ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-35291-TM

Fecha: 2023-06-06

Generó: Luz Maryory Artunduaga Penagos

Responsable: Roberto Mario Sierra Castro

Duración estimada: 01:00:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS Equipo funciona correctamente

ACTIVO STATIN { STAIN-003 } SCICAN 5000 G4 510815H0038

Ubicado en ó es Parte de:	// CLINICA OFTALMOLOGICA DE SUCRE/ CIRUGIA/ QUIROFANO/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	STAIN-003	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:	IIA	**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:	Media		

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2022-09-05	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2023-06-06 16:00
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2023-06-06 16:30
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	01:00:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 4 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:30:26
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	02:00:00
CLASIFICACIÓN 2:			

RECURSOS A UTILIZAR

Descripción	Cantidad	Costo	Cantidad Usada	Tipo	Fuente
INGENIERO DE SOPORTE TÉCNICO	1	---	1	Recursos Humanos	Roberto Mario Sierra Castro

Todos los derechos reservados

1		SE REALIZA INSPECCION GENERAL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
2		LIMPIEZA EXTERNA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
3		LIMPIEZA DE CAMARA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
4		VERIFICACION DE SISTEMA ELECTRICO	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
5		VERIFICACION DE SISTEMA MECANICO	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
6		VERIFICACION DE EMPAQUES	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
7		VERIFICACION DE VALVULAS	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
8		VERIFICACION DE PANEL FRONTAL	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
9		VERIFICACION DE FUGAS DURANTE EL CLICLADO	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
10		PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
11		OBSERVACIONES	Equipo funciona correctamente

Adriana puerta	Jorge Mario Galvis Arbelaez	ROBERTO SIERRA. C. Roberto Mario Sierra Castro C.C. 1.108.762.281 RH-201710-543 Roberto Mario Sierra Castro
ACEPTADO POR	**VALIDADO POR**	**REALIZADO POR**

Todos los derechos reservados