MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL


COMANDO DE LOGÍSTICA
CENTRO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN

Bogotá D.C., 08 de octubre de 2019

FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS No. 2 A LAS OBSERVACIONES FORMULADAS A LA INVITACIÓN PÚBLICA MC-309-CENAC-REGIONAL-USAQUEN-2019 CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA – ESINF, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN PARA LA VIGENCIA 2019".

Por lo anterior se acoge parcialmente su observación.

1. **OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA CUBIKAR SAS, EL DÍA 10/7/2019 7:35:21 PM, DE MANERA EXTEMPORÁNEA A TRAVÉS DEL SECOP II:**



Detalles de mensaje

Referencia interna: MC-309-CENAC-REGIONAL-USAQUEN-2019
Descripción del proceso: MC-309-CENAC-REGIONAL-USAQUEN-2019
De: Cubikar sas
Usuario: CUBIKAR SAS
Fecha: 12 horas de tiempo transcurrido 10/7/2019 7:35:21 PM (UTC-05:00) Central America)
Para: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL USAQUEN;
Referencia del mensaje: CO1.MSG.1249245
Tipo de mensaje: General
Asunto: observaciones

Detalles de mensaje

Texto de mensaje

Buena noches

Deseamos por favor que nos sean aclaradas las siguientes dudas:

1. Aclarar la unidad de medida del 1.2 Cerramiento en polisombra ya que el valor tope que nos dan pareciera que esta por m2 y lo piden por ml.
2. Necesitamos saber las distancias que hay entre las salidas eléctricas y el tablero
3. En el item 2.1 el alcance se ve alto
4. Cual es la altura para el desmonte de canal
5. La altura para el mantenimiento de la bajante
6. Necesitaamos la altura para los item 5.2 - 5.3 y 5.4
7. Horarios de trabajo

Quedamos atentos.

Gracias; CUBIKAR

Buena noches

Deseamos por favor que nos sean aclaradas las siguientes dudas:

1. Aclarar la unidad de medida del 1.2 Cerramiento en polisombra ya que el valor tope que nos dan pareciera que esta por m2 y lo piden por ml.
2.Necesitamos saber las distancias que hay entre las salidas eléctricas y el tablero
3. En el item 2.1 el alcance se ve alto
4. Cual es la altura para el desmonte de canal
5. La altura para el mantenimiento de la bajante
6. Necesitaamos la altura para los item 5.2 - 5.3 y 5.4

7. Horarios de trabajo

Quedamos atentos.

Gracias; CUBIKAR

RESPUESTA COMITÉ ESTRUCTURADOR

De manera respetuosa se le indica al posible oferente que, aunque la observación presentada es extemporánea se da respuesta en virtud de los principios que rigen la contratación estatal por lo que se realizará visita de obra a las instalaciones a intervenir con el fin de que los posibles oferentes disipen las dudas sobre el mismo, lo cual se verá reflejado mediante adenda modificatoria publicada en el secop II.

Con lo anterior se les dará respuesta a las inquietudes presentadas.

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO