servitedh S.A.S.
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

DESAJ- CAQUETA

CARRERA 16 No. 34 - 22 TELEFAX: 8636231 NIT: 900196409 - 4
NEIVA HUILA

16.500.646 =

SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SERVITEDH S A S

NIT: 900196409- 4
CARRERA 16 Nº 34 - 22
NEIVA - HUILA - COLOMBIA
8636231
servitedh@hotmail.com
RESPONSABLE DE IVA

Cliente	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEI
NIT	800165866-1
Dirección	ED PALACIO DE JUSTICIA OF 105 NEIVA
Teléfono	Tél. 8713774
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FV5461

Fecha de Generación	2023-08-22	09:59:48
Fecha de Expedición	2023-08-22	09:59:48
Fecha de Vencimiento	2023-08-22	
Validación DIAN	2023-08-22	18:22:25

DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	Vr. UNIDAD	Vr. TOTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: EQUIPO AA TIPO MINISPLIT- ITEM 1 - FLORENCIA	19.00	28.00	118,692	3,323,376
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: EQUIPO AA TIPO MINISPLIT- ITEM 1 - FLORENCIA	19.00	3.00	126,928	380,784
INSTALACION BASICA EQUIPO AA TIPO MINISPLIT - ITEM 3- MUNICIPIO	19.00	2.00	1,059,741	2,119,482
SUMINISTRO Y PROGRAMACION DE CONTROL REMOTO UNIVERSAL-ITEM 50- FLORENCIA	19.00	1.00	99,345	99,345
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 35MFD- ITEM 445 - FLORENCIA	19.00	1.00	66,694	66,694
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA CONDENSADOR ITEM 36- FLORENCIA	19.00	1.00	724,796	724,796
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 15 MFD- ITEM 42- FLORENCIA	19.00	1.00	54,712	54,712
SUMINISTRO REFRIGERANTE FREON 22 - ITEM 122 - FLORENCIA	19.00	2.00	131,071	262,142
RED DE TUBERIA EN COBRE AISLADA 5/8 - ITEM 93 - MUNICIPIO	19.00	16.00	53,461	855,376
AISLANTE TERMICO RUBATEX- ITEM 8 - MUNICIPIOS	19.00	37.00	13,633	504,421
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CONCENTRICO 3X12 - ITEM 79- MUNICIPIO	19.00	55.00	14,818	814,990
SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA PLASTICA PARA DRENAJE - ITEM 98- MUNICIPIO	19.00	27.00	12,716	343,332
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT- ITEM 2- MUNICIPIO	19.00	3.00	854,018	2,562,054

Son: DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Subtotal:	13,790,459.50
IVA:	2,620,187.00
Total a Pagar:	**16,410,647.00**

CUFE:
7d4ce61f4018bd60b0e86b878414678fc636b9b3d8868a9759d4d6030bf9b39b1b7098e02b2d62713fcae6eba37000f7

Vr. Excento:
Vr. Grabado: 13,790,460

Observación:
#$27-01-08-012;12ser011de2023;htovarc@cendoj.ramajudicial.gov.co#$

Forma de pago: TRANSFERENCIA Medio de pago: Efectivo Vendedor: LINARES MARTINEZ MONICA YISETH

NO SOMOS AUTORETENEDORES DE IVA

CLARA INES SILVA OVIEDO Y/O MOYANO SOFTWARE - SIINET N° 55188495-1 TEL 871 7726

Autorizacion Facturacion No 18764037576814 del 07/10/2022 Hasta 07/10/2023 Habilita Fr por ELECTRONICA pref FV 5166-6000 Vigencia 12 Meses.

AUTORIZADO POR		FIRMA NOMBRE C.C. FECHA RECIBIDO	

Sello Digital de la Factura Electrónica:

a1+e0zlPLcMwSFlyrG1N7ZrEQhWh1j2+5+beqzXoB6h5jK3tOoybcXPK0WvxEkVwljQoEIIEcSYVy01evTl6wiJbTYtC7qsCXB9mJ26VzJ/Ghi
oICVNmdbfoUtaAeioPWegV1OcXUB1Qi+PAAHKqOUpzGtYvzDAK2isO1iqqEKxUZjsoDZhzCXdDzDVgmbyNf6lDy8mlL+HiS/BnEnr4abDZJb0F
JTQa5qM2/v69BMnRTNPAADqGbbnsU3frpunHvxdJXrQjb+jqI5pEq4mBvGSR6SxgD/P0G+29lOovbP6OwhjXE71Gfqkbr94mmCj6tc6OwhDTOB
Pl11y4XOsw==

SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SERVITEDH S A S

NIT: 900196409- 4
CARRERA 16 Nº 34 - 22
NEIVA - HUILA - COLOMBIA
8636231
servitedh@hotmail.com
RESPONSABLE DE IVA

Cliente	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEI
NIT	800165866-1
Dirección	ED PALACIO DE JUSTICIA OF 105 NEIVA
Teléfono	Tél. 8713774
Correo	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FV5461

Fecha de Generación	2023-08-22	09:59:48
Fecha de Expedición	2023-08-22	09:59:48
Fecha de Vencimiento	2023-08-22	
Validación DIAN	2023-08-22	18:22:25

DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	Vr. UNIDAD	Vr. TOTAL
RED DE TUBERIA EN COBRE AISLADA 1/2 - MUNICIPIO	19.00	21.00	34,950	733,950
SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METALICO PARA CONDENSADORA- ITEM 100- MUNICIPIO	19.00	3.00	76,819	230,457
SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA PLASTICA 100X45- ITEM 89- MUNICIPIO	19.00	1.50	28,859	43,289
SUMINISTRO E INSTALACION CURVA PLANA 100X45-ADICIONAL-MUNICIPIO	19.00	3.00	41,853	125,559
SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE CONDENSADO TIPO TANQUE - ITEM 72 - MUNICIPIO	19.00	1.00	454,914	454,914
SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE METALICO PARA CONDENSADORA - ITEM 101 - MUNICIPIO	19.00	1.00	90,787	90,787

Son: DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Subtotal:	13,790,459.50
IVA:	2,620,187.00
Total a Pagar:	**16,410,647.00**

CUFE:
7d4ce61f4018bd60b0e86b878414678fc636b9b3d8868a9759d4d6030bf9b39b1b7098e02b2d62713fcae6eba37000f7

Vr. Excento:
Vr. Grabado: 13,790,460

Observación:
#$27-01-08-012;12ser011de2023;htovarc@cendoj.ramajudicial.gov.co#$

Forma de pago: TRANSFERENCIA Medio de pago: Efectivo Vendedor: LINARES MARTINEZ MONICA YISETH

NO SOMOS AUTORETENEDORES DE IVA

CLARA INES SILVA OVIEDO Y/O MOYANO SOFTWARE - SIINET N° 55188495-1 TEL 871 7726

Autorizacion Facturacion No 18764037576814 del 07/10/2022 Hasta 07/10/2023 Habilita Fr por ELECTRONICA pref FV 5166-6000 Vigencia 12 Meses.

AUTORIZADO POR		FIRMA NOMBRE C.C. FECHA RECIBIDO	

Sello Digital de la Factura Electrónica:

a1+e0zIPLcMwSFlyrG1N7ZrEQhWh1j2+5+beqzXoB6h5jK3tOoybcXPK0WxEkVwljQoEIIEcSYVy01evTl6wlJbTYtC7qsCXB9mJ26VzJ/Ghi
oICVNmdbfoUlaAeioPWegV1OcXUB1QI+PAAHKqOUpzGtYvzDAK2isO1iqqEKxUZjsoDZhzCXdDzDVgmbyNf6lDy8mlL+HiS/BnEnr4abDZJb0F
JTQa5qM2/v69BMnRTNPAADqGbbnsU3frpunHvxdJXrQjb+jqI5pEq4mBvGSR6SxgD/P0G+29lOovbP6OwhjXE71Gfqkbr94mmCj6tc6OwhDTOB
Pl11y4XOsw==

Servitedh SAS SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

RELACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONTRATO No. 12-SER011 DE 2023

DESAJ- CAQUETA

N°	FECHA	MUNICIPIO	ORDEN DE TRABAJO No.	ZONA DE CLIMATIZACIÓN	EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3/08/2023	FLORENCIA	20158	SALA DE AUDIENCIA CIVIL MUNICIPAL N°4 EQ1	MINISPLIT	LG	24,000	1	$ 118,692	$ 118,692
2	3/08/2023	FLORENCIA	20159	SALA DE AUDIENCIA CIVIL MUNICIPAL N°3	MINISPLIT	LG	24,000	1	$ 118,692	$ 118,692
3	3/08/2023	FLORENCIA	20160	SALA DE AUDIENCIA CIVIL MUNICIPAL N°4 EQ2	MINISPLIT	LG	24,000	1	$ 118,692	$ 118,692
4	3/08/2023	FLORENCIA	20161	JUZGADO CIVIL 5 MUNICIPAL SECRETARIO EQ 1	MINISPLIT	LG	24,000	1	$ 118,692	$ 118,692
5	2/08/2023	FLORENCIA	20154	JUZGADO CIVIL 2° MUNICIPAL	MINISPLIT	LG	18,000	1	$ 118,692	$ 118,692
6	4/08/2023	FLORENCIA	20157	JUZGADO CIVIL 5 MUNICIPAL EQ 2	MINISPLIT	MIDEA	12,000	1	$ 118,692	$ 118,692
7	2/08/2023	FLORENCIA	20155	JUZGADO CIVIL 1° MUNICIPAL	MINISPLIT	TRANE	12,000	1	$ 118,692	$ 118,692
8	2/08/2023	FLORENCIA	20153	JUZGADO CIVIL 2° MUNICIPAL	MINISPLIT	MIDEA	12,000	1	$ 118,692	$ 118,692
9	4/08/2023	FLORENCIA	20162	JUZGADO CIVIL 4° MUNICIPAL	MINISPLIT	SAMSUNG	24,000	1	$ 118,692	$ 118,692
10	2/08/2023	FLORENCIA	20152	JUZGADO 3° PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO ITINERANTE	MINISPLIT	YORK	12,000	1	$ 118,692	$ 118,692
11	2/08/2023	FLORENCIA	20156	JUZGADO 1° CIVIL MUNICIPAL	MINISPLIT	MIDEA	24,000	1	$ 118,692	$ 118,692
12	4/08/2023	FLORENCIA	20166	CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA MG MANUEL FERNANDO G	MINISPLIT	LG	18,000	1	$ 118,692	$ 118,692
13	4/08/2023	FLORENCIA	20163	CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA MG CLAUDIA L. RINCON	MINISPLIT	LG	18,000	1	$ 118,692	$ 118,692
14	4/08/2023	FLORENCIA	20164	CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA MG CLAUDIA L. RINCON	MINISPLIT	LG	18,000	1	$ 118,692	$ 118,692



SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

15	4/08/2023	FLORENCIA	20165	CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA MG MANUEL FERNANDO G	MINISPLIT	MIDEA	24,000	1	$ 118,692	$ 118,692
16	4/08/2023	FLORENCIA	20167	SALA AUDIENCIA 302	MINISPLIT	LG	12,000	1	$ 118,692	$ 118,692
17	4/08/2023	FLORENCIA	20168	SALA AUDIENCIA 302	MINISPLIT	LG	12,000	1	$ 118,692	$ 118,692
18	4/08/2023	FLORENCIA	20169	SALA AUDIENCIA CIVIL N° 9	MINISPLIT	YORK	24,000	1	$ 118,692	$ 118,692
19	8/08/2023	FLORENCIA	20178	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	CENTRAL	STARLIGTH	48,000	1	$ 118,692	$ 118,692
20	8/08/2023	FLORENCIA	20179	JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL OF- 203 EQ1	MINISPLIT	MIRAGE	24,000	1	$ 118,692	$ 118,692
21	8/08/2023	FLORENCIA	20180	JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL OF- 203 EQ2	MINISPLIT	LG	12,000	1	$ 118,692	$ 118,692
22	9/08/2023	FLORENCIA	20181	CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA JUZGADOS PENALES MUNICIPALES DEL CIRCUITO OF209 EQ1	MINISPLIT	TRANE	24,000	1	$ 118,692	$ 118,692
23	9/08/2023	FLORENCIA	20182	CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA JUZGADOS PENALES MUNICIPALES DEL CIRCUITO OF209 EQ2	MINISPLIT	MIRAGE	12,000	1	$ 118,692	$ 118,692
24	9/08/2023	FLORENCIA	20183	CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES PARA JUZGADOS PENALES MUNICIPALES DEL CIRCUITO OF209 EQ3	MINISPLIT	LG	12,000	1	$ 118,692	$ 118,692
25	9/08/2023	FLORENCIA	20185	JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL OF207 EQ1	MINISPLIT	LG	9,000	1	$ 118,692	$ 118,692
26	9/08/2023	FLORENCIA	20184	JUZGADO 2 PENAL MUNICIPAL OF207 EQ2	MINISPLIT	MIRAGE	12,000	1	$ 118,692	$ 118,692
27	9/08/2023	FLORENCIA	20171	JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL OF206 EQ1	MINISPLIT	LG	18,000	1	$ 118,692	$ 118,692
28	9/08/2023	FLORENCIA	20172	JUZGADO 3 PENAL MUNICIPAL OF206 EQ2	MINISPLIT	LG	18,000	1	$ 118,692	$ 118,692
29	14/08/2023	PUERTO RICO	20174	JUZGADO 2 PROMISCUO DEL CIRCUITO	MINISPLIT	MIDEA	36,000	1	$ 126,928	$ 126,928
30	14/08/2023	PUERTO RICO	20175	SALA AUDIENCIA	MINISPLIT	LG	12,000	1	$ 126,928	$ 126,928

servitedh SAS SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACIÓN

31	14/08/2023	PUERTO RICO	20176	JUZGADO 2 PROMISCUO DEL CIRCUITO-DESPACHO	MINISPLIT	LG	18,000	1	$ 126,928	$ 126,928
									SUBTOTAL	**$ 3,704,160**
									IVA 19%	**$ 703,790**
									TOTAL	**$ 4,407,950**

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DESAJ- CAQUETA

CARRERA 16 No. 34 - 22 TELEFAX: 8636231 NIT: 900196409 - 4
NEIVA HUILA

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NÚMERO DE ORDEN: 20158

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO: 3102923801

DIRECCIÓN: Palacio de Justicia Av 16 # 6-47

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de audiencia

UBICACIÓN: civic municipal Nº 4

E-MAIL: Eq 1

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: SJ242CD

MODELO CONDENSADOR: SJ242CD

SERIAL EVAPORADOR: N.T

SERIAL CONDENSADOR: N.T

MARCA: LG

CAPACIDAD: 2 TR

TIPO DE EQUIPO A.V 40297

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 1,2d ____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 1,8d ____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 8 /____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación 125 V

Presión de baja (PSI) 65 PSI

Presión de alta (PSI)

Temperatura de suministro de Aire (°C) 9 c°

Temperatura interna o ambiente (°C) 2 c°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[X]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[X]	[X]	6. Reparación	[X]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[X]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[X]	[X]	7. Requiere Repuestos	[X]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TECNICO:

mantenimiento Preventivo en operacion

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 5-8-23	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: Andres Rojas

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NÚMERO DE ORDEN: 20159

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: rama judicial

TELEFONO: 3102973891

DIRECCIÓN: palacio de justicia

CIUDAD: v 16 # 6-47

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: sala de audiencia

UBICACIÓN: civil municipal pj

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: SJ242CD

MODELO CONDENSADOR: SJ242CD

SERIAL EVAPORADOR:

SERIAL CONDENSADOR:

MARCA:

CAPACIDAD:

TIPO DE EQUIPO A.V. 12000 5365 4

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TECNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☑
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1	V1	V2	L2	V1	V2	L3	V1	V2
1,10			/			/		

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1	V1	V2	L2	V1	V2	L3	V1	V2
1,90			/			/		

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1	COMP1	COMP2	L2	COMP1	COMP2	L3	COMP1	COMP2
7			/			/		

Voltaje operación: 218 V

Presión de baja (PSI): 65 PS

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 9c°

Temperatura interna o ambiente (°C): 23c°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☑	☐
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

mantenimiento preventivo y ajuste de gas a 22 en operación normal

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 3-8-23	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
290 Ht		
Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NÚMERO DE ORDEN: 20160

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: rama judicial

TELEFONO: 3102973841

DIRECCIÓN: Av 16-06-47

CIUDAD: Florencia

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: sala de audiencia

UBICACIÓN: civil municipal N.4

E-MAIL: Eq 2

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: SJ242CA | MODELO CONDENSADOR: SJ242CA

SERIAL EVAPORADOR: 210TAC00504 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 2 TR

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TECNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
1.30					

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
1.90					

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
6					

Voltaje operación: 210 V

Presión de baja (PSI): 65PSI

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 9 c°

Temperatura interna o ambiente (°C): 22c°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

mantenimiento preventivo en operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 3-8-23

Hora Inicio del servicio:

Hora fin del servicio:

Firma del Técnico:

Revisado Por Jefe:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NÚMERO DE ORDEN: 20161

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: rama judicial

TELEFONO: 3102971801

DIRECCIÓN: palacio

cr 16 # 6-47

CIUDAD: florencia

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: juzgados

UBICACIÓN: civic municipal Eq 1

E-MAIL: secretaylo

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM242C7 | MODELO CONDENSADOR: VM242C7

SERIAL EVAPORADOR: 707AS0C073L | SERIAL CONDENSADOR: N.T

MARCA: LG

CAPACIDAD: 2 TR

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[1]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [1]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 1.10 / ____ (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 1.80 / ____ (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 5 / ____ (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Voltaje operación	120 Volt
Presión de baja (PSI)	130 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	9 c°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23 c°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[X]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[X]	[X]	6. Reparación	[X]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[X]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[X]	[X]	7. Requiere Repuestos	[X]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO

mantenimiento preventivo en operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 5-09-23	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: Daiber Calderon

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NÚMERO DE ORDEN: 20154

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial	
TELEFONO:	
DIRECCIÓN: AV. 16 # 06 - 47	
CIUDAD: Florencia Caqueta.	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	
UBICACIÓN: Juzgado Civil 2 do municipal. Eq 1	
E-MAIL:	

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: Vm18267	MODELO CONDENSADOR: Vm182C7NK4
SERIAL EVAPORADOR: 9lpkG01k	SERIAL CONDENSADOR: 911TAJ0C
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 18.000 Btu.	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
7,9		8,0			

Voltaje operación	210 V
Presión de baja (PSI)	125 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11 °C
Temperatura interna o ambiente (°C)	22 °C

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

* Se Realiza mtto preventivo a Equipo de A. A.
* Equipo queda en buen funcionamiento.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02 - 08 - 2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jagoberto Hernandez Mauricio Ardila Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Derly Yulieth Diaz 1080364836 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NÚMERO DE ORDEN: 20157

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: rama judicial

AV 16 406 - 97

TELEFONO: 3102973841

DIRECCIÓN: palacio de justicia

CIUDAD: Florencia

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: juzgado 5

UBICACIÓN: civil municipal Fgz

E-MAIL: doctora

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MSABB12CRDN1 MODELO CONDENSADOR: MOBA30HCFN1

SERIAL EVAPORADOR: 3618296750190011 SERIAL CONDENSADOR: N/T

MARCA: Midea

CAPACIDAD: 1TR

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1	V1	V2	L2	V1	V2	L3	V1	V2
	.85							

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1	V1	V2	L2	V1	V2	L3	V1	V2
	.98							

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1	COMP1	COMP2	L2	COMP1	COMP2	L3	COMP1	COMP2
	4							

Voltaje operación: 218 V

Presión de baja (PSI): 125 PSI

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 9 c°

Temperatura interna o ambiente (°C): 24 c°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[X]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[X]	[X]	6. Reparación	[X]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[X]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[X]	[X]	7. Requiere Repuestos	[X]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

mantenimiento preventivo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
equipo en normal operación	

RECEPCION DEL TRABAJO

Fecha: 4 - 8 - 23

Hora: 11-7

Firma del Técnico:

Hora Inicio del servicio:

Revisado Por Jefe:

Hora fin del servicio:

Daniela Calderon

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NÚMERO DE ORDEN: 20155

MPP [*] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 # 06 - 47

CIUDAD: Florencia - Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgados Civil

UBICACIÓN: Primero Civil mmppal.

E-MAIL: Eq 1

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AMYW4512 | MODELO CONDENSADOR: AMYW4512A100

SERIAL EVAPORADOR: 3C851C00 | SERIAL CONDENSADOR: 632299C2

MARCA: Trane

CAPACIDAD: 12.000 Btu.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[*]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACION TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

	V1	V2
L1	/	/
L2	/	/
L3	/	/

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

	V1	V2
L1	/	/
L2	/	/
L3	/	/

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

	COMP1	COMP2
L1	5,8	/
L2	5,9	/
L3	/	/

Voltaje operación	125 PSI
Presión de baja (PSI)	210 V.
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11 °C
Temperatura interna o ambiente (°C)	22 °C

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[*]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

* Se Realiza mtto preventivo a equipo de A.A.
* Equipo queda en buen funcionamiento.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02/08/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jhoberto Hernandez Mauricio Ardila Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Carlos Eduardo Parra P. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NÚMERO DE ORDEN: 20153

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial	
TELEFONO:	
DIRECCIÓN: Av. 16 # 06 - 47	
CIUDAD: Florencia Caqueta	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	
UBICACIÓN: Juzgado Civil 2do municipal Eqz	
E-MAIL:	

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MSABB-12C	MODELO CONDENSADOR: MSABD-12R
SERIAL EVAPORADOR: 341B2967	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Midea	
CAPACIDAD: 12.000 Btu.	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
/	/	/	/	/	/

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
/	/	/	/	/	/

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
6,7 /		6,4 /		/	

Voltaje operación	210v
Presión de baja (PSI)	125psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	17 °C
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°C

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

* Se Realiza mtto a equipo de A. A.
* Equipo queda en buen funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
* Se Suministra control remoto Universal para el A.A.	1.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02/08/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Hugoberto Hernandez Mauricio Ardila. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Derly Yulieth Diaz 1080364836 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NÚMERO DE ORDEN: 20162

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV. 16 # 6-47

CIUDAD: Florencia - Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN: Juzgado 4to civil

E-MAIL: municipal.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: Ar24kvsp | MODELO CONDENSADOR: Ar24dvspd

SERIAL EVAPORADOR: QV6pajb900 | SERIAL CONDENSADOR: N.T

MARCA: Samsung

CAPACIDAD: 24.000 Btu.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 / / L2 / / L3 / /

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 / / L2 / / L3 / /

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7,9 / L2 8,2 / L3 /

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación	210 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11 °C
Temperatura interna o ambiente (°C)	22 °C

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

* Se Realiza mtto preventivo Equipo en buen funcionamiento.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 04/08/2023

Hora Inicio del servicio:

Hora fin del servicio:

Egoberto Hernandez Mauricio Ardila.

Firma del Técnico:

Revisado Por Jefe:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NÚMERO DE ORDEN: 20152

MPP: [X] MC: [X] OTRO: [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial	
TELEFONO:	
DIRECCIÓN: AV 16 # 06-47	
CIUDAD: Florencia - Caqueta.	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 3ro	
UBICACIÓN: Penal del circuito	
E-MAIL: Especializado itinerante.	

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 4JEA12F5	MODELO CONDENSADOR: 4JEA12F5ADA
SERIAL EVAPORADOR: 585201609	SERIAL CONDENSADOR: N.A.
MARCA: York	
CAPACIDAD: 12.000 Btu.	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [X]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [X]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ (V1 / V2) L2 ___ / ___ (V1 / V2) L3 ___ / ___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ (V1 / V2) L2 ___ / ___ (V1 / V2) L3 ___ / ___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 5,5 / ___ (COMP1 / COMP2) L2 5,8 / ___ (COMP1 / COMP2) L3 ___ / ___ (COMP1 / COMP2)

Voltaje operación	210v
Presión de baja (PSI)	65 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	17 °C
Temperatura interna o ambiente (°C)	22 °C

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO

* Se Realiza mtto preventivo a Equipo de A.A.
* Equipo queda en buen funcionamiento.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
* Cambio de cap. de 35 mf.	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02/08/2023.	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Gilberto Hernandez Mauricio Ardila		Laura Arias Cordoba 1075 271 853.
Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NÚMERO DE ORDEN: 20156

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial	
TELEFONO:	
DIRECCIÓN: Av. 16 # 06-47	
CIUDAD: Florencia - Caqueta.	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	
UBICACIÓN: Juzgado primero Civil mppal. Fgz	
E-MAIL:	

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MSABE-22	MODELO CONDENSADOR: MSBBE-22CD
SERIAL EVAPORADOR: 341B2967	SERIAL CONDENSADOR: 5050406
MARCA: midea	
CAPACIDAD: 24.000 BTU.	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TECNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1/V2) L2 ___/___ (V1/V2) L3 ___/___ (V1/V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1/V2) L2 ___/___ (V1/V2) L3 ___/___ (V1/V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 11,8/___ (COMP1/COMP2) L2 11,6/___ (COMP1/COMP2) L3 ___/___ (COMP1/COMP2)

Voltaje operación	210V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11 °C
Temperatura interna o ambiente (°C)	22 °C.

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

* Se Realiza mtto preventivo a equipo de A.A.
* Equipo queda en buen funcionamiento.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08/08/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Egoberto Hernandez Mauricio Ardila. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Carlos Eduardo Parra P. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: (608) 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NÚMERO DE ORDEN: 20166

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 # 6 - 47

CIUDAD: Florencia / Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Consejo Seccional

UBICACIÓN: de la Judicatura. Magistra

E-MAIL: do Manuel Fernando Gomez.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: Vm18267 | MODELO CONDENSADOR: Vm18267NKO

SERIAL EVAPORADOR: 061600T0 | SERIAL CONDENSADOR: 006T0JD

MARCA: LG

CAPACIDAD: 18.000 Btu Equipo 1

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1	V1	V2	L2	V1	V2	L3	V1	V2
	(	1		1	1		1	1

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1	V1	V2	L2	V1	V2	L3	V1	V2
	1	1		1	1		1	1

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1	COMP1	COMP2	L2	COMP1	COMP2	L3	COMP1	COMP2
	7,5			8,1				

Voltaje operación _____

Presión de baja (PSI) _____

Presión de alta (PSI) _____

Temperatura de suministro de Aire (°C) _____

Temperatura interna o ambiente (°C) _____

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

* SE Realiza. mtto preventivo a Equipo de A.A.
* Equipo queda en Buen funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 4/08/2023

Hora Inicio del servicio:

Hora fin del servicio:

Hegoberto Hernandez Acosta Ardila.
Firma del Técnico:

Revisado Por Jefe:

1764266
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NÚMERO DE ORDEN: 20163

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 # 6-47

CIUDAD: Florencia - Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Consejo Seccional

UBICACIÓN: de la judicatura. magistrada.

E-MAIL: claudia.lucia.rincon.Eq1

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: V18207 | MODELO CONDENSADOR: Vm182C7NK4

SERIAL EVAPORADOR: 961G012B | SERIAL CONDENSADOR: 906TABNE

MARCA: LG # inventario : 110318

CAPACIDAD: 18.000 Btu.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 / / | L2 / / | L3 / /

V1 V2 | V1 V2 | V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 / / | L2 / / | L3 / /

V1 V2 | V1 V2 | V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7,81 / | L2 8,21 / | L3 / /

COMP1 COMP2 | COMP1 COMP2 | COMP1 COMP2

Voltaje operación	210 v
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11 °C
Temperatura interna o ambiente (°C)	22 °C

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

* Se Realiza mtto Preventivo a Equipo de A. A.
* Equipo queda en buen funcionamiento.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 04/08/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jagoberto Hernandez Mauricio Ardila. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NÚMERO DE ORDEN: 20164

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV. 16 # 6-47

CIUDAD: Florencia - Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Consejo Seccional

UBICACIÓN: de la Judicatura. magistrado

E-MAIL: Claudia Lucia Rincon Esq

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: Vm182C7 | MODELO CONDENSADOR: Vm182C7NK0

SERIAL EVAPORADOR: 0G1600TO | SERIAL CONDENSADOR: 006TA4VC

MARCA: LG # inventario : 109308

CAPACIDAD: 18.000 BTU.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7,9 / ____ L2 8,0 / ____ L3 ____ / ____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación	210 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11 °C
Temperatura interna o ambiente (°C)	22 °C.

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

* Se realiza mtto preventivo a Equipo de A.A.
* Equipo queda en buen funcionamiento.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 04-08-2023

Hora Inicio del servicio:

Hora fin del servicio:

Ingoberto Hernandez
Mauricio Ardila.
Firma del Técnico:

Revisado Por Jefe:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NÚMERO DE ORDEN: 20165

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV. 16 # 6-47

CIUDAD: Florencia - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Consejo Seccional

UBICACIÓN: de la Judicatura Magistrado

E-MAIL: Manuel Fernando Gomes A.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MSabe-22 | MODELO CONDENSADOR: MSobe-22CRD

SERIAL EVAPORADOR: 3413298 | SERIAL CONDENSADOR: 5050906

MARCA: Midea

CAPACIDAD: 24.000 Btu. Equipo 2

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1/V2) L2 ___/___ (V1/V2) L3 ___/___ (V1/V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1/V2) L2 ___/___ (V1/V2) L3 ___/___ (V1/V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 11,8/___ (COMP1/COMP2) L2 12,0/___ (COMP1/COMP2) L3 ___/___ (COMP1/COMP2)

Voltaje operación	210V
Presión de baja (PSI)	165 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11 °C
Temperatura interna o ambiente (°C)	22 °C

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO

* Se Realiza mtto preventivo a Equipo de A.A.
* Equipo queda en buen funcionamiento.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 4/08/2023

Hora Inicio del servicio:

Hora fin del servicio:

Hugoberto Hernandez Mauricio Ardila.
Firma del Técnico:

Revisado Por Jefe:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: 1764926O

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NÚMERO DE ORDEN: 20167

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV. 26 # 06 - 47.

CIUDAD: Florencia - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN: Sala de Audiencia

E-MAIL: 302. Equipo 1

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: SJ122CD | MODELO CONDENSADOR: SJ122CDYM

SERIAL EVAPORADOR: 207TAQC017 | SERIAL CONDENSADOR: N.T

MARCA: LG # inventario: 97464

CAPACIDAD: 12.000 BTU.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

	V1	V2
L1	/	/
L2	/	/
L3	/	/

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

	V1	V2
L1	/	/
L2	/	/
L3	/	/

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

	COMP1	COMP2
L1	5/9	/
L2	6/0	/
L3	/	/

Voltaje operación	210 V
Presión de baja (PSI)	65 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11 °C
Temperatura interna o ambiente (°C)	23 °C.

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

* Se Realiza mtto preventivo a equipo de A.A.
* Equipo queda en buen funcionamiento.
* Persiana # 2 del equipo de A.A No esta funcionando

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS (Particular)	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 04/08/2023

Egoberto Hernandez
Mauricio Ardila.
Firma del Técnico:

Hora Inicio del servicio:

Revisado Por Jefe:

Hora fin del servicio:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: (608) 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NÚMERO DE ORDEN: 20167

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV. 26 # 06 - 47.

CIUDAD: Florencia - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN: Sala de Audiencia

E-MAIL: 302 Juzgado 1

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 5MY22CD | MODELO CONDENSADOR: 5MY22CD4M1

SERIAL EVAPORADOR: 207TQACO17 | SERIAL CONDENSADOR: N.T

MARCA: LG # inventario: 97464

CAPACIDAD: 12.000 BTU.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 / / ____ L2 / / ____ L3 / / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 / / ____ L2 / / ____ L3 / / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 5 / 9 / ____ L2 6 / 10 / ____ L3 ____ / ____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación: 210 V

Presión de baja (PSI): 65 psi

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 11 °C

Temperatura interna o ambiente (°C): 23 °C

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

* Se Realiza mtto preventivo a equipo de A.A.
* Equipo queda en buen funcionamiento.
* Detectora # 2 del equipo de A.A No esta funcionando

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS (Particular)	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 04/08/2023

Hora Inicio del servicio:

Hora fin del servicio:

Diagoberto Hernandez Mahecha Analista
Firma del Técnico:

Revisado Por Jefe:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NÚMERO DE ORDEN: 20168

MPP [*] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Av 16 # 06-47

CIUDAD: Florencia - Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN: Sala de Audencia.

E-MAIL: 302 Equipo 2

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 5J122CD | MODELO CONDENSADOR: 5J122CDW4

SERIAL EVAPORADOR: 271X00FP. | SERIAL CONDENSADOR: 207TQ1B00

MARCA: LG # inve: 64345

CAPACIDAD: 12.000 Btu.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[*]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
   Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
/	/	/	/	/	/

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
/	/	/	/	/	/

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
5A	/	5,9	/	/	/

Voltaje operación	210 V
Presión de baja (PSI)	65 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	12 °C
Temperatura interna o ambiente (°C)	22 °C

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[*]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

* Se Realiza mtto preventivo a equipo de A. A.
* Equipo queda en buen funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 04/08/2023.

Hugoberto Hernandez
Mauricio Ardila.
Firma del Técnico:

Hora Inicio del servicio:

Revisado Por Jefe:

Hora fin del servicio:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NÚMERO DE ORDEN: 20168

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 # 06 - 47

CIUDAD: Florencia - Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN: Sala de Audiencia

E-MAIL: 302 Equipo 7

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: SJ12CD — MODELO CONDENSADOR: SJ12CDM

SERIAL EVAPORADOR: 271X00FP. — SERIAL CONDENSADOR: 207TQ1B00

MARCA: LG H inve: 64345

CAPACIDAD: 12.000 Btu.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
/	/	/	/	/	/

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
/	/	/	/	/	/

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
5,4	/	5,9	/	/	/

Voltaje operación	210 V
Presión de baja (PSI)	65 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	12 °C
Temperatura interna o ambiente (°C)	22 °C

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

* Se Realiza mtto preventivo a equipo de A.A
* Equipo queda en buen funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 04/08/2023

Hora Inicio del servicio:

Hora fin del servicio:

Gyoberto Hernandez Mauricio Ardila.
Firma del Técnico:

Revisado Por Jefe:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NÚMERO DE ORDEN: 20169

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 - # 6 - 47

CIUDAD: Florencia - Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN: Sala de audiencia

E-MAIL: Civil # 9

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 45ea24fs | MODELO CONDENSADOR: 45a2fsada

SERIAL EVAPORADOR: 109412 | SERIAL CONDENSADOR: 1101149

MARCA: York # inventario: 46420

CAPACIDAD: 24.000 BTU.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
   Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

	V1	V2
L1	/	/
L2	/	/
L3	/	/

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

	V1	V2
L1	/	/
L2	/	/
L3	/	/

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

	COMP1	COMP2
L1	10,9	/
L2	11,0	/
L3	/	/

Voltaje operación	210 V
Presión de baja (PSI)	65 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11 °C
Temperatura interna o ambiente (°C)	22 °C

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

* Se Realiza mtto preventivo a equipo de A. A.
* Equipo en buen funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 04/08/2023
Hagoberto Hernandez
Mauricio Ardila.
Firma del Técnico:

Hora Inicio del servicio:

Revisado Por Jefe:

Hora fin del servicio:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NÚMERO DE ORDEN: 20169

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial	
TELEFONO:	
DIRECCIÓN: Av 16 - # 6 - 47	
CIUDAD: Florencia - Caqueta.	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	
UBICACIÓN: Sala de audiencia Civil # 9	
E-MAIL:	

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: Y5CA024S	MODELO CONDENSADOR: Y5A024S1A1
SERIAL EVAPORADOR: 109412	SERIAL CONDENSADOR: 1101149
MARCA: York	# Inventario: 46420
CAPACIDAD: 24.000 BTU.	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ (V1 / V2) L2 ___ / ___ (V1 / V2) L3 ___ / ___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ (V1 / V2) L2 ___ / ___ (V1 / V2) L3 ___ / ___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 10.9 / ___ (COMP1 / COMP2) L2 11.0 / ___ (COMP1 / COMP2) L3 ___ / ___ (COMP1 / COMP2)

Voltaje operación	210 V
Presión de baja (PSI)	69 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11 °C
Temperatura interna o ambiente (°C)	22 °C

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

- Se realiza visita de mantenimiento a equipo de A.A.
- Equipo en buen funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 04/12/2021	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NÚMERO DE ORDEN: 20178

MPP [X] MC [X] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

Florencia

TELEFONO: 3102973841

DIRECCIÓN: Av 16 - 06 - 47

CIUDAD: Florencia - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Cordinador

UBICACIÓN: administrativo

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: FCD048UC | MODELO CONDENSADOR: N-A

SERIAL EVAPORADOR: LOH129875J | SERIAL CONDENSADOR: N-A

MARCA: Star light

CAPACIDAD: 48.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[X]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [X]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Fallá electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
   Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [X]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 12.0 ____ L2 21.9 ____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación: 208 v

Presión de baja (PSI): 65 PSI

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 12°C

Temperatura interna o ambiente (°C):

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[X]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[X]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza suministro e instalación de motor ventilador en unidad exterior, suministro de calacitor de 15 MF y se realiza mantenimiento preventivo general, equipo dejado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
motor ventilador	1
Calacitor 15 MF	1
reajuste refrigerante R22	500 g

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08-08-23	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Firma del Técnico: Yoobedo - Ing.	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: Cristian Herrera.

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NÚMERO DE ORDEN: 20179

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Florencia

TELEFONO: 3102973841

DIRECCIÓN: AV 16 06-47

CIUDAD: Florencia - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Zragada 30

UBICACIÓN: Civil Municipal

E-MAIL: 203 Equipo 1

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: CLF2610 | MODELO CONDENSADOR: CLF2610

SERIAL EVAPORADOR: 340768921 | SERIAL CONDENSADOR: 1100099

MARCA: Mirage

CAPACIDAD: 24.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT Piso	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TECNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
   Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

	V1	V2
L1	1.80	
L2		
L3		

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

	V1	V2
L1	2.	
L2		
L3		

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

	COMP1	COMP2
L1	6.0	
L2		
L3		

Voltaje operación: 208v

Presión de baja (PSI): 135 PSI

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 9°C

Temperatura interna o ambiente (°C):

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[✓]
4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[✓]
5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[✓]
6. Reparación	[ ]	[✓]
7. Requiere Repuestos	[ ]	[✓]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo general, equipo a funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08-08-23	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Firma del Técnico: Oscar Bonilla - Tecnico	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: Secretario

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NÚMERO DE ORDEN: 20180

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE:	Rama Judicial Florencia
TELEFONO:	3102973841
DIRECCIÓN:	Av 16 06-47
CIUDAD:	Florencia - caqueta
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	Grado 30
UBICACIÓN:	Civil municipal
E-MAIL:	203 Equipo2

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	SJ12CD
MODELO CONDENSADOR:	SUCD
SERIAL EVAPORADOR:	N-A
SERIAL CONDENSADOR:	209TANC
MARCA:	LG
	12-0000 63171
CAPACIDAD:	12.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT R22	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TECNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [✓]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

	V1	V2	V1	V2	V1	V2
L1	1.1		L2 /		L3 /	

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

	V1	V2	V1	V2	V1	V2
L1	1.40		L2 /		L3 /	

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
L1	4.0		L2 /		L3 /	

Voltaje operación	211 V
Presión de baja (PSI)	65 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°C
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[✓]	6. Reparación	[✓]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[✓]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[✓]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TECNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo general, se realiza recargue de refrigerante R22 ,equipo en normal funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08-08-23	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio: Secretario
Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NÚMERO DE ORDEN: 20181

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Florencia

TELEFONO: 3102973841

DIRECCIÓN: Av 16 06-47

CIUDAD: Florencia - Caquetá

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Cuarto de servicios

UBICACIÓN: Juzgados para juzgados penales

E-MAIL: municipales del circuito 209

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 4MW24524A	MODELO CONDENSADOR: 4MY24524
SERIAL EVAPORADOR: 6372996225	SERIAL CONDENSADOR: 6094223
MARCA: Trane	
CAPACIDAD: 24.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación: 212 V

Presión de baja (PSI): 120 PSI

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 10 °C

Temperatura interna o ambiente (°C):

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo general. equipo en funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09-08-23

Hora Inicio del servicio:

Hora fin del servicio:

Firma del Técnico: Jaobando - Ivan L.

Revisado Por Jefe:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NÚMERO DE ORDEN: 20182

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Florencia

TELEFONO: 3102977 3841

DIRECCIÓN: AV 16 06-47

CIUDAD: Florencia - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Centro de servicios

UBICACIÓN: Juzgados para juzgados locales

E-MAIL: mcastellos del circulo 209

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: CLF12CQ | MODELO CONDENSADOR: CLF12CQ

SERIAL EVAPORADOR: 340761557O | SERIAL CONDENSADOR: 340761537O

MARCA: Mirage

CAPACIDAD: 12.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TECNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.7 / ____ L2 4.2 / ____ L3 ____ / ____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación: 207 V

Presión de baja (PSI): 130 Psi

Presión de alta (PSI): ____

Temperatura de suministro de Aire (°C): 11°C

Temperatura interna o ambiente (°C): ____

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo general y lavado en funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09 - 08 - 23

Hora Inicio del servicio:

Hora fin del servicio:

Firma del Técnico: Jaoberdo - Ivan

Revisado Por Jefe:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NÚMERO DE ORDEN: 20183

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Florencia

TELEFONO: 310 2978841

DIRECCIÓN: Av 16 06-47

CIUDAD: Florencia - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Cuarto de servicios

UBICACIÓN: Juzgados para Juzgados Penales

E-MAIL: mercadeo.sdcivil@cendoj.ramajudicial.gov.co

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM122C7 | MODELO CONDENSADOR: VM122C7

SERIAL EVAPORADOR: 707TAAC42 | SERIAL CONDENSADOR: 707TAA4A2

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.2 /____ L2 4.1 /____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación: 209 V

Presión de baja (PSI): 135 PSI

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 9°C

Temperatura interna o ambiente (°C):

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo general, equipo en funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09-08-23	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Firma del Técnico: Jaggoberdo - Ken.	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NÚMERO DE ORDEN: 20185

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Florencia

TELEFONO: 310 2973841

DIRECCIÓN: Av 16 06-47

CIUDAD: Florencia - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2°

UBICACIÓN: Red Municipal

E-MAIL: 207 Eq 1

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM092C3 | MODELO CONDENSADOR: VM092G

SERIAL EVAPORADOR: 707TAN5B | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 9.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 3.6/____ L2 3.2/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación: 208V

Presión de baja (PSI): 130 PSI

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 8 °C

Temperatura interna o ambiente (°C):

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo general, aplicando tratamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09-08-23

Hora Inicio del servicio:

Hora fin del servicio:

Firma del Técnico: Nagoberto Ivan

Revisado Por Jefe:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NÚMERO DE ORDEN: 20184

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Florencia

TELEFONO: 3102973841

DIRECCIÓN: Av 16 06-47

CIUDAD: Florencia - caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Urbano 2°

UBICACIÓN: Penal municipal

E-MAIL: 207 Ed

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: CIF 12 I Q	MODELO CONDENSADOR: CIF 12 I Q
SERIAL EVAPORADOR: 340838131	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Mirage M. 46543	
CAPACIDAD: 12.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TECNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4,3/____ L2 4,0/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación: 206 V
Presión de baja (PSI): 120 PSI
Presión de alta (PSI):
Temperatura de suministro de Aire (°C): 11° C
Temperatura interna o ambiente (°C):

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[✓]	6. Reparación	[ ]	[✓]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[✓]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[✓]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[✓]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo general, equipo en funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09-08-23	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Firma del Técnico: Jaqueline Lara P.	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NÚMERO DE ORDEN: 20171

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Florencia

TELEFONO: 3102973841

DIRECCIÓN: AV 16 06-47

CIUDAD: Florencia - caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Duodecimo 3°

UBICACIÓN: Penal municipal

E-MAIL: 206 Eq1

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM18207	MODELO CONDENSADOR: VM18207
SERIAL EVAPORADOR: 911TA4KC6	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 18.000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
/		/		/	

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
/		/		/	

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
6.4 /		6.2 /		/	

Voltaje operación	209v
Presión de baja (PSI)	135 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	9.2 °C
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[X]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo aire acd, equipo en funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09.08.23	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio: 6:68 PM
Firma del Técnico: Vasconcelo - Ica P.	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NÚMERO DE ORDEN: 20172

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Florencia

TELEFONO: 3102973841

DIRECCIÓN: AV 16 06 -47

CIUDAD: Florencia - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 3°

UBICACIÓN: Penal municipal

E-MAIL: 206 fgz

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM182C7	MODELO CONDENSADOR: VH182C7
SERIAL EVAPORADOR: 801TAYUG	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG LNV	12-0000000108996
CAPACIDAD: 18.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TECNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 5.7 /____ L2 6.0/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación	208 V
Presión de baja (PSI)	130 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°C
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[✓]	6. Reparación	[ ]	[✓]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[✓]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[✓]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[✓]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO

Se realiza mantenimiento preventivo general, equipo en funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09-08-23

Vagabundo - Ivan P.

Firma del Técnico:

Hora Inicio del servicio:

Revisado Por Jefe:

Hora fin del servicio:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NÚMERO DE ORDEN: 20174

MPP [X] MC [ ] OTRO [X]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Puerto Rico - Caqueta

TELEFONO: 315 593 7636

DIRECCIÓN: Cr 7 # 6-24

CIUDAD: Puerto Rico - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Grado 20

UBICACIÓN: Promiscuo del Circuito

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MSABF-36HRF | MODELO CONDENSADOR: MSABF-36H

SERIAL EVAPORADOR: 341C27823 | SERIAL CONDENSADOR: —u—

MARCA: Midea

CAPACIDAD: 36.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 8.7/____ L2 9.0/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación: 208 V

Presión de baja (PSI): 130 PSI

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 9° C

Temperatura interna o ambiente (°C):

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[X]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[X]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo e instalacion de aire acondicionado
Se instala bomba condensado suministrada por la rama judicial

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Cable alimentacion 3 X 12	8 mts
kit tuberia cobre, aislamiento y comunicación 3/8 x 5/8	5 mts
manguera de cristal para bomba condensado	6 mts

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 14-08-23

Hora Inicio del servicio:

Hora fin del servicio:

Waldberto - Ing.
Firma del Técnico:

Revisado Por Jefe:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NÚMERO DE ORDEN: 20175

MPP [X] MC [ ] OTRO [X]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Puerto Rico - Caqueta

TELEFONO: 315 593 7636

DIRECCIÓN: C. 7 # 6-24

CIUDAD: Puerto Rico - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de

UBICACIÓN: Audiencia

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: US122CFUV0 | MODELO CONDENSADOR: US122CFUV0

SERIAL EVAPORADOR: 001TAPE676 | SERIAL CONDENSADOR: 011TAPEFT3

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [/]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 3.8 /____ L2 3.9 /____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación	207 V
Presión de baja (PSI)	135 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10 °C
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[/]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[/]	6. Reparación	[ ]	[/]
2. Montaje / Desmontaje	[/]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[/]	7. Requiere Repuestos	[/]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo e instalacion de aire acondicionado
Se instala bomba de condensado suministrada por la rama judicial
*Soporte condensadora, *Canaleta 50cm * Curva Plana 1

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Kit tuberia cobre, aislamiento y comunicacion	7 mts
Cable alimentacion 3 X 12	6 mts
Manguera de cristal para bomba condensado	8 mts

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 14-08-23	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Wadberto Lon P.		William Fernando Sabogal
Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NÚMERO DE ORDEN: 20176

MPP [X] MC [ ] OTRO [X]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Puerto Rico - Caqueta

TELEFONO: 315 893 7636

DIRECCIÓN: Cr 7 # 6-24

CIUDAD: Puerto Rico - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2°

UBICACIÓN: Promiscuo del Circuito

E-MAIL: Despacho

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM 182CT U55	MODELO CONDENSADOR: VM 187 U55
SERIAL EVAPORADOR: 011TAUCA23	SERIAL CONDENSADOR: 011TAUMEJ
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 18.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7.5 / ____ L2 7.2 / ____ L3 ____ / ____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación	209 V
Presión de baja (PSI)	130 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	9°C
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[X]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[X]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO

Se realiza mantenimiento preventivo e instalacion de aire acondicionado * canaleta 90 cm * Cinta plana 1 *

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Kit tubería cobre, aislamiento y comunicación 1/4 1/2	14 mts
Cable alimentacion 3 X 12	20 mts
Sodorte Para condensadora	1 par

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 14-08-23

Hora Inicio del servicio: 4:10 PM

Hora fin del servicio:

Roberto - Ivan P.
Firma del Técnico:

Revisado Por Jefe:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DESAJ- CAQUETA

CARRERA 16 No. 34 - 22 TELEFAX: 8636231 NIT: 900196409 - 4
NEIVA HUILA

RELACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONTRATO No. 12-SER011 DE 2023

FECHA	ORDEN DE TRABAJO No.	ZONA DE CLIMATIZACIÓN	EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU	MUNICIPIO	DETALLE	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2/08/2023	20153	JUZGADO CIVIL 2° MUNICIPAL	MINISPLIT	MIDEA	12,000	FLORENCIA	SUMINISTRO Y PROGRAMACION DE CONTROL REMOTO UNIVERSAL MINI SPLIT - ITEM 50	1	UNIDAD	$ 99,345	$ 99,345
2/08/2023	20152	JUZGADO 3° PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO ITINERANTE	MINISPLIT	YORK	12,000	FLORENCIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 35 MFD - ITEM 45	1	UNIDAD	$ 66,694	$ 66,694
8/08/2023	20178	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	CENTRAL	STARLIGTH	48,000	FLORENCIA	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA CONDENSADOR DE 48000BTU INVERTER- ITEM 36	1	UNIDAD	$ 724,796	$ 724,796
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITORES 15 MFD- ITEM 42	1	UNIDAD	$ 54,712	$ 54,712
							REFRIGERANTE FREÓN 22 - ITEM122	1	LB	$ 131,071	$ 131,071
8/08/2023	20180	JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL OF- 203 EQ2	MINISPLIT	LG	12,000	FLORENCIA	REFRIGERANTE FREÓN 22 - ITEM122	1	LB	$ 131,071	$ 131,071
14/08/2023	20174	JUZGADO 2 PROMISCUO DEL CIRCUITO	MINISPLIT	MIDEA	36,000	PUERTO RICO	INSTALACION BASICA EQUIPO MINISPLIT DE 24000 Y 36000 BTU - ITEM 3	1	UNIDAD	$ 1,059,741	$ 1,059,741
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA- ITEM93	5	ML	$ 53,461	$ 267,305
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX- ITEM 8	5	ML	$ 13,633	$ 68,165
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12- ITEM79	8	ML	$ 14,818	$ 118,544
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA PLASTICA PARA DRENAJE- ITEM 98	6	ML	$ 12,716	$ 76,296
14/08/2023	20175	SALA AUDIENCIA	MINISPLIT	LG	12,000	PUERTO RICO	INSTALACION BASICA EQUIPO MINISPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (MANO DE OBRA) - ITEM2	1	UNIDAD	$ 854,018	$ 854,018
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/2 PULGADA	7	ML	$ 34,950	$ 244,650
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX- ITEM 8	7	ML	$ 13,633	$ 95,431
							SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METALICO EN PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 9000 A 18000 BTU- ITEM 100	1	UNIDAD	$ 76,819	$ 76,819
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45 - ITEM 89	0.5	ML	$ 28,859	$ 14,430
							CURVA PLANA 100*X45- ADICIONAL	1	UNIDAD	41,853	$ 41,853

							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12- ITEM79	6	ML	$ 14,818	$ 88,908
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MAGUERA PLASTICA PARA DRENAJE- ITEM 98	8	ML	$ 12,716	$ 101,728
14/08/2023	20176	JUZGADO 2 PROMISCUO DEL CIRCUITO- DESPACHO	MINISPLIT	LG	18,000	PUERTO RICO	INSTALACION BASICA EQUIPO MINISPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU - ITEM 2	1	UNIDAD	$ 854,018	$ 854,018
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12- ITEM79	20	ML	$ 14,818	$ 296,360
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/2 PULGADA	14	ML	$ 34,950	$ 489,300
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX- ITEM 8	14	ML	$ 13,633	$ 190,862
							SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METALICO EN PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 9000 A 18000 BTU- ITEM 100	1	UNIDAD	$ 76,819	$ 76,819
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45 - ITEM 89	0.5	ML	$ 28,859	$ 14,430
							CURVA PLANA 100*X45- ADICIONAL	1	UNIDAD	41,853	$ 41,853
14/08/2023	20177	JUZGADO 3 PROMISCUO DEL CIRCUITO	MINISPLIT	LG	24,000	PUERTO RICO	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO TIPO TANQUE- ITEM 72	1	UNIDAD	454,914	$ 454,914
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA- ITEM93	11	ML	$ 53,461	$ 588,071
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX- ITEM 8	11	ML	$ 13,633	$ 149,963
							INSTALACION BASICA EQUIPO MINISPLIT DE 24000 Y 36000 BTU (MANO DE OBRA)	1	UNIDAD	$ 1,059,741	$ 1,059,741
							SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METALICO EN PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 24000 BTU- ITEM 101	1	UNIDAD	$ 90,787	$ 90,787
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLASTICA 100 X 45 - ITEM 89	0.5	ML	$ 28,859	$ 14,430
							CURVA PLANA 100*X45- ADICIONAL	1	UNIDAD	41,853	$ 41,853
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MAGUERA PLASTICA PARA DRENAJE- ITEM 98	13	ML	$ 12,716	$ 165,308
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12- ITEM79	13	ML	$ 14,818	$ 192,634
14/08/2023	20185	JUZGADO 3 PROMISCUO DEL CIRCULO - DESPACHO	MINISPLIT	LG	12,000	PUERTO RICO	INSTALACION BASICA EQUIPO MINISPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (MANO DE OBRA) - ITEM2	1	UNIDAD	$ 854,018	$ 854,018
							SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE METALICO EN PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 9000 A 18000 BTU- ITEM 100	1	UNIDAD	$ 76,819	$ 76,819
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12- ITEM79	8	ML	$ 14,818	$ 118,544
SUB-TOTAL											**$ 10,086,309**
IVA 19%											**$ 1,916,397**
TOTAL RUTINA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO											**$ 12,002,696**

servitedh S.A.S.

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 20153

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV. 16 # 06 - 47

CIUDAD: Florencia Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN:

UBICACIÓN: Juzgado Civil 2do municipal Eqz

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MSABB-12C | MODELO CONDENSADOR: MSABD-12R

SERIAL EVAPORADOR: 341B2967 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Midea

CAPACIDAD: 12.000 Btu.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACION TECNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
6,1		6,4			

Voltaje operación	210v
Presión de baja (PSI)	125psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11 °C
Temperatura Interna o ambiente (°C)	23°C

RESULTADOS DE LA INTERVENCION

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TECNICO:

* Se Realiza mtto a equipo de A.A.
* Equipo queda en buen funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
* Se suministra control remoto Universal para el A.A.	1.

RECEPCION DEL TRABAJO

Fecha: 02/08/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Dagoberto Hernandez Mauricio Ardila. Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	Derly Yulieth Diaz 1080364836 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NÚMERO DE ORDEN: 20152

PPM [X] MC [X] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: AV 16 # 06-47

CIUDAD: Florencia - Caqueta.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 3ro

UBICACIÓN: Penal del circuito

E-MAIL: Especializado itinerante.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	YJEA12FS	MODELO CONDENSADOR:	YJEA12FSADA
SERIAL EVAPORADOR:	585201609	SERIAL CONDENSADOR:	N.A.
MARCA:	York		
CAPACIDAD:	12.000 Btu.		

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [X]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [X]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
/	/	/	/	/	/

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
/	/	/	/	/	/

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
5,5 /		5,8 /		/	

Voltaje operación	210v
Presión de baja (PSI)	65 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°C
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°C

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

* Se Realiza mtto preventivo a Equipo de A.A.
* Equipo queda en buen funcionamiento.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
* Cambio de cap. de 35 mf.	1

RECEPCION DEL TRABAJO

Fecha: 02/08/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Roberto Hernandez Mauricio Ardila		Ivan Agus Cardona 1075 248 253
Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 20178

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Florencia

TELEFONO: 3102913841

DIRECCIÓN: Av. 16 - 06 - 47

CIUDAD: Florencia - Caquetá

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Cordinador

UBICACIÓN: administrativo

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: FCD048VC | MODELO CONDENSADOR: N-A

SERIAL EVAPORADOR: 104298753 | SERIAL CONDENSADOR: N-A

MARCA: Star Light

CAPACIDAD: 48.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[X]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [X]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [X]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 12.0 (COMP1) ____ (COMP2) L2 21.9 (COMP1) ____ (COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Voltaje operación	208 V
Presión de baja (PSI)	65 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	12°C
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[X]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[X]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TECNICO

Se realiza suministro e instalación de motor ventilador en unidad exterior, suministro de capacitor de 15 MF y se realiza mantenimiento preventivo general, aseo drenado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
motor ventilador	1
Capacitor 15 MF	1
recarga refrigerante R22	500 g

RECEPCION DEL TRABAJO

Fecha: 08-08-23

Hora Inicio del servicio:

Hora fin del servicio:

Recibido - Ing.

Firma del Técnico:

Revisado Por Jefe:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. — SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 316 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NÚMERO DE ORDEN: 20180

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Florencia

TELEFONO: 3102973841

DIRECCIÓN: Av 16 06-47

CIUDAD: Florencia - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Grado 30

UBICACIÓN: Civil municipal

E-MAIL: 203

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 5J12CO — MODELO CONDENSADOR: 5U12CO

SERIAL EVAPORADOR: N-A — SERIAL CONDENSADOR: 209TAWQ

MARCA: LG 12-00006371

CAPACIDAD: 12000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TECNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [X]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 1.1 V1 / V2 — L2 / V1 / V2 — L3 / V1 / V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 1.40 V1 / V2 — L2 / V1 / V2 — L3 / V1 / V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.0 COMP1 / COMP2 — L2 / COMP1 / COMP2 — L3 / COMP1 / COMP2

Voltaje operación	211 V
Presión de baja (PSI)	65 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°C
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCION

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[X]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[X]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[X]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TECNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo general se realiza lavado de ventilador se verifica funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCION DEL TRABAJO

Fecha: 08-08-23	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio: Secretaria
Sabado - Local		
Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 20174

PPP [X] MC [ ] OTRO [X]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Puerto Rico - Caqueta

TELEFONO: 315 593 7636

DIRECCIÓN: Cr 7 # 6-24

CIUDAD: Puerto Rico - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Grado 20

UBICACIÓN: Comisaria del Circuito Equipo 1

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MSABF-36HRF — MODELO CONDENSADOR: MSABF-36H

SERIAL EVAPORADOR: 341C29823 — SERIAL CONDENSADOR: —u—

MARCA: Midea

CAPACIDAD: 36.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACION TECNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 / V2) L2 ____/____ (V1 / V2) L3 ____/____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 8.7 / ____ (COMP1 / COMP2) L2 9.0 / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____/____ (COMP1 / COMP2)

Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	130 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	9°C
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCION

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[X]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[X]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TECNICO

Se realiza mantenimiento preventivo e instalacion de aire acondicionado
Se instala bomba condensado suministrada por la rama judicial

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS

	CANTIDAD
Cable alimentacion 3 x 12	8 mts
Kit tuberia cobre, aglomerado y comunicación 3/8 x 5/8	5 mts Suministrado por la rama
Manguera de cristal para bomba condensado	6 mts

RECEPCION DEL TRABAJO

Fecha: 14-08-23	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Roberto Hdl.		
Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NÚMERO DE ORDEN: 20175

MPP [X] MC [ ] OTRO [X]

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Rocío Rico - Caqueta

TELEFONO: 315 593 7636

DIRECCIÓN: Cr 7 # 6-24

CIUDAD: Rocío Rico - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de

UBICACIÓN: Audiencia

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VS122CFV0	MODELO CONDENSADOR: UL122CFV0
SERIAL EVAPORADOR: 001TAPE676	SERIAL CONDENSADOR: 011TAPE6T3
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TECNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 3.8 / ____ L2 3.9 / ____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación	207 V
Presión de baja (PSI)	135 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10 °C
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCION

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[X]	6. Reparación	[ ]	[X]
2. Montaje / Desmontaje	[X]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[X]	7. Requiere Repuestos	[X]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TECNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo e instalacion de aire acondicionado
Se instala bomba de condensado suministrada por la rama judicial
*Soporte condensadora *Canaleta 50cm * cinta flama 1

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Kit tubería cobre, aislamiento y conexiones	7 mts ▶ suministrado por la rama
Cable alimentacion 3 X 12	6 mts
Manguera de cristal para bomba condensado	8 mts

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 14-08-23	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: William Fernando Sabogal

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Codigo: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 20176

MPP [X] MC [ ] OTRO [X]

NOMBRE DEL CLIENTE: Roma Avicola Puerto Rico - Caqueta

TELEFONO: 315 893 7636

DIRECCIÓN: Cr 7 # 6-24

CIUDAD: Puerto Rico - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Zocalo 2°

UBICACIÓN: Comisario del Circulo

E-MAIL: Desacho Equipo 2

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM 18CH U55 | MODELO CONDENSADOR: VM 18C7 U55

SERIAL EVAPORADOR: 011TAUCA23 | SERIAL CONDENSADOR: 011TAUME3

MARCA: LG

CAPACIDAD: 18.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACION TECNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7.5 / ____ (COMP1 / COMP2) L2 7.2 / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Voltaje operación: 209 V

Presión de baja (PSI): 130 PSI

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 9°C

Temperatura interna o ambiente (°C):

RESULTADOS DE LA INTERVENCION

	SI	NO
1. Equipo en buen estado	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]
4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]
5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]
6. Reparación	[ ]	[ ]
7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TECNICO

Se realiza mantenimiento preventivo e instalacion de aire acondicionado * Canaleta 90 cm * Cinta Flex 1 *

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS

	CANTIDAD
Kit tubería cobre, aislamiento y comunicación 1/4 1/2	14 mts (Suministrado por la rama)
Cable alimentacion 3 x 12	20 mts
Soporte para condensadora	1 par

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 14-08-23

Hora Inicio del servicio:

Hora fin del servicio:

Roberto - Ivan P.
Firma del Técnico:

Revisado Por Jefe:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 20177

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Puerto Rico -Caqueta

TELEFONO: 315 893 7636

DIRECCIÓN: Cr 7 # 6-24

CIUDAD: Puerto Rico -Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 3°

UBICACIÓN: Promiscua del Circuito Equipo 1

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: V52C7NKC | MODELO CONDENSADOR: V52C7

SERIAL EVAPORADOR: 212TAXTADI | SERIAL CONDENSADOR: 212TAFDA2

MARCA: LG INV 12-000000113039

CAPACIDAD: 24.000 B.U

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACION TECNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7.6 / ____ (COMP1 / COMP2) L2 7.0 / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Voltaje operación	211 v
Presión de baja (PSI)	135 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10 °C
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐
2. Montaje / Desmontaje	☒	☐
4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐
5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐
6. Reparación	☐	☒
7. Requiere Repuestos	☒	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO

Se realiza instalacion de ave acondicionado, se suministra bomba de condensado por el proveedor * soporte condensadora * canaleta 50 cm * Cerca Plana

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
1/4 tuberia cobre, aislamiento y comunicación	11 mts suministrado por la Rama
Cable alimentacion 3 X12	13 mts
manguera de cristal para bomba condensado	13 mts

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 14-08-23	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Firma del Técnico: Leodanto - Ivan P.	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 003
Fecha: 26-11-2021

NUMERO DE ORDEN: 20186

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Puerto Rico - Caqueta

TELEFONO: 315 893 7636

DIRECCIÓN: Cr 7 # 6 -24

CIUDAD: Puerto Rico - Caqueta

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Grado 30

UBICACIÓN: Pronuncio de Circuito

E-MAIL: Despacho Equipo 2

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VS122CTV0	MODELO CONDENSADOR: VS122CGV0
SERIAL EVAPORADOR: 211TAHUG16	SERIAL CONDENSADOR: 212TAFZD3
MARCA: LG INV	12-000000 113026
CAPACIDAD:	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.7/____ L2 4.0/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Voltaje operación: 206v
Presión de baja (PSI): 135 PSI
Presión de alta (PSI):
Temperatura de suministro de Aire (°C): 9°C
Temperatura interna o ambiente (°C):

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☒	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☒	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza instalacion de aire acondicionado, equipo a normal funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Soporte condensadora	1 par
Cable alimentacion 3 X 12	8 mts

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 14-08-23	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Firma del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: Nubia Acuedo