



ANEXO TÉCNICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS PINTA RAYAS DE LA DIRECCIÓN DE INSTALACIONES AÉREAS

DESCRIPCIÓN:

1. SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, DEL EQUIPO PINTA RAYAS VIAL LINELAZER IV 5900 DE GRACO.
2. SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, DEL EQUIPO PINTA RAYAS VIAL POWRLINER 6900 XLT DE SPEEFLO

Ficha Técnica de los equipos que requieren mantenimiento.



Denominación:

1. EQUIPO PINTA RAYAS VIAL LINELAZER IV 5900 DE GRACO.
2. EQUIPO PINTA RAYAS VIAL POWRLINER 6900 XLT DE SPEEFLO

Denominación técnica de los equipos:

Equipo pinta rayas vial.

Descripción del Equipo:

Equipo de pintura portátil accionado por motor a gasolina montado sobre un chasis portátil con tres ruedas, así mismo cuenta con, 2 pistolas, 4 boquillas, 1 depósito de micro esferas, 2 dispensadores de micro esferas 2 deflectores de viento y guía larga de puntos.

Servicio:

El servicio requerido para los equipos pinta rayas, implica la realización del servicio técnico de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los equipos mencionados, así mismo incluye el suministro e instalación de partes y repuestos.

El oferente deberá realizar un diagnostico general del estado de los equipos mencionados y realizar el ajuste o cambio de partes deterioradas de los respectivos sistemas como lo son: bomba, pistón, pistola, bypass, filtros, boquilla, porta boquillas y manguera; razón por la cual deberá tener en cuenta los siguientes ítems:



DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO EQUIPO PINTA RAYAS LINELAZER IV 5900 DE GRACO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Mantenimiento preventivo del equipo pintura rayas vial LINELAZER IV 5900 de GRACO, consiste en ejecutar la limpieza, ajuste y balance		
Mantenimiento correctivo del equipo pintura rayas vial LINELAZER IV 5900 de GRACO, consiste en ejecutar suministro y puesta en servicio de: 1 kit de reparación bomba 1 pistón rod 2 kit reparación pistolas 1 bypass 1 kit de filtros 2 guarda(porta boquillas) 4 boquillas y sellos SC-6, 1 manguera de 3/8 X 50F de 3300psi	UN	1

DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO EQUIPO PINTA RAYAS POWERLINER 6900 XLT de SPEEFLO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Mantenimiento preventivo del equipo pintura rayas vial POWERLINER 6900 XLT de SPEEFLO, consiste en ejecutar la limpieza, ajuste y balance		
Mantenimiento correctivo del equipo pintura rayas vial POWERLINER 6900 XLT de SPEEFLO, consiste en ejecutar suministro y puesta en servicio de: 1 kit de reparación bomba 1 kit reparación pistolas 1 bypass 1 kit de filtros 2 guarda(porta boquillas) 4 boquillas y sellos SC-6.	UN	1

El proponente debe tener presente que los precios del mercado podrán variar en cualquier proporción durante el desarrollo del mantenimiento y esto no generará ningún cambio en el precio total establecido inicialmente en el contrato.

Por lo tanto el contratista deberá asumir todos los riesgos que se deriven de tal hecho, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que surjan del contrato, circunstancia que acepta expresamente con la presentación de la oferta. **EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA** - no aceptará ningún reclamo proveniente de estas circunstancias y no será causal para alegar posteriormente un desequilibrio económico del contrato.

El contratista previa coordinación con el supervisor del contrato, deberá entregar durante el transcurso del desarrollo del contrato un informe escrito, en el cual se describirán detalladamente las actividades de mantenimiento efectuadas para cada una de las máquinas, así mismo deberá contener registro fotográfico de las actividades realizadas. El mencionado informe deberá ser firmado por el personal técnico que efectúa el mantenimiento y por el representante legal del contratista.

Firma Representante Legal del Proponente

Nombre:

Documento Identidad:

