ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIO AL CLIENTE ACTA PARA VISITAS DE INSPECCIÓN, OBSERVACIÓN O RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	PSI-SAC-FR-01 Estado Vigente Versión 2

Radicación							Fecha	05/04/2022	
Usuario							C.C.		
Teléfono		Dirección					Barrio		
Dirección donde se practica la visita		I.E. LA PALMA SEDE A - ANTONIO JOSÉ DE SUCRE					Barrio		
Ficha Catastral							Teléfono		
Equipo asignado al funcionario		Cámara		GPS		Video		Vehículo	
Atendió la visita	GLORIA INÉS RIVEROS			C.C	30.287.819		Teléfono	3117641822	

ORIGEN Y/O MOTIVO DE LA VISITA

REALIZAR RECORRIDO POR TODA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PALMA SEDE A PARA REALIZAR DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA OBSERVANDO LAS NECESIDADES DE LA IE.

TOMAR MEDIDAS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO.

LEGISLACIÓN A APLICAR

INFORMACION, HALLAZGOS Y/U OBSERVACIONES DE LA VISITA

SE REALIZA EL RECORRIDO POR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, SE LEVANTA DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA.

ES NECESARIO HACER RECORRIDO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A CANALES Y BAJANTES Y A REVESTIMIENTOS EXTERIORES: PINTURA Y REVOQUES.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA: SÍ ___ NO ___

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES
SE CONCLUYE QUE ES NECESARIO RECORRIDO DE CUBIERTAS, MANTENIMIENTO EN LAS CANALES Y LAS BAJANTES. INTERVENIR LOS REVESTIMIENTOS EXTERIORES CON REVOQUE Y PINTURA. EL YELUARASO EXTERIOR PRESENTA HUMEDADES EN ALGUNAS LÁMINAS.

FIRMA: María Fernanda.	FIRMA USUARIO: Gloria Inés Riveros
NOMBRE: MARÍA FERNANDA IDÁRRAGA ZULUAGA	NOMBRE: Gloria Inés Riveros
CARGO: CONTRATISTA	C.C: 30.287-819 M/les.
DEPENDENCIA: PLANEACIÓN	
SECRETARIA: EDUCACIÓN	

ALCALDÍA DE MANIZALES		
	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIO AL CLIENTE ACTA PARA VISITAS DE INSPECCIÓN, OBSERVACIÓN E INFORMACIÓN	PSI-SAC-FR-01 Estado Vigente Versión 2

DÍA: _____ MES: _____ AÑO: _____ HORA: _____

FIRMA:	Origen o motivo visita:	Conclusión visita:
NOMBRE:		
CARGO:		
DEPENDENCIA:		
SECRETARIA:		

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - MUNICIPIO DE MANIZALES
DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES
FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN CAMPO

D D M M A A A A
0 5 0 4 2 0 2 2

Funcionario entrevistado: GLORIA INÉS RIVEROS

Cargo: DOCENTE - Gloria Inés Riveros

Diligenciado por: ARQ. MARÍA FERNANDA IDÁRRAGA
ARQ. MARÍA CAMILA GÓMEZ
INC. GABRIEL GARCÍA.

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA SEDE

Código DANE:

Ficha Catastral:

Nombre Institución Educativa: LA PALMA SEDE A - ANTONIO JOSÉ DE SUCRE

Nombre Sede:

Teléfonos: Correo Electrónico:

Nombre Rector: JAIRO RODOLFO CC: 10.230.675 Firma:

1. INFORMACION GENERAL DEL ESTADO DE LAS ZONAS EXTERIORES DE LA INSTITUCION

ZONAS EXTERIORES		OBSERVACIONES
Descripción general		
Estado general de las zonas exteriores ☐ Muy Buena ☒ Buena ☐ Regular ☐ Mala ☐ Muy mala		
Estado zonas exteriores duras ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo	Cantidad zonas exteriores duras ☒ Suficiente ☐ Apenas suficiente ☐ Insuficiente	
Estado zonas exteriores verdes ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo	Cantidad zonas exteriores verdes ☐ Suficiente ☒ Apenas suficiente ☐ Insuficiente	
Estado mobiliario urbano ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo	Cantidad mobiliario urbano ☐ Suficiente ☐ Apenas suficiente ☒ Insuficiente	
Estado juegos infantiles ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo	Cantidad juegos infantiles ☐ Suficiente ☐ Apenas suficiente ☒ Insuficiente	
Estado escenarios deportivas ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo	Cantidad escenarios deportivas ☐ Suficiente ☒ Apenas suficiente ☐ Insuficiente	
Estado de los parqueaderos ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo	Cantidad de parqueaderos ☒ Suficiente ☐ Apenas suficiente ☐ Insuficiente	
Estado de los cerramientos ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo		

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LAS EDIFICACIONES

No. de bloques de la Institución Educativa: 2

INFORMACIÓN EDIFICIO	OBSERVACIONES
Descripción general bloque: A	DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO PRESENTA HUMEDAD AL IGUAL QUE EL DEPOSITO DE FACHADAS EXTERIORES
Estado general de la construcción ☐ Muy Buena ☐ Mala ☒ Buena ☐ Muy mala ☐ Regular	
Sistema estructural ☐ Muros de piedra, adobe, tapia ☐ Paredes de guadua o bahareque ☒ Muros de carga de ladrillo o bloque de arcilla cocida o cemento ☐ Pórticos de concreto, madera o metal ☐ Láminas prefabricados de asbesto, madera, metal, etc. ☐ Estructura temporal perecedera	
Estado de la cubierta ☐ Bueno ☐ Malo ☒ Regular	
Material de la cubierta ☐ Cubierta en material vegetal ☐ Teja de barro o cemento ☒ Teja de fibrocemento ☐ Teja en lámina metálica ☐ Cubierta concreto ☐ Otro tipo de material de cubierta ☐ No tiene cubierta	
Estado de las canales ☐ Bueno ☐ Malo ☒ Regular	
Material de las canales ☐ Concreto ☒ Metálicas ☐ Otro	SE REQUIERE MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES. CANALES PRESENTAN OXIDACIÓN Y MALEZA
Estado de las bajantes ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo **Estado de la tubería hidrosanitaria** ☐ Bueno ☐ Concreto ☐ Regular ☐ PVC ☐ Malo ☐ Otra	
Estado de los revestimientos Revoque: ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo Pintura Exterior: ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo	REQUIERE MANTENIMIENTO DE REVOQUE Y PINTURA EN PAREDES EXTERIORES
Estado de las cirulaciones exteriores Andenes y bordillos: Escaleras: Otro: Cuál? ☐ Bueno ☐ Bueno ☐ Bueno ____ ☐ Regular ☐ Regular ☐ Regular ☐ Malo ☐ Malo ☐ Malo	
Accesibilidad para movilidad reducida Rampas: Otro: Cuál? ☐ Bueno ☐ Bueno ____ ☐ Regular ☐ Regular ☐ Malo ☐ Malo	

4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL ÁREA

Bloque [A] Piso [1] LA PALMA SEDE A

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: AULA 2 | L: 6,03 | A: 5,23 | H: | Área: 31,53 m2

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Paredes
Ladrillo-Bloque [X] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [X]
Metal [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Puertas
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Pintura
Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

MARCO VENTANERÍA OXIDADO
FALTAN PIEZAS EN EL CIELORASO

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: COORDINACIÓN | L: 3,00 | A: 1,43 | H: | Área: 5,80m2

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Paredes
Ladrillo-Bloque [X] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [X] Cuál? PVC
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Puertas
Tipo:
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Ventanas
Tipo:
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Pintura
Tipo:
Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

MARCO VENTANERÍA OXIDADO

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: AULA 3 | L: 7,14 | A: 7,05 | H: | Área: 50,33m2

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Paredes
Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Puertas
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [ ]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Pintura
Base agua [ ] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

PUERTA PRESENTA DESCASTE POR OXIDACIÓN
MARCO VENTANERÍA OXIDADO

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL ÁREA

Bloque [A] Piso [1] LA PALMA SEDE A

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: AULA 1 | L: 6,5 | A: 6,03 | H: 3,00 | Área: 39,2m²

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Paredes
Ladrillo-Bloque [X] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [X]
Metal [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Puertas
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Pintura
Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [X] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

MARCO VENTANERÍA OXIDADO

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: BAÑO 1 | L: 6,03 | A: 2,93 | H: 3.00 | Área: 17,66m²

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Paredes
Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [X] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Puertas
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [ ]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Pintura
Base agua [ ] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

CIELORASO PRESENTA HUMEDAD

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: BAÑO 2 | L: 6,03 | A: 2,90 | H: 3.00 | Área: 14,47m²

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Paredes
Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [X] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Puertas
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Pintura
Base agua [ ] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL ÁREA

Bloque [B] Piso [1] LA PALMA SEDE A

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: SALA SISTEMAS | L: 10,35 | A: 3,30 | H: 2,88 | Área: 34,15m2

Pisos

Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Paredes

Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Cielorasos

Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [X]
Metal [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Puertas

Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Ventanas

Celosía-Calado [X] Marco metálico [ ]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Pintura

Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [X] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [X] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: RESTAURANTE - COMEDOR | L: 7,80 | A: 4,88 | H: 3,15 | Área: 38 m2

Pisos

Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Paredes

Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [X] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Cielorasos

Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [X]
Metal [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Puertas

Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Ventanas

Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Pintura

Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

PAREDES PRESENTAN FISURAS

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: RESTAURANTE - COCINA | L: 4,88 | A: 2,40 | H: 3,15 | Área: 11,71m2

Pisos

Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Paredes

Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [X] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Cielorasos

Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [X]
Metal [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Puertas

Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Ventanas

Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Pintura

Base agua [ ] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [X] Cuál? ENLUCIDA
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [X] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL ÁREA

Bloque [A] Piso [1] LA PALMA SEDE A

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: BAÑO AULA 3 | L: 1,91 | A: 1,43 | H: | Área: 2,73m2

Pisos
Concreto ☐ Madera ☐ Cerámica ☐
Tierra ☐ Otro ☐ Cuál? _____
Estado: B ☐ R ☐ M ☐

Paredes
Ladrillo-Bloque ☐ Madera ☐ Baharaque ☐
Zinc ☐ Otro ☐ Cuál? _____
Estado: B ☐ R ☐ M ☐

Cielorasos
Fibrocemento ☐ Madera ☐ Icopor ☐
Metal ☐ Otro ☐ Cuál? _____
Estado: B ☐ R ☐ M ☐

Puertas
Metálica ☐ Madera ☐ Otro ☐ Cuál? _____
Estado: B ☐ R ☐ M ☐

Ventanas
Celosía-Calado ☐ Marco metálico ☐
Marco madera ☐ Otro ☐ Cuál? _____
Estado: B ☐ R ☐ M ☐

Pintura
Base agua ☐ Epóxica ☐
Base aceite ☐ Otro ☐ Cuál? _____
Estado: B ☐ R ☐ M ☐

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☐ Apenas suficiente ☐ Insuficiente ☐

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☐ Apenas suficiente ☐ Insuficiente ☐

OBSERVACIONES

EL BAÑO NO SE ENCUENTRA EN USO.

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: | L: | A: | H: | Área:

Pisos
Concreto ☐ Madera ☐ Cerámica ☐
Tierra ☐ Otro ☐ Cuál? _____
Estado: B ☐ R ☐ M ☐

Paredes
Ladrillo-Bloque ☐ Madera ☐ Baharaque ☐
Zinc ☐ Otro ☐ Cuál? _____
Estado: B ☐ R ☐ M ☐

Cielorasos
Fibrocemento ☐ Madera ☐ Icopor ☐
Metal ☐ Otro ☐ Cuál? _____
Estado: B ☐ R ☐ M ☐

Puertas
Tipo:
Metálica ☐ Madera ☐ Otro ☐ Cuál? _____
Estado: B ☐ R ☐ M ☐

Ventanas
Tipo:
Celosía-Calado ☐ Marco metálico ☐
Marco madera ☐ Otro ☐ Cuál? _____
Estado: B ☐ R ☐ M ☐

Pintura
Tipo:
Base agua ☐ Epóxica ☐
Base aceite ☐ Otro ☐ Cuál? _____
Estado: B ☐ R ☐ M ☐

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☐ Apenas suficiente ☐ Insuficiente ☐

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☐ Apenas suficiente ☐ Insuficiente ☐

OBSERVACIONES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: | L: | A: | H: | Área:

Pisos
Concreto ☐ Madera ☐ Cerámica ☐
Tierra ☐ Otro ☐ Cuál? _____
Estado: B ☐ R ☐ M ☐

Paredes
Ladrillo-Bloque ☐ Madera ☐ Baharaque ☐
Zinc ☐ Otro ☐ Cuál? _____
Estado: B ☐ R ☐ M ☐

Cielorasos
Fibrocemento ☐ Madera ☐ Icopor ☐
Metal ☐ Otro ☐ Cuál? _____
Estado: B ☐ R ☐ M ☐

Puertas
Metálica ☐ Madera ☐ Otro ☐ Cuál? _____
Estado: B ☐ R ☐ M ☐

Ventanas
Celosía-Calado ☐ Marco metálico ☐
Marco madera ☐ Otro ☐ Cuál? _____
Estado: B ☐ R ☐ M ☐

Pintura
Base agua ☐ Epóxica ☐
Base aceite ☐ Otro ☐ Cuál? _____
Estado: B ☐ R ☐ M ☐

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☐ Apenas suficiente ☐ Insuficiente ☐

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☐ Apenas suficiente ☐ Insuficiente ☐

OBSERVACIONES

La Palma Sede A - Antonio José de Sucre

6. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL ÁREA- REDES ELÉCTRICAS

ALIMENTACIÓN PRINCIPAL

Medidor	Tablero	Ductos
B [ ] R [ ] M [ ]	B [ ] R [ ] M [ ]	B [ ] R [ ] M [ ]

Bloque [A] Piso [1] Aula [1]

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED [ ] Incadescente [ ]	Normales [X] Regulados [ ]	PVC SCH80 [ ] PVCSCH40 [ ] EMT [ ]
Otro [X] Cuál? Flores	GFCI [ ] Otro [ ] Cuál? ____	IMC [ ] Otro [ ] Cuál? ____
Estado B [ ] R [ ] M [ ]	Estado B [X] R [ ] M [ ]	Estado B [X] R [ ] M [ ]

Cableado	Observaciones
B [X] R [ ] M [ ]	Poca iluminación cuando el cielo está cubierto.

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena [ ] Regular [X] Mala [ ]

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena [ ] Regular [X] Mala [ ]

Bloque [A] Piso [1] Aula [ ] Baños

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED [X] Incadescente [ ]	Normales [ ] Regulados [ ]	PVC SCH80 [ ] PVCSCH40 [ ] EMT [ ]
Otro [ ] Cuál? ____	GFCI [ ] Otro [ ] Cuál? NO HAY	IMC [ ] Otro [ ] Cuál? ____
Estado B [ ] R [X] M [ ]	Estado B [ ] R [ ] M [ ]	Estado B [X] R [ ] M [ ]

Cableado	Observaciones
B [X] R [ ] M [ ]	Iluminación deficiente.

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena [ ] Regular [ ] Mala [X]

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena [ ] Regular [ ] Mala [ ]

Bloque [A] Piso [1] Aula [2]

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED [X] Incadescente [ ]	Normales [X] Regulados [ ]	PVC SCH80 [ ] PVCSCH40 [ ] EMT [ ]
Otro [ ] Cuál? ____	GFCI [ ] Otro [ ] Cuál? ____	IMC [ ] Otro [ ] Cuál? ____
Estado B [X] R [ ] M [ ]	Estado B [X] R [ ] M [ ]	Estado B [X] R [ ] M [ ]

Cableado	Observaciones
B [X] R [ ] M [ ]	Iluminación y tomacorrientes muy pocos para el espacio

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena [ ] Regular [X] Mala [ ]

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena [ ] Regular [X] Mala [ ]

Bloque [A] Piso [1] Aula [ ] Dirección

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED [X] Incadescente [ ]	Normales [X] Regulados [ ]	PVC SCH80 [ ] PVCSCH40 [ ] EMT [ ]
Otro [ ] Cuál? ____	GFCI [ ] Otro [ ] Cuál? ____	IMC [ ] Otro [ ] Cuál? ____
Estado B [X] R [ ] M [ ]	Estado B [X] R [ ] M [ ]	Estado B [X] R [ ] M [ ]

Cableado	Observaciones
B [X] R [ ] M [ ]	

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena [X] Regular [ ] Mala [ ]

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena [X] Regular [ ] Mala [ ]

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Bloque A Piso 1 Aula 3.

6.1 ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED [ ] Incadescente [ ] Otro [X] Cuál? Fluores	Normales [X] Regulados [ ] GFCI [ ] Otro [ ] Cuál?	PVC SCH80 [ ] PVCSCH40 [ ] EMT [ ] IMC [ ] Otro [ ] Cuál?
Estado: B [X] R [ ] M [ ]	Estado: B [X] R [ ] M [ ]	Estado: B [X] R [ ] M [ ]
Cableado	**Observaciones**	
B [X] R [ ] M [ ]		

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena [X] Regular [ ] Mala [ ]

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena [ ] Regular [X] Mala [ ]

Bloque [B] Piso [1] Aula [ ] Sala de Sistemas

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED [ ] Incadescente [ ] Otro [X] Cuál? Fluores	Normales [X] Regulados [X] GFCI [ ] Otro [ ] Cuál?	PVC SCH80 [ ] PVCSCH40 [ ] EMT [ ] IMC [ ] Otro [ ] Cuál?
Estado: B [X] R [ ] M [ ]	Estado: B [X] R [ ] M [ ]	Estado: B [X] R [ ] M [ ]
Cableado	**Observaciones**	
B [X] R [ ] M [ ]		

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena [X] Regular [ ] Mala [ ]

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena [X] Regular [ ] Mala [ ]

Bloque [B] Piso [1] Aula [ ] Comedor

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED [ ] Incadescente [ ] Otro [X] Cuál? Fluores	Normales [ ] Regulados [ ] GFCI [ ] Otro [ ] Cuál? NO HAY	PVC SCH80 [ ] PVCSCH40 [ ] EMT [ ] IMC [ ] Otro [ ] Cuál?
Estado: B [X] R [ ] M [ ]	Estado: B [X] R [ ] M [ ]	Estado: B [X] R [ ] M [ ]
Cableado	**Observaciones**	
B [X] R [ ] M [ ]	Muy poca iluminación, no tiene tomacorrientes	

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena [ ] Regular [X] Mala [ ]

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena [ ] Regular [ ] Mala [X]

Bloque [B] Piso [1] Aula [ ] Cocina

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED [ ] Incadescente [ ] Otro [X] Cuál? Fluores	Normales [X] Regulados [ ] GFCI [ ] Otro [ ] Cuál?	PVC SCH80 [ ] PVCSCH40 [ ] EMT [ ] IMC [ ] Otro [ ] Cuál?
Estado: B [X] R [ ] M [ ]	Estado: B [X] R [ ] M [ ]	Estado: B [X] R [ ] M [ ]
Cableado	**Observaciones**	
B [X] R [ ] M [ ]	Poca iluminación. Los tomacorrientes del mesón no son GFCI.	

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena [ ] Regular [X] Mala [ ]

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena [X] Regular [ ] Mala [ ]

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES