Perchera de carnaza	N/A	Botas para soldador	N/A	Guantes de carnaza	Si
Barboquejo	Si	Arnes	Si	Guantes de nitrilo G40	N/A
Gafas de seguridad	Si	Traje impermeable	N/A	Guantes de poliuretano G40	Si
Monogafas	N/A	Mangas para soldador	N/A		
Gafas para oxicorte	N/A	Mascarilla material particulado	Si		
Careta de protección facial	N/A	Mascara con filtros	N/A		
Careta para soldadar	N/A	Guantes nitrilo desechable	N/A		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____ NO____ N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____ NO____ N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI X NO Cuál(es): TSA, Trabajo en Caliente

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspeccionar area de Trabajo	Condiciones de Seguridad. locativo	Orden y aseo	N/A.	N/A.
Corte de tubería EMT	Cond.Seg: Electrico. Mecanico: caida de herramientas manuales y electricas	Precaución, insp. Preoperacional uso de EPP.	Metales	Gestor ambiental RCD
Armado de muñecos de Tubería EMT	Biomecanico: Posturas. Mecanico: manipulación de herramientas manuales/electricas	Pausas activas insp. preoperacional uso EPP.	Metales	Gestor ambiental RCD
Instalación de Tubería EMT - luminaria.	Cond.Seg: Trabajo en alturas Biomecánico: mov. repetitivo Químico: Material Particulado	uso EPP y EPCC. Pausas activas uso de mascarilla, Lentes, guantes.	Metales.	Gestor ambiental RCD
Orden y aseo del área de Trabajo.	Condiciones de Seguridad: Caidas al mismo nivel. Químico: Material Particulado. Biomecanico: Posturas.	Precaución, uso de pasamanos, orden y aseo Mascarilla de seguridad. Pausas activas	Residuos: Pétreos	Gestor ambiental RCD

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Alberto Jesús Soto Chavarro	8742678	Electric.	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE: Silma Avila Marquez.
CARGO: Inspector SST
FIRMA: Silma Avila M

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE: ISMAEL MEZA SERMEÑO
CARGO: INGENIERO RESIDENTE
FIRMA:

CIERRE DEL ATS

ENTREGA: SILMA CAROLINA AVILA MARQUEZ
CARGO: INSPECTOR SST
FIRMA: Silma Avila M.

FECHA Y HORA:

RECIBE: ISMAEL MEZA SERMEÑO
CARGO: INGENIERO RESIDENTE
FIRMA:

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.630.939	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-61
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	IED Castillo de la Alboraya	Área:	2do piso - Bloque Blanco.
Descripción del trabajo:	Pañete sobre viga existente, cuchillas y filetes. - Levante de muro en cuchilla - Orden y aseo		
Nombre Contratista:	IDC21		
Fecha de emisión:	29 - Mayo · 2023	Fecha de cierre:	03 · Junio · 2023
Hora Inicio:	7:30	Hora de Final:	3:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Balde, llana, Palaustre, regla, nivel, guantes,

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	NO	Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	N/A	Golpeado por	Si	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	Si	Golpeado Contra	Si	Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	N/A	Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	Si	Ventilación deficiente	N/A	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	N/A	Temperaturas extremas	N/A	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores	N/A	Exposición a vibraciones	N/A		
Espacio confinado	N/A	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/A	Exposición a la radiación	N/A
Choque	N/A			Condiciones climáticas desfavorables	Si
Volcamiento	N/A	Orden y aseo deficiente	NO		
Atrapamiento	N/A	Asfixia	N/A	Proyección de partículas	Si

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	Si	Comunicarle a otros	Si	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	Si	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	Si	Despresurizar el sistema	N/A	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	Si	Medir contaminantes	N/A	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar líneas y depósitos	N/A	Limpiar el área	Si	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad límite/ no correr	N/A	Tener a la mano fichas técnicas	N/A	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	Si	Nivelar y amarrar andamios	Si	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	N/A	Realizar inspección preoperacional	Si		

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	N/A	Guantes para soldador	N/A
Botas de caucho	N/A	Polainas	N/A	Guantes dieléctricos	N/A
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guante nitrilo G80	N/A

Perchera de carnaza	N/A
Barboquejo	Si
Gafas de seguridad	Si
Monogafas	N/A
Gafas para oxicorte	N/A
Careta de protección facial	N/A
Careta para soldadar	N/A

Botas para soldador	N/A
Ames	Si
Traje impermeable	N/A
Mangas para soldador	N/A
Mascarilla material particulado	Si
Mascara con filtros	N/A
Guantes nitrilo desechable	N/A

Guantes de carnaza	Si
Guantes de nitrilo G40	N/A
Guantes de poliuretano G40	Si

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____ NO___ N/A_X_

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____ NO___ N/A_X_

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [X] NO [ ] Cuál(es): TSA

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspeccionar área de trabajo	Condiciones de Seguridad: locativo	Orden y aseo.	N/A	N/A.
Panete sobre viga existente y levante de Vanos.	Físico: Rad. no ionizante. Cond. Seg: Trabajo en altura. Químico: Material particulado	Hidratación, Capuchon, uso de EPP y EPC. Verificación del pulso respirador, lentes, guantes	RCD: Pétreos	gestor ambiental RCD.
Levante de muro Acrilla.	Cond. Seg: TSA. Biomecanico: Posturas.	Uso EPC y EPP Pausas activas.	RCD Pétreos	Gestor ambiental RCD.
Orden y aseo del area	Químico: Material Particulado Biomecanico: Posturas	Respirador, lentes guantes Pausas activas	RCD: Pétreos	Gestor ambiental RCD.

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Alexander Lopez	1044603169	Ayudante	Alex L.
2	Eduardo Barrios	77.176.174.	Oficial	Eduardo B.
3	Nelio Paez.	72.198.258	Oficial.	Nelio Paez
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Silvia Carolina Avila Marquez.
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	Silvia Avila M.

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	ISMAEL MEZA SERMEÑO
CARGO:	INGENIERO RESIDENTE
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	SILVIA AVILA MARQUEZ
CARGO:	INSPECTOR SST
FIRMA:	Silvia Avila M.

FECHA Y HORA:

RECIBE:	ISMAEL MEZA SERMEÑO
CARGO:	INGENIERO RESIDENTE.
FIRMA:	

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-61
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	IED Castillo de la Alboraya	Área:	2do piso – Bloque Blanco
Descripción del trabajo:	– Pañete en vigas dinteles y cuchillas. – Estuco a filetes, vigas, cuchillas, Paredes. – Orden y aseo del área de Trabajo		
Nombre Contratista:	IDC 21		
Fecha de emisión:	29 - Mayo - 2023	Fecha de cierre:	03 - Junio - 2023
Hora Inicio:	7:30 AM.	Hora de Final:	3:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Pala, Baldes, Llana, Reglo, Palustre, Polidora.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con líquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	Si	Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	NO	Golpeado por	Si	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	Si	Golpeado Contra	Si	Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	N/A	Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	Si	Ventilación deficiente	N/A	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	N/A	Temperaturas extremas	N/A	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores	N/A	Exposición a vibraciones	N/A	Exposición a la radiación	N/A
Espacio confinado	N/A	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/A	Condiciones climáticas desfavorables	Si
Choque	N/A	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	Si
Volcamiento	N/A	Asfixia	N/A		
Atrapamiento	N/A				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	Si	Comunicarle a otros	Si	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	N/A	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	Si	Despresurizar el sistema	N/A	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	Si	Medir contaminantes	N/A	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar líneas y depósitos	N/A	Limpiar el área	Si	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad límite/ no correr	N/A	Tener a la mano fichas técnicas	N/A	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	Si	Nivelar y amarrar andamios	N/A	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	N/A	Realizar inspección preoperacional	Si		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	N/A	Guantes para soldador	N/A
Botas de caucho	N/A	Polainas	N/A	Guantes dieléctricos	N/A
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guante nitrilo G80	N/A

Perchera de carnaza	N/A	Botas para soldador	N/A	Guantes de carnaza	SI
Barboquejo	SI	Arnes	N/A	Guantes de nitrilo G40	N/A
Gafas de seguridad	SI	Traje impermeable	N/A	Guantes de poliuretano G40	SI
Monogafas	N/A	Mangas para soldador	N/A		
Gafas para oxicorte	N/A	Mascarilla material particulado	SI		
Careta de protección facial	N/A	Mascara con filtros	N/A		
Careta para soldadar	N/A	Guantes nitrilo desechable	N/A		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspeccion del area de trabajo	Condiciones de Seguridad locativo	Orden y aseo del area	N/A	N/A
Puente en vigas existentes y Cuchillas.	Fisico: Rad no ionizantes. Quimico: Material particulado Cond. de Seg: locativo Biomecanico: posturas.	Capuchon, lid y tapones. Respirador, lentes. Orden y aseo Pausas activas	RCD: Petreos.	Gestor ambiental RCD
Escarificacion de esmalte existente	Quimico: Material particulado Biomecanico: movimiento repetitivo	Respirador, lentes. Pausas activas	RCD: Petreos	Gestor Ambiental RCD
Estuco a filetes, Cuchillas y paredes.	Quimico: Material particulado Biomecanico: movimiento repetitivo Cond. Seg: locativo (cuerdas de manilla)	Respirador, lentes. guantes. Pausas activas Orden y aseo	RCD: Petreos	Gestor ambiental RCD
Orden y aseo del area de trabajo	Quimico: Material particulado Biomecanico: Posturas	Respirador, lentes guantes Pausas activas.	RCD: Petreos.	Gestor ambiental RCD.

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Kristian	31031250	Ayudante	Kristian
2	Habib Jimenez Amador	1047223999	Ayudante	Habib Jimenez
3		7223981	OFICIAL	
4	Jean Carlos Liñan	1,140,909,379	Oficial	
5	Fernando Escorcia	1140909374	Oficial	
6	Jonny Quintero	5.133.934	Oficial	
7	Roger Gonzales	72.342.011	Oficial	Roger S.
8	Cristian Romero.	6.540.716.	Oficial.	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Silvia Avila Marquez
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	Silvia Avila M.

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	ISMAEL MEZA SERMEÑO
CARGO:	INGENIERO RESIDENTE
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	SILVIA CAROLINA AVILA MARQUEZ
CARGO:	INSPECTOR SST
FIRMA:	Silvia Avila M.

FECHA Y HORA:

RECIBE:	ISMAEL MEZA SERMEÑO
CARGO:	INGENIERO RESIDENTE
FIRMA:	

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-61
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	IED Castillo de la Alboraya	Área:	2do piso – Bloque Blanco.
Descripción del trabajo:	– Esmaltado sobre viga existente. – Armado de andamio – Orden y aseo.		
Nombre Contratista:	IDC21.		
Fecha de emisión:	01 - Junio - 23	Fecha de cierre:	03 - Junio - 23
Hora Inicio:	2:33	Hora de Final:	8:00pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Brocha, espatula

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	Si		Contacto con objetos corto-punzantes	Si		Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	N/A		Golpeado por	Si		Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	Si		Golpeado Contra	Si		Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	Si.		Iluminación deficiente	N/A		Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	Si		Ventilación deficiente	N/A		Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	N/A		Temperaturas extremas	N/A		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si.
Exposición Gases, humos o vapores	N/A		Exposición a vibraciones	N/A		Exposición a la radiación	N/A
Espacio confinado	N/A		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/A		Condiciones climáticas desfavorables	NO
Choque	N/A		Orden y aseo deficiente	NO		Proyección de partículas	Si.
Volcamiento	N/A		Asfixia	N/A			
Atrapamiento	N/A						

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	Si		Comunicarle a otros	Si.		Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	N/A		Mantener actitud positiva	Si		Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	Si		Despresurizar el sistema	N/A		Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	Si		Seleccionar herramientas en buen estado	Si		Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	Si		Medir contaminantes	N/A		Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar líneas y depósitos	N/A		Limpiar el área	Si		Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad límite/ no correr	N/A		Tener a la mano fichas técnicas	N/A		Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	N/A		Nivelar y amarrar andamios	Si		Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	N/A		Realizar inspección preoperacional	Si			

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si		Protectores auditivos	N/A		Guantes para soldador	N/A
Botas de caucho	N/A		Polainas	N/A		Guantes dieléctricos	N/A
Botas de seguridad dieléctricas	Si		Ropa o uniforme de trabajo	Si		Guante nitrilo G80	N/A

Perchera de carnaza	N/A	Botas para soldador	N/A	Guantes de carnaza	N/A
Barboquejo	Si	Arnes	Si	Guantes de nitrilo G40	N/A
Gafas de seguridad	Si	Traje impermeable	N/A	Guantes de poliuretano G40	Si
Monogafas	N/A	Mangas para soldador	N/A		
Gafas para oxicorte	N/A	Mascarilla material particulado	Si		
Careta de protección facial	N/A	Mascara con filtros	N/A		
Careta para soldadar	N/A	Guantes nitrilo desechable	N/A		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____ NO___ N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____ NO___ N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [X] NO [ ] Cuál(es): TSA

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspección del area de Trabajo	Condiciones de Seguridad: locativo	Orden y aseo precaución	N/A	N/A
Armado de andamio	Cond. Seg: Caidas a nivel Biomecanico: Manejo Cargas	Uso de EPCC y EPP. Paletas activas	N/A	N/A
Estuco sobre viga.	Cond. Seg: TSA Químicos: Material Particulado	Uso de EPP y EPCC Respirador, lentes, guantes.	RCO: Petreos	Gestor autorizado RCO.
Orden y aseo del área	Biomecanicos: Manip. de Cargas. Químicos: Mat. particulado	Paletas activas Manejo adecuado Respirador, lentes	RCO: Petreos.	Gestor autorizado RCO.

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Habib Jimenez Amador	1047223994	Ayudante	Habib Jimenez
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Silvia Avila	NOMBRE:	David Ospino T.
CARGO:	Inspectora SST	CARGO:	Resp. A
FIRMA:	Silvia Avila.	FIRMA:	David Ospino

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:	Silvia Avila	RECIBE:	David Ospino T.
CARGO:	Inspectora SST	CARGO:	Resp. A.
FIRMA:	Silvia Avila M.	FIRMA:	David Ospino

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.634.919	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	IED Castillo de la Alboraya	Área:	2do piso - Bloque Blanco
Descripción del trabajo:	Limpieza de Ventanales. - Instalación de Marcos y Ventanas. - Orden y aseo		
Nombre Contratista:	IDC21		
Fecha de emisión:	01 - junio - 2023	Fecha de cierre:	03 - junio - 2023
Hora Inicio:	8:00	Hora de Final:	3:00pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Taladro, Escalera, Pulidora.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			✓
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	Si	Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	Si	Golpeado por	Si	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	Si	Golpeado Contra	Si	Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	N/A	Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel		Ventilación deficiente	N/A	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	Si	Temperaturas extremas	N/A	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores		Exposición a vibraciones	N/A		
Espacio confinado	N/A	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NA	Exposición a la radiación	N/A
Choque	N/A			Condiciones climáticas desfavorables	Si
Volcamiento	N/A	Orden y aseo deficiente	NO		
Atrapamiento	N/A	Asfixia	N/A	Proyección de partículas	Si

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	Si	Comunicarle a otros	Si	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	Si	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	Si	Despresurizar el sistema	N/A	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	Si	Medir contaminantes	N/A	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar líneas y depósitos	N/A	Limpiar el área	Si	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad límite/ no correr	N/A	Tener a la mano fichas técnicas	N/A	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	Si	Nivelar y amarrar andamios	N/A	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	N/A	Realizar inspección preoperacional	Si		

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	Si	Guantes para soldador	N/A
Botas de caucho	N/A	Polainas	N/A	Guantes dieléctricos	Si
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guante nitrilo G80	N/A

Perchera de camaza	N/A	Botas para soldador	N/A	Guantes de carnaza	Si
Barboquejo	Si	Arnes	N/A	Guantes de nitrilo G40	N/A
Gafas de seguridad	Si	Traje impermeable	N/A	Guantes de poliuretano G40	Si
Monogafas	N/A	Mangas para soldador	N/A		
Gafas para oxicorte	N/A	Mascarilla material particulado	Si		
Careta de protección facial	Si	Mascara con filtros	N/A		
Careta para soldadar	N/A	Guantes nitrilo desechable	N/A		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspección del area de Trabajo.	Condiciones de Seguridad: locativo	Orden y aseo. Precaución	N/A	N/A.
Limpieza y lavado de Ventanas	Fisico: Rad. no ionizantes (Sol) Biomecanico: Posturas -	Capuchon, Protección Solar. Pausas activas	RCD: Pétreos	Gestor ambiental RCD.
Instalación de Marcos para Ventanas	Cond. Seg: locativo. Electrico.	Precaución Insp. Preoperacional	RCD Pétreos	gestor ambiental RCD.

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Jesús David Otero	1.128.178.380.	Inst. de Ventanas	
2	David Alvarez Correa	1.007.621.068	Inst. de Ventanas	
3	Carlos Barraza	8.601.514	Ayudante IDU21	
4	Luis David Torres	1140881594.	Ayudante	
5	Jean Liñan	1140909379	Ayudante IDU21	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. SI se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	SILVIA AVILA MARQUEZ
CARGO:	INSPECTORA SST
FIRMA:	Silvia Avila M.

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	ISMAEL MEZA SERMENO
CARGO:	INGENIERO CIVIL
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS **FECHA Y HORA:**

ENTREGA:	Silvia Avila Marquez.
CARGO:	Inspectora SST
FIRMA:	Silvia Avila M.

RECIBE:	ISMAEL MEZA SERMENO
CARGO:	INGENIERO CIVIL.
FIRMA:	

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.XXX.XXX-X	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-61
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	IED Castillo de la Alboraya	Área:	2do piso - Bloque Blanco.
Descripción del trabajo:	- Estuco a filetes, vigas, Cuchillas, Paredes. - Escarificación de esmalte existente - Orden y aseo del area de trabajo		
Nombre Contratista:	IDC21.		
Fecha de emisión:	05 o Junio o 2023	Fecha de cierre:	10 o Junio o 2023.
Hora Inicio:	7:30	Hora de Final:	03:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Llana, Espatula, Espatula de Plástico.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.			✓
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	Si	Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	N/a
Contacto Eléctrico	N/a	Golpeado por	Si	Contacto con sustancias peligrosas	N/a
Caída de objetos	Si	Golpeado Contra	Si	Presencia de animales	N/a
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	N/a	Mordedura de animales	N/a
Caída a diferente nivel	Si	Ventilación deficiente	N/a	Exposición a presión de fluido	N/a
Exposición al ruido	N/a	Temperaturas extremas	N/a	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores	N/a	Exposición a vibraciones	N/a	Exposición a la radiación	N/a
Espacio confinado	N/a	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/a	Condiciones climáticas desfavorables	Si
Choque	N/a	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	Si
Volcamiento	N/a	Asfixia	N/a		
Atrapamiento	N/a				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	Si	Comunicarte a otros	Si	Desenergizar la fuente de energía	N/a
Obtener permisos	N/a	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	N/a
No fumar/no hacer fuego	Si	Despresurizar el sistema	N/a	Colocar tarjeta de no operar	N/a
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	N/a
No correr, no bromear	Si	Medir contaminantes	N/a	Tener a la mano el procedimiento	N/a
Drenar líneas y depósitos	N/a	Limpiar el área	N/a	Colocar advertencias	N/a
Andar a velocidad límite/ no correr	N/a	Tener a la mano fichas técnicas	N/a	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/a
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	Si	Nivelar y amarrar andamios	Si	Parquearse en lugar apropiado	N/a
Lavar equipo	N/a	Realizar inspección preoperacional	Si		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	N/a	Guantes para soldador	N/a
Botas de caucho	N/a	Polainas	N/a	Guantes dieléctricos	Si
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guante nitrilo G80	N/a

Perchera de carnaza	N/a
Barboquejo	Si
Gafas de seguridad	Si
Monogafas	N/a
Gafas para oxicorte	N/a
Careta de protección facial	N/a
Careta para soldadar	N/a

Botas para soldador	N/a
Arnes	Si
Traje impermeable	N/a
Mangas para soldador	N/a
Mascarilla material particulado	Si
Mascara con filtros	N/a
Guantes nitrilo desechable	N/a

Guantes de carnaza	Si
Guantes de nitrilo G40	N/a
Guantes de poliuretano G40	Si

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [X] NO [ ] Cuál(es): TSA

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspección del área	Condición de Seguridad: locativo	Precaución orden y aseo.	N/a.	N/a
Escarificación de esmalte existente	Químico: Material Particulado Biomecanico: movimiento repetitivo	Respirador, lentes. Pausas activas	RCD: Pétreos	Gestor ambiental RCD.
Estuco a filetes, cuchillas, rugas y paredes.	Químico: Material Particulado Biomecanico: movimiento repetitivo Cond. Seg: locativo	Respirador, lentes, guantes. Pausas activas Orden y aseo	RCD Pétreos	gestor ambiental RCD.
Orden y aseo.	Biomecanico: Posturas Químico: Material particulado	Pausas activas Respirador.	RCD petreos	Gestor ambiental RCD.

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	x Jean Carlos	x 1140909329	x Oficial	x Jean
2	x Kristian Arrieta	x 6591900	Ayudante	x Kristian
3	Jairo. x	72.239.861	Oficial	
4	Donny Quintero	x 5133 934	Oficial	
5	Cristian Romero.	6590716.	Oficial.	
6	Carlos Barraza.	8600151A	Ayudante	
7	Fernando Escoria	72297178	Oficial	
8	Leonardo Mercado	1001917302	Ayudante	
9	Edgardo Barrios	72176174	Oficial	
10	Alexander Lopez	1044608164	Ayudante.	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Silvia Avila Hernandez
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	Silvia Avila H.

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	David Ospino Tejada
CARGO:	Arquitecto residente
FIRMA:	David Ospino

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Silvia Avila Hernandez
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	Silvia Avila H.

FECHA Y HORA:

RECIBE:	David Ospino Tejada.
CARGO:	Arquitecto residente
FIRMA:	David Ospino

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-61
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	IED Castillo de la Alboraya	Área:	2do piso – Blogue Blanco.
Descripción del trabajo:	– Corte de tubería EMT y armado de muñecos de tubería Para Luminaria y Toma Corriente. – Instalación de luminaria. – Instalación de tubería EMT Para luminaria y Toma Corriente. – Orden y aseo.		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	05 • Junio • 2023	Fecha de cierre:	10 • Junio • 2023
Hora Inicio:	7:30 AM.	Hora de Final:	03:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

– Arnes, andamio, mona, pinza, llaves, destornillador, Polidora, llave.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con líquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	✓			Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	Si	Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	N/a
Contacto Eléctrico	Si	Golpeado por	Si	Contacto con sustancias peligrosas	N/a
Caída de objetos	Si	Golpeado Contra	Si	Presencia de animales	N/a
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	N/a	Mordedura de animales	N/a
Caída a diferente nivel	Si	Ventilación deficiente	N/a	Exposición a presión de fluido	N/a
Exposición al ruido	Si	Temperaturas extremas	N/a	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores	Si	Exposición a vibraciones	N/a		
Espacio confinado	N/a	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/a	Exposición a la radiación	N/a
Choque	N/a			Condiciones climáticas desfavorables	Si
Volcamiento	N/a	Orden y aseo deficiente	NO		
Atrapamiento	N/a	Asfixia	N/a	Proyección de partículas	Si

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	Si	Comunicarle a otros	Si	Desenergizar la fuente de energía	Si
Obtener permisos	Si	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	N/a
No fumar/no hacer fuego	Si	Despresurizar el sistema	N/a	Colocar tarjeta de no operar	N/a
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	N/a
No correr, no bromear	Si	Medir contaminantes	N/a	Tener a la mano el procedimiento	N/a
Drenar líneas y depósitos	N/a	Limpiar el área	Si	Colocar advertencias	N/a
Andar a velocidad límite/ no correr	N/a	Tener a la mano fichas técnicas	N/a	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/a
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	Si	Nivelar y amarrar andamios	Si	Parquearse en lugar apropiado	N/a
Lavar equipo	N/a	Realizar inspección preoperacional	Si		

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	Si	Guantes para soldador	N/a
Botas de caucho	N/a	Polainas	N/a	Guantes dieléctricos	Si
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guante nitrilo G80	N/a

Perchera de carnaza	N/a	Botas para soldador	N/a	Guantes de carnaza	Si
Barboquejo	Si	Arnes	Si	Guantes de nitrilo G40	N/a
Gafas de seguridad	Si	Traje impermeable	N/a	Guantes de poliuretano G40	Si
Monogafas	N/a	Mangas para soldador	N/a		
Gafas para oxicorte	N/a	Mascarilla material particulado	Si		
Careta de protección facial	N/a	Mascara con filtros	N/a		
Careta para soldadar	N/a	Guantes nitrilo desechable	N/a		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI X NO ____ Cuál(es): TSA y Trabajo en Caliente

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspeccionar área de Trabajo	Condiciones de Seguridad: locativo	Orden y aseo	N/A	N/A
Corte de tubería EMT	Cond. Seg: Electrico. Mecanico: Caida de herramientas manuales y electricos.	Precaucion, Insp Preoperacional. Uso de Epp	Metales	Gestor ambiental RCD
Armado de muñecos de Tubería EMT	Biomecanico: Posturas. Mecanico: manipulación de herramientas manuales/electricos	Pausas activas Insp. Preoperacional. Uso Epp.	Metales	Gestor ambiental RCD.
Instalación de Tubería EMT – Luminaria e Instalación de luminaria.	Cond Seg: Trabajo en alturas Biomecanico: mov. repetitivo Quimico: Material Particulado	Uso Epp y Epcc Pausas activas Uso de mascarilla, Lentes, guantes	Metales	Gestor Ambiental RCD
Orden y aseo del área de Trabajo	Condiciones de Seguridad: Caidas al mismo nivel. Quimico: Material Particulado	Precaución uso de Pasamanos, orden y aseo. Mascarilla de Seguridad: Pausas activas	Residuos: Petreos	Gestor ambiental RCD.

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Alberto Jesús Soto Chavarro	8'742.678	Electric.	
2	Habib Jimenez Amador	1047223999	Ayudante	Habib Jimenez
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Silvia Aula Marquez
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	Silvia Aula M.

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	David Ospino Tejada
CARGO:	Residente Arquitecto
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS — **FECHA Y HORA:**

ENTREGA:	Silvia Aula Marquez	RECIBE:	David Ospino Tejada
CARGO:	Inspector SST	CARGO:	Arquitecto residente
FIRMA:	Silvia Aula M.	FIRMA:	

CONSORCIO EDUCATIVO CAPITAL NIT 901 XXX XXX	**ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS**	CODIGO: F-SSTA-61 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	IED Castillos de la Alboraya	Área:	2do Piso – Bloque Blanco
Descripción del trabajo:	- Instalación de Marco - Instalación de Ventanales – Orden y aseo.		
Nombre Contratista:	IDC21		
Fecha de emisión:	06 • Junio • 2023	Fecha de cierre:	06 • junio • 2023
Hora Inicio:	9:30	Hora de Final:	12:00 medio día

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Taladro, tornillo, chazos, clavos, escalera.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	Si	Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	N/a
Contacto Eléctrico	Si	Golpeado por	Si	Contacto con sustancias peligrosas	N/a
Caída de objetos	Si	Golpeado Contra	Si	Presencia de animales	N/a
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	N/a	Mordedura de animales	N/a
Caída a diferente nivel	N/a	Ventilación deficiente	N/a	Exposición a presión de fluido	N/a
Exposición al ruido	Si	Temperaturas extremas	N/a	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores	N/a	Exposición a vibraciones	N/a		
Espacio confinado	N/a	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/a	Exposición a la radiación	N/a
Choque	N/a			Condiciones climáticas desfavorables	Si
Volcamiento	N/a	Orden y aseo deficiente	NO		
Atrapamiento	N/a	Asfixia	N/a	Proyección de partículas	Si

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	Si	Comunicarle a otros	Si	Desenergizar la fuente de energía	N/a
Obtener permisos	N/a	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	N/a
No fumar/no hacer fuego	N/a	Despresurizar el sistema	N/a	Colocar tarjeta de no operar	N/a
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	N/a
No correr, no bromear	Si	Medir contaminantes	N/a	Tener a la mano el procedimiento	N/a
Drenar líneas y depósitos	N/a	Limpiar el área	Si	Colocar advertencias	N/a
Andar a velocidad límite/ no correr	N/a	Tener a la mano fichas técnicas	N/a	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/a
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	Si	Nivelar y amarrar andamios	Si	Parquearse en lugar apropiado	N/a
Lavar equipo	N/a	Realizar inspección preoperacional	Si		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	Si	Guantes para soldador	N/a
Botas de caucho	N/a	Polainas	N/a	Guantes dieléctricos	Si
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guante nitrilo G80	N/a

Perchera de carnaza	N/a
Barboquejo	Si
Gafas de seguridad	Si
Monogafas	N/a
Gafas para oxicorte	N/a
Careta de protección facial	N/a
Careta para soldadar	N/a

Botas para soldador	N/a
Arnes	N/a
Traje impermeable	N/a
Mangas para soldador	N/a
Mascarilla material particulado	Si
Mascara con filtros	N/a
Guantes nitrilo desechable	N/a

Guantes de carnaza	Si
Guantes de nitrilo G40	N/a
Guantes de poliuretano G40	Si

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspeccionar area de Trabajo	Condiciones de Seguridad: locativo	Orden y aseo	N/a	N/a.
Instalación de Marco Para Ventanas	Condiciones de Seguridad: locativo Mecanico: manipulacion de herramientas manuales y electrica	precauciones. Inspección preoperacional	RCD: Petreos.	Gestor ambiental RCD
Instalación de Ventanas	Cond Seguridad: locativo, mecánico.	Orden y aseo, Epp. Remoción del area	RCD Petreos	Gestor ambiental RCD
Orden y aseo del area de trabajo	Quimico: Material Particulado Biomecanico: Posturas	Respirador, lentes y guantes. Pausas activas	RCD Petreos	Gestor ambiental RCD.

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Luis D. ALVAREZ.	1007621068	Oficial	Luis D. ALVAREZ
2	Jesús Oñora	1128178330	Inst. Ventanas	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Silvia Paola Marquez
CARGO:	Inspectora SST
FIRMA:	Silvia Paola M.

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	David Ospino Tejada.
CARGO:	Arquitecto residente.
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Silvia Paola Marquez
CARGO:	Inspectora SST
FIRMA:	Silvia Paola M.

FECHA Y HORA:

RECIBE:	David Ospino Tejada.
CARGO:	Arquitecto residente
FIRMA:	

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.XXX.XXX	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-61
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	IED Castilla de la Alboraya	Área:	2do piso
Descripción del trabajo:	• Aplicación de estuco en paredes y vigas. • Resane de alfajia. • Lijado de paredes y vigas. • Aplicación de pintura vinilo interior		
Nombre Contratista:	IDC21		
Fecha de emisión:	12 • Junio • 2023	Fecha de cierre:	15 • Junio • 2023
Hora Inicio:	7:30	Hora de Final:	3:00pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Baldes, llana, espatula metalica, espatula Plastica, arnes, Rodillo, Brocha, Cinta.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	X			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	Si	Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	N/a
Contacto Eléctrico	N/a	Golpeado por	Si	Contacto con sustancias peligrosas	N/a
Caída de objetos	Si	Golpeado Contra	Si	Presencia de animales	N/a
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	N/a	Mordedura de animales	N/a
Caída a diferente nivel	Si	Ventilación deficiente	N/a	Exposición a presión de fluido	N/a
Exposición al ruido	N/a	Temperaturas extremas	N/a	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores	N/a	Exposición a vibraciones	N/a	Exposición a la radiación	N/a
Espacio confinado	N/a	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/a	Condiciones climáticas desfavorables	NO
Choque	N/a	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	Si
Volcamiento	N/a	Asfixia	N/a		
Atrapamiento	N/a				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	Si	Comunicarle a otros	Si	Desenergizar la fuente de energía	N/a
Obtener permisos	N/a	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	N/a
No fumar/no hacer fuego	Si	Despresurizar el sistema	N/a	Colocar tarjeta de no operar	N/a
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	N/a
No correr, no bromear	Si	Medir contaminantes	N/a	Tener a la mano el procedimiento	N/a
Drenar líneas y depósitos	N/a	Limpiar el área	Si	Colocar advertencias	N/a
Andar a velocidad límite/ no correr	Si	Tener a la mano fichas técnicas	N/a	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/a
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	Si	Nivelar y amarrar andamios	Si	Parquearse en lugar apropiado	N/a
Lavar equipo	N/a	Realizar inspección preoperacional	Si		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	N/a	Guantes para soldador	N/a
Botas de caucho	N/a	Polainas	N/a	Guantes dieléctricos	Si
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guante nitrilo G80	N/a

Perchera de carnaza	N/a
Barboquejo	Si
Gafas de seguridad	Si
Monogafas	N/a
Gafas para oxicorte	N/a
Careta de protección facial	N/a
Careta para soldadar	N/a

Botas para soldador	N/a
Arnes	Si
Traje impermeable	N/a
Mangas para soldador	N/a
Mascarilla material particulado	Si
Mascara con filtros	N/a
Guantes nitrilo desechable	N/a

Guantes de carnaza	Si
Guantes de nitrilo G40	N/a
Guantes de poliuretano G40	N/a

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI X NO ____ Cuál(es): TSA.

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspección del área de trabajo	Cond. Seguridad: Locativo	Orden y aseo del area de Trabajo	N/a	N/a
Aplicación de estuco en Paredes y vigas.	Quimico: Material Particulado Biomecanico: movimiento repetitivo	Respirador, lentes Pausas activas.	Petreos	Gestor ambiental RCD
Resane de alfajia y estuco	Quimico: Material Particulado Biomecanico: Posturas	Respirador, lentes, Gafas Pausas activas	Petreos	gestor ambiental RCD
Lijado de Paredes y viga.	Quimico: Material Particulado Biomecanico: Posturas	Respirador, gafas, guantes Pausas activas	Petreos	Gestor ambiental RCD
Aplicacion de pintura vinilo exterior	Condiciones de Seg: TSA Quimico: Sustancias Quimicos	Uso de Epp y epc Uso de Respirador guantes, lentes.	Petreos	Gestor ambiental RCD

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Kristian Ollalbe	6591900	Ayudante	xKSitiAN
2	Carlos Barraza	8601514	Ayudante	
3	Donny Quintero	5133934	Oficial	
4	Jean Carlos	1140909729	Oficial	
5	Fernando Escorcia	7229178	Oficial	Fernando Escorcia
6	Leonardo Mercado	1001917302	Ayudante.	Leonardo
7		12239861	Oficial	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Silvia Avila M.
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	Silvia Avila M.

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	David Ospino T.
CARGO:	Arquitecto residente
FIRMA:	David Ospino

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Silvia Avila M.
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	Silvia Avila M.

FECHA Y HORA:

RECIBE:	David Ospino T.
CARGO:	Arquitecto residente
FIRMA:	David Ospino

CONSEJO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.688.939	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-61 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	IED Castillo de la Alboraya.	Área:	2do Piso – Bloque Blanco.
Descripción del trabajo:	• Instalación de cableado electrico e instalacion de Caja de distribución. • Instalación de luminaria • Orden y aseo del area de trabajo.		
Nombre Contratista:	IDCT		
Fecha de emisión:	12 o junio o 2023.	Fecha de cierre:	17 o junio o 2023
Hora Inicio:	7:30	Hora de Final:	3:00pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

- Arnes, andamio, mona, Pinza, llaves, destornillador, Pulidora,

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	X			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	X		
Área de trabajo limpia y ordenada.	X			Es necesario aislar completamente el área.	X		
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	X			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	X		
Existe suficiente Ventilación.	X			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	X		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	X			Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	X		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	X			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		X	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	X			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	X		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	X			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	X		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	si	Contacto con objetos corto-punzantes	si	Contacto con hidrocarburos	N/a
Contacto Eléctrico	si	Golpeado por	si	Contacto con sustancias peligrosas	N/a
Caída de objetos	si	Golpeado Contra	si	Presencia de animales	N/a
Caída a nivel	si	Iluminación deficiente	N/a	Mordedura de animales	N/a
Caída a diferente nivel	si	Ventilación deficiente	N/a	Exposición a presión de fluido	N/a
Exposición al ruido	si	Temperaturas extremas	N/a	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	si
Exposición Gases, humos o vapores	si	Exposición a vibraciones	N/a	Exposición a la radiación	NO
Espacio confinado	N/a	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/a	Condiciones climáticas desfavorables	Si
Choque	N/a	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	Si
Volcamiento	N/a	Asfixia	N/a		
Atrapamiento	N/a				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	si	Comunicarle a otros	si	Desenergizar la fuente de energía	si
Obtener permisos	si	Mantener actitud positiva	si	Retirar el equipo del talud	N/a
No fumar/no hacer fuego	N/a	Despresurizar el sistema	N/a	Colocar tarjeta de no operar	N/a
Usar los EPP	si	Seleccionar herramientas en buen estado	si	Colocar cable a tierra	N/a
No correr, no bromear	si	Medir contaminantes	N/a	Tener a la mano el procedimiento	N/a
Drenar lineas y depósitos	N/a	Limpiar el área	si	Colocar advertencias	N/a
Andar a velocidad limite/ no correr	N/a	Tener a la mano fichas técnicas	N/a	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/a
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	si	Nivelar y amarrar andamios	si	Parquearse en lugar apropiado	N/a
Lavar equipo	N/a	Realizar inspección preoperacional	si		

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	si	Protectores auditivos	si	Guantes para soldador	N/a
Botas de caucho	N/a	Polainas	N/a	Guantes dieléctricos	si
Botas de seguridad dieléctricas	si	Ropa o uniforme de trabajo	si	Guante nitrilo G80	N/a

Perchera de carnaza	N/a
Barboquejo	Si
Gafas de seguridad	Si
Monogafas	N/a
Gafas para oxicorte	N/a
Careta de protección facial	N/a
Careta para soldadar	N/a

Botas para soldador	N/a
Arnes	Si
Traje impermeable	N/a
Mangas para soldador	N/a
Mascarilla material particulado	Si
Mascara con filtros	N/a
Guantes nitrilo desechable	N/a

Guantes de carnaza	Si
Guantes de nitrilo G40	N/a
Guantes de poliuretano G40	Si

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [X] NO [ ] Cuál(es): Trabajo en Caliente, TSA.

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspeccionar área de Trabajo	Condiciones de Seguridad: locativo	Orden y aseo del área	N/a	N/a
Instalación de Cableado electrico.	Químico: Material Particulado Biomecanico: movimiento repetitivo Cond. Seg: Mecanicos, locativo. Mecanico: Manip. de herramientas manuales	Mascarilla de Seguridad. Pausas activas. uso de EPP, inspecciones preoperacionales. orden y aseo Manejo adecuado	Metales	Gestor ambiental RCD
Instalación de Caja electrica.	Mecanico: Manipulación de herramientas manuales. Cond. Seg: Electrico, locativo.	Manejo adecuado de herramientas, insp. preoperacional. EPP, Elementos. Pausas activas.	Metales	Gestor ambiental RCD
Instalacion de luminaria	Cond. Seg: Trabajo en alturas. Biomecanico: mov. repetitivo Químico: Material Particulado	Uso de EPP y EPC. Pausas activas. uso de mascarilla, lentes, guantes.	Metales	Gestor ambiental RCD
Orden y aseo del area de trabajo	Condiciones de Seguridad: Caidas al mismo nivel. Químico: Material Particulado. Biomecanico: Posturas.	Protección, uso correcto de Pasamanos, orden y aseo. Mascarilla de Seguridad Pausas activas.	Residuos: Petreos.	Gestor Ambiental RCD.

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Habib Jimenez Amado	1047223999	Ayudante	Habib Jimenez
2	Alberto Jesus Soto Chavarro	8742678	Electricista	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Silvia Anita Marquez
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	Silvia Anita M.

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	David Ospino T
CARGO:	Arquitecto residente
FIRMA:	David Ospino

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Silvia Anita Marquez
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	Silvia Anita M.

FECHA Y HORA:

RECIBE:	David Ospino T
CARGO:	Arq. Res.
FIRMA:	David Ospino

CONSORCIO EDUCATIVO CAPITAL NIT 901.488.339	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-61
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Área:
Descripción del trabajo: - Zabaleta. - Impermeabilización de pisa Techo. - Cierre de cuchilla con cubierta. - Orden y aseo del area de trabajo.	
Nombre Contratista: IDC 21	
Fecha de emisión: 13 • Junio • 2023	Fecha de cierre: 17 • Junio • 2023
Hora Inicio: 7:30	Hora de Final: 3:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Palaostre, mona, Baldes, Espatula, cincel

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	Si	Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	N/A	Golpeado por	Si	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	Si	Golpeado Contra	Si	Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	N/A	Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	Si	Ventilación deficiente	N/A	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	N/A	Temperaturas extremas	N/A	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores	N/A	Exposición a vibraciones	N/A	Exposición a la radiación	N/A
Espacio confinado	N/A	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/A	Condiciones climáticas desfavorables	NO
Choque	N/A	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	Si
Volcamiento	N/A	Asfixia	N/A		
Atrapamiento	N/A				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	Si	Comunicarle a otros	Si	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	N/A	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	Si	Despresurizar el sistema	N/A	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	Si	Medir contaminantes	Si/A	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar lineas y depósitos	N/A	Limpiar el área	Si	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad limite/ no correr	N/A	Tener a la mano fichas técnicas	N/A	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	N/A	Nivelar y amarrar andamios	Si	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	N/A	Realizar inspección preoperacional	Si		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	N/A	Guantes para soldador	N/A
Botas de caucho	N/A	Polainas	N/A	Guantes dieléctricos	Si
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guante nitrilo G80	N/A

Perchera de carnaza	N/A
Barboquejo	Si
Gafas de seguridad	Si
Monogafas	N/A
Gafas para oxicorte	N/A
Careta de protección facial	N/A
Careta para soldadar	N/A

Botas para soldador	N/A
Arnes	Si
Traje impermeable	N/A
Mangas para soldador	N/A
Mascarilla material particulado	Si
Mascara con filtros	N/A
Guantes nitrilo desechable	N/A

Guantes de carnaza	Si
Guantes de nitrilo G40	N/A
Guantes de poliuretano G40	Si

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____ NO____ N/A__✓__

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____ NO____ N/A__✓__

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [X] NO [ ] Cuál(es): TSA

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspección del área de trabajo	Condiciones de Seguridad Locativo	Orden y aseo del área	N/a	N/a
Impermeabilización de Pisa techo	Cond. Seg: Locativo, TSA Físico: Rad. no ionizantes	Uso de Epcc y Epp. Orden y aseo Uso de bloqueador Capucha, hidratación	Petreos	gestor ambiental RCD
Zabaleta y cierre de cubierta con Cubierta	Cond. Seg: TSA Físico: Rad. no ionizantes	Uso de Epcc y Epp Uso de Protección solar, Capucha, hidratación	Petreos	gestor ambiental RCD
Orden y aseo del area	Condiciones de Seguridad: Locativo: Orden Biomecanico: Posturas	Orden y aseo Uso de Mascarilla Pausas activas	Petreos	gestor ambiental RCD

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Alexander Lopez	1044603169	Ayudante	Alex Lopez
2	Edgardo Barrios	72.176.174	Oficial	Edgardo B.
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Silvia Ayala M.
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	Silvia Ayala M.

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	David Ospino T.
CARGO:	Arquitecto Residente
FIRMA:	David Ospino

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Silvia Ayala M.
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	Silvia Ayala M.

FECHA Y HORA:

RECIBE:	David Ospino T.
CARGO:	Arq. Res.
FIRMA:	David Ospino

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.XXX.XXX	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	IED Castillo de la Alboraya	Área:	2do Piso – Bloque Blanco.
Descripción del trabajo:	Mantenimiento de Puertas. → Orden y aseo del área de trabajo.		
Nombre Contratista:	IDC 21		
Fecha de emisión:	15 o Junio o 2023	Fecha de cierre:	16 o Junio o 2023
Hora Inicio:	7:30	Hora de Final:	5:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Compresor, Pintura, Balde.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	✓			Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	SI	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	SI	Golpeado por	SI	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	SI	Golpeado Contra	SI	Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	N/A	Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	NO	Ventilación deficiente	N/A	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	SI	Temperaturas extremas	N/A	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	SI	Exposición a vibraciones	N/A	Exposición a la radiación	N/A
Espacio confinado	N/A	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/A	Condiciones climáticas desfavorables	NO
Choque	N/A	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de particulas	SI
Volcamiento	N/A	Asfixia	N/A		
Atrapamiento	N/A				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	SI	Comunicarle a otros	SI	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	N/A	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	N/A	Despresurizar el sistema	N/A	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	SI	Medir contaminantes	N/A	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar lineas y depósitos	N/A	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad limite/ no correr	N/A	Tener a la mano fichas técnicas	N/A	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	N/A	Nivelar y amarrar andamios	SI	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	SI	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	SI	Guantes para soldador	N/A
Botas de caucho	N/A	Polainas	N/A	Guantes dieléctricos	N/A
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	N/A

Perchera de carnaza	N/a	Botas para soldador	N/a	Guantes de carnaza	N/a
Barboquejo	Si	Arnes	N/a	Guantes de nitrilo G40	Si
Gafas de seguridad	Si	Traje impermeable	N/a	Guantes de poliuretano G40	N/a
Monogafas	N/a	Mangas para soldador	N/a		
Gafas para oxicorte	N/a	Mascarilla material particulado	Si		
Careta de protección facial	N/a	Mascara con filtros	Si		
Careta para soldadar	N/a	Guantes nitrilo desechable	N/a		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A__X__

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A__X__

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspección del area	Condiciones de Seguridad: Locativo	Orden y aseo.	N/a	N/a
Desmonte de Puertas	Biomecanico: Manipulacion manual de Cargas	Pausas activas manejo adecuado de Cargas	Petreos	Gestor ambiental RCD
Espatula y lijado a Puertas	Quimico: Material Particulado Biomecanico: Posturas	Guantes, lentes, respirador. Pausas activas	Petreos	gestor ambiental RCD.
Aplicar Pintura anticorrosiva y de acabado Blanca	Quimico: Sustancias quimicas Biomecanico: mov. repetitivo	respirador con filtros. Pausas activas	Petreos	gestor ambiental RCD
Orden y aseo del area de Trabajo	Quimico: Material Particulado Biomecanico: posturas.	Respirador guantes Gafas de Seguridad Pausas activas	Petreos.	gestor ambiental RCD

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Danny Quintero	5137934	Oficial	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Silvia Avila Marquez
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	Silvia Avila M.

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	DAVID OSPINO
CARGO:	Arquitecto residente
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Silvia Avila
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	Silvia Avila M

FECHA Y HORA:

RECIBE:	Dano Ospino T.
CARGO:	Arquitecto Residente
FIRMA:	

CONSORCIO EDUCATIVO DIGITAL NIT: 901.XXX.XXX	**ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS**	**CODIGO: F-SSTA-51** **VIGENCIA: 01/12/2022** **VERSIÓN: 01**

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	IED Castillo de la Alboraya.	Área:	2do PISO
Descripción del trabajo:	- Instalación de luminarias. y Cableado de Salon 1 y 2. -Aislamiento de Líneas Caja de paso salon 1. -Orden y aseo -Conexión de luminarias, Toma corriente e instalación de tubería emt desde caja hasta pasillo.		
Nombre Contratista:	IDC21		
Fecha de emisión:	19 • Junio • 2023	Fecha de cierre:	25 • Junio • 2023
Hora Inicio:	630	Hora de Final:	5:00 pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

-Pulidora, Pinza, alicate, arnes, martillo.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con líquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	✓			Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	Si	Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	N/a
Contacto Eléctrico	Si	Golpeado por	Si	Contacto con sustancias peligrosas	N/a
Caída de objetos	Si	Golpeado Contra	Si	Presencia de animales	N/a
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	N/a	Mordedura de animales	N/a
Caída a diferente nivel	Si	Ventilación deficiente	N/a	Exposición a presión de fluido	N/a
Exposición al ruido	Si	Temperaturas extremas	N/a	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores	Si	Exposición a vibraciones	N/a	Exposición a la radiación	N/a
Espacio confinado	N/a	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/a	Condiciones climáticas desfavorables	Si
Choque	N/a	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	Si
Volcamiento	N/a	Asfixia	N/a		
Atrapamiento	N/a				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	Si	Comunicarle a otros	Si	Desenergizar la fuente de energía	Si
Obtener permisos	Si	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	N/a
No fumar/no hacer fuego	Si	Despresurizar el sistema	N/a	Colocar tarjeta de no operar	N/a
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	Si
No correr, no bromear	N/a	Medir contaminantes	N/a	Tener a la mano el procedimiento	Si
Drenar líneas y depósitos	N/a	Limpiar el área	Si	Colocar advertencias	N/a
Andar a velocidad límite/ no correr	N/a	Tener a la mano fichas técnicas	N/a	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/a
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	Si	Nivelar y amarrar andamios	Si	Parquearse en lugar apropiado	N/a
Lavar equipo	Si	Realizar inspección preoperacional	Si		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	Si	Guantes para soldador	N/a
Botas de caucho	N/a	Polainas	N/a	Guantes dieléctricos	Si
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guante nitrilo G80	N/a

Perchera de carnaza	N/a	Botas para soldador	N/a	Guantes de carnaza	Si
Barboquejo	Si	Arnes	Si	Guantes de nitrilo G40	N/a
Gafas de seguridad	Si	Traje impermeable	N/a	Guantes de poliuretano G40	Si
Monogafas	N/a	Mangas para soldador	N/a		
Gafas para oxicorte	N/a	Mascarilla material particulado	Si		
Careta de protección facial	Si	Mascara con filtros	N/a		
Careta para soldadar	N/a	Guantes nitrilo desechable	N/a		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI X NO ____ Cuál(es): TSA y Trabajo en Caliente

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspección del area de Trabajo	Condisiones de seguridad: Locativo	Orden y aseo del area de trabajo	N/a	N/a
Instalacion de luminaria y Cableado Salon 1,2.	Cond seg: TSA Biomecanico: movimiento repetitivo	Uso de Epp y Epcc Pausas activas	Petreos	Gestor ambiental RCD
Aislamiento de lineas cajas de Paso Salon 1	Mecanico: manipulacion de herramientas manuales/electricas	Inspección precpercacional.	Petreos	Gestor ambiental RCD
Conexion de luminarias, Toma corriente e instalación de tuberia emt desde Caja distribución al pasillo.	Fisico: Ruido. Biomecanico: Manipulacion de Carga Cond seg: TSA // Mecanico.	Uso de proteccion auditiva Pausas activas. Uso de Epp y Epcc. Inspección precpacional	Petreos	Gestor ambiental RCD
Orden y aseo del area de trabajo	Condiciones de Seguridad: Locativo	Orden y aseo del area de Trabajo	Petreos	Gestor ambiental RCD

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Habib Jimenez	1.047.223.999	Ayudante	Habib Jimenez
2	Alberto Soto	8.742.678	Electrico	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE: Silvia Aula Marquez
CARGO: Inspector SST
FIRMA: Silvia Aula M

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE: David Ospina T.
CARGO: Arquitecto residente
FIRMA: David Ospin

CIERRE DEL ATS

ENTREGA: Silvia Aula Marquez
CARGO: Inspector SST
FIRMA: Silvia Aula M

FECHA Y HORA:

RECIBE: David Ospina T.
CARGO: Arq. res.
FIRMA: David Ospin

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.AAA 829	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-61
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	IED Castillo de la Alboraya	Área:	2do piso - Bloque Blanco
Descripción del trabajo:	-Lijado de Paredes y vigas. -Toma de detalles con estuco. -Aplicacion de pintura vinilo interior. -Orden y aseo del area de trabajo.		
Nombre Contratista:	IDC21		
Fecha de emisión:	19 • Junio • 2023	Fecha de cierre:	25 • Junio • 2023
Hora Inicio:	6:30	Hora de Final:	5:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

-Bable, escoba, Pala, espatula, Lija, Brocha, Rodillo.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	✓			Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	N/a	Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	N/a
Contacto Eléctrico	N/a	Golpeado por	N/a	Contacto con sustancias peligrosas	Si
Caída de objetos	Si	Golpeado Contra	Si	Presencia de animales	N/a
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	N/a	Mordedura de animales	N/a
Caída a diferente nivel	N/a	Ventilación deficiente	N/a	Exposición a presión de fluido	N/a
Exposición al ruido	N/a	Temperaturas extremas	N/a	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores	N/a	Exposición a vibraciones	N/a	Exposición a la radiación	N/a
Espacio confinado	N/a	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/a	Condiciones climáticas desfavorables	NO
Choque	N/a	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	Si
Volcamiento	N/a	Asfixia	N/a		
Atrapamiento	N/a				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	Si	Comunicarle a otros	Si	Desenergizar la fuente de energía	N/a
Obtener permisos	N/a	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	N/a
No fumar/no hacer fuego	N/a	Despresurizar el sistema	N/a	Colocar tarjeta de no operar	N/a
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	N/a
No correr, no bromear	Si	Medir contaminantes	N/a	Tener a la mano el procedimiento	N/a
Drenar lineas y depósitos	N/a	Limpiar el área	Si	Colocar advertencias	N/a
Andar a velocidad limite/ no correr	N/a	Tener a la mano fichas técnicas	N/a	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/a
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	Si	Nivelar y amarrar andamios	N/a	Parquearse en lugar apropiado	N/a
Lavar equipo	Si	Realizar inspección preoperacional	Si		

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	N/A	Guantes para soldador	N/a
Botas de caucho	N/a	Polainas	N/A	Guantes dieléctricos	Si
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guante nitrilo G80	N/a

Perchera de carnaza	N/a
Barboquejo	Si
Gafas de seguridad	Si
Monogafas	N/a
Gafas para oxicorte	N/a
Careta de protección facial	N/a
Careta para soldadar	N/a

Botas para soldador	N/a
Arnes	N/a
Traje impermeable	N/a
Mangas para soldador	N/a
Mascarilla material particulado	Si
Mascara con filtros	N/a
Guantes nitrilo desechable	N/a

Guantes de carnaza	Si
Guantes de nitrilo G40	N/a
Guantes de poliuretano G40	Si

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [X] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspeccionar area de Trabajo	Condiciones de Seguridad: locativo	Orden y aseo del area de trabajo	N/a	N/a
Lijado de Paredes y vigas.	Cond Seg: locativo Quimico: material particulado	Precaución Respirador, lentes gafules	Petreos	Gestor ambiental RCD
Toma de detalles con estuco.	Quimico: Material particulado Cond Seg: locativo	Respirador, lentes, gafules Precaución	Petreos	gestor ambiental RCD
Aplicacion de pintura vinilo interior	Cond seg: locativo, Caidas al mismo nivel Quimico: Material Particulado Biomecanico: Posturas	Precaucion guantes, lentes, Respirador Pausas activas.	Petreos	gestor ambiental RCD
Orden y aseo del área de trabajo	Quimico: Material particulado Biomecanico: Postura.	Respirador, lentes, gafules. Pausas activas	Petreos	gestor ambiental RCD.

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Leonardo Mercado	1.001.917.302	Ayudante	Leonardo
2	Javier Torrenegra	72.239.861	Oficial	
3	Jean Carlos Liñan	1.140.909.879	Oficial	JEAN CAR
4	Carlos Barraza	8.601.511	Ayudante	
5	Fernando Escorcia	72.297.178	Oficial	Fernando
6	Kristhan Ollalbe	6.591.900	Ayudante	KSITIAN
7	Carlos Manuel Liñan	5.886.093.	Ayudante	Carlos Liñan
8	Dayver Ruiz	1.193601542	Ayudante	DAYVER
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Silvia Avila M
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	Silvia Avila M.

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	Arquitecto Residente
CARGO:	David Ospino T
FIRMA:	David Ospino

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Silvia Avila Mendoza
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	Silvia Avila M.

FECHA Y HORA:

RECIBE:	David Ospino Tejada
CARGO:	Arqu. Residente
FIRMA:	David Ospino

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901 AM 239	**ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS**	CODIGO: F-SSTA-61 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	IED Castillo de la Alboraya	Área:	2do Piso – Bloque Blanco
Descripción del trabajo:	Estuco en parte exterior de escaleras e interior del Pasillo. - Lijado de paredes y affogia - Orden y aseo del area.		
Nombre Contratista:	IDC 21		
Fecha de emisión:	21 Junio - 2023	Fecha de cierre:	25 - Junio - 2023
Hora Inicio:	6:30 AM.	Hora de Final:	5:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Aines, andamio, espatula, Balde, llana, Lija.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	N/A	Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	N/A	Golpeado por	Si	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	Si	Golpeado Contra	Si	Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	N/A	Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	Si	Ventilación deficiente	N/A	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	N/A	Temperaturas extremas	N/A	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores	N/A	Exposición a vibraciones	N/A	Exposición a la radiación	N/A
Espacio confinado	N/A	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/A	Condiciones climáticas desfavorables	Si
Choque	N/A	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	Si
Volcamiento	N/A	Asfixia	N/A		
Atrapamiento	N/A				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	Si	Comunicarte a otros	Si	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	Si	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	N/A	Despresurizar el sistema	N/A	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	N/A	Medir contaminantes	N/A	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar lineas y depósitos	N/A	Limpiar el área	Si	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad limite/ no correr	N/A	Tener a la mano fichas técnicas	N/A	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	N/A	Nivelar y amarrar andamios	Si	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	N/A	Realizar inspección preoperacional	Si		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	N/A	Guantes para soldador	N/A
Botas de caucho	N/A	Polainas	N/A	Guantes dieléctricos	Si
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guante nitrilo G80	N/A

Pechera de carnaza	N/A	Botas para soldador	N/A	Guantes de carnaza	Si
Barboquejo	Si	Arnes	Si	Guantes de nitrilo G40	N/A
Gafas de seguridad	Si	Traje impermeable	N/A	Guantes de poliuretano G40	Si
Monogafas	N/A	Mangas para soldador	N/A		
Gafas para oxicorte	N/A	Mascarilla material particulado	Si		
Careta de protección facial	N/A	Mascara con filtros	N/A		
Careta para soldadar	N/A	Guantes nitrilo desechable	N/A		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO___N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO___N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI X NO ____ Cuál(es): TSA

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspección del área de Trabajo	Condiciones de Seguridad! locativo	Orden y Aseo	Petreos.	Gestor ambiental RCD.
Estuco en parte exterior de escalera e interior del pasillo.	Cond. Seg: TSA Químico: Material particulado Biomecanico! Mov. Repetitivo	Uso de EPP y EPC Respirador, guantes, gafas, pausas activas	Petreos	gestor ambiental RCD.
Lijado de paredes y alfagia.	Químico: Material particulado Biomecanico: No rimueto rep.	Respirador, botas, guantes, pausas activas	petreos	gestor ambiental RCD.
Orden y aseo	Químico: Material particulado	Respirador, botas, guantes	Petreos	Gestor ambiental RCD

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Edgardo Barrios	72.176.174	Oficial	Edgardo B
2	Alexander Lopez	1044603169	Ayudante	Alex Lopez
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Silvera Acuña Marquez
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	Silvera Acuña M.

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	David Ospino Tejada
CARGO:	Arquitecto residente
FIRMA:	David Ospino

CIERRE DEL ATS **FECHA Y HORA:**

ENTREGA:	Silvera Acuña Marquez
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	Silvera Acuña M.

RECIBE:	David Ospino Tejado
CARGO:	Arq. res.
FIRMA:	David Ospino

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.488.838	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-61
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	IED Castillo de la Alboraya.	Área:	2do Piso – Bloque Blanco.
Descripción del trabajo:	-pintar lamina galvanizada con pintura hepoxica. – Instalacion de lamina galvanizada. – Orden y aseo.		
Nombre Contratista:	IDC21		
Fecha de emisión:	23 • Junio • 2023	Fecha de cierre:	24 • Junio • 2023
Hora Inicio:	8:00	Hora de Final:	5:00 pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Brocha, Compresor, Talacho.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.	✓		
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	Si	Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	N/a
Contacto Eléctrico	Si	Golpeado por	Si	Contacto con sustancias peligrosas	Si
Caída de objetos	Si	Golpeado Contra	Si	Presencia de animales	N/a
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	N/a	Mordedura de animales	N/a
Caída a diferente nivel	Si	Ventilación deficiente	N/a	Exposición a presión de fluido	N/a
Exposición al ruido	Si	Temperaturas extremas	N/a	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores	Si	Exposición a vibraciones	N/a	Exposición a la radiación	N/a
Espacio confinado	N/a	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/a	Condiciones climáticas desfavorables	Si
Choque	N/a	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	Si
Volcamiento	N/a	Asfixia	N/a		
Atrapamiento	N/a				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	Si	Comunicarle a otros	Si	Desenergizar la fuente de energía	N/a
Obtener permisos	Si	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	N/a
No fumar/no hacer fuego	Si	Despresurizar el sistema	N/a	Colocar tarjeta de no operar	N/a
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	N/a
No correr, no bromear	Si	Medir contaminantes	N/a	Tener a la mano el procedimiento	N/a
Drenar líneas y depósitos	N/a	Limpiar el área	Si	Colocar advertencias	N/a
Andar a velocidad limite/ no correr	N/a	Tener a la mano fichas técnicas	N/a	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/a
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	N/a	Nivelar y amarrar andamios	Si	Parquearse en lugar apropiado	N/a
Lavar equipo	N/a	Realizar inspección preoperacional	Si		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	Si	Guantes para soldador	Si
Botas de caucho	N/a	Polainas	N/a	Guantes dieléctricos	N/a
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guante nitrilo G80	N/a

Perchera de carnaza	N/O	Botas para soldador	N/A	Guantes de carnaza	SI
Barboquejo	SI	Arnes	SI	Guantes de nitrilo G40	N/O
Gafas de seguridad	SI	Traje impermeable	N/A	Guantes de poliuretano G40	SI
Monogafas	N/A	Mangas para soldador	N/A		
Gafas para oxicorte	N/A	Mascarilla material particulado	SI		
Careta de protección facial	N/A	Mascara con filtros	N/A		
Careta para soldadar	N/O	Guantes nitrilo desechable	N/A		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ✓ NO ____ Cuál(es): TSA

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspección del area de Trabajo	Condiciones de Seguridad: locativo	Orden y aseo del area de trabajo	N/A.	N/A.
Aplicar pintura hexoxica a lamina Galvanizada.	Quimico: Sustancias quimicas Biomecanico: Mov. repetitivo	Respirador, guantes, gafas, buenas actitudes	Petreos.	Gestor ambiental RCD.
Instalacion de lamina Galvanizada.	Cond. Seg: TSA Quimico: Material particulado	USO de Epp y Epcc Mascarilla de Seguridad	Petreos	gestor ambiental RCD.
Orden y aseo del área de trabajo	Quimico: Material particulado Biomecanico: petreos	Gafas, guantes, Respirador, buenas actitudes	Petreos	Gestor ambiental

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Ricardo Mosquera.	5475456	Soldador	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Silvia Avila M.
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	Silvia Avila M.

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	David Ospino Tejeda
CARGO:	Arquitecto residente
FIRMA:	David Ospino

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Silvia Avila
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	Silvia Avila M.

FECHA Y HORA:

RECIBE:	David Ospino Tejeda
CARGO:	Arq. Res.
FIRMA	David Ospino

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-61
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	I.E.D. Carrizal	Área:	todas las intervenciones
Descripción del trabajo:	Excavacion con Maquinaria, armado de columna de los ese corte y Figuracion de acero para columnas		
Nombre Contratista:	I.D.C 21		
Fecha de emisión:	29, Mayo /23	Fecha de cierre:	30/ Mayo/23.
Hora Inicio:	7:30 AM	Hora de Final:	5:00 pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Tronzadora pala, pico.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.			✓	Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	✓			Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	SI	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	SI	Golpeado por	NO	Contacto con sustancias peligrosas	NO/A
Caída de objetos	SI	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	NO/A
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO/A	Mordedura de animales	NO/A
Caída a diferente nivel	NO/A	Ventilación deficiente	NO/A	Exposición a presión de fluido	NO/A
Exposición al ruido	SI	Temperaturas extremas	SI	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	SI	Exposición a vibraciones	NO/A	Exposición a la radiación	N/A
Espacio confinado	NO/A	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO/A	Condiciones climáticas desfavorables	SI
Choque	NO/A	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	SI
Volcamiento	NO	Asfixia	NO/A		
Atrapamiento	NO/A				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	NO/A	Comunicarle a otros	NO/A	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	SI	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	NO/A
No fumar/no hacer fuego	SI	Despresurizar el sistema	NO/A	Colocar tarjeta de no operar	NO/A
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	NO/A
No correr, no bromear	SI	Medir contaminantes	NO/A	Tener a la mano el procedimiento	NO/A
Drenar líneas y depósitos	N/A	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad límite/ no correr	SI	Tener a la mano fichas técnicas	NO/A	Usar recipientes para aceites /Combustibles	NO/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	NO/A	Nivelar y amarrar andamios	NO/A	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	N/A	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	NO/A	Guantes para soldador	NO/A
Botas de caucho	NO/A	Polainas	NO/A	Guantes dieléctricos	SI
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	NO/A

Perchera de carnaza	N/A	Botas para soldador	N/A	Guantes de carnaza	SI
Barboquejo	N/A	Arnes	N/A	Guantes de nitrilo G40	N/A
Gafas de seguridad	SI	Traje impermeable	N/A	Guantes de poliuretano G40	N/A
Monogafas	N/A	Mangas para soldador	N/A		
Gafas para oxicorte	N/A	Mascarilla material particulado	N/A		
Careta de protección facial	SI	Mascara con filtros	N/A		
Careta para soldadar	N/A	Guantes nitrilo desechable	N/A		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI_____NO____N/A___

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI_____NO____N/A____

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [/] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspeccion de area de trabajo	Caida al mismo o distinto Nivel.	Orden y aseo en area de trabajo.		
Excavacion con Maquinaria	Fisico: Ruido, Vibracion Temperatura Extrems.	Uso de EPP: (Guantes Gafas)	SI RCD	Acopio en Sitio de trabajo.
Armado de columnas. de las ye.	Biomecanico: Movimiento Repetivo	uso de EPP (Guantes)		
Corte y figuracion de acero para columnas.	Fisico Ruido Biomecanico: Movimiento R.	Uso de EPP (Protel auditivo)		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Fidel Pacheco.	8766686	Oficial	
2	Darwer Ruiz.	1193601542	Ayudante.	DARWER
3	Kevin Lopez	1048709337	Ayudante.	Kevin
4	Jorge Ramirez.	8792498	Maestro.	
5	Bladimiro Maestro.	1043148382	Ayudante.	Bladimiro
6	Jorge Polo	72149790	Oficial	Jorge
7	Wilson Mascote	8707895	ayudante	
8	Kevin Lopez	1048709337	ayudante	
9	Jefry Colon	1193572442	ayudante	
10	Boris oliveros	72208592	Oficial	
11	Jose Luis ortiz	72198723	Oficial.	
12	Luis Sandoval	72287913.	ayudante	
13	Jose Diaz	9137129	Oficial	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Nelson Pompeo
CARGO:	Ing. Residente
FIRMA:	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	Henry Herrera
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	
CARGO:	
FIRMA:	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.XXX.XXX-X	**ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS**	**CODIGO: F-SSTA-61** **VIGENCIA: 01/12/2022** **VERSIÓN: 01**

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	I.E.D Cornzal	Área:	Todas las instalaciones
Descripción del trabajo:	Inspeccion de area de trabajo, Excavaciones para zapata con Maquinaria Pesada, Manual de Excavacion, y Fundida de Solado		
Nombre Contratista:	I.D.C 21		
Fecha de emisión:	31 Mayo/23.	Fecha de cierre:	31/Mayo/23
Hora Inicio:	7:30 AM	Hora de Final:	5:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Picos, Palas.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.			✓	Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	✓			Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	SI	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	SI	Golpeado por	NO	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	SI	Golpeado Contra	N/A	Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	N/A	Ventilación deficiente	N/A	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	SI	Temperaturas extremas	SI	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	SI	Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	N/A
Espacio confinado	N/A	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/A	Condiciones climáticas desfavorables	SI
Choque	N/A	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	SI
Volcamiento	NO	Asfixia	NO		
Atrapamiento	N/A				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	N/A	Comunicarle a otros	N/A	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	SI	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	SI	Despresurizar el sistema	N/A	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	SI	Medir contaminantes	N/A	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar líneas y depósitos	N/A	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad límite/ no correr	SI	Tener a la mano fichas técnicas	N/A	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	N/A	Nivelar y amarrar andamios	N/A	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	N/A	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	SI	Guantes para soldador	N/A
Botas de caucho	SI	Polainas	N/A	Guantes dieléctricos	SI
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	N/A

Perchera de carnaza	N/A	Botas para soldador	N/A	Guantes de carnaza	SI
Barboquejo	N/A	Arnes	N/A	Guantes de nitrilo G40	N/A
Gafas de seguridad	SI	Traje impermeable	N/A	Guantes de poliuretano G40	N/A
Monogafas	N/A	Mangas para soldador	N/A		
Gafas para oxicorte	N/A	Mascarilla material particulado	N/A		
Careta de protección facial	SI	Mascara con filtros	N/A		
Careta para soldadar	N/A	Guantes nitrilo desechable	N/A		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ____ NO ✓ Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspeccion de area de trabajo	Caida al Mismo o distinto Nivel	Orden y aseo en area de trabajo.	✓	✓
Excavacion para zapata con compresor	Fisico: Ruido, temperatura. Extremos	uso de epp- (Guants Gafa)	SI RCD	Acopio en sitio de trabajo
Fundida en careta de soldado	Biomecanico: Movimiento Repetivo.	(Uso de epp. (Botas, Guants	SI RCD	Acopio en sitio de trabajo.

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Voladimir Maestre	1043178781	Ayudante	✓
2	Fidel Pacheco	87666.86	Oficial	
3	Kevin Lopez.	1045701337	Ayudante	✓
4	Jefry Colon	1193572446	Operador	✓
5	Wilson Mojcote	8707895	Ayudante	✓
6	Pooris Olivera	72208592	Ayudante	✓
7	Luis Sandoval	72287913.	Ayudante	✓
8	Jose Luis Ortiz	72198723	Oficial	✓
9	Dalver Ruz	1193601542	ayudante	✓
10	Jose Diaz	91777129	oficial.	✓
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Harlon Lambis
CARGO:	Ing Residente
FIRMA:	✓

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	Henry Martinez
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	✓

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	
CARGO:	
FIRMA:	✓

FECHA Y HORA: Henry Martinez

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-61
CONDOMINIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT: 901.XXX.XXX-X		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	I.E.D Carrazal	Área:	Toda la Instalación
Descripción del trabajo:	Inspección de area, armado de columna en sitio, corte y figuracion de acero. para columnas, Excavacion con Maquina y perfilacion manual Fundida en Concreto de Solado y Pedestales.		
Nombre Contratista:	I.D.C 21		
Fecha de emisión:	1 de junio 23	Fecha de cierre:	2 de junio 23.
Hora Inicio:	7:30 AM	Hora de Final:	5:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Pala, Pico, Palustre

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.			✓	Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	✓			Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	SI		Contacto con objetos corto-punzantes	SI		Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	SI		Golpeado por	NO		Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	SI		Golpeado Contra	N/A		Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	SI		Iluminación deficiente	N/A		Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	N/A		Ventilación deficiente	N/A		Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	SI		Temperaturas extremas	N/A		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	SI		Exposición a vibraciones	N		Exposición a la radiación	N/A
Espacio confinado	N/A		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/A		Condiciones climáticas desfavorables	SI
Choque	N/A		Orden y aseo deficiente	NO		Proyección de partículas	SI
Volcamiento	N/A		Asfixia	NO			
Atrapamiento	N/A						

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	N/A		Comunicarle a otros	N/A		Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	SI		Mantener actitud positiva	SI		Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	SI		Despresurizar el sistema	N/A		Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	SI		Seleccionar herramientas en buen estado	SI		Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	SI		Medir contaminantes	N/A		Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar líneas y depósitos	N/A		Limpiar el área	SI		Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad límite/ no correr	SI		Tener a la mano fichas técnicas	N/A		Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	N/A		Nivelar y amarrar andamios	N/A		Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	N/A		Realizar inspección preoperacional	SI			

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI		Protectores auditivos	SI		Guantes para soldador	N/A
Botas de caucho	SI		Polainas	N/A		Guantes dieléctricos	SI
Botas de seguridad dieléctricas	SI		Ropa o uniforme de trabajo	SI		Guante nitrilo G80	N/A

Perchera de carnaza	N/A	Botas para soldador	N/A	Guantes de carnaza	SI
Barboquejo	N/A	Arnes	N/A	Guantes de nitrilo G40	N/A
Gafas de seguridad	SI	Traje impermeable	N/A	Guantes de poliuretano G40	N/A
Monogafas	N/A	Mangas para soldador	N/A		
Gafas para oxicorte	N/A	Mascarilla material particulado	N/A		
Careta de protección facial	SI	Mascara con filtros	N/A		
Careta para soldadar	N/A	Guantes nitrilo desechable	N/A		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A__✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A__✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [✓] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspeccion de area de trabajo.	Caida al mismo o distinto nivel	Orden y aseo en el area de trabajo.		
Armado de columna en sitio	Biomecanico: Movimiento Repetivo; Fisico temperatura Extremas	(uso EPP) (Guantes		
Corte y figuracion acero para columna.	Fisica temperatura Extremas, Ruido.	(uso epp. (Careta Guantes)		
Excavacion con maquina y perfilacion manual	Fisico. Ruido temperatura. Extremas Biomecanico Movimiento.	uso EPP (Guantes)	SI RCD	Acopio en sitio de trabajo.
Fundida en concreto de solados y Pedestales.	Biomecanico: Movimiento Repetivo:	uso epp. (Botas puntuas)	SI RCD	Acopio en sitio de trabajo.

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Victor Padilla	72222956	Hierro	
2	Bladimir Maestre	1003408782	Ayudante	
3	WILSON Mojoto	87078925	Ayudante	
4	Kevin Lopez	1045709337	Ayudante	
5	Fidel Pacheco	87666866	Oficial	
6	Jefry Colon	1193572446	operador	
7	Boris Olivera	72209592	ayudante	BORIS
8	Jose Luis ortiz	72198723	Oficial	
9	Luis Sandoval	72287913	ayudante	LUIS
10	Dalver RUIZ	1193601542	ayudante	DAYVER
11	Jose Diaz	91777129	oficial	Jose Diaz
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO	RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO
NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO: Inspector SST
FIRMA:	FIRMA:

CIERRE DEL ATS	FECHA Y HORA:
ENTREGA:	RECIBE:
CARGO:	CARGO:
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.xxx.xxx-x	**ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS**	**CODIGO: F-SSTA-61** **VIGENCIA: 01/12/2022** **VERSIÓN: 01**

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	I.E.D. Cantarat	Área:	todas las instalaciones.
Descripción del trabajo:	Inspeccion de area de trabajo, Excavacion Para zapatas y Perfilacion Manual, Fundida en concreto de zapata, Corte y Figuracion de acero.		
Nombre Contratista:	I.D. C 21		
Fecha de emisión:	3 de Junio.	Fecha de cierre:	3 de Junio
Hora Inicio:	7:30 AM	Hora de Final:	3:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Pico, Pala, Palustre, tronzadora.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.			✓	Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	✓			Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	SI	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	SI	Golpeado por	NO	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	SI	Golpeado Contra	N/A	Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	N/A	Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	N/A	Ventilación deficiente	N/A	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	SI	Temperaturas extremas	N/A	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	SI	Exposición a vibraciones	SI	Exposición a la radiación	N/A
Espacio confinado	N/A	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/A	Condiciones climáticas desfavorables	SI
Choque	N/A	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	SI
Volcamiento	N/A	Asfixia	NO		
Atrapamiento	N/A				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	N/A	Comunicarle a otros	N/A	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	SI	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	SI	Despresurizar el sistema	N/A	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	SI	Medir contaminantes	N/A	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar lineas y depósitos	N/A	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad límite/ no correr	SI	Tener a la mano fichas técnicas	N/A	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	N/A	Nivelar y amarrar andamios	N/A	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	N/A	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	SI	Guantes para soldador	N/A
Botas de caucho	SI	Polainas	N/A	Guantes dieléctricos	SI
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	N/A

Pechera de carnaza	N/A	Botas para soldador	N/A	Guantes de carnaza	SI
Barboquejo	N/A	Arnes	N/A	Guantes de nitrilo G40	N/A
Gafas de seguridad	SI	Traje impermeable	N/A	Guantes de poliuretano G40	N/A
Monogafas	N/A	Mangas para soldador	N/A		
Gafas para oxicorte	N/A	Mascarilla material particulado	N/A		
Careta de protección facial	SI	Mascara con filtros	N/A		
Careta para soldadar	N/A	Guantes nitrilo desechable	N/A		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ☐ NO ✓ Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspeccion de area de trabajo.	Caida al mismo o. distinto nivel	Orden y aseo en el area de trabajo		
Excavaciones Para reparar y Perforacion manual	FISICO: Ruido temperatura Extrema.	Uso de EPP (Guants, Gafas)	SI RCD.	Acopio en sitio de trabajo.
Fundida en concreto de zapata	Biomecanico: Movimiento Repetitivo	Uso de epp. (Botas Punteras)		
Corte y Figuracion de acero.	Fisica: temperatura. Extremas, Ruido.	Uso de Epp (casco, guantes)		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Victor padilla	72222956	Herrero	
2	Wilson Moscote	8707895	Ayudante	
3	Fidel Pacheco.	87666826	Operador	
4	Vladimir Maestre	1043148782	ayudante	
5	Jerry Colon	1193572446	Operador	
6	Bons Olivera	72208592	ayudante	
7	Kevin Lopez	1045704537	ayudante	
8	Luis Sandoval	72287913	ayudante	
9	Jose luis ortiz	72198723.	Oficial	
10	Daiver Ruiz	1193601542	Ayudante	
11	Jose Diaz	7177129	oficial	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:		NOMBRE:	
CARGO:		CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:		RECIBE:	
CARGO:		CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO CONSULTIVO UNITREAL NIT 901 XXX XXX	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-61
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	I-E.D. Carnaval	Área:	Todas las instalaciones.
Descripción del trabajo:	Inspeccion de area de trabajo, Excavacion para zapata Perforacion Manual, Fundida de solado, armado de acero para columnas y pedestales.		
Nombre Contratista:	I.D.C 21		
Fecha de emisión:	5 de Junio /23.	Fecha de cierre:	6 de Junio. 23.
Hora Inicio:	7:30 Am	Hora de Final:	5:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Pala, pico, barra, Maquinaria

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.			✓	Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	✓			Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	SI	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	SI	Golpeado por	NO	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	SI	Golpeado Contra	N/A	Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	N/A	Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	N/A	Ventilación deficiente	N/A	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	SI	Temperaturas extremas	SI	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	SI	Exposición a vibraciones	NO		
Espacio confinado	N/A	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/A	Exposición a la radiación	N/A
Choque	N/A	Orden y aseo deficiente	NO	Condiciones climáticas desfavorables	SI
Volcamiento	N/A	Asfixia	NO	Proyección de partículas	SI
Atrapamiento	N/A				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	N/A	Comunicarle a otros	N/A	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	SI	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	SI	Despresurizar el sistema	N/A	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	SI	Medir contaminantes	N/A	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar lineas y depósitos	N/A	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad limite/ no correr	SI	Tener a la mano fichas técnicas	N/A	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	N/A	Nivelar y amarrar andamios	N/A	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	N/A	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	SI	Guantes para soldador	N/A
Botas de caucho	SI	Polainas	N/A	Guantes dieléctricos	SI
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	N/A

Perchera de carnaza	N/A	Botas para soldador	N/A	Guantes de carnaza	SI
Barboquejo	N/A	Ames	N/A	Guantes de nitrilo G40	N/A
Gafas de seguridad	SI	Traje impermeable	N/A	Guantes de poliuretano G40	N/A
Monogafas	N/A	Mangas para soldador	N/A		
Gafas para oxicorte	N/A	Mascarilla material particulado	N/A		
Careta de protección facial	SI	Mascara con filtros	N/A		
Careta para soldadar	N/A	Guantes nitrilo desechable	N/A		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ✓ NO ____ Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspeccion de area de trabajo.	caida al mismo o distinto nivel	Orden y Aseo en el ger. de trabajo.	/	/
Excavacion para zapata perfilacion Manual	Fisico. Ruido temperatura extrema	uso de epp. (Guantes Gafas)	SI RCD.	Acopio en sitio de trabajo.
Perfilacion Manual Fundida de solado	Biomecanico. Movimiento repetitivo Fisico temperatura Ruido	uso de epp. (Gafas Guantes)	SI RCD	Acopio en sitio de trabajo.
armado de acero para columna	Biomecanico. Movimiento repetitivo.	uso de epp. (Guantes)	/	/
Corte y Figuracion de acero y pedestales.	Fisico temperatura Extremas, Ruido.	Uso de epp (Careta Guantes)	/	/

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Victor Portilla	72222956	Herrero	
2	Nelson Perez	72336184	ayudante	
3	Jefry Vargas	1083028337	ayudante	
4	Jose Diaz	9127729	oficial	
5	Kevin Lopez	1045709837	ayudante	
6	Fidel Pacheco	8792498	oficial	
7	Jorge Polo	72199790	oficial	
8	Douglas Jimenez	7955050	ayudante	
9	Luis Sandoval	72287913	Ayudante	Luis
10	Bladimir Mastre	1023148782	ayudante	Bladimir
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO		RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Fabian Posada	NOMBRE:	Heidis Medina
CARGO:	Ing Residente	CARGO:	Inspector SST.
FIRMA:		FIRMA:	Heidis Medina

CIERRE DEL ATS		FECHA Y HORA:	
ENTREGA:		RECIBE:	
CARGO:		CARGO:	
FIRMA:		FIRMA:	

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901 ANA BBN	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-61
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	I.E.D Camral	Área:	Todas las instalaciones.
Descripción del trabajo:	Inspeccion de area de Trabajo, Corte y Figuracion de Acero. Fundida en Concreto de zapatas		
Nombre Contratista:	I.D.C. 21		
Fecha de emisión:	7/Junio/23.	Fecha de cierre:	7/Junio/23
Hora Inicio:	7:30 AM.	Hora de Final:	5:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Pala, Pelautro,

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.			✓	Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	✓			Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	SI	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	SI	Golpeado por	NO	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	SI	Golpeado Contra	N/A	Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	N/A	Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	N/A	Ventilación deficiente	N/A	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	SI	Temperaturas extremas	N/A	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	SI	Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	N/A
Espacio confinado	N/A	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/A	Condiciones climáticas desfavorables	SI
Choque	N/A	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	SI
Volcamiento	N/A	Asfixia	NO		
Atrapamiento	N/A				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	N/A	Comunicarle a otros	N/A	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	SI	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	SI	Despresurizar el sistema	N/A	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	SI	Medir contaminantes	N/A	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar lineas y depósitos	N/A	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad limite/ no correr	SI	Tener a la mano fichas técnicas	N/A	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	N/A	Nivelar y amarrar andamios	N/A	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	N/A	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	SI	Guantes para soldador	N/A
Botas de caucho	N/A	Polainas	N/A	Guantes dieléctricos	SI
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	N/A

Perchera de carnaza	N/A	Botas para soldador	N/A	Guantes de carnaza	SI
Barboquejo	N/A	Arnes	N/A	Guantes de nitrilo G40	N/A
Gafas de seguridad	SI	Traje impermeable	N/A	Guantes de poliuretano G40	N/A
Monogafas	N/A	Mangas para soldador	N/A		
Gafas para oxicorte	N/A	Mascarilla material particulado	N/A		
Careta de protección facial	SI	Mascara con filtros	N/A		
Careta para soldadar	N/A	Guantes nitrilo desechable	N/A		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ____ NO ✓ Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspeccion de area de trabajo	Caida al mismo o distinto nivel	Orden y aseo en el area de trabajo	✓	✓
Corte y Figuracion de acero	Fisico: Ruido Biomecanico: Movimiento Repetitivo	Uso de epp (Careta Guantes)	✓	✓
Fundida en Concreto de zapata	Biomecanico: Movimiento Repetitivo	Uso de epp (Guantes Gafas)	✓	✓
Excavacion para zapatas	Fisico: Ruido Vibracion	Uso de epp (proteccion Auditiva)	SI RCD.	Acopio en sitio de trabajo

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Jefry Vargas	1083028337	Ayudante	
2	Kevin Lopez	1085709337	Ayudante	
3	Fidel Perchaco	87666186	Ayudante	
4	Luis Sandoval	72287913	Ayudante	
5	Boris oliveira	72208592	ayudante	
6	Dawer Ruiz	1193601562	ayudante	
7	Jose Diaz	91377124	Oficial	
8	Nelson Beser	72336184	ayudante	
9	Jose Ortiz	72198723	Oficial	
10	Dugles Jimenez	17955010	Ayudante	
11	Luis Sandoval	72287913	ayudante	
12	Jorge Polo	72199740	Oficial	
13	Ismael Espino	8738807	ayudante	
14	David Kleyer	8771703	ayudante	
15	Ignacio Pulmar	8747962	ayudante	
16	Jorge Ramirez	8792498	Maestro	
17	William Gutierrez	72278953	ayudante	
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Heidis Medina
CARGO:	Inspectora SST
FIRMA:	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS — **FECHA Y HORA:**

ENTREGA:	RECIBE:
CARGO:	CARGO:
FIRMA:	FIRMA:

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901 844 819	**ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS**	**CODIGO: F-SSTA-61** **VIGENCIA: 01/12/2022** **VERSIÓN: 01**

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	I.E.D. Carizal	Área:	Todas las instalaciones.
Descripción del trabajo:	Inspeccion de area de trabajo, armado de viga en sitio. Relleno y compactacion de excavacion en zapata Fundida, Corte y figuracion de acero.		
Nombre Contratista:	I.D.C 21		
Fecha de emisión:	8/Junio/23	Fecha de cierre:	10/Junio/23.
Hora Inicio:	7:30 AM	Hora de Final:	3:00 PM

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Tronzadora, Polea, Prensa Soldadura,

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.			✓	Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	✓			Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	SI	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	SI	Golpeado por	NO	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	SI	Golpeado Contra	N/A	Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	N/A	Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	N/A	Ventilación deficiente	N/A	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	SI	Temperaturas extremas	N/A	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	SI	Exposición a vibraciones	N/A		
Espacio confinado	N/A	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/A	Exposición a la radiación	N/A
Choque	N/A			Condiciones climáticas desfavorables	SI
Volcamiento	N/A	Orden y aseo deficiente	NO		
Atrapamiento	N/A	Asfixia	NO	Proyección de partículas	SI

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	N/A	Comunicarle a otros		Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	SI	Mantener actitud positiva		Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	SI	Despresurizar el sistema		Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado		Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	SI	Medir contaminantes		Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar lineas y depósitos	N/A	Limpiar el área		Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad limite/ no correr	SI	Tener a la mano fichas técnicas		Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	N/A	Nivelar y amarrar andamios		Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	N/A	Realizar inspección preoperacional			

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	SI	Guantes para soldador	N/A
Botas de caucho	N/A	Polainas	N/A	Guantes dieléctricos	SI
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	N/A

Perchera de carnaza	N/A	Botas para soldador	N/A	Guantes de carnaza	SI
Barboquejo	N/A	Arnes	N/A	Guantes de nitrilo G40	N/A
Gafas de seguridad	SI	Traje impermeable	N/A	Guantes de poliuretano G40	N/A
Monogafas	N/A	Mangas para soldador	N/A		
Gafas para oxicorte	N/A	Mascarilla material particulado	N/A		
Careta de protección facial	SI	Mascara con filtros	N/A		
Careta para soldadar	N/A	Guantes nitrilo desechable	N/A		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI_____NO____N/A____

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI_____NO____N/A____

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspeccion de area de trabajo	Caida al mismo o distinto nivel	orden y aseo en el area de trabajo	/	/
armado descarga en sitio	Biomecanico: Movimiento Repetivo.	Uso de epp (Guants, Casco)	/	/
Relleno y compactacion de Excavacion en Zapata	Biomecanico: Movimiento Repetivo; Fisico: Vibraciones.	Uso de epp (Protector Auditivo)	SI RCD.	Dropos en sitio de trabajo.
Corte y Figuracion de acero	Fisico. temperatura Extrema, Ruido.	Uso de epp. (Careta, Guantes)	/	/

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Jerry Vargas	1083928377	ayudante	
2	Duglas Jimenez	17955050	ayudante	
3	Kevin Lopez	1045709337	ay.dante	
4	Jose Ortiz	87499162	oficial	
5	Ignacio palma	87499162	ay.dante	
6	Boris Olivera	72208592	ay.dante	
7	Jose Diaz	9177129	Oficial	
8	David Klever	8717703.	ayudante	
9	Guillan Gutierrez	72278453.	ay.dante	
10	Ismael ospino	8938807	ay.dante	
11	Dalver Ruiz	1193601542	ayudante	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO	
NOMBRE:	Heidis Medina
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO	
NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS	
ENTREGA:	
CARGO:	
FIRMA:	

FECHA Y HORA:	
RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CONSORCIO EDUCATIVO VIRTUAL NIT 901.888.819	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: I.E.D. Campestre		Área: Todas las instalaciones.	
Descripción del trabajo: Inspeccion de areas de trabajo, Relleno y compactacion de Material en excavacion de zapata, Figuracion y armado de acero para columnas, armado de acero para vigas. del cimentacion, Pegalacion Manual			
Nombre Contratista: I.D.C. 21			
Fecha de emisión:	13/Junio/23	Fecha de cierre:	13-Junio/23.
Hora Inicio:	7:30 AM	Hora de Final:	5:00 PM

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Pala, Pico, Saltarin,

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.			✓	Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	✓			Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	SI	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	N/A.
Contacto Eléctrico	SI	Golpeado por	NO	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	SI	Golpeado Contra	N/A	Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	N/A	Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	N/A	Ventilación deficiente	N/A	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	SI	Temperaturas extremas	SI	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	SI	Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	N/A
Espacio confinado	N/A	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/A	Condiciones climáticas desfavorables	SI
Choque	N/A	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	SI
Volcamiento	N/A	Asfixia	NO		
Atrapamiento	N/A				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	N/A	Comunicarle a otros	N/A	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	SI	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	SI	Despresurizar el sistema	N/A	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	SI	Medir contaminantes	N/A	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar líneas y depósitos	N/A	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad límite/ no correr	SI	Tener a la mano fichas técnicas	N/A	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	N/A	Nivelar y amarrar andamios	N/A	Parquearse en lugar apropiado	N/A.
Lavar equipo	N/A	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	SI	Guantes para soldador	N/A
Botas de caucho	N/A	Polainas	N/A	Guantes dieléctricos	SI
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	N/A

Perchera de carnaza	N/A	Botas para soldador	N/A	Guantes de carnaza	SI
Barboquejo	N/A	Arnes	N/A	Guantes de nitrilo G40	N/A
Gafas de seguridad	SI	Traje impermeable	N/A	Guantes de poliuretano G40	N/A
Monogafas	N/A	Mangas para soldador	N/A		
Gafas para oxicorte	N/A	Mascarilla material particulado	N/A		
Careta de protección facial	N/A SI	Mascara con filtros	N/A		
Careta para soldadar	N/A	Guantes nitrilo desechable	N/A		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ____ NO ✓ Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspeccion de area de trabajo	Caida al mismo O distinto nivel	orden y aseo en el area de trabajo.	✓	✓
Relleno y compactacion de material en excavacion de zapata	Biomecanicos: Movimiento Repetivo Fisico: Vibracion	Uso de epp (Protector Aud)	SI RCD	Acopio en sitio de trabajo.
Figuracion de armados de acero para columnas	Biomecanicos: movimiento repetivos.	Uso de epp (Guants casco)	✓	✓
armado de acero para vigas de cimentacion	Biomecanico: Movimiento Repetivo	Uso de epp. (Guants)	✓	✓
Perfilacion manual de excavacion.	Fisico: Temperatura Biomecanicos Movimiento Repetivo.	Uso de epp. (casco, Guants)	SI RCD	Acopio en sitio de trabajo.

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA.
1	Boris Olivera	72208592	Ayudante	BORIS
2	Dawer Ruiz	1193601542	Ayudante	DAYDER
3	Jorge Ramirez	8792498.	Maestro	
4	Bleidimiro Maestre	1043148782	Ayudante	
5	Fidel Pacheco	8766686.	Oficial	
6	Kevin Lopez	1045709337	Ayudante	
7	Jefry Vargas	1083028337	Ayudante	
8	Jose Diaz	9177129.	Oficial	
9	Jose ortiz	72198723	Oficial	
10	Nelson Pesor	72336184	Ayudante	
11	Dayis Jimenez	17955050.	Ayudante	
12	Luis Sandoval	72287913.	Ayudante	LUIS
13	Jorge polo	72199770	Oficial.	
14	Ismael Ospino	8738801.	Ayudante	
15	Ignacio pulido	8747962	Ayudante	
16	Jorge Ramirez	8792 4950	Maestro	
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Heidys Medina
CARGO:	Inspectora SST
FIRMA:	Heidys Medina

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	
CARGO:	
FIRMA:	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.830.809	**ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS**	**CODIGO: F-SSTA-61** **VIGENCIA: 01/12/2022** **VERSIÓN: 01**

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	I.E.D Edmzal	Área:	Todas las instalaciones
Descripción del trabajo:	Inspeccion de area de trabajo, Relleno y Compactacion de material en Excavacion de zapata Figuracion y armerco de acero. para estufas. Fundida de zapata A1, A2, A3, B1, B2 Fundida de Soleda		
Nombre Contratista:	I.D.C.21		
Fecha de emisión:	14-Junio-23.	Fecha de cierre:	14/Junio/23.
Hora Inicio:	7:00 AM	Hora de Final:	5:00 pm.

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Soldadura, Pala, pica,

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.			✓
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓		
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓		
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓		

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	SI	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	SI	Golpeado por	NO	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	SI	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	SI	Ventilación deficiente	N/A	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	SI	Temperaturas extremas	SI	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	NO	Exposición a vibraciones	SI	Exposición a la radiación	N/A
Espacio confinado	N/A	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/A	Condiciones climáticas desfavorables	SI
Choque	N/A	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	SI
Volcamiento	N/A	Asfixia	N/A		
Atrapamiento	N/A				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	N/A	Comunicarle a otros	N/A	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	SI	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	SI	Despresurizar el sistema	N/A	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	SI	Medir contaminantes	N/A	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar lineas y depósitos	N/A	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad limite/ no correr	SI	Tener a la mano fichas técnicas	N/A	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	N/A	Nivelar y amarrar andamios	N/A	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	N/A	Realizar inspección preoperacional	SI		N/A

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	SI	Guantes para soldador	N/A
Botas de caucho	NO	Polainas	N/A	Guantes dieléctricos	SI
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	N/A

Perchera de carnaza	N/A	Botas para soldador	N/A	Guantes de carnaza	SI
Barboquejo	N/A	Arnes	N/A	Guantes de nitrilo G40	N/A
Gafas de seguridad	SI	Traje impermeable	N/A	Guantes de poliuretano G40	N/A
Monogafas	N/A	Mangas para soldador	N/A		
Gafas para oxicorte	N/A	Mascarilla material particulado	N/A		
Careta de protección facial	SI	Mascara con filtros	N/A		
Careta para soldadar	N/A	Guantes nitrilo desechable	N/A		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____ NO____ N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____ NO____ N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [✓] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspeccion de area de trabajo	Caida al mismo o distinto nivel	Orden y aseo en el area de trabajo		
Relleno y compactacion de material en Excavacion de zapata	Fisico: Vibraciones. Ruido.	Uso de epp. (proteccion auditiva)	SI RCD	Acopio en sitio de trabajo.
Figuracion y armado de acero para columnas	Mecanico: elementos y Herramienta manuales.	Uso de epp. (Guantes)		
Fundida de zapata A1,A2 A3, B1, B2 Fundida de solado	Biomecanico: Movimiento Repetivo.	Uso epp (Botas punteras)	SI RCD	Acopio en sitio de trabajo
armado de acero para Vigas de cimentacion	Biomecanico: Movimiento Repetivo; Fisico: temperatura	Uso de epp (Guantes)		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Fidel Pacheco	8766686.	Oficial	
2	Jefry Vargas	1083028337.	ayudante	
3	Pedro Olivera	72208592	ayudante	
4	Dawer Ruiz	1193609542.	ayudante	
5	Kevin Lopez	1045709337.	ayudante	
6	Vladimiro Maestre	1043148782	ayudante	
7	Jose Diaz	9177129.	Oficial	
8	Jose ortiz	72190923	Oficial	
9	Nelson Perez	72336134.	ayudante	
10	Dugles Jimenez	1795505	ayudante	
11	Luis sandoval	72287913	ayudante	
12	Jorge Polo	72179790	Oficial	
13	Ismael ospino	8738807	Ayudante	
14	Ignacio pulma	8747962	Ayudante	
15	Jorge Ramirez	8792498	Maestro	
16	William Gutierrez	72273950	ayudante	
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Heidis Medina
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	Heidis Medina

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	RECIBE:
CARGO:	CARGO:
FIRMA:	FIRMA:

FECHA Y HORA:

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-61
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	I.E.D. Cunzal	Área:	Todas las instalaciones
Descripción del trabajo:	Inspeccion de area de trabajo, Relleno y compactacion, Figuracion y armado de acero para columna, Perforacion manual de Excavacion		
Nombre Contratista:	I.D.C 21		
Fecha de emisión:	15/06/23	Fecha de cierre:	16/06/23.
Hora Inicio:	7:30 AM	Hora de Final:	5:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Pala, Pico,

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.			✓	Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	✓			Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	SI	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	SI	Golpeado por	NO	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	SI	Golpeado Contra	N/A	Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	N/A	Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	N/A	Ventilación deficiente	N/A	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	SI	Temperaturas extremas	SI	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	SI	Exposición a vibraciones	SI	Exposición a la radiación	N/A
Espacio confinado	N/A	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/A	Condiciones climáticas desfavorables	SI
Choque	N/A	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	SI
Volcamiento	N/A	Asfixia	NO		
Atrapamiento	N/A				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	N/A	Comunicarle a otros	N/A	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	SI	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	SI	Despresurizar el sistema	N/A	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	SI	Medir contaminantes	N/A	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar líneas y depósitos	N/A	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad límite/ no correr	SI	Tener a la mano fichas técnicas	N/A	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	N/A	Nivelar y amarrar andamios	N/A	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	N/A	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	SI	Guantes para soldador	N/A
Botas de caucho	SI	Polainas	N/A	Guantes dieléctricos	SI
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	N/A

Perchera de carnaza	N/A	Botas para soldador	N/A	Guantes de carnaza	SI
Barboquejo	N/A	Arnes	N/A	Guantes de nitrilo G40	N/A
Gafas de seguridad	SI	Traje impermeable	N/A	Guantes de poliuretano G40	N/A
Monogafas	N/A	Mangas para soldador	N/A		
Gafas para oxicorte	N/A	Mascarilla material particulado	N/A		
Careta de protección facial	SI	Mascara con filtros	N/A		
Careta para soldadar	N/A	Guantes nitrilo desechable	N/A		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A___/

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A___/

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [/] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspeccion de area de trabajo.	Caida al mismo o distinto Nivel	Orden y aseo en area de trabajo	/	/
Relleno y Compactacion de material en excavacion de zapata	Fisica Vibraciones. y Ruido.	uso de epp. (protector Auditivo)	SI RCD	Acopio en sitio de trabajo.
Figuracion y armado de acero para columnas	Mecanico: Herramientas manuales	uso de epp (Guantes)	/	/
Perfilacion manual de Excavaciones Fu.	Biomecanico: Movimiento Repetivo: Fisico: temperatura	uso de Epp (Guantes)		
Fundida de pedestales mediante el uso de Elementacion.	Biomecanico: Movimiento. repetivo.	uso de epp. (botas pantalon)	/	/

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Dugles Jimenez	7955050	ayudante	
2	Jose Otero	72198723	Oficial	
3	Jerry vargas	1093028377	ayudante	
4	Kevin Lopez	1045709337	ayudante	
5	Ignacio palma	8774962	ayudante	
6	Boris olivera	72208592	ayudante	
7	David Elver	8717705	ayudante	
8	Jose Diaz	9127129	Oficial	
9	Ismael ospino	87386407	ayudante	
10	William Gutierrez	72278453	ayudante	
11	Daiver Ruiz	1193601542	ayudante	DAIVER
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE: Henry Pedraza

CARGO: Inspector SST

FIRMA:

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE: Carlos Alvarado

CARGO: Line Residente

FIRMA:

FECHA Y HORA:

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:

CARGO:

FIRMA:

RECIBE:

CARGO:

FIRMA:

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-61
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	I.E.D. Comfacol	Área:	Todas las instalaciones.
Descripción del trabajo:	Inspeccion de area de trabajo, Relleno y Compactacion de Material en excavacion, de zapatas, armado de acero para columnas Armado de acero para vigas		
Nombre Contratista:	I.D.C. 21		
Fecha de emisión:	17/junio/23.	Fecha de cierre:	17/junio/23
Hora Inicio:	7:30 AM.	Hora de Final:	3:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Brichinagui, pala, Pico, Sultana.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.			✓	Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	✓			Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	SI		Contacto con objetos corto-punzantes	SI		Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	SI		Golpeado por	NO		Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	SI		Golpeado Contra	N/A		Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	SI		Iluminación deficiente	N/A		Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	N/A		Ventilación deficiente	N/A		Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	SI		Temperaturas extremas	SI		Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	SI		Exposición a vibraciones	SI			
Espacio confinado	N/A		Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/A		Exposición a la radiación	N/A
Choque	N/A					Condiciones climáticas desfavorables	SI
Volcamiento	N/A		Orden y aseo deficiente	NO		Proyección de partículas	SI
Atrapamiento	N/A		Asfixia	NO			

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	N/A		Comunicarle a otros	N/A		Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	SI		Mantener actitud positiva	SI		Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	SI		Despresurizar el sistema	N/A		Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	SI		Seleccionar herramientas en buen estado	SI		Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	SI		Medir contaminantes	N/A		Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar líneas y depósitos	N/A		Limpiar el área	SI		Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad límite/ no correr	SI		Tener a la mano fichas técnicas	N/A		Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	N/A		Nivelar y amarrar andamios	N/A		Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	N/A		Realizar Inspección preoperacional	SI			

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI		Protectores auditivos	SI		Guantes para soldador	N/A
Botas de caucho	N/A		Polainas	N/A		Guantes dieléctricos	SI
Botas de seguridad dieléctricas	SI		Ropa o uniforme de trabajo	SI		Guante nitrilo G80	N/A

Perchera de carnaza	N/A	Botas para soldador	N/A	Guantes de carnaza	SI
Barboquejo	N/A	Arnes	N/A	Guantes de nitrilo G40	N/A
Gafas de seguridad	SI	Traje impermeable	N/A	Guantes de poliuretano G40	N/A
Monogafas	N/A	Mangas para soldador	N/A		
Gafas para oxicorte	N/A	Mascarilla material particulado	N/A		
Careta de protección facial	SI	Mascara con filtros	N/A		
Careta para soldadar	N/A	Guantes nitrilo desechable	N/A		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____ NO____ N/A ✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____ NO____ N/A ✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ☐ NO ✓ Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspeccion de area de trabajo.	Caida al mismo o distinto nivel	Orden y aseo en area de trabajo.	✓	✓
Relleno y compactacion de material en excavacion de refuerzo.	Fisica Vibracion Temperatura Extrema	Uso de Protector Solar.	SI RCD	Acopio en sitio de trabajo
Armado de acero para columnas y pedestal	Biomecanico: Movimiento. Repetivo.	(Uso de EPP (botas Punta Acero)	✓	✓
Armado de acero para viga de cimentacion	Biomecanico: Movimiento repetivo.	Uso de EPP (Guantes, Casco)	✓	✓
encofrado de viga de cimentacion	Biomecanico: Movimiento repetivo.	Uso de EPP. (Gafas, casco)	✓	✓

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Jose Ortiz	72198723.	Oficial	
2	Kevin lopez	1045709337	ayudante	
3	Jefry vargas	1083028377	ayudante	
4	Duglas Jimenez	1955080.	ayudante	
5	Bons olivera	72208592	ayudante	BORIS
6	David Idelvel	8717703	ayudante	
7	Jose Diaz	9177129	Oficial	
8	Ignacio palma	87499462	ayudante	
9	Ismael espino	8738807	ayudante	
10	William Gutierrez	72278453	ayudante	
11	Daivel Ruiz	1193601542	ayudante	DAYVER
12	Bladimiro Maestre	1043140782.	ayudante	
13	Nelson perez	7.233684.	ayudante	
14	Luis Sandoval	72237913.	ayudante	LUIS
15	Fidel pacheco	8766866	Oficial	
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Hidis Medina
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	
CARGO:	
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-61
CONSORCIO EDUCATIVO CAPITAL NIT 901.458.819		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	I.E.D. Carmzal	Área:	Todas las instalaciones
Descripción del trabajo:	Inspeccion de area de trabajo, Excavacion Manual de vigas - de Cimentacion, armado de acero para viga de cimentacion, Relleno y compactacion de material		
Nombre Contratista:	I.D.C 21		
Fecha de emisión:	21/6/23	Fecha de cierre:	21/6/23.
Hora Inicio:	7:30 Am.	Hora de Final:	5:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Pala, pico, Saltarin

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.			✓	Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	✓			Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	SI	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	SI	Golpeado por	NO	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	SI	Golpeado Contra	N/A	Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	N/A	Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	N/A	Ventilación deficiente	N/A	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	SI	Temperaturas extremas	SI	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	SI	Exposición a vibraciones	SI	Exposición a la radiación	N/A
Espacio confinado	N/A	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/A	Condiciones climáticas desfavorables	SI
Choque	N/A	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	SI
Volcamiento	N/A	Asfixia	NO		
Atrapamiento	N/A				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	N/A	Comunicarle a otros	N/A	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	SI	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	SI	Despresurizar el sistema	N/A	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	SI	Medir contaminantes	N/A	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar líneas y depósitos	N/A	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad límite/ no correr	SI	Tener a la mano fichas técnicas	N/A	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	N/A	Nivelar y amarrar andamios	N/A	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	N/A	Realizar inspección preoperacional	SI		N/A

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	SI	Guantes para soldador	N/A
Botas de caucho	N/A	Polainas	NO	Guantes dieléctricos	SI
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	N/A

Perchera de carnaza	U/A	Botas para soldador	U/A	Guantes de carnaza	SI
Barboquejo	U/A	Arnes	U/A	Guantes de nitrilo G40	U/A
Gafas de seguridad	SI	Traje impermeable	U/A	Guantes de poliuretano G40	U/A
Monogafas	U/A	Mangas para soldador	U/A		
Gafas para oxicorte	U/A	Mascarilla material particulado	U/A		
Careta de protección facial	SI	Mascara con filtros	U/A		
Careta para soldadar	U/A	Guantes nitrilo desechable	U/A		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A✓

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A✓

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI ☐ NO ✓ Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspeccion de area de trabajo	caida al mismo o distinto nivel	orden y aseo en area de trabajo	✓	✓
Excavacion manual viga de cimentacion.	Biomecanico; Movimiento Repetivo.	Uso de epp (Casco Guant)	SI RCD	Acopio en Sitio de trabajo
Armado de acero para viga de cimentacion	Biomecanico. movimiento Repetivo	uso de epp (Guantes).	✓	✓
Relleno y compactacion de Material en sitio.	Fisico. Vibraciones Ruido temperatura.	Uso de epp. (Protector Auditivo	SI RCD	Acopio en Sitio de trabajo
Fundida en concreto de zapata F2, D2, F02, C2 C1	Fisico: Ruido, Quimico; Quemaduras. Gases.	Uso de epp (Protector auditivo. Guantes)	✓	✓

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Duglas Jimenez	1795050	ayudante	
2	Jose luis ortiz	72198723	oficial	
3	Wilhan Gutierrez	72278453	ayudante	
4	David Klever	8717703	ayudante	
5	Bons olivera	72208542	ayudante	
6	Ismael ospino	8738807	ayudante	
7	Ignacio palma	8749962	ayudante	
8	Luis Sandoval	72287913	ayudante	
9	Kevin Lopez	1045709337	ayudante	
10	Jefry Vargas	1083028377	ayudante	
11	Fidel Pacheco	8766686	oficial	
12	Jose Diaz	91771129	ayudante	
13	Nelson Perez	72336184	ayudante	
14	Daiver Ruiz	1193601542	ayudante	
15	Bladimiro Maestre	1043478782	ayudante	
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Huslan Acosta
CARGO:	Ing. Residente
FIRMA:	

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	Heidis Medina
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

FECHA Y HORA:

ENTREGA:	RECIBE:
CARGO:	CARGO:
FIRMA:	FIRMA:

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-61
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	I. E. D Carrizal	Área:	Todas las instalaciones
Descripción del trabajo:	Inspeccion de area de trabajo, armado de acero, para viga de cimentacion, Excavacion manual para viga de cimentacion corte y figuracion de acero		
Nombre Contratista:	I. D. C. 21		
Fecha de emisión:	22/6/23	Fecha de cierre:	22/6/23
Hora Inicio:	7:30 Am.	Hora de Final:	5:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Pala, Pico, Brocha, Barreta, Tenaza, Cinta

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.			✓	Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con líquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.	✓			Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.		✓	
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.	✓			Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	SI	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	N/A
Contacto Eléctrico	SI	Golpeado por	NO	Contacto con sustancias peligrosas	N/A
Caída de objetos	SI	Golpeado Contra	N/A	Presencia de animales	N/A
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	N/A	Mordedura de animales	N/A
Caída a diferente nivel	N/A	Ventilación deficiente	N/A	Exposición a presión de fluido	N/A
Exposición al ruido	SI	Temperaturas extremas	SI	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	SI	Exposición a vibraciones	SI		
Espacio confinado	N/A	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	N/A	Exposición a la radiación	N/A
Choque	N/A			Condiciones climáticas desfavorables	SI
Volcamiento	N/A	Orden y aseo deficiente	NO		
Atrapamiento	N/A	Asfixia	NO	Proyección de partículas	SI

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	N/A	Comunicarle a otros	N/A	Desenergizar la fuente de energía	N/A
Obtener permisos	SI	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	N/A
No fumar/no hacer fuego	SI	Despresurizar el sistema	N/A	Colocar tarjeta de no operar	N/A
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	N/A
No correr, no bromear	SI	Medir contaminantes	N/A	Tener a la mano el procedimiento	N/A
Drenar líneas y depósitos	N/A	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	N/A
Andar a velocidad límite/ no correr	SI	Tener a la mano fichas técnicas	N/A	Usar recipientes para aceites /Combustibles	N/A
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	N/A	Nivelar y amarrar andamios	N/A	Parquearse en lugar apropiado	N/A
Lavar equipo	N/A	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	SI	Guantes para soldador	N/A
Botas de caucho	N/A	Polainas	NO	Guantes dieléctricos	SI
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	N/A

Perchera de camaza	N/A	Botas para soldador	N/A	Guantes de carnaza	SI
Barboquejo	N/A	Arnes	N/A	Guantes de nitrilo G40	N/A
Gafas de seguridad	SI	Traje impermeable	N/A	Guantes de poliuretano G40	N/A
Monogafas	N/A	Mangas para soldador	N/A		
Gafas para oxicorte	N/A	Mascarilla material particulado	N/A		
Careta de protección facial	SI	Mascara con filtros	N/A		
Careta para soldadar	N/A	Guantes nitrilo desechable	N/A		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI____NO____N/A_✓_

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI____NO____N/A_✓_

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [✓] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspeccion de area de trabajo	caida al mismo o distinto nivel	orden y aseo en sitio de trabajo	/	/
armado de acero para viga de cimentacion.	Biomecanico. Movimiento Repetiv.	Uso de epp (Guantes)	/	/
armado de acero para columna	Biomecanico. Movimiento Repetiv	Uso de epp (Casco Guantes)	/	/
Excavacion Manual para viga de cimentacion	Biomecanico Movimiento Repetitivo	Uso de epp (casco botas)	SI RCD	Acopio en sitio de trabajo.
corte y figuracion de acero para columna	Fisico: temperatura Vibraciones, Ruido	Uso de epp (protector auditivo careta)	/	/

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Jose Ramirez	8742448	Maestro	
2	Nelson Perez	72336184	ayudante	
3	douglas Jimenez	17955050.	ayudante	
4	Ignacio Palma	8749962	ayudante	
5	Ismael Ospino.	8738807.	ayudante.	
6	Fidel Pacheco	8766686.	oficial	
7	David Perez	8717703	ayudante	
8	Jefry Vargas	1083028377	ayudante	
9	William Gutierrez	72278453	ayudante	
10	Bons olivera	72208592	ayudante	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Heidis Medina
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	Heidy Medina

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	Harlon Paragu
CARGO:	Ing. Residente
FIRMA:	

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	
CARGO:	Inspector SST
FIRMA:	Heidy Medina.

FECHA Y HORA:

RECIBE:	
CARGO:	
FIRMA:	