INFORME

Instalación y configuración Batería Raid Controller para Server HP DL380 G9

CONTRATO: 2023-0398

Presentado a:

Ing. Edgar Vargas Mateus

Preparado Por:


PROFESSIONAL SERVICES SAS


Junio de 2023

© 2023

PROFESSIONAL SERVICES SAS. Reservados todos los derechos.

Entrega de Dos (2) Baterías nuevas









Se realiza el proceso de instalación física dentro del servidor


Servidor antes del cambio:





Servidor después del cambio





FIN DEL DOCUMENTO