ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIO AL CLIENTE ACTA PARA VISITAS DE INSPECCIÓN, OBSERVACIÓN O RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	PSI-SAC-FR-01 Estado Vigente Versión 2

Radicación							Fecha	23/02/2022	
Usuario							C.C.		
Teléfono		Dirección	IE Instituto Manizales				Barrio	San José	
Dirección donde se practica la visita		Clle 29 #16-40					Barrio	San José	
Ficha Catastral							Teléfono		
Equipo asignado al funcionario		Cámara		GPS		Video		Vehículo	
Atendió la visita	Francis Rodrigo Otero			C.C	4727788		Teléfono	8833990 3125231617	

ORIGEN Y/O MOTIVO DE LA VISITA

Realizar diagnostico de infraestructura de la IE Instituto Males y toma de medidas de aulas.

LEGISLACIÓN A APLICAR

INFORMACION, HALLAZGOS Y/U OBSERVACIONES DE LA VISITA

Se realiza diagnostico de infraestructura de toda la institución, se deja evidencia fotografica de las zonas afectadas por humedades, riesgo eléctrico .etc.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA: SÍ ___ NO ___

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Se evidencia una institución bastante buena en materia de infraestructura, con algunas humedades.
Se tomaron las medidas de todas las aulas y espacios y se hizo la actualización de la planimetría con los nuevos espacios encontrados.

Se requiere mantenimiento en las marcos de la ventaneria que presentan oxidación.

FIRMA:	FIRMA USUARIO:
NOMBRE: Gabriel Fernando García C.	NOMBRE: Francis Rodrigo Otero G.
CARGO: Ing. Electricista - Contratista	C.C: 4'727.788
DEPENDENCIA: Planeación	
SECRETARIA: Educación	

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIO AL CLIENTE ACTA PARA VISITAS DE INSPECCIÓN, OBSERVACIÓN E INFORMACIÓN	PSI-SAC-FR-01 Estado Vigente Versión 2

DÍA: _____ MES: _____ AÑO: _____ HORA: _____

FIRMA: NOMBRE: CARGO: DEPENDENCIA: SECRETARIA:	Origen o motivo visita:	Conclusión visita:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - MUNICIPIO DE MANIZALES
DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES
FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN CAMPO

D D M M A A A A
2 3 0 2 2 0 2 2

Funcionario entrevistado: Francis Rodrigo Otero

Diligenciado por: Maira Camila Gómez Salgado
María Fernanda Idarraga
Gabriel Fernando García

Cargo: Rector

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA SEDE

Código DANE: 1 1 7 0 0 1 0 0 1 9 1 9

Ficha Catastral: 1 0 3 0 2 3 8 0 0 0 7 0 0 0

Nombre Institución Educativa: Instituto manizales

Nombre Sede: Instituto manizales sede principal

Teléfonos: 3125281617

Correo Electrónico: otergil78@hotmail.com

Nombre Rector: Francis Rodrigo Otero Gil

CC: 4.727.788

Firma:

1. INFORMACION GENERAL DEL ESTADO DE LAS ZONAS EXTERIORES DE LA INSTITUCION

ZONAS EXTERIORES		OBSERVACIONES
Descripción general		
Estado general de las zonas exteriores ☒ Muy Buena ☐ Buena ☐ Regular ☐ Mala ☐ Muy mala		
Estado zonas exteriores duras ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo	Cantidad zonas exteriores duras ☒ Suficiente ☐ Apenas suficiente ☐ Insuficiente	
Estado zonas exteriores verdes ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo	Cantidad zonas exteriores verdes ☐ Suficiente ☒ Apenas suficiente ☐ Insuficiente	
Estado mobiliario urbano ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo	Cantidad mobiliario urbano ☐ Suficiente ☐ Apenas suficiente ☒ Insuficiente	
Estado juegos infantiles ☐ Bueno ☐ Regular ☒ Malo	Cantidad juegos infantiles ☐ Suficiente ☐ Apenas suficiente ☒ Insuficiente	
Estado escenarios deportivas ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo	Cantidad escenarios deportivas ☒ Suficiente ☐ Apenas suficiente ☐ Insuficiente	
Estado de los parqueaderos ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo	Cantidad de parqueaderos ☐ Suficiente ☒ Apenas suficiente ☐ Insuficiente	
Estado de los cerramientos ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo		

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LAS EDIFICACIONES

No. de bloques de la Institución Educativa [A]

INFORMACIÓN EDIFICIO	OBSERVACIONES
Descripción general bloque [ ]	
Estado general de la construcción [ ] Muy Buena [X] Buena [ ] Regular [ ] Mala [ ] Muy mala	
Sistema estructural [ ] Muros de piedra, adobe, tapia [ ] Muros de carga de ladrillo o bloque de arcilla cocida o cemento [ ] Láminas prefabricados de asbesto, madera, metal, etc. [ ] Paredes de guadua o bahareque [X] Pórticos de concreto, madera o metal [ ] Estructura temporal perecedera	
Estado de la cubierta [ ] Bueno [X] Regular [ ] Malo	En el cuarto piso se presentan filtraciones de agua por la cubierta
Material de la cubierta [ ] Cubierta en material vegetal [X] Teja de fibrocemento [ ] Cubierta concreto [ ] No tiene cubierta [ ] Teja de barro o cemento [ ] Teja en lámina metálica [ ] Otro tipo de material de cubierta	
Estado de las canales [ ] Bueno [X] Regular [ ] Malo	
Material de las canales [ ] Concreto [ ] Otro [X] Metálicas	
Estado de las bajantes [ ] Bueno [X] Regular [ ] Malo **Estado de la tubería hidrosanitaria** [ ] Bueno [ ] Regular [ ] Malo [ ] Concreto [X] PVC [ ] Otra	Falta de mantenimiento de las bajantes
Estado de los revestimientos Revoque: [X] Bueno [ ] Regular [ ] Malo Pintura Exterior: [X] Bueno [ ] Regular [ ] Malo	
Estado de las cirulaciones exteriores Andenes y bordillos: [X] Bueno [ ] Regular [ ] Malo Escaleras: [X] Bueno [ ] Regular [ ] Malo Otro: Cuál? ____ [ ] Bueno [ ] Regular [ ] Malo	
Accesibilidad para movilidad reducida Rampas: [ ] Bueno [ ] Regular [X] Malo Otro: Cuál? ____ [ ] Bueno [ ] Regular [ ] Malo	No hay accesibilidad para personas con movilidad reducida

ALCALDIA DE MANIZALES
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

3. INFORMACIÓN DEL ESTADO DE LAS EDIFICACIONES

PARA CADA BLOQUE Y PISO — BLOQUE: A — PISO: 1

Nombre del espacio	Cantidad	Estado B	Estado R	Estado M
Cocina	1	1		
Despensa	1	1		
Comedor	1	1		
Deposito	2		2	
Seguridad	1	1		
Biblioteca	1	1		
Aulas	4	4		

Puntos fijos	Si	No	Cantidad	Estado B	Estado R	Estado M
Escaleras						
Rampa						
Ascensor						
Otro						
Elementos de protección						
Pasamanos						
Baranda						
Antepechos						

Baños	Si	No	Cantidad	Estado B	Estado R	Estado M
Baterias Sanitarias	X		2	2		
Lavamanos	X		1	1		
Lavamanos corridos	X		1	1		
Inodoro	X		6	6		
Orinales	X		4	4		
Orinales corridos						
Baños movilidad reducida		X				
Lavamanos						
Sanitario						
Baranda						
Tubería						
PVC	X			X		
Concreto						
Otro						

Observaciones

PARA CADA BLOQUE Y PISO — BLOQUE: A — PISO: 2

Nombre del espacio	Cantidad	Estado B	Estado R	Estado M
Cordinación	3	3		
Cafeteria	1	1		
Emisora	1	1		
Sala de Sistemas	2	2		
Secretaria	1	1		
Archivo	1	1		
Rectoria	1	1		
Tesoreria	1	1		
Deposito	1	1		
Psicologia	1	1		

Puntos fijos	Si	No	Cantidad	Estado B	Estado R	Estado M
Escaleras						
Rampa						
Ascensor						
Otro						
Elementos de protección						
Pasamanos						
Baranda						
Antepechos						

Baños	Si	No	Cantidad	Estado B	Estado R	Estado M
Baterias Sanitarias	X		2	2		
Lavamanos	X		1	1		
Lavamanos corridos	X		1	1		
Inodoro	X		6	6		
Orinales						
Orinales corridos						
Baños movilidad reducida		X				
Lavamanos						
Sanitario						
Baranda						
Tubería						
PVC	X			X		
Concreto						
Otro						

Observaciones

PARA CADA BLOQUE Y PISO — BLOQUE: A — PISO: 2

Nombre del espacio	Cantidad	Estado B	Estado R	Estado M
Enfermeria	1	1		
Docente de apoyo	1	1		
Ayudas Educativas	1	1		
Musica	1	1		

Puntos fijos	Si	No	Cantidad	Estado B	Estado R	Estado M
Escaleras						
Rampa						
Ascensor						
Otro						
Elementos de protección						
Pasamanos						
Baranda						
Antepechos						

Baños	Si	No	Cantidad	Estado B	Estado R	Estado M
Baterias Sanitarias						
Lavamanos						
Lavamanos corridos						
Inodoro						
Orinales						
Orinales corridos						
Baños movilidad reducida						
Lavamanos						
Sanitario						
Baranda						
Tubería						
PVC						
Concreto						
Otro						

Observaciones

3. INFORMACIÓN DEL ESTADO DE LAS EDIFICACIONES

PARA CADA BLOQUE Y PISO — BLOQUE: A — PISO: 3

Nombre del espacio	Cantidad	Estado B	Estado R	Estado M
Aulas	7	7		
Bodega	1	1		
Sala de profesores	1	1		

Puntos fijos	Si	No	Cantidad	Estado B	Estado R	Estado M
Escaleras	X		2	2		
Rampa		X				
Ascensor		X				
Otro						
Elementos de protección						
Pasamanos	X		1	1		
Baranda	X		2	2		
Antepechos						

Baños	Si	No	Cantidad	Estado B	Estado R	Estado M
Baterias Sanitarias		X				
Lavamanos						
Lavamanos corridos						
Inodoro						
Orinales						
Orinales corridos						
Baños movilidad reducida		X				
Lavamanos						
Sanitario						
Baranda						
Tubería						
PVC						
Concreto						
Otro						

Observaciones

PARA CADA BLOQUE Y PISO — BLOQUE: A — PISO: 4

Nombre del espacio	Cantidad	Estado B	Estado R	Estado M
Aulas	7	7		
Bodega	1	1		
Multimedia	1	1		

Puntos fijos	Si	No	Cantidad	Estado B	Estado R	Estado M
Escaleras	X		2	2		
Rampa		X				
Ascensor		X				
Otro						
Elementos de protección						
Pasamanos	X		2	2		
Baranda	X		2	2		
Antepechos						

Baños	Si	No	Cantidad	Estado B	Estado R	Estado M
Baterias Sanitarias						
Lavamanos						
Lavamanos corridos						
Inodoro						
Orinales						
Orinales corridos						
Baños movilidad reducida						
Lavamanos						
Sanitario						
Baranda						
Tubería						
PVC						
Concreto						
Otro						

Observaciones

PARA CADA BLOQUE Y PISO — BLOQUE: ____ — PISO: ____

Nombre del espacio	Cantidad	Estado B	Estado R	Estado M

Puntos fijos	Si	No	Cantidad	Estado B	Estado R	Estado M
Escaleras						
Rampa						
Ascensor						
Otro						
Elementos de protección						
Pasamanos						
Baranda						
Antepechos						

Baños	Si	No	Cantidad	Estado B	Estado R	Estado M
Baterias Sanitarias						
Lavamanos						
Lavamanos corridos						
Inodoro						
Orinales						
Orinales corridos						
Baños movilidad reducida						
Lavamanos						
Sanitario						
Baranda						
Tubería						
PVC						
Concreto						
Otro						

Observaciones

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL ÁREA

Bloque [A] Piso [1] INSTITUTO MANIZALES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: SEGURIDAD Y DEPÓSITO 1 | L: 8,18 | A: 2,08 | H: 2,96 | Área: 18,3m²

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Paredes
Ladrillo-Bloque [X] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [X] Cuál? NO
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Puertas
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Pintura
Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [X] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [X] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: BIBLIOTECA | L: 10,5 | A: 6,30 | H: 2,98 | Área: 97,65m²

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Paredes
Ladrillo-Bloque [X] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [X] Cuál? NO
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Puertas
Tipo:
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Ventanas
Tipo:
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Pintura
Tipo:
Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: AULA 104 | L: 7,65 | A: 6,30 | H: 2,98 | Área: 48,20m²

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Paredes
Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [X] Cuál? NO
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Puertas
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Pintura
Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

ALCALDIA DE MANIZALES
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL ÁREA

Bloque [A] Piso [1] INSTITUTO MANIZALES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: COMEDOR | L: 8,02 | A: 5,91 | H: 2,96 | Área: 47,40m²

Pisos	Paredes	Cielorasos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [ ]	Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Baharaque [ ]	Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____	Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____	Metal [ ] Otro [X] Cuál? NO
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]	Estado: B [X] R [ ] M [ ]	Estado: B [ ] R [ ] M [ ]
Puertas	**Ventanas**	**Pintura**
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____	Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]	Base agua [X] Epóxica [ ]
Estado: B [X] R [ ] M [ ]	Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____	Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
	Estado: B [ ] R [X] M [ ]	Estado: B [ ] R [X] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

MARCO VENTANERIA OXIDADO

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: COCINA | L: 4,14 | A: 4,13 | H: 2,96 | Área: 17,09m²

Pisos	Paredes	Cielorasos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]	Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Baharaque [ ]	Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____	Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____	Metal [ ] Otro [X] Cuál? NO
Estado: B [ ] R [X] M [ ]	Estado: B [X] R [ ] M [ ]	Estado: B [ ] R [ ] M [ ]
Puertas	**Ventanas**	**Pintura**
Metálica [ ] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____	Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]	Base agua [X] Epóxica [ ]
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]	Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____	Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
	Estado: B [ ] R [X] M [ ]	Estado: B [ ] R [X] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

MARCO VENTANERIA OXIDADO

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: ALMACENAMIENTO | L: 4,13 | A: 1,62 | H: 2,96 | Área: 6,70m²

Pisos	Paredes	Cielorasos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]	Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Baharaque [ ]	Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____	Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____	Metal [ ] Otro [X] Cuál? NO
Estado: B [ ] R [X] M [ ]	Estado: B [X] R [ ] M [ ]	Estado: B [ ] R [ ] M [ ]
Puertas	**Ventanas**	**Pintura**
Metálica [ ] Madera [X] Otro [ ] Cuál? _____	Celosía-Calado [ ] Marco metálico [ ]	Base agua [X] Epóxica [ ]
Estado: B [ ] R [X] M [ ]	Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? NO	Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
	Estado: B [ ] R [ ] M [ ]	Estado: B [ ] R [ ] M [X]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [X]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [X]

OBSERVACIONES

PRESENTA HUMEDADES

4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL ÁREA

Bloque [A] Piso [1] INSTITUTO MANIZALES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: Aula 103 | L: 7,5 | A: 6,30 | H: 2,98 | Área: 47,25m²

Pisos	Paredes	Cielorasos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]	Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Baharaque [ ]	Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____	Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____	Metal [ ] Otro [X] Cuál? NO
Estado: [X] B [ ] R [ ] M	Estado: [X] B [ ] R [ ] M	Estado: [ ] B [ ] R [ ] M
Puertas	**Ventanas**	**Pintura**
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____	Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]	Base agua [X] Epóxica [ ]
Estado: [ ] B [X] R [ ] M	Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____ Estado: [ ] B [X] R [ ] M	Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____ Estado: [ ] B [X] R [ ] M

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [X] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

MARCO VENTANERIA OXIDADO

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: Aula 101 | L: 7,78 | A: 6,30 | H: 2,98 | Área: 48,23m²

Pisos	Paredes	Cielorasos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]	Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Baharaque [ ]	Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____	Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____	Metal [ ] Otro [X] Cuál? NO
Estado: [ ] B [X] R [ ] M	Estado: [X] B [ ] R [ ] M	Estado: [ ] B [ ] R [ ] M
Puertas	**Ventanas**	**Pintura**
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____	Celosía-Calado [ ] Marco metálico [ ]	Base agua [X] Epóxica [ ]
Estado: [X] B [ ] R [ ] M	Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____ Estado: [ ] B [X] R [ ] M	Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____ Estado: [ ] B [X] R [ ] M

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

MARCO VENTANERIA OXIDADO.

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: AULA 102 | L: 7,6 | A: 6,30 | H: 2,98 | Área: 49,14m²

Pisos	Paredes	Cielorasos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]	Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Baharaque [ ]	Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____	Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____	Metal [ ] Otro [X] Cuál? NO
Estado: [ ] B [X] R [ ] M	Estado: [X] B [ ] R [ ] M	Estado: [ ] B [ ] R [ ] M
Puertas	**Ventanas**	**Pintura**
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____	Celosía-Calado [ ] Marco metálico [ ]	Base agua [X] Epóxica [ ]
Estado: [ ] B [X] R [ ] M	Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____ Estado: [ ] B [X] R [ ] M	Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____ Estado: [ ] B [X] R [ ] M

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

MARCO VENTANERIA OXIDADO

PUERTA PRESENTA OXIDACIÓN

4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL ÁREA

Bloque [A] Piso [1] INSTITUTO MANIZALES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: DEPOSITO ASEO | L: 3,55 | A: 2,85 | H: | Área: 10,11 m2

Pisos
Concreto [X] Madera [ ] Cerámica [ ]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Paredes
Ladrillo-Bloque [X] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [X] Cuál? ND
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Puertas
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ]
Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [ ]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? NO
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Pintura
Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [X]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [X]

OBSERVACIONES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: | L: | A: | H: | Área:

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [ ]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Paredes
Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Puertas
Tipo:
Metálica [ ] Madera [ ] Otro [ ]
Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Ventanas
Tipo:
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [ ]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Pintura
Tipo:
Base agua [ ] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: | L: | A: | H: | Área:

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [ ]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Paredes
Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Puertas
Metálica [ ] Madera [ ] Otro [ ]
Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [ ]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Pintura
Base agua [ ] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

ALCALDIA DE MANIZALES
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL ÁREA

Bloque [A] Piso [1] INSTITUTO MANIZALES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: BAÑO MASCULINO | L: 5,29 | A: 6,30 | H: 2,95 | Área: 33,32

Pisos

Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [ ]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Paredes

Ladrillo-Bloque [X] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Cielorasos

Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [X] Cuál? NO
Estado: [B] [R] [M]

Puertas

Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Ventanas

Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Pintura

Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: BAÑO PROFESORES | L: 3,15 | A: 1,18 | H: 2,98 | Área: 4,00 m2

Pisos

Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Paredes

Ladrillo-Bloque [X] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Cielorasos

Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [X] Cuál? NO
Estado: [B] [R] [M]

Puertas

Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Ventanas

Celosía-Calado [ ] Marco metálico [ ]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? NO
Estado: [B] [R] [M]

Pintura

Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: CANCHA SINTÉTICA | L: 32,62 | A: 15,30 | H: | Área:

Pisos

Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [ ]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Paredes

Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Cielorasos

Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Puertas

Metálica [ ] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Ventanas

Celosía-Calado [ ] Marco metálico [ ]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Pintura

Base agua [ ] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL ÁREA

Bloque [A] Piso [2] INSTITUTO MANIZALES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: COORDINACIÓN 1 | L: 4,55 | A: 4,03 | H: 2,93 | Área: 18,33m2

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R M

Paredes
Ladrillo-Bloque [X] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R M

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [X] Cuál? NO
Estado: B R M

Puertas
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R M

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R M

Pintura
Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R M

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: COORDINACION 2 | L: 3,07 | A: 4,03 | H: 2,93 | Área: 12,37m2

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R M

Paredes
Ladrillo-Bloque [X] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R M

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B R M

Puertas
Tipo:
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R M

Ventanas
Tipo:
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R M

Pintura
Tipo:
Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R M

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: EMISORA | L: 3,75 | A: 4,03 | H: 2,93 | Área: 15,11m2

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R M

Paredes
Ladrillo-Bloque [X] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R M

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [X] Cuál? NO
Estado: B R M

Puertas
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R M

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R M

Pintura
Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B R M

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

TIENE UNA HUMEDAD EN LA PARTE SUPERIOR

ALCALDIA DE MANIZALES
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL ÁREA

Bloque [A] Piso [2] INSTITUTO MANIZALES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: SALA DE SISTEMAS 1 | L: 7,68 | A: 6,3 | H: 2,97 | Área: 48,38 m²

Pisos	Paredes	Cielorasos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]	Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Baharaque [ ]	Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____	Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____	Metal [ ] Otro [X] Cuál? NO
Estado: [X] B [ ] R [ ] M	Estado: [X] B [ ] R [ ] M	Estado: [ ] B [ ] R [ ] M
Puertas	**Ventanas**	**Pintura**
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____	Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]	Base agua [X] Epóxica [ ]
Estado: [X] B [ ] R [ ] M	Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____ Estado: [ ] B [X] R [ ] M	Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____ Estado: [X] B [ ] R [ ] M

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

MARCO VENTANERIA OXIDADO

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: SALA DE SISTEMAS 2 | L: 7,65 | A: 6,3 | H: 2,97 | Área: 48,19 m²

Pisos	Paredes	Cielorasos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]	Ladrillo-Bloque [X] Madera [ ] Baharaque [ ]	Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____	Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____	Metal [ ] Otro [X] Cuál? NO
Estado: [X] B [ ] R [ ] M	Estado: [X] B [ ] R [ ] M	Estado: [ ] B [ ] R [ ] M
Puertas	**Ventanas**	**Pintura**
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____	Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]	Base agua [X] Epóxica [ ]
Estado: [X] B [ ] R [ ] M	Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____ Estado: [ ] B [X] R [ ] M	Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____ Estado: [X] B [ ] R [ ] M

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

MARCO VENTANERIA PRESENTA OXIDACIÓN

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: ARCHIVO SECRETARIA | L: 1,95 | A: 6,3 | H: 2,97 | Área: 12,28 m²

Pisos	Paredes	Cielorasos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]	Ladrillo-Bloque [X] Madera [ ] Baharaque [ ]	Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____	Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____	Metal [ ] Otro [X] Cuál? NO
Estado: [X] B [ ] R [ ] M	Estado: [X] B [ ] R [ ] M	Estado: [ ] B [ ] R [ ] M
Puertas	**Ventanas**	**Pintura**
Metálica [ ] Madera [X] Otro [ ] Cuál? _____	Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]	Base agua [X] Epóxica [ ]
Estado: [X] B [ ] R [ ] M	Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____ Estado: [ ] B [X] R [ ] M	Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____ Estado: [X] B [ ] R [ ] M

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

MARCO VENTANERIA PRESENTA OXIDACION.

4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL ÁREA

Bloque: A Piso: 2 INSTITUTO MANIZALES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: SECRETARÍA | L: 6,3 | A: 5,55 | H: 2,97 | Área: 35m²

Pisos
Concreto ☐ Madera ☐ Cerámica ☒ Tierra ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Paredes
Ladrillo-Bloque ☒ Madera ☐ Baharaque ☐ Zinc ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Cielorasos
Fibrocemento ☐ Madera ☐ Icopor ☐ Metal ☐ Otro ☒ Cuál? NO
Estado: B ☐ R ☒ M ☐

Puertas
Metálica ☒ Madera ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Ventanas
Celosía-Calado ☐ Marco metálico ☒ Marco madera ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☐ R ☒ M ☐

Pintura
Base agua ☒ Epóxica ☐ Base aceite ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☐ R ☒ M ☐

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☒ Apenas suficiente ☐ Insuficiente ☐

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☒ Apenas suficiente ☐ Insuficiente ☐

OBSERVACIONES

MARCO VENTANERIA PRESENTA OXIDACIÓN

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: RECTORÍA | L: 5,87 | A: 6,3 | H: 2,97 | Área: 31,62m²

Pisos
Concreto ☐ Madera ☐ Cerámica ☒ Tierra ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Paredes
Ladrillo-Bloque ☒ Madera ☐ Baharaque ☐ Zinc ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Cielorasos
Fibrocemento ☐ Madera ☐ Icopor ☐ Metal ☐ Otro ☒ Cuál? NO
Estado: B ☐ R ☒ M ☐

Puertas
Tipo:
Metálica ☒ Madera ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Ventanas
Tipo:
Celosía-Calado ☐ Marco metálico ☒ Marco madera ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☐ R ☒ M ☐

Pintura
Tipo:
Base agua ☒ Epóxica ☐ Base aceite ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☒ Apenas suficiente ☐ Insuficiente ☐

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☒ Apenas suficiente ☐ Insuficiente ☐

OBSERVACIONES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: TESORERIA Y DEPÓSITO | L: 6,30 | A: 3,10 | H: 2,97 | Área: 15,67m²

Pisos
Concreto ☐ Madera ☐ Cerámica ☒ Tierra ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Paredes
Ladrillo-Bloque ☒ Madera ☐ Baharaque ☐ Zinc ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Cielorasos
Fibrocemento ☐ Madera ☐ Icopor ☐ Metal ☐ Otro ☒ Cuál? NO
Estado: B ☐ R ☒ M ☐

Puertas
Metálica ☒ Madera ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Ventanas
Celosía-Calado ☐ Marco metálico ☐ Marco madera ☐ Otro ☐ Cuál? NO
Estado: B ☐ R ☐ M ☐

Pintura
Base agua ☒ Epóxica ☐ Base aceite ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☐ Apenas suficiente ☒ Insuficiente ☐

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☐ Apenas suficiente ☒ Insuficiente ☐

OBSERVACIONES

ALCALDIA DE MANIZALES
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL ÁREA

Bloque [A] Piso [2] INSTITUTO MANIZALES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: AYUDAS EDUCATIVAS | L: 6,30 | A: 3,70 | H: 2,97 | Área: 23,31 m2

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R [ ] M [ ]

Paredes
Ladrillo-Bloque [X] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R [ ] M [ ]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [X] Cuál? NO
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Puertas
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R [ ] M [ ]

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [ ]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Pintura
Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R [ ] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: MÚSICA | L: 6,30 | A: 3,55 | H: 2,97 | Área: 24,25 m2

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R [ ] M [ ]

Paredes
Ladrillo-Bloque [X] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R [ ] M [ ]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [X] Cuál? NO
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Puertas
Tipo:
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R [ ] M [ ]

Ventanas
Tipo:
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R [ ] M [ ]

Pintura
Tipo:
Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R [ ] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: BATERIA SANITARIA | L: 6,30 | A: 5,00 | H: 2,97 | Área: 31,5 m2

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R [ ] M [ ]

Paredes
Ladrillo-Bloque [X] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R [ ] M [ ]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [X] Cuál? NO
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Puertas
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R [ ] M [ ]

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Pintura
Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R [ ] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [X] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [X] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

ALCALDIA DE MANIZALES
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL ÁREA

Bloque [A] Piso [2] INSTITUTO MANIZALES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: PSICORIENTACIÓN | L: 3,00 | A: 2,6 | H: 2,97 | Área: 7,8m2

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Paredes
Ladrillo-Bloque [X] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [X] Cuál? NO
Estado: [B] [R] [M]

Puertas
Metálica [ ] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Pintura
Base agua [ ] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

MARCO VENTANERIA OXIDADO

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: ENFERMERÍA | L: 3,90 | A: 2,40 | H: 2,97 | Área: 9,36m2

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Paredes
Ladrillo-Bloque [X] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [X] Cuál? NO
Estado: [B] [R] [M]

Puertas
Metálica [ ] Madera [ ] Otro [X] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [ ]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? NO
Estado: [B] [R] [M]

Pintura
Base agua [ ] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [X] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [X] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: COORDINACIÓN NOCHE | L: 2,68 | A: 3,00 | H: 2,97 | Área: 8,04

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [ ]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Paredes
Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Puertas
Metálica [ ] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [ ]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Pintura
Base agua [ ] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL ÁREA

Bloque [A] Piso [3] INSTITUTO MANIZALES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: AULA 302 | L: 7,80 | A: 6,30 | H: 3,00 | Área: 49,14 m²

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Paredes
Ladrillo-Bloque [X] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [X] Cuál? NO
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Puertas
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Pintura
Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

PRESENTA HUMEDADES EN LA PARTE SUPERIOR

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: AULA 301 | L: 7,78 | A: 6,3 | H: 3,00 | Área: 49m²

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Paredes
Ladrillo-Bloque [X] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [X] Cuál? NO
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Puertas
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Pintura
Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: AULA 303 | L: 6,30 | A: 6,65 | H: 3,00 | Área: 41,90 m²

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Paredes
Ladrillo-Bloque [X] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [X] Cuál? NO
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Puertas
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Pintura
Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL ÁREA

Bloque [A] Piso [3] INSTITUTO MANIZALES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: DEPÓSITO | L: 5,5 | A: 2,43 | H: 3,00 | Área: 13,36 m²

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [X] R [ ] M

Paredes
Ladrillo-Bloque [X] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [X] R [ ] M

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [X] Cuál? NO
Estado: [ ] B [X] R [ ] M

Puertas
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [X] R [ ] M

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [X] R [ ] M

Pintura
Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [X] R [ ] M

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: AULA 304 | L: 7,72 | A: 6,30 | H: 3,00 | Área: 48,63 m²

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [X] R [ ] M

Paredes
Ladrillo-Bloque [X] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [X] R [ ] M

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [X] Cuál? NO
Estado: [ ] B [X] R [ ] M

Puertas
Tipo:
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [ ] B [X] R [ ] M

Ventanas
Tipo:
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [ ] B [X] R [ ] M

Pintura
Tipo:
Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [ ] B [X] R [ ] M

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

MARCO VENTANERIA OXIDADO

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: AULA 305 | L: 7,65 | A: 6,30 | H: 3,00 | Área: 48,20 m²

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [X] R [ ] M

Paredes
Ladrillo-Bloque [X] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [X] R [ ] M

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [X] Cuál? NO
Estado: [ ] B [X] R [ ] M

Puertas
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [X] R [ ] M

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [ ] B [X] R [ ] M

Pintura
Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [ ] B [X] R [ ] M

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

MARCO VENTANERÍA OXIDADO

ALCALDIA DE MANIZALES
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL ÁREA

Bloque [A] Piso [3]

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: Aula 307 | L: 7,68 | A: 6,30 | H: 3,00 | Área: 48,38 m²

Pisos	Paredes	Cielorasos
Concreto ☐ Madera ☐ Cerámica ☒	Ladrillo-Bloque ☒ Madera ☐ Baharaque ☐	Fibrocemento ☐ Madera ☐ Icopor ☐
Tierra ☐ Otro ☐ Cuál? ____	Zinc ☐ Otro ☐ Cuál? ____	Metal ☐ Otro ☒ Cuál? NO
Estado: B ☒ R ☐ M ☐	Estado: B ☐ R ☒ M ☐	Estado: B ☐ R ☒ M ☐
Puertas	**Ventanas**	**Pintura**
Metálica ☒ Madera ☐ Otro ☐ Cuál? ____	Celosía-Calado ☐ Marco metálico ☒	Base agua ☒ Epóxica ☐
Estado: B ☐ R ☒ M ☐	Marco madera ☐ Otro ☐ Cuál? ____ Estado: B ☐ R ☒ M ☐	Base aceite ☐ Otro ☐ Cuál? ____ Estado: B ☐ R ☒ M ☐

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☒ Apenas suficiente ☐ Insuficiente ☐

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☒ Apenas suficiente ☐ Insuficiente ☐

OBSERVACIONES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: Aula 306 | L: 7,65 | A: 6,30 | H: 3,00 | Área: 48,2 m²

Pisos	Paredes	Cielorasos
Concreto ☐ Madera ☐ Cerámica ☒	Ladrillo-Bloque ☒ Madera ☐ Baharaque ☐	Fibrocemento ☐ Madera ☐ Icopor ☐
Tierra ☐ Otro ☐ Cuál? ____	Zinc ☐ Otro ☐ Cuál? ____	Metal ☐ Otro ☒ Cuál? NO
Estado: B ☒ R ☐ M ☐	Estado: B ☒ R ☐ M ☐	Estado: B ☐ R ☒ M ☐
Puertas	**Ventanas**	**Pintura**
Metálica ☒ Madera ☐ Otro ☐ Cuál? ____	Celosía-Calado ☐ Marco metálico ☒	Base agua ☒ Epóxica ☐
Estado: B ☒ R ☐ M ☐	Marco madera ☐ Otro ☐ Cuál? ____ Estado: B ☐ R ☒ M ☐	Base aceite ☐ Otro ☐ Cuál? ____ Estado: B ☐ R ☒ M ☐

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☒ Apenas suficiente ☐ Insuficiente ☐

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☒ Apenas suficiente ☐ Insuficiente ☐

OBSERVACIONES

CANTERA DE VENTANAS DESPICADOS

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: SALA DE PROFESORES | L: 12,3 | A: 5,91 | H: | Área: 72,57m²

Pisos	Paredes	Cielorasos
Concreto ☐ Madera ☐ Cerámica ☒	Ladrillo-Bloque ☒ Madera ☐ Baharaque ☐	Fibrocemento ☐ Madera ☐ Icopor ☐
Tierra ☐ Otro ☐ Cuál? ____	Zinc ☐ Otro ☐ Cuál? ____	Metal ☐ Otro ☒ Cuál? NO
Estado: B ☒ R ☐ M ☐	Estado: B ☒ R ☐ M ☐	Estado: B ☐ R ☒ M ☐
Puertas	**Ventanas**	**Pintura**
Metálica ☒ Madera ☐ Otro ☐ Cuál? ____	Celosía-Calado ☐ Marco metálico ☒	Base agua ☒ Epóxica ☐
Estado: B ☐ R ☐ M ☐	Marco madera ☐ Otro ☐ Cuál? ____ Estado: B ☐ R ☒ M ☐	Base aceite ☐ Otro ☐ Cuál? ____ Estado: B ☐ R ☒ M ☐

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☒ Apenas suficiente ☐ Insuficiente ☐

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☒ Apenas suficiente ☐ Insuficiente ☐

OBSERVACIONES

PARTE POSTERIOR PRESENTA HUMEDADES

4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL ÁREA

Bloque [A] Piso [4] INSTITUTO MANIZALES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: AULA 401 | L: 7,78 | A: 6,3 | H: 3,75 | Área: 49m2

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R [ ] M [ ]

Paredes
Ladrillo-Bloque [X] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R [ ] M [ ]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [ ] Cuál? ND
Estado: [B] R [ ] M [ ]

Puertas
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R [ ] M [ ]

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R [ ] M [ ]

Pintura
Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R [ ] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [X] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

TEJAS PRESENTAN HUMEDAD

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: AULA 402 | L: 7,80 | A: 6,3 | H: 3,75 | Área: 49,14m2

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R [ ] M [ ]

Paredes
Ladrillo-Bloque [X] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R [ ] M [ ]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [ ] Cuál? ND
Estado: [B] R [ ] M [ ]

Puertas
Tipo:
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R [ ] M [ ]

Ventanas
Tipo:
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R [ ] M [ ]

Pintura
Tipo:
Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R [ ] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

PRESENTA HUMEDAD EN LA PARTE SUPERIOR

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: AULA 403 | L: 6,05 | A: 6,30 | H: 3,75 | Área: 41,9m2

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R [ ] M [ ]

Paredes
Ladrillo-Bloque [X] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R [ ] M [ ]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [ ] Cuál? NO
Estado: [B] R [ ] M [ ]

Puertas
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R [ ] M [ ]

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R [ ] M [ ]

Pintura
Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] R [ ] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

ALCALDIA DE MANIZALES
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL ÁREA

Bloque [A] Piso [4]

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: AULA 407 | L: 7,68 | A: 6,30 | H: | Área: 48,38m²

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Paredes
Ladrillo-Bloque [X] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [ ] Cuál? NO
Estado: [B] [R] [M]

Puertas
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Pintura
Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

TEJAS PRESENTAN HUMEDAD

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: AULA MULTIMEDIA | L: 12,3 | A: 5,91 | H: 3,28 | Área: 72,57m²

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Paredes
Ladrillo-Bloque [X] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [X]
Metal [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Puertas
Tipo:
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Ventanas
Tipo:
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Pintura
Tipo:
Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: | L: | A: | H: | Área:

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [ ]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Paredes
Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Puertas
Metálica [ ] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [ ]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Pintura
Base agua [ ] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

ALCALDIA DE MANIZALES
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL ÁREA

Bloque [A] Piso [4] INSTITUTO MANIZALES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: AULA INGLÉS 404 | L: 7,72 | A: 6,30 | H: 3,34 | Área: 48,67m²

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Paredes
Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [X]
Metal [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Puertas
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Pintura
Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

PRESENTAN HUMEDADES EN LA PARTE SUPERIOR

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: Aula 405 | L: 7,65 | A: 6,30 | H: 3,34 | Área: 48,20m²

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Paredes
Ladrillo-Bloque [X] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [ ] Cuál? NO
Estado: [B] [R] [M]

Puertas
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Pintura
Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

TEJAS PRESENTAN HUMEDAD
PARED POSTERIOR PRESENTA HUMEDAD

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: AULA 406 | L: 7,65 | A: 6,30 | H: 3,34 | Área: 48,20m²

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Paredes
Ladrillo-Bloque [X] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [ ] Cuál? NO
Estado: [B] [R] [M]

Puertas
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Pintura
Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

PRESENTA HUMEDADES

Instituto Manizales

6. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL ÁREA- REDES ELÉCTRICAS

ALIMENTACIÓN PRINCIPAL

Medidor	Tablero	Ductos
B R M	B R M	B R M

Bloque A Piso 1 Aula ☐ Comedor

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED X Incadescente X	Normales X Regulados ☐	PVC SCH80 X PVCSCH40 ☐ EMT ☐
Otro ☐ Cuál? ____	GFCI ☐ Otro ☐ Cuál? ____	IMC ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado B X M	Estado B R M	Estado B R M
Cableado	**Observaciones**	
B R M		

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena ☐ Regular X Mala ☐

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena X Regular ☐ Mala ☐

Bloque A Piso 1 Aula ☐ Cocina

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED ☐ Incadescente X	Normales X Regulados ☐	PVC SCH80 X PVCSCH40 ☐ EMT ☐
Otro ☐ Cuál? ____	GFCI ☐ Otro ☐ Cuál? ____	IMC ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado B R X	Estado B R M	Estado B R M
Cableado	**Observaciones**	
B R M	Tablero con conductores que salen sin canalización. Tomacorrientes en Meson no son GFCI.	

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena ☐ Regular ☐ Mala X

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena ☐ Regular X Mala ☐

Bloque A Piso 1 Aula ☐ Almacenamiento

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED X Incadescente ☐	Normales X Regulados ☐	PVC SCH80 X PVCSCH40 ☐ EMT ☐
Otro ☐ Cuál? ____	GFCI ☐ Otro ☐ Cuál? ____	IMC ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado B R M	Estado B R M	Estado B R M
Cableado	**Observaciones**	
B R M		

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena X Regular ☐ Mala ☐

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena ☐ Regular ☐ Mala ☐

Bloque A Piso 1 Aula ☐ Seguridad.

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED X Incadescente ☐	Normales X Regulados ☐	PVC SCH80 X PVCSCH40 ☐ EMT ☐
Otro ☐ Cuál? ____	GFCI ☐ Otro ☐ Cuál? ____	IMC ☐ Otro ☐ Cuál? Canaleta
Estado B R M	Estado B R M	Estado B R M
Cableado	**Observaciones**	
B R M		

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena X Regular ☐ Mala ☐

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena X Regular ☐ Mala ☐

Bloque A Piso 1 Aula Biblioteca

6.1 ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED [ ] Incadescente [ ]	Normales [X] Regulados [X]	PVC SCH80 [X] PVCSCH40 [ ] EMT [ ]
Otro [ ] Cuál? Fluores	GFCI [ ] Otro [ ] Cuál? ____	IMC [ ] Otro [ ] Cuál? Canaleta
Estado B [ ] R [X] M [ ]	Estado B [X] R [ ] M [ ]	Estado B [X] R [ ] M [ ]

Cableado	Observaciones
B [X] R [ ] M [ ]	Algunas luminarias NO encienden.

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena [ ] Regular [X] Mala [ ]

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena [X] Regular [ ] Mala [ ]

Bloque [1] Piso [1] Aula [ ] 104

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED [ ] Incadescente [ ]	Normales [X] Regulados [ ]	PVC SCH80 [X] PVCSCH40 [ ] EMT [ ]
Otro [ ] Cuál? Fluores	GFCI [ ] Otro [ ] Cuál? ____	IMC [ ] Otro [ ] Cuál? ____
Estado B [X] R [ ] M [ ]	Estado B [X] R [ ] M [ ]	Estado B [X] R [ ] M [ ]

Cableado	Observaciones
B [X] R [ ] M [ ]	

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena [X] Regular [ ] Mala [ ]

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena [X] Regular [ ] Mala [ ]

Bloque [1] Piso [1] Aula [ ] 103

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED [ ] Incadescente [ ]	Normales [X] Regulados [ ]	PVC SCH80 [X] PVCSCH40 [ ] EMT [ ]
Otro [ ] Cuál? Fluores	GFCI [ ] Otro [ ] Cuál? ____	IMC [ ] Otro [ ] Cuál? ____
Estado B [X] R [ ] M [ ]	Estado B [X] R [ ] M [ ]	Estado B [X] R [ ] M [ ]

Cableado	Observaciones
B [X] R [ ] M [ ]	

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena [X] Regular [ ] Mala [ ]

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena [X] Regular [ ] Mala [ ]

Bloque [1] Piso [1] Aula [ ] 102

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED [X] Incadescente [ ]	Normales [X] Regulados [ ]	PVC SCH80 [ ] PVCSCH40 [ ] EMT [ ]
Otro [ ] Cuál? Fluores	GFCI [ ] Otro [ ] Cuál? ____	IMC [ ] Otro [ ] Cuál? ____
Estado B [X] R [ ] M [ ]	Estado B [ ] R [X] M [ ]	Estado B [ ] R [ ] M [ ]

Cableado	Observaciones
B [ ] R [X] M [ ]	Cableado sin canalización Tablero con tomacorriente colgando.

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena [X] Regular [ ] Mala [ ]

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena [ ] Regular [X] Mala [ ]

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Bloque A Piso 1 Aula 102

6.1 ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED ☐ Incadescente ☐	Normales ☒ Regulados ☐	PVC SCH80 ☒ PVCSCH40 ☐ EMT ☐
Otro ☒ Cuál? Fluores	GFCI ☐ Otro ☐ Cuál? ____	IMC ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐	Estado: B ☒ R ☐ M ☐	Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Cableado	Observaciones
B ☒ R ☐ M ☐	

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena ☒ Regular ☐ Mala ☐

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena ☒ Regular ☐ Mala ☐

Bloque A Piso 1 Aula ☐ Baños

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED ☒ Incadescente ☐	Normales ☐ Regulados ☐	PVC SCH80 ☐ PVCSCH40 ☐ EMT ☐
Otro ☐ Cuál? ____	GFCI ☐ Otro ☐ Cuál? ____	IMC ☐ Otro ☒ Cuál? Canaleta
Estado: B ☒ R ☐ M ☐	Estado: B ☐ R ☐ M ☐	Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Cableado	Observaciones
B ☒ R ☐ M ☐	

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena ☒ Regular ☐ Mala ☐

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena ☐ Regular ☐ Mala ☐

Bloque A Piso 2 Aula ☐ Coordinación 1 (Convivencia)

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED ☒ Incadescente ☐	Normales ☒ Regulados ☐	PVC SCH80 ☒ PVCSCH40 ☐ EMT ☐
Otro ☐ Cuál? ____	GFCI ☐ Otro ☐ Cuál? ____	IMC ☐ Otro ☒ Cuál? Canaleta
Estado: B ☒ R ☐ M ☐	Estado: B ☒ R ☐ M ☐	Estado: B ☐ R ☐ M ☐

Cableado	Observaciones
B ☒ R ☐ M ☐	Pocos tomacorrientes.

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena ☒ Regular ☐ Mala ☐

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena ☒ Regular ☐ Mala ☐

Bloque A Piso 2 Aula ☐ Coordinación 2. (Academico)

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED ☐ Incadescente ☒	Normales ☒ Regulados ☐	PVC SCH80 ☒ PVCSCH40 ☐ EMT ☐
Otro ☐ Cuál? ____	GFCI ☐ Otro ☐ Cuál? ____	IMC ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐	Estado: B ☒ R ☐ M ☐	Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Cableado	Observaciones
B ☒ R ☐ M ☐	Cambiar bombillos incandescentes.

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena ☒ Regular ☐ Mala ☐

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena ☒ Regular ☐ Mala ☐

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Bloque A Piso 2 Aula Emisora

6.1 ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED ☐ Incadescente ☒	Normales ☒ Regulados ☐	PVC SCH80 ☒ PVCSCH40 ☐ EMT ☐
Otro ☐ Cuál? _____	GFCI ☐ Otro ☐ Cuál? _____	IMC ☐ Otro ☐ Cuál? _____
Estado B ☒ R M	Estado ☒ R M	Estado ☒ R M
Cableado	**Observaciones**	
☒ R M		

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena ☐ Regular ☒ Mala ☐

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena ☒ Regular ☐ Mala ☐

Bloque A Piso 2 Aula ☐ Sala de informatica 1.

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED ☐ Incadescente ☐	Normales ☒ Regulados ☒	PVC SCH80 ☒ PVCSCH40 ☐ EMT ☐
Otro ☐ Cuál? Fluores	GFCI ☐ Otro ☐ Cuál? _____	IMC ☐ Otro ☐ Cuál? _____
Estado B ☒ R M	Estado ☒ R M	Estado ☒ R M
Cableado	**Observaciones**	
☒ R M		

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena ☐ Regular ☒ Mala ☐

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena ☒ Regular ☐ Mala ☐

Bloque A Piso 2 Aula ☐ Sala de informatica 2

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED ☐ Incadescente ☐	Normales ☒ Regulados ☒	PVC SCH80 ☒ PVCSCH40 ☐ EMT ☐
Otro ☐ Cuál? Fluores	GFCI ☐ Otro ☐ Cuál? _____	IMC ☐ Otro ☒ Cuál? Canaleta.
Estado ☒ R M	Estado ☒ R M	Estado ☒ R M
Cableado	**Observaciones**	
☒ R M		

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena ☒ Regular ☐ Mala ☐

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena ☒ Regular ☐ Mala ☐

Bloque A Piso 2 Aula ☐ Secretaria

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED ☒ Incadescente ☐	Normales ☒ Regulados ☒	PVC SCH80 ☒ PVCSCH40 ☐ EMT ☐
Otro ☐ Cuál? Fluores	GFCI ☐ Otro ☐ Cuál? _____	IMC ☐ Otro ☐ Cuál? _____
Estado ☒ R M	Estado ☒ R M	Estado B R M
Cableado	**Observaciones**	
☒ R M		

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena ☒ Regular ☐ Mala ☐

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena ☒ Regular ☐ Mala ☐

Bloque A Piso 2 Aula Rectoria

6.1 ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED [X] Incadescente [ ]	Normales [X] Regulados [ ]	PVC SCH80 [X] PVCSCH40 [ ] EMT [ ]
Otro [ ] Cuál? _____	GFCI [ ] Otro [ ] Cuál? _____	IMC [ ] Otro [X] Cuál? Canaleta
Estado [X] R [ ] M [ ]	Estado [X] R [ ] M [ ]	Estado [X] R [ ] M [ ]

Cableado	Observaciones
[X] R [ ] M [ ]	

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es:	Buena	[X]	Regular	[ ]	Mala [ ]
Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son:	Buena	[X]	Regular	[ ]	Mala [ ]

Bloque [A] Piso [2] Aula [ ] Tesoreria

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED [X] Incadescente [ ]	Normales [X] Regulados [X]	PVC SCH80 [X] PVCSCH40 [ ] EMT [ ]
Otro [ ] Cuál? _____	GFCI [ ] Otro [ ] Cuál? _____	IMC [ ] Otro [X] Cuál? Canaleta
Estado [X] R [ ] M [ ]	Estado [X] R [ ] M [ ]	Estado [B] R [ ] M [ ]

Cableado	Observaciones
[X] R [ ] M [ ]	

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es:	Buena	[X]	Regular	[ ]	Mala [ ]
Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son:	Buena	[X]	Regular	[ ]	Mala [ ]

Bloque [A] Piso [2] Aula [ ] Pasillos - Circulación

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED [X] Incadescente [ ]	Normales [ ] Regulados [ ]	PVC SCH80 [X] PVCSCH40 [ ] EMT [ ]
Otro [ ] Cuál? Fluores	GFCI [ ] Otro [ ] Cuál? _____	IMC [ ] Otro [X] Cuál? Canaleta
Estado [B] R [ ] M [ ]	Estado [B] R [ ] M [ ]	Estado [B] R [ ] M [ ]

Cableado	Observaciones
[B] R [ ] M [ ]	Tableros sobrecargados, sin tapa, presentan Riesgo para estudiantes.

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es:	Buena	[X]	Regular	[ ]	Mala [ ]
Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son:	Buena	[X]	Regular	[ ]	Mala [ ]

Bloque [A] Piso [2] Aula [ ] Psicoorientación

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED [X] Incadescente [ ]	Normales [X] Regulados [ ]	PVC SCH80 [X] PVCSCH40 [ ] EMT [ ]
Otro [ ] Cuál? Fluores	GFCI [ ] Otro [ ] Cuál? _____	IMC [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado [B] R [ ] M [ ]	Estado [B] R [ ] M [ ]	Estado [B] R [ ] M [ ]

Cableado	Observaciones
[B] R [ ] M [ ]	

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es:	Buena	[X]	Regular	[ ]	Mala [ ]
Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son:	Buena	[X]	Regular	[ ]	Mala [ ]

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Bloque A Piso 2 Aula Ayudas Educativas

6.1 ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED [X] Incadescente [ ]	Normales [X] Regulados [ ]	PVC SCH80 [X] PVCSCH40 [ ] EMT [ ]
Otro [ ] Cuál? _____	GFCI [ ] Otro [ ] Cuál? _____	IMC [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado [X] R [ ] M [ ]	Estado [X] R [ ] M [ ]	Estado [X] R [ ] M [ ]
Cableado	**Observaciones**	
[X] R [ ] M [ ]		

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es:	Buena	[X]	Regular	[ ]	Mala [ ]
Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son:	Buena	[X]	Regular	[ ]	Mala [ ]

Bloque [A] Piso [2] Aula [ ] Musica

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED [ ] Incadescente [ ]	Normales [X] Regulados [ ]	PVC SCH80 [X] PVCSCH40 [ ] EMT [ ]
Otro [ ] Cuál? Fluvipos	GFCI [ ] Otro [ ] Cuál? _____	IMC [ ] Otro [X] Cuál? Canaleta
Estado [B] [X] R M [ ]	Estado [X] R [ ] M [ ]	Estado [B] R [ ] M [ ]
Cableado	**Observaciones**	
[X] R [ ] M [ ]		

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es:	Buena	[ ]	Regular	[X]	Mala [ ]
Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son:	Buena	[X]	Regular	[ ]	Mala [ ]

Bloque [A] Piso [3] Aula [ ] 301

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED [ ] Incadescente [ ]	Normales [X] Regulados [ ]	PVC SCH80 [X] PVCSCH40 [ ] EMT [ ]
Otro [ ] Cuál? Fluvipos	GFCI [ ] Otro [ ] Cuál? _____	IMC [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado [X] R [ ] M [ ]	Estado [X] R [ ] M [ ]	Estado [X] R [ ] M [ ]
Cableado	**Observaciones**	
[X] R [ ] M [ ]		

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es:	Buena	[X]	Regular	[ ]	Mala [ ]
Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son:	Buena	[X]	Regular	[ ]	Mala [ ]

Bloque [A] Piso [3] Aula [ ] 302

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED [ ] Incadescente [ ]	Normales [X] Regulados [ ]	PVC SCH80 [X] PVCSCH40 [ ] EMT [ ]
Otro [ ] Cuál? Fluvipos	GFCI [ ] Otro [ ] Cuál? _____	IMC [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado [X] R [ ] M [ ]	Estado [X] R [ ] M [ ]	Estado [X] R [ ] M [ ]
Cableado	**Observaciones**	
[X] R [ ] M [ ]	Un solo tomacorriente.	

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es:	Buena	[X]	Regular	[ ]	Mala [ ]
Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son:	Buena	[ ]	Regular	[X]	Mala [ ]