ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIO AL CLIENTE ACTA PARA VISITAS DE INSPECCIÓN, OBSERVACIÓN O RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	PSI-SAC-FR-01 Estado Vigente Versión 2

Radicación						Fecha	02 Agosto - 2022		
Usuario						C.C.			
Teléfono		Dirección				Barrio	Malabar		
Dirección donde se practica la visita	IE malabar sede Francisco Giral					Barrio	Malabar		
Ficha Catastral						Teléfono			
Equipo asignado al funcionario		Cámara		GPS		Video		Vehículo	
Atendió la visita	Marta de jesus Rivera			C.C	24 319.920	Teléfono	3192416062		

ORIGEN Y/O MOTIVO DE LA VISITA

Se realiza recorrido para verificar medidas de los espacios y dejar registro fotografico.

LEGISLACIÓN A APLICAR

INFORMACION, HALLAZGOS Y/U OBSERVACIONES DE LA VISITA

Se realiza inspeccion ocular por cada uno de los espacios del IE malabar sede Marta jesus levantando el diagnostico de infraestructura y tomando medidas

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA: SÍ X NO ___

USO OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES
Se recomienda realizar mantenimiento en cuanto a resane y Pintura interior y exterior. Recorrido de cubierta, cambio de Piezas afectadas y mantenimiento de canales y bajantes. Cambiar los marcos de ventanas ya que se encuentran oxidados, es necesario actualizar las luminarias a tipo LED.

FIRMA:	FIRMA USUARIO:
NOMBRE: Daniela Diaz Toro	NOMBRE:
CARGO: Contratista	C.C: 24319.920
DEPENDENCIA: Planeación	
SECRETARIA: Educación	

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIO AL CLIENTE ACTA PARA VISITAS DE INSPECCIÓN, OBSERVACIÓN E INFORMACIÓN	PSI-SAC-FR-01 Estado Vigente Versión 2

DÍA: ____ MES: ____ AÑO: ____ HORA: _____

FIRMA:	Origen o motivo visita:	Conclusión visita:
NOMBRE:		
CARGO:		
DEPENDENCIA:		
SECRETARIA:		

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - MUNICIPIO DE MANIZALES
DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES
FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN CAMPO

D D M M A A A A
02 08 2022

Funcionario entrevistado: MARTA DE JESUS RIVERA
Cargo: DOCENTE

Diligenciado por: APR. MARIA FERNANDA IDARRAGA
ARQ DANIELA DIAZ
ING. GABRIEL GARCIA

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA SEDE

Código DANE: | | | | | | | | | | | | | |

Ficha Catastral: | | | | | | | | | | | | |

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LAS EDIFICACIONES

No. de bloques de la Institución Educativa [1]

INFORMACIÓN EDIFICIO	OBSERVACIONES
Descripción general bloque [A]	
Estado general de la construcción ☐ Muy Buena ☐ Buena ☒ Regular ☐ Mala ☐ Muy mala	
Sistema estructural ☐ Muros de piedra, adobe, tapia ☐ Paredes de guadua o bahareque ☒ Muros de carga de ladrillo o bloque de arcilla cocida o cemento ☐ Pórticos de concreto, madera o metal ☒ Láminas prefabricados de asbesto, madera, metal, etc. ☐ Estructura temporal perecedera	
Estado de la cubierta ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo	
Material de la cubierta ☐ Cubierta en material vegetal ☒ Teja de fibrocemento ☐ Cubierta concreto ☐ No tiene cubierta ☐ Teja de barro o cemento ☐ Teja en lámina metálica ☐ Otro tipo de material de cubierta	
Estado de las canales ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo	
Material de las canales ☐ Concreto ☐ Otro ☒ Metálicas	
Estado de las bajantes ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo **Estado de la tubería hidrosanitaria** ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo ☐ Concreto ☐ PVC ☐ Otra	
Estado de los revestimientos Revoque: ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo Pintura Exterior: ☐ Bueno ☒ Regular ☐ Malo	
Estado de las cirulaciones exteriores Andenes y bordillos: ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo Escaleras: ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo Otro: ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo Cuál? ____	
Accesibilidad para movilidad reducida Rampas: ☒ Bueno ☐ Regular ☐ Malo Otro: ☐ Bueno ☐ Regular ☐ Malo Cuál? ____	

4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL ÁREA

Bloque [A] Piso [1] IE MALABAR SEDE B

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: APOYO PEDAGOGICO | L: | A: | H: | Área: 18,64 M2

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Paredes
Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [X]
Metal [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Puertas
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Pintura
Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: SALA DE PROFESORES | L: | A: | H: | Área: 22,63 M2

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Paredes
Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [X]
Metal [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Puertas
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Pintura
Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [X] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

FALTAN LAMINAS DEL CIELORRASO

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: AULA 1 | L: | A: | H: | Área: 46,18 M2

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Paredes
Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [X]
Metal [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Puertas
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Pintura
Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [X] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL ÁREA

Bloque [A] Piso [1] IE MALABAR SEDE B

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: AULA 2 TRANSICIÓN | L: | A: | H: | Área: 41,49 M2

Pisos
Concreto ☐ Madera ☐ Cerámica ☒
Tierra ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Paredes
Ladrillo-Bloque ☐ Madera ☐ Baharaque ☐
Zinc ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Cielorasos
Fibrocemento ☐ Madera ☐ Icopor ☒
Metal ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☐ R ☒ M ☐

Puertas
Metálica ☒ Madera ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Ventanas
Celosía-Calado ☐ Marco metálico ☒
Marco madera ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Pintura
Base agua ☒ Epóxica ☐
Base aceite ☒ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☒ Apenas suficiente ☐ Insuficiente ☐

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☒ Apenas suficiente ☐ Insuficiente ☐

OBSERVACIONES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: COCINA | L: | A: | H: | Área: 19,60 M2

Pisos
Concreto ☐ Madera ☐ Cerámica ☐
Tierra ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Paredes
Ladrillo-Bloque ☐ Madera ☐ Baharaque ☐
Zinc ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Cielorasos
Fibrocemento ☐ Madera ☐ Icopor ☐
Metal ☐ Otro ☒ Cuál? DRYWALL
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Puertas
Tipo:
Metálica ☐ Madera ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☐ R ☐ M ☐

Ventanas
Tipo:
Celosía-Calado ☐ Marco metálico ☒
Marco madera ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Pintura
Tipo:
Base agua ☐ Epóxica ☐
Base aceite ☐ Otro ☐ Cuál? enchape
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☒ Apenas suficiente ☐ Insuficiente ☐

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☒ Apenas suficiente ☐ Insuficiente ☐

OBSERVACIONES

DETERIORADO NO TIENE MEDIA CAÑA

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: COMEDOR | L: | A: | H: | Área: 42,22 M2

Pisos
Concreto ☐ Madera ☐ Cerámica ☒
Tierra ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Paredes
Ladrillo-Bloque ☐ Madera ☐ Baharaque ☐
Zinc ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Cielorasos
Fibrocemento ☐ Madera ☐ Icopor ☐
Metal ☐ Otro ☒ Cuál? DRYWALL
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Puertas
Metálica ☐ Madera ☐ Otro ☐ Cuál? NO
Estado: B ☐ R ☐ M ☐

Ventanas
Celosía-Calado ☐ Marco metálico ☒
Marco madera ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☐ R ☐ M ☐

Pintura
Base agua ☒ Epóxica ☐
Base aceite ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☐ Apenas suficiente ☒ Insuficiente ☐

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☐ Apenas suficiente ☒ Insuficiente ☐

OBSERVACIONES

4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL ÁREA

Bloque [A] Piso [1] IE MALABAR SEDE B

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: AULA MÚLTIPLE | L: | A: | H: | Área: 85,89 M2

Pisos
Concreto ☐ Madera ☐ Cerámica ☒
Tierra ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Paredes
Ladrillo-Bloque ☐ Madera ☐ Baharaque ☐
Zinc ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Cielorasos
Fibrocemento ☐ Madera ☐ Icopor ☒
Metal ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Puertas
Metálica ☒ Madera ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Ventanas
Celosía-Calado ☐ Marco metálico ☒
Marco madera ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☐ R ☒ M ☐

Pintura
Base agua ☒ Epóxica ☐
Base aceite ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☐ R ☒ M ☐

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☐ Apenas suficiente ☐ Insuficiente ☐

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☐ Apenas suficiente ☐ Insuficiente ☐

OBSERVACIONES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: AULA 5 | L: | A: | H: | Área: 46,19 M2

Pisos
Concreto ☐ Madera ☐ Cerámica ☒
Tierra ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Paredes
Ladrillo-Bloque ☐ Madera ☐ Baharaque ☐
Zinc ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Cielorasos
Fibrocemento ☐ Madera ☐ Icopor ☒
Metal ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☐ R ☒ M ☐

Puertas
Tipo:
Metálica ☒ Madera ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☐ R ☒ M ☐

Ventanas
Tipo:
Celosía-Calado ☐ Marco metálico ☒
Marco madera ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☐ R ☒ M ☐

Pintura
Tipo:
Base agua ☒ Epóxica ☐
Base aceite ☒ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☐ R ☒ M ☐

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☒ Apenas suficiente ☐ Insuficiente ☐

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☒ Apenas suficiente ☐ Insuficiente ☐

OBSERVACIONES

FALTAN LÁMINAS DEL CIELORRASO

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: AULA 6 | L: | A: | H: | Área: 46,31 M2

Pisos
Concreto ☐ Madera ☐ Cerámica ☒
Tierra ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Paredes
Ladrillo-Bloque ☐ Madera ☐ Baharaque ☐
Zinc ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Cielorasos
Fibrocemento ☐ Madera ☐ Icopor ☒
Metal ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☐ R ☒ M ☐

Puertas
Metálica ☒ Madera ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☐ R ☒ M ☐

Ventanas
Celosía-Calado ☐ Marco metálico ☒
Marco madera ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Pintura
Base agua ☐ Epóxica ☐
Base aceite ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☐ R ☒ M ☐

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☒ Apenas suficiente ☐ Insuficiente ☐

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☒ Apenas suficiente ☐ Insuficiente ☐

OBSERVACIONES

FALTAN LÁMINAS DEL CIELORRASO

4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL ÁREA

Bloque [A] Piso [1] IE MALABAR SEDE B

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: AULA 3 | L: | A: | H: | Área: 46,37 M2

Pisos
Concreto ☐ Madera ☐ Cerámica ☒ Tierra ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Paredes
Ladrillo-Bloque ☐ Madera ☐ Baharaque ☐ Zinc ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Cielorasos
Fibrocemento ☐ Madera ☐ Icopor ☐ Metal ☐ Otro ☒ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Puertas
Metálica ☒ Madera ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Ventanas
Celosía-Calado ☐ Marco metálico ☒ Marco madera ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☐ R ☒ M ☐

Pintura
Base agua ☒ Epóxica ☐ Base aceite ☒ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☐ R ☒ M ☐

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☒ Apenas suficiente ☐ Insuficiente ☐

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☒ Apenas suficiente ☐ Insuficiente ☐

OBSERVACIONES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: Aula 4 | L: | A: | H: | Área: 46,37 M2

Pisos
Concreto ☐ Madera ☐ Cerámica ☒ Tierra ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Paredes
Ladrillo-Bloque ☐ Madera ☐ Baharaque ☐ Zinc ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Cielorasos
Fibrocemento ☐ Madera ☐ Icopor ☒ Metal ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Puertas
Metálica ☒ Madera ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Ventanas
Celosía-Calado ☐ Marco metálico ☒ Marco madera ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☐ R ☒ M ☐

Pintura
Base agua ☒ Epóxica ☐ Base aceite ☒ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☐ R ☒ M ☐

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☒ Apenas suficiente ☐ Insuficiente ☐

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☒ Apenas suficiente ☐ Insuficiente ☐

OBSERVACIONES

REQUIERE MANTENIMIENTO EN CUANTO A RESANE Y PINTURA

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: SALA DE SISTEMAS | L: | A: | H: | Área: 46,37 M2

Pisos
Concreto ☐ Madera ☐ Cerámica ☒ Tierra ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Paredes
Ladrillo-Bloque ☐ Madera ☐ Baharaque ☐ Zinc ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Cielorasos
Fibrocemento ☐ Madera ☐ Icopor ☐ Metal ☐ Otro ☐ Cuál? NO
Estado: B ☐ R ☐ M ☐

Puertas
Metálica ☒ Madera ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☒ R ☐ M ☐

Ventanas
Celosía-Calado ☐ Marco metálico ☒ Marco madera ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☐ R ☒ M ☐

Pintura
Base agua ☐ Epóxica ☐ Base aceite ☐ Otro ☐ Cuál? ____
Estado: B ☐ R ☐ M ☐

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☒ Apenas suficiente ☐ Insuficiente ☐

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☒ Apenas suficiente ☐ Insuficiente ☐

OBSERVACIONES

EL ULTIMO PISO TIENE ESTRUCTURA PERO NO TIENE COLUMNAS

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL ÁREA

Bloque [A] Piso [1] IE MACABAO SEDE B

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: Aula 7 | L: | A: | H: | Área: 45,79 m2

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [X] R [ ] M

Paredes
Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [X] Cuál? _____
Estado: [X] R [ ] M

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [X]
Metal [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [X] R [ ] M

Puertas
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [X] R [ ] M

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [X] R [ ] M

Pintura
Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [X] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [ ] B [X] R [ ] M

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: Aula 8 | L: | A: | H: | Área: 45,91 m2

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [X] R [ ] M

Paredes
Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [ ] B [X] R [ ] M

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [X]
Metal [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [ ] B [X] R [ ] M

Puertas
Metálica [ ] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [ ] B [X] R [ ] M

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [ ] B [X] R [ ] M

Pintura
Base agua [ ] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [ ] B [X] R [ ] M

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: BAÑO NIÑAS | L: | A: | H: | Área: 22,06 m2

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [X] R [ ] M

Paredes
Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [X] R [ ] M

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [X]
Metal [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [X] R [ ] M

Puertas
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [X] R [ ] M

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [ ]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [ ] B [ ] R [ ] M

Pintura
Base agua [ ] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [ ] B [ ] R [ ] M

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

APARATOS SANITARIOS EN BUEN ESTADO

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL ÁREA

Bloque [A] Piso [1] IE MALABAR SEDE B

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: BAÑO NIÑOS | L: | A: | H: | Área: 22,18 M2

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [ ]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Paredes
Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [X]
Metal [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Puertas
Metálica [ ] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [ ]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Pintura
Base agua [ ] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

APARATOS SANITARIOS EN BUEN ESTADO
FALTAN LÁMINAS EN EL CIELORRASO, ALGUNAS ESTÁN FRACTURADAS

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: | L: | A: | H: | Área:

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [ ]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Paredes
Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Puertas
Tipo:
Metálica [ ] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Ventanas
Tipo:
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [ ]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Pintura
Tipo:
Base agua [ ] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: | L: | A: | H: | Área:

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [ ]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Paredes
Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Baharaque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Puertas
Metálica [ ] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [ ]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Pintura
Base agua [ ] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

I.E Malabar Sede Francisco Giraldo.

6. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL ÁREA- REDES ELÉCTRICAS

ALIMENTACIÓN PRINCIPAL

Medidor	Tablero	Ductos
B R M	B R M	B R M

Bloque A Piso 1 Aula Apoyo Pedagogico

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED ☐ Incadescente ☐	Normales ☒ Regulados ☐	PVC SCH80 ☐ PVCSCH40 ☐ EMT ☐
Otro ☒ Cuál? Fluores	GFCI ☐ Otro ☐ Cuál?	IMC ☐ Otro ☐ Cuál?
Estado B R M	Estado B R M	Estado B R M
☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐	☒ ☐ ☐

Cableado	Observaciones
B R M	
☒ ☐ ☐	

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena ☐ Regular ☒ Mala ☐

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena ☐ Regular ☒ Mala ☐

Bloque A Piso 1 Aula Sala de Profesores

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED ☐ Incadescente ☐	Normales ☒ Regulados ☐	PVC SCH80 ☐ PVCSCH40 ☐ EMT ☐
Otro ☒ Cuál? Fluores	GFCI ☐ Otro ☐ Cuál?	IMC ☐ Otro ☐ Cuál?
Estado B R M	Estado B R M	Estado B R M
☒ ☐ ☐	☐ ☒ ☐	☒ ☐ ☐

Cableado	Observaciones
B R M	
☒ ☐ ☐	

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena ☐ Regular ☒ Mala ☐

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena ☐ Regular ☒ Mala ☐

Bloque A Piso 1 Aula 1

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED ☐ Incadescente ☐	Normales ☒ Regulados ☐	PVC SCH80 ☐ PVCSCH40 ☐ EMT ☐
Otro ☒ Cuál? Fluores	GFCI ☐ Otro ☐ Cuál?	IMC ☐ Otro ☐ Cuál?
Estado B R M	Estado B R M	Estado B R M
☐ ☐ ☒	☐ ☒ ☐	☐ ☒ ☐

Cableado	Observaciones
B R M	
☐ ☒ ☐	

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena ☐ Regular ☐ Mala ☒

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena ☐ Regular ☐ Mala ☒

Bloque A Piso 1 Aula 2 Transición

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED ☐ Incadescente ☐	Normales ☒ Regulados ☐	PVC SCH80 ☐ PVCSCH40 ☐ EMT ☐
Otro ☒ Cuál? Fluor	GFCI ☐ Otro ☐ Cuál?	IMC ☐ Otro ☐ Cuál?
Estado B R M	Estado B R M	Estado B R M
☐ ☒ ☐	☐ ☒ ☐	☐ ☒ ☐

Cableado	Observaciones
B R M	
☐ ☒ ☐	

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena ☐ Regular ☒ Mala ☐

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena ☐ Regular ☒ Mala ☐

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Bloque A Piso 1 Cocina

6.1 ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED [X] Incadescente [ ]	Normales [X] Regulados [ ]	PVC SCH80 [ ] PVCSCH40 [ ] EMT [ ]
Otro [ ] Cuál?	GFCI [ ] Otro [ ] Cuál?	IMC [ ] Otro [ ] Cuál?
Estado [X] R [ ] M [ ]	Estado [X] R [ ] M [ ]	Estado [X] R [ ] M [ ]
Cableado	**Observaciones**	
[X] R [ ] M [ ]		

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena [X] Regular [ ] Mala [ ]

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena [X] Regular [ ] Mala [ ]

Bloque [A] Piso [1] Aula [ ] Restaurante

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED [X] Incadescente [ ]	Normales [ ] Regulados [ ]	PVC SCH80 [ ] PVCSCH40 [ ] EMT [ ]
Otro [ ] Cuál?	GFCI [ ] Otro [ ] Cuál? NO HAY	IMC [ ] Otro [ ] Cuál?
Estado [X] R [ ] M [ ]	Estado [B] R [ ] M [ ]	Estado [X] R [ ] M [ ]
Cableado	**Observaciones**	
[B] R [ ] M [ ]		

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena [X] Regular [ ] Mala [ ]

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena [ ] Regular [ ] Mala [X]

Bloque [A] Piso [1] Aula [3]

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED [ ] Incadescente [ ]	Normales [X] Regulados [ ]	PVC SCH80 [ ] PVCSCH40 [ ] EMT [ ]
Otro [X] Cuál? Fluores	GFCI [ ] Otro [ ] Cuál?	IMC [ ] Otro [ ] Cuál?
Estado [B] R [ ] M [ ]	Estado [X] R [ ] M [ ]	Estado [X] R [ ] M [ ]
Cableado	**Observaciones**	
[X] R [ ] M [ ]		

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena [ ] Regular [X] Mala [ ]

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena [ ] Regular [X] Mala [ ]

Bloque [A] Piso [1] Aula [4]

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED [ ] Incadescente [ ]	Normales [X] Regulados [ ]	PVC SCH80 [ ] PVCSCH40 [ ] EMT [ ]
Otro [X] Cuál? Fluores	GFCI [ ] Otro [ ] Cuál?	IMC [ ] Otro [ ] Cuál?
Estado [X] R [ ] M [ ]	Estado [B] R [X] M [ ]	Estado [X] R [ ] M [ ]
Cableado	**Observaciones**	
[X] R [ ] M [ ]		

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena [X] Regular [ ] Mala [ ]

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena [ ] Regular [X] Mala [ ]

Bloque A Piso 1 Sala de Sistemas

6.1 ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED [X] Incadescente [ ]	Normales [X] Regulados [X]	PVC SCH80 [ ] PVCSCH40 [ ] EMT [ ]
Otro [ ] Cuál? _____	GFCI [ ] Otro [ ] Cuál? _____	IMC [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado B [X] R [ ] M [ ]	Estado B [X] R [ ] M [ ]	Estado B [X] R [ ] M [ ]
Cableado	**Observaciones**	
B [X] R [ ] M [ ]		

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena [X] Regular [ ] Mala [ ]

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena [X] Regular [ ] Mala [ ]

Bloque [A] Piso [1] Aula [ ] Aula maxima

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED [X] Incadescente [ ]	Normales [X] Regulados [ ]	PVC SCH80 [ ] PVCSCH40 [ ] EMT [ ]
Otro [ ] Cuál? _____	GFCI [ ] Otro [ ] Cuál? _____	IMC [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado B [ ] R [X] M [ ]	Estado B [ ] R [X] M [ ]	Estado B [X] R [ ] M [ ]
Cableado	**Observaciones**	
B [X] R [ ] M [ ]		

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena [ ] Regular [ ] Mala [X]

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena [ ] Regular [ ] Mala [X]

Bloque [A] Piso [1] Aula [5]

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED [ ] Incadescente [ ]	Normales [ ] Regulados [ ]	PVC SCH80 [ ] PVCSCH40 [ ] EMT [ ]
Otro [X] Cuál? Fluores	GFCI [ ] Otro [ ] Cuál? _____	IMC [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado B [ ] R [X] M [ ]	Estado B [X] R [ ] M [ ]	Estado B [X] R [ ] M [ ]
Cableado	**Observaciones**	
B [X] R [ ] M [ ]		

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena [ ] Regular [X] Mala [ ]

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena [ ] Regular [X] Mala [ ]

Bloque [A] Piso [1] Aula [6]

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED [ ] Incadescente [ ]	Normales [X] Regulados [ ]	PVC SCH80 [ ] PVCSCH40 [ ] EMT [ ]
Otro [X] Cuál? Fluores	GFCI [ ] Otro [ ] Cuál? _____	IMC [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado B [ ] R [X] M [ ]	Estado B [X] R [ ] M [ ]	Estado B [X] R [ ] M [ ]
Cableado	**Observaciones**	
B [X] R [ ] M [ ]		

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena [ ] Regular [X] Mala [ ]

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena [ ] Regular [X] Mala [ ]

Bloque A Piso 1 Aula 7

6.1 ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED [X] Incadescente [ ]	Normales [ ] Regulados [ ]	PVC SCH80 [ ] PVCSCH40 [ ] EMT [ ]
Otro [ ] Cuál? _____	GFCI [ ] Otro [ ] Cuál? NO HAY	IMC [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado B [ ] R [X] M [ ]	Estado B [ ] R [ ] M [X]	Estado B [X] R [ ] M [ ]

Cableado	Observaciones
B [X] R [ ] M [ ]	

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena [ ] Regular [X] Mala [ ]

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena [ ] Regular [ ] Mala [X]

Bloque [A] Piso [1] Aula [8]

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED [ ] Incadescente [ ]	Normales [ ] Regulados [ ]	PVC SCH80 [ ] PVCSCH40 [ ] EMT [ ]
Otro [X] Cuál? FLUO'S	GFCI [ ] Otro [ ] Cuál? NO HAY	IMC [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado B [ ] R [ ] M [X]	Estado B [ ] R [ ] M [X]	Estado B [X] R [ ] M [ ]

Cableado	Observaciones
B [X] R [ ] M [ ]	

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena [ ] Regular [ ] Mala [X]

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena [ ] Regular [ ] Mala [X]

Bloque [A] Piso [1] Aula [ ] Baño mujeres

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED [ ] Incadescente [ ]	Normales [ ] Regulados [ ]	PVC SCH80 [ ] PVCSCH40 [ ] EMT [ ]
Otro [ ] Cuál? NO HAY	GFCI [ ] Otro [ ] Cuál? NO HAY	IMC [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado B [ ] R [ ] M [ ]	Estado B [ ] R [ ] M [ ]	Estado B [ ] R [ ] M [ ]

Cableado	Observaciones
B [ ] R [ ] M [ ]	

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena [ ] Regular [ ] Mala [X]

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena [ ] Regular [ ] Mala [X]

Bloque [A] Piso [1] Aula [ ] Baño hombres

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias	Tomacorrientes	Ductos
LED [ ] Incadescente [ ]	Normales [ ] Regulados [ ]	PVC SCH80 [ ] PVCSCH40 [ ] EMT [ ]
Otro [ ] Cuál? NO HAY	GFCI [ ] Otro [ ] Cuál? NO HAY	IMC [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado B [ ] R [ ] M [ ]	Estado B [ ] R [ ] M [ ]	Estado B [ ] R [ ] M [ ]

Cableado	Observaciones
B [ ] R [ ] M [ ]	

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena [ ] Regular [ ] Mala [X]

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena [ ] Regular [ ] Mala [X]

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES