INTERVENTORIA	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899.999.230-7	SST-FT-02	Página 1 de 1
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 1	1/06/2023
	LISTA DE CHEQUEO CONDICIONES GENERALES AREAS DE TRABAJO		

ÁREA A INSPECCIONAR: OFICINA WEXOD
FECHA DE INSPECCIÓN: 16-06-2023

CONDICIÓN / CRITERIO A INSPECCIONAR	CUMPLIMIENTO (marcar con una X)			DESCRIPCIÓN CONDICIÓN IDENTIFICADA / OBSERVACIÓN	RECOMENDACIONES
CONDICIONES LOCATIVAS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A		
Organización y aseo en las áreas y puestos de trabajo (cajas, archivo, etc. bajo los escritorios, esquinas o rincones).	X				
Se tiene control para evitar el deslumbramiento o reflejos en la pantalla de computadores.			X		
Se tiene un mantenimiento adecuado en las lámparas.	X				
Estado del piso (pisos dañados, rotos, huecos o orificios sin tapar)			X		
Se percibe que el Área de trabajo cuenta con una temperatura agradable (frio - calor)	X				
Estado de las conexiones eléctricas (Tomas sobrecargadas con múltiples conexiones a través de "T" o extensiones que se usen de forma permanente).	X				
Las extensiones y multitomas están conectadas directamente a una toma de energía y no a otras extensiones o multitomas simultáneamente	-		X		
Los cables están enmarcados de forma ordenada bajo el puesto de trabajo			X		
Las tomas e interruptores están en buen estado	X				
Ventanales y luminarias se encuentran limpias, permitiendo la entrada de luz	X				
Los archivadores y estantes para archivo se encuentren libres de objetos en la parte superior			X		
Los estantes para archivo se encuentran anclados o sujetos			X		
Los archivadores y estantes para archivo no se encuentran sobrecargados			X		
El escritorio o mesas de trabajo tiene solo los recursos necesarios, se ve libre de congestión o elementos repetidos o cargado de objetos personales. El escritorio está libre de vasos, platos vacíos, residuos de comidas.	X				
Los puestos de trabajo se encuentran debidamente aseados (incluye estantes, cajones, paredes, debajo de mesas, sillas, equipos).	X				
Todas las áreas cuentan con señalización de emergencias, clara y visible (Extintores, salidas de emergencia, rutas de evacuación).	X				
Rutas de evacuación despejadas (sin elementos que bloqueen las rutas o el acceso a las diferentes áreas)	X				
Los empleados identifican el procedimiento de notificación de emergencia, los sonidos de alarma o alerta que existen en la oficina, identifican el coordinador de evacuación, ruta de salida y punto de encuentro.	X				

Firma:

Nombres y Apellidos: Leidy Zamora Cargo: Profesional SST Profesional SST

Nota: Las listas de verificación son susceptibles de ajustes en su contenido acorde a las condiciones o criterios que se deseen verificar y/o evaluar.