YUNEX TRAFFIC
A Siemens Business

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Consecutivo	Fecha
SE 160	05/06/23

Proyecto / Sede: 2023-1355 Actividad a Realizar: Correctivo

Arnés

Serie del Equipo: 1 92 Codigo: 17263
Marca: Inafe 04/19

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L B	L R	L N/A	M B	M R	M N/A	M B	M R	M N/A	J B	J R	J N/A	V B	V R	V N/A	S B	S R	S N/A	D B	D R	D N/A	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	¿Hay torsión, dobleces?		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	¿Presentan suciedad?		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	¿Quemaduras?		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	¿Pérdida de color original?		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	¿Salpicadura de pintura?		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	¿Rigidez por químico adherido?		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Contaminación por otro químico		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros:																						
Costuras	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	¿Rotas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros:																						
Partes Metálicas	¿Completas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	¿Presentan corrosión?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Deformación, fisuras?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Desgaste de recubrimiento?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Otros:																						

Estado General	B	R	M	Observaciones generales:
Aprobado para su uso	SI	X	NO	

Eslinga de posicionamiento

Serie del Equipo: 09 Lote: 19237 Fecha de Fabricación: 2012
Marca: Inafe

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L B	L R	L N/A	M B	M R	M N/A	M B	M R	M N/A	J B	J R	J N/A	V B	V R	V N/A	S B	S R	S N/A	D B	D R	D N/A	Observaciones
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	¿Presentan corrosión?			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	¿Deformación, fisuras?			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	¿Desgaste de recubrimiento?			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	¿Funcionamiento correcto?			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	¿Ojales deformados o rotos?			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros:																						
Cintas / Correa / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Hay torsión, dobleces?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Presentan roturas o cortes?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Otros:																						

Estado General	B	R	M	Observaciones generales:
Aprobado para su uso	SI	X	NO	

Persona que utilizará el equipo	Persona que inspeccionó y aprobó el equipo
Nombre y apellidos: JUAN A. BETANCUR	Nombre y apellidos: JUAN A. BETANCUR
Cargo: AUX Cédula: 1.022.992.335	Cargo: AUX Cédula: 1.022.992.335
Firma: JUAN A. BETANCUR	Firma: JUAN A. BETANCUR

Nota 1: En caso de evidenciar novedades positivas "SI" a los conceptos relacionados anteriormente, diligenciar el concepto "NO" dentro del formato, en este caso notificarlo al Supervisor(a) de mantenimiento de Arnés al cual se encuentra asignado(a).

Nota 2: En la Línea vertical solo se permite el ingreso de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asignar varias personas, pero solo debe estar asegurado por dentro y pasando por cada barra y cada barra debe tener su debida Sin número y generarse como mínimo 3000 libras de resistencia por persona asegurada.

YUNEX
TRAFFIC

A Siemens Business

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Consecutivo	Fecha
	5-6-23

Proyecto / Sede: **Actividad a Realizar:**

Arnés

Serie del Equipo: 01 | Lote: M6A00 | Fecha de Fabricación: 03-2020

Marca: INSAFE

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L B	L M	L MA	M B	M M	M MA	M B	M M	M MA	J B	J M	J MA	V B	V M	V MA	S B	S M	S MA	D B	D M	D MA	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, rasgadas o rotas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Hay torsión, dobleces?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Presentan suciedad?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Quemaduras?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Pérdida de color original?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Salpicadura de pintura?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Rigidez por química adherida?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Contaminación por otra química		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Otros:																						
Costuras	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Rotas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Otros:																						
Partes Metálicas	¿Completas?			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	¿Presentan corrosión?			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	¿Deformación, fisuras?			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	¿Desgaste de recubrimiento?			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros:																						

Estado General	B	R	M	Observaciones generales:
Aprobado para su uso	SI X		NO	

Eslinga de posicionamiento

Serie del Equipo: 90 | Lote: 9545 | Fecha de fabricación: 01-2019

Marca: WSAFA.

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L B	L M	L MA	M B	M M	M MA	M B	M M	M MA	J B	J M	J MA	V B	V M	V MA	S B	S M	S MA	D B	D M	D MA	Observaciones
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	¿Presentan corrosión?			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	¿Deformación, fisuras?			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	¿Desgaste de recubrimiento?			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	¿Funcionamiento correcto?			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	¿Objetos deformados o rotos?			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros:																						
Cintas / Correas / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Hay torsión, dobleces?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Presenta roturas o cortes?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Otros:																						

Estado General	B	R	M	Observaciones generales:
Aprobado para su uso	SI X		NO	

Persona que utilizará el equipo	Persona que inspeccionó y aprobó el equipo
Nombre y apellidos: Pedro Albarracin	Nombre y apellidos: Pedro Albarracin
Cargo: TSA - CAT	Cédula: 1014186241 Cargo: TSA - CAT Cédula: 1014186241
Firma:	Firma:

Nota 1: En caso de activarse respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos o alterado "NO" debe advertirse, en ese caso notificarlo al Supervisor o al encargado de HSE al cual pertenezca su Empleador(a).

Nota 2: En la línea vertical solo se permite el ingreso de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar asegurada por dos (2) personas por cada lado y cada una debe tener su eslinga (1m mínimo) y garantizar como mínimo 5000 libras de resistencia por persona asegurada.

Copyright © Yunex Traffic, 2020
All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

A Siemens Business

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Consecutivo	Fecha
	5-6-23

Proyecto / Sede: | Actividad a Realizar:

Arnés

Serie del Equipo: 22 | Codigo: 77733

Marca: INSAFE

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L B	L R	L MA	M B	M R	M MA	M B	M R	M MA	J B	J R	J MA	V B	V R	V MA	S B	S R	S MA	D B	D R	D MA	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Hay torsión, dobleces?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Presentan suciedad?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Quemaduras?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Pérdida de color original?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Salpicadura de pintura?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Rígidez por químico aplicado?		✓			✓			✓			✓			✓								
	Contaminación por otro químico		✓			✓			✓			✓			✓								
	Otros:		✓			✓			✓			✓			✓								
Costuras	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Rotas?		✓			✓			✓			✓			✓								
	Otros:		✓			✓			✓			✓			✓								
Partes Metálicas	¿Completas?	✓			✓			✓			✓			✓									
	¿Presentan corrosión?		✓			✓		✓				✓			✓								
	¿Deformación, fisuras?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Desgaste de recubrimiento?		✓			✓			✓			✓			✓								
	Otros:		✓			✓			✓			✓			✓								

Estado General	B	R		M	Observaciones generales:
Aprobado para su uso	SI			NO	

Eslinga de posicionamiento

Serie del Equipo: 89 | Lote: 9945 | Fecha de Fabricación: 4-04-2019

Marca: INSAFE

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L B	L R	L MA	M B	M R	M MA	M B	M R	M MA	J B	J R	J MA	V B	V R	V MA	S B	S R	S MA	D B	D R	D MA	Observaciones
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Presentan corrosión?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Deformación, fisuras?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Desgaste de recubrimiento?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Funcionamiento correcto?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Ojetes deformados o rotos?		✓			✓			✓			✓			✓								
	Otros:		✓			✓			✓			✓			✓								
Cintas / Correa / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Hay torsión, dobleces?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Presenta roturas o cortes?		✓			✓			✓			✓			✓								
	Otros:		✓			✓			✓			✓			✓								

Estado General	B	R		M	Observaciones generales:
Aprobado para su uso	SI			NO	

Persona que utilizará el equipo	Persona que Inspeccionó y aprobó el equipo
Nombre y apellidos: HENRY SAAVEDRA	Nombre y apellidos: HENRY J SAAVEDRA
Cargo: TECNICO Cédula: 1345729	Cargo: TECNICO Cédula:
Firma: HENRY J. SAAVEDRA	Firma: HENRY J SAAVEDRA

Nota 1: En caso de evidenciar respuesta positiva "B" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, se debe retirar de servicio y entregado al Supervisor o al encargado de HSE el cual evaluará su funcionalidad.

Nota 2: En la línea vertical solo se permite el ingreso de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, para esto debe estar asegurado por ambos (2 personas por cada lado) y cada lado debe tener un desarrollo de actividad y garantizar como mínimo 2000 libras de resistencia por persona asegurada.

Copyright © Yunex Traffic 2022
All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Consecutivo	Fecha
163	5.6.2023

Proyecto / Sede: Actividad a Realizar: MTTO PREVENTIVO

Arnés

Serie del Equipo: 10 Codigo: 13933
Marca: MSA 01/2020

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L B	L R	L N/A	M B	M R	M N/A	M B	M R	M N/A	J B	J R	J N/A	V B	V R	V N/A	S B	S R	S N/A	D B	D R	D N/A	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		X			X			X			X			X								
	¿Hilos sueltos o rotos?		X			X			X			X			X								
	¿Desgastadas?		X			X			X			X			X								
	¿Hay torsión, dobleces?		X			X			X			X			X								
	¿Presentan suciedad?		X			X			X			X			X								
	¿Quemaduras?		X			X			X			X			X								
	¿Pérdida de color original?		X			X			X			X			X								
	¿Salpicadura de pintura?		X			X			X			X			X								
	¿Rigidez por químico adherido?		X			X			X			X			X								
	Contaminación por otro químico		X			X			X			X			X								
	Otros:																						
Costuras	¿Desgastadas?		X			X			X			X			X								
	¿Rotas?		X			X			X			X			X								
	Otros:																						
Partes Metálicas	¿Completas?			X			X		X			X	X			X								
	¿Presentan corrosión?			X			X		X			X	X			X								
	¿Deformación, fisuras?			X			X		X			X	X			X								
	¿Desgaste de recubrimiento?			X			X		X			X	X			X								
	Otros:																						

Estado General	B	X	R		M		Observaciones generales:
Aprobado para su uso	SI	X		NO			

Eslinga de posicionamiento

Serie del Equipo: 34 Lote: 22072025 Fecha de Fabricación: 2021
Marca: ARMADURA

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L B	L R	L N/A	M B	M R	M N/A	M B	M R	M N/A	J B	J R	J N/A	V B	V R	V N/A	S B	S R	S N/A	D B	D R	D N/A	Observaciones
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?	X			X			X			X			X									
	¿Presentan corrosión?		X			X			X			X			X								
	¿Deformación, fisuras?		X			X			X			X			X								
	¿Desgaste de recubrimiento?		X			X			X			X			X								
	¿Funcionamiento correcto?	X			X			X			X			X									
	¿Ojales deformados o rotos?		X			X			X			X			X								
	Otros:																						
Cintas / Correa / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?		X			X			X			X			X								
	¿Desgastadas?		X			X			X			X			X								
	¿Hay torsión, dobleces?		X			X			X			X			X								
	¿Presenta roturas o cortes?		X			X			X			X			X								
	Otros:																						

Estado General	B	X	R		M		Observaciones generales:
Aprobado para su uso	SI	X		NO			

Persona que utilizará el equipo		Persona que inspeccionó y aprobó el equipo	
Nombre y apellidos: Nicolas Quevedo		Nombre y apellidos: HUGO ANDRES	
Cargo: Auxiliar T.	Cédula: 1033441140	Cargo: TECNICO	Cédula: 79633.844
Firma:		Firma:	

Nota 1: En caso de obtener respuesta positiva "X" a los conceptos anteriormente señalados en el ítem No. uno utilizara, en ese caso entregará al Supervisor o al encargado de SHS el cual evaluará su funcionalidad.

Nota 2: En la línea vertical solo se permite el ingreso de una sola persona. En la línea de una horizontal se permite asegurar varias personas, pero este debe estar asegurado por dos (2) personas por cada tramo y cada tramo debe tener un elemento de anclaje y garantizar carga mínima 5000 libras de resistencia por persona asegurada.

YUNEX TRAFFIC

A Siemens Business

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Consecutivo	Fecha
165	5.6.2023

Proyecto / Sede: Actividad a Realizar: MTTO PREVENTIVO

Arnés

Serie del Equipo: 33 Lote: Fecha de Fabricación: 01-2020

Marca: ZNAFF

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L B	L R	L N/A	M B	M R	M N/A	M B	M R	M N/A	J B	J R	J N/A	V B	V R	V N/A	S B	S R	S N/A	D B	D R	D N/A	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Hay torsión, dobleces?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Presentan suciedad?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Quemaduras?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Pérdida de color original?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Salpicadura de pintura?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Rigidez por químico adherido?		✓			✓			✓			✓			✓								
	Contaminación por otro químico		✓			✓			✓			✓			✓								
	Otros:																						
Costuras	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Rotas?		✓			✓			✓			✓			✓								
	Otros:																						
Partes Metálicas	¿Completas?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Presentan corrosión?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Deformación, fisuras?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Desgaste de recubrimiento?		✓			✓			✓			✓			✓								
	Otros:																						

Estado General	B ✓	R	M
Aprobado para su uso	SI ✓		NO

Observaciones generales:

Eslinga de posicionamiento

Serie del Equipo: 204 Lote: Fecha de fabricación: 08-2019

Marca: ZNAFF

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L B	L R	L N/A	M B	M R	M N/A	M B	M R	M N/A	J B	J R	J N/A	V B	V R	V N/A	S B	S R	S N/A	D B	D R	D N/A	Observaciones
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?																						
	¿Presentan corrosión?																						
	¿Deformación, fisuras?																						
	¿Desgaste de recubrimiento?																						
	¿Funcionamiento correcto?																						
	¿Ojetes deformados o rotos?																						
	Otros:																						
Cintas / Correas / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Hay torsión, dobleces?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Presenta roturas o cortes?		✓			✓			✓			✓			✓								
	Otros:																						

Estado General	B ✓	R	M
Aprobado para su uso	SI ✓		NO

Observaciones generales:

Persona que utilizará el equipo	Persona que inspeccionó y aprobó el equipo
Nombre y apellidos: HENRY CRUZ	Nombre y apellidos: HUGO GALEANO
Cargo: TECNICO Cédula: 79801128	Cargo: TECNICO Cédula: 79623876
Firma: Henry Cruz	Firma:

Nota 1: En caso de existir algún aspecto positivo "SI" a los conceptos relacionados en la columna "NO" Este eliminado, se debe entregar al Supervisor o al encargado de EHS el cual evaluará su funcionalidad.

Nota 2: En la línea vertical solo se permite el trabajo de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero estas deben estar aseguradas por tramos (1 personas por cada tramo y cada tramo debe tener un máximo de metros) y garantizar como mínimo 5000 libras de resistencia por persona asegurada.

YUNEX TRAFFIC
A Siemens Business

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

SE 156

Consecutivo	Fecha
	05-06-2023

Proyecto / Sede: CDM Actividad a Realizar: Mantenimiento de semaforización

Arnés

Serie del Equipo: 22 Código:
Marca: INSAFE

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L S	L V	L MA	M S	M H	M MA	M S	M H	M MA	J S	J H	J MA	V S	V H	V MA	S S	S H	S MA	D S	D H	D MA	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Hay torsión, dobleces?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Presentan suciedad?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Quemaduras?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Pérdida de color original?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Salpicadura de pintura?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Rigidez por química adherida?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Contaminación por otro químico		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Otros:																						
Costuras	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Rotas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Otros:																						
Partes Metálicas	¿Completas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Presentan corrosión?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Deformación, fisuras?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Desgaste de rozamiento?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Otros:																						

Estado General	B	✓	R		M	Observaciones generales:
Aprobado para su uso	SI	✓		NO		

Eslinga de posicionamiento

Serie del Equipo: 11 Lote: Fecha de Fabricación:
Marca: INSAFE

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L S	L V	L MA	M S	M H	M MA	M S	M H	M MA	J S	J H	J MA	V S	V H	V MA	S S	S H	S MA	D S	D H	D MA	Observaciones
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?			✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Presentan corrosión?			✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Deformación, fisuras?			✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Desgaste de rozamiento?			✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Funcionamiento correcto?			✓		✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Ojetes deformados o rotos?			✓		✓			✓			✓			✓								
	Otros:																	✓			✓		
Cintas / Correa / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Hay torsión, dobleces?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Presenta roturas o cortes?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Otros:																						

Estado General	B	✓	R		M	Observaciones generales:
Aprobado para su uso	SI	✓		NO		

Persona que utilizará el equipo	Persona que inspeccionó y aprobó el equipo
Nombre y apellidos: Oliver Ortiz	Nombre y apellidos: Cristian Moreno P.
Cargo: Fecha	Cédula: 94030970 Cargo: Conductor - Coord. Alturas
Firma:	Cédula: 1130827896.
	Firma:

Nota 1: En caso de seleccionar respuesta posible "SI" o los aspectos relacionados en el elemento NO debe utilizarse, se debe notificar al Supervisor o al encargado de SST el cual evaluará su funcionalidad.

Nota 2: En la línea vertical solo se permite el ingreso de una sola persona, en la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar asegurada por lo menos (1) persona por cada metro y cada frente debe tener su distancia de salvado y garantizar como mínimo 3.000 libre de obstáculo por persona asegurada.

YUNEX TRAFFIC
A Siemens Business

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

SE 150

Consecutivo	Fecha
	05-06-2023

Proyecto / Sede: SDM Actividad a Realizar: Mtto. de señalización V.

Arnés

Serie del Equipo: Lote: Fecha de Fabricación:

Marca: Las Be

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L B	L R	L NA	M B	M R	M NA	M B	M R	M NA	J B	J R	J NA	V B	V R	V NA	S B	S R	S NA	D B	D R	D NA	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Hay torsión, dobleces?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Presentan suciedad?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Quemaduras?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Pérdida de color original?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Salpicadura de pintura?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Rigidez por químicos adheridos?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Contaminación por otro químico		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Otros:																						
Costuras	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Rotas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Otros:																						
Partes Metálicas	¿Completas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Presentan corrosión?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Deformación, fisuras?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Desgaste de recubrimiento?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Otros:																						

Estado General: B ✓ R M
Aprobado para su uso: SI ✓ NO

Observaciones generales:

Eslinga de posicionamiento

Serie del Equipo: Lote: Fecha de fabricación:

Marca:

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L B	L R	L NA	M B	M R	M NA	M B	M R	M NA	J B	J R	J NA	V B	V R	V NA	S B	S R	S NA	D B	D R	D NA	Observaciones
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Presentan corrosión?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Deformación, fisuras?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Desgaste de recubrimiento?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Funcionamiento correcto?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Objetos deformados o rotos?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Otros:																						
Cintas / Correa / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Hay torsión, dobleces?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Presentan roturas o cortes?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Otros:																						

Estado General: B ✓ R M
Aprobado para su uso: SI ✓ NO

Observaciones generales:

Persona que utilizará el equipo	Persona que Inspeccionó y aprobó el equipo
Nombre y apellidos: [illegible]	Nombre y apellidos: Guillermo Martinez P.
Cargo: Cédula: 1033122223	Cargo: Coord. Mtto. (Conductor) Cédula: 11307546
Firma:	Firma:

Nota 1: En cada ítem inspeccionado responda positivo "SI" a los conceptos satisfactorios. En caso contrario "NO" debe diligenciar, en este caso entregarlo al Supervisor o al encargado de EHS el cual evaluará su funcionalidad.

Nota 2: En la línea vertical solo se permite el ingreso de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar asegurada por ambos (2 personas por cada lado y cada lado debe tener su absorbedor de material y garantizar como mínimo 500 libras de resistencia por persona asegurada.

YUNEX TRAFFIC

A Siemens Business

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Consecutivo	Fecha
158	5 - Nov - 2023

Proyecto / Sede: | Actividad a Realizar:

Arnés

Serie del Equipo: 12 | Código: 19605

Marca: Foserfe

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L B	L R	L NA	M B	M R	M NA	M B	M R	M NA	J B	J R	J NA	V B	V R	V NA	S B	S R	S NA	D B	D R	D NA	Observaciones
Cinta / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Hay torsión, dobleces?		✓			–			✓			✓			–			–			✓		
	¿Presentan suciedad?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Quemaduras?		✓			✓			✓			✓			–			✓			✓		
	¿Pérdida de color original?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Salpicadura de pintura?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Rigidez por química adherida?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Contaminación por otro químico	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	Otros:																						
Costuras	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Rotas?		✓			–			✓			✓			✓			✓			✓		
	Otros:																						
Partes Metálicas	¿Completas?			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	¿Presentan corrosión?			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	¿Deformación, fisuras?			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	¿Desgaste de recubrimiento?			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros:																						

Estado General: B ✓ R | M | Observaciones generales:

Aprobado para su uso: SI ✓ | NO

Eslinga de posicionamiento

Serie del Equipo: D3 | Lote: 19257 | Fecha de Fabricación: DICIEMBRE 2021

Marca: INSAFE

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L B	L R	L NA	M B	M R	M NA	M B	M R	M NA	J B	J R	J NA	V B	V R	V NA	S B	S R	S NA	D B	D R	D NA	Observaciones
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	¿Presentan corrosión?			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	¿Deformación, fisuras?			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	¿Desgaste de recubrimiento?			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	¿Funcionamiento correcto?			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	¿Ojales deformados o rotos?			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros:																						
Cinta / Correa / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Hay torsión, dobleces?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Presenta rotura o cortes?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Otros:																						

Estado General: B ✓ R | M | Observaciones generales:

Aprobado para su uso: SI ✓ | NO

Persona que utilizará el equipo	Persona que inspeccionó y aprobó el equipo
Nombre y apellidos: William Escobar	Nombre y apellidos:
Cargo: Auxiliar	Cédula: 1024548450	Cargo:	Cédula:
Firma:	Firma:

Nota 1: En caso de calificar respuesta positiva "SI" a los ítems anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, se debe informar al Supervisor o al encargado de SHS el cual realizará su desafectación.

Nota 2: En la línea vertical solo se permite el ingreso de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asignar varias personas, pero esta debe estar asegurada por menos (1 persona por cada lazo y cada lazo debe tener un diámetro de 16 milímetros) y garantizar como mínimo 5000 libras de resistencia por persona asegurada.

YUNEX TRAFFIC
A Siemens Business

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Consecutivo	Fecha
158	05-06-2023

Proyecto / Sede: **Actividad a Realizar:**

Arnés

Serie del Equipo: 16 Lote: 15493 Fecha de Fabricación: 12 - 2020

Marca: TWSAFE

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L S	L N	L NA	M S	M N	M NA	M S	M N	M NA	J S	J N	J NA	V S	V N	V NA	S S	S N	S NA	D S	D N	D NA	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Hay torsión, dobleces?		✓			✓			✓			✓			✓			✓		✓			
	¿Presentan suciedad?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Quemaduras?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Pérdida de color original?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Salpicaduras de pintura?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Rigidez por químico solvente?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Contaminación por otro químico		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Otros:																						
Costuras	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Rotas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Otros:																						
Partes Metálicas	¿Completas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓			
	¿Presentan corrosión?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Deformación, fisuras?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Desgaste de recubrimiento?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Otros:																						

Estado General: B ✓ R M — Observaciones generales:

Aprobado para su uso: SI ✓ NO

Eslinga de posicionamiento

Serie del Equipo: 92 Lote: 2202 3599 Fecha de fabricación: 01 - 2021

Marca: Armadura

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L S	L N	L NA	M S	M N	M NA	M S	M N	M NA	J S	J N	J NA	V S	V N	V NA	S S	S N	S NA	D S	D N	D NA	Observaciones
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Presentan corrosión?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Deformación, fisuras?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Desgaste de recubrimiento?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Funcionamiento correcto?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Ojetes deformados o rotos?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Otros:																						
Cintas / Correas / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Hay torsión, dobleces?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Presenta roturas o cortes?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Otros:																						

Estado General: B ✓ R M — Observaciones generales:

Aprobado para su uso: SI ✓ NO

Persona que utilizará el equipo	Persona que inspeccionó y aprobó el equipo
Nombre y apellidos: Cristian Camargo	Nombre y apellidos:
Cargo: Técnico Cédula: 1019053355	Cargo: Cédula:
Firma:	Firma:

Nota 1: En caso de existir una respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en ese caso entregarlo al Supervisor o al encargado de SST el cual realizara su inutilización.

Nota 2: En la línea superior solo se permite el ingreso de una sola persona. En la línea de cada bimensial se pueden ingresar varias personas, pero esta debe estar asegurada por ambos (2 personas por cada frente y cada frente debe tener su distancia de anclaje) y garantizar como mínimo 5000 libras de resistencia por persona asegurada.

YUNEX
TRAFFIC
A Siemens Business

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Consecutivo	Fecha
SE 159	05/06/2023

Proyecto / Sede: UTM Bogotá Actividad a Realizar: Mto correctivo semaforización -

Arnés

Serie del Equipo: 32 Codigo: 15473 01/2020
Marca: INSAFE

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L S	L H	L N/A	M S	M H	M N/A	M S	M H	M N/A	J S	J H	J N/A	V S	V H	V N/A	S S	S H	S N/A	D S	D H	D N/A	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		/			/			/			/			/			/			/		
	¿Hilos sueltos o rotos?		/			/			/			/			/			/			/		
	¿Desgastadas?		/			/			/			/			/			/			/		
	¿Hay torsión, dobleces?		/			/			/			/			/			/			/		
	¿Presentan suciedad?	/			/			/			/			/			/			/			
	¿Quemaduras?		/			/			/			/			/			/			/		
	¿Pérdida de color original?	/			/			/			/			/			/			/			
	¿Salpicaduras de pintura?	/			/			/			/			/			/			/			
	¿Rigidez por química adherida?		/			/			/			/			/			/			/		
	Contaminación por otro químico		/			/			/			/			/			/			/		
	Otros:			/			/			/			/			/			/			/		
Costuras	¿Desgastadas?		/			/			/			/			/			/			/		
	¿Rotas?		/			/			/			/			/			/			/		
	Otros:		/			/			/			/			/			/			/		
Partes Metálicas	¿Completas?	/			/			/			/			/			/			/			
	¿Presentan corrosión?		/			/			/			/			/			/			/		
	¿Deformación, fisuras?		/			/			/			/			/			/			/		
	¿Desgaste de recubrimiento?		/			/			/			/			/			/			/		
	Otros:			/			/			/			/			/			/			/		

Estado General	B	R	M
Aprobado para su uso	SI	X	NO

Observaciones generales:

Eslinga de posicionamiento

Serie del Equipo: 614 Lote: 12643 Fecha de Fabricación: 09/19
Marca: INSAFE

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L S	L H	L N/A	M S	M H	M N/A	M S	M H	M N/A	J S	J H	J N/A	V S	V H	V N/A	S S	S H	S N/A	D S	D H	D N/A	Observaciones
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?																						
	¿Presentan corrosión?																						
	¿Deformación, fisuras?																						
	¿Desgaste de recubrimiento?																						
	¿Funcionamiento correcto?																						
	¿Objetos deformados o rotos?																						
	Otros:																						
Cintas / Correa / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?		/			/			/			/			/			/			/		
	¿Desgastadas?		/			/			/			/			/			/			/		
	¿Hay torsión, dobleces?		/			/			/			/			/			/			/		
	¿Presenta roturas o cortes?		/			/			/			/			/			/			/		
	Otros: Pintura	/			/			/			/			/			/			/			

Estado General	B	R	M
Aprobado para su uso	SI	X	NO

Observaciones generales:

Persona que utilizará el equipo		Persona que inspeccionó y aprobó el equipo	
Nombre y apellidos: Juan Contreras		Nombre y apellidos: Juan Contreras	
Cargo: Técnico 3	Cédula: 1020446064	Cargo: Técnico Semáforos -	Cédula: 1020446064
Firma:		Firma:	

Nota 1: En caso de evidenciar respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en ese caso entregarlo al Supervisor o al encargado de SST si cuenta con la misma.

Nota 2: En la línea vertical solo se permite el ingreso de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar asegurada por fuera (1 persona por cada lado y cada lado debe tener una distancia 3m mínimo) y garantizar como mínimo 2000 libras de resistencia por persona asegurada.

YUNEX TRAFFIC

A Siemens Business

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Consecutivo	Fecha
SE 154	06/06/2023

Proyecto / Sede: UTMI Bogotá Actividad a Realizar: Mtto correctivo semaforización

Arnés

Serie del Equipo: 195 Lote: 70560 Fecha de Fabricación: MAY / 2019

Marca: INSAFE

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L S	L H	L N.A.	M S	M H	M N.A.	M S	M H	M N.A.	J S	J H	J N.A.	V S	V H	V N.A.	S S	S H	S N.A.	D S	D H	D N.A.	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		/			/			/			/			/			/			/		
	¿Hilos sueltos o rotos?		/			/			/			/			/			/			/		
	¿Desgastadas?		/			/			/			/			/			/			/		
	¿Hay tensión, dobleces?		/			/			/			/			/			/			/		
	¿Presentan suciedad?	/			/			/			/			/			/			/			
	¿Quemaduras?		/			/			/			/			/			/			/		
	¿Pérdida de color original?	/			/			/			/			/			/			/			
	¿Salpicadura de pintura?		/			/			/			/			/			/			/		
	¿Rigidez por químico adherido?		/			/			/			/			/			/			/		
	Contaminación por otro químico		/			/			/			/			/			/			/		
	Otros:			/			/			/			/			/			/			/		
Costuras	¿Desgastadas?		/			/			/			/			/			/			/		
	¿Rotas?		/			/			/			/			/			/			/		
	Otros:		X	/			/			/			/			/			/			/		
Partes Metálicas	¿Completas?	/			/			/			/			/			/			/			
	¿Presentan corrosión?		/			/			/			/			/			/			/		
	¿Deformación, fisuras?		/			/			/			/			/			/			/		
	¿Desgaste de recubrimiento?		/			/			/			/			/			/			/		
	Otros:			/			/			/			/			/			/			/		

Estado General: B / R / M

Aprobado para su uso: SI / NO

Observaciones generales:

Eslinga de posicionamiento

Serie del Equipo: 1804 Lote: 76496 Fecha de fabricación: MAY / 2020

Marca: INSAFE

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L S	L H	L N.A.	M S	M H	M N.A.	M S	M H	M N.A.	J S	J H	J N.A.	V S	V H	V N.A.	S S	S H	S N.A.	D S	D H	D N.A.	Observaciones
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?			/			/			/			/			/			/			/	
	¿Presentan corrosión?			/			/			/			/			/			/			/	
	¿Deformación, fisuras?			/			/			/			/			/			/			/	
	¿Desgaste de recubrimiento?			/			/			/			/			/			/			/	
	¿Funcionamiento correcto?			/			/			/			/			/			/			/	
	¿Objetos deformados o rotos?			/			/			/			/			/			/			/	
	Otros:			/			/			/			/			/			/			/	
Cintas / Correa / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?		/			/			/			/			/			/			/		
	¿Desgastadas?		/			/			/			/			/			/			/		
	¿Hay tensión, dobleces?		/			/			/			/			/			/			/		
	¿Presenta roturas o cortes?		/			/			/			/			/			/			/		
	Otros:			/			/			/			/			/			/			/		

Estado General: B / R / M

Aprobado para su uso: SI / NO

Observaciones generales:

Persona que utilizará el equipo		Persona que Inspeccionó y aprobó el equipo	
Nombre y apellidos: Jorge Galindo		Nombre y apellidos: Jorge Galindo	
Cargo: Auxiliar Elé	Cédula: 1000337662	Cargo: Aux Elé	Cédula: 1000337662
Firma:		Firma:	

Nota 1: En caso de encontrar respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en este caso corríjanlo o reporten al encargado de SST el cual evaluará su funcionalidad.

Nota 2: En la línea vertical solo se permite el ingreso de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varios personas, pero esta debe estar asegurada por fuertes (2 personas por cada lado) y cada banda debe tener un diámetro 3m mínimo) y garantizar como máximo 5000 libras de resistencia por persona asegurada

YUNEX TRAFFIC
A Siemens Business

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Consecutivo	Fecha
163	05 06 23

Proyecto / Sede: **Actividad a Realizar:**

Arnés

Serie del Equipo: 17 Codigo: 15473
Marca: Tarafe

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L B	L R	L NA	M B	M R	M NA	M B	M R	M NA	J B	J R	J NA	V B	V R	V NA	S B	S R	S NA	D B	D R	D NA	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		/			/			/			/			/								
	¿Hilos sueltos o rotos?		/			/			/			/			/								
	¿Desgastadas?		/			/			/			/			/								
	¿Hay torsión, dobleces?		/			/			/			/			/								
	¿Presentan suciedad?		/			/			/			/			/								
	¿Quemaduras?		/			/			/			/			/								
	¿Pérdida de color original?		/			/			/			/			/								
	¿Soldaduras de cintura?		/			/			/			/			/								
	¿Rigidez por química adherida?		/			/			/			/			/								
	Contaminación por otro químico		/			/			/			/			/								
	Otros:			/			/			/			/			/							
Costuras	¿Desgastadas?		/			/			/			/			/								
	¿Rotas?		/			/			/			/			/								
	Otros:			/			/			/			/			/							
Partes Metálicas	¿Completas?			/			/			/			/			/							
	¿Presentan corrosión?			/			/			/			/			/							
	¿Deformación, fisuras?			/			/			/			/			/							
	¿Desgaste de recubrimiento?			/			/			/			/			/							
	Otros:			/			/			/			/			/							

Estado General	B	R	M	Observaciones generales:
Aprobado para su uso	SI	/	NO	

Eslinga de posicionamiento

Serie del Equipo: 198 Lote: 16418 Fecha de Fabricación: 03/20
Marca: Tarafe

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L B	L R	L NA	M B	M R	M NA	M B	M R	M NA	J B	J R	J NA	V B	V R	V NA	S B	S R	S NA	D B	D R	D NA	Observaciones
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?			/			/			/			/			/							
	¿Presentan corrosión?			/			/			/			/			/							
	¿Deformación, fisuras?			/			/			/			/			/							
	¿Desgaste de recubrimiento?			/			/			/			/			/							
	¿Funcionamiento correcto?			/			/			/			/			/							
	¿Objetos deformados o rotos?			/			/			/			/			/							
	Otros:			/			/			/			/			/							
Cintas / Correas / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?		/			/			/			/			/								
	¿Desgastadas?		/			/			/			/			/								
	¿Hay torsión, dobleces?		/			/			/			/			/								
	¿Presenta roturas o cortes?		/			/			/			/			/								
	Otros:		/			/			/			/			/								

Estado General	B	R	M	Observaciones generales:
Aprobado para su uso	SI	/	NO	

Persona que utilizará el equipo	Persona que inspeccionó y aprobó el equipo
Nombre y apellidos: Oscar Leonel Ramos	Nombre y apellidos: Camilo Gonzalez
Cargo: Cédula: 1030538085	Cargo: Cédula: 1013
Firma:	Firma:

Nota 1: En caso de seleccionar respuesta positiva "SI" o los ítems no aplican diligenciar el numeral NO entre alturas, en caso contrario al Supervisor o el encargado de EHS el cual realizará su funcionalidad.

Nota 2: En la línea vertical solo se permite el ingreso de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar asegurada por tramos (1 persona por cada tramo y cada tramo debe tener una distancia de máximo) y garantizar como máximo 5000 libras de resistencia por persona asegurada.

YUNEX TRAFFIC

A Siemens Business

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Consecutivo	Fecha
163	01 06 23

Proyecto / Sede: **Actividad a Realizar:**

Arnés

Serie del Equipo: 28 | Lote: 1033 | Fecha de Fabricación: 04/19

Marca: Lanete

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L S	L N	L NA	M S	M N	M NA	M S	M N	M NA	J S	J N	J NA	V S	V N	V NA	S S	S N	S NA	D S	D N	D NA	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		/			/			/			/			/								
	¿Hilos sueltos o rotos?		/			/			/			/			/								
	¿Desgastadas?		/			/			/			/			/								
	¿Hay torsión, dobleces?		/			/			/			/			/								
	¿Presentan suciedad?		/			/			/			/			/								
	¿Quemaduras?		/			/			/			/			/								
	¿Pérdida de color original?		/			/			/			/			/								
	¿Salpicaduras de pintura?		/			/			/			/			/								
	¿Rígidez por química adherida?		/			/			/			/			/								
	Contaminación por otro químico		/			/			/			/			/								
	Otras:			/			/			/			/			/							
Costuras	¿Desgastadas?		/			/			/			/			/								
	¿Rotas?		/			/			/			/			/								
	Otras:			/			/			/			/			/							
Partes Metálicas	¿Completas?			/			/			/			/			/							
	¿Presentan corrosión?			/			/			/			/			/							
	¿Deformación, fisuras?			/			/			/			/			/							
	¿Desgaste de recubrimiento?			/			/			/			/			/							
	Otras:			/			/			/			/			/							

Estado General: B / R / M

Aprobado para su uso: SI / NO

Observaciones generales:

Eslinga de posicionamiento

Serie del Equipo: 08 | Lote: M635 | Fecha de fabricación:

Marca: Lanete

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L S	L N	L NA	M S	M N	M NA	M S	M N	M NA	J S	J N	J NA	V S	V N	V NA	S S	S N	S NA	D S	D N	D NA	Observaciones
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?			/			/			/			/			/							
	¿Presentan corrosión?			/			/			/			/			/							
	¿Deformación, fisuras?			/			/			/			/			/							
	¿Desgaste de recubrimiento?			/			/			/			/			/							
	¿Funcionamiento correcto?			/			/			/			/			/							
	¿Ojetes deformados o rotos?			/			/			/			/			/							
	Otras:			/			/			/			/			/							
Cintas / Correa / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?		/			/			/			/			/								
	¿Desgastadas?		/			/			/			/			/								
	¿Hay torsión, dobleces?		/			/			/			/			/								
	¿Presenta quemaduras o cortes?		/			/			/			/			/								
	Otras:		/			/			/			/			/								

Estado General: B / R / M

Aprobado para su uso: SI / NO

Observaciones generales:

Persona que utilizará el equipo	Persona que inspeccionó y aprobó el equipo
Nombre y apellidos: Cinda Gonzalez	Nombre y apellidos: Cinda Gonzalez
Cargo: Tecnico Cédula: 1033722634	Cargo: Tecnico Cédula: 1033722634
Firma: Cinda Gonzalez	Firma: Cinda Gonzalez

Nota 1: En caso de calificar respuesta positiva "N" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, se debe reportar al Supervisor o al encargado de SHS el cual evaluará su reparación.

Nota 2: En la línea vertical solo se permite el marcado de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden conectar varias personas, pero esta debe estar asegurada por ambos (2 anclajes por cada lado) y cada lado debe tener el distancia sin caídas y garantizar como máximo 500 libras de resistencia por persona asegurada.

YUNEX TRAFFIC
A Siemens Business

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Consecutivo	Fecha
	07/06/23

Proyecto / Sede: Bucaramanga Actividad a Realizar: Mantenimiento preventivo

Arnés

Serie del Equipo: 19 Código: 15493

Marca: Treaic

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L S	V	M/A	M S	H	H.V.	M S	H	M/A	J S	H	H.V.	V S	H	H.V.	S S	H	M/A	D S	V	M/A	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?																						
	¿Hilos sueltos o rotos?																						
	¿Desgastadas?																						
	¿Hay torsión, dobleces?																						
	¿Presentan suciedad?																						
	¿Quemaduras?																						
	¿Pérdida de color original?																						
	¿Salpicadura de pintura?																						
	¿Rigidez por químico adherido?																						
	Contaminación por otro químico																						
	Otros:																						
Costuras	¿Desgastadas?																						
	¿Rotas?																						
	Otros:																						
Partes Metálicas	¿Completas?																						
	¿Presentan corrosión?																						
	¿Deformación, fisuras?																						
	¿Desgaste de recubrimiento?																						
	Otros:																						

Estado General	B	✓	R		M	Observaciones generales:
Aprobado para su uso	SI			✓	NO	

Eslinga de posicionamiento

Serie del Equipo: 31 Lote: 2207695 Fecha de Fabricación: oct 2022

Marca: Armadores

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L D	H	H.V.	M S	H	M/A	M S	H	M/A	J S	H	H.V.	V S	H	H.V.	S S	H	H.V.	D S	H	M/A	Observaciones
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?																						
	¿Presentan corrosión?																						
	¿Deformación, fisuras?																						
	¿Desgaste de recubrimiento?																						
	¿Funcionamiento correcto?																						
	¿Objetos deformados o rotos?																						
	Otros:																						
Cintas / Correas / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?																						
	¿Desgastadas?																						
	¿Hay torsión, dobleces?																						
	¿Presenta roturas o cortes?																						
	Otros:																						

Estado General	B	✓	R		M	Observaciones generales:
Aprobado para su uso	SI	✓			NO	

Persona que utilizará el equipo	Persona que inspeccionó y aprobó el equipo
Nombre y apellidos: Jeisson Reyes	Nombre y apellidos: Reyes Becerra Jeisson Steven
Cargo: Auxiliar Cédula: 1098648618	Cargo: Auxiliar electrico Cédula: 1098648618
Firma: Reyes Jeisson	Firma: Reyes Jeisson

Nota 1: En caso de evidenciar respuesta positiva "SI" a los conceptos relacionados después del numeral (6), debe abstenerse el trabajador de utilizar el EPP, informar a su jefe inmediato y reportar la novedad.

Nota 2: En la línea vertical solo se permite el ingreso de una sola persona. En la línea de alta horizontal se pueden asegurar varias personas, pero solo debe estar asegurado por máximo (1 personas por cada brazo y cada brazo debe tener su elemento de retención y garantizar como máximo 3000 libras de resistencia por persona asegurada.

YUNEX TRAFFIC
A Siemens Business

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Consecutivo	Fecha

Proyecto / Sede: **Actividad a Realizar:**

Arnés

Serie del Equipo: 22 | Lote: 99781 | Fecha de Fabricación: Diciembre 2021
Marca: MSA

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L B	L R	L R/V	M B	M R	M R/V	M B	M R	M R/V	J B	J R	J R/V	V B	V R	V R/V	S B	S R	S R/V	D B	D R	D R/V	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		✓			✓																	
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓			✓																	
	¿Desgastadas?	✓			✓																		
	¿Hay torsión, dobleces?		✓			✓																	
	¿Presentan suciedad?	✓			✓																		
	¿Quemaduras?		✓			✓																	
	¿Pérdida de color original?		✓			✓																	
	¿Salpicadura de pintura?		✓			✓																	
	¿Rigidez por químico adherido?		✓			✓																	
	Contaminación por otro químico		✓			✓																	
	Otros:																						
Costuras	¿Desgastadas?		✓			✓																	
	¿Rotas?		✓			✓																	
	Otros:						✓																
Partes Metálicas	¿Completas?			✓			✓																
	¿Presentan corrosión?			✓			✓																
	¿Deformación, fisuras?			✓			✓																
	¿Desgaste de recubrimiento?			✓			✓																
	Otros:																						

Estado General	B	R	M
Aprobado para su uso	SI	V	NO

Observaciones generales:

Eslinga de posicionamiento

Serie del Equipo: 1012 | Lote: 13934 | Fecha de fabricación: Agosto 2019
Marca: MSA

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L B	L R	L R/V	M B	M R	M R/V	M B	M R	M R/V	J B	J R	J R/V	V B	V R	V R/V	S B	S R	S R/V	D B	D R	D R/V	Observaciones
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?			✓			✓																
	¿Presentan corrosión?			✓			✓																
	¿Deformación, fisuras?			✓			✓																
	¿Desgaste de recubrimiento?			✓			✓																
	¿Funcionamiento correcto?			✓			✓																
	¿Ojales deformados o rotos?			✓			✓																
	Otros:																						
Cintas / Correa / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?		✓			✓																	
	¿Desgastadas?	✓			✓																		
	¿Hay torsión, dobleces?		✓			✓																	
	¿Presenta roturas o cortes?		✓			✓																	
	Otros:																						

Estado General	B	R	M
Aprobado para su uso	SI	V	NO

Observaciones generales:

Persona que utilizará el equipo	Persona que inspeccionó y aprobó el equipo
Nombre y apellidos: Freddy Rincon G.	Nombre y apellidos: Freddy Alberto Rincon G.
Cargo: TECNICO Cédula: 1006	Cargo: TECNICO Cédula: 91525
Firma: Freddy Rincon	Firma: Freddy Rincon

Nota 1: En caso de obtener respuesta positiva "M" a los conceptos anteriormente descritos el usuario NO debe utilizarlo, en este caso entregarlo a Supervisor o al encargado de SST el cual evaluará su inmediatez

Nota 2: En la línea inferior solo se permite la anotación de una sola persona. En la línea de cada trabajador se pueden asignar varias personas, pero cada dato solo corresponde por líneas (1 persona por cada línea y cada una debe tener el diligencia de manera y generar como mínimo 5000 líneas de retroalimentación por persona asignada

All Rights Reserved
Copyright © 2022

YUNEX
TRAFFIC
A Siemens Business

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Consecutivo	Fecha

Proyecto / Sede: | Actividad a Realizar:

Arnés

Serie del Equipo: 25 | Código: 19281
Marca: 1ª FASE | 2/2020

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L S	L H	L N/A	M S	M H	M N/A	M S	M H	M N/A	J S	J H	J N/A	V S	V H	V N/A	S S	S H	S N/A	D S	D H	D N/A	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		✓			✓			✓			✓											
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓			✓			✓			✓											
	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓											
	¿Hay tensión, dobleces?		✓			✓			✓			✓											
	¿Presenta suciedad?		✓			✓			✓			✓											
	¿Quemaduras?		✓			✓			✓			✓											
	¿Pérdida de color original?		✓			✓			✓			✓											
	¿Reblandecimiento de pintura?		✓			✓			✓			✓											
	¿Rigidez por químico adherido?		✓			✓			✓			✓											
	Contaminación por otro químico		✓			✓			✓			✓											
	Otros:																						
Costuras	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓											
	¿Rotas?		✓			✓			✓			✓											
	Otros:		✓			✓			✓			✓											
Partes Metálicas	¿Completas?	✓		✓		✓		✓			✓												
	¿Presentan corrosión?		✓			✓			✓			✓											
	¿Deformación, fisuras?		✓			✓			✓			✓											
	¿Desgaste de recubrimiento?		✓			✓			✓			✓											
	Otros											✓											

Estado General	B	R	M	Observaciones generales:
Aprobado para su uso	SI		NO	

Eslinga de posicionamiento

Serie del Equipo: 01 | Lote: 19981 | Fecha de Fabricación: 02/2021
Marca: 1ª FASE

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L S	L H	L N/A	M S	M H	M N/A	M S	M H	M N/A	J S	J H	J N/A	V S	V H	V N/A	S S	S H	S N/A	D S	D H	D N/A	Observaciones
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?	✓			✓			✓			✓												
	¿Presentan corrosión?		✓			✓			✓			✓											
	¿Deformación, fisuras?		✓			✓			✓			✓											
	¿Desgaste de recubrimiento?		✓			✓			✓			✓											
	¿Funcionamiento correcto?	✓			✓			✓			✓												
	¿Ojales deformados o rotos?		✓			✓			✓			✓											
	Otros:		✓			✓																	
Cintas / Correas / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?		✓			✓			✓			✓											
	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓											
	¿Hay tensión, dobleces?		✓			✓			✓			✓											
	¿Presenta roturas o cortes?		✓			✓			✓			✓											
	Otros:																						

Estado General	B	R	M	Observaciones generales:
Aprobado para su uso	SI		NO	

Persona que utilizará el equipo		Persona que inspeccionó y aprobó el equipo	
Nombre y apellidos:		Nombre y apellidos:	
Cargo:	Cédula:	Cargo:	Cédula:
Firma:		Firma:	

Nota 1: En caso de existir una respuesta positiva "S" a los conceptos anteriormente descritos el usuario NO debe utilizarlo, en ese caso entregue al Supervisor o al encargado de SST el cual evaluará su funcionalidad.

Nota 2: En la línea vertical solo se permite el uso de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar asegurada por fuerza (1 persona por cada fuerza) y cada fuerza debe tener un absorbedor de energía y garantizar como máximo 600 libras de resistencia por persona asegurada.

YUNEX TRAFFIC
A Siemens Business

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Consecutivo	Fecha
SE 157	5-06-2023

Proyecto / Beda: | Actividad a Realizar: MTO preventivo

Arnés

Serie del Equipo: 14 | Codigo: 15933

Marca: INSAFE

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L			M			M			J			V			S			D			Observaciones
		X	H	N/A	X	H	N/A	X	H	N/A	X	H	N/A	X	H	N/A	X	H	N/A	X	H	N/A	
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		—			—			—			—			—			—			—		
	¿Hilos sueltos o rotos?		—			—			—			—			—			—			—		
	¿Desgastadas?		—			—			—			—			—			—			—		
	¿Hay torsión, dobleces?		—			—			—			—			—			—			—		
	¿Presentan suciedad?		—			—			—			—			—			—			—		
	¿Quemaduras?		—			—			—			—			—			—			—		
	¿Pérdida de color original?		—			—			—			—			—			—			—		
	¿Salpicadura de pintura?		—			—			—			—			—			—			—		
	¿Rigidez por químico adherido?		—			—			—			—			—			—			—		
	Contaminación por otro químico		—			—			—			—			—			—			—		
	Otros:		—			—			—			—			—			—			—		
Costuras	¿Desgastadas?		—			—			—			—			—			—			—		
	¿Rotas?		—			—			—			—			—			—			—		
	Otros:		—			—			—			—			—			—			—		
Partes Metálicas	¿Completas?			X			X			X			X			X			X			X	
	¿Presentan corrosión?			X			X			X			X			X			X			X	
	¿Deformación, fisuras?			X			X			X			X			X			X			X	
	¿Desgaste de recubrimiento?			X			X			X			X			X			X			X	
	Otros:			X			X			X			X			X			X			X	

Estado General: B X R M — Observaciones generales:

Aprobado para su uso: SI X NO

Eslinga de posicionamiento

Serie del Equipo: 11 | Lote: 19257 | Fecha de Fabricación: 12-20

Marca: INSAFE

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L			M			M			J			V			S			D			Observaciones
		X	H	N/A	X	H	N/A	X	H	N/A	X	H	N/A	X	H	N/A	X	H	N/A	X	H	N/A	
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?			X			X			X			X			X			X			X	
	¿Presentan corrosión?			X			X			X			X			X			X			X	
	¿Deformación, fisuras?			X			X			X			X			X			X			X	
	¿Desgaste de recubrimiento?			X			X			X			X			X			X			X	
	¿Funcionamiento correcto?			X			X			X			X			X			X			X	
	¿Ojales deformados o rotos?			X			X			X			X			X			X			X	
	Otros:			X			X			X			X			X			X			X	
Cintas / Correa / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?		—			—			—			—			—			—			—		
	¿Desgastadas?		—			—			—			—			—			—			—		
	¿Hay torsión, dobleces?		—			—			—			—			—			—			—		
	¿Presenta roturas o cortes?		—			—			—			—			—			—			—		
	Otros:		—			—			—			—			—			—			—		

Estado General: B X R M — Observaciones generales:

Aprobado para su uso: SI X NO

Persona que utilizará el equipo	Persona que inspeccionó y aprobó el equipo
Nombre y apellidos: CARLOS PAYARES	Nombre y apellidos: CARLOS PAYARES
Cargo: TECNICO	Cargo: TECNICO
Cédula: 1144208469	Cédula: 1144208469
Firma:	Firma:

Nota 1: En caso de evidenciar respuesta posible "SI" o los conceptos anteriormente descritos el cliente NO debe utilizarse, en este caso entregarlo al Supervisor o al encargado de SHE si este evaluará su funcionalidad.

Nota 2: En la línea 'vertical' solo se permite el ingreso de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar asegurada por bandas (1 persona por cada lado y cada lado debe tener un distancia de salvado) y guardar como mínimo 5000 libras de resistencia por persona asegurada.

YUNEX TRAFFIC

A Siemens Business

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Consecutivo	Fecha
SE 157	5-06-2023

Proyecto / Sede: **Actividad a Realizar:**

Arnés

Serie del Equipo: 45 | Lote: 19173 | Fecha de Fabricación: 10-4-

Marca: Insafe

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L B	L H	L M/A	M B	M H	M M/A	M B	M H	M M/A	J B	J H	J M/A	V B	V H	V M/A	S B	S H	S M/A	D B	D H	D M/A	Observaciones
Cintas / Correas	¿Deformadas, cortadas o rotas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Hay torsión, dobleces?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Presentan suciedad?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Quemaduras?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Pérdida de color original?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Salpicadura de pintura?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Rígidas por químico adherido?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Contaminación por otro químico		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Otros:																						
Costuras	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Rotas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Otros:																						
Partes Metálicas	¿Completas?			X			X			X			X			X			X			X	
	¿Presentan corrosión?			X			X			X			X			X			X			X	
	¿Deformación, fisuras?			X			X			X			X			X			X			X	
	¿Desgaste de recubrimiento?			X			X			X			X			X			X			X	
	Otros:																						

Estado General: B ✓ R M — Observaciones generales:

Aprobado para su uso: SI ✓ NO

Eslinga de posicionamiento

Serie del Equipo: 09 | Lote: 19635 | Fecha de fabricación: Dic / 2020

Marca: Insafe

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L B	L H	L M/A	M B	M H	M M/A	M B	M H	M M/A	J B	J H	J M/A	V B	V H	V M/A	S B	S H	S M/A	D B	D H	D M/A	Observaciones
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?			X			X			X			X			X			X			X	
	¿Presentan corrosión?			X			X			X			X			X			X			X	
	¿Deformación, fisuras?			X			X			X			X			X			X			X	
	¿Desgaste de recubrimiento?			X			X			X			X			X			X			X	
	¿Funcionamiento correcto?			X			X			X			X			X			X			X	
	¿Objetos deformados o rotos?			X			X			X			X			X			X			X	
	Otros:																						
Cintas / Correas / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Hay torsión, dobleces?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Presentan suciedad o rotas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Otros:																						

Estado General: B ✓ R M — Observaciones generales:

Aprobado para su uso: SI ✓ NO

Persona que utilizará el equipo	Persona que inspeccionó y aprobó el equipo
Nombre y apellidos: Alvaro Araya T	Nombre y apellidos: Alvaro Araya T
Cargo: C. Alturas — Cédula: 1-1575-0449	Cargo: C. Alturas — Cédula:
Firma:	Firma:

Nota 1: En cada casilla marque la opción positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos. De lo contrario NO debe utilizarse, en ese caso notifíquelo al Supervisor o al encargado de SHS el cual evaluará su funcionalidad.

Nota 2: En la línea vertical solo se permite el ingreso de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, para esto debe estar asegurada por lo menos (1 persona por cada lado) y cada lado debe tener un absorbedor de energía y garantizar como mínimo 5000 libras de resistencia por persona asegurada.

Código de Barras PR-FPT-2
Copyright © Yunex Traffic 2023
All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC
A Siemens Business

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Consecutivo	Fecha
SG 162	03-05-21

¿Proyecto / Sede? Semaforo — Actividad a Realizar? Cortado

Arnés

Serie del Equipo: 13 — Lote: 10605 — Fecha de Fabricación: 01-21

Marca: Msafe

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L S	L N	L N/A	M S	M N	M N/A	M S	M N	M N/A	J S	J N	J N/A	V S	V N	V N/A	S S	S N	S N/A	D S	D N	D N/A	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Hay torsión, dobleces?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Presentan suciedad?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Quemaduras?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Pérdida de color original?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Salpicadura de pintura?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Rígidas por químico adherido?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Contaminación por otro químico		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Otros:																						
Costuras	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Rotas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Otros:		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Partes Metálicas	¿Completas?			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	¿Presentan corrosión?			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	¿Deformación, fisuras?			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	¿Desgaste de recubrimiento?			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros:			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓	

Estado General	B	K	R	M
Aprobado para su uso	SI	X		NO

Observaciones generales:

Eslinga de posicionamiento

Serie del Equipo: 06 — Lote: 10259 — Fecha de fabricación: 12/20

Marca: Msafe

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L S	L N	L N/A	M S	M N	M N/A	M S	M N	M N/A	J S	J N	J N/A	V S	V N	V N/A	S S	S N	S N/A	D S	D N	D N/A	Observaciones
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Presentan corrosión?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Deformación, fisuras?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Desgaste de recubrimiento?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Funcionamiento correcto?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Ojetes deformados o rotos?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Otros:																						
Cintas / Correa / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Hay torsión, dobleces?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Presenta roturas o cortes?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Otros:																						

Estado General	B	K	R	M
Aprobado para su uso	SI		X	NO

Observaciones generales:

Persona que utilizará el equipo	Persona que inspeccionó y aprobó el equipo
Nombre y apellidos: Juan Perez	Nombre y apellidos: Juan Perez
Cargo: TS — Cédula: 1002360605	Cargo: TS — Cédula: 1002360605
Firma:	Firma:

Nota 1: En caso de existencia respuesta positiva "SI" a los controles anteriormente nombrados el elemento NO debe utilizarse, en ese caso entregarlo al Supervisor o al encargado de SST/S el cual evaluará su funcionalidad.

Nota 2: En la línea vertical solo se permite el ingreso de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar asegurada por ambos (2) puntos por cada lado y cada una debe tener un diámetro de 5/8 pulgadas y permitir como mínimo 5000 libras de resistencia por persona asegurada.

YUNEX TRAFFIC
A Siemens Business

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Consecutivo	Fecha
SE 12	03/oct/23

Proyecto / Sede: Actividad a Realizar:

Arnés

Serie del Equipo: 20 Lote: 15973 Codigo: 01020
Marca:

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L B	L R	L N/A	M B	M R	M N/A	M B	M R	M N/A	J B	J R	J N/A	V B	V R	V N/A	S B	S R	S N/A	D B	D R	D N/A	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Hay torción, dobleces?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Presentan suciedad?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Quemaduras?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Pérdida de color original?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Salpicadura de pintura?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Rigidez por química adherida?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Contaminación por otro química		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Otros:																						
Costuras	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Rotas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Otros:																						
Partes Metálicas	¿Completas?	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
	¿Presentan corrosión?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Deformación, fisuras?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Desgaste de recubrimiento?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Otros:																						

Estado General	B	R	M	Observaciones generales:
Aprobado para su uso	SI	X	NO	

Eslinga de posicionamiento

Serie del Equipo: 11 Lote: 220224425 Fecha de Fabricación: 11/21
Marca:

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L B	L R	L N/A	M B	M R	M N/A	M B	M R	M N/A	J B	J R	J N/A	V B	V R	V N/A	S B	S R	S N/A	D B	D R	D N/A	Observaciones
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?		✓	✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	¿Presentan corrosión?			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	¿Deformación, fisuras?			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	¿Desgaste de recubrimiento?			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	¿Funcionamiento correcto?			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	¿Objetos deformados o rotos?			✓			✓			✓			✓			✓			✓				
	Otros:																						
Cintas / Correa / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Hay torción, dobleces?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Presentan roturas o cortes?		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Otros:																						

Estado General	B	R	M	Observaciones generales:
Aprobado para su uso	SI	X	NO	

Persona que utilizará el equipo	Persona que inspeccionó y aprobó el equipo
Nombre y apellidos: [illegible]	Nombre y apellidos: [illegible]
Cargo: Tecnico Cédula: 1013[illegible]	Cargo: TS Cédula: [illegible]
Firma:	Firma:

Nota 1: En caso de existir respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente mencionados el usuario NO debe utilizarlo, es así como entregarlo al Supervisor o al encargado de SHS el cual evaluará su funcionalidad.

Nota 2: En la línea vertical solo se permite el anclaje de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe ser soportada por mínimo 17 puntos por cada metro y cada punto debe tener un absorbedor de mínimo 5 kN (1kN = 100 kgs) en cualquier caso mínimo 9000 kgs de resistencia por persona asegurada.