YUNEX TRAFFIC
A Siemens Business

Elabora: L.Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Código del Documento: FR-BE2.25

Consecutivo	Fecha
SE 159	12/01/2023

Proyecto / Sede: UTMI Bogotá | Actividad a Realizar: MTO. Preventivo - Correctivo Semestralización

Arnés

Serie del Equipo: 32 | Lote: 5473 | Fecha de Fabricació: 01/2020

Marca: Insafe

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L S	L N	L N/A	M S	M N	M N/A	M S	M N	M N/A	J S	J N	J N/A	V S	V N	V N/A	S S	S N	S N/A	D S	D N	D N/A	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Hay torsión, dobleces?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Presentan suciedad?	✓			✓			✓			✓			✓									
	¿Quemaduras?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Pérdida de color original?	✓			✓			✓			✓			✓									
	¿Salpicadura de pintura?	✓			✓			✓			✓			✓									
	¿Rigidez por químico adherido?		✓			✓			✓			✓			✓								
	Contaminación por otro químico		✓			✓			✓			✓			✓								
	Otros:			✓			✓			✓			✓			✓								
Costuras	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Rotas?		✓			✓			✓			✓			✓								
	Otros:			✓			✓			✓			✓			✓								
Partes Metálicas	¿Completas?	✓			✓			✓			✓			✓									
	¿Presentan corrosión?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Deformación, fisuras?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Desgaste de recubrimiento?		✓			✓			✓			✓			✓								
	Otros:			✓			✓			✓			✓			✓								

Estado General	B	R	M	Observaciones generales:
Aprobado para su uso	SI		NO	

Eslinga de posicionamiento

Serie del Equipo: 614 | Lote: 13643 | Fecha de fabricación: 09/2019

Marca: Insafe

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L S	L N	L N/A	M S	M N	M N/A	M S	M N	M N/A	J S	J N	J N/A	V S	V N	V N/A	S S	S N	S N/A	D S	D N	D N/A	Observaciones
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?																						
	¿Presentan corrosión?																						
	¿Deformación, fisuras?																						
	¿Desgaste de recubrimiento?																						
	¿Funcionamiento correcto?																						
	¿Ojetes deformados o rotos?																						
	Otros:																						
Cintas / Correa / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Hay torsión, dobleces?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Presenta roturas o cortes?		✓			✓			✓			✓			✓								
	Otros: Pintura.	✓					✓			✓			✓			✓								

Estado General	B	R	M	Observaciones generales:
Aprobado para su uso	SI		NO	

Persona que utilizará el equipo		Persona que inspeccionó y aprobó el equipo	
Nombre y apellidos: Juan Contreras		Nombre y apellidos: Juan Contreras	
Cargo: Técnico S.	Cédula: 1090416004	Cargo: Técnico S.	Cédula: 1090416004
Firma:		Firma:	

Nota 1 : En caso de evidenciar respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en ese caso entréguelo al Supervisor o al encargado de EHS el cual evaluará su funcionalidad.

Nota 2: En la línea vertical solo se permite el anclaje de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar asegurada por tramos (1 personas por cada tramo y cada tramo debe tener en distancia 3m máximo) y garantizar como mínimo 5000 libras de resistencia por persona asegurada.

Código del Base: FR-BE1.2
Copyright © Yunex Traffic 2022
All Rights Reserved

Clasificación:
Restringido

YUNEX TRAFFIC
A Siemens Business

Elabora: L Rincón (SMO YU COL BE)
Revisa: O. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprueba: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Consecutivo	Fecha
SE 759	12/06/2023

Proyecto / Sede: UTMI Bogotá **Actividad a Realizar:** MTO Preventivo - colectivo Semestral

Arnés

Serie del Equipo: UTMI Bogotá 195 **Codigo:** 10560

Marca: INSAFE

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L S	L N	L N/A	M S	M N	M N/A	M S	M N	M N/A	J S	J N	J N/A	V S	V N	V N/A	S S	S N	S N/A	D S	D N	D N/A	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		/			/			/			/			/								
	¿Hilos sueltos o rotos?		/			/			/			/			/								
	¿Desgastadas?		/			/			/			/			/								
	¿Hay torsión, dobleces?		/			/			/			/			/								
	¿Presentan suciedad?	/			/			/			/			/									
	¿Quemaduras?		/			/			/			/			/								
	¿Pérdida de color original?		/			/			/			/			/								
	¿Salpicadura de pintura?		/			/			/			/			/								
	¿Rigidez por químico adherido?		/			/			/			/			/								
	Contaminación por otro químico		/			/			/			/			/								
	Otros:			/			/			/			/			/								
Costuras	¿Desgastadas?		/			/			/			/			/								
	¿Rotas?		/			/			/			/			/								
	Otros:			/			/			/			/			2								
Partes Metálicas	¿Completas?	/			/			/			/			/									
	¿Presentan corrosión?		/			/			/			/			/								
	¿Deformación, fisuras?		/			/			/			/			/								
	¿Desgaste de recubrimiento?		/			/			/			/			/								
	Otros:			/			/			/			/			/								

Estado General	B /	R		M	Observaciones generales:
Aprobado para su uso	SI /		NO		

Eslinga de posicionamiento

Serie del Equipo: 759 **Lote:** 16478 **Fecha de Fabricación:** 3/2020

Marca: INSAFE

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L S	L N	L N/A	M S	M N	M N/A	M S	M N	M N/A	J S	J N	J N/A	V S	V N	V N/A	S S	S N	S N/A	D S	D N	D N/A	Observaciones
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?			/			/			/			/			/							
	¿Presentan corrosión?			/			/			/			/			/							
	¿Deformación, fisuras?			/			/			/			/			/							
	¿Desgaste de recubrimiento?			/			/			/			/			/							
	¿Funcionamiento correcto?			/			/			/			/			/							
	¿Ojetes deformados o rotos?			/			/			/			/			/							
	Otros:			/			/			/			/			/							
Cintas / Correa / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?		/			/			/			/			/								
	¿Desgastadas?		/			/			/			/			/								
	¿Hay torsión, dobleces?		/			/			/			/			/								
	¿Presenta roturas o cortes?		/			/			/			/			/								
	Otros:			/			/			/			/			/								

Estado General	B /	R		M	Observaciones generales:
Aprobado para su uso	SI /		NO		

Persona que utilizará el equipo		Persona que inspeccionó y aprobó el equipo	
Nombre y apellidos: Jhon Eslinga		Nombre y apellidos: Jhon Eslinga	
Cargo: Auxiliar	Cédula: 1000337362	Cargo: Auxiliar	Cédula: 1000337362
Firma:		Firma:	

Nota 1: *En caso de evidenciar respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento **NO** debe utilizarse, en ese caso entréguelo al Supervisor o al encargado de EHS el cual evaluará su funcionalidad.*

Nota 2: *En la línea vertical solo se permite el anclaje de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar asegurada por tramos (1 personas por cada tramo y cada tramo debe tener en distancia 3m máximo) y garantizar como mínimo 5000 libras de resistencia por persona asegurada.*

Copyright © Yunex Traffic 2022
All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

A Siemens Business

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Consecutivo	Fecha
158	13-06-2023

Proyecto / Sede: Actividad a Realizar:

Arnés

Serie del Equipo: INSAFE 12 Código: 1965

Marca: I 2021 Enero

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L B	L M	L NA	M B	M M	M NA	M B	M M	M NA	J B	J M	J NA	V B	V M	V NA	S B	S M	S NA	D B	D M	D NA	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforaciones, cortadas o rotas?																						
	¿Hilos sueltos o rotos?																						
	¿Desgastadas?																						
	¿Hay torsión, dobleces?																						
	¿Presentan suciedad?																						
	¿Quemaduras?																						
	¿Pérdida de color original?																						
	¿Salpicadura de pintura?																						
	¿Rigidez por químico adherido?																						
	Contaminación por otro químico																						
	Otros:																						
Costuras	¿Desgastadas?																						
	¿Rotas?																						
	Otros:																						
Partes Metálicas	¿Completas?																						
	¿Presentan corrosión?																						
	¿Deformación, fisuras?																						
	¿Desgaste de recubrimiento?																						
	Otros:																						

Estado General	B	R	M
Aprobado para su uso	SI		NO

Observaciones generales:

Eslinga de posicionamiento

Serie del Equipo: 03 Lote: 19257 Fecha de Fabricación: 2020 /12

Marca: INSAFE

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L B	L M	L NA	M B	M M	M NA	M B	M M	M NA	J B	J M	J NA	V B	V M	V NA	S B	S M	S NA	D B	D M	D NA	Observaciones
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?																						
	¿Presentan corrosión?																						
	¿Deformación, fisuras?																						
	¿Desgaste de recubrimiento?																						
	¿Funcionamiento correcto?																						
	¿Ojetes deformados o rotos?																						
	Otros:																						
Cintas / Correa / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?																						
	¿Desgastadas?																						
	¿Hay torsión, dobleces?																						
	¿Presentan suciedad o cortes?																						
	Otros:																						

Estado General	B	R	M
Aprobado para su uso	SI		NO

Observaciones generales:

Persona que utilizará el equipo		Persona que inspeccionó y aprobó el equipo	
Nombre y apellidos: Wilmer Salazar		Nombre y apellidos: Jaider Carrillo	
Cargo: Ayudante	Cédula: 1024565455	Cargo: técnico	Cédula: 1122153770
Firma:		Firma:	

Nota 1: En caso de obtención respuesta positiva "B" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, se debe informar al Supervisor o al encargado de SST el cual procederá a su inutilización.

Nota 2: En la línea vertical solo se permite el ingreso de una sola persona. En la línea de color horizontal se pueden asignar varias personas, pero solo debe existir asignación una vez (1) persona por cada fecha y cada fecha debe tener un diligenciado (en círculos) y garantizar como mínimo 8000 Mts de resistencia por persona asignada.

Copyright © Yunex Traffic 2023
All Rights Reserved

YUNEX
TRAFFIC
A Siemens Business

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Consecutivo	Fecha
158	13-06-23

Proyecto / Sede: Arnés Actividad a Realizar:

Serie del Equipo: 16 Lote: 154173 Fecha de Fabricación: 12-2020
Marca: JUSTA

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L D	L N	L N/A	M D	M N	M N/A	M D	M N	M N/A	J D	J N	J N/A	V D	V N	V N/A	S D	S N	S N/A	D D	D N	D N/A	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Hay torsión, dobleces?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Presentan suciedad?	✓			✓			✓			✓			✓									
	¿Quemaduras?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Pérdida de color original?	✓			✓			✓			✓			✓									
	¿Salpicadura de pintura?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Rígidez por química adherida?		✓			✓			✓			✓			✓								
	Contaminación por otro químico		✓			✓			✓			✓			✓								
	Otros:																						
Costuras	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Rotas?		✓			✓			✓			✓			✓								
	Otros:																						
Partes Metálicas	¿Completas?	✓			✓			✓			✓			✓									
	¿Presentan corrosión?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Deformación, fisuras?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Desgaste de recubrimiento?		✓			✓			✓			✓			✓								
	Otros:																						

Estado General	B ✓	R	M
Aprobado para su uso	SI ✓		NO

Observaciones generales:

Eslinga de posicionamiento

Serie del Equipo: 97 Lote: 220235099 Fecha de fabricación: 12-2021
Marca: Almadula

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L D	L N	L N/A	M D	M N	M N/A	M D	M N	M N/A	J D	J N	J N/A	V D	V N	V N/A	S D	S N	S N/A	D D	D N	D N/A	Observaciones
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?			✓			✓			✓			✓			✓							
	¿Presentan corrosión?			✓			✓			✓			✓			✓							
	¿Deformación, fisuras?			✓			✓			✓			✓			✓							
	¿Desgaste de recubrimiento?			✓			✓			✓			✓			✓							
	¿Funcionamiento correcto?			✓			✓			✓			✓			✓							
	¿Ojetes deformados o rotos?			✓			✓			✓			✓			✓							
	Otros:																						
Cintas / Correas / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?			✓			✓			✓			✓			✓							
	¿Desgastadas?			✓			✓			✓			✓			✓							
	¿Hay torsión, dobleces?			✓			✓			✓			✓			✓							
	¿Presenta roturas o cortes?			✓			✓			✓			✓			✓							
	Otros:																						

Estado General	B ✓	R	M
Aprobado para su uso	SI ✓		NO

Observaciones generales:

Persona que utilizará el equipo	Persona que inspeccionó y aprobó el equipo
Nombre y apellidos: Nicolas Gonzalez	Nombre y apellidos: Javier Camilo
Cargo: TECNICO	Cargo: TECNICO
Cédula: 1019623789	Cédula: 88215790
Firma:	Firma:

Nota 1: En caso de evidenciar respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en especial entregarlo al Supervisor o encargado de EHS el cual evaluará su funcionalidad.

Nota 2: En la línea vertical solo se permite el anclaje de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar asegurada por frentes (1 persona por cada frente y cada frente debe tener un distancia de anclaje) y garantizar como mínimo 5000 libras de resistencia por persona asegurada.

YUNEX
TRAFFIC

A Siemens Business

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

SE 156

Consecutivo	Fecha
	12-06-2023

Proyecto / Bodo: SDM Actividad a Realizar: Mantenimientos Correctivos y Preventivos

Arnés

Serie del Equipo: 24 Lote: Fecha de Fabricación:

Marca:

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L S	L B	L N/A	M S	M B	M N/A	M S	M B	M N/A	J S	J B	J N/A	V S	V B	V N/A	S S	S B	S N/A	D S	D B	D N/A	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Hay torsión, dobleces?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Presentan suciedad?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Quemaduras?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Pérdida de color original?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Salpicadura de pintura?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Rígidez por químico adherido?		✓			✓			✓			✓			✓								
	Contaminación por otro químico		✓			✓			✓			✓			✓								
	Otros:																						
Costuras	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Rotas?		✓			✓			✓			✓			✓								
	Otros:																						
Partes Metálicas	¿Completas?	✓			✓			✓			✓			✓									
	¿Presentan corrosión?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Deformación, fisuras?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Desgaste de recubrimiento?		✓			✓			✓			✓			✓								
	Otros:																						

Estado General: B ✓ R M
Aprobado para su uso: SI ✓ NO

Observaciones generales:

Eslinga de posicionamiento

Serie del Equipo: 11 Lote: Fecha de fabricación:

Marca:

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L S	L B	L N/A	M S	M B	M N/A	M S	M B	M N/A	J S	J B	J N/A	V S	V B	V N/A	S S	S B	S N/A	D S	D B	D N/A	Observaciones
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Presentan corrosión?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Deformación, fisuras?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Desgaste de recubrimiento?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Funcionamiento correcto?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Objetos deformados o rotos?		✓			✓			✓			✓			✓								
	Otros:																						
Cintas / Correa / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Hay torsión, dobleces?		✓			✓			✓			✓			✓								
	¿Presenta colores o cortes?		✓			✓			✓			✓			✓								
	Otros:																						

Estado General: B ✓ R ✓ M
Aprobado para su uso: SI NO

Observaciones generales:

Persona que utilizará el equipo	Persona que inspeccionó y aprobó el equipo
Nombre y apellidos: Yilber Giraldo	Nombre y apellidos:
Cargo: Frenar Cédula: 1152830[illegible]	Cargo: Cédula:
Firma:	Firma:

Nota 1: En caso de existir respuesta positiva "N" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, avisar caso contrario al Supervisor o al encargado de SST el cual evaluará su funcionalidad.

Nota 2: En la línea vertical solo se permite el archivo de una sola persona. En la línea de cada actividad se pueden asignar varias personas, pero esto debe ser asignado por menos (1 persona por cada tarea y cada tarea debe tener un objetivo) y garantizar como mínimo 8000 horas de resolución por persona asignada.

YUNEX
TRAFFIC

A Siemens Business

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

SE 136

Consecutivo	Fecha
	12-06-2023

Proyecto / Sede: SBM Actividad a Realizar: Mantenimiento Correctivos y Preventivos Semaforización

Arnés

Serie del Equipo: Código:
Marca: Tecsafe

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L S	L B	L R	L M/R	M S	M B	M R	M M/R	M S	M B	M R	M M/R	J S	J B	J R	J M/R	V S	V B	V R	V M/R	S S	S B	S R	S M/R	D S	D B	D R	D M/R	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, rotadas o rotas?			✓				✓				✓				✓				✓										
	¿Hilos sueltos o rotos?			✓				✓				✓				✓				✓										
	¿Desgastadas?			✓				✓				✓				✓				✓										
	¿Hay torsión, dobleces?			✓				✓				✓				✓				✓										
	¿Presentan suciedad?			✓				✓				✓				✓				✓										
	¿Quemaduras?			✓				✓				✓				✓				✓										
	¿Pérdida de color original?			✓				✓				✓				✓				✓										
	¿Salpicadura de pintura?			✓				✓				✓				✓				✓										
	¿Rigidez por químicos adheridos?			✓				✓				✓				✓				✓										
	Contaminación por otro químico			✓				✓				✓				✓				✓										
	Otros:																													
Costuras	¿Desgastadas?			✓				✓				✓				✓				✓										
	¿Rotas?			✓				✓				✓				✓				✓										
	Otros:																													
Partes Metálicas	¿Completas?	✓				✓				✓				/				✓												
	¿Presentan corrosión?			✓				✓				✓				✓				✓										
	¿Deformación, fisuras?			✓				✓				✓				✓				✓										
	¿Desgaste de recubrimiento?			✓				✓				✓				✓				✓										
	Otros:																													

Estado General: B ✓ R M Observaciones generales:
Aprobado para su uso: SI ✓ NO

Eslinga de posicionamiento

Serie del Equipo: Lote: Fecha de Fabricación:
Marca: Tecsafe

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L S	L B	L R	L M/R	M S	M B	M R	M M/R	M S	M B	M R	M M/R	J S	J B	J R	J M/R	V S	V B	V R	V M/R	S S	S B	S R	S M/R	D S	D B	D R	D M/R	Observaciones
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?	✓				✓				✓				✓				✓												
	¿Presentan corrosión?			✓				✓				✓				✓				✓										
	¿Deformación, fisuras?			✓				✓				✓				✓				✓										
	¿Desgaste de recubrimiento?			✓				✓				✓				✓				✓										
	¿Funcionamiento correcto?	✓				✓				✓				✓				✓												
	¿Ojales deformados o rotos?			✓				✓				✓				✓				✓										
	Otros:																													
Cintas / Correa / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?			✓				✓				✓				✓				✓										
	¿Desgastados?			✓				✓				✓				✓				✓										
	¿Hay torsión, dobleces?			✓				✓				✓				✓				✓										
	¿Presenta rotinas o roptes?			✓				✓				✓				✓				✓										
	Otros:																													

Estado General: B ✓ R M Observaciones generales:
Aprobado para su uso: SI NO

Persona que utilizará el equipo	Persona que inspeccionó y aprobó el equipo
Nombre y apellidos: Andres Ramirez	Nombre y apellidos:
Cargo: Auxiliar Mantenimiento Cédula: 1093732485	Cargo: Cédula:
Firma:	Firma:

Nota 1: En el caso de evidenciar cualquier prueba "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en este caso entregarlo al Supervisor o al encargado de SST si cree conveniente su inhabilidad.

Nota 2: En la línea vertical solo se permite el ingreso de una sola persona. En la línea de cada horizontal se pueden asignar varias personas, pero solo debe estar asignado por bloques (1 persona por cada frente y cada nueva debe tener un distancia de valenti) y garantizar como mínimo 3000 libres de resistencia por persona asignada.

YUNEX TRAFFIC

A Siemens Business

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Consecutivo	Fecha
1.65	12. 6. 2023

Proyecto / Sede: | Actividad a Realizar: TANTO COLECTIVO

Arnés

Serie del Equipo: 33 | Lote: | Fecha de Fabricación: 04 2019

Marca: ZHAGA

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L S	L N	L N/A	M S	M N	M N/A	M S	M N	M N/A	J S	J N	J N/A	V S	V N	V N/A	S S	S N	S N/A	D S	D N	D N/A	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?					✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Hilos sueltos o rotos?					✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Desgastadas?					✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Hay torsión, dobleces?					✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Presentan suciedad?					✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Quemaduras?					✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Pérdida de color original?					✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Solidificación de pintura?					✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Rígidez por químico adherido?					✓			✓			✓			✓			✓					
	Contaminación por otro químico					✓			✓			✓			✓			✓					
	Otros:																						
Costuras	¿Desgastadas?					✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Rotas?					✓			✓			✓			✓			✓					
	Otros:																						
Partes Metálicas	¿Corrosión?					✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Presentan corrosión?					✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Deformación, fisuras?					✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Desgaste de recubrimiento?					✓			✓			✓			✓			✓					
	Otros:																						

Estado General: B | R | M

Aprobado para su uso: SI | NO

Observaciones generales:

Eslinga de posicionamiento

Serie del Equipo: 204 | Lote: | Fecha de fabricación: 08- 2020

Marca: ZHAGA

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L S	L N	L N/A	M S	M N	M N/A	M S	M N	M N/A	J S	J N	J N/A	V S	V N	V N/A	S S	S N	S N/A	D S	D N	D N/A	Observaciones
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?																						
	¿Presentan corrosión?																						
	¿Deformación, fisuras?																						
	¿Desgaste de recubrimiento?																						
	¿Funcionamiento correcto?																						
	¿Ojales deformados o rotos?																						
	Otros:																						
Cintas / Correas / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?					✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Desgastadas?					✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Hay torsión, dobleces?					✓			✓			✓			✓			✓					
	¿Presenta roturas o cortes?					✓			✓			✓			✓			✓					
	Otros:																						

Estado General: B | R | M

Aprobado para su uso: SI | NO

Observaciones generales:

Persona que utilizará el equipo	Persona que inspeccionó y aprobó el equipo
Nombre y apellidos: [illegible]	Nombre y apellidos: HUGO CARDENAS
Cargo: TECNICO	Cédula: 79701578
Cargo: TECNICO	Cédula: 14623.874
Firma:	Firma:

Nota 1: En caso de existencia marcada positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el marcado "NO" debe colocarse, en ese caso notificarlo al Supervisor o al encargado de SST el cual evaluará su funcionalidad.

Nota 2: En la línea vertical solo se permite el anclaje de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden anclar varias personas, para esta debe estar asegurada por líneas (1 persona por cada lado) y cada línea debe tener un absorbedor de energía y garantizar como mínimo 5000 libras de resistencia por persona asegurada.

YUNEX
TRAFFIC
A Siemens Business

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Consecutivo	Fecha
169	12. 6. 2023

Proyecto / Sede: | Actividad a Realizar: PATIO CORRECTIVO

Arnés

Serie del Equipo: 10 | Código:
Marca: 15473 INNER

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L B	L R	L NA	M B	M R	M NA	M B	M R	M NA	J B	J R	J NA	V B	V R	V NA	S B	S R	S NA	D B	D R	D NA	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?					X			X			X			X									
	¿Hilos sueltos o rotos?					X			X			X			X									
	¿Desgastadas?					X			X			X			X									
	¿Hay torsión, dobleces?					X			X			X			X									
	¿Presentan suciedad?					X			X			X			X									
	¿Quemaduras?					X			X			X			X									
	¿Pérdida de color original?					X			X			X			X									
	¿Salpicadura de pintura?					X			X			X			X									
	¿Rigidez por químico adherido?					X			X			X			X									
	Contaminación por otro químico					X			X			X			X									
	Otros:																						
Costuras	¿Desgastadas?					X			X			X			X									
	¿Rotas?					X			X			X			X									
	Otros:																						
Partes Metálicas	¿Completas?																						
	¿Presentan corrosión?																						
	¿Deformación, fisuras?																						
	¿Desgaste de recubrimiento?																						
	Otros:																						

Estado General	B X	R		M	Observaciones generales:
Aprobado para su uso	SI X			NO	

Eslinga de posicionamiento

Serie del Equipo: 34 | Lote: 220229A5 | Fecha de Fabricación: 2021
Marca: AZIMUTECA

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L B	L R	L NA	M B	M R	M NA	M B	M R	M NA	J B	J R	J NA	V B	V R	V NA	S B	S R	S NA	D B	D R	D NA	Observaciones
Mosquetones	¿Tienen cable seguro?				X			X			X			X									
	¿Presentan corrosión?					X			X			X			X									
	¿Deformación, fisuras?					X			X			X			X									
	¿Desgaste de recubrimiento?					X			X			X			X									
	¿Funcionamiento correcto?				X			X			X			X									
	¿Ojetes deformados o rotos?					X			X			X			X									
	Otros:																						
Cintas / Correas / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?					X			X			X			X									
	¿Desgastadas?					X			X			X			X									
	¿Hay torsión, dobleces?					X			X			X			X									
	¿Presenta roturas o cortes?					X			X			X			X									
	Otros:																						

Estado General	B X	R		M	Observaciones generales:
Aprobado para su uso	SI X			NO	

Persona que utilizará el equipo	Persona que inspeccionó y aprobó el equipo
Nombre y apellidos: Yudey Chaparro	Nombre y apellidos: DUVAN CALDERON
Cargo: Auxiliar	Cédula: 1193.[illegible]	Cargo: MECANICO	Cédula: 91133.894
Firma:	Firma:

Nota 1: En caso de encontrar respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente señalados, el trabajador NO debe utilizarlo, en este caso reportarlo al Supervisor o al encargado de SHS el cual evaluará su funcionalidad.

Nota 2: En la línea vertical solo se permite el ingreso de una sola persona. En la línea de más horizontal se pueden ingresar varias personas, pero este debe estar asegurado por mínimo (1) persona por cada nivel y cada trabajador debe tener su distancia de seguridad y garantizar como mínimo 3000 libras de resistencia por persona asegurada.

YUNEX
TRAFFIC

A Siemens Business

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Consecutivo	Fecha
03	01/MAYO

Proyecto / Sede: Actividad a Realizar:

Arnés

Serie del Equipo: | Lote: | Fecha de Fabricación:

Marca: 3M DBI SALA

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L S	L M	L NA	M S	M M	M NA	M S	M M	M NA	J S	J M	J NA	V S	V M	V NA	S S	S M	S NA	D S	D M	D NA	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		X			X			X			X			X			X					
	¿Hilos sueltos o rotos?		X			X			X			X			X			X					
	¿Desgastadas?		X			X			X			X			X			X					
	¿Hay torsión, cobicoes?		X			X			X			X			X			X					
	¿Presentan suciedad?		X			X			X			X			X			X					
	¿Quemaduras?		X			X			X			X			X			X					
	¿Pérdida de color original?		X			X			X			X			X			X					
	¿Salpicaduras de pintura?		X			X			X			X			X			X					
	¿Rigidez por químico adherido?		X			X			X			X			X			X					
	Contaminación por otra química		X			X			X			X			X			X					
	Otros:			X			X			X			X			X			X				
Costuras	¿Desgastadas?		X			X			X			X			X			X					
	¿Rotas?		X			X			X			X			X			X					
	Otros:			X			X			X			X			X			X				
Partes Metálicas	¿Completas?			X			X			X		X	X			X			X				
	¿Presentan corrosión?			X			X			X			X			X			X				
	¿Deformación, fisuras?			X			X			X			X			X			X				
	¿Desgaste de recubrimiento?			X			X			X			X			X			X				
	Otros:			X			X			X			X			X			X				

Estado General	B	R	M	Observaciones generales:
Aprobado para su uso	SI	X	NO	

Eslinga de posicionamiento

Serie del Equipo: | Lote: | Fecha de fabricación:

Marca:

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L S	L M	L NA	M S	M M	M NA	M S	M M	M NA	J S	J M	J NA	V S	V M	V NA	S S	S M	S NA	D S	D M	D NA	Observaciones
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?					X			X			X			X			X					
	¿Presentan corrosión?					X			X			X			X			X					
	¿Deformación, fisuras?					X			X			X			X			X					
	¿Desgaste de recubrimiento?					X			X			X			X			X					
	¿Funcionamiento correcto?					X			X			X			X			X					
	¿Ojales deformados o rotos?					X			X			X			X			X					
	Otros:						X			X			X			X			X				
Cintas / Correas / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?						X			X			X			X			X				
	¿Desgastadas?						X			X			X			X			X				
	¿Hay torsión, cobicoes?						X			X			X			X			X				
	¿Presenta roturas o costos?						X			X			X			X			X				
	Otros:						X			X			X			X			X				

Estado General	B	R	M	Observaciones generales:
Aprobado para su uso	SI	X	NO	

Persona que utilizará el equipo	Persona que inspeccionó y aprobó el equipo
Nombre y apellidos:	Nombre y apellidos: Alin Camargo
Cargo: Cédula:	Cargo: Tecnico Cédula: 1023461432
Firma:	Firma:

Nota 1: En caso de evidenciar respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos en el numeral NO debe utilizarse, en este caso notifíquese al Supervisor o al encargado de SST si este evaluará su funcionalidad.

Nota 2: En la línea vertical solo se permite el anclaje de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero estas deben estar separadas por mínimo 12 personas por cada lado y cada una debe tener un distancia de mínimo y garantizar como mínimo 5000 libras de resistencia por persona conectada.

YUNEX TRAFFIC

A Siemens Business

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Consecutivo	Fecha
163	2/nov

Proyecto / Sede: | Actividad a Realizar:

Arnés

Serie del Equipo: 07 9767 | Codigo: 01/19

Marca: UNSAFE

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L B R MA	M B R MA	M B R MA	J B R MA	V B R MA	S B R MA	D B R MA	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?								
	¿Hilos sueltos o rotos?								
	¿Desgastadas?								
	¿Hay torsión, dobleces?								
	¿Presentan suciedad?								
	¿Quemaduras?								
	¿Pérdida de color original?								
	¿Salpicadura de pintura?								
	¿Rigidez por químico adherido?								
	Contaminación por otro químico								
	Otros:								
Costuras	¿Desgastadas?								
	¿Rotas?								
	Otros:								
Partes Metálicas	¿Completas?								
	¿Presentan corrosión?								
	¿Deformación, fisuras?								
	¿Desgaste de recubrimiento?								
	Otros								

Estado General	B	R	M	Observaciones generales:
Aprobado para su uso	SI		NO	

Eslinga de posicionamiento

Serie del Equipo: 164 | Lote: 22425 | Fecha de Fabricación: 11/021

Marca: ARMADURA

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L B R MA	M B R MA	M B R MA	J B R MA	V B R MA	S B R MA	D B R MA	Observaciones
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?								
	¿Presentan corrosión?								
	¿Deformación, fisuras?								
	¿Desgaste de recubrimiento?								
	¿Funcionamiento correcto?								
	¿Ojetes deformados o rotos?								
	Otros:								
Cintas / Correas / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?								
	¿Desgastadas?								
	¿Hay torsión, dobleces?								
	¿Presenta quemaduras o cortes?								
	Otros								

Estado General	B	R	M	Observaciones generales:
Aprobado para su uso	SI	X	NO	

Persona que utilizará el equipo	Persona que inspeccionó y aprobó el equipo
Nombre y apellidos: DIEGO RODRIGUEZ	Nombre y apellidos: Oliver Camargo
Cargo: AUX TECNICO Cédula: 80920837	Cargo: Tecnico Cédula: 1023961032
Firma: DIEGO R.	Firma: Oliver Camargo

Nota 1: En caso de evidenciar novedades positivas "B" o los conceptos anteriormente descritos en el numeral NO debe utilizarse, en ese caso entregarlo al Supervisor o al encargado de EHS el cual evaluará su funcionalidad.

Nota 2: En la línea vertical solo se permite el ingreso de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asignar varias personas, pero este debe estar asignado por hasta (1 persona) por cada frente y cada frente debe tener un distintivo y garantizar como mínimo 5000 libras de resistencia por persona asignada.

YUNEX TRAFFIC

A Siemens Business

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Consecutivo	Fecha
153	13 06 23

Proyecto/Sede: | Actividad a Realizar:

Arnés

Serie del Equipo: 90 | Lote: 11204 | Fecha de Fabricación: 04/04/19

Marca: Tarfe

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L S	L N	L N/A	M S	M N	M N/A	M S	M N	M N/A	J S	J N	J N/A	V S	V N	V N/A	S S	S N	S N/A	D S	D N	D N/A	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Hay torsión, dobleces?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Presentan suciedad?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Quemaduras?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Pérdida de color original?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Salpicadura de pintura?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Rigidez por químico adherido?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Contaminación por otro químico		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Otros:			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Costuras	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Rotas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓				✓	
	Otros:			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Partes Metálicas	¿Completas?			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Presentan corrosión?			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Deformación, fisuras?			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Desgaste de recubrimiento?			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Otros:			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

Estado General: B | R | M

Aprobado para su uso: SI ✓ | NO

Observaciones generales:

Eslinga de posicionamiento

Serie del Equipo: 54 | Lote: 16635 | Fecha de fabricación: 05/05/20

Marca: Tarfe

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L S	L N	L N/A	M S	M N	M N/A	M S	M N	M N/A	J S	J N	J N/A	V S	V N	V N/A	S S	S N	S N/A	D S	D N	D N/A	Observaciones
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	¿Presentan corrosión?			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	¿Deformación, fisuras?			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	¿Desgaste de recubrimiento?			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	¿Funcionamiento correcto?			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	¿Objetos deformados o rotos?			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
	Otros:			✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓	
Cintas / Correas / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Hay torsión, dobleces?		✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	¿Presenta roturas o cortes?		✓			✓			✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
	Otros:		✓			✓			✓			✓			✓			✓				✓	

Estado General: B | R | M

Aprobado para su uso: SI ✓ | NO

Observaciones generales:

Persona que utilizará el equipo	Persona que inspeccionó y aprobó el equipo
Nombre y apellidos: Carlos Cortés	Nombre y apellidos: Camilo Cortés
Cargo: Técnico	Cargo: Ingeniero
Cédula: 1033733229	Cédula: 1033733229
Firma:	Firma:

Nota 1: En caso de marcar algún ítem como positivo "SI" o los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en ese caso entregarlo al Supervisor o al encargado de SST al cual pertenece su área/actividad.

Nota 2: En la línea vertical solo se permite el ingreso de una sola persona. Si la línea de vida horizontal se puede emplear varias personas, para este caso serán asignadas por bloques (1 personas por cada lado y cada lado debe tener un distancia de salvado) y garantizar como mínimo 6000 libras de resistencia por persona asignada.

YUNEX TRAFFIC

A Siemens Business

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Consecutivo	Fecha
	junio

Proyecto / Sede: Actividad a Realizar:

Arnés

Serie del Equipo: Codigo:

Marca:

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L S	L B	L N/A	M S	M B	M N/A	M S	M B	M N/A	J S	J B	J N/A	V S	V B	V N/A	S S	S B	S N/A	D S	D B	D N/A	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?			/		/			/			/			/			/			/		
	¿Hilos sueltos o rotos?			/		/			/			/			/			/			/		
	¿Desgastadas?			/		/			/			/			/			/			/		
	¿Hay torsión, dobleces?			/		/			/			/			/			/			/		
	¿Presentan suciedad?			/		/			/			/			/			/			/		
	¿Quemaduras?			/		/			/			/			/			/			/		
	¿Pérdida de color original?			/		/			/			/			/			/			/		
	¿Solpicadura de pintura?			/		/			/			/			/			/			/		
	¿Rigidez por químico adherido?			/		/			/			/			/			/			/		
	Contaminación por oxo químico			/		/			/			/			/			/			/		
	Otros:			/			/			/			/			/			/			/	
Costuras	¿Desgastadas?		/			/			/			/			/			/			/		
	¿Rotas?					/			/			/			/			/			/		
	Otros:			/			/			/			/			/			/			/	
Partes Metálicas	¿Completas?			/			/			/			/			/			/			/	
	¿Presentan corrosión?			/			/			/			/			/			/			/	
	¿Deformación, fisuras?			/			/			/			/			/			/			/	
	¿Desgaste de recubrimiento?			/			/			/			/			/			/			/	
	Otros:			/			/			/			/			/			/			/	

Estado General	B	/	R		M	Observaciones generales:
Aprobado para su uso	SI		/	NO		

Eslinga de posicionamiento

Serie del Equipo: Lote: Fecha de Fabricación:

Marca: Tipo E

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L N	L B	L N/A	M N	M B	M N/A	M N	M B	M N/A	J N	J B	J N/A	V N	V B	V N/A	S N	S B	S N/A	D N	D B	D N/A	Observaciones
Mosquetones	¿Tienen datos legibles?			/			/			/			/			/			/			/	
	¿Presentan corrosión?			/			/			/			/			/			/			/	
	¿Deformación, fisuras?			/			/			/			/			/			/			/	
	¿Desgaste de recubrimiento?			/			/			/			/			/			/			/	
	¿Funcionamiento correcto?			/			/			/			/			/			/			/	
	¿Objetos deformados o rotos?			/			/			/			/			/			/			/	
	Otros:			/			/			/			/			/			/			/	
Cintas / Correa / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?		/			/			/			/			/			/			/		
	¿Desgastadas?		/			/			/			/			/			/			/		
	¿Hay torsión, dobleces?		/			/			/			/			/			/			/		
	¿Presenta roturas o cortes?		/			/			/			/			/			/			/		
	Otros:		/			/			/			/			/			/			/		

Estado General	B	/	R		M	Observaciones generales:
Aprobado para su uso	SI		/	NO		

Persona que utilizará el equipo		Persona que inspeccionó y aprobó el equipo	
Nombre y apellidos: Cinto Gonzalez		Nombre y apellidos: Cinto Gonzalez	
Cargo: Tecnico	Cédula: 1037572279	Cargo: Tecnico	Cédula: 1037572279
Firma: Cinto Gonzalez		Firma: Cinto Gonz	

Nota 1: En caso de marcar respuesta positiva "N" a los conceptos relacionados diferentes al ejemplo NO debe utilizarse, en este caso asistenciar al Supervisor o al encargado de SST para evaluar su funcionalidad.

Nota 2: En la línea vertical solo se permite el ingreso de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, para esto debe estar asegurada por lo menos (1 persona por cada lado y cada lado debe tener un obstáculo (un estribo) y garantizar como mínimo 5000 libras de resistencia por persona asegurada.

YUNEX
TRAFFIC
A Siemens Business

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Consecutivo	Fecha
SE 159	12-06-2023

Proyecto / Sede: | Actividad a Realizar:

Arnés

Serie del Equipo: 14 | Lote: 15977 | Fecha de Fabricación: 01-20

Marca: INSAFE

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L			M			M			J			V			S			D			Observaciones
		S	H	NN	X	H	NN	X	H	NN	X	H	NN	X	H	NN	X	H	NN	X	H	NN	
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		✓			✓			✓			✓			✓									
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓			✓			✓			✓			✓									
	¿Descosidas?		✓			✓			✓			✓			✓									
	¿Hay torsión, dobleces?		✓			✓			✓			✓			✓									
	¿Presentan suciedad?		✓			✓			✓			✓			✓									
	¿Quemaduras?		✓			✓			✓			✓			✓									
	¿Pérdida de color original?		✓			✓			✓			✓			✓									
	¿Salpicadura de pintura?		✓			✓			✓			✓			✓									
	¿Rigidez por químico adherido?		✓			✓			✓			✓			✓									
	Contaminación por otro químico		✓			✓			✓			✓			✓									
	Otros:		✓			✓			✓			✓			✓									
Costuras	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓									
	¿Rotas?		✓			✓			✓			✓			✓									
	Otros:		✓			✓			✓			✓			✓									
Partes Metálicas	¿Completas?			X			X			X			X			X								
	¿Presentan corrosión?			X			X			X			X			X								
	¿Deformación, fisuras?			X			X			X			X			X								
	¿Desgaste de funcionamiento?			X			X			X			X			X								
	Otros			X			X			X			X			X								

Estado General: B | R | M
Aprobado para su uso: SI | NO

Observaciones generales:

Eslinga de posicionamiento

Serie del Equipo: 11 | Lote: 19257 | Fecha de fabricación: 12-20

Marca: INSAFE

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L			M			M			J			V			S			D			Observaciones
		S	H	NN	X	H	NN	X	H	NN	X	H	NN	X	H	NN	X	H	NN	X	H	NN	
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?		✓			✓			✓			✓			✓									
	¿Presentan corrosión?		✓			✓			✓			✓			✓									
	¿Deformación, fisuras?		✓			✓			✓			✓			✓									
	¿Desgaste de funcionamiento?		✓			✓			✓			✓			✓									
	¿Funcionamiento correcto?		✓			✓			✓			✓			✓									
	¿Ojetes deformados o rotos?		✓			✓			✓			✓			✓									
	Otros:		✓			✓			✓			✓			✓									
Cintas / Correas / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?		✓			✓			✓			✓			✓									
	¿Desgastadas?		✓			✓			✓			✓			✓									
	¿Hay torsión, dobleces?		✓			✓			✓			✓			✓									
	¿Presenta roturas o cortes?		✓			✓			✓			✓			✓									
	Otros:		✓			✓			✓			✓			✓									

Estado General: B | R | M
Aprobado para su uso: SI | NO

Observaciones generales:

Persona que utilizará el equipo	Persona que inspeccionó y aprobó el equipo
Nombre y apellidos: CARLOS RAYARES	Nombre y apellidos: CARLOS RAYARES
Cargo: TECNICO	Cargo: TECNICO
Cédula: 1114208467	Cédula: 1114208467
Firma:	Firma:

Nota 1: En caso de haberse registrado positivo "SI" a los enunciados anteriormente citados, el operario NO debe laborar, en este caso corresponde al Supervisor o al encargado de SST o cual evaluará la inconformidad.

Nota 2: En la línea vertical solo se permite el ingreso de una sola persona. En la línea de Vida horizontal se pueden asignar varias personas, pero este debe estar asegurado por ambos (1 persona por cada lado y cada lado debe tener un absorbedor de energía) y permitir como máximo 5000 libras de resistencia por persona asegurada.

YUNEX TRAFFIC

A Siemens Business

Inspección precperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Consecutivo	Fecha
SE 157	12-06-2023

Proyecto / Sede: Actividad a Realizar:

Arnés

Serie del Equipo: 43 Código: 4173

Marca: YISEFE

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L B	L R	L NA	M B	M R	M NA	M B	M R	M NA	J B	J R	J NA	V B	V R	V NA	S B	S R	S NA	D B	D R	D NA	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?		✓			✓									✓								
	¿Hilos sueltos o rotos?		✓			✓									✓								
	¿Desgastadas?		✓			✓									✓								
	¿Hay torsión, dobleces?		✓			✓									✓								
	¿Presentan suciedad?		✓			✓									✓								
	¿Quemaduras?		✓			✓									✓								
	¿Pérdida de color original?		✓			✓									✓								
	¿Salpicadura de pintura?		✓			✓									✓								
	¿Rigidez por químico adherido?		✓			✓									✓								
	Contaminación por otro químico		✓			✓									✓								
	Otros:																						
Costuras	¿Desgastadas?		✓			✓									✓								
	¿Rotas?		✓			✓																	
	Otros:																						
Partes Metálicas	¿Completas?			X			X									X							
	¿Presentan corrosión?			X			X									X							
	¿Deformación, fisuras?			X			X									X							
	¿Desgaste de recubrimiento?			X			X									X							
	Otros:																						

Estado General	B	R	M	Observaciones generales:
Aprobado para su uso	SI		NO	

Eslinga de posicionamiento

Serie del Equipo: 09 Lote: 16635 Fecha de Fabricación:

Marca:

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L B	L R	L NA	M B	M R	M NA	M B	M R	M NA	J B	J R	J NA	V B	V R	V NA	S B	S R	S NA	D B	D R	D NA	Observaciones
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?			✓			✓									✓							
	¿Presentan corrosión?			✓			✓									✓							
	¿Deformación, fisuras?			✓			✓									✓							
	¿Desgaste de recubrimiento?			✓			✓									✓							
	¿Funcionamiento correcto?			✓			✓									✓							
	¿Ojales dañados o rotos?			X			✓									X							
	Otros:																						
Cintas / Correas / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?		✓			✓									✓								
	¿Desgastadas?		✓			✓									✓								
	¿Hay torsión, dobleces?		✓			✓									✓								
	¿Presenta roturas o cortes?		✓			✓									✓								
	Otros:																						

Estado General	B	R	M	Observaciones generales:
Aprobado para su uso	SI	✓	NO	

Persona que utilizará el equipo	Persona que inspeccionó y aprobó el equipo
Nombre y apellidos: ALVARO ARAGON T	Nombre y apellidos: ALVARO ARAGON T
Cargo: C ALTURAS	Cédula: 91510241 Cargo: C ALTURAS Cédula: 91510241
Firma:	Firma:

Nota 1: En caso de indicar respuesta positiva "S" a los conceptos anteriormente asignados a elemento NO debe utilizarse, en ese caso asignarlo al Supervisor o al encargado de EHS el cual evaluará su funcionalidad.

Nota 2: En la línea vertical solo se permite el anclaje de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero esta debe estar asegurada por bastas (1 persona por cada lado) y cada lado debe tener un distancia de anclaje y garantizar como mínimo 2000 libras de resistencia por persona asegurada.

YUNEX TRAFFIC

A Siemens Business

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Consecutivo	Fecha
SE 162	21/06/23

Proyecto/Sede: Actividad a Realizar: Arnés

Serie del Equipo: 78 Lote: 154773 Fecha de Fabricación: 01/2020

Marca: Delta

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L B	L N	L N/A	M B	M N	M N/A	M B	M N	M N/A	J B	J N	J N/A	V B	V N	V N/A	S B	S N	S N/A	D B	D N	D N/A	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?					✓									✓			✓					
	¿Hilos sueltos o rotos?					✓									✓			✓					
	¿Desgastadas?					✓									✓			✓					
	¿Hay torsión, dobleces?					✓									✓			✓					
	¿Presentan suciedad?					✓									✓			✓					
	¿Quemaduras?					✓									✓			✓					
	¿Pérdida de color original?					✓									✓			✓					
	¿Solp cadurá de pintura?					✓									✓			✓					
	¿Rigidez por químico adherido?					✓									✓			✓					
	Contaminación por otro químico					✓									✓			✓					
	Otros:																						
Costuras	¿Desgastadas?					✓									✓			✓					
	¿Rotas?					✓									✓			✓					
	Otros:																						
Partes Metálicas	¿Completas?				✓									✓			✓						
	¿Presentan corrosión?					✓									✓			✓					
	¿Deformación, fisuras?					✓									✓			✓					
	¿Desgaste de recubrimiento?					✓									✓			✓					
	Otros:																						

Estado General: B R M
Aprobado para su uso: SI NO

Observaciones generales:

Eslinga de posicionamiento

Serie del Equipo: 11 Lote: 82-82-2405 Fecha de fabricación: 11/21

Marca:

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L B	L N	L N/A	M B	M N	M N/A	M B	M N	M N/A	J B	J N	J N/A	V B	V N	V N/A	S B	S N	S N/A	D B	D N	D N/A	Observaciones
Mosquetones	¿Tienen cobio seguro?						✓									✓			✓				
	¿Presentan corrosión?						✓									✓			✓				
	¿Deformación, fisuras?						✓									✓			✓				
	¿Desgaste de recubrimiento?						✓									✓			✓				
	¿Funcionamiento correcto?						✓									✓			✓				
	¿Ojetes deformados o rotos?						✓									✓			✓				
	Otros:																						
Cintas / Correa / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?					✓									✓			✓					
	¿Desgastadas?					✓									✓			✓					
	¿Hay torsión, dobleces?					✓									✓			✓					
	¿Presenta roturas o cortes?					✓									✓			✓					
	Otros:																						

Estado General: B R M
Aprobado para su uso: SI NO

Observaciones generales:

Persona que utilizará el equipo		Persona que inspeccionó y aprobó el equipo	
Nombre y apellidos: [illegible]		Nombre y apellidos: Juan Parra	
Cargo: Técnico	Cédula: 1013378937	Cargo: [illegible]	Cédula: 1033660006
Firma:		Firma:	

Nota 1: En caso de evidenciar respuesta positiva "N" a los conceptos anteriormente descritos o elemento NO debe utilizarse, es así caso entréguelo al Supervisor o al encargado de HSE el cual evaluará su funcionalidad.

Nota 2: En la línea vertical solo se permite el archivo de una sola persona. En la línea de vida horizontal se pueden asegurar varias personas, pero este debe estar asegurado por bragas (1 persona por cada brazo y cada brazo debe tener un diámetro de 3m máximo) y garantizar como máximo 5000 libras de resistencia por persona asegurada.

YUNEX TRAFFIC

A Siemens Business

Inspección preoperacional
Equipos para Trabajo en Alturas

Consecutivo	Fecha
76	31/06/24

Proyecto / Sede: Actividad a Realizar:

Serie del Equipo: 13 Lote: 19605 Código: 01 - 21

Marca: Arnés

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L S	L B	L R	L N/A	M S	M B	M R	M N/A	M S	M B	M R	M N/A	J S	J B	J R	J N/A	V S	V B	V R	V N/A	S S	S B	S R	S N/A	D S	D B	D R	D N/A	Observaciones
Cintas / Correas	¿Perforadas, cortadas o rotas?						✓				✓				✓				✓				✓							
	¿Hilos sueltos o rotos?						✓				✓				✓				✓				✓							
	¿Desgastadas?						✓				✓				✓				✓				✓							
	¿Hay torsión, dobleces?						✓				✓				✓				✓				✓							
	¿Presentan suciedad?						✓				✓				✓				✓				✓							
	¿Quemaduras?						✓				✓				✓				✓				✓							
	¿Pérdida de color original?						✓				✓				✓				✓				✓							
	¿Suplicadura de pintura?						✓				✓				✓				✓				✓							
	¿Rigidez por químico adherido?						✓				✓				✓				✓				✓							
	Contaminación por otro químico						✓				✓				✓				✓				✓							
	Otros:																													
Costuras	¿Desgastadas?						✓				✓				✓				✓				✓							
	¿Rotas?						✓				✓				✓				✓				✓							
	Otros:						✓				✓				✓				✓				✓							
Partes Metálicas	¿Cromplexo?							✓				✓				✓				✓				✓				✓		
	¿Presentan corrosión?							✓				✓				✓				✓				✓				✓		
	¿Deformación, fisuras?							✓				✓				✓				✓				✓				✓		
	¿Desgaste de recubrimiento?							✓				✓				✓				✓				✓				✓		
	Otros:							✓				✓				✓				✓				✓				✓		

Estado General	B	R	M	Observaciones generales:
Aprobado para su uso	SI	✓	NO	

Eslinga de posicionamiento

Serie del Equipo: 06 Lote: 10259 Fecha de Fabricación: 12/20

Marca:

Partes	Aspectos a Inspeccionar	L S	L B	L R	L N/A	M S	M B	M R	M N/A	M S	M B	M R	M N/A	J S	J B	J R	J N/A	V S	V B	V R	V N/A	S S	S B	S R	S N/A	D S	D B	D R	D N/A	Observaciones
Mosquetones	¿Tienen doble seguro?							✓				✓				✓				✓				✓				✓		
	¿Presentan corrosión?							✓				✓				✓				✓				✓				✓		
	¿Deformación, fisuras?							✓				✓				✓				✓				✓				✓		
	¿Desgaste de recubrimiento?							✓				✓				✓				✓				✓				✓		
	¿Funcionamiento correcto?							✓				✓				✓				✓				✓				✓		
	¿Ojetes deformados o rotos?							✓				✓				✓				✓				✓				✓		
	Otros:							✓				✓				✓				✓				✓				✓		
Cintas / Correa / Cuerda	¿Hilos sueltos o rotos?						✓				✓				✓				✓				✓							
	¿Desgastadas?						✓				✓				✓				✓				✓							
	¿Hay torsión, dobleces?						✓				✓				✓				✓				✓							
	¿Presenta roturas o cortes?						✓				✓				✓				✓				✓							
	Otros:						✓				✓				✓				✓				✓							

Estado General	B	R	M	Observaciones generales:
Aprobado para su uso	SI	✓	NO	

Personal que utilizará el equipo	Persona que inspeccionó y aprobó el equipo
Nombre y apellidos: [illegible]	Nombre y apellidos: [illegible]
Cargo: [illegible] Cédula: [illegible]	Cargo: [illegible] Cédula: [illegible]
Firma:	Firma:

Nota 1: En caso de evidenciar respuesta positiva "SI" a los conceptos anteriormente descritos el elemento NO debe utilizarse, en este caso entregarlo al Supervisor o al encargado de SHS el cual evaluará su funcionalidad.

Nota 2: En la línea vertical solo se permite el registro de una sola persona. En la línea de cada costado se pueden asegurar varias personas, pero cada una debe estar asegurada por dos (2) puntos por cada lado y cada lado debe tener un absorbedor de energía y garantizar como mínimo 6000 libras de resistencia por persona asegurada.