YUNEX
TRAFFIC

Código del Documento: PR-SE2.04

Inspección de Motosoldador

Marca	Ecohorse	Fecha / Hora	FECHA DE INICIO	04	06	23	FECHA DE CIERRE	30	06	23	Ubicación:
Modelo		Nombre de quien realiza la inspección:	Oscar Duarte.				Cargo:	T.S.			
Serie	8501462.	Actividad a realizar:	Correctivo Rountino								
Voltaje	120 V	Proyecto:	mantenimiento								

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO		DÍA																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura					✓	✓							✓																		
	Limpieza del equipo					✓	✓							✓																		
	Estado de carroza					✓	✓							✓																		
	Chasis					✓	✓							✓																		
	Tanque de combustible					✓	✓							✓																		
	Agarraderas					✓	✓							✓																		
	Medidor de horas de trabajo					✓	✓							✓																		
	Boton de seguridad					✓	✓							✓																		
	Perno de llanta					✓	✓							✓																		
	Perno de caida					✓	✓							✓																		
Verificar que la maquina no posee daños estructurales evidentes, ni presente fugas de liquidos						✓	✓							✓																		
Comprobar que se mantiene la estanqueidad en el silenciador y en las bases de anclaje						✓	✓							✓																		
Comprobar que todos los dispositivos de seguridad y protección estén en buen estado y se encuentran colocados correctamente (Tapón del combustible de ACPM)						✓	✓							✓																		
Comprobar que los niveles de combustible y aceite motor sean los adecuados.						✓	✓							✓																		
Verificar que las aberturas de ventilación del motor permanecen limpias y que el filtro de admisión de aire no está obstruido.						✓	✓							✓																		

Copyright © Yunex Traffic 2022 All rights Reserved

YUNEX
TRAFFIC

Formato 1. Firma (MACYC COLOR)
Formato 2. Firma (MACYC COLOR)
Formato 3. Firma (MACYC COLOR)

Inspección de Motosoldador

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Comprobar que los cables eléctricos y los conectores de conexión se encuentren en buen estado						✓	✓						✓																		
Verificar que los cables del circuito de la soldadura posean una sección adecuada para soportar la corriente necesaria						✓	✓						✓																		
Verificar que la máquina se encuentre correctamente a tierra						✓	✓						✓																		
Verificar que las pinzas manipulan su soporte sean en perfecto estado y que electrodos correctamente						✓	✓						✓																		
Comprobar que la maquina no este sucia con materiales aceitosos o inflamables						✓	✓						✓																		
Evitar que las polaridades del circuito de soldadura puedan tener en contacto.							✓																								
Se cuenta con extintor ABC en sitio disponible							✓						✓																		
EPP'S - Protección visual						✓	✓						✓																		
EPP'S - Botas de seguridad, guantes manga, ropa, jean.						✓	✓						✓																		
EPP'S - Protección respiratoria						✓	✓						✓																		
EPP'S - Guantes de seguridad						✓	✓						✓																		
EPP'S - Tapaoidos de copa o inserción según corresponda						✓	✓						✓																		

FIRMA: Oscar Duque

Criterio de Inspección: √ : Bueno y Completo ' : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES: