YUNEX
TRAFFIC

Código del Documento: FR-SE2.84

Inspección de Motosoldador

Marca	Ecohorse	Fecha / Hora	FECHA DE INICIO	3	6	23	FECHA DE CIERRE	28	6	23	Ubicación:	SW 791			
Modelo		Nombre de quien realiza la inspección:	Cesar valenzuela.					Cargo:		TEC					
Serie	KDFSDE070085272	Actividad a realizar:	Correctivo - preventivo.												
Voltaje	120V	Proyecto:	Interseccion.												

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DIA																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																															
Estado de la pintura			✓								✓									✓								✓			
Limpieza del equipo			✓								✓									✓								✓			
Estado de carroza			✓								✓									✓								✓			
Chasis			✓								✓									✓								✓			
Tanque de combustible			✓								✓									✓								✓			
Aglomerantes			✓								✓									✓								✓			
Medidor de horas de trabajo			✓								✓									✓								✓			
Boton de encendido			✓								✓									✓								✓			
Perno de tierra			✓								✓									✓								✓			
Perno de salida			✓								✓									✓								✓			
Verificar que la maquina no posee daños estructurales evidentes ni presenta fugas de liquidos			✓								✓									✓								✓			
Comprobar que se mantiene la estanqueidad en el alternador y en las bases de salida			✓								✓									✓								✓			
Comprobar que todos los dispositivos de seguridad y protección estén en buen estado y se encuentren colocados correctamente (Tapón del combustible de ACPM)			✓								✓									✓								✓			
Comprobar que los niveles de combustible y aceite motor esten los adecuados.			✓								✓									✓								✓			
Verificar que las aberturas de ventilación del motor permanezcan limpias y que el filtro de admisión de aire no está obstruido.			✓								✓									✓								✓			

YUNEX
TRAFFIC

Inspección de Motosoldador

Código del Documento: FR-SEG-04

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Comprobar que los cables eléctricos y los clavijas de conexión se encuentran en buen estado.			✓								✓									✓								✓			
Verificar que los cables del circuito de la soldadura posean una sección adecuada para soportar la corriente necesaria			✓								✓									✓								✓			
Verificar que la maquina se encuentre conectada a tierra			✓								✓									✓								✓			
Verificar que las pinzas mantienen su aislamiento en perfecto estado y que el portaelectrodo correctamente			✓								✓									✓								✓			
Comprobar que la maquina no este sucia con materiales inflamables o inflamables			✓								✓									✓								✓			
Evitar que las personas del circuito de soldadura puedan tomar un contacto			✓								✓									✓								✓			
Se cuenta con extintor ABC en sitio disponible			✓								✓									✓								✓			
EPP'S - Protección visual			✓								✓									✓								✓			
EPP'S - Botas de seguridad, camisa manga larga, jean.			✓								✓									✓								✓			
EPP'S - Protección respiratoria			✓								✓									✓								✓			
EPP'S - Guantes de seguridad			✓								✓									✓								✓			
EPP'S - Tapaoidos en copa o inserción según corresponda			✓								✓									✓								✓			

FIRMA: Cesar Valderrama

Criterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Defecto o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

APTO