COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **CARLOS FEDERICO SALCEDO DE LA VEGA**
Subgerente Jurídico

DE: **Dirección de Recursos Físicos y Negocios**

ASUNTO: Remisión informes de supervisión # 9 - junio 2023 – TT-160-2022

De manera atenta me permito remitir informe de supervisión del contrato TT-160-2022 - SECURITY ACCESS FB S.A.S, cuyo objeto señala "*El contratista se obliga para con la Contratante al arrendamiento, instalación y puesta en operación de equipos de control para parqueaderos administrados por la Terminal de Transporte S.A.*" del mes de junio de 2023, con los siguientes anexos:

- Informe de supervisión.
- Informe de Gestión contratista.
- Planillas de parafiscales.
- Certificado de pago de parafiscales Revisoría Fiscal.

Lo anterior con el fin de que reposen en el expediente original del contrato TT-160-2022 - SECURITY ACCESS FB S.A.S

Cordialmente,

RAFAEL MAURICIO CAMARGO FLÓREZ
Director de Recursos Físicos y Negocios
Anexo: (149 folios)

Elaboró: Carlos Andrés Páez Sánchez – Gestor de Proyectos – Coordinación de estacionamientos fuera de vía -DRFN

	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GAC-FT35	
	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN Nº 13 DE ABRIL 2021	

ESTE FORMATO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: SERVICIOS, COMPRAVENTAS, SUMINISTROS E INTERVENTORÍA.
NO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES – APOYO A LA GESTIÓN, CONSULTORIAS Y ASESORIAS. REMÍTASE AL FORMATO GAC-FT259

INFORME No. 9

CONTRATO No. FT-160-2022
04/04/2022 AL 26/06/2024

Porcentaje ejecución	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	54,0%	74,2%

(Corresponde a los avances con la formulación del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	SECURITY ACCESS F S A S
Identificación	901.335.732-8
Objeto	El contratista se obligó para con la Contraloría a brindar el servicio de vigilancia privada mediante personas armadas para proteger los bienes muebles e inmuebles de propiedad o bajo la tenencia de la Contraloría de Bogotá D.C.
Plazo inicial	24 meses o hasta agotar el valor del contrato, lo que primero ocurra
Fecha de inicio de ejecución	27/05/2022
Fecha de finalización	26/06/2024
Nombre Supervisor	Rafael Mauricio Camargo Flórez y Alfa Cesar Mosquera Sierra
Cargo	Director de Talento Humano y Subdirector de Recursos Tecnológicos

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (Adición y prórroga)

Tipo de Modificación	Fecha de firma de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Ninguna)
ADICIÓN	N/A	N/A
PRÓRROGA	N/A	N/A
SUSPENSIÓN	N/A	N/A
OTRO SI	N/A	N/A

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	3.578.897.836
Valor adiciones / Reducciones	n/a
Valor total del contrato (con adición / reducción si aplica)	3.578.897.836
Valor ejecutado (EN fecha de este informe)	666.623.710
Valor factura por ejecutar / Valor pendiente por pagar	2.912.273.922
Saldo pendiente por reintegrar (cuando aplique)	n/a

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. CDP 20220957	VALOR CDP $323.094.960	FECHA CDP 01/02/2022
No. CRP 20220383	VALOR CRP $323.094.960	FECHA CRP 26/04/2022
No. CDP 20230106	VALOR CDP $394.178.880	FECHA CDP 09/01/2023
No. CRP 20230148	VALOR CRP $394.178.880	FECHA CRP 09/01/2023
No. CDP 20230103	VALOR CDP $1.269.445.968	FECHA CDP 23/02/2023
No. CRP 20230140	VALOR CRP $1.269.445.968	FECHA CRP 27/03/2023
ADICIÓN (si aplica)		
No. CDP	VALOR CDP	FECHA CDP
No. CRP	VALOR CRP	FECHA CRP

4. INFORMACION DE GARANTÍAS PÓLIZAS. Aseguradora Seguros del Estado 14-44-101083731

Tipo de póliza	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Valor amparado	Observaciones
Buen uso del anticipo	N/A	N/A	N/A	
Cumplimiento	26/10/2022	26/08/2025	$ 519.954.693,10	
Calidad del bien	26/10/2022	26/10/2024	$ 715.779.427,20	
Calidad del servicio	26/10/2022	26/08/2025	$ 715.779.427,20	
Estabilidad de la obra	n/a	n/a	N/A	

Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	26/08/2003	26/10/2017	$ 957 809 313,60	
Responsabilidad civil extracontractual	26/08/2003	26/06/2035	$ 8 900 000,00	

8. CERTIFICACIONES PARA PAGOS SUSCRITAS POR EL SUPERVISOR

Certificado No.	Fecha de Certificación	Valor Certificado	Observaciones
1	27/11/2012	470 000,00	Noviembre - Sitio Ejemplo (Arrendamiento)
2		7 530 904,00	Noviembre - San Andresito 2 (Arrendamiento)
3		7 530 904,00	Noviembre - San Andresito 3 (Arrendamiento)
4		7 530 904,00	Noviembre - San Andresito 3 (Arrendamiento)
5		1 950 845,00	Noviembre - Santa Barbara Baluarte (Arrendamiento)
6		28 865 533,00	Noviembre - Modelia 2 (Arrendamiento)
7		7 979 803,00	Noviembre - Santa Barbara Baluarte (Adecuaciones Cableado)
8		7 979 843,00	Noviembre - Modelia 3 (Adecuaciones cableado)
9		925 064,00	Octubre - San Andresito 2 (Arrendamiento)
10		925 064,00	Octubre - San Andresito 1 (Arrendamiento)
11		925 064,00	Octubre - San Andresito 3 (Arrendamiento)
12		141 590,00	Octubre - Carulla (Arrendamiento)
13		478 440,00	Octubre - Calle 94 (Arrendamiento)
14		457 147,00	Octubre - Modelia (Arrendamiento)
15		785 240,00	Octubre - Chico 90 (Arrendamiento)
16		948 665,00	Octubre - Calle 96 (Arrendamiento)
17		985 699,00	Octubre - Calle 97 (Arrendamiento)
18		980 144,00	Octubre - Alhambra 2 (Arrendamiento)
19		200 764,00	Octubre - Gloria Lara 3 (Arrendamiento)
20		358 458,00	Octubre - Gloria Lara 2 (Arrendamiento)
21		358 458,00	Octubre - Gloria Lara 1 (Arrendamiento)
22		745 353,00	Octubre - Bodega de Fedkon en (Arrendamiento)
23		198 621,00	Octubre - Chico 79 (Arrendamiento)
24		358 621,00	Octubre - Calle 84 (Arrendamiento)
25		491 330,00	Octubre - Calle 85 (Arrendamiento)
26		169 489,00	Octubre - Calle 91 (Arrendamiento)
27		191 421,00	Octubre - Calle 64 (Arrendamiento)
28		511 200,00	Octubre - Ligo 79 (Arrendamiento)
29		1 061 837,00	Noviembre - Carulla (Arrendamiento)
30		3 800 185,00	Noviembre - Carulla (Arrendamiento)
31		5 041 445,00	Noviembre - Modelia (Arrendamiento)
32		5 935 007,00	Noviembre - Chico 90 (Arrendamiento)
33		7 099 863,00	Noviembre - Calle 96 (Arrendamiento)
34		7 099 863,00	Noviembre - Calle 97 (Arrendamiento)
35		3 809 594,00	Noviembre - Amazonas 3 (Arrendamiento)
36		8 511 971,00	Noviembre - Gloria Lara 1 (Arrendamiento)
37		8 488 289,00	Noviembre - Gloria Lara 2 (Arrendamiento)
38		8 488 289,00	Noviembre - Gloria Lara 3 (Arrendamiento)
39		6 009 659,00	Noviembre - Bodegas Fedkon (Arrendamiento)
40		3 948 671,00	Noviembre - Calle 84 (Arrendamiento)
41		3 800 687,00	Noviembre - Calle 85 (Arrendamiento)
42		3 372 781,00	Noviembre - Calle 86 (Arrendamiento)
43		3 463 671,00	Noviembre - Calle 109 (Arrendamiento)
44		3 845 561,00	Noviembre - Chico 79 (Arrendamiento)
45		5 809 571,00	Noviembre - Cerulia 85 (Arrendamiento)
46		3 833 007,00	Noviembre - Chico 97 (Arrendamiento)
47		4 273 634,00	Noviembre - Modelia (Arrendamiento)
48		3 845 585,00	Noviembre - Alhambra 1 (Arrendamiento)
49		11 315 961,00	Noviembre - Santa Barbara (Arrendamiento)
50		4 118 967,00	Noviembre - Jose 12 (Arrendamiento)
51		4 333 644,00	Noviembre - Calle 94 (Arrendamiento)
52		3 800 589,00	Noviembre - Calle 300 Obrenica (Arrendamiento)
53		6 344 697,00	Noviembre - Calle 100 Local (Arrendamiento)
54		8 314 007,00	Noviembre - Compuren Etapa 4 (Arrendamiento)
55		9 314 007,00	Noviembre - Compuren Etapa 5 (Arrendamiento)
56		1 461 533,00	Noviembre - Calle 72 (Arrendamiento)
57		4 975 000,00	Diciembre - Santa Barbara (Mayorista)
58		285 753,00	Diciembre - Chico 12 (Arrendamiento)
59		518 843,00	Diciembre - Santa Barbara Baluarte (Arrendamiento)
60		518 843,00	Diciembre - Chico 90 (Arrendamiento)
61		8 037 880,00	Diciembre - Santa Barbara (Mayorista)
62		3 956 536,00	Diciembre - Carulla (Arrendamiento)
63		518 846,00	Diciembre - Calle 96 (Arrendamiento)
64		518 846,00	Diciembre - San Andresito 1 (Arrendamiento)
65		518 846,00	Diciembre - San Andresito 2 (Arrendamiento)
66		518 846,00	Diciembre - San Andresito 3 (Arrendamiento)
67		518 840,00	Diciembre - Calle 84 (Arrendamiento)
68		518 840,00	Diciembre - Modelia (Arrendamiento)
69		518 840,00	Diciembre - Carulla (Arrendamiento)
70		962 710,00	Diciembre - Amazonas 1 (Arrendamiento)
71		518 840,00	Diciembre - Santa Barbara (Mayorista)

72		687.820,00	Diciembre - Lote 12 (Insumos)
73		518.840,00	Diciembre - La Castellana (Insumos)
74		518.840,00	Diciembre - Calle 100 -1 (Insumos)
75		518.840,00	Diciembre - Calle 100 -2 (Insumos)
76	10/01/2023	687.820,00	Diciembre - Compartir Etapa 4 (Insumos)
77		518.840,00	Diciembre - Compartir Etapa 5 (Insumos)
78		518.840,00	Diciembre - Calle 84 (Insumos)
79		518.840,00	Diciembre - Calle 88 (Insumos)
80		518.840,00	Diciembre - Calle 93 (Insumos)
81		518.840,00	Diciembre - Calle 109 (Insumos)
82		518.840,00	Diciembre - Lago 79 (Insumos)
83		518.840,00	Diciembre - Country 85 (Insumos)
84		518.840,00	Diciembre - Chico 97 (Insumos)
85		518.840,00	Diciembre - Mariachis (Insumos)
86		518.840,00	Diciembre - Alhambra 1 (Insumos)
87		518.840,00	Diciembre - Calle 97 (Insumos)
88		518.840,00	Diciembre - Alhambra 2 (Insumos)
89		518.840,00	Diciembre - Gloria Lara 1 (Insumos)
90		518.840,00	Diciembre - Gloria Lara 2 (Insumos)
91		518.840,00	Diciembre - Gloria Lara 3 (Insumos)
92		518.840,00	Diciembre - Nicolas de Federman (Insumos)
93		518.840,00	Diciembre - Calle 72 (Insumos)
94		1.497.500,00	Diciembre - Compartir 1-3(Adecuaciones)
95		4.081.700,00	Diciembre - Simon Bolivar (Adecuaciones)
96		2.003.365,00	Diciembre - San Andresito 1 (Arrendamiento)
97		2.003.365,00	Diciembre - San Andresito 3 (Arrendamiento)
98		2.907.360,00	Diciembre - Modelia (Arrendamiento)
99		6.375.588,00	Diciembre - Calle 96 (Arrendamiento)
100		6.375.588,00	Diciembre - Calle 97 (Arrendamiento)
101		3.659.916,00	Diciembre - Mariachis (Arrendamiento)
102		3.659.916,00	Diciembre - Castellana (Arrendamiento)
103		944.265,00	Diciembre - Modelia Bares (Arrendamiento)
104		2.115.580,00	Enero - San Andresito 1 (Arrendamientos)
105		2.153.971,00	Enero - San Andresito 2 (Arrendamientos)
106		474.215,00	Enero - Carmelo (Arrendamientos)
107	28/02/2023	2.907.360,00	Enero - Modelia (Arrendamientos)
108		3.659.916,00	Enero - Mariachis (Arrendamientos)
109		474.215,00	Enero - Gloria Lara 1 (Arrendamientos)
110		1.003.765,00	Enero - Calle 84 (Arrendamientos)
111		1.003.765,00	Enero - Calle 93 (Arrendamientos)
112		474.215,00	Enero - Compartir Etapa 5 (Arrendamientos)
113		944.265,00	Enero - Modelia Bares (Arrendamientos)
114		470.050,00	Enero - Compartir 1-1 (Arrendamientos)
115		221.301,00	Enero - Compartir 1-3 (Arrendamientos)
116		221.301,00	Enero - Compartir 1-5 (Arrendamientos)
117		2.720.320,00	Enero - Lote 12(Insumos)
118		2.284.800,00	Enero - Simon Bolivar (Adecuaciones)
119		158.070,00	Diciembre - Simon Bolivar (Arrendamiento)
120		474.215,00	Diciembre - Carmelo (Arrendamiento)
121		2.062.865,00	Diciembre - Chico 90 (Arrendamiento)
122		1.538.315,00	Diciembre - Alhambra 2 (Arrendamiento)
123		5.098.462,00	Diciembre - Nicolas de Federman (Arrendamiento)
124		1.003.765,00	Diciembre - Calle 72 (Arrendamiento)
125		1.003.765,00	Diciembre - Calle 84 (Arrendamiento)
126		1.538.315,00	Diciembre - Calle 88 (Arrendamiento)
127		1.003.765,00	Diciembre - Calle 93 (Arrendamiento)
128	23/03/2023	1.538.315,00	Diciembre - Lago 79 (Arrendamiento)
129		5.067.627,00	Diciembre - Contry 85 (Arrendamiento)
130		1.538.315,00	Diciembre - Chico 97 (Arrendamiento)
131		1.538.315,00	Diciembre - Alhambra 1 (Arrendamiento)
132		9.065.384,00	Diciembre - Santa Barbara (Arrendamiento)
133		3.189.866,00	Diciembre - Lote 12 (Arrendamiento)
134		1.538.315,00	Diciembre - Calle 100 -1 (Arrendamiento)
135		3.066.630,00	Diciembre - Calle 100 -2 (Arrendamiento)
136		474.215,00	Diciembre - Compartir Etapa 4 (Arrendamiento)
137		474.215,00	Diciembre - Compatir Etapa 5 (Arrendamiento)
138		1.058.100,00	Diciembre - Terminal del Sur (Arrendamiento)
139		2.003.365,00	Diciembre - San Andresito 2 (Arrendamiento)
140		1.003.765,00	Diciembre - Calle 109 (Arrendamiento)
141		944.265,00	Diciembre - Gloria Lara 1 (Arrendamiento)
142		688.534,00	Diciembre - Gloria Lara 2 (Arrendamiento)
143		688.534,00	Diciembre - Gloria Lara 3 (Arrendamiento)
144		221.301,00	Diciembre - Compartir 1-1 (Arrendamiento)
145		221.301,00	Diciembre - Compartir 1-3 (Arrendamiento)
146		221.301,00	Diciembre - Compartir 1-5 (Arrendamiento)
147		1.538.315,00	Enero - Calle 100-1 Olimpica (Arrendamiento)
148		3.066.630,00	Enero - calle 100 - 2 Salas (Arrendamiento)
149		944.265,00	Enero - Santa Barbara Baños (Arrendamiento)
150		474.215,00	Enero - Compartir Etapa III Arrendamiento)

151	
152	
153	
154	
155	
156	
157	
158	
159	
160	
161	
162	
163	
164	
165	
166	
167	
168	
169	
170	
171	
172	
173	
174	
175	
176	
177	
178	
179	
180	
181	
182	
183	
184	
185	
186	
187	
188	
189	
190	
191	
192	
193	
194	
195	
196	
197	
198	
199	
200	
201	
202	
203	
204	
205	
206	
207	
208	
209	
210	
211	
212	
213	
214	
215	
216	
217	
218	
219	
220	
221	
222	
223	
224	
225	
226	
227	
228	
229	
230	

7/05/2043

1.059.000,00	Cuarto - Fernández de Cano [Arrendamiento]
7.019.982,00	Enero - San Andrés no 3 [Arrendamiento]
3.306.434,00	Enero - Can Bal [Arrendamiento]
2.197.899,00	Enero - Alhambra 2 [Arrendamiento]
3.571.888,00	Enero - Calle 80 [Arrendamiento]
1.999.861,00	Enero - Alhambra 11 [Arrendamiento]
1.702.915,00	Enero - Calle 12 [Arrendamiento]
5.099.462,00	Ingle - Nicolás de Federman [Arrendamiento]
2.489.006,00	Cuarto - el Bosque
5.474.622,00	Enero - Chico 93 [Arrendamiento]
6.958.065,00	Enero - Calle 96 [Arrendamiento]
6.846.514,00	Enero - Calle 97 [Arrendamiento]
5.734.570,00	Enero - Cedro 79 [Arrendamiento]
5.489.461,00	Enero - Country 85 [Arrendamiento]
1.448.720,00	Enero - Calle 90 [Arrendamiento]
3.840.686,00	Enero - Cedros [Arrendamiento]
7.421.585,00	Febrero - San Andresito 1 [Arrendamiento]
2.432.585,00	Febrero - [illegible] [Arrendamiento]
7.421.585,00	Febrero - San Andresito 1 [Arrendamiento]
474.215,00	Febrero - Cedros [Arrendamiento]
8.535.545,00	Febrero - Cedro [Arrendamiento]
3.197.483,00	Febrero - [illegible] [Arrendamiento]
5.174.382,00	Febrero - Chico 90 [Arrendamiento]
5.155.458,00	Febrero - Calle 95 [Arrendamiento]
5.155.458,00	Febrero - Calle 97 [Arrendamiento]
1.627.851,00	Febrero - Alhambra 2 [Arrendamiento]
1.598.199,00	Febrero - Nicolás de Federman [Arrendamiento]
1.875.381,00	Febrero - Calle 12 [Arrendamiento]
1.204.191,00	Febrero - Calle 84 [Arrendamiento]
1.527.219,00	Febrero - Calle 88 [Arrendamiento]
1.238.560,00	Febrero - Calle 91 [Arrendamiento]
1.385.050,00	Febrero - Chico 89 [Arrendamiento]
1.990.319,00	Febrero - Lago 78 [Arrendamiento]
5.734.195,00	Febrero - Country 85 [Arrendamiento]
9.864.935,00	Febrero - Chico 97 [Arrendamiento]
4.047.241,00	Febrero - [illegible] [Arrendamiento]
1.691.334,00	Febrero - Alhambra 14 [Arrendamiento]
21.474.752,00	Febrero - Santa Barbara [Arrendamiento]
3.753.662,00	Febrero - Lago 17 [Arrendamiento]
1.536.339,00	Febrero - Calle 100 - 1 [Arrendamiento]
3.066.635,00	Febrero - Calle 100 - 2 [Arrendamiento]
474.212,00	Febrero - Cerezos Etapa 4 [Arrendamiento]
474.212,00	Febrero - Cerezos Etapa 5 [Arrendamiento]
3.099.100,00	Febrero - Terrazas [Arrendamiento]
944.265,00	Febrero - Santa Barbara Bajo [Arrendamiento]
948.765,00	Febrero - Modelia Bajo [Arrendamiento]
939.059,00	Febrero - Cerezos 1-1 [Arrendamiento]
474.215,00	Febrero - Cerezos 1-2 [Arrendamiento]
474.215,00	Febrero - Cerezos 1-3 [Arrendamiento]
1.607.540,00	Febrero - Santa Bolivar [Arrendamiento]
1.432.645,00	Febrero - El Tunal [Arrendamiento]
808.557,00	Febrero - Gibraltar 2 [Arrendamiento]
335.067,00	Octubre - Country 85 [Arrendamiento]
364.881,00	Octubre - Chico 97 [Arrendamiento]
387.335,00	Octubre - Alhambra 5 [Arrendamiento]
704.481,00	Octubre - Alhambra 1 [Arrendamiento]
704.481,00	Octubre - Calle 80 [Arrendamiento]
167.335,00	Octubre - Cedros [Arrendamiento]
704.481,00	Octubre - Calle 100 - 2 [Arrendamiento]
408.882,00	Octubre - Calle 100 - 1 [Arrendamiento]
8.311.388,00	Octubre - Cedro [Arrendamiento]
2.575.856,00	Octubre - Chico 93 [Arrendamiento]
1.699.215,00	Octubre - Calle 91 [Arrendamiento]
3.699.215,00	Octubre - Calle 80 [Arrendamiento]
3.699.215,00	Octubre - Alhambra 2 [Arrendamiento]
1.731.380,00	Octubre - Nicolás de Federman [Arrendamiento]
3.212.591,00	Octubre - Country 85 [Arrendamiento]
1.808.441,00	Octubre - Chico 93 [Arrendamiento]
1.939.775,00	Octubre - Alhambra 5 [Arrendamiento]
1.839.275,00	Octubre - Alhambra 8 [Arrendamiento]
4.884.491,00	Octubre - Santa Barbara [Arrendamiento]
1.568.087,00	Octubre - Lago 17 [Arrendamiento]
1.311.380,00	Octubre - Calle 100 - 1 [Arrendamiento]
1.311.380,00	Octubre - Calle 100 - 2 [Arrendamiento]
1.565.315,00	Diciembre - Cerezos [Arrendamiento]
1.002.765,00	Enero - Calle 100 [Arrendamiento]
9.654.868,00	Ingle - Santa Barbara - [Arrendamiento]
474.215,00	Febrero - Cerezos 1-3 [Arrendamiento]
4.164.558,00	Febrero - Cerezos [Arrendamiento]

231		369.416,00	Febrero - Simon Bolivar (Insumos)
232		65.410,00	Febrero - Calle 96 (Insumos)
233		892.500,00	Febrero - Simon Bolivar (Insumos)
234		1.606.441,00	Febrero - Lago 79 (Insumos)
235		416.500,00	Febrero - San Andresito 1 (Insumos)
236		416.500,00	Febrero - San Andresito 2 (Insumos)
237		416.500,00	Febrero - San Andresito 3 (Insumos)
238		1.487.500,00	Febrero - San Andresito 3 (Adecuaciones)
239		2.589.955,00	Marzo - San Andresito 1 (Arrendamiento)
240		2.589.955,00	Marzo - San andresito 2 (Arrendamiento)
241		2.589.955,00	Marzo - San andresito 3 (Arrendamiento)
242		1.003.199,00	Marzo - Cannelo (Arrendamiento)
243		3.808.023,00	Marzo - Castilla (Arrendamiento)
244		3.522.836,00	Marzo - Modelia (Arrendamiento)
245		5.438.943,00	Marzo - Chico 90 (Arrendamiento)
246		7.262.082,00	Marzo - Calle 96 (Arrendamiento)
247		7.155.458,00	Marzo - Calle 97 (Arrendamiento)
248		3.627.651,00	Marzo - Alhambra 2 (Arrendamiento)
249		1.290.154,00	Marzo - Gloria Lara 1 (Arrendamiento)
250		611.295,00	Marzo - Gloria Lara 2 (Arrendamiento)
251		433.712,00	Marzo - Gloria Lara 3 (Arrendamiento)
252		6.785.535,00	Marzo - Nicolas de Federman (Arrendamiento)
253		1.433.362,00	Marzo - Calle 84 (Arrendamiento)
254		4.259.448,00	Marzo - Calle 88 (Arrendamiento)
255		4.184.975,00	Marzo - Calle 77 (Arrendamiento)
256		3.966.936,00	Marzo - Calle 97 (Arrendamiento) ida
257		4.680.115,00	Marzo - Mariuchis (Arrendamiento)
258	25/04/2023	4.233.465,00	Marzo - Alhambra 1 (Arrendamiento)
259		11.615.019,00	Marzo - Santa Barbara (Arrendamiento)
260		3.933.307,00	Marzo - Lote 12 (Arrendamiento)
261		4.697.567,00	Marzo - Castellana (Arrendamiento)
262		1.864.066,00	Marzo - Calle 100 - 1 (Arrendamiento)
263		3.066.630,00	Marzo - Calle 100 - 2 (Arrendamiento)
264		474.215,00	Marzo - Compartir Etapa 4 (Arrendamiento)
265		474.215,00	Marzo - Compartir Etapa 5 (Arrendamiento)
266		1.010.100,00	Marzo - Terminal Sur (Arrendamiento)
267		944.265,00	Marzo - Santa Barbara Bahias (Arrendamiento)
268		944.265,00	Marzo - Modelia Bares (Arrendamiento)
269		470.050,00	Marzo - Compartir 1-1 (Arrendamiento)
270		474.215,00	Marzo - Compartir 1-2 (Arrendamiento)
271		474.215,00	Marzo - Compartir 1-3 (Arrendamiento)
272		474.215,00	Marzo - Compartir 1-5 (Arrendamiento)
273		2.007.532,00	Marzo - Simon Bolivar (Arrendamiento)
274		1.412.645,00	Marzo - El Tunel (Arrendamiento)
275		1.412.753,00	Marzo - Calle 72 (Arrendamiento)
276		1.417.008,00	Marzo - Calle 93 (Arrendamiento)
277		1.415.581,00	Marzo - Calle 109 (Arrendamiento)
278		6.171.146,00	Marzo - Calle 85 (Arrendamiento)
279		85.980.567,82	Arrendamiento abril parqueaderos administrados DADEP
280		5.675.571,00	Abril - Chico 90 (Arrendamiento)
281		1.555.299,00	Abril - Calle 72 (Arrendamiento)
282		1.588.903,00	Abril - Calle 84 (Arrendamiento)
283		4.062.900,00	Abril - Calle 88 (Arrendamiento)
284		1.685.239,00	Abril - Calle 93 (Arrendamiento)
285		1.685.239,00	Abril - Calle 109 (Arrendamiento)
286		4.308.195,00	Abril - Lago 79 (Arrendamiento)
287		6.413.255,00	Abril - Country 65 (Arrendamiento)
288		3.966.936,00	Abril - Chico 97 (Arrendamiento)
289		1.099.100,00	Abril - Terminal Sur (Arrendamiento)
290	26/05/2023	2.007.530,00	Abril - Simon Bolivar (Arrendamiento)
291		1.422.645,00	Abril - Tunal (Arrendamiento)
292		456.500,00	Abril - Castellana (Insumos)
293		888.688,00	Abril - Gloria Lara 1 (Insumos)
294		652.238,00	Abril - Gloria Lara 2 (Insumos)
295		1.961.715,00	Abril - Nicolas de Federman (Insumos)
296		3.848.508,00	Abril - Simon Bolivar (Insumos) caseta nueva
297		211.820,00	Abril - Simon Bolivar (Insumos) rollos
298		169.456,00	Abril - Simon Bolivar (Insumos) rollos
299		29.053.491,00	Abril - Alhambra (Adecuaciones) Electricas
300		15.209.366,00	Abril - Calle 100 - 1 (Adecuaciones)
301		21.450.821,00	Abril - Calle 100 - 2 (Adecuaciones)
303		5.700.211,00	Mayo - Calle 90 (Arrendamiento)
304		1.552.572,00	Mayo - Calle 72 (Arrendamiento)
305		1.588.903,00	Mayo - Calle 84 (Arrendamiento)
306		4.002.909,00	Mayo - Calle 88 (Arrendamiento)
307		1.602.552,00	Mayo - Calle 93 (Arrendamiento)
308		1.602.552,00	Mayo - Calle 109 (Arrendamiento)
309		4.308.195,00	Mayo - Calle 77 (Arrendamiento)
310	29/08/2023	6.413.255,00	Mayo - Calle 85 (Arrendamiento)

331	3 866 458,00	Mayo - Lote 9 / (Arrendamiento)
332	1 066 600,00	Mayo - Terreno Pan (Arrendamiento)
333	7 251 324,00	Mayo - Sinco Bolsas (Arrendamiento)
334	1 471 645,00	Mayo - Casa (Arrendamiento)
335	150 818,00	Mayo - Casa Alquileres
336	207 881,00	Mayo - Servicios (Arrendamiento)
337	669 940,00	Mayo - Portal (Arriendo)
VALOR TOTAL CERTIFICADO	866 827 718	

6 PAGOS EFECTUADOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA O INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA

Número de Comprobante de Egreso	Valor pagado	Fecha del comprobante de pago	Observaciones
TRANSF-20234369	$ 478 564,00	30/12/2022	
TRANSF-20234368	$ 478 900,00	30/12/2022	
TRANSF-20234358	$ 638 562,00	30/12/2022	
TRANSF-20234368	$ 685 799,00	30/12/2022	
TRANSF-20234358	$ 876 970,00	30/12/2022	
TRANSF-20234358	$ 878 970,00	30/12/2022	
TRANSF-20234358	$ 920 715,00	30/12/2022	
TRANSF-20234358	$ 946 404,00	30/12/2022	
TRANSF-20234358	$ 985 404,00	30/12/2022	
TRANSF-20234359	$ 998 848,00	30/12/2022	
TRANSF-20234359	$ 673 822,00	30/12/2022	
TRANSF-20234359	$ 884 982,00	30/12/2022	
TRANSF-20234359	$ 884 984,00	30/12/2022	
TRANSF-20234359	$ 923 672,00	30/12/2022	
TRANSF-20234359	$ 927 923,00	30/12/2022	
TRANSF-20234359	$ 967 909,00	30/12/2022	
TRANSF-20234359	$ 982 382,00	30/12/2022	
TRANSF-20234359	$ 998 848,00	30/12/2022	
TRANSF-20234359	$ 998 848,00	30/12/2022	
TRANSF-20234359	$ 998 848,00	30/12/2022	
TRANSF-20234360	$ 6 857 601,00	30/12/2022	
TRANSF-20234360	$ 7 458 998,00	30/12/2022	
TRANSF-20234360	$ 17 998 478,00	30/12/2022	
TRANSF-20234360	$ 6 857 658,00	30/12/2022	
TRANSF-20234360	$ 2 383 804,00	30/12/2022	
TRANSF-20234360	$ 5 163 863,00	30/12/2022	
TRANSF-20234360	$ 2 383 804,00	30/12/2022	
TRANSF-20234360	$ 438 176,00	30/12/2022	
TRANSF-20234360	$ 8 980 298,00	30/12/2022	
TRANSF-20234360	$ 5 663 886,00	30/12/2022	
TRANSF-20234360	$ 5 815 644,00	30/12/2022	
TRANSF-20234360	$ 3 553 776,00	30/12/2022	
TRANSF-20234360	$ 2 992 843,00	30/12/2022	
TRANSF-20234360	$ 3 [illegible] 466,00	30/12/2022	
TRANSF-20234360	$ 10 474 528,00	30/12/2022	
TRANSF-20234360	$ 3 589 140,00	30/12/2022	
TRANSF-20230853	$ 2 992 843,00	26/01/2023	
TRANSF-20230853	$ 2 [illegible] 824,00	26/01/2023	
TRANSF-20230853	$ 5 926 961,00	26/01/2023	
TRANSF-20230853	$ 3 589 261,00	26/01/2023	
TRANSF-20230852	$ 1 249 796,00	26/01/2023	
TRANSF-20230852	$ 1 883 146,00	26/01/2023	
TRANSF-20230852	$ 3 558 063,00	26/01/2023	
TRANSF-20230852	$ 1 249 796,00	26/01/2023	
TRANSF-20230852	$ 1 345 796,00	26/01/2023	
TRANSF-20230853	$ 5 888 854,00	26/01/2023	
TRANSF-20230159	$ 1 398 546,00	26/01/2023	
TRANSF-20230159	$ 1 [illegible] 592,00	26/01/2023	
TRANSF-20230158	$ 1 431 856,00	26/01/2023	
TRANSF-20230159	$ 1 [illegible] 771,00	26/01/2023	
TRANSF-20230159	$ 4 621 651,00	26/01/2023	
TRANSF-20230159	$ 4 621 651,00	26/01/2023	
TRANSF-20230159	$ 4 546 478,00	26/01/2023	
TRANSF-20230159	$ 3 401 833,00	26/01/2023	
TRANSF-20230158	$ 3 550 584,00	26/01/2023	
TRANSF-20230153	$ 991 [illegible],00	26/01/2023	
TRANSF-20230370	$ 491 [illegible],00	22/02/2023	
TRANSF-20230357	$ 6 620 844,00	22/02/2023	
TRANSF-20230358	$ 366 332,00	22/02/2023	
TRANSF-20230359	$ 491 382,00	22/02/2023	
TRANSF-20230360	$ 491 382,00	22/02/2023	
TRANSF-20230361	$ 491 382,00	22/02/2023	
TRANSF-20230364	$ 491 382,00	22/02/2023	
TRANSF-20230365	$ 491 382,00	22/02/2023	
TRANSF-20230366	$ 491 382,00	22/02/2023	

TRANSF-20230867	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230868	$ 491.303,00	22/02/2023	
TRANSF-20230869	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230871	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230872	$ 651.314,00	22/02/2023	
TRANSF-20230873	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230874	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230875	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230876	$ 651.314,00	22/02/2023	
TRANSF-20230877	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230878	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230879	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230880	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230881	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230882	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230883	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230884	$ 1.380.800,00	22/02/2023	
TRANSF-20230885	$ 3.813.611,00	22/02/2023	
TRANSF-20230884	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230885	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230886	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230887	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230888	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230889	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230890	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230891	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230892	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230893	$ 491.302,00	22/02/2023	
TRANSF-20230652	$ 982.604,00	15/03/2023	
TRANSF-20230659	$ 5.419.531,00	15/03/2023	
TRANSF-20230660	$ 5.419.531,00	15/03/2023	
TRANSF-20230653	$ 1.871.782,00	15/03/2023	
TRANSF-20230654	$ 1.871.782,00	15/03/2023	
TRANSF-20230658	$ 882.245,00	15/03/2023	
TRANSF-20230655	$ 2.716.403,00	15/03/2023	
TRANSF-20230656	$ 5.956.816,00	15/03/2023	
TRANSF-20230657	$ 5.958.816,00	15/03/2023	
TRANSF-20230674	$ 2.588.364,00	15/03/2023	
TRANSF-20230673	$ 206.766,00	15/03/2023	
TRANSF-20230665	$ 5.419.531,00	15/03/2023	
TRANSF-20230672	$ 206.766,00	15/03/2023	
TRANSF-20230671	$ 439.176,00	15/03/2023	
TRANSF-20230670	$ 882.245,00	15/03/2023	
TRANSF-20230669	$ 443.068,00	15/03/2023	
TRANSF-20230668	$ 937.837,00	15/03/2023	
TRANSF-20230667	$ 937.837,00	15/03/2023	
TRANSF-20230652	$ 2.134.733,00	15/03/2023	
TRANSF-20230666	$ 443.068,00	15/03/2023	
TRANSF-20230663	$ 2.012.487,00	15/03/2023	
TRANSF-20230664	$ 2.716.403,00	15/03/2023	
TRANSF-20230663	$ 443.068,00	15/03/2023	
TRANSF-20230681	$ 1.976.814,00	15/03/2023	
TRANSF-20230878	$ 1.472.907,00	10/04/2023	
TRANSF-20231033	$ 1.432.606,00	18/04/2023	
TRANSF-20230893	$ 1.432.606,00	10/04/2023	
TRANSF-20230892	$ 1.432.606,00	10/04/2023	
TRANSF-20230895	$ 1.937.374,00	10/04/2023	
TRANSF-20230898	$ 1.432.606,00	10/04/2023	
TRANSF-20230897	$ 443.068,00	10/04/2023	
TRANSF-20230899	$ 4.758.920,00	10/04/2023	
TRANSF-20230896	$ 937.837,00	10/04/2023	
TRANSF-20230907	$ 937.837,00	10/04/2023	
TRANSF-20230906	$ 2.865.211,00	10/04/2023	
TRANSF-20230900	$ 1.432.606,00	10/04/2023	
TRANSF-20230901	$ 1.432.606,00	10/04/2023	
TRANSF-20231032	$ 2.980.354,00	18/04/2023	
TRANSF-20230905	$ 1.432.606,00	10/04/2023	
TRANSF-20231086	$ 2.865.211,00	20/04/2023	
TRANSF-20230890	$ 443.068,00	10/04/2023	
TRANSF-20230889	$ 443.068,00	10/04/2023	
TRANSF-20230888	$ 1.871.782,00	10/04/2023	
TRANSF-20230887	$ 1.531.559,00	10/04/2023	
TRANSF-20231093	$ 6.762.811,00	20/04/2023	
TRANSF-20230886	$ 937.837,00	10/04/2023	
TRANSF-20230885	$ 882.245,00	10/04/2023	
TRANSF-20231087	$ 937.837,00	20/04/2023	
TRANSF-20230879	$ 1.886.360,00	10/04/2023	
TRANSF-20231100	$ 3.093.445,00	20/04/2023	
TRANSF-20231098	$ 2.053.139,00	20/04/2023	

TRANSF-20220993	$	3.150.480,00	20/04/2023	
TRANSF-20220994	$	445.848,00	20/04/2023	
TRANSF-20221001	$	3.172.781,00	20/04/2023	
TRANSF-20221002	$	1.875.674,00	20/04/2023	
TRANSF-20221004	$	1.459.761,00	20/04/2023	
TRANSF-20221005	$	897.848,00	20/04/2023	
TRANSF-20221007	$	1.338.348,00	20/04/2023	
TRANSF-20221008	$	1.230.172,00	20/04/2023	
TRANSF-20221010	$	1.595.046,00	20/04/2023	
TRANSF-20221026	$	1.216.010,00	20/04/2023	
TRANSF-20221035	$	599.100,00	20/04/2023	
TRANSF-20221036	$	1.338.204,00	20/04/2023	
TRANSF-20221038	$	499.538,00	20/04/2023	
TRANSF-20221041	$	949.548,00	20/04/2023	
TRANSF-20221042	$	286.766,00	20/04/2023	
TRANSF-20221043	$	286.766,00	20/04/2023	
TRANSF-20221044	$	286.766,00	20/04/2023	
TRANSF-20221048	$	642.311,00	20/04/2023	
TRANSF-20221051	$	969.599,00	20/04/2023	
TRANSF-20221052	$	48.151,00	20/04/2023	
TRANSF-20221053	$	269.184,00	20/04/2023	
TRANSF-20221054	$	159.736,00	20/04/2023	
TRANSF-20221141	$	303.448,00	20/04/2023	
TRANSF-20221158	$	1.497.180,00	20/04/2023	
TRANSF-20221197	$	4.758.554,00	20/04/2023	
TRANSF-20221198	$	1.478.256,00	20/04/2023	
TRANSF-20221150	$	1.223.248,00	20/04/2023	
TRANSF-20221172	$	1.956.496,00	20/04/2023	
TRANSF-20221199	$	1.958.568,00	20/04/2023	
TRANSF-20221042	$	1.968.926,00	20/04/2023	
TRANSF-20221094	$	1.968.857,00	20/04/2023	
TRANSF-20221095	$	1.978.649,00	20/04/2023	
TRANSF-20221090	$	1.983.568,00	20/04/2023	
TRANSF-20221185	$	1.486.089,00	20/04/2023	
TRANSF-20221187	$	1.228.248,00	20/04/2023	
TRANSF-20221184	$	1.226.248,00	20/04/2023	
TRANSF-20221183	$	4.584.048,00	20/04/2023	
TRANSF-20221123	$	3.868.211,00	20/04/2023	
TRANSF-20221124	$	3.580.064,00	20/04/2023	
TRANSF-20221125	$	10.478.964,00	20/04/2023	
TRANSF-20221126	$	3.788.892,00	20/04/2023	
TRANSF-20221127	$	583.047,00	20/04/2023	
TRANSF-20221130	$	663.068,00	20/04/2023	
TRANSF-20221131	$	2.091.855,00	20/04/2023	
TRANSF-20221140	$	583.897,00	20/04/2023	
TRANSF-20221119	$	1.487.686,00	20/04/2023	
TRANSF-20221139	$	3.588.417,00	20/04/2023	
TRANSF-20221138	$	2.263.458,00	20/04/2023	
TRANSF-20221140	$	2.865.488,00	20/04/2023	
TRANSF-20221135	$	3.965.861,00	20/04/2023	
TRANSF-20221014	$	6.695.482,00	20/04/2023	
TRANSF-20221019	$	6.695.482,00	20/04/2023	
TRANSF-20221157	$	3.595.384,00	20/04/2023	
TRANSF-20221147	$	3.386.854,00	20/04/2023	
TRANSF-20221101	$	1.861.744,00	20/04/2023	
TRANSF-20221099	$	1.858.300,00	20/04/2023	
TRANSF-20221148	$	1.863.715,00	20/04/2023	
TRANSF-20221104	$	1.866.424,00	20/04/2023	
TRANSF-20221143	$	445.868,00	20/04/2023	
TRANSF-20221142	$	1.386.705,00	20/04/2023	
TRANSF-20221145	$	1.825.046,00	20/04/2023	
TRANSF-20221060	$	1.452.699,00	20/04/2023	
TRANSF-20221040	$	1.826.470,00	20/04/2023	
TRANSF-20221086	$	642.068,00	20/04/2023	
TRANSF-20221087	$	445.068,00	20/04/2023	
TRANSF-20221029	$	455.196,00	20/04/2023	
TRANSF-20221161	$	883.248,00	20/04/2023	
TRANSF-20221163	$	445.068,00	20/04/2023	
TRANSF-20221158	$	445.068,00	20/04/2023	
TRANSF-20221159	$	883.248,00	20/04/2023	
TRANSF-20221158	$	642.311,00	20/04/2023	
TRANSF-20221154	$	882.248,00	20/04/2023	
TRANSF-20221157	$	258.882,00	20/04/2023	
TRANSF-20221159	$	191.883,00	20/04/2023	
TRANSF-20221155	$	191.883,00	20/04/2023	
TRANSF-20221154	$	191.883,00	20/04/2023	
TRANSF-20221040	$	269.531,00	20/04/2023	
TRANSF-20221111	$	191.883,00	20/04/2023	
TRANSF-20221092	$	191.883,00	20/04/2023	

TRANSF-20231041	$ 249.571,00	18/04/2023	
TRANSF-20231110	$ 9.003.857,00	20/04/2023	
TRANSF-20231111	$ 1.388.800,00	20/04/2023	
TRANSF-20231114	$ 5.115.048,00	20/04/2023	
TRANSF-20231112	$ 1.483.234,00	20/04/2023	
TRANSF-20231116	$ 5.683.951,00	20/04/2023	
TRANSF-20231122	$ 1.405.079,00	20/04/2023	
TRANSF-20231136	$ 2.203.468,00	20/04/2023	
TRANSF-20231132	$ 4.834.525,00	20/04/2023	
TRANSF-20231133	$ 1.706.386,00	20/04/2023	
TRANSF-20231162	$ 1.731.038,00	20/04/2023	
TRANSF-20231036	$ 5.353.831,00	18/04/2023	
TRANSF-20231043	$ 833.880,00	18/04/2023	
TRANSF-20231101	$ 1.500.928,00	20/04/2023	
TRANSF-20231418	$ 3.389.384,00	17/05/2023	
TRANSF-20231417	$ 1.205.415,00	17/05/2023	
TRANSF-20231415	$ 6.685.483,00	17/05/2023	
TRANSF-20231414	$ 6.785.104,00	17/05/2023	
TRANSF-20231418	$ 571.145,00	17/05/2023	
TRANSF-20231413	$ 5.081.710,00	17/05/2023	
TRANSF-20231412	$ 3.291.454,00	17/05/2023	
TRANSF-20231407	$ 2.419.846,00	17/05/2023	
TRANSF-20231419	$ 405.225,00	17/05/2023	
TRANSF-20231408	$ 2.419.846,00	17/05/2023	
TRANSF-20231411	$ 3.557.909,00	17/05/2023	
TRANSF-20231409	$ 2.419.846,00	17/05/2023	
TRANSF-20231410	$ 937.271,00	17/05/2023	
TRANSF-20231420	$ 6.339.856,00	17/05/2023	
TRANSF-20231421	$ 1.311.188,00	17/05/2023	
TRANSF-20231424	$ 4.377.391,00	17/05/2023	
TRANSF-20231422	$ 1.979.686,00	17/05/2023	
TRANSF-20231446	$ 1.910.104,00	17/05/2023	
TRANSF-20231423	$ 1.706.386,00	17/05/2023	
TRANSF-20231425	$ 1.955.408,00	17/05/2023	
TRANSF-20231439	$ 1.329.204,00	17/05/2023	
TRANSF-20231438	$ 443.068,00	17/05/2023	
TRANSF-20231426	$ 10.852.136,00	17/05/2023	
TRANSF-20231431	$ 443.068,00	17/05/2023	
TRANSF-20231430	$ 2.865.211,00	17/05/2023	
TRANSF-20231427	$ 1.674.365,00	17/05/2023	
TRANSF-20231428	$ 4.389.028,00	17/05/2023	
TRANSF-20231429	$ 1.741.651,00	17/05/2023	
TRANSF-20231432	$ 443.068,00	17/05/2023	
TRANSF-20231434	$ 882.245,00	17/05/2023	
TRANSF-20231460	$ 882.245,00	17/05/2023	
TRANSF-20231435	$ 439.176,00	17/05/2023	
TRANSF-20231436	$ 443.068,00	17/05/2023	
TRANSF-20231437	$ 443.068,00	17/05/2023	
TRANSF-20231441	$ 1.839.806,00	17/05/2023	
TRANSF-20231442	$ 1.333.281,00	17/05/2023	
TRANSF-20231443	$ 1.341.290,00	17/05/2023	
TRANSF-20231444	$ 5.765.822,00	17/05/2023	
TRANSF-20231445	$ 1.875.674,00	17/05/2023	
TRANSF-20231433	$ 989.538,00	17/05/2023	
TRANSF-20231765	$ 80.333.305,00	22/06/2023	
TRANSF-20231766	$ 5.302.796,00	22/06/2023	
TRANSF-20231767	$ 1.453.106,00	22/06/2023	
TRANSF-20231768	$ 1.484.542,00	22/06/2023	
TRANSF-20231769	$ 3.739.595,00	22/06/2023	
TRANSF-20231776	$ 1.329.204,00	22/06/2023	
TRANSF-20231574	$ 1.875.674,00	1/06/2023	
TRANSF-20231774	$ 1.706.386,00	22/06/2023	
TRANSF-20231773	$ 5.992.827,00	22/06/2023	
TRANSF-20231772	$ 4.025.225,00	22/06/2023	
TRANSF-20231771	$ 1.459.805,00	22/06/2023	
TRANSF-20231770	$ 1.469.805,00	22/06/2023	
TRANSF-20231777	$ 389.144,00	22/06/2023	
TRANSF-20231778	$ 839.662,00	22/06/2023	
TRANSF-20231779	$ 609.199,00	22/06/2023	
TRANSF-20231780	$ 1.832.868,00	22/06/2023	
TRANSF-20231781	$ 27.145.140,00	22/06/2023	
TRANSF-20231782	$ 14.210.405,00	22/06/2023	
TRANSF-20231783	$ 20.041.517,00	22/06/2023	
TRANSF-20231760	$ 202.197,00	22/06/2023	
TRANSF-20231784	$ 3.616.496,00	22/06/2023	
TRANSF-20231785	$ 161.838,00	22/06/2023	
TRANSF-20231775	$ 989.538,00	22/06/2023	
VALOR TOTAL PAGADO	$ 775.874.330,00		

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

(Diligenciar conforme a lo establecido en las obligaciones específicas establecidas en el contrato)

Obligación según lo dispuesto en el contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, registro, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Observaciones
1. Suministrar en la sede de mantenimiento los equipos detallados en las especificaciones técnicas de acuerdo con sus características y funcionalidades descritas. Todo equipo que contravenga esta obligación deberá ser retirado. No se aceptan equipos reacondicionados, salvo la excepción prevista para la etapa preoperativa.	S	Informe de actividades	
2. Instalar, poner en pruebas de operación y poner a punto y en operación con total funcionalidad en cada uno de los parqueaderos y sedes correspondientes, todos los equipos objeto del contrato dentro de la primera (1) semana de ejecución del mismo y suministrar de manera oportuna durante toda la vigencia	S	Informe de actividades	
3. El contratista deberá contar con la total disponibilidad de los equipos desde el primer día de ejecución del contrato en concordancia con la modificación en cada una de las sedes de intervención	S	Informe de actividades	
4. El contratista deberá garantizar la implementación de la nueva versión de software para todos los parqueaderos y llevar simultáneamente las actualizaciones en todos los casos	S	El contratista cumple con la migración de los equipos y software	
5. El contratista deberá adecuar los equipos a los protocolos tecnológicos implementados o suministrados por la Terminal de Transporte para el registro, reporte y pago del parqueadero que le rinda al momento de la instalación del mismo sin costo alguno.	S	No se registra esta obligación	
6. Los contratistas deberán presentar la hoja de vida con los soportes (copias de cada una de las personas que trabajen en el presente convenio, según lo establecido en el numeral 3.4 PERSONAL mínimo del pliego de condiciones. Las certificaciones de experiencia deberán estar en relación con proyectos desarrollados. En caso de que se presenten cambios de personal, estos deberán ser aprobados de la parte de pago de seguridad social integral del personal calificado. Encaso de que el personal propuesto no llegare a ejecutar el contrato, el futuro contratista deberá mantener las condiciones de hoja mínima o cinco (futuro) del (los) que no pueda cumplir con este requisito y deberá presentar a la supervisión del contrato personal de igual o mejores calidades de las que inicialmente ofreció por la entidad.	S	No se presentan novedades en la contratación de personal operativo	
7. Cumplir permanentemente con las normas sobre el derecho de autor	S	No se han presentado reclamaciones por el cumplimiento de normas sobre el derecho de autor	
8. El contratista deberá realizar los mantenimientos preventivos que demanden los equipos.	S	No se requiere mantenimiento	
9. La Terminal de Transporte S.A. cuenta con acceso a los sistemas de grabación cuando se requiera la visualización del contenido. El software de las cámaras deberá permitir las siguientes funciones: zoom, rotación, visualización en tiempo real, buscar grabaciones, seleccionar a medios externos, configuración. El contratista deberá suministrar al contratante las claves de acceso para generar estas funcionalidades.	S	La Terminal tiene acceso a las grabaciones en tiempo real	
10. El personal suministrado por el contratista deberá permitir la generación de reportes. Como mínimo serán exigibles los siguientes: Facturación, Hora de ingreso, salida, permanencia, recaudo, cantidades por usuario, tiempos, tipos de vehículos mensualidades. Los funcionarios de la Terminal de Transporte S.A. podrán generar autónomamente dichos reportes.	S	Se realiza la descarga de los informes requeridos por la supervisión del contrato.	
11. El proveedor deberá contar con la funcionalidad de generar facturas electrónicas de conformidad con las especificaciones legales expedidas por la DIAN para encontrarse vigentes sobre facturación electrónica	S	Se verifica el cumplimiento de la obligación mediante los informes mensuales	
12. El proveedor deberá estar en capacidad de realizar la migración del software de parqueaderos con el software contable, administrativo y financiero de la Terminal sin costo alguno para la Entidad y con parámetros como mínimo de contabilidad exigidos por la Terminal.	S	No se presentó solicitud de cumplimiento de esta obligación	

23. El contratista deberá implementar las herramientas como aplicativos o bases de datos que garanticen la integración entre el software de presupuestos y el software administrativo de la Terminal y/o otros sistemas que apoyen a requerimiento de la ejecución del contrato	5	Se verifican pruebas del traslado de la información a el ERP de la terminal	
24. El contratista deberá realizar una capacitación al inicio de operación y cada vez que se requiera de acuerdo con el plan de capacitación establecido por la Terminal	N/A	N/A	
25. El contratista deberá realizar un mantenimiento preventivo mensual a todos los equipos suministrados y como adicional para la Terminal	5	Se presentan informes de mantenimientos preventivos	
26. El contratista deberá realizar mantenimiento correctivo de los equipos dentro de los cuatro (4) horas siguientes al reporte por parte de la Terminal de Transportes S.A.	5	Se presentan informes de mantenimientos correctivos	
27.El contratista deberá prestar asistencia técnica presencial y remota, 24 horas al día, 365 días del año, mediante mesa de ayuda telefónica	5	El contratista atiende las novedades requeridas	
28. El contratista deberá realizar un reporte de equipos a cargo de cada terminal y mediante que la presencia dentro de los cinco (5) días siguientes al reporte por parte de la Terminal de Transportes S.A	5	No se requiere esta obligación	
29. El contratista deberá suscribir una póliza que ampare todos los equipos tecnológicos contra cualquier riesgo asegurable al contrato. Dicha póliza deberá amparar los daños por robo, hurto o destrucción. El valor asegurado será el que disponga el contratista y, en todo caso, deberá cubrir todos los equipos tecnológicos relacionados en el contrato, desde la etapa precontractual, de acuerdo con los valores que este determine. La Terminal de Transporte no será responsable por ningún tipo de daño de equipos o de elementos de propiedad. Dicha póliza deberá estar vigente y pagada por dentro de los primeros ocho (8) días calendario de ejecución del contrato.	5	Cumplimiento desde el inicio de ejecución, como se evidencia en el informe de enero de octubre de 2021	
30. El contratista deberá realizar el mantenimiento de los equipos bajo los temas de protección para intemperie para todos los equipos suministrados	5	Cumplimiento desde el inicio de ejecución, como se evidencia en el informe de enero de octubre de 2021	
31. El contratista se obliga con la Terminal de Transporte S.A. a tener la cantidad de licencias de software de sistema de inventario adquirido. Las licencias de software administrativo, el software para presupuestos de conformidad con los requerimientos para cada presupuesto	5	Cumplimiento desde el inicio de ejecución, como se evidencia en el informe del mes de octubre de 2022	
32.El contratista deberá dar los entrenamientos requeridos para cumplir con el cargue de las cantidades solicitadas por la supervisión del contrato y la oficina de egresos	5	Dicen cronograma en mantenimientos las capacitaciones para cargue de pagos	
33. El contratista deberá cargar los montos y perfiles administrativos que disponga la Terminal de Transporte para la operación de los presupuestos	5	El software desarrollado permite el manejo de perfiles Cajero, Subdirector y Gerente como lo requiere la Supervisión	
34. El contratista dentro de los primeros cinco (5) días calendario de ejecución del contrato deberá entregar a la supervisión los manuales de operación del software y hardware objeto del presente contrato en formato físico y digital. Asimismo, deberá configurar y entregar los perfiles administrativos del software dentro de los dos (2) primeros días calendario de ejecución del contrato.	5	Cumplimiento desde el inicio de ejecución, como se evidencia en el informe de enero de octubre de 2021	
35. El contratista garantizará la disponibilidad, acceso e integridad de la información que se registre en el sistema, entendiendo que la información y datos que allí se registren son de propiedad de la Terminal de Transporte S.A y de las entidades territoriales propietarias en cada presupuesto, exclusivamente.	5	Se realiza la descarga de los informes requeridos por la supervisor del contrato	
36 El contratista se obliga a garantizar a plena satisfacción funcionalidad de la solución y sistema de control de acceso operativo de los presupuestos, para lo cual, realizará a su cargo los mantenimientos preventivos y correctivos y mantendrá niveles de servicio que garanticen la plena disponibilidad de servicio de domingo a domingo 24 horas día.	5	Se presenta informe de mantenimientos preventivos	
37. La contratista realizará el inventario y retiro de todos los contenedores al día del contrato de manera semestral en todas las sedes de ejecución el primer día hábil de 10:00 p.m. y las 06:00 a.m. del día siguiente. Para lo deberá contar con la disponibilidad total de vehículo y personal. Para los presupuestos que indique la Terminal, la Supervisión del contrato determinará el horario de intervención.	N/A	N/A	

22. Acuerdo de Niveles de Servicio. El contratista se obliga a cumplir los siguientes acuerdos de niveles de servicio y los descuentos derivados de su incumplimiento. a. El contratista deberá hacer la instalación, cuando se requiera, completa y correcta de los equipos y software, en cada una de las sedes establecidas en el contrato, en el primer día de ejecución del mismo, en concordancia con lo establecido en cada uno de los niveles de implementación de usuarios. En caso de que la instalación no se haga de manera completa se descontará el 25% valor mensual total de la mensualidad del servicio de cada una de las sedes no instaladas en su totalidad.	S	No se requiere aplicar esta obligación	
b. En caso de que se presente una falla o avería y el contratista en la entrada dentro de las cuatro horas siguientes se descontará al contratista el valor de un (1) día de mantenimiento del equipo averiado.	S	No se requiere aplicar esta obligación	
c. En caso de que la persona falle o avería en alguno de dolor. El contratista deberá reemplazarlo en un tiempo máximo de cuatro (4) horas. En caso de que los equipos o software no sean reemplazados durante este tiempo se descontará al contratista el valor de un (1) día de mantenimiento del equipo.	S	No se requiere aplicar esta obligación	
d. En caso de que los manuales de operación del software y hardware no sean entregados dentro del plazo máximo establecido en el presente contrato, se descontará los siguientes descuentos por cada día de retardo de retraso en la entrega de cada entregable se descontará un (1) Salario Mínimo Diario Vigente (SMDV)	S	No se requiere aplicar esta obligación	
e. En caso de que los perfiles administrativos no sean configurados y entregados dentro del plazo máximo respectivo, por cada día calendario de retraso en la entrega de cada perfil se descontará un (1) Salario Mínimo Diario Vigente (SMDV)	S	No se requiere aplicar esta obligación	
f. El contratista deberá prestar el PERSONAL SOLICITADO desde el primer día de ejecución del contrato. En caso de que el personal ofertado no se encuentre el OFERTADO se le descontará al contratista el 2.5% del valor mensual del (los) cargo (s) que cada uno de los cargos que no sean provistos. En caso de que dicho personal no se pueda presentar durante el mes siguiente se descontará nuevamente el 2.5% de la factura en total del mes por cada cargo que no sea provisto. PARÁGRAFO. Los porcentajes descuentos de Niveles de Servicio se aplicarán sin perjuicio de los demás medios contemplados contractualmente para conminar al cumplimiento de las obligaciones contractuales.	S	No se requiere aplicar esta obligación	
23. El contratista deberá contar con las siguientes licencias: contratos de licencias de software de sistema de inventario vehicular, licencias de software administrativo, licencias de software para parqueadero, licencias de software de GPS/AVL y licencias de Windows 10 con oficina. Estas licencias deberán ser remitidas a la supervisión dentro de los primeros cinco (05) días de ejecución del contrato, sin perjuicio de las demás que sean requeridas para la ejecución del contrato.	S	El contratista en el cronograma del software de inventario vehicular, administrativo, de parqueadero, GPS/AVL y licencias que requiera para el mismo deberá entregarlas en los plazos establecidos	

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO: *Si se presenta alguna novedad durante la ejecución del contrato y el proponente del Adjunto, se debe diligenciar la novedad y las estrategias tomadas por el contratista.*

8. CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El proponente debe cumplir con la siguiente relación de verificación de cumplimiento. Cuando Aplique

ACTIVIDAD	Cumplimiento (SI/NO/NA)	Documento, soporte, protocolo o justificación que evidencia el cumplimiento de la obligación	FECHA	OBSERVACIONES
1. La Contratista garantizará el suministro, mantenimiento y reposición oportuna del Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado con cada una de las actividades de operación con ocasión del objeto contractual.	S	El contratista anexa los certificados de entrega de EPP	N/A	
2. El contratista será responsable de los accidentes que pueda sufrir su personal, los trabajadores de la Terminal de Transportes S.A., usuarios o terceros, como consecuencia de la negligencia o omisión en cumplir las medidas de seguridad en el trabajo.	S	No se han presentado accidentes laborales	N/A	
3. Cumplir con sus obligaciones y aportes al Sistema de Seguridad Social integral y con los pagos de aportes parafiscales en los términos de la legislación vigente	S	El contratista anexa los soportes de aportes al sistema de seguridad social integral		

4. Cumplir los deberes y reglamentos de seguridad industrial, salud ocupacional y riesgos laborales.	S	El contratista aplica las normas SST, no se presentan incidentes	n/a	
5. La empresa contratista en prestación contratado deberá contar con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), implementado y funcionando (con contrato de la ARL a la que está afiliada la empresa)	S	El contratista presenta la evaluación de la ARL		

9. CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

El supervisor debe(n) requerir la información detallada de verificación de cumplimiento y cuando aplique:

Entrega de informes según actividades de riesgo	Cumplimiento (S/N/N/A)	Documento soporte, producto o gestión que evidencie el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
1. El contratista deberá hacer uso eficiente de los recursos durante su disposición, asociado al adecuado uso de los recursos agua y energía y buen manejo de los residuos que se generen en desarrollo del objeto contractual. Para esto deberá tener en cuenta lo establecido en el Lineamientos Ambientales internos de la Empresa de Transporte S.A. y el Sistema de Gestión Ambiental SGA.	S	El contratista remite certificado de eficiencia energética	15/11/2022	
2. El futuro CONTRATISTA en razón de su generación de residuos peligrosos y especiales, deberá cumplir con la normatividad ambiental aplicable, es decir contar con un almacenamiento adecuado y disposición final de los residuos peligrosos y especiales (pilas, bombillas, aceites, etc.). En este sentido, deberá entregar en los informes para pago a la Terminal de Transporte S.A. verificación de la disposición final de residuos peligrosos, en caso de haberse generado, o certificación general de cumplimiento de las normas ambientales.	S	El contratista no requiere realizar disposición final	n/a	
3. El contratista deberá cumplir con los lineamientos de compra sostenible de la Terminal de Transportes S.A. que le sean aplicables, los cuales para el caso del contrato suscrito deben darse de cumplir al menos lo requerido en: El contratista deberá utilizar material reciclado para el empaque de productos plásticos.	N/A	n/a	n/a	
4. Al adquirir aparatos eléctricos se debe seleccionar los que ofrezcan menor consumo de energía, para lo cual se requiere que aporten el certificado de eficiencia energética correspondiente	S	El contratista no requiere realizar adquisición de eficiencia energética	15/11/2022	
5. El contratista deberá realizar la disposición final de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que se generen para lo cual deberá contar con un gestor autorizado por autoridad ambiental competente y allegar copia de su respectivo certificado. Así mismo deberá entregar el certificado de disposición final de estos residuos.	S	El contratista no requiere realizar disposición final	n/a	
6. De emplearse monitores en la operación, estos deben ser de pantalla LCD o LED, que estén listos de mercado que cumplan con la Directiva RoHS 2011/65/EU	S	El contratista remite ficha técnica de los productos	15/11/2022	
El empaque mínimo para la operación de equipos de cómputo, este debe ser conectado por cable al puerto USB o lo existente.	S	El contratista remite ficha técnica de los productos	15/11/2022	
Todos los equipos de cómputo y periféricos deben cumplir con la norma técnica de bajo consumo energético.	S	El contratista remite ficha técnica de los productos	15/11/2022	
Los equipos de cómputo deberán ofrecer periodo de garantía superior a dos años.	S	El contratista remite ficha técnica donde indica	15/11/2022	
En el caso de las calentadoras, su operación debe garantizarse bajo criterios de bajo consumo energético. Y los residuos generados de allí se deben disponer de acuerdo con lo exigido para los RAEE en la Vía 3 de la presente matriz.	S	El contratista remite certificado de eficiencia energética	15/11/2022	

En caso de requerir equipos de impresión, se deben garantizar los siguientes criterios: El contratista deberá cumplir con los requerimientos de la legislación ambiental que le apliques. - Requerimientos de eficiencia energética, encendido, hibernación y apagado. - El equipo cumplir con norma técnica de bajo consumo energético. -El equipo de impresión debe cumplir con el mayor rendimiento de hojas por tóner, comparados con su categoría, así como el número de imágenes por minuto que puede producir. - El equipo de impresión deberá imprimir en doble faz de manera automática, contar con dispositivos de control de uso, como identificación de usuarios con clave. - El contratista deberá utilizar materiales reciclados para el embalaje del producto y los insumos. - El contratista deberá realizar la disposición final de los Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos "RAEES" que se generen, para lo cual deberá contar con un gestor autorizado por autoridad ambiental competente y/o estar inscrito en un programa posconsumo.	N/A	N/A	N/A	

El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

10 .CERTIFICACIÓN

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales, en particular, acreditó los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente.

Fecha del Informe 25/07/2023

Supervisor

Nombre Rafael Mauricio Camargo Flórez

Cargo Director de Recursos Físicos y Negocios

Firma

Nombre Julio Cesar Mesquera Santos

Cargo Director de Recursos Tecnológicos

Proyectó

Ing. Carlos Andres Paez Sanchez - Gestor de proyectos, Coordinacion de estacionamientos fuera de via - DRFN

Firma

2023

Informe Junio La Terminal



Johan Luna Boyacá

Security Access FB sas

6-7-2023

- A continuación, presentamos el alcance de los avances de instalación del sistema de control de acceso Vehicular en los parqueaderos de La Terminal de Transportes con los porcentajes de entrega y cronograma de actividades pendientes por desarrollar

PARQUEADERO COUNTRY 85 – calle 85 No 16 – 07 SUBTERRANEO

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 01 expedidor, 01 validador, 01 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos.







Cámaras de costados



Cámara LPR

Tabla estado actual instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	2	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	3	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	2	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	6	3	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	3	3	Sin operar por cableado dañado
Cámara de conductor	3	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	2	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO LAGO 79 carrera 16ª No 78 - 10



- Vista general ingreso y salida observamos máquinas de ticket expedidor, validador, barreras.



- Imagen cámaras operativas
- Camara LPR reconocimiento y captura de placas
- Camara de punto de pago





Tabla de estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	4	2	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	2	0	1 cámara sin operar por cableado dañado
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO CHICO 97 carrera 14 No 96 – 55

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 02 expedidor, 01 validador, 01 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
-
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos.





- Vista general acceso chico 97 se observa equipo validador, expedidor, barreras cámaras perimetrales, en conjunto



- Expedidor de ticket serie 9 Slim y validadora serie 9 Slim





Tabla estado actual instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	4	2	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	0	2	Pendiente por comprar
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO CHICO 90 Carrera 16 No 90 – 06

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 02 expedidor, 01 validador, 01 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos





- Carril entrada carrera 15





- Carril salida vehicular

Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	3	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	2	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	9	3	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	3	0	1 cámara sin operar por cableado dañado
Cámara de conductor	3	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	2	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO LOTE 12 Calle 22c No 68f – 34

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 01 expedidor, 01 validador, 01 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01




cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,

- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos.




- Carril salida vehicular, carril salida vehicular
- Rack de equipos, contiene nvr para grabación de cámaras, switch y modem de internet, donde aplica

- Visualización de cámaras inventario vehicular,

Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	6	2	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	2	0	Operativas
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr ingreso y salida	2	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO MODELIA ÉXITO Calle 23f No Calle 23g/ Cr 75

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están




distribuidos de la siguiente manera,

- 01 expedidor, 01 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para palcas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos.

En este parqueadero solo está contemplado expedidor de ticket a la entrada la salida será manejada localmente por le operario,

Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	4	0	Operativas
Cámara de piso	2	0	Operativa
Cámara de conductor	1	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO CASTILLA CALLE 78 No 8ª – 50

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,





- 01 expedidor, 01 validador, 01 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos.
- Carriles entrada y salida máquinas de ingreso y salida automatizadas
- Camaras perimetrales del sistema de inventario castilla

Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	3	3	Sin cableado por reparcheo daño en cable (Costado salida derecho y adicionales)
Cámara de piso	2	0	Operativas
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO CALLE 96 Calle 96 No 10 - 72

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
-
-
- 02 expedidor, 02 validador, 01 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01




cámara lpr (para palcas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,

- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos



- Camaras de inventario vehicular costados,

Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	4	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	2	0	Operativas
Poste validador	2	0	Operativas
Cámara de Costado	8	4	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	4	0	Operativas
Cámara de conductor	4	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	2	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO CALLE 97 Calle 97 No 10 – 39

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 02 expedidor, 02 validador, 01 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos





- Carriles entrada y salida carrera 11



- Carril entrada y salida carrera 10

Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	4	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	2	0	Operativas
Poste validador	2	0	Operativas
Cámara de Costado	8	4	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	4	0	Operativas
Cámara de conductor	4	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	2	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO ALHAMBRA 1 TRIANGULO Calle 114 No 45 – 98

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- **D**01 expedidor, 01 validador, 02 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos



Carril mixto entrada y salida alhambra triangulo









Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	4	4	Operativas
Cámara de piso	2	0	operativo
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO ALAMBRA 2 CARULLA Calle 114 No 45 – 18

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 01 expedidor, 01 validador, 02 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos





Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	4	2	2 instaladas operando 2 instaladas sin operar 2 pendientes por instalar
Cámara de piso	2	0	Cámaras sin operar por cableado dañado

Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO CALLE 88 Carrera 11ª No 88 - 49

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 01 expedidor, 01 validador, 02 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- En este parqueadero contamos con muchos problemas de cableado roto o dañado, las bobinas de las máquinas y barreras no están en operación debido a fallas en la infraestructura de las acometidas, a la superficie piso del parqueadero que están muy deteriorados no es posible avanzar con la instalación hasta no realizar las adecuaciones y correcciones pertinentes que no están en el alcance del proyecto en ejecución,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos



- Carril salida vehicular deteriorado
- Carril entrada vehicular sensor barrera dañado,



- Las maquinas expedidor y validador se instalaron se realizaron pruebas de operación, se cambió la red principal de cableado, se cambió cableado para las cámaras que se logró pasar la tubería se cambiaron aproximada mente 130 metros de cable utp y 10 metros de cableado eléctrico,
- Se realizo al configuración de máquina de ingreso y salida, se dejan en línea. Se realiza instalación de fotoceldas en barrera para que bajen automáticamente.





expedidor y validador carriles, cámaras costados,

Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	2	4	Sin cableado. Pendiente autorización obra civil
Cámara de piso	2	0	Sin instalar. No existe cableado
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	1	0	Cableado Inexistente
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO CALLE 127 SANTA BARBARA Calle 125 N o 21ª – 30

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 03 expedidor, 03 validador, 06 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para palcas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,



- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos
- Carriles entradas y salidas Carulla





- Instalación de cubiertas para máquina, protector de lluvia individual



- Instalación de antena para conexión entre casetas carril McDonald's y casetas de pago





- Visualización de cámaras de inventario carriles de acceso vehicular
- Rack equipos punto de pago santa bárbara

Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	2	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	6	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	3	0	Operativas
Poste validador	3	0	Operativas
Cámara de Costado	12	6	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	6	0	Operativas
Cámara de conductor	6	0	Operativas
Cámara de punto de pago	2	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	3	0	Operativa
Ups	2	0	Trasladadas al Simón Bolívar por problemas eléctricos
Nvr	2	0	Operativo

PARQUEADERO SAN ANDRESITO 1 Calle 9 con carrera 37ª

- Parqueadero con configuración local (tipo peaje), donde el operario realiza el ingreso y cobro del sistema de parqueadero solo utilizando las barreras de ingreso y salida con sistema de control remoto o botonera
- Se instala módulo de inventario vehicular cámaras a los costados,
- Se instala cámara de punto de pago, junto con nvr para registros de video,



- Adjunto imágenes del sistema y sus equipos,

  Ingreso, salida, cámaras perimetrales





- Cámara punto de pago





- Rack de equipos,

Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Cámara de Costado	6	0	Operativas
Cámara de piso	1	1	No existe cableado
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativas
Ups	1	0	Operativas

PARQUEADERO SAN ANDRESITO 2 Calle 9 con carrera 37

- Parqueadero con configuración local (tipo peaje), donde el operario realiza el ingreso y cobro del sistema de parqueadero solo utilizando las barreras de ingreso y salida con sistema de control remoto o botonera
- Se instala módulo de inventario vehicular cámaras a los costados,




- Se instala cámara de punto de pago, junto con nvr para registros de video,
- Adjunto imágenes del sistema y sus equipos,
- Ingreso, salida, cámaras perimetrales, Cámara punto de pago




- Rack de equipos,

Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Cámara de Costado	6	0	Operativas
Cámara de piso	1	1	Cableado Inexistente
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativas
Ups	1	0	Operativas

PARQUEADERO SAN ANDRESITO 3 Calle 9 con carrera 38 - 00

- Parqueadero con configuración local (tipo peaje), donde el operario realiza el ingreso y cobro del sistema de parqueadero solo utilizando las barreras de ingreso y salida con sistema de control remoto o botonera





- Se instala módulo de inventario vehicular cámaras a los costados,
- Se instala cámara de punto de pago, junto con nvr para registros de video,
- Adjunto imágenes del sistema y sus equipos,
- Visualización de cámaras de inventario,

Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Cámara de Costado	6	0	Operativas
Cámara de piso	1	1	Cableado Inexistente
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativas
Ups	1	0	Operativas

PARQUEADERO calle 72 AC 72 No 5 – 67

Parqueadero con configuración local (tipo peaje), donde el operario realiza el ingreso y cobro del sistema de parqueadero solo utilizando las barreras de ingreso y salida con sistema de control remoto o botonera





- Punto de pago operativo y completo
- Barrera instalada y operando con sistema de control remoto

Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Cámara de Costado	6	0	Operativas
Cámara de piso	1	0	Sin cableado
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativas
Ups	1	0	Operativas

PARQUEADERO MARIACHIS Calle 118 No 19 – 53

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 01 expedidor, 01 validador, 02 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para palcas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos





- Nos encontramos en proceso de instalación de sistema de inventario, realizando las adecuaciones en el cableado necesarios para la instalación y adecuación de las cámaras



Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	4	2	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	2	0	Operativas
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	2	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO calle 109 No 17 – 46

- Barrera instalada y operando con sistema de control remoto



- Punto de pago operativo y completo



Tabla estado actual de instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Cámara de Costado	6	0	Operativas
Cámara de piso	1	0	Sin cableado
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativas
Ups	1	0	Operativas

PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN Calle 58ª bis Kra 38/ Kra 37

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 02 expedidor, 01 validador, 02 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para palcas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos





- Nos encontramos en proceso de instalación de sistema de inventario, realizando las adecuaciones en el cableado necesarios para la instalación y adecuación de las cámaras



- Entrada carril individual este carril presenta novedad en la red de fibra óptica no comunica los hilos es necesario validar estado con personal y equipos especializados en fibra validar los equipos necesarios para si implementación



Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	3	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	2	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	6	3	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	3	0	Sin operar por cableado dañado
Cámara de conductor	3	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	2	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO CALLE 84 CARRERA 12 No 84 – 42

Parqueadero con configuración local (tipo peaje), donde el operario realiza el ingreso y cobro del sistema de parqueadero solo utilizando las barreras de ingreso y salida con sistema de control remoto o botonera

Punto de pago operativo y complet

- Barrera instalada y operando con sistema de control remoto






Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	1	0	Operativas
Cámara de Costado	3	0	Operativas
Cámara de piso	1	0	Operativa
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativas
Ups	1	0	Operativas

PARQUEADERO CALLE 93 Carrera 11 No 93 – 72

Parqueadero con configuración local (tipo peaje), donde el operario realiza el ingreso y cobro del sistema de parqueadero solo utilizando las barreras de ingreso y salida con sistema de control remoto

Punto de pago operativo y completo



- Barrera instalada y operando con sistema de control remoto
- Barrera operando con control remoto,

Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	1	0	Operativas
Cámara de Costado	3	0	Operativas
Cámara de piso	1	0	Operativa
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativas
Ups	1	0	Operativas

PARQUEADERO LA CASTELLANA CALLE 95 No 47 - 01

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 01 expedidor, 01 validador, 02 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para palcas), 01 punto de pago completo 01 rack de equipos,
- Adjunto describo imágenes relacionadas a los equipos





- Nos encontramos en proceso de instalación de sistema de inventario, realizando las adecuaciones en el cableado necesarios para la instalación y adecuación de las cámaras

Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	4	2	Sin cableado ni ubicación
Cámara de piso	2	0	Operativas
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	2	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

PARQUEADERO CALLE 100 SALAS AVENIDA CARRERA 19 No. 16-75

- Este parqueadero se instaló puntos de pago barreras automáticas con control remoto,
- Estamos realizando las obras civiles, adecuaciones de bahías, no había existentes,




- Los equipos están en sitio expedidores, cámaras, pedestales para el montaje




Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	2	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	4	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	2	0	Operativas
Poste validador	0	0	Operativas
Cámara de Costado	8	4	Solicitadas pero no hay donde instalarlas
Cámara de piso	4	0	Operativas
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	2	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	2	0	Operativa
Ups	2	0	Operativa
Nvr	2	0	Operativo

CALLE 100 OLIMPICA avenida calle 100 No 16-75

- Este parqueadero se instaló puntos de pago barreras automáticas con control remoto,





- Estamos realizando las obras civiles, adecuaciones de bahías, no había existentes,
- Los equipos están en sitio expedidores, cámaras, pedestales para el montaje

- Bases o dados para montaje de máquinas expedidor, validador y cámaras de inventario,





Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Poste dispensador de ticket	1	0	Operativas
Poste validador	1	0	Operativas
Cámara de Costado	4	2	Operativas
Cámara de piso	2	0	Operativas
Cámara de conductor	2	0	Operativas
Cámara de punto de pago	1	0	Operativa
Sistema lpr solo ingreso	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativo

SUBA COMPARTIR ETAPA 4 CALLE 151B CARRERA 117/115

- Equipos se encuentra instalado en la oficina del parqueadero de chico 97



- Caseta suba compartir

Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	0	2	Pendiente
Poste validador	0	2	Pendiente
Cámara de Costado	0	6	Pendiente
Cámara de piso	0	2	Pendiente
Cámara de conductor	0	2	Pendiente
Cámara de punto de pago	0	2	Pendiente
Ups	0	1	Pendiente
Nvr	0	1	Pendiente

Nota: En estos parqueaderos no se ha realizado la instalación de los equipos debido a temas legales con la comunidad

SUBA COMPARTIR ETAPA 5 CALLE 151B CARRERA 117/115

- solo se instaló puntos de pago no existe cableado para cámaras barreras,



Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	0	2	Pendiente
Poste validador	0	2	Pendiente
Cámara de Costado	0	6	Pendiente
Cámara de piso	0	2	Pendiente
Cámara de conductor	0	2	Pendiente
Cámara de punto de pago	0	2	Pendiente
Ups	0	1	Pendiente
Nvr	0	1	Pendiente

Nota: En estos parqueaderos no se ha realizado la instalación de los equipos debido a temas legales con la comunidad

PARQUEADERO EL CARMELO CALLE 51 SUR No 81D-00

- En este parqueadero se instaló solo el punto de pago, no existe cableado para cámaras hay u realizarlo nuevo por completo,
- existe base para barrera



Tabla de porcentaje instalación:

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	1	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	1	0	Operativas
Cámara de Costado	2	1	1 Cámara pendiente por cableado
Cámara de piso	0	1	No existe cableado
Nvr	1	0	Operativas
Ups	1	0	Operativas

PARQUEADERO GLORIA LARA 1



Tabla de porcentaje instalación:

- Se instaló punto de pago un computador administrado desde la sede lote 12

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Terminal Móvil	1	0	Operativa reubicada
Barrera Hk-S9 pro	1	0	Operativas
Cámara de Costado	3	0	Operativas
Cámara de piso	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa

PARQUEADERO GLORIA LARA 2





Tabla de porcentaje instalación:

- Se instaló punto de pago un computador administrado desde la sede lote 12

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Terminal Móvil	1	0	Operativa reubicada
Barrera Hk-S9 pro	1	0	Operativas
Cámara de Costado	3	0	Operativas
Cámara de piso	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa

PARQUEADERO GLORIA LARA 3



Tabla de porcentaje instalación:

- Se instaló punto de pago un computador administrado desde la sede lote 12

DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Terminal Móvil	1	0	Operativa reubicada
Barrera Hk-S9 pro	1	0	Operativas
Cámara de Costado	3	0	Operativas
Cámara de piso	1	0	Operativa
Nvr	1	0	Operativa
Ups	1	0	Operativa

- **PARQUEADEROS ADICIONALES QUE SE ESTAN REALIZANDO EN PARALELO.**
-

PARQUEADERO PARQUE SIMON BOLIVAR IDRD

- Este parqueadero se realizaron varios ajustes en temas de red eléctrica debido a que el voltaje recibido es demasiado alto y los equipos están propensos a recibir daño por variaciones de voltaje,
- Se instalaron equipos estabilizadores para mitigar alguna novedad**,**



- Carril salida vehicular



- Se realiza demarcación, de carriles flechas entrada y salida, instalación de 8 balizas, 6 conos 40 mt de cadena plástica,







DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
Punto de pago	3	0	Operativas
Barrera Hk-S9 pro	2	0	Operativas
Cámara de Costado	6	0	Operativas
Nvr	1	0	Operativas
Ups	2	0	Operativas

PARQUEADERO PARQUE EL TUNAL IDRD

- Este parqueadero se realizaron varios ajustes en temas de red eléctrica debido a que el voltaje recibido es demasiado alto y los equipos están propensos a recibir daño por variaciones de voltaje,

- Carril salida vehicular



PARQUEADERO MODELIA BARES

- Este parqueadero se realizaron varios ajustes en temas de red eléctrica, no se contaba con electricidad en el punto por lo cual fue necesario instalar contador, cableado, circuito eléctrico adecuado,
- se realizaron bases para caseta y bahía para maquinas próximas a instalar
- se realizó instalación y adecuación de caseta de punto de pago, la cual se fabricó nueva en su totalidad,





- se instaló punto de pago manual completo,
- se realizó demarcación de cupos, adecuándolos a la medida mínima autorizada
- Demarcación celdas de parqueo,

- Caseta de pago exterior nueva



PARQUEADERO TERMINAL DEL SUR

- En este parqueadero se realizó la instalación de dos barreras Automática



PARQUEADERO SANTABARBARA BAHIAS

- En este parqueadero se realizó la instalación de una caseta de punto de pago
- Un punto de pago completo



- Se realizó la demarcación del estacionamiento
- Obras civiles
- Cometida eléctrica



PARQUEADERO COMPARTIR 1-2

En este parqueadero se realizó la instalación de punto de pago



Se instalo barrera



PARQUEADERO COMPARTIR 1-3 PUERTA 1

En este parqueadero se realizó la instalación de punto de pago



PARQUEADERO COMPARTIR 1-4

En este parqueadero se realizó la instalación de punto de pago



PARQUEADERO COMPARTIR 1-5

En este parqueadero se realizó la instalación de punto de pago



PARQUEADERO LA COPROPIEDAD

- Se realizó instalación de equipos de automatización los cuales están distribuidos de la siguiente manera,
- 01 expedidor, 01 validador, 01 sistema de inventario (cámaras perimetrales) 01 cámara lpr (para placas), 01 punto de pago completo y rack



- **Instalación de cámara de inventario costado**



- se realizó la instalación de los reductores de velocidad del ingreso



- Instalación de rack



- Se realizo la instalación de punto de pago, se realizan las regatas y se anclan las barreras, se realizan conexiones eléctricas y están operando correctamente una barrera de ingreso con pluma
- Se realizo también configuración de facturación en Access can, se instala impresora térmica y se configura para impresión de facturas se deja operativo punto de pago manual. Se evidencia correcto funcionamiento en el mismo
- Se realiza instalación en barrera de salida de la pluma
- Se realiza configuración de punto de pago.









DESCRIPCION	INSTALADO	PENDIENTE	ESTADO
DISPENSADOR TICKET QR	1		
SALIDA VALIDADOR TICKET	1		
IMPRESORA	1	0	Operativas
LECTOR DE TICKETS	1	0	Operativas
COMPUTADOR CORE i3	1	0	Operativas
IMPRESORA	1	0	Operativas
LECTOR CÓDIGO DE BARRAS	1	0	Operativas
COMPUTADOR CORE i3	1	0	Operativas
GAVETA	1	0	Operativas
LICENCIA - ACCESSCAN PUNTO DE PAGO	1	0	Operativas
BARRERAS HK	2	0	Operativas
NVR	1	0	Operativos
RACK	1	0	Operativo

CAMARA DE COSTADO	6	6	
CAMARA DE PISO	2	2	
CAMARA DE PUNTO DE PAGO	1	1	
UPS	1	1	

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

Nº 2603

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad: Iglesia Bethel | Instalación: Iglesia Sur | Fecha y hora Ingreso: 07-06-2023 9:00 | Fecha y hora Salida: 27-06-2023 11:30

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas — CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador — CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y compon.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display y mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático — CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual — CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Revisión fuente de poder		
Depuración base de datos		
Revisión teclado y mouse		
Revisión lector y cajón monedero		
Backup de la información		
Organización de cables y conexiones		
Revisión impresora POS		
Actualizaciones y antivirus		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro: 120.2V | Voltaje Fase - Tierra: 118.4V
Voltaje Neutro - Tierra: 0.7V | Voltaje UPS:

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario		Discos Duros	
Cámaras LPR		DVR Grabando	

Problemas encontrados y/o Repuestos


Verificación General

Estado señalización: Buen estado
Estado bobinas sensores: Buen estado
Estado de las tarjetas M: No aplica

Ing Técnico: Firma: [signature] Nombre: Mario Burbano

Recibe: Firma: [signature] Nombre: Carlos Arteaga

88 39



Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

Nº 2438

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Santa Barbara **Fecha y hora Ingreso** 24/04/23 7:30 **Fecha y hora Salida** 20:30

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 6

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	Bueno
Revisión de Correas	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Ajuste y Lubricación Mecánica	X	
Verificación estado de la pintura	X	Bueno
Calibración de pumas y microsuitch	X	
Revisión de tapas y cauchos protectores	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 6

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Mantenimiento Transportes o impresora	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Revisión de pantalla - display - mensajes	X	
Verificación de iluminación exterior	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Revisión fuente de poder	X	
Depuración base de datos	X	
Revisión teclado y mouse	X	
Revisión lector y cajón monedero	X	
Backup de la información	X	
Organización de cables y conexiones	X	
Revisión impresora POS	X	
Actualizaciones y antivirus	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	X	Discos Duros	X
Cámaras LPR	X	DVR Grabando	X

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:
Firma:
Nombre: David Mesa

Recibe:
Firma:
Nombre: Adrian Montilla

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 2475

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal de Yopal **Instalación** Rondador **Fecha y hora Ingreso** 03-06-2023 7:30 **Fecha y hora Salida** 03-06-2023 9:30

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos		
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus		No aplica

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 121 V Voltaje Fase - Tierra 121 V
Voltaje Neutro - Tierra 0.2 V Voltaje UPS ——

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario ☐ Discos Duros ☐
Cámaras LPR ☐ DVR Grabando ☐

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización No aplica
Estado bobinas sensores No aplica
Estado de las tarjetas MNo aplica

Ing Técnico:
Firma: [signature]
Nombre: Mario Quiroga

Recibe:
Firma: [signature]
Nombre: ——



Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soporteteclnico@security-access.com.co

Nº 2476

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Ig terminal Bosato **Instalación** Plaudencia **Fecha y hora Ingreso** 03-06-2023 7:30 **Fecha y hora Salida** 03-06-2023 8:30

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento	Observaciones
Limpieza interna y externa	✓
Estado de las Chapas	✓
Revisión de Correas	✓
Ajuste de Conexiones	✓
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓
Verificación estado de la pintura	✓
Calibración de pumas y microsuitch	✓
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT.

Procedimiento	Observaciones
Limpieza interna y externa	
Estado de las Chapas	
Mantenimiento Transportes o impresora	
Ajuste de Conexiones	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni	
Verificación estado de la pintura	
Revisión de pantalla - display - mensajes	
Verificación de iluminación exterior	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento	Observaciones
Limpieza interna y externa	
Estado de las Chapas	
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete	
Mantenimiento de Billetero	
Mantenimiento de Monedero	
Ajuste de Conexiones	
Verificación de iluminación exterior	
Verificación de sensores y alarma	
Mantenimiento impresora de recibos	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento	Observaciones
Limpieza interna y externa	✓
Revisión fuente de poder	✓
Depuración base de datos	
Revisión teclado y mouse	✓
Revisión lector y cajón monedero	✓
Backup de la información	✓
Organización de cables y conexiones	✓
Revisión impresora POS	✓
Actualizaciones y antivirus	NO APLICA

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 122V Voltaje Fase - Tierra 122V
Voltaje Neutro - Tierra 0.4V Voltaje UPS —

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario ☐ Discos Duros ☐
Cámaras LPR ☐ DVR Grabando ☐


Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización NO APLICA
Estado bobinas sensores NO APLICA
Estado de las tarjetas M NO APLICA

Ing Técnico:
Firma: [signature]
Nombre: [illegible]

Recibe:
Firma: NO FIRMO
Nombre: —



Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 2477

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la tronqui Oozata **Instalación** Osdinyo **Fecha y hora Ingreso** 03-06-2023 8:20 **Fecha y hora Salida** 03-06-2023 9:15

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos		
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus		No aplica

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 113 uv Voltaje Fase - Tierra 119.4V
Voltaje Neutro - Tierra — Voltaje UPS —

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR		DVR Grabando	✓


Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización No aplica
Estado bobinas sensores No aplica
Estado de las tarjetas M No aplica

Ing Técnico:
Firma: [signature]
Nombre: Mario Durango

Recibe:
Firma: [signature]
Nombre: Yudy Naranjo Garcia



Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 2493

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad 14 Janinal Diseño **Instalación** Cuatro **Fecha y hora Ingreso** 08-06-2023 11:30 **Fecha y hora Salida** 08-06-2023 12:15

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse		
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos no aplica

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro		Voltaje Fase - Tierra	
Voltaje Neutro - Tierra	123.4V 0.6V	Voltaje UPS	123.4V 122.4V

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	X	Discos Duros	
Cámaras LPR		DVR Grabando	X

Problemas encontrados y/o Repuestos X

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores No aplica
Estado de las tarjetas M No aplica
No aplica

Ing Técnico:
Firma:
Nombre:

Recibe:
Firma: Monica Pachón
Nombre: Monica Pachón

4

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 2499

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co
ACCESCAN

Manuel Bogotá

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad _____ Instalación _____ Fecha y hora Ingreso 09-06-2023 10:30 Fecha y hora Salida 09-06-2023 12:00

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Revisión de Correas	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Ajuste y Lubricación Mecánica	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Calibración de pumas y microsuitch		
Revisión de tapas y cauchos protectores		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Mantenimiento Transportes o impresora	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Revisión de pantalla - display - mensajes	X	
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Revisión fuente de poder		
Depuración base de datos		
Revisión teclado y mouse		
Revisión lector y cajón monedero		
Backup de la información		
Organización de cables y conexiones		
Revisión impresora POS		no aplica
Actualizaciones y antivirus		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos 119.5V 118.3V

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario		Discos Duros	X
Cámaras LPR		DVR Grabando	X

Problemas encontrados y/o Repuestos

no aplica

Verificación General

Estado señalización BUEN ESTADO
Estado bobinas sensores no aplica
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico: ANDRES GUZMAN
Firma: _____
Nombre: _____

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 2490

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la Bonanza Bogotá Instalación Bodega Éxito Fecha y hora Ingreso 07-06-2023 16:40 Fecha y hora Salida 07-06-2023 11:30

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos		
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus		no aplica

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 123.9 V Voltaje Fase - Tierra 123.90
Voltaje Neutro - Tierra 1.90 Voltaje UPS 123.90

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR	✓	DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización no aplica
Estado bobinas sensores Buen estado
Estado de las tarjetas M no aplica

Ing Técnico:
Firma:
Nombre: Iván Quiroga

Recibe:
Firma:
Nombre:

6

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 2478

ACCESS SCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Bogotá **Instalación** CHIO 90 **Fecha y hora Ingreso** 05-06-2023 10:00 **Fecha y hora Salida** 05-06-2023 13:30

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 3

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 3

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos		
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus		No aplica

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 119.70 Voltaje Fase - Tierra 115.90
Voltaje Neutro - Tierra 0.9 Voltaje UPS —

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario		Discos Duros	X
Cámaras LPR		DVR Grabando	X

Problemas encontrados y/o Repuestos


Cámaras se encuentran sin visual

Verificación General

Estado señalización No aplica
Estado bobinas sensores Buen estado
Estado de las tarjetas M No aplica

Ing Técnico:
Firma: Mecánico
Nombre: Jhon Bolaño

Recibe:
Firma:
Nombre:



Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 2655

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

08/06/23 08/06/23

Entidad Terminal bogotá **Instalación** Calle 96 **Fecha y hora Ingreso** 3:46pm **Fecha y hora Salida** 04:30pm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 4

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Tornillos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	N/A
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro
Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra
Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR	✓	DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización	N/A
Estado bobinas sensores	N/A
Estado de las tarjetas M	N/A

Ing Técnico:
Firma: Albert Conchina
Nombre: Albert Conchina

Recibe:
Firma: anderson
Nombre: anderson romero

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 2654

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad: Terminal bogotá | Instalación: calle 9a | Fecha y hora Ingreso: 06/04/23 2:12pm | Fecha y hora Salida: 06/04/23 3:36pm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas — CANT. 4

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Tallon tornillos.

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador — CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático — CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual — CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS		N/A
Actualizaciones y antivirus		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR	✓	DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización	N/A
Estado bobinas sensores	N/A
Estado de las tarjetas M	N/A

Ing Técnico:
Firma: Alfredo Carolina
Nombre: Alfredo Carolina

Recibe:
Firma:
Nombre: Miguel Rodriguez

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 2482

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad 14 Terminal Bosque **Instalación** Vahlog 2 **Fecha y hora Ingreso** 06-06-2023 7.00 **Fecha y hora Salida** 6-06-2023 10:00

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos		
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus		no aplica

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 128.9V Voltaje Fase - Tierra 128.9V
Voltaje Neutro - Tierra 0.2V Voltaje UPS 128.9V

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario X Discos Duros X
Cámaras LPR X DVR Grabando X

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización no aplica
Estado bobinas sensores Buen estado
Estado de las tarjetas M no aplica

Ing Técnico:
Firma:
Nombre: Jhon Duque

Recibe:
Firma:
Nombre:

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soporteltecnico@security-access.com.co

Nº 2472

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Granjita — Instalación Gloria Kia 7 — Fecha y hora Ingreso 02-06-2023 14:40 — Fecha y hora Salida 02-06-2023 15:00

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas — CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador — CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático — CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual — CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Revisión fuente de poder		
Depuración base de datos		
Revisión teclado y mouse		
Revisión lector y cajón monedero		
Backup de la información		
Organización de cables y conexiones		
Revisión impresora POS		
Actualizaciones y antivirus		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 121.1V — Voltaje Fase - Tierra 120.3V
Voltaje Neutro - Tierra 0.3V — Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario		Discos Duros	
Cámaras LPR		DVR Grabando	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización: no aplica
Estado bobinas sensores: no aplica
Estado de las tarjetas M: no aplica

Ing Técnico:
Firma: Mario Ramos
Nombre: Mario Ramos

Recibe:
Firma:
Nombre: William Ramos

11

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 2473

ACCESCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Teatral bogotá **Instalación** Gloria Isaza 2 **Fecha y hora Ingreso** 3:10pm 24/06/23 **Fecha y hora Salida** 3:30pm. 24/06/23

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

N/N

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Revisión fuente de poder		
Depuración base de datos		
Revisión teclado y mouse		
Revisión lector y cajón monedero		
Backup de la información		
Organización de cables y conexiones		
Revisión impresora POS		
Actualizaciones y antivirus		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 121V Voltaje Fase - Tierra 126V
Voltaje Neutro - Tierra 126.7V Voltaje UPS —

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario		Discos Duros	
Cámaras LPR		DVR Grabando	

Problemas encontrados y/o Repuestos


Verificación General

Estado señalización N/A
Estado bobinas sensores N/A
Estado de las tarjetas M N/A

Ing Técnico:
Firma: Hola/carolina
Nombre: Hola/carolina

Recibe:
Firma:
Nombre:

12



Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 2474

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal Ipiales **Instalación** Anolaima 3 **Fecha y hora Ingreso** 02/06/23 03:00 pm **Fecha y hora Salida** 02/06/23 03:55 pm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Revisión de Correas	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Ajuste y Lubricación Mecánica	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Calibración de pumas y microsuitch	X	
Revisión de tapas y cauchos protectores	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Revisión fuente de poder		
Depuración base de datos		
Revisión teclado y mouse		
Revisión lector y cajón monedero		
Backup de la información		
Organización de cables y conexiones		
Revisión impresora POS		
Actualizaciones y antivirus		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 120V Voltaje Fase - Tierra 122V
Voltaje Neutro - Tierra 0.1V Voltaje UPS —

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario		Discos Duros	
Cámaras LPR		DVR Grabando	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización N/A
Estado bobinas sensores N/A
Estado de las tarjetas M N/A

Ing Técnico:
Firma: Nombre:

Recibe:
Firma:
Nombre:

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soporteteenica@security-access.com.co

Nº 2498

ACCESCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Ocaña **Instalación** Nodos Periferia **Fecha y hora Ingreso** 09-06-2023 7:00 **Fecha y hora Salida** 09-06-2023 1:30

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 3

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 3

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus		no aplica

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 123.3V Voltaje Fase - Tierra 122.0V
Voltaje Neutro - Tierra 0.2V Voltaje UPS 123.3V

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR	✓	DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización no aplica
Estado bobinas sensores Buen estado
Estado de las tarjetas M no aplica

Ing Técnico:
Firma: [signature]
Nombre: Mario Ochoa

Recibe:
Firma: [signature]
Nombre: Estefany Jaramillo

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3836
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

Nº 2500

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Dadavia **Instalación** Calle 72 **Fecha y hora Ingreso** 13-06-2023 10:10 **Fecha y hora Salida** 13-06-2023 16:58

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas — CANT. 1

Procedimiento	Observaciones
Limpieza interna y externa	✓
Estado de las Chapas	✓
Revisión de Correas	✓
Ajuste de Conexiones	✓
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓
Verificación estado de la pintura	✓
Calibración de pumas y microsuitch	✓
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador — CANT.

Procedimiento	Observaciones
Limpieza interna y externa	
Estado de las Chapas	
Mantenimiento Transportes o impresora	
Ajuste de Conexiones	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni	
Verificación estado de la pintura	
Revisión de pantalla - display - mensajes	
Verificación de iluminación exterior	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático — CANT.

Procedimiento	Observaciones
Limpieza interna y externa	
Estado de las Chapas	
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete	
Mantenimiento de Billetero	
Mantenimiento de Monedero	
Ajuste de Conexiones	
Verificación de iluminación exterior	
Verificación de sensores y alarma	
Mantenimiento impresora de recibos	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual — CANT. 1

Procedimiento	Observaciones
Limpieza interna y externa	✓
Revisión fuente de poder	✓
Depuración base de datos	✓
Revisión teclado y mouse	✓
Revisión lector y cajón monedero	✓
Backup de la información	✓
Organización de cables y conexiones	✓
Revisión impresora POS	✓
Actualizaciones y antivirus	NO APLICA

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 126.4V — Voltaje Fase - Tierra 0
Voltaje Neutro - Tierra 0 — Voltaje UPS 124.3V

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	X	Discos Duros	X
Cámaras LPR		DVR Grabando	X

Problemas encontrados y/o Repuestos


Verificación General

Estado señalización: NO APLICA
Estado bobinas sensores: MAL ESTADO
Estado de las tarjetas M: NO APLICA

Ing Técnico:
Firma:
Nombre: Mario Beltran

Recibe:
Firma: Angie Rocca
Nombre:

15



Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 2481

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Tenaza Bogotá **Instalación** Calle 84 **Fecha y hora Ingreso** 25-06-2023 16:00 **Fecha y hora Salida** 03-06-2023 17:00

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Revisión de Correas		
Ajuste de Conexiones		
Ajuste y Lubricación Mecánica		
Verificación estado de la pintura		
Calibración de pumas y microsuitch		
Revisión de tapas y cauchos protectores		

Problemas encontrados y/o Repuestos

No se encuentra la llave de apertura de la barrera en el punto

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Revisión fuente de poder	X	
Depuración base de datos	X	
Revisión teclado y mouse	X	
Revisión lector y cajón monedero	X	
Backup de la información	X	
Organización de cables y conexiones	X	
Revisión impresora POS	X	
Actualizaciones y antivirus		no aplica

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	120V	Voltaje Fase - Tierra	180
Voltaje Neutro - Tierra	0.2V	Voltaje UPS	120V

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	X	Discos Duros	X
Cámaras LPR		DVR Grabando	X

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización: no aplica
Estado bobinas sensores: no aplica
Estado de las tarjetas M: no aplica

Ing Técnico:
Firma:
Nombre: Mario Barbato

Recibe:
Firma:
Nombre:

16

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 2479

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Desyoki **Instalación** Calle 88 **Fecha y hora Ingreso** 03-06-2023 14:00 **Fecha y hora Salida** 03-06-2023 15:10

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica		
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO X

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos No aplica

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 119 V Voltaje Fase - Tierra 0.5 V
Voltaje Neutro - Tierra 0.30 Voltaje UPS 119 V

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario		Discos Duros	X
Cámaras LPR		DVR Grabando	X


Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización No aplica
Estado bobinas sensibles aplica
Estado de las tarjetas: No aplica

Ing Técnico:
Firma:
Nombre:

Recibe:
Firma:
Nombre:



Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 2480

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Interpol Bogotá **Instalación** Calle 93a **Fecha y hora Ingreso** 03-06-2023 15:20 **Fecha y hora Salida** 05-06-2023

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas — CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Revisión de Correas		
Ajuste de Conexiones		
Ajuste y Lubricación Mecánica		
Verificación estado de la pintura		
Calibración de pumas y microsuitch		
Revisión de tapas y cauchos protectores		

Problemas encontrados y/o Repuestos

falta la llave de apertura de mbarra

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador — CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático — CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual — CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos		
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus		no aplica

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	120V	Voltaje Fase - Tierra	120V
Voltaje Neutro - Tierra	120V	Voltaje UPS	120V

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	X	Discos Duros	X
Cámaras LPR		DVR Grabando	X


Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización: no aplica
Estado bobinas sensores: Buen estado
Estado de las tarjetas M: no aplica

Ing Técnico:
Firma: Andrés Ramírez
Nombre: Mario Bustamante

Recibe:
Firma: Oscar Vargas
Nombre: Oscar Vargas



Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 2485

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad: U Terminal Bogotá | Instalación: calle 109 | Fecha y hora Ingreso: 06-06-23 11:15 | Fecha y hora Salida: 06-06-23 15:00

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas — CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Revisión de Correas	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Ajuste y Lubricación Mecánica	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Calibración de pumas y microsuitch	X	
Revisión de tapas y cauchos protectores	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador — CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático — CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual — CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Revisión fuente de poder		
Depuración base de datos	X	
Revisión teclado y mouse	X	
Revisión lector y cajón monedero	X	
Backup de la información	X	
Organización de cables y conexiones	X	
Revisión impresora POS		no aplica
Actualizaciones y antivirus		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 118.9v — Voltaje Fase - Tierra 117.4v
Voltaje Neutro - Tierra 0.2v — Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario — Discos Duros X
Cámaras LPR — DVR Grabando

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización: no aplica
Estado bobinas sensores: no aplica
Estado de las tarjetas M: no aplica

Ing Técnico:
Firma: [signature]
Nombre: Dario Bubano

Recibe:
Firma: [signature]
Nombre:

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3935
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

Nº 2492

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Inicial Bosque **Instalación** Km 19 **Fecha y hora Ingreso** 08-06-2023 9:40 **Fecha y hora Salida** 08-06-2023 10:40

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de lapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos		
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus		NO APLICA

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 121.3V Voltaje Fase - Tierra 0 V
Voltaje Neutro - Tierra 0.9V Voltaje UPS 12.3V

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario ✓ Discos Duros ✓
Cámaras LPR DVR Grabando

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización NO APLICA
Estado bobinas sensores Buen estado
Estado de las tarjetas NO APLICA

Ing Técnico:
Firma:
Nombre: Mario Bolaño

Recibe:
Firma: Angel Vegara
Nombre: Angel Vegara

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico. +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 2662

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad LA TERMINAL **Instalación** CARULLA 85 **Fecha y hora Ingreso** 13-06-22 **Fecha y hora Salida** 13-06-22

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. [ ]

Procedimiento	Observaciones
Limpieza interna y externa	✓
Estado de las Chapas	✓
Revisión de Correas	✓
Ajuste de Conexiones	✓
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓
Verificación estado de la pintura	✓
Calibración de pumas y microsuitch	✓
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI ✓ NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. [ ]

Procedimiento	Observaciones
Limpieza interna y externa	✓
Estado de las Chapas	✓
Mantenimiento Transportes o impresora	✓
Ajuste de Conexiones	✓
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓
Verificación estado de la pintura	✓
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓
Verificación de iluminación exterior	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI ✓ NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT. [ ]

Procedimiento	Observaciones
Limpieza interna y externa	✓
Estado de las Chapas	✓
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete	✓
Mantenimiento de Billetero	✓
Mantenimiento de Monedero	✓
Ajuste de Conexiones	✓
Verificación de iluminación exterior	✓
Verificación de sensores y alarma	✓
Mantenimiento impresora de recibos	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI ✓ NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. [ ]

Procedimiento	Observaciones
Limpieza interna y externa	✓
Revisión fuente de poder	✓
Depuración base de datos	✓
Revisión teclado y mouse	✓
Revisión lector y cajón monedero	✓
Backup de la información	✓
Organización de cables y conexiones	✓
Revisión impresora POS	✓
Actualizaciones y antivirus	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI ✓ NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro
Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra
Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario [ ] Discos Duros [ ]
Cámaras LPR [ ] DVR Grabando [ ]

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización
Estado bobinas sensores
Estado de las tarjetas M

Ing Técnico:
Firma:
Nombre:

Recibe:
Firma:
Nombre:

21

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 2486

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Bogotá **Instalación** CLL 10 97 **Fecha y hora Ingreso** 06-06-2023 15:40 **Fecha y hora Salida** 06-06-2023 16:30

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos		
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus		NO APLICA

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 124.3V Voltaje Fase - Tierra 123.3V
Voltaje Neutro - Tierra 2.1 Voltaje UPS 124.3V

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR	✓	DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización NO APLICA
Estado bobinas sensores BUEN ESTADO
Estado de las tarjetas M NO APLICA

Ing Técnico:
Firma: [signature]
Nombre: JUAN DURAN

Recibe:
Firma: Kassandra Bolaños
Nombre: Kassandra Bolaños

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 2484

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad: Interaseo Bogotá Instalación: Murachis Fecha y hora Ingreso: 06-06-2023 12:00 Fecha y hora Salida: 06-06-2023 13:30

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Revisión de Correas	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Ajuste y Lubricación Mecánica	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Calibración de pumas y microsuitch	X	
Revisión de tapas y cauchos protectores		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Mantenimiento Transportes o impresora	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Revisión de pantalla - display - mensajes	X	
Verificación de iluminación exterior	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 4

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Revisión fuente de poder		
Depuración base de datos	X	
Revisión teclado y mouse	X	
Revisión lector y cajón monedero	X	
Backup de la información	X	
Organización de cables y conexiones	X	
Revisión impresora POS		No aplica
Actualizaciones y antivirus		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	123.9V	Voltaje Fase - Tierra	124.3V
Voltaje Neutro - Tierra	0.7V	Voltaje UPS	129.9V

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	X	Discos Duros	X
Cámaras LPR		DVR Grabando	X

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización: No aplica
Estado bobinas sensores: Buen estado
Estado de las tarjetas M: No aplica

Ing Técnico:
Firma: [signature]
Nombre: Julio Burgos

Recibe:
Firma: [signature]
Nombre:

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 2483

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Bogotá **Instalación** Bahía 1 **Fecha y hora Ingreso** 06-06-2023 10:00 **Fecha y hora Salida** 06-06-2023 11:30

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 4

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus	✓	No aplica

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 122.5V Voltaje Fase - Tierra 124.3V
Voltaje Neutro - Tierra 0.9V Voltaje UPS 122.3V

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario ✓ Discos Duros ✓
Cámaras LPR ✓ DVR Grabando ✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización No aplica
Estado bobinas sensores Buen estado
Estado de las tarjetas M No aplica

Ing Técnico:
Firma: Andrés Bohórquez
Nombre: Andrés Bohórquez

Recibe:
Firma: Tania Martínez
Nombre: Tania Martínez

Reporte de Mantenimiento Preventivo

Nº 2602

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3635
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la fortuna. Bodega **Instalación** Santa Barbara **Fecha y hora Ingreso** 13-06-2023 10:15 **Fecha y hora Salida** 13-06-2023 14:00

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 6

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 6

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos		
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus		NO APLICA

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 109.4V Voltaje Fase - Tierra 114.3V
Voltaje Neutro - Tierra 9.3V Voltaje UPS —

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	X	Discos Duros	X
Cámaras LPR	X	DVR Grabando	X

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización NO APLICA
Estado bobinas sensores NO APLICA
Estado de las tarjetas M NO APLICA

Ing Técnico:
Firma: Andrés Cano
Nombre: Jhon Cano

Recibe:
Firma:
Nombre:

25

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 2491

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad 14 Terminal Bogotá **Instalación** bloc 12 **Fecha y hora Ingreso** 01-06-2023 13:00 **Fecha y hora Salida** 01-06-2023 20:00

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de lapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Mantenimiento Transportes o impresora	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Revisión de pantalla - display - mensajes	✓	
Verificación de iluminación exterior	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos		
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus		no aplica

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI ✓ NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 119.4V Voltaje Fase - Tierra 0V
Voltaje Neutro - Tierra 1.4V Voltaje UPS 119.4V

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario ✓ Discos Duros ✓
Cámaras LPR ✓ DVR Grabando ✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización: no aplica
Estado bobinas sensores: Buen estado
Estado de las tarjetas M: no aplica

Ing Técnico:
Firma: Andrés Gutiérrez
Nombre: Andrés Bermúdez

Recibe:
Firma:
Nombre:

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

Nº 2487

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Bogotá **Instalación** Austral **Fecha y hora Ingreso** 07-06-2023 10:00 **Fecha y hora Salida** 07-06-2023 12:30

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Revisión de Correas	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Ajuste y Lubricación Mecánica	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Calibración de pumas y microsuitch	X	
Revisión de tapas y cauchos protectores	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Estado de las Chapas	X	
Mantenimiento Transportes o impresora	X	
Ajuste de Conexiones	X	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	X	
Verificación estado de la pintura	X	
Revisión de pantalla - display - mensajes	X	
Verificación de iluminación exterior	X	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	X	
Revisión fuente de poder	X	
Depuración base de datos	X	
Revisión teclado y mouse	X	
Revisión lector y cajón monedero	X	
Backup de la información	X	
Organización de cables y conexiones	X	
Revisión impresora POS	X	
Actualizaciones y antivirus	X	No aplica

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 119.8V Voltaje Fase - Tierra 119.5V
Voltaje Neutro - Tierra 0.7 Voltaje UPS 119.8V

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	X	Discos Duros	X
Cámaras LPR	X	DVR Grabando	X

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización No aplica
Estado bobinas sensores Buen estado
Estado de las tarjetas No aplica

Ing Técnico:
Firma:
Nombre: Mario Bolaños

Recibe:
Firma:
Nombre: Jimy Pinzón

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 2653

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

08/06/23 08/06/23

Entidad Terminal Bogotá **Instalación** calle 22 chapinero **Fecha y hora Ingreso** 12 am **Fecha y hora Salida** 1:10 pm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus		N/A

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR	✓	DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización N/A
Estado bobinas sensores N/A
Estado de las tarjetas M N/A

Ing Técnico:
Firma: Albert Carolina
Nombre: Albert Carolina

Recibe:
Firma: Diana Gallardo
Nombre: Diana Gallardo

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 2651

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal Kogoló **Instalación** Salas Calle 100 / 11 **Fecha y hora Ingreso** 08/06/23 9:00am **Fecha y hora Salida** 08/06/23 10:30am

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 1

Procedimiento	Observaciones
Limpieza interna y externa	✓
Estado de las Chapas	✓
Revisión de Correas	✓
Ajuste de Conexiones	✓
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓
Verificación estado de la pintura	✓
Calibración de pumas y microsuitch	✓
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT.

Procedimiento	Observaciones
Limpieza interna y externa	
Estado de las Chapas	
Mantenimiento Transportes o impresora	
Ajuste de Conexiones	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	
Verificación estado de la pintura	
Revisión de pantalla - display - mensajes	
Verificación de iluminación exterior	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento	Observaciones
Limpieza interna y externa	
Estado de las Chapas	
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete	
Mantenimiento de Billetero	
Mantenimiento de Monedero	
Ajuste de Conexiones	
Verificación de iluminación exterior	
Verificación de sensores y alarma	
Mantenimiento impresora de recibos	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT.

Procedimiento	Observaciones
Limpieza interna y externa	✓
Revisión fuente de poder	✓
Depuración base de datos	
Revisión teclado y mouse	✓
Revisión lector y cajón monedero	✓
Backup de la información	✓
Organización de cables y conexiones	✓
Revisión impresora POS	✓
Actualizaciones y antivirus	No aplica

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	Voltaje Fase - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra	Voltaje UPS

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	✓	Discos Duros	✓
Cámaras LPR	✓	DVR Grabando	✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización N/A
Estado bobinas sensores N/A
Estado de las tarjetas M N/A

Ing Técnico:
Firma: Albeiro Cardona
Nombre: Albeiro Cardona

Recibe:
Firma: Camilo Peña
Nombre: Camilo Molano

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 2467

ACCESCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Tamal Lagoa **Instalación** Campanita 4 **Fecha y hora Ingreso** 02/06/23 10:50am **Fecha y hora Salida** 02/06/23 11:05am

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	[ ]	
Estado de las Chapas	[ ]	
Revisión de Correas	[ ]	
Ajuste de Conexiones	[ ]	
Ajuste y Lubricación Mecánica	[ ]	
Verificación estado de la pintura	[ ]	
Calibración de pumas y microsuitch	[ ]	
Revisión de tapas y cauchos protectores	[ ]	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	[ ]	
Estado de las Chapas	[ ]	
Mantenimiento Transportes o impresora	[ ]	
Ajuste de Conexiones	[ ]	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	[ ]	
Verificación estado de la pintura	[ ]	
Revisión de pantalla - display - mensajes	[ ]	
Verificación de iluminación exterior	[ ]	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	[ ]	
Estado de las Chapas	[ ]	
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete	[ ]	
Mantenimiento de Billetero	[ ]	
Mantenimiento de Monedero	[ ]	
Ajuste de Conexiones	[ ]	
Verificación de iluminación exterior	[ ]	
Verificación de sensores y alarma	[ ]	
Mantenimiento impresora de recibos	[ ]	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	[✓]	
Revisión fuente de poder	[✓]	
Depuración base de datos	[✓]	
Revisión teclado y mouse	[✓]	
Revisión lector y cajón monedero	[✓]	
Backup de la información	[✓]	
Organización de cables y conexiones	[✓]	
Revisión impresora POS	[✓]	
Actualizaciones y antivirus	[ ]	No aplica

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 119V Voltaje Fase - Tierra 0
Voltaje Neutro - Tierra 0 Voltaje UPS —

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario [ ] Discos Duros [ ]
Cámaras LPR [ ] DVR Grabando [ ]


Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización No aplica
Estado bobinas sensores No aplica
Estado de las tarjetas M No aplica

Ing Técnico:
Firma: Hdolcardina
Nombre: Hdolcardina

Recibe:
Firma:
Nombre:



Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soporteteecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

Nº 2466

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal Norte **Instalación** Compartir S **Fecha y hora Ingreso** 02/06/23 10:00am **Fecha y hora Salida** 02/06/23 10:40am

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Revisión de Correas		
Ajuste de Conexiones		
Ajuste y Lubricación Mecánica		
Verificación estado de la pintura		
Calibración de pumas y microsuitch		
Revisión de tapas y cauchos protectores		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos		
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus		No aplica

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 118v Voltaje Fase - Tierra 0
Voltaje Neutro - Tierra 0 Voltaje UPS —

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario [ ] Discos Duros [ ]
Cámaras LPR [ ] DVR Grabando [ ]

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización No aplica
Estado bobinas sensores No aplica
Estado de las tarjetas M No aplica

Ing Técnico:
Firma: [signature]
Nombre: [illegible]

Recibe:
Firma: [signature]
Nombre: [illegible]

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soporteiecnico@security-access.com.co

Nº 2471

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal Logística **Instalación** Carril N 1-2 **Fecha y hora Ingreso** _____ **Fecha y hora Salida** _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Revisión de Correas		
Ajuste de Conexiones		
Ajuste y Lubricación Mecánica		
Verificación estado de la pintura		
Calibración de pumas y microsuitch		
Revisión de tapas y cauchos protectores		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus		NO aplica

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 121.5V Voltaje Fase - Tierra 121.5V
Voltaje Neutro - Tierra 0 Voltaje UPS 121.5V

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario [ ] Discos Duros [ ]
Cámaras LPR [ ] DVR Grabando [ ]

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización N/A
Estado bobinas sensores N/A
Estado de las tarjetas M N/A

Ing Técnico:
Firma: Estado correcto
Nombre: Estado correcto

Recibe:
Firma:
Nombre:

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel: 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3635
Mail: soporteiecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

Nº 2470

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

02/06/23 02/06/23

Entidad Terminal Vargas **Instalación** Computer 1-3 **Fecha y hora Ingreso** 12:20pm **Fecha y hora Salida** 12:35pm

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Revisión de Correas		
Ajuste de Conexiones		
Ajuste y Lubricación Mecánica		
Verificación estado de la pintura		
Calibración de pumas y microsuitch		
Revisión de tapas y cauchos protectores		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos	✓	
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus		no aplica

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 121 V Voltaje Fase - Tierra 0
Voltaje Neutro - Tierra 0 Voltaje UPS —

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario [ ] Discos Duros [ ]
Cámaras LPR [ ] DVR Grabando [ ]


Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización No aplica
Estado bobinas sensores No aplica
Estado de las tarjetas M No aplica

Ing Técnico:
Firma: Haloloaclina
Nombre: Haloloaclina

Recibe:
Firma:
Nombre:



Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 2468

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal Yopal **Instalación** Comparendo 1-1 **Fecha y hora Ingreso** 02/06/23 11:30am **Fecha y hora Salida** 02/06/23 11:30am

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	[ ]	
Estado de las Chapas	[ ]	
Revisión de Correas	[ ]	
Ajuste de Conexiones	[ ]	
Ajuste y Lubricación Mecánica	[ ]	
Verificación estado de la pintura	[ ]	
Calibración de pumas y microsuitch	[ ]	
Revisión de tapas y cauchos protectores	[ ]	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	[ ]	
Estado de las Chapas	[ ]	
Mantenimiento Transportes o impresora	[ ]	
Ajuste de Conexiones	[ ]	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	[ ]	
Verificación estado de la pintura	[ ]	
Revisión de pantalla - display - mensajes	[ ]	
Verificación de iluminación exterior	[ ]	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	[ ]	
Estado de las Chapas	[ ]	
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete	[ ]	
Mantenimiento de Billetero	[ ]	
Mantenimiento de Monedero	[ ]	
Ajuste de Conexiones	[ ]	
Verificación de iluminación exterior	[ ]	
Verificación de sensores y alarma	[ ]	
Mantenimiento impresora de recibos	[ ]	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	[✓]	
Revisión fuente de poder	[✓]	
Depuración base de datos	[ ]	
Revisión teclado y mouse	[✓]	
Revisión lector y cajón monedero	[✓]	
Backup de la información	[✓]	
Organización de cables y conexiones	[✓]	
Revisión impresora POS	[✓]	
Actualizaciones y antivirus	[ ]	no aplica

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 121 V Voltaje Fase - Tierra 0
Voltaje Neutro - Tierra 0 Voltaje UPS —

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario [ ] Discos Duros [ ]
Cámaras LPR [ ] DVR Grabando [ ]

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización No aplica
Estado bobinas sensores No aplica
Estado de las tarjetas M No aplica

Ing Técnico:
Firma: Hola Carolina
Nombre: Hola Carolina

Recibe:
Firma: Nicolas Garcia
Nombre: Nicolas Garcia

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

ACCESSCAN

Nº 2469

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal Bogotá **Instalación** Concesión 1-5 **Fecha y hora Ingreso** 02/06/23 12:00 **Fecha y hora Salida** 02/06/23 12:15

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Revisión de Correas		
Ajuste de Conexiones		
Ajuste y Lubricación Mecánica		
Verificación estado de la pintura		
Calibración de pumas y microsuitch		
Revisión de tapas y cauchos protectores		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Revisión fuente de poder		
Depuración base de datos		
Revisión teclado y mouse		
Revisión lector y cajón monedero		
Backup de la información		
Organización de cables y conexiones		
Revisión impresora POS		
Actualizaciones y antivirus		No aplica.

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 121v Voltaje Fase - Tierra 0
Voltaje Neutro - Tierra 0 Voltaje UPS —

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario [ ] Discos Duros [ ]
Cámaras LPR [ ] DVR Grabando [ ]

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización: No aplica
Estado bobinas sensores: No aplica
Estado de las tarjetas M: No aplica

Ing Técnico:
Firma: [signature]
Nombre: [illegible]

Recibe:
Firma: [signature]
Nombre: [illegible]

37

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 2489

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Ia Iglesia Bogotá **Instalación** Rosellu Lucs **Fecha y hora Ingreso** 07-06-2023 16:00 **Fecha y hora Salida** 07-06-2023 16:30

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	[ ]	
Estado de las Chapas	[ ]	
Revisión de Correas	[ ]	
Ajuste de Conexiones	[ ]	
Ajuste y Lubricación Mecánica	[ ]	
Verificación estado de la pintura	[ ]	
Calibración de pumas y microsuitch	[ ]	
Revisión de tapas y cauchos protectores	[ ]	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	[ ]	
Estado de las Chapas	[ ]	
Mantenimiento Transportes o impresora	[ ]	
Ajuste de Conexiones	[ ]	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	[ ]	
Verificación estado de la pintura	[ ]	
Revisión de pantalla - display - mensajes	[ ]	
Verificación de iluminación exterior	[ ]	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	[ ]	
Estado de las Chapas	[ ]	
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete	[ ]	
Mantenimiento de Billetero	[ ]	
Mantenimiento de Monedero	[ ]	
Ajuste de Conexiones	[ ]	
Verificación de iluminación exterior	[ ]	
Verificación de sensores y alarma	[ ]	
Mantenimiento impresora de recibos	[ ]	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. [1]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	[✓]	
Revisión fuente de poder	[✓]	
Depuración base de datos	[ ]	
Revisión teclado y mouse	[✓]	
Revisión lector y cajón monedero	[✓]	
Backup de la información	[✓]	
Organización de cables y conexiones	[✓]	
Revisión impresora POS	[✓]	
Actualizaciones y antivirus	[ ]	NO APLICA

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro	118.9V	Voltaje Fase - Tierra	118.4V
Voltaje Neutro - Tierra	0.9	Voltaje UPS	118.4V

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	[ ]	Discos Duros	[ ]
Cámaras LPR	[ ]	DVR Grabando	[ ]

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización NO APLICA
Estado bobinas sensores NO APLICA
Estado de las tarjetas M NO APLICA

Ing Técnico:
Firma:
Nombre: Diego Rubiano

Recibe:
Firma:
Nombre: Pedro Tascon

10

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3935
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 2494

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Bogotá **Instalación** terminal del sur **Fecha y hora Ingreso** 08-06-2023 12:30 **Fecha y hora Salida** 08-06-2023 16:10

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura	✓	
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO X

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Revisión fuente de poder		
Depuración base de datos		
Revisión teclado y mouse		
Revisión lector y cajón monedero		
Backup de la información		
Organización de cables y conexiones		
Revisión impresora POS		
Actualizaciones y antivirus		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 121.3 Voltaje Fase - Tierra 0
Voltaje Neutro - Tierra 0.2 Voltaje UPS 0

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario ☐ Discos Duros ☐
Cámaras LPR ☐ DVR Grabando ☐

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización Nul estado
Estado bobinas sensores NO APLICA
Estado de las tarjetas M NO APLICA

Ing Técnico:
Firma:
Nombre: JUAN DUCUARA

Recibe:
Firma:
Nombre:

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soporteteconico@security-access.com.co

ACCESSCAN

Nº 2601

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Nacional Bastos Instalación Bolivia 125 Fecha y hora Ingreso 13-06-2023 12:30 Fecha y hora Salida 13-06-2023 12:45

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	[ ]	
Estado de las Chapas	[ ]	
Revisión de Correas	[ ]	
Ajuste de Conexiones	[ ]	
Ajuste y Lubricación Mecánica	[ ]	
Verificación estado de la pintura	[ ]	
Calibración de pumas y microswitch	[ ]	
Revisión de tapas y cauchos protectores	[ ]	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	[ ]	
Estado de las Chapas	[ ]	
Mantenimiento Transportes o impresora	[ ]	
Ajuste de Conexiones	[ ]	
Revisión de tarjeta electrónica y comunic.	[ ]	
Verificación estado de la pintura	[ ]	
Revisión de pantalla - display - mensajes	[ ]	
Verificación de iluminación exterior	[ ]	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	[ ]	
Estado de las Chapas	[ ]	
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete	[ ]	
Mantenimiento de Billetero	[ ]	
Mantenimiento de Monedero	[ ]	
Ajuste de Conexiones	[ ]	
Verificación de iluminación exterior	[ ]	
Verificación de sensores y alarma	[ ]	
Mantenimiento impresora de recibos	[ ]	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	[/]	
Revisión fuente de poder	[/]	
Depuración base de datos	[ ]	
Revisión teclado y mouse	[/]	
Revisión lector y cajón monedero	[/]	
Backup de la información	[/]	
Organización de cables y conexiones	[/]	
Revisión impresora POS	[/]	
Actualizaciones y antivirus	[ ]	NO APLICA

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 122.3V Voltaje Fase - Tierra 124.
Voltaje Neutro - Tierra 02 Voltaje UPS —

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario [ ] Discos Duros [ ]
Cámaras LPR [ ] DVR Grabando [ ]

Problemas encontrados y/o Repuestos Lizeth Atlanta


Verificación General


Estado señalización NO APLICA
Estado bobinas sensores NO APLICA
Estado de las tarjetas M NO APLICA

Ing Técnico:
Firma:
Nombre: Mario Quintero

Recibe:
Firma: Lizeth Atlanta
Nombre:

01









Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 2488

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Bogotá **Instalación** salón ballut **Fecha y hora Ingreso** 07-06-2023 14:00 **Fecha y hora Salida** 07-06-2023 15:20

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. 2

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Estado de las Chapas	✓	
Revisión de Correas	✓	
Ajuste de Conexiones	✓	
Ajuste y Lubricación Mecánica	✓	
Verificación estado de la pintura		
Calibración de pumas y microsuitch	✓	
Revisión de tapas y cauchos protectores	✓	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento Transportes o impresora		
Ajuste de Conexiones		
Revisión de tarjeta electrónica y comunt.		
Verificación estado de la pintura		
Revisión de pantalla - display - mensajes		
Verificación de iluminación exterior		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT.

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa		
Estado de las Chapas		
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete		
Mantenimiento de Billetero		
Mantenimiento de Monedero		
Ajuste de Conexiones		
Verificación de iluminación exterior		
Verificación de sensores y alarma		
Mantenimiento impresora de recibos		

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 3

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	✓	
Revisión fuente de poder	✓	
Depuración base de datos		
Revisión teclado y mouse	✓	
Revisión lector y cajón monedero	✓	
Backup de la información	✓	
Organización de cables y conexiones	✓	
Revisión impresora POS	✓	
Actualizaciones y antivirus		No aplica

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 119.5V Voltaje Fase - Tierra 119.5V
Voltaje Neutro - Tierra 0.8V Voltaje UPS 119.5V

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario ✓ Discos Duros ✓
Cámaras LPR DVR Grabando ✓

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización No aplica
Estado bobinas sensores No aplica
Estado de las tarjetas M No aplica

Ing Técnico:
Firma:
Nombre: Julio Cubaque

Recibe:
Firma: Michel Ballut
Nombre: Michel Ballut

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 2495

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad: la tonul Bogotá | Instalación: tonul 1 | Fecha y hora Ingreso: 08-06-2023 16:10 | Fecha y hora Salida: 08-06-2023 17:00

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas — CANT.

Procedimiento	Observaciones
Limpieza interna y externa	
Estado de las Chapas	
Revisión de Correas	
Ajuste de Conexiones	
Ajuste y Lubricación Mecánica	
Verificación estado de la pintura	
Calibración de pumas y microsuitch	
Revisión de tapas y cauchos protectores	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Dispensador - Validador — CANT.

Procedimiento	Observaciones
Limpieza interna y externa	
Estado de las Chapas	
Mantenimiento Transportes o impresora	
Ajuste de Conexiones	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	
Verificación estado de la pintura	
Revisión de pantalla - display - mensajes	
Verificación de iluminación exterior	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático — CANT.

Procedimiento	Observaciones
Limpieza interna y externa	
Estado de las Chapas	
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete	
Mantenimiento de Billetero	
Mantenimiento de Monedero	
Ajuste de Conexiones	
Verificación de iluminación exterior	
Verificación de sensores y alarma	
Mantenimiento impresora de recibos	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual — CANT. 1

Procedimiento	Observaciones
Limpieza interna y externa	
Revisión fuente de poder	
Depuración base de datos	
Revisión teclado y mouse	
Revisión lector y cajón monedero	
Backup de la información	
Organización de cables y conexiones	
Revisión impresora POS	
Actualizaciones y antivirus	Equipo

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI X NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro: 120V | Voltaje Fase - Tierra: 118V
Voltaje Neutro - Tierra: 0.2V | Voltaje UPS: —

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario | Discos Duros
Cámaras LPR | DVR Grabando

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización: no aplica
Estado bobinas sensores: no aplica
Estado de las tarjetas M: no aplica

Ing Técnico:
Firma:
Nombre: Mario Durán

Recibe:
Firma:
Nombre:

U3(a)

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 2497

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Ig terminal Bogotá **Instalación** Tunel 2 **Fecha y hora Ingreso** 08-06-2023 17:30 **Fecha y hora Salida** 08-06-2023 18:00

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	[ ]	
Estado de las Chapas	[ ]	
Revisión de Correas	[ ]	
Ajuste de Conexiones	[ ]	
Ajuste y Lubricación Mecánica	[ ]	
Verificación estado de la pintura	[ ]	
Calibración de pumas y microsuitch	[ ]	
Revisión de tapas y cauchos protectores	[ ]	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	[ ]	
Estado de las Chapas	[ ]	
Mantenimiento Transportes o impresora	[ ]	
Ajuste de Conexiones	[ ]	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni	[ ]	
Verificación estado de la pintura	[ ]	
Revisión de pantalla - display - mensajes	[ ]	
Verificación de iluminación exterior	[ ]	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	[ ]	
Estado de las Chapas	[ ]	
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete	[ ]	
Mantenimiento de Billetero	[ ]	
Mantenimiento de Monedero	[ ]	
Ajuste de Conexiones	[ ]	
Verificación de iluminación exterior	[ ]	
Verificación de sensores y alarma	[ ]	
Mantenimiento impresora de recibos	[ ]	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	[/]	
Revisión fuente de poder	[/]	
Depuración base de datos	[ ]	
Revisión teclado y mouse	[/]	
Revisión lector y cajón monedero	[/]	
Backup de la información	[/]	
Organización de cables y conexiones	[/]	
Revisión impresora POS	[/]	
Actualizaciones y antivirus	[ ]	no aplica

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI [X] NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 113.9V Voltaje Fase - Tierra 117.4V
Voltaje Neutro - Tierra 0.2V Voltaje UPS —

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario	[ ]	Discos Duros	[ ]
Cámaras LPR	[ ]	DVR Grabando	[ ]

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización: no aplica
Estado bobinas sensores: no aplica
Estado de las tarjetas M: no aplica

Ing Técnico:
Firma:
Nombre: Mario Bueno

Recibe:
Firma: Eliana Collazos
Nombre: Eliana Collazos

936

Reporte de Mantenimiento Preventivo

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 2496

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad 14 Terminal Bosque **Instalación** Tunel 3 **Fecha y hora Ingreso** 08-06-2023 11:00 **Fecha y hora Salida** 08-06-2023 11:30

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Marque con una X si el procedimiento fue Realizado

EQUIPO: Barreras Automáticas CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	[ ]	
Estado de las Chapas	[ ]	
Revisión de Correas	[ ]	
Ajuste de Conexiones	[ ]	
Ajuste y Lubricación Mecánica	[ ]	
Verificación estado de la pintura	[ ]	
Calibración de pumas y microsuitch	[ ]	
Revisión de tapas y cauchos protectores	[ ]	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Dispensador - Validador CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	[ ]	
Estado de las Chapas	[ ]	
Mantenimiento Transportes o impresora	[ ]	
Ajuste de Conexiones	[ ]	
Revisión de tarjeta electrónica y comuni.	[ ]	
Verificación estado de la pintura	[ ]	
Revisión de pantalla - display - mensajes	[ ]	
Verificación de iluminación exterior	[ ]	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Unidad de Pago Automático CANT. [ ]

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	[ ]	
Estado de las Chapas	[ ]	
Mantenimiento lector de tarjetas o tiquete	[ ]	
Mantenimiento de Billetero	[ ]	
Mantenimiento de Monedero	[ ]	
Ajuste de Conexiones	[ ]	
Verificación de iluminación exterior	[ ]	
Verificación de sensores y alarma	[ ]	
Mantenimiento impresora de recibos	[ ]	

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI NO

EQUIPO: Estación de Pago Manual CANT. 1

Procedimiento		Observaciones
Limpieza interna y externa	[/]	
Revisión fuente de poder	[/]	
Depuración base de datos	[ ]	
Revisión teclado y mouse	[/]	
Revisión lector y cajón monedero	[/]	
Backup de la información	[/]	
Organización de cables y conexiones	[/]	
Revisión impresora POS	[/]	
Actualizaciones y antivirus	[ ]	NO APLICA

Problemas encontrados y/o Repuestos

Funcionando correctamente: SI [X] NO

Sistema Eléctrico

Verificación de Datos

Voltaje Fase - Neutro 119.9v Voltaje Fase - Tierra 119.4v
Voltaje Neutro - Tierra — Voltaje UPS —

Problemas encontrados y/o Repuestos

Cámaras de Seguridad

Marque con una X si la revisión fue Realizada

Cámaras de Inventario [ ] Discos Duros [ ]
Cámaras LPR [ ] DVR Grabando [ ]

Problemas encontrados y/o Repuestos

Verificación General

Estado señalización NO APLICA
Estado bobinas sensores NO APLICA
Estado de las tarjetas M NO APLICA

Ing Técnico:
Firma:
Nombre: JUAN DURANO

Recibe:
Firma: Jhon Fonseca
Nombre: Jhon Fonseca

43(c)

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11343

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Jamaica **Instalación** Su Auxilio Providencia

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 10:06:23
Fecha y hora de Salida 10:16:23

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Baloneras no funcionan - No hay continuidad en una de los cables, por lo cual se realiza el cambio en donde se dejan operando las baloneras de forma correcta, se valida el estado de las baloneras y estan en buen estado.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	113V
Ajuste mecanico:	—	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: _____

Recibe:
Firma: Jessica P
Nombre: Jessica P.

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 10581

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal **Instalación** Puro Montería

Teléfono _____ **Dirección** Montería

Tipo de Servicio
Correctivo ○ Preventivo ○
Instalación ⊘ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 07-06-23 08:30
Fecha y hora de Salida 07-06-23 16:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Andrés Ramos

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Cámaras **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

-Se llega al punto para hacer la configuración total del sistema de cámaras IP ubicado, se configura a cada una 2 de piso y 2 de carácter. y 1 punto de poste, se obtiene acceso virtual del DVR, se configura monitor y se crea grupo para ver todas las cámaras y placa, se coloca UPS que se haya desconectado por falla el corriente, se deja funcionando, se recomienda que a los UPS no las toquen ninguna de la casa ya que colocan otros dispositivos que puedan causar daño a los equipos. tales como, estufa electrica, taladros, planchas, planchas y otras, se deja una explicación clara de como puede utilizarse.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	—
Backup:	Si	Voltaje de Entrada:	110 V
Ajuste mecanico:	—	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ○	SI ⊘
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones: Conexión o cambio de cable HDMI lo hacen con la puerta y precaute falla el uso muy seguido.

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: _____

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Miguel Bravo

6

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11410

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La terminal **Instalación** Alhambra Caudia

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio	Fecha y hora de Ingreso	Reportó:
Correctivo (X) Preventivo ( )	13-06-23 07:45pm	
Instalación ( ) Capacitación ( )	Fecha y hora de Salida 13-06-23 09:39pm	Ing. Técnico encargado: Carlos Reyes

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

UPS presenta fallas por la cual se apagan los equipos. En el punto se presentan variaciones de voltaje, se deja conectada la UPS y se deja en seguimiento ya que no esta cargando correctamente. Se revisa voltaje en el punto y se valida estado de equipos, se deja el punto operativo.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	1280
Ajuste mecanico:	—	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:

Firma:

Nombre:

10

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11334

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal **Instalación** Bahia 125

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 02-06-23 09:45am
Fecha y hora de Salida 02-06-23 10:30am

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Carlos Reyes

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Lampara led dañada. Se daña por desgaste. Se trae lampara led nuevo, se revisan conexiones y voltaje, se realiza el cambio y se deja funcionando

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma:
Nombre: Yolanda Orozco

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 10210

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad LA TERMINAL **Instalación** NUMERO TRIPUCO

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ○ Preventivo ○
Instalación ◉ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 07/06/23 12:00 PM
Fecha y hora de Salida 07/06/23 2:00 PM

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: INGENIEROS

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

SE HACE INSTALACION DE CAMARAS TIPO LPR EN ENTRADA Y SALIDA. (2)

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ○	SI ○
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: FABIO LIMAS

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 10310

ACCESCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal **Instalación** Oficina Lote 12

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de Ingreso 01/02/23
Fecha y hora de Salida 01/02/23

Reportó:
Ing. Técnico encargado: Juan Tejeda / Jhon Vilbato

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se hace instalación de equipo PC Janus Core i7 con tarjeta de video de 2Gb y disco estado solido 256Gb, ram 32Gb y 2 pantallas de 32" las cuales quedan visuales con los colores de los parqueaderos se evidencia que en cámaras el video se pausa por ancho de banda de internet. Equipos quedan en operación y correcto funcionamiento.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma:
Nombre:

26

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 10209

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad LA TERMINAL **Instalación** PARQUE SIMON BOLIVAR

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ○ Preventivo ○
Instalación ○ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 02/06/23 1:00 PM
Fecha y hora de Salida 02/06/23 3:15 PM

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: FABIO CABEZAS

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

- SE HACE INSTALACION DE CAJA FUERTE EN PUNTO DE PAGO DE MESA PLANA Y LLAVE (1)

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ○	SI ○
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: FABIO CABEZAS

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Laura Higuera

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control
de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 10208

ACCESCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad LA TERMINAL **Instalación** PARQUE EL TUNAL

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ○ Preventivo ○
Instalación ⊗ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 02/06/23 8:00 AM
Fecha y hora de Salida 02/06/23 1:00 PM

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: FABIO CABEZAS

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

SE REALIZA INSTALACION DE CAJAS FUERTE EN PUNTOS DE PAGO TUNAL 1, 2 Y 3 FUNCIONANDO CON LLAVES Y CLAVES OK (3)

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	1.20
Ajuste mecanico:	—	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ○	SI ○
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: FABIO CABEZAS

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Mesica Cordoba

43

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11499

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la Sonrisa Dorada **Instalación** Tunal 7

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de Ingreso 30-06-2023 8:20
Fecha y hora de Salida 30-06-2023 9:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Bustamante

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC **Serie:** Sin Nus

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizó revisión de equipo de computo del punto de pago manual el cual reportaron que se había apagado, se realizó revisión del equipo de computo evidenciando que este no enciende y la caseta se encuentra sin fluido electrico según la indagación realizada el día de ayer realizaron trabajos de ornamentación en la zona de ingreso al parqueadero por lo que cortaron un cableado y soldadura al parecer con gran absorción de amperaje lo que afecto el cableado de alimentación de la caseta y en este caso también afecto el PC el cual se encontraba conectado en el momento que se realizaban estos trabajos el equipo de

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	128 VV
Ajuste mecanico:	—	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI (X)
NO (X)	NO ( )	NO ( )

Observaciones: Computo se retira para revisión en el laboratorio electrónico de la empresa, pendiente el diagnostico y facturación

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Bustamante

Recibe:
Firma: Jose Fonseca
Nombre: Jose Fonseca

10
43

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11483

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Bogotá **Instalación** Puerta Leones

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 27-06-2023 15:10
Fecha y hora de Salida 27-06-2023 15:50

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Burgos

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Panel led **Serie:** Intelbras

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó cambio de luminaria led del punto de apoyo manual caseta ya que la otra se encontraba fundida por cumplimiento de ciclo útil, se colora una nueva dejando nuevamente la caseta con luz

Base de Datos:	43.6465	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	119.4V
Ajuste mecanico:	SI	ID: 1	53

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI (X)	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Burgos

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Pamela Rosario
15.11485.112

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 8594

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal **Instalación** Santa Barbara

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 18/06/13 17:20
Fecha y hora de Salida 18:30

Reportó: David Mateo
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se reporta novedad con el computador, se realiza una revision y se desactiva firewall de windows, se dejan máquinas en linea y punto queda funcionando.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

113

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11465

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Bogotá **Instalación** simón bolivar

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de Ingreso 16-06-2023 16:30
Fecha y hora de Salida 16-06-2023 17:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Alvaro Durbano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC **Serie:** Sanus

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó visita técnica para realizar cambio de teclado del equipo de computo auxiliar caseta derecha, retirando el actual que presentaba falla en varias de sus teclas por la fuerte manipulacion y uso se dejo instalado uno completamente funcional y en buen estado, se encendieron y ajustaron conexiones del switch de red ya que habian camaras fuera de linea y los equipos auxiliares se encontraban en contingencia

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	122 3V
Ajuste mecanico:	si	ID: —	—

Se encuentra en Garantia	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI (X)	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Alvaro Durbano

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Santiago Vera

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11468

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la tranvia Bolivar **Instalación** simón bolivar

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de Ingreso 19-06-2023 9:30
Fecha y hora de Salida 19-06-2023 10:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Burbano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC **Serie:** JANUS

Diagnostico - Causa - Solución

se realiza visita técnica para realizar sincronización de equipos auxiliares con equipo servidor ya que este se encontraba en contingencia, debido a que se había desconfigurado la dirección IP principal del servidor, se realizó la recomendación de no conectar equipos electrónicos a los computadores ya que estos pueden generar ruido en la red

Base de Datos:	90.465KB	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	119.4V
Ajuste mecanico:	—	ID: 1	55

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI (X)	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Burbano

Recibe:
Firma: Yaneth Prada
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11480

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la tanirul Bogotá **Instalación** Simón Bolivar

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 26-06-2023 12:00
Fecha y hora de Salida 26-06-2023 13:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Bulano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: botonera, PC, barrera **Serie:** ACCESSCAN, Junus, HIKVISION

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó reinicio de botonera de barrera de ingreso la cual se encontraba mal conecta, se sincronizó equipo auxiliar nº 1 de punto de pago manual, se realizó reajuste de la barrera de salida la cual se encontraba suelta.

Base de Datos:	110.448Kg	Calibración de Plumas:	sí
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.4V
Ajuste mecanico:	sí	ID: 1	55

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI (X)	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Bulano

Recibe:
Firma: Valery Prada
Nombre: Valery Prada
116

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11478

ACCESPARK

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La terminal Bucaramanga **Instalación** Simón Bolívar

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ☒ Preventivo ○
Instalación ○ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 24-06-2023 10.30
Fecha y hora de Salida 24-06-2023 11:40

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: JHON DUARTE

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: botonera **Serie:** generic

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó visita técnica para revisar reemplazo de la botonera de la bahía de ingreso la cual se apagó sola, se deja pendiente ya que se necesita un taladro para fijar la botonera con chazos los cuales auxiliares se dejan almacenados y listos para su operación teniendo el alto movimiento vehicular que se presenta en la tarde

Base de Datos:	150.484.169	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	119.4V
Ajuste mecanico:	—	ID: 1	55

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ☒	SI ☒	SI ○
NO ○	NO ○	NO ☒

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JHON DUARTE

Recibe:
Firma: VALERY PRADA
Nombre: VALERY PRADA

42

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11464

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la tanner Bogotá **Instalación** calle 100 salus

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de Ingreso 16-06-2023 14:20
Fecha y hora de Salida 16-06-2023 16:00

Reportó:
Ing. Técnico encargado: Italo Burbano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC. Garita **Serie:** Sunus, DA-4000

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó visita técnica para realizar revisión del equipo de control del punto de pago salus 2 el cual esta presentando fallas en la apertura de la pantalla, la novedad se esta presentando debido a que el cable HDMI de video esta presentando intermitencia en la apertura por lo que se dejo pendiente realizar el cambio de este. se realizó revisión de la garita automatica de salida CIA 19 la cual se encuentra fuera de servicio debido a que el control remoto de activación se encuentra perdido, se volvió a configurar dirección IP del dispensador de ingreso CIA 19 el cual estaba fuera de linea

Base de Datos:	109.50.48	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	119.4V
Ajuste mecanico:	SI	ID: 1	48

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI (X)	SI (X)	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO (X)

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Italo Burbano

Recibe:
Firma: Pamela Arturo
Nombre: _____

105

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11479

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Bogotá **Instalación** calle 100 suba-2

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de Ingreso 26-06-2023 10:30
Fecha y hora de Salida 26-06-2023 11:20

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Cubano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: UPS-BG **Serie:** Powestitun Junus

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó visita técnica para realizar revisión de UPS y cable de video del CPU de conteo de la estación calle 100-2 debido a una pequeña caida de tensión la UPS quedo alarmada por lo que se restablecio dejandola en operación se realizó cambio de cable de video de la pantalla del CPU de conteo haciendo el reemplazo de uno tipo HDMI por uno VGA ya que la falla en la mayor a este presentaba el puerto HDMI del CPU

Base de Datos:	109.40.1.10	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.4V
Ajuste mecanico:	—	ID: 1	48

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI (X)	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Cubano

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Brian Quiroga

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11482

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la Animal Bogotá **Instalación** Calle 100 salas

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 27-06-2023 9:00
Fecha y hora de Salida 27-06-2023 10:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Bubano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC, UPS **Serie:** Sonus, Powestation

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó visita técnica para atender novedad con UPS y equipos de computo que quedaron apagados luego de una falla de tensión presentada en la noche anterior, se deja pendiente realizar una revisión profunda a los UPS ya que estos no están generando carga en las baterías y no sostienen el voltaje de salida, por lo que los equipos no encienden, fue necesario conectar los equipos directos a los tomas corriendo en el UPS de la oficina salas-2 en 19 ya que salas 1 en 18 el equipo presento falla en la tarjeta de video del PC por lo que el equipo se retira para revisión en el laboratorio electrónico

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	120.2 V
Ajuste mecanico:	—	ID: —	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI (X)	SI (X)	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO (X)

Observaciones: De la empresa, desde hace dos días se están presentando fluctuaciones de voltaje en el fondo.

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Bubano

Recibe:
Firma:
Nombre: Juan Rueda

105

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11481

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Bogotá **Instalación** terminal del sur

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de Ingreso 26-06-2023 16:30
Fecha y hora de Salida 26-06-2023 19:40

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Quiñano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: barrera automatica **Serie:** BA-4000

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó ajuste de la pluma estructurable de la barrera automatica de ingreso, la cual fue impactada por un vehiculo haciendo que el brazo principal y el estructurable de la pluma se doblaran por lo que fue necesario desdoblar el segmento primario y colocar el estructurable de la pluma de la barrera de salida ya que el estructurable de la barrera de ingreso se retira para el reparado en el área de Producción, la barrera de ingreso se deja operando correctamente, la de salida sigue fuera de servicio ya que se necesita realizar cambio de bujilla roscada, estructurable, segmento principal y sensor de posición

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	si
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	122.4V
Ajuste mecanico:	si	ID: —	—

Se encuentra en Garantia	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI (X)	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones: vehicular

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JULIO QUIÑANO

Recibe:
Firma:
Nombre: Jose M Nieto

3

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11472

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Bogotá **Instalación** terminal del sur

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 21-06-2023 11:10
Fecha y hora de Salida 21-06-2023 20:45

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Burbano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: barrera automatica **Serie:** BA-4000

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó habilitación del carril de ingreso vehicular el cual se encontraba fuera del servicio ya que la barrera no estaba en funcionamiento debido a que los cruzos de anclaje de las barreras se encontraban caterizados lo que estaba generando falla en las barreras en la subida y bajada de la pluma, se realizó reapriete y alineamiento de las barreras solucionando el problema de intermitencia, la barrera de ingreso se deja operando para el ingreso de vehiculos dando la apertura con botón y la bajada esta la realiza una vez pase el vehiculo la barrera de salida se deja fuera de servicio ya que

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	SI
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	122 V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI (X)	SI (X)	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO (X)

Observaciones: se debe de realizar cambio de brazo principal de pluma, varilla roscada del estabilizador y cambio de sensor de posición vehicular para que esta opere como la barrera de ingreso

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Burbano

Recibe:
Firma:
Nombre: Jorge de Nieto

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11494

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Bogotá **Instalación** terminal del sur

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 29-06-2023 9:00
Fecha y hora de Salida 29-06-2023 11:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Bubano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: barrera automatica **Serie:** BA-4000

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó habilitación del carril de la salida vehicular el cual se encontraba fuera de servicio por que la barrera no se encontraba en funcionamiento, se realizó cambio de sensor de posición vehicular para que la barrera opere con la bobina y baje la pluma cuando el vehiculo salga, la barrera de salida queda operando en la apertura con su control y la bajada una vez pase el vehiculo, se dejaron ajustados los brazos de pluma de 1.50 Mt y una varilla rosada para ajustar la pluma estabilizable en el punto de bajo todos fueron recibidos y el personal no supo dar razón de ellos

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	si
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	120 VV
Ajuste mecanico:	si	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI (X)	SI ( )
NO (X)	NO ( )	NO (X)

Observaciones: por lo que no se pudo probular el conjunto estabilizable en la barrera de salida esta se deja operando con solo un brazo el cual tambien se encuentra partido

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JULIO BUBANO

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Carlos A Herrera
108

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11460

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Ty terminal Bogotá **Instalación** la terminal del sur

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 15-06-2023 15:30
Fecha y hora de Salida 15-06-2023 17:10

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Italo Burbano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: barrera automatica **Serie:** BA-4000

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó visita técnica para realizar revisión de las barreras automaticas las cuales se encuentran fuera de servicio en una visita anterior se aprecio a que la falla la estaban presentando los receptores de los controles remotos, ya en esta visita se pudo hacer una visita mas a profundidad donde se evidencia que la falla la esta presentando el circuito ensamble de controles de ambas barreras los cuales deberian ser cambiados, las barreras se dejan fuera de servicio para realizar la habilitación el dia 16-06-2023

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Vollaje de Entrada:	121.9V
Ajuste mecanico:	si	ID: —	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI (X)	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO (X)

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Italo Burbano

Recibe:
Firma:
Nombre: Eduardo C

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11471

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Jannal Bogotá **Instalación** Jannal del sur

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 20-06-2023 18:00
Fecha y hora de Salida 20-06-2023 23:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Durbano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: barrera automatica **Serie:** DA-4000

Diagnostico - Causa - Solución

se realizo visita técnica para realizar reparación y habilitación de las barreras automaticas de ingreso y salida vehicular lugar que nos se pudo finalizar ya que los chuzos que operan la barrera estan haciendo pasa a las mismas lo que esta generando el conflicto de las mismas, se debe de realizar un reemplazo de las barreras para mitigar esta novedad las barreras se dejan nuevamente fuera de servicio

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	Si
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	127.3V
Ajuste mecanico:	Si	ID:	—

Se encuentra en Garantia	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI (X)	SI (X)	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO (X)

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JULIO DURBANO

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

110

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11602

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Normal Bolívar **Instalación** Calle 100 salas

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ☒ Preventivo ○
Instalación ○ Capacitación ○

Fecha y hora de Ingreso 30-06-2023 16:30
Fecha y hora de Salida 30-06-2023 17:15

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Jairo Burgos

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Lector **Serie:** S9, slim

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó sincronización de dispositivo de ingreso con 19 el cual se encontraba dispositivos con fecha y hora anterior, este se deja sincronizado y operando correctamente se realiza cambio de cables de poder de alimentación de impresora y PC los cuales se encontraban generando riesgo eléctrico de corto. se realiza el reemplazo por unos buenos y en buen estado

Base de Datos:	109.44.1.67	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	120 2V
Ajuste mecanico:	—	ID: 1	48

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ☒	SI ☒	SI ☒
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JAIRO BURGOS

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Jesus Ayala

29

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11421

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal **Instalación** La Castellana

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de Ingreso 20-06-23 03:30pm
Fecha y hora de Salida 20-06-23 04:30pm

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Carlos Reyes

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Control Remota de Salida no funciona - Cable de voltaje presenta fallas en la conexion de la barrera por la cual no da suficiente voltaje para funcionamiento - Se conecta fuente de 5V para que nuevamente quede operativo, se instala fuente y control remoto funciona de forma correcta.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	110V
Ajuste mecanico:	—	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: _____

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Jeronimo Montoya

27

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11457

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Bogotá **Instalación** La Castellana

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio		Fecha y hora de ingreso	14-06-2023 15:00	Reportó:	
Correctivo (X)	Preventivo ( )	Fecha y hora de Salida	14-06-2023 16:30	Ing. Técnico encargado:	Julio Burbano
Instalación ( )	Capacitación ( )				

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

En continuación de reporte de servicio técnico nº 11456, por lo que fue necesario dejar una fuente adicional 5V 3 Amperios para la alimentación del receptor de la barrera de ingreso y se deja pendiente traer una fuente adicional para el receptor de la barrera de salida y que cada obrar sin novedad como quedó operando el ingreso, se realizó cambio de mouse del equipo de computo del punto de pago manual el cual presentó daño en el sensor optico, por no utilizar el paño optico debidamente.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	SI
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	120.3V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	4986

Se encuentra en Garantia	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI (X)	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Burbano

Recibe:

Firma:

Nombre: Jesus Betancourt

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11456

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Ocotal **Instalación** la castellana

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 14-06-2023 15:00
Fecha y hora de Salida 14-06-2023 16:30

Reportó:
Ing. Técnico encargado: Julio Durango

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: barreras, PC **Serie:** Hikvision, Jurus

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó visita técnica para hacer cambio de las baterías de los controles remotos de las barreras automáticas de ingreso y salida vehicular, las cuales se habían reportado que estaban presentando falla, se realizó revisión de la novedad evidenciando que la falla de los controles remotos no es por baterías si no por los receptores los cuales presentaron novedad con su alimentación debido a las fluctuaciones de voltaje que se han presentado en el área la salida de voltaje de las tarjetas controladoras de las barreras que alimentan los receptores de los controles se fundieron o en el uso de la salida están generando un voltaje muy bajito

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	—
Backup:		Voltaje de Entrada:	120.5V
Ajuste mecanico:	si	ID:	46

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI (X)	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones: para alimentar el receptor

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Durango

Recibe:
Firma:
Nombre: Yeilis Rodríguez

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11422

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La terminal **Instalación** Calle 100 salas

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 20-06-23 09:30am
Fecha y hora de Salida 20-06-23 05:00pm

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Carlos Reyes

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Pantalla no da imagen - Cable HDMI dañado - Se realiza cambio de cable y se deja punto de pago operativo

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	127 V
Ajuste mecanico:	—	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: _____

Recibe:
Firma: Damo Arlow
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soporteteenico@security-access.com.co

Nº 11486

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad IU Itemual Bosolú **Instalación** Calle 100 salas 1

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 28-06-2023 11:00
Fecha y hora de Salida 28-06-2023 13:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Adala BUITRAGO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC, UPS **Serie:** JUNUS, Powestgtan

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó devolución e instalación del CPU de computo del Punto de Pago manual, el cual se retiro por Falla en la tarjeta de video la cual se limpio dejando el equipo en operación, se realizó estabilización de la UPS dejando el Punto operativo

Base de Datos:	69.50 MB	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.4V
Ajuste mecanico:	SI	ID: 1	48

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI (X)	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JHAIO BUITRAGO

Recibe:
Firma:
Nombre: Jenny Acuña

28

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11466

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Bogotá **Instalación** lote 12

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 17-06-2023 10:00
Fecha y hora de Salida 17-06-2023 11:50

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Italo Durano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC **Serie:** Janus

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó visita técnica para realizar re-configuración de las cámaras de los parqueaderos para que se puedan visualizar en el equipo de la central de monitoreo, las cámaras se dañan frecuentemente en visualizado debido a la sobre carga de archivos de red estas no se pueden visualizar todas a la vez por lo que se debe de reproducir la cámara que se desee visualizar sin abrir muchas a la vez. se recomienda ofrecer una mayor capacidad de red closet al punto para tener una mejor visualización de las cámaras de los parqueaderos

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	120v
Ajuste mecanico:	—	ID: —	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI (X)	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Aclitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: ITALO DURANO

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11463

ACCESCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal bucaramanga **Instalación** alhambra triangulo

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de Ingreso 16-06-2023 13:10
Fecha y hora de Salida 16-06-2023 13:55

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Dario Bueno

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: control remoto **Serie:** NIKON

Diagnostico - Causa - Solución

se realizo cambio de baterias de los controles remotos los cuales se encontraban descargados dificultando la operación de las barreras de ingreso y salida, los controles remotos se dejan operando correctamente. se evidencia que la pluma de la barrera de salida se encuentra golpeada y doblada

Base de Datos:	56.BDU	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	123.4V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	29

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI (X)	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Dario Bueno

Recibe:
Firma: Yennifer Villalba
Nombre: Yennifer Villalba.

24

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11423

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal **Instalación** Manacho

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 21-06-23 08:30am
Fecha y hora de Salida 21-06-23 10:00am

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Carlos Reyes

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Camara de entrada no funciona - Error en la asignación del segmento de la camara. Se validan conexiones y se asigna nuevamente al segmento o para que diera imagen en el DVR se dejan operando correctamente las camaras.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	116V
Ajuste mecanico:	—	ID:	—

Se encuentra en Garantia	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: _____

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Jesus Rodriguez

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 8588

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal Mercedes **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ⊗ Preventivo ○
Instalación ○ Capacitación ○

Fecha y hora de Ingreso 10/04/23 9:00
Fecha y hora de Salida 11:30

Reportó: David Moreno
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se reporta novedad con camara de entrada costado izq. se realizan pruebas de voltaje y de red. se intercambia por otra camara y se evidencia daño en imagen por lo que se decide retirar para revision.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ○	SI ⊗
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Mn	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Jeisy Rod. Suc.

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11497

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Bogotá **Instalación** culp 85

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de Ingreso 29-06-2023 18:00
Fecha y hora de Salida 29-06-2023 19:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Burbano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: dispensador **Serie:** S-9 slim

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó visita técnica donde se reporto alarmado en la fecha y hora del dispensador de ingreso culp 85 el cual disenso tiquetes con fecha y hora errónea, se realizó una revisión física al dispositivo sin evidencias anomalías físicas, según indagación la novedad se presenta debido a que el servidor se cayó bloqueando por lo que al realizar el reinicio los dispositivos pierden fecha y hora. se validará con el área de desarrollo el motivo de los bloqueos y si estos se caen generando debido a las actualizaciones

Base de Datos:	640.968KB	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.4V
Ajuste mecanico:	—	ID: 1	40

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI (X)	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Mn	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JULIO BURBANO

Recibe:
Firma: Johana Carvajal
Nombre: Johana Carvajal

21

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11469

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Doyota **Instalación** Counter BT

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 19-06-2023 12:00
Fecha y hora de Salida 19-06-2023 13:20

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Dario Burbano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC **Serie:** Janus

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizo visita técnica para realizar habilitación del equipo auxiliar del punto de pago el cual se encontraba fuera de servicio debido a que realizaron una actualización al software accesscan en el equipo servidor esto fue realizado por el área de desarrollo pero no se tuvo presente realizar la actualización en el auxiliar se realizo una copia de un cliente de caja a nombre del usuario CRISTINA el cual no se pudo realizar el día de ayer los equipos se dejan sincronizados y el servidor se deja sincronizado con los ingresos y salidas vehiculares

Base de Datos:	640.739KB	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.4V
Ajuste mecanico:	—	ID: 1	40

Se encuentra en Garantia	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI (X)	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Dario Burbano

Recibe:
Firma: Zuleidy
Nombre: Zuleidy Parra

21

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 10218

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad LATERMINAL **Instalación** CONTROL

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de Ingreso 26-06-23 11:00 AM
Fecha y hora de Salida 26-0623 1:16 PM

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: FABIO CABEZAS

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

- SE REALIZA UN AJUSTE ADICIONAL AL GABINETE RAK MEJORANDO LA ESTABILIDAD
- SE HACE UN AJUSTE AL SISTEMA YA QUE NO DESEABA FACTURAR POR QUE EL EQUIPO SE APAGO REPETITIVAMENTE

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	120
Ajuste mecanico:	—	ID:	40

Se encuentra en Garantia	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: FABIO CABEZAS

Recibe:
Firma: Johana Carvajal
Nombre: Johana Carvajal

21

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 8567

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Terminal loza cll 79 **Instalación** _____

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 04/06/23 17:30
Fecha y hora de Salida 19:30

Reportó: David Mora
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

La entrada se deja sin pluma por la grave afectacion que resivio, el cual el alma de madera tambien se vio afectado. Por el momento quedara así la entrada hasta que se traiga una nueva pluma

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones: Cotizar pluma de entrada 150 cm, prim. tramo

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma: Maicol Cano
Nombre: _____

25

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11475

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Bogotá **Instalación** calle 73

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de Ingreso 23-06-2023 11:30
Fecha y hora de Salida 23-06-2023 12:30

Reportó:
Ing. Técnico encargado: Julio Burbano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: botonera **Serie:** genric

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó reemplazo de la botonera de apertura de la barrera automatica de ingreso y salida la cual se halla cuido por la manipulación

Base de Datos:	15.718KB	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	119.4V
Ajuste mecanico:	✓	ID: 1	37

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI (X)	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JULIO BURBANO

Recibe:
Firma: Oscar Vargas
Nombre: Oscar Vargas

10

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11496

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Bogotá **Instalación** Calle 88

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo [X] Preventivo [ ]
Instalación [ ] Capacitación [ ]

Fecha y hora de Ingreso 29-06-2023 16:10
Fecha y hora de Salida 29-06-2023 19:40

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Adalo Burgos

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: UPS, PC, barrera **Serie:** Powestation, Janus, accessium

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó reapriete y colocación de la pluma de la barrera de salida la cual se había partido por que se encontraba vencida producto de un golpe. la barrera se deja operando correctamente, se realizó restablecimiento de UPS, la cual se encontraba trabajando en modo batería por lo que pitaba constantemente. se realizo retiro de taladro un destornillador y una multitoma sobrante de la instalación de los fotoceldas de los barreras automaticas

Base de Datos:	111.114 KB	Calibración de Plumas:	SI
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	120.2V
Ajuste mecanico:	SI	ID: 1	34

Se encuentra en Garantia	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI [X]	SI [X]	SI [X]
NO [ ]	NO [ ]	NO [ ]

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Adalo Burgos

Recibe:
Firma: Jessica Herrera
Nombre: Jessica Herrera

17

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11461

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la Manuel Bogotá **Instalación** asdnyo

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de Ingreso 16-06-2023 8:00
Fecha y hora de Salida 16-06-2023 8:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Italo Burbano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC **Serie:** Juan

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó visita para realizar cambio de resolución en el parqueadero asdnyo la cual ya se encontraba vencida, se dejo ingresada una nueva resolución con número de autorización 13028078195G9 con fecha de recepción desde el día 26-05-2023 con prefijo PPAS con inicio de consecutivo de facturación desde el número 1 hasta el 100 000 el equipo de conteo se deja operando correctamente

Base de Datos:	90.9 KB	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	119.4V
Ajuste mecanico:	—	ID:	1 22

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI (X)	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: ITALO BURBANO

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

943

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11484

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la general Bogotá **Instalación** castilla

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de Ingreso 27-06-2023 16:10
Fecha y hora de Salida 27-06-2023 16:45

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Italo Burbano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Panel led **Serie:** titanium

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó cambio de Panel led de la roseta del punto de pago manual parqueadero castilla, el panel led se fundió por cumplimiento de ciclo útil, se deja instalado uno nuevo en buen estado

Base de Datos:	111.164KB	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.9V
Ajuste mecanico:	SI	ID: 1	24

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI (X)	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Italo Burbano

Recibe:
Firma:
Nombre:

5

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11495

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la Carmel Bogotá **Instalación** Castilla

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 29-06-2023 14:00
Fecha y hora de Salida 29-06-2023 15:06

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Adulo Gutierrez

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: barrera automática **Serie:** HIKVISION

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizó cambio de pluma de la barrera de salida la cual estaba pendiente por instalar, se instaló una pluma nueva de 4 Metros, la barrera se deja operando correctamente

Base de Datos:	111.108 KB	Calibración de Plumas:	S
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	119.4V
Ajuste mecanico:	SI	ID: 1	24

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI (X)	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Adulo Gutierrez

Recibe:

Firma: _____

Nombre: _____

58

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11467

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la tecnica Bogotá **Instalación** castilla

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ○ Preventivo ○
Instalación ○ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 17-06-2023 12:30
Fecha y hora de Salida 17-06-2023 13:20

Reportó:
Ing. Técnico encargado: Julio Burgos

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: barrera automatica **Serie:** INVERSION

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó Visita técnica para realizar revisión de la barrera de salida a la cual se le rotó la pluma, se deja pendiente realizar la colocación de la pluma ya que esta se encontraba vencida por un golpe que recibió en una pasada anterior, por lo que se debe de realizar una reparación para unir los dos segmentos partidos, la barrera de salida queda fuera de servicio.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	122.3V
Ajuste mecanico:	SI	ID: —	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ⊗	SI ⊗	SI ○
NO ○	NO ○	NO ⊗

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Burgos

Recibe:
Firma: MARIA F. GARCIA
Nombre: MARIA FERNANDA G.

5

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11458

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La taninga Bogotá **Instalación** Exito Modelia

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de Ingreso 15-06-2023 9:20
Fecha y hora de Salida 15-06-2023 10:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Italo Durbano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC **Serie:** Sunus

Diagnostico - Causa - Solución

Se realizó cambio de cable de video de la pantalla del equipo de computo del punto de pago manual a cual estaba presentando falla debido a que se encontraba en mal estado, se deja pendiente realizar una reconexión para pasar el cable de forma segura ya que este se esta tropezando con la puerta de la maseta

Base de Datos:	34.308KB	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	122.30
Ajuste mecanico:	—	ID: 1	24

Se encuentra en Garantia	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI (X)	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Italo Durbano

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

58

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11462

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Bogotá **Instalación** medellin exito

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de Ingreso 16-06-2023 9:30
Fecha y hora de Salida 16-06-2023 10:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Bulcano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PL **Serie:** Janus

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó visita técnica para realizar la configuración de tickets de descuento de media hora y una hora de el almacén exito allión que no se pudo validar ya que se tiene que tener presente el consecutivo de los tickets de descuento que se van a utilizar para que el software pueda realizar la lectura de los mismos. los descuentos se pueden ingresar de manera manual al sistema.

Base de Datos:	9046463	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	122.3V
Ajuste mecanico:	—	ID: 1	25

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI (X)	SI (X)	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO (X)

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Bulcano

Recibe:
Firma:
Nombre: LUIS ARTURO

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11485

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Dorado **Instalación** calle 96 bodytech

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 28-06-2023 9:10
Fecha y hora de Salida 28-06-2023 10:10

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Bubano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: barrera automatica **Serie:** accessian

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó reparación y colocación de la pluma de la barrera de salida vehicular CIA 10 la cual fue rota luego de ser impactada por un vehiculo, se realizó devolución del control remoto de esta barrera el cual se había retirado por daño en un botón de apertura por manipulación, el control se devuelve reparado y completamente funcional

Base de Datos:	111.484KB	Calibración de Plumas:	21
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	116.4V
Ajuste mecanico:	21	ID: 1	27

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI (X)	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: JULIO DUBANO

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11601

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Bogotá **Instalación** calle 96 Gratamira

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de Ingreso 30-06-2023 13:30
Fecha y hora de Salida 30-06-2023 14:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Italo Burbano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: barrera automática **Serie:** accesscan

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó cambio de sensor de posición vehicular de la barrera de salida CRA 10 la cual no estaba trabajando con la salida de los motos. se colocó un sensor con menor sensibilidad para solucionar la novedad

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	123.4V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	27

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI (X)	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Italo Burbano

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Oscar Javier Diaz

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11473

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad IU Sanitas Bogotá **Instalación** Cll 96 bodytech

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 22-06-2023 12:00
Fecha y hora de Salida 22-06-2023 13:30

Reportó:
Ing. Técnico encargado: Italo Cubano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Dispensador validador **Serie:** S9 sin

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó visita técnica para realizar sincronización de dispensadores y validadores de los ingresos y salidas vehiculos CIA 10 y 11 los cuales no estaban sincronizados con el software accesscan por lo que las salidas no generaban apertura de los tickets y tocaba realizar liquidaciones manuales en el software, los carriles de ingreso y salida se dejan en completa operación, se evidencio que las plumas de la barrera de ingreso CIA 11 y salida CIA 10 se encuentran golpeadas, la barrera de salida CIA 10 se encuentra sin control.

Base de Datos:	109.046MB	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	110.4V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	27

Se encuentra en Garantia	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI (X)	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Italo Cubano

Jonathan Rodriguez

Recibe:
Firma: Jonathan Rodriguez
Nombre: Jonathan Rodriguez

61

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11474

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Bogotá **Instalación** calle 99 olimpica

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 22-06-2023 13:14
Fecha y hora de Salida 22-06-2023 14:30

Reportó:
Ing. Técnico encargado: Mario Durano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: controles remotos **Serie:** INVISION

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó cambio de (controles) baterias de controles remotos de las barreras de salida CIA 10 e ingreso CIA 11 los cuales se encontraban descargadas, se realizó revisión de pedido el cual se había reportado que presentaba falla pero este se encuentra en buen estado. se deja pendiente realizar una revisión exhaustiva a la red del portalcedero y equipo servidor ya que los equipos se encuentran fuera de linea al igual que las cámaras se evidencio falla en el servidor para detectar la red de wifi y la red local

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	—
Ajuste mecanico:	—	ID:	ZB

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI (X)	SI (X)	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO (X)

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Mario Durano

Recibe:
Firma:
Nombre: John G. Pinzón

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11500

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Bogotá **Instalación** calle 9t olimpica

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 30-06-2023 11:30
Fecha y hora de Salida 30-06-2023 12:40

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Italo Bubano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: control remoto **Serie:** allessian

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó cambio de baderia de control remoto de la barrera de ingreso ya lo cual se encontraba descargada, el control se dejo operando con una bateria nueva

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	120.2
Ajuste mecanico:	—	ID:	—

Se encuentra en Garantia	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI (X)	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones: Ly Jaramillo

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Italo Bubano

Recibe:
Firma: Lady Jaramillo
Nombre: Lady Jaramillo

9:04

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11476

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Bogotá **Instalación** Calle 77 olimpica

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ⊗ Preventivo ○
Instalación ○ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 23-06-2023 13:00
Fecha y hora de Salida ~~23-06-2023~~ 18:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: ~~Hato~~ Burbano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Detector, Vallador, barreras, PC **Serie:** S9 SVM, FIRVision, Sunos

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó adaptación de fuente suoltios 3 Amperios para el receptor de la barrera de salida cual la cual estaba presentando Fallas de operación con el control, una vez realizado el cambio la barrera queda funcionando correctamente con el control a una buena distancia, se realizó revisión de red local del parqueadero ya que los equipos de ingreso y salida y las cámaras se encontraban fuera de línea, se logró dejar unas cámaras en visual y las nuevas en línea, pero estas no estan sincronizando con el software accesscan por lo que se debe de seguir registrando los pago de manera manual y dar salida manual, se sugirió

Base de Datos:	60.40KB	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	122.3V
Ajuste mecanico:	si	ID:	28

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ⊗	SI ⊗	SI ○
NO ○	NO ○	NO ⊗

Observaciones: Daño en la fuente del NVR por fluctuaciones de voltaje presentadas en días anteriores.

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: ~~Hato~~ Burbano

Recibe: _____
Firma: _____
Nombre: John G. Pinzón

65

Reporte de Servicio Técnico

Automatización y control
de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11477

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Bogotá **Instalación** calle 9t olimpica

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 23-06-2023 13:00
Fecha y hora de Salida 23-06-2023 18:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Mauro Burbano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Continuación de reporte de servicio técnico nº 11476, en lo que se encontró apagado, se evidenció que el dispensador cra 10 se encuentra Rayado, y el validador de la salida cra 10 se encontro golpeado al igual que la pluma de la barrera de ingreso cra 11, se seguira trabajando en el punto hasta lograr estabilizarlo, se evidenciaron retornos de corriente en el circuito entre neutro y tierra de 1.5 voltios con picos de 2.4 voltios

Base de Datos:	60.404KB	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	122.4V
Ajuste mecanico:	si	ID: 1	29

Se encuentra en Garantia	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI (X)	SI (X)	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO (X)

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Mauro Burbano

Recibe:
Firma:
Nombre: John G. Pinzón

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11498

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la normal Boyacá **Instalación** calle 9ª Olimpia

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 27-06-2023 19:30
Fecha y hora de Salida 27-06-2023 20:15

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Bustamo

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: barrera, automatica, UPS **Serie:** Accesscan, Powcsitain

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó instalación de motriona para la barrera de salida ya y se allí se necesitan tener energizados varios componentes, se deja pendiente realizar arreglo de acometida eléctrica para poner a funcionar la ups de acuerdo la cual se encuentra fuera de servicio

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	120.2V
Ajuste mecanico:	—	ID: —	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI (X)	SI (X)	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO (X)

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Bustamo

Recibe:
Firma Carlos Alberto Arevalo
Nombre: Carlos Arevalo

65 9

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11487

ACCESCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Bosola **Instalación** calle 97 olimpica

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 28-06-2023 16:30
Fecha y hora de Salida 28-06-2023 18:30

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Burbano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: NVR **Serie:** HIKvision

Diagnostico - Causa - Solución

se realizo visita técnica para realizar revision del NVR de las camaras del parqueadero, el cual se encuentra fuera de servicio. se realizo cambio de fuente de alimentacion como primera instancia ya que esta se fundió por fluctuaciones de voltaje. el NVR no da ingreso por lo que se retira del predio para revisión en el laboratorio electronico de la empresa se dejan 3 camaras en vigilancia para el control del parqueadero

Base de Datos:	67.66MB	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	118.4V
Ajuste mecanico:	—	ID:	28

Se encuentra en Garantia	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI (X)	SI (X)	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO (X)

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Burbano

Recibe:
Firma:
Nombre: John Pinzón

68

9

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11459

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la Teranal Bogotá **Instalación** alhambra tiangulo

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 15-06-2023 13:30
Fecha y hora de Salida 15-06-2023 14:10

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Julio Bulnes

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: PC **Serie:** Juvs

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó visita técnica para realizar cambio del teclado del equipo de computo del Punto de Pago manual el cual estaba presentando falla en varias teclas por manipulación / uso se dejo instalado uno completamente funcional y en buen estado, se deja pendiente realizar el cambio de los botones de los controles remotos de las barreras automáticas las cuales se encuentran desintegrados

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	122.5V
Ajuste mecanico:	—	ID: 1	29

Se encuentra en Garantia	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI (X)	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Julio Bulnes

Recibe:
Firma: Tania Cuvides.
Nombre: Tania Lizeth Cuvides

19

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11425

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La terminal **Instalación** Nicolas de Federman

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) | Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 21-06-23 04:06pm
Fecha y hora de Salida 21-06-23 06:40pm

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Carlos Reyes

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Dispensador de entrada se instala y se deja conectado - No se deja en red ya que no hay patchcord de comunicación fibra optica por tanto el dispensador no queda en linea - Se deben traer patchcord para comunicación de red y dejar maquina en linea.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	121 V
Ajuste mecanico:	—	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: _____

Recibe:
Firma: _____
Nombre: _____

10/14

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11603

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad la terminal Bogotá **Instalación** Providencia

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de ingreso 30-06-2023 18:00
Fecha y hora de Salida 30-06-2023 19:20

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Italo Burbano

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: lector código barras **Serie:** SAT

Diagnostico - Causa - Solución

se realizó revisión del lector de código de barras de los tiquetes de Parqueo el cual estaba generando fallas en la lectura de los tiquetes, debido al uso el sensor fue activa el laser por movimiento no estaba funcionando por lo que se debe de optimizar el gatillo para que el lector emita el laser y genere la lectura del tiquete, se validara en la empresa si el lector se puede cambiar.

Base de Datos:	109.418	Calibración de Plumas:	—
Backup:	—	Voltaje de Entrada:	120.4V
Ajuste mecanico:	—	ID:	21

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI (X)	SI (X)	SI (X)
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Italo Burbano

Recibe:
Firma: _____
Nombre: BRAYAN H.

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11448

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal **Instalación** Modulo 1 Capacitacion

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ○ Preventivo ○
Instalación ⓧ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 30-06-23 11:30am
Fecha y hora de Salida 30-06-23 02:15pm

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Carlos Reyes

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza configuracion de factura en Accesscan, se instala impresora termica y se configura para impresion de facturas, se deja operativa punto de pago manual, se realiza seguimiento en el punto evidenciando correcto funcionamiento en la facturacion y liquidacion de tickets.

Base de Datos:	—	Calibración de Plumas:	NO
Backup:	NO	Voltaje de Entrada:	120V
Ajuste mecanico:	NO	ID:	1-56

Se encuentra en Garantia	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ○	SI ⓧ
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: _____

Recibe:
Firma: _____
Nombre: Karen Ruiz

50 46

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS
Automatización y control de accesos vehiculares
Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 10581

ACCESS PARK

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal Instalación Patio Modelia

Teléfono _____ Dirección Modelia

Tipo de Servicio
Correctivo ○ Preventivo ○
Instalación ⊗ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 07-06-23 08:30
Fecha y hora de Salida 07-06-23 16:00

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Andrés Ramon

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Camaras **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

-SE LLEGA AL PUNTO PARA REALIZAR CONFIGURACIÓN FINAL AL SISTEMA DE CAMARAS INVENTARIO, SE CONFIGURAN 1 CAMARAS 2 DE PISO Y DE CONDUCTOR. Y 1 PUNTO DE PAGO., SE ORGANIZA CABLEADO DENTRO DEL RACK, SE CONFIGURA MONITOR Y QUE DONDE QUEDA TOMANDO FOTO AL CARRO Y PLACA, SE CONECTA UPS QUE SE HABIA DESCONECTADO POR FALLA EN CORRIENTE, SE DEJA FUNCIONANDO, SE RECUERDA QUE A LA UPS NI LAS TOMAS NARANJAS DE LA CASETA SE PUEDE CONECTAR NADA DE DISPOSITIVOS QUE PUEDAN CAUSAR DAÑO A LOS EQUIPOS. TALES COMO, ESTUFA ELECTRICA, TALADROS, PULIDORAS, PLANCHAS Y DEMAS, SE DEJA UNA EXTENSIÓN BLANCA CON MULTITOMA QUE PUEDEN UTILIZAR

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	—
Backup:	Si	Voltaje de Entrada:	3.35V.
Ajuste mecanico:	—	ID:	—

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ○	SI ⊗
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones: COTIZACIÓN O CAMBIO DE CABLE HDMI LO MACHUCARON CON LA PUERTA Y PRESENTA FALLA EN VIDEO MUY SEGIDO.

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma:
Nombre: Miguel Ramos

05

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 10600

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal **Instalación** Calle 88.

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo (X) Preventivo ( )
Instalación ( ) Capacitación ( )

Fecha y hora de Ingreso 28-06-25 09:00
Fecha y hora de Salida 28-06-25 18:20

Reportó: _____
Ing. Técnico encargado: Andrés Rivera

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Parqueadero **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza configuración de tarjeta ingreso y salida se deja en 1 lazo se realiza instalación de fotoceldas en 2 postes que se dejan Actualmente, se deja en el patio los 2 Talanqueras, se Realizan Pruebas y Ajustes funcionales.

Base de Datos:	SI 56 KB	Calibración de Plumas:	SI
Backup:	SI	Voltaje de Entrada:	120 V
Ajuste mecanico:	SI	ID:	1-36

Se encuentra en Garantia	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ( )	SI ( )	SI ( )
NO ( )	NO ( )	NO ( )

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma:
Nombre:

1 de 2

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 8583

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad Lote 12 **Instalación** Terminal caltre

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ○ Preventivo ○
Instalación ⊗ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 13/06/23 12:15
Fecha y hora de Salida 17:30

Reportó: David Mena
Ing. Técnico encargado: _____

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se retira instalación en barrera de salida de la pluma se hacen pruebas y barrera queda funcionando.

Base de Datos:		Calibración de Plumas:	
Backup:		Voltaje de Entrada:	
Ajuste mecanico:		ID:	

Se encuentra en Garantia	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ○	SI ⊗
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Mn	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:
Firma:
Nombre: Jhon Pineda

26

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 11488

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal **Instalación** Sala Conyuntiva Etapa 1-2.

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio		Fecha y hora de ingreso	Reportó:
Correctivo ○	Preventivo ○	19-06-23 09:00	
Instalación ⊗	Capacitación ○	Fecha y hora de Salida 24-06-23 13:00	Ing. Técnico encargado: Andres Rosero

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: Barreras **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

Se realiza Visualización de barrera que ticket al el Mantenimiento, se cortan Cables se Mantiene Sitio para la barrera, se Limpia, se aseo y se deja funcionando Con Normalidad y Señal de luz al el Patio, se deja la Area Limpia de Vidrio de los Sitios se ya Retiraron los Mas Lejos todo Aseado y con el Piso y mas Lejos se Retiro a que se Parte

Base de Datos:	\	Calibración de Plumas:	\
Backup:	\	Voltaje de Entrada:	\
Ajuste mecanico:	\	ID:	\

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ○	SI ○	SI ⊗
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico:

Recibe:

Firma: _____

Nombre: Diego Alejandro Torres

Reporte de Servicio Técnico

SECURITY ACCESS

Automatización y control de accesos vehiculares

Tel. 755 2920 - 755 2937
Móvil Soporte técnico: +57 316 473 3835
Mail: soportetecnico@security-access.com.co

Nº 10381

ACCESSCAN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Entidad La Terminal **Instalación** copropiedad modulo 1

Teléfono _____ **Dirección** _____

Tipo de Servicio
Correctivo ○ Preventivo ○
Instalación ⊘ Capacitación ○

Fecha y hora de ingreso 30/06/23 06:30
Fecha y hora de Salida 30/06/23 23:00

Reportó: William
Ing. Técnico encargado: Luis Rivera

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Equipo: _____ **Serie:** _____

Diagnostico - Causa - Solución

se llega al parqueadero y se procede a instalar el punto de pago con su respectiva facturación, igualmente se realizan regatas y se anclan las barreras, se hacen conexiones electricas y quedan quedando correctamente, una barrera de ingreso con su respectiva pluma, una barrera con su respectiva pluma en la salida, se hace entrega de los controles para que los operarios trabajen normalmente

Base de Datos:	N/A	Calibración de Plumas:	instalacion de plumas
Backup:	N/A	Voltaje de Entrada:	116 V
Ajuste mecanico:	N/A	ID:	1 - 56

Se encuentra en Garantía	Contrato de Mantenimiento	Servicio Concluido
SI ⊘	SI ⊘	SI ⊗
NO ○	NO ○	NO ○

Observaciones:

Encuesta de Servicio:

Indique su grado de satisfacción	1 Min	2	3	4	5 Max
Actitud de la atención:					
Capacidad para ofrecerle una solución:					
Tiempo requerido para ofrecerle una solución:					
Efectividad de la solución:					
Satisfacción general con el servicio:					

Ing Técnico: Luis Rivera

Recibe:
Firma: Angie Cantillo
Nombre: Angie Cantillo

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901225732	8	SECURITY ACCESS FB SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SECURITY ACCESS FB SAS	CRA 28 85 A 24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7552920	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	40320629	9453057243	E	2023/07/11	2023/07/11	BANCOLOMBIA	0	$29,219,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				48	$16,862,300	$0	$0	$16,862,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$3,351,900	$0	$0	$3,351,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,387,300	$0	$0	$2,387,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$7,096,500	$0	$0	$7,096,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$3,333,200	$0	$0	$3,333,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$693,400	$0	$0	$693,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				50	$3,181,100	$0	$0	$3,181,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	50	$3,181,100	$0	$0	$3,181,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				48	$4,128,200	$0	$0	$4,128,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	40	$3,568,500	$0	$0	$3,568,500
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$109,400	$0	$0	$109,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	5	$309,200	$0	$0	$309,200
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$68,200	$0	$0	$68,200
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$72,900	$0	$0	$72,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				50	$4,825,300	$0	$0	$4,825,300
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$514,300	$0	$0	$514,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$106,400	$0	$0	$106,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	$474,000	$0	$0	$474,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$67,800	$0	$0	$67,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$552,100	$0	$0	$552,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$384,300	$0	$0	$384,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$211,300	$0	$0	$211,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$362,600	$0	$0	$362,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	19	$2,152,500	$0	$0	$2,152,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$133,800	$0	$0	$133,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$133,800	$0	$0	$133,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$89,200	$0	$0	$89,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$89,200	$0	$0	$89,200
TOTAL				**50**	**$29,219,900**	**$0**	**$0**	**$29,219,900**

2023/07/13 10:38 AM

suscrita **Revisora Fiscal** de la sociedad **SECURITY ACCESS FB SAS,** empresa legalmente constituida e identificada para fines tributarios con el Nit: No. 901.225.732-8, Registrada en la Cámara y Comercio mediante Matricula Mercantil No, 03030175

C E R T I F I C A

Que la sociedad **SECURITY ACCESS FB SAS**, identificada con Nit: 901.225.732-8, se encuentra a **PAZ Y SALVO** en el pago de los aportes al **Sistema General de Seguridad Social Integral** (Salud, Pensión y ARL), al igual que con los **Aportes Parafiscales** (Caja de Compensación, Sena e I.C.B.F) hasta el mes de Julio de 2023, inclusive.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los cuatro(04), días del mes de julio de 2023.

Cordialmente,

Martha Libia Gracia
T.P. No. 208.979-T
Revisor Fiscal