PROPUESTA DE MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA

INFORME MANTENIMIENTO

Comodato contrato N° 11006632023

HOGAR INFANTIL NIÑOS DEL PROGRESO

MARCELA ROJAS TORRES

COORDINADORA UDS

FUNDACION CELESTIN FREINET

BOGOTÁ

2023

PROPUESTA DE MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA

INFORME MANTENIMIENTO

CENTO ZONAL: BARRIOS UNIDOS

COORDIDADOR

Ana Ginnette Gamboa Hernandez

REGIONAL BOGOTÁ

MUNICIPIO: BOGOTÁ

2023

INTRODUCCIÓN

Se ha evidenciado la importancia de mejorar los espacios pedagógicos (infraestructura) del **Hogar Infantil Niños Del Progreso**, con el fin de contribuir a mejorar los ambientes, para el desarrollo pedagógico de los beneficiarios, hecho que se traduce en aspectos motivacionales que llevan a un mejor las experiencias, así como se evidencia que el rublo asignado para el mantenimiento no es suficiente para todos arreglos que se deben realizar a la infraestructura.

OBJETIVO

Mejorar la prestación del servicio, dando una imagen agradable de las instalaciones de la UDS Niños Del Progreso, realizando el mantenimiento continuo a las instalaciones del Hogar Infantil Niños Del Progreso con contrato N° 11006632023. Así mismo solicitar a la Regional Bogotá generar presupuesto adicional para realizar arreglos a la fachada, mesones y demás espacios del comodato, dado que el presupuesto mensual no es suficiente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Tramitar las revisiones pertinentes, con los profesionales responsables de la infraestructura.
2. Pintar la fachada de la UDS Niños Del Progreso.
3. Solicitar recursos de inejecuciones u otras que puedan aportar, para efectuar la modificación.

JUSTIFICACIÓN


La educación es una de las principales herramientas de equidad y transformación social, es a través de ella que se abren los caminos para fortalecer la identidad, igualmente nos permite desarrollar a plenitud las habilidades de los niños y niñas, la creatividad y fortalecer la capacidad para participar de manera activa en la construcción del país.

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia la necesidad de evaluar las posibilidades de una inversión a la infraestructura dado que la Fundación ha invertido recursos propios y los asignados por el ICBF mes a mes, para mejorar la planta física, sin embrago no es suficiente, la casa presenta Humedades frecuentes, que son subsanadas periódicamente, mejorar la fachada, mesones, pisos y techo del cuarto piso, nos solicitan colocar un techo postizo y el rublo no cubre las diferentes necesidades del comodato, la Fundación ha invertido algunos recursos para lograr los arreglos, sin embargo no son suficientes, se hace necesario que el ICBF asigne un recurso adicional para efectuar los diferentes arreglos de mayor inversión.

El mejoramiento de la infraestructura educativa, puede verse como una estrategia que permite garantizar ambientes adecuados para el desarrollo pedagógico de las agentes educativas y asegurar la idoneidad para un desarrollo integral de los niños y niñas.

IMÁGENES DE LOS ESPACIOS CON UN ANTS Y DESPUES


En el nivel tres de la casa se retiró el tapete y se instaló baldosas con el fin de mejorar su presentación y poder realizar una adecuada desinfección.



Aulas donde se realizaron las modificaciones









Realizar arreglos en los pisos del nivel tres y cuatro de la UDS Niños Del PROGRESO, dado a que está deteriorado por el uso.

PISO NIVEL 3



Se cambió el tapete del pasillo y aula






3012090703

3003470131


En el cuarto piso había goteras




Se resano y curo la gotera




Se realizó mantenimiento a las paredes internas de la UDS.











Se resanaron diferentes humedades que presenta frecuentemente la infraestructura.



esto para realizar estas labores, evidencias de los arreglos pendientes.

Pintar Fachada



Arreglo de mesones, la supervisión solicita que los mesones sean superficies lisas de fácil limpieza.





En una de las visitas de supervisión nos solicitaron cubrir las tejas con un techo de falso, con el fin de aislar la fuente de calor que genera las tejas.

