| FORMATO<br>SEGUIMIENTO AL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CÓDIGO**<br>FO-AC-21 | **GESTIÓN AMBIENTAL** | | | | | | | | | **VERSIÓN**<br>1.0 | | |
| **N° del Contrato Obra:** | 621 DEL 2022 | | | | | **Contratista:** | XIE S.A | | | | | |
| **Objeto del Contrato:** | CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1. | | | | | **N° del Contrato de Interventoría:** | CIN -717-22 | | | | | |
| **Pin del Contrato:** | 22246 | | | | | **Interventoría** | CONSORCIO SCLV | | | | | |

| CORREDOR INTERVENIDO (NOMENCLATURA) | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) | CÓDIGO DEL ELEMENTO | PERÍODO DE INSTALACIÓN | SITIO DE DONDE PROVIENE EL MATERIAL INSTALADO (Según resolución 1115-2012 o la que modifique) | | ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA | VOLUMEN SUELTO DE MATERIAL INSTALADO - APROVECHADO | | | | SUMATORIA (m3) | VOLUMEN TOTAL DE MATERIAL INSTALADO (m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Centro de Aprovechamiento | Reutilizado | | Patio de fresado IDU- UNV (m3) | Centro de Aprovechamiento (m3) | Reutilizado mismo Contrato (m3) | Reutilizado otros Contratos (m3) | | |
| KR 97A ENTRE CL 41 SUR HASTA CL 40A SUR | 8000957 | 3 | Julio | 1,2 | N/A | Para la estructura del pavimento | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| KR 96A ENTRE CL 41 SUR HASTA CL 40B SUR | 8001069 | 4 | Julio | 1 | N/A | Para la estructura del pavimento | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| KR 91C ENTRE CL 42F SUR HASTA CL 42G SUR | 8002417 | 8 | Julio | 1 | N/A | Para la estructura del pavimento | 67,97 | | | | 67,97 | 67,97 |
| KR 91C ENTRE CL 42G SUR HASTA CL 43 SUR | 8002500 | 9 | Julio | 1 | N/A | Para la estructura del pavimento | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| KR 98B ENTRE CL 42 SUR HASTA CL 42A SUR | 8000849 | 12 | Julio | 1,2 | N/A | Para la estructura del pavimento | 104,54 | | | | 104,54 | 104,54 |
| KR 98 ENTRE CL 40 SUR HASTA CL 40A SUR | 8000772 | 13 | Julio | 1,2 | N/A | Para la estructura del pavimento | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| KR 98 ENTRE CL 40A SUR HASTA CL 41 SUR | 8000814 | 14 | Julio | 1 | N/A | Para la estructura del pavimento | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| KR 98 ENTRE CL 41 SUR HASTA CL 42 SUR | 8000856 | 15 | Julio | 1 | N/A | Para la estructura del pavimento | 113,66 | | | | 113,66 | 113,66 |
| KR 98 ENTRE CL 42 SUR HASTA CL 42A SUR | 8000907 | 16 | Julio | 1 | N/A | Para la estructura del pavimento | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR 97F ENTRE CL 40 SUR HASTA CL 40A SUR | 8000794 | 17 | Julio | 1,2 | N/A | Para la estructura del pavimento | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| KR 97F ENTRE CL 40A SUR HASTA CL 41 SUR | 8000839 | 18 | Julio | 1 | N/A | Para la estructura del pavimento | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| KR 97D ENTRE CL 40 SUR HASTA CL40A SUR | 8000821 | 21 | Julio | 1,2 | N/A | Para la estructura del pavimento | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| KR 97D ENTRE 40A SUR HASTA 41 SUR | 8000864 | 22 | Julio | 1,2 | N/A | Para la estructura del pavimento | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| KR 97B ENTRE CL 40 SUR HASTA 40A SUR | 8000871 | 24 | Julio | 1,2 | N/A | Para la estructura del pavimento | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| KR 97B ENTRE 40A SUR HASTA 41 SUR | 8000923 | 25 | Julio | 1,2 | N/A | Para la estructura del pavimento | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| KR 97B ENTRE CL 41 SUR HASTA CL 42 SUR | 8000988 | 26 | Julio | 1,2 | N/A | Para la estructura del pavimento | 115,64 | | | | 115,64 | 115,64 |
| KR 97B ENTRE CL 42 SUR HASTA CL 42A SUR | 8001052 | 27 | Julio | 1 | N/A | Para la estructura del pavimento | 111,77 | | | | 111,77 | 111,77 |
| KR 97 ENTRE CL 40 SUR HASTA CL 40ASUR | 8000929 | 28 | Julio | 1,2 | N/A | Para la estructura del pavimento | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| KR 97 ENTRE CL40A SUR HASTA CL 41 SUR | 8000996 | 29 | Julio | 1,2 | N/A | Para la estructura del pavimento | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| KR 97 ENTRE CL 41 SUR HASTA CL 42 SUR | 8001058 | 30 | Julio | 1,2 | N/A | Para la estructura del pavimento | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| KR 97 ENTRE CL 42 SUR HASTA CL 42A SUR | 8001125 | 31 | Julio | 1,2 | N/A | Para la estructura del pavimento | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| KR 96A ENTRE CL 40 SUR HASTA CL 40BIS SUR | 8000979 | 32 | Julio | 1,2 | N/A | Para la estructura del pavimento | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| KR 96 A ENTRE CL 40A SUR HASTA CL 40B SUR | 8001041 | 33 | Julio | 1 | N/A | Para la estructura del pavimento | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | **TOTAL** | 513,58 | 513,58 |

**Volumen total de material a utilizar en el proyecto (Proyectado) m3:** 12636,52

**Volumen total de material instalado a la fecha m3:** 4619,29

**Porcentaje de cumplimiento según pliegos :** 25%

**Porcentaje de cumplimiento a la fecha :** 36,56%

**Firma Director de Obra:** Manuel Alejandro Mazabuel Garcia

**Firma Director de Interventoría:** Juan Manuel Alba Rojas