EMPRESA / PROYECTO	U233 CONSORCIO SCLV	**SST1-MEM-141**	
DE	SST1-Nury Mireya Albarracín Daza	05-07-2023	
PARA	DI– Juan Manuel Alba Rojas		
OBJETO	Informe semanal del 29 de junio de 2023 al 05 de julio de 2023 – Grupo 1		
COPIA(s) PARA			

Llamado de Atención:		¿Requiere respuesta?				Tiempo solicitado para la respuesta (días calendario)							
Informativo :	X	SI		NO	X	Inmediato		1	2	3	4	5	Otro:

Cordial saludo

A continuación, relaciono las actividades SST de la semana del 29 de junio de 2023 al 05 de julio de 2023 –Grupo 1:

1. ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA EN MATERIA SST

1.1. INFORMACIÓN DEL PERSONAL

Para la semana del 29 de junio de 2023 al 05 de julio de 2023, se reporta el siguiente personal de Interventoría:

N°	Empresa	Cantidad de trabajadores
Ingreso		
Antiguos		
1	Consorcio SCLV	21
2	Silva Carreño y Asociados S.A.S.	10
3	La Vialidad Limitada	13
4	Cerse Ingeniería Ltda.	1
5	J.V.R Estudios	1
6	Geovial Limitada	5
Retiro		
TOTAL PERSONAL ACTIVO EN LA SEMANA REPORTADA:		**51**

1.2. AUSENTISMO DE PERSONAL

Durante el desarrollo de las actividades de la semana del 29 de junio de 2023 al 05 de julio de 2023, se presentó ausentismo del personal de la Interventoría que se relaciona a continuación:

Ítem	Nombre	Cargo	Días de incapacidad en el periodo	Descripción
1	José de Calasanz Mosquera Montoya	Residente Ambiental	1	M545: Incapacidad enfermedad general 05/07/2023 al 06/07/2023, para el periodo del presente informe aplica un (1) día.
Total días de ausentismo			**1**	

1.3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- El 29 de junio de 2023 se llevó a cabo recorrido de obra donde se evidenció que el personal que estaba realizando actividades, corresponde al aprobado por la Interventoría, en las diferentes prioridades intervenidas se observaron equipos para la atención de emergencias (Botiquín,

extintor y camilla) e información de conformación de brigada de emergencias.

- El 29 de junio de 2023 se llevó a cabo comité semanal de seguimiento en el FDLK, Interventoría Consorcio SCLV y Contratista XIE SA, donde en el componente SST informó el avance de las actividades realizadas en las prioridades que están siendo intervenidas, revisión del estado del informe mensual N°8, documentos de ingreso de personal calificación mensual semanal, observaciones a informes, ingreso de personal de obra, indicadores de rotación y ausentismo del personal de obra.

- El 4 de julio de 2023 los componentes SST, ambiental, social y técnico de la Interventoría y contratista realizaron recorrido de obra donde se evidenció que el personal que estaba realizando actividades, corresponde al aprobado por la Interventoría.

  Al momento de la visita de obra por parte del componente SST se evidencia lo siguiente:

  - **P32:** No se encuentran desarrollando actividades de obra, sendero peatonal definido. Se evidencia que el contratista cuenta con señalización referente a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP.

  - **P33:** Se observaron trabajadores realizando excavación manual en la esquina de la vía para la instalación de bordillos, sendero peatonal definido. Se evidencia que el contratista cuenta con punto ecológico (3 Bolsas), kit para la atención de emergencias (Botiquín, extintor y camilla), punto de hidratación, señalización referente a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP. El personal hace uso de sus EPP y elementos de identidad visual.

  - **P4:** Se observan trabajos de adecuación de la intersección entre el P33 y P4, sendero peatonal definido. Se evidencia que el contratista cuenta con señalización referente a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP

  - **P28:** No se encuentran desarrollando actividades de obra, sendero peatonal definido.

  - **P29:** Al momento del recorrido no hay actividades de obra, sendero peatonal definido. Se evidencia que el contratista cuenta con punto ecológico (3 Bolsas), punto de hidratación, kit para la atención de emergencias (Botiquín, extintor y camilla), señalización referente a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP.

  - **P30:** Se observaron trabajadores haciendo adecuación de la esquina entre el P30 y P31. Se evidencia que el contratista cuenta con punto ecológico (3 Bolsas), punto de hidratación, kit para la atención de emergencias (Botiquín, extintor y camilla), señalización referente a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP. El personal hace uso de sus EPP y elementos de identidad visual.

  - **P31:** Se observaron actividades en andenes, sendero peatonal definido. Se evidencia que el contratista cuenta con señalización referente a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP. El personal hace uso de sus EPP y elementos de identidad visual, sin embargo se solicitó la reposición de botas de un trabajador.

  - **P3:** Se observó instalación de tapas de las cajas de inspección, sendero peatonal definido. Se evidencia que el contratista cuenta con punto ecológico (3 Bolsas), punto de hidratación, kit para la atención de emergencias (Botiquín, extintor y camilla), señalización referente a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP. El personal hace uso de sus EPP y

elementos de identidad visual.

- **P24:** Se observa adecuación de sumideros, sendero peatonal definido. Se evidencia que el contratista cuenta con punto ecológico (3 Bolsas), punto de hidratación, kit para la atención de emergencias (Botiquín, extintor y camilla), señalización referente a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP. El personal hace uso de sus EPP y elementos de identidad visual.

- **P25:** Se observa adecuación de sumideros, sendero peatonal definido. Se evidencia que el contratista cuenta con señalización referente a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP. El personal hace uso de sus EPP y elementos de identidad visual.

- **P26:** Se observa adecuación de sumideros en la intersección del P26 y P27, compactación de fresado en vía, sendero peatonal definido. Se evidencia que el contratista cuenta con punto ecológico (3 Bolsas), señalización referente a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP. El personal hace uso de sus EPP y elementos de identidad visual.

- **P27:** No se encuentran desarrollando actividades de obra, sendero peatonal definido. Se evidencia que el contratista cuenta con punto de hidratación, kit para la atención de emergencias (Botiquín, extintor y camilla), señalización referente a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP.

- **P21:** No se encuentran desarrollando actividades de obra, sendero peatonal definido.

- **P22:** No se encuentran desarrollando actividades de obra, sendero peatonal definido.

- **P17:** Se observan trabajadores instalando bordillos en la esquina y nivelación por parte de topografía, sendero peatonal definido. Se evidencia que el contratista cuenta con señalización referente a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP. El personal hace uso de sus EPP y elementos de identidad visual.

- **P18:** No se encuentran desarrollando actividades de obra, sendero peatonal definido. Se evidencia que el contratista cuenta con punto ecológico (3 Bolsas), kit para la atención de emergencias (Botiquín, extintor y camilla), señalización referente a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP.

- **P13:** Se observaron trabajadores haciendo adecuación de la esquina entre el P13 y P14, sendero peatonal definido. Se evidencia que el contratista cuenta con punto ecológico (3 Bolsas), punto de hidratación, kit para la atención de emergencias (Botiquín, extintor y camilla), señalización referente a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP. El personal hace uso de sus EPP y elementos de identidad visual.

- **P14:** No se encuentran desarrollando actividades de obra, sendero peatonal definido.

- **P15:** Se observan actividades de espacio público, PMT combinado en dos etapas. Se evidencia que el contratista cuenta con punto ecológico (3 Bolsas), punto de hidratación, kit para la atención de emergencias (Botiquín, extintor y camilla), señalización referente a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP. El personal hace uso de sus EPP y elementos de identidad visual.

- **P16:** No se encuentran desarrollando actividades de obra, cerramiento en poli sombra.

- **P12:** Se observan trabajadores instalando geotextil y fresado en andenes, retiro de material RCD, sendero peatonal definido. Se evidencia que el contratista cuenta con punto ecológico (3 Bolsas), punto de hidratación, kit para la atención de emergencias (Botiquín, extintor y camilla), señalización referente a rutas de emergencia y recomendaciones sobre el uso de EPP. El personal hace uso de sus EPP y elementos de identidad visual.

Por otra parte se verificó la oficina del contratista y el campamento de obra, evidenciando que las instalaciones cuenta con:

- Equipos para la atención de emergencias (Botiquín, extintor y camilla).
- Cartelera informativa donde esta divulgada información del SG-SST, como lo es políticas, reglamento de higiene y seguridad industrial, campaña para el cuidado de manos.
- Se encuentra publicado los datos de los integrantes del COPASST.
- Se encuentra publicado los datos de los integrantes del comité de convivencia laboral.
- Se encuentra publicada la información de conformación de brigada de emergencias.

Como recomendaciones generales se solicitó al contratista revisar y ajustar todos los plafones de las cajas de inspección y sumideros de las diferentes prioridades intervenidas donde un no se han instalado las tapas, señalizar todas las varillas que tengan instaladas en el desarrollo de las actividades de obra, para lo cual el contratista fue atendiendo de manera inmediata.

De acuerdo con lo antes expuesto se realizó comité de seguimiento Ambiental-SST presencial, donde se revisó la gestión SST y las actividades que ejecuto el contratista en la semana y con respecto a todo lo evidenciado se realizó registro en el formato FOAC 32.

De igual manera lo antes expuesto se verifica diariamente en campo por parte de la Auxiliar SST-Ambiental de Interventoría.

- Durante la semana se llevó a cabo la revisión de documentos de ingreso del personal de obra, correspondientes a contratos, exámenes médicos ocupacionales de ingreso, certificaciones de afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral (AFP, ARL, CCF, EPS), notificación de riesgos e inducciones.

- El 29 de junio de 2023 la Interventoría como parte de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realizó pausas activas con ejercicios osteomusculares.

- El 4 de julio de 2023 la Interventoría como parte de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo socializó con el personal información sobre hábitos de vida saludables enfocado al manejo de estrés:

  - Concepto y recomendaciones generales.
  - ¿Cómo reducirlo?, la auto observación.
  - Energía óptima y sostenible.
  - Relajación y descanso consciente.
  - Actividad física.
  - Autoconocimiento.

- El 5 de julio de 2023 se llevó a cabo comité interno de interventoría donde en el componente SST se revisó el avance de las actividades realizadas en las prioridades que están siendo intervenidas, calificación de las fichas Ambientales y SST, e informo sobre los resultados del recorrido de obra.

- Durante la semana se realizó seguimiento al uso adecuado de los EPP y elementos de identidad visual del personal de interventoría.

1.4. ACCIDENTALIDAD EN EL PERIODO

Durante el desarrollo de las actividades de la semana 29 de junio de 2023 al 05 de julio de 2023, no se presentaron accidentes de trabajo (AT) del personal de la Interventoría.

1.5. REGISTRO FOTOGRAFICO

A continuación, se presenta el registro fotográfico de Interventoría de las actividades de la semana del 29 de junio de 2023 al 05 de julio de 2023:



Fotografía 1. Seguimiento uso EEP Interventoría



Fotografía 2. Seguimiento uso EEP Interventoría



Fotografía 3. Kit de emergencias



Fotografía 4. Señalización en obra



Fotografía 5. Señalización en obra



Fotografía 6. Punto de hidratación en obra



Fotografía 7. Seguimiento uso EEP obra



Fotografía 8. Kit de emergencias



Fotografía 9. Recorrido de obra



Fotografía 10. Señalización en obra



Fotografía 11. Seguimiento actividades de obra



Fotografía 12. Seguimiento actividades de obra



Fotografía 13. Seguimiento uso EEP Interventoría




Fotografía 14. Seguimiento uso EEP obra




Fotografía 15. Pausas activas Interventoría



Fotografía 16. Pausas activas Interventoría



Fotografía 17. Comité interno Interventoría



Fotografía 18. Comité interno Interventoría

2. ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA EN MATERIA SST – GRUPO 1

2.1. INFORMACIÓN DEL PERSONAL

Para la semana del 29 de junio de 2023 al 05 de julio de 2023, el contratista reporta el siguiente personal:

N°	Empresa	Cantidad de trabajadores
Ingreso		
1	Redes y sistemas de la construcción EJ S.A.S	1
2	AGL CONSTRUCCION SAS	3
Antiguos		
1	XIE S.A	45
2	NOVA TOPOSMAR S.A.S	8
3	PLANEACIÓN EN INGENIERIA S.A.S	1
4	JRT DISEÑOS ESTRUCTURALES S.A.S	1
5	DISEÑOS GEOTECNICOS S.A.S	1
6	JOSÉ ARGEON MORA SERRANO	15
7	R.A.C PETREOS S.A.S	1
8	INPASUELC LTDA	2
9	INGCONOR S.A.S	7
10	Redes y sistemas de la construcción EJ S.A.S	14
11	AGL CONSTRUCCION SAS	6
Retiros		
1	Redes y sistemas de la construcción EJ S.A.S	2
2	INGCONOR S.A.S	2
3	JOSÉ ARGEON MORA SERRANO	2
4	AGL CONSTRUCCION SAS	1
TOTAL PERSONAL ACTIVO EN LA SEMANA REPORTADA:		**112**

2.2. AUSENTISMO DE PERSONAL

Durante el desarrollo de las actividades de la semana del 29 de junio de 2023 al 05 de julio de 2023, el contratista reportó el ausentismo del siguiente personal:

Nombre de del trabajador	Cargo	Días de ausencia	Motivo
Juan David Hurtado	Ayudante	1	Permisos no remunerado
Lisnel Olaya	Ayudante De Obra	3	Permisos no remunerado
María Camila Lascarro	Administrativo	3	Permisos no remunerado
Walter Gerardo Rojas	Oficial De Obra	2	Permisos
Jhon Mario Pacheco	Auxiliar De Trafico	1	Permisos no remunerado
Vintor Esteban Laguna	Ayudante	2	Permisos no remunerado
Wilson Enrique Palacios Mena	Ayudante De Construcción	1	Permisos no remunerado
TOTAL DÍAS DE AUSENTISMO		**13**	

De acuerdo con lo anterior el Contratista evaluó el indicador de ausentismo de la semana del 29 de junio de 2023 al 05 de julio de 2023; del personal con cargos maestros, oficiales y ayudantes de obra el cual se relaciona a continuación:

N° de días de ausencia	9	**N° de días de trabajo programados**	5	**N° Trabajadores en la semana**	48	**% de ausentismo**	**3,75%**

Es así como se evidencia que el 3,75% de los cargos relacionados anteriormente estuvieron ausentes en la semana.

2.3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- El contratista realizó inducción al personal que ingreso a laborar en el periodo del presente informe donde se presentan las Generalidades sobre el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Estructura Organizacional - Reglamento Interno de Trabajo - Reglamento de Higiene Industrial - Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, alcohol, drogas y tabaquismo - Aspectos legales relacionados con la SST. Condiciones de salud y medicinal laboral, Higiene y seguridad industrial - Identificación de peligros, Uso de EPP, Matriz de peligros entre otros.

- El contratista hace la notificación de riesgos al personal que ingreso a laborar a los cuales se encuentra expuesto relacionados con su cargo: Riesgo Mecánico, Riesgo Químico, Riesgo Locativo, Riesgo Biológico, Riesgo Biomecánico, Riesgo Físico, Riesgo Eléctrico, De Seguridad, Riesgo Público y Fenómenos naturales.

- El Contratista realizo la entrega de dotación y EPP al personal que ingreso a laborar al contrato COP 621-2022, también realizo la socialización del uso obligatorio durante el desarrollo de las actividades de obra.

- El Contratista mediante comunicación KNXIE22-621-757 remite a la Interventoría el Informe semanal No. 38 del 22 de junio de 2023 al 28 de junio de 2023 Componente SST. Sin embargo este ya había sido revisado por la Interventoría, teniendo en cuenta que fue insumo para el informe semanal SST del Consorcio SCLV.

- El Contratista en cumplimiento del cronograma de actividades SG-SST realizó reunión mensual (COPASST), celebración de cumpleaños, socialización de la lección de aprendida del accidente de trabajo, capacitación en riesgo mecánico y reinducción a Jerson Llanes.

- El Contratista informa la siguiente novedad *“El subcontratista Redes y sistemas de la construcción EJ S.A.S representante legal Evelio Laguna el día 30 de junio de 2023 comunica al área SST que la trabajadora María Camila Lascarro Laguna Administrativo, la cual, se había reportado como retiro el día 23/06/2023, continúa con sus labores a partir del día 04/07/2023, así, se reporta*

motivo de ausentismo como permiso no remunerado del 24/06/2023 al 01/07/2023, por lo anterior, para el periodo del presente informe corresponde a tres (3) días".

- El Contratista informa la siguiente novedad *"El subcontratista José Argeon Mora Serrano representante legal José Mora el día 4 de julio de 2023 comunica al área SST que el trabajador Lisnel Olaya Ayudante de obra, el cual, se había reportado como retiro el día 16/06/2023, continúa con sus labores a partir del día 04/07/2023, así, se reporta motivo de ausentismo como permiso no remunerado del 16/06/2023 al 01/07/2023, por lo anterior, para el periodo del presente informe corresponde a tres (3) días".*

- El Contratista realizo cerramiento de áreas de trabajo y elaboración de escalones para garantizar el ingreso a las viviendas y seguimiento y revisión al uso adecuado de la dotación y EPP de todo el personal vinculado al contrato de obra.

2.4. ACCIDENTALIDAD EN EL PERIODO

El Contratista no reportó accidentes de trabajo (AT), durante el desarrollo de las actividades de la semana del 29 de junio de 2023 al 05 de julio de 2023.

2.5. REGISTRO FOTOGRFICO

A continuación, se presenta el registro fotográfico reportado por el Contratista durante el desarrollo de las actividades de la semana del 29 de junio de 2023 al 05 de julio de 2023:

		
Fotografía 1. Señalización de plafones		**Fotografía 2.** Delimitación del área de trabajo



Fotografía 3. Señalización de sumideros



Fotografía 4. Kit de emergencia



Fotografía 5. Kit de emergencia



Fotografía 6. Celebración de cumpleaños



Fotografía 7. Adecuación acceso a vivienda



Fotografía 8. Socialización Lección aprendida AT



Fotografía 9. Reinducción de personal



Fotografía 10. Recorrido con interventoría



Fotografía 11. Señalización de pozos



Fotografía 12. Señalización de plafones



Fotografía 13. Señalización de varillas



Fotografía 14. Delimitación área de trabajo

---------- FIN DEL MEMORANDO ----------