Bogotá, D. C., 13 de julio de 2023

Señores
XIE S.A
Atn. Ing. Manuel Alejandro Mazabuel García
Director de Obra
Carrera 11 No. 134 B 33
xie.kennedy.621@gmail.com
Ciudad

Ref.: Cto N° CIN-717-2022. Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica, Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo a los contratos de Obra Pública resultantes del proceso de Licitación Pública N° FDLK-LP-004-2022 cuyo objeto es: INV-014 contratar las obras de construcción por el sistema de precios unitarios a monto agotable de la malla vial local y su espacio público asociado de la Localidad de Kennedy. **Grupo 1 - COP-621-2022.**

Asunto: Observaciones a solicitud No. 5 de suministro de material fresado en patio IDU. Responde comunicación KNXIE22-621-778

Respetados Señores:

El Consorcio SCLV, con NIT No 900.547.145-2, en cumplimiento de sus obligaciones como firma interventora, informa que, una vez revisada la información adjunta a la Solicitud No.5 de Fresado en patio IDU Calle 80, radicada por el Contratista mediante comunicación KNXIE22-621-778 de fecha 12 de julio de 2023, se tienen las siguientes observaciones:

1. El SOAT y la revisión técnico mecánica de la volqueta de placas SPY 167 se encuentra vencido, se debe actualizar.
2. La volqueta de placas TSW 275 debe tener su SOAT actualizado, puesto que el SOAT presentado actualmente, venció el 8 de julio de 2023.
3. ***NO*** se autoriza al personal que se relaciona a continuación, dado que, el Contratista no presenta planillas de seguridad social, adicional, se reitera al Contratista que siempre que presente solicitud de fresado, deben venir adjunto las planillas de seguridad social vigentes de los conductores de las volquetas:

Ítem	Nombre del trabajador	C.C.	Placa	Móvil	Observación
1	José Antonio Pedraza	19.437.488	TEW 134	001	No se evidencia planilla de seguridad social vigente.
2	Víctor Julio Morales Herrera	79.547.125	TZW 601	011	No se evidencia planilla de seguridad social vigente.
3	Edwin Fabián Puerto Vergara	80.129.504	SPY 167	012	No se evidencia planilla de seguridad social vigente.
4	William Mauricio Gutiérrez Ortiz	79.767.948	TZW 812	013	No se evidencia planilla de seguridad social vigente.
5	Jorge Enrique Cañón Pulido	80.053.477	TFW654	023	No se evidencia planilla de seguridad social vigente.

Ítem	Nombre del trabajador	C.C.	Placa	Móvil	Observación
6	Frans de Jesús Díaz Bravo	80.229.682	TSW 275	024	No se evidencia planilla de seguridad social vigente.
7	Efrén Morales Herrera	80.050.130	WFH 490	025	No se evidencia planilla de seguridad social vigente.

Así las cosas, la Interventoría solicita al Contratista atender las observaciones realizadas y radicar una nueva versión, en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles al recibo de la presente comunicación, de lo contrario se tomarán las medidas administrativas a que haya lugar.

Cordialmente,

CONSORCIO SCLV

JUAN MANUEL ALBA ROJAS
Representante Legal

Anexo: Sin anexos

c.c. Ing. Andrés Mauricio Rojas Llanos – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Ing. Danilo Meneses Toro – Infraestructura FDLK – Profesional de Apoyo
Archivo

Elaboró: JMAR-AMCA Revisó: JMAR Aprobó: JMAR