Bogotá D.C. 29 de julio de 2023 **KNXIE22-621-832**

SEÑORES
**CONSORCIO SCLV**
Atte.: Ing. Juan Manuel Alba
Director de interventoría
Carrera 72 # 49 – 69
u233sclvKennedy@outlook.com
Bogotá D.C

**Ref.:** **Contrato de obra No COP-621-2022. Objeto:** Inv-014 Contratar las Obras de Construcción Por El Sistema De Precios Unitarios A Monto Agotable De La Malla Vial Local y Su Espacio Público Asociado De La Localidad De Kennedy. Grupo 1

**Asunto:** Solicitud Fresado UMV 2

Respetado ingeniero,

Por medio de la presente XIE S.A. pide de su amable colaboración con la **solicitud No. 02 de material de Fresado en la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV)**, ya que para el desarrollo de las actividades del contrato se requiere dicho material.

Por lo anterior expuesto nos permitimos responder a continuación:

- *Volumen total solicitado (máximo a entregar 2000 m3 por solicitud).*

| | |
|---|---|
| **Número de Contrato de Obra** | COP 621 de 2022 |
| **Número de Contrato de Interventoría** | CIN 717 de 2022 |
| **Volumen total solicitado** | 2000 m3 |

- *Destino del material:*

Dentro del contrato COP 621 de 2022 se va a utilizar el material de fresado en los CIV'S.

| No. Prioridad | CIV | PK ID CALZADA | PK ID ANDEN SUR | PK ID ANDEN NORTE | EJE | DESDE | HASTA | ESTIMADO EN E. P. | | | | ESTIMADO EN CALZADA | | | | VOLUMEN APROXIMADO FRESADO COMPACTO M3 | VOLUMEN APROXIMADO FRESADO SUELTO F.E. 30% M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | LONG. | ANCHO PROM. | ESPESOR | TOTAL VOLUMEN COMPACTO | LONG. | ANCHO PROM. | ESPESOR | TOTAL VOLUMEN COMPACTO | | |
| 17 | 8000794 | 156216 | 29926 | 29927 | KR 97F | CL 40 SUR | CL 40A SUR | 58,12 | 3,95 | 0,2 | 45,91 | | | | | 45,91 | 59,69 |
| 18 | 8000839 | 156217 | 29928 | 29929 | KR 97F | CL 40A SUR | CL 41 SUR | 67,37 | 3,95 | 0,2 | 53,22 | | | | | 53,22 | 69,19 |
| 33 | 8001041 | 156188 | 29870 | 29871 | KR 96A | CL 40A SUR | CL 40B SUR | 32,2 | 3,95 | 0,2 | 25,44 | | | | | 25,44 | 33,07 |
| 4 | 8001069 | 156189 | 29872 | 29873 | KR 96A | CL 41 SUR | CL 40B SUR | 34,72 | 3,95 | 0,215 | 29,49 | | | | | 29,49 | 38,33 |
| 31 | 8001125 | 156199 | 29892 | 29893 | KR 97 | CL 42 SUR | CL 42A SUR | 68,89 | 3,95 | 0,21 | 57,14 | | | | | 57,14 | 74,29 |
| 30 | 8001058 | 156198 | 29890 | 29891 | KR 97 | CL 41 SUR | CL 42 SUR | 66,8 | 3,95 | 0,21 | 55,41 | | | | | 55,41 | 72,03 |
| 32 | 8000979 | 156186 | 29866 | 259867 | KR 96A | CL 40 SUR | CL 40 BIS SUR | 34,54 | 3,95 | 0,21 | 28,65 | | | | | 28,65 | 37,25 |
| 8 | 8002417 | 156188 | 29870 | 29871 | KR 91C | CL 42F SUR | CL 42G SUR | 88,02 | | | | 88,02 | 4,00 | 0,28 | 98,58 | 98,58 | 128,16 |
| 9 | 8002500 | 155941 | 29450 | 29451 | KR 91C | CL 42G SUR | CL 43 SUR | 69,79 | | | | 69,79 | 4,00 | 0,28 | 78,16 | 78,16 | 101,61 |
| 26 | 8000988 | 156201 | 29896 | 29897 | KR 97B | CL 41 SUR | CL 42 SUR | 68,54 | 3,95 | 0,2905 | 78,65 | | | | | 78,65 | 102,24 |
| 27 | 8001052 | 156199 | 29892 | 29893 | KR 97B | CL 42 SUR | CL 42A SUR | 66,41 | 3,95 | 0,2905 | 76,20 | | | | | 76,20 | 99,06 |
| 12 | 8000849 | 156052 | 29670 | 29671 | KR 98B | CL 42 SUR | CL 42A SUR | 62,44 | 3,95 | 0,2905 | 71,65 | | | | | 71,65 | 93,14 |
| 15 | 8000907 | 156206 | 29906 | 29907 | KR 98 | CL 42 SUR | CL 42A SUR | 64,09 | | | | 64,09 | 4,00 | 0,28 | 71,78 | 71,78 | 93,32 |
| 16 | 8000856 | 156207 | 29908 | 29909 | KR 98 | CL 41 SUR | CL 42 SUR | 67,45 | | | | 67,45 | 4,00 | 0,28 | 75,54 | 75,54 | 98,21 |
| 6 | 8000977 | 156215 | 29924 | 29925 | KR 97D | CL 42A SUR | CL 42 SUR | 89,41 | | | | 47,61 | 4,00 | 0,28 | 53,32 | 53,32 | 69,32 |
| 23 | 8000916 | 156214 | 29922 | 29923 | KR 97D | CL 41 SUR | CL 42 SUR | 67,76 | | | | 67,76 | 4,00 | 0,28 | 75,89 | 75,89 | 98,66 |
| 20 | 8000938 | 156219 | 29932 | 29933 | KR 97F | CL 42 SUR | CL 42A SUR | 64,75 | | | | 64,75 | 4,00 | 0,28 | 72,52 | 72,52 | 94,28 |
| 6 | 8000977 | 156215 | 29924 | 29925 | KR 97D | CL 42A SUR | CL 42 SUR | 65,69 | | | | 65,69 | 4,00 | 0,28 | 73,57 | 73,57 | 95,64 |
| 39 | 8011953 | 156058 | 29682 | 29683 | KR 96B | CL 42A SUR | CL 42F SUR | 143 | | | | 143,02 | 4,00 | 0,28 | 160,18 | 160,18 | 208,24 |
| 10 | 8000709 | 156950 | 30982 | 30983 | KR 98C | CL 40 SUR | CL 40A SUR | 53,43 | | | | 53,43 | 4,00 | 0,25 | 53,43 | 53,43 | 69,46 |
| 11 | 8000743 | 156945 | 30972 | 30973 | KR 98C | CL 40A SUR | CL 41 SUR | 67,2 | | | | 67,2 | 4,00 | 0,25 | 67,20 | 67,20 | 87,36 |
| 41 | 8011960 | 156942 | 30966 | 30967 | KR 98A BIS | CL 42A SUR | CL 42F SUR | 136,9 | | | | 136,9 | 4,00 | 0,25 | 136,90 | 136,90 | 177,97 |
| 42 | 8011955 | 156941 | 30964 | 30965 | KR 97A BIS | CL 42A SUR | CL 42F SUR | 140,7 | | | | 140,7 | 4,00 | 0,25 | 140,70 | 140,70 | 182,91 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | **2000,52** |

- *Relación de vehículos:*

Se adjunta la relación solicitada respecto a los móviles que efectuarán el traslado del material.

| OPERADOR | PLACA | PIN SDA | CODIGO INTERNO | No. CEDULA | VOLUMEN (m3) |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ANTONIO PEDRAZA | TEW 134 | 3782 | MOVIL 001 | 19437488 | 7 |
| VICTOR JULIO MORALES | TZW601 | 5575 | MOVIL 011 | 79547125 | 15 |
| EDWIN FABIAN PUERTO | SPY 167 | 3582 | MOVIL 012 | 80129504 | 15 |
| WILLIAM MAURICIO GUTIERREZ | TZW812 | 7960 | MOVIL 013 | 79767948 | 15 |
| JORGE ENTIQUE CAÑON | TFW654 | 8069 | MOVIL 023 | 80053477 | 15 |
| FRANS DE JESUS DIAZ | TSW275 | 4463 | MOVIL 024 | 80229682 | 15 |
| EFREN MORALES HERRERA | WFH490 | 8598 | MOVIL 025 | 80050130 | 15 |

Se encuentra en el anexo **2. Solicitud No. 02**
Se anexa el soporte MÓVIL 001 - VOLQUETA TEW134, con los documentos solicitados.
Se anexa el soporte MÓVIL 011 - VOLQUETA TZW601, con los documentos solicitados.

Se anexa el soporte MÓVIL 012 - VOLQUETA SPY167, con los documentos solicitados.
Se anexa el soporte MÓVIL 013 - VOLQUETA TZW812, con los documentos solicitados.
Se anexa el soporte MÓVIL 023 - VOLQUETA TFW654, con los documentos solicitados.
Se anexa el soporte MÓVIL 024 - VOLQUETA TSW275, con los documentos solicitados
Se anexa el soporte MÓVIL 025 - VOLQUETA WFH490, con los documentos solicitados
Se anexa la seguridad social

Es importante aclarar que el listado de móviles, se actualizara mensualmente, conforme al ingreso y retiro de los mismos, de acuerdo a la dinámica de obra.

***NOTA:***
***La presente solicitud, deber elevada directamente por el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, y debe ser dirigida al Ing. Alvaro Sandoval Reyes, director Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial UAERMV***

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier inquietud.

Atentamente,



**MANUEL ALEJANDRO MAZABUEL GARCIA**
**Director de proyecto – Contrato de obra No COP-621-2022**
**XIE S.A.**
**Aprobó:** **MAMG**
**Revisó:** **JADM**
**Elaboró:** **JSAR**
Anexo: 1. Solicitud UMV.RAR
con copia: - Andrés Rojas-Infraestructura FDLK–Apoyo a la Supervisión del Contrato Interventoría
andresm.llanos@gobiernobogota.gov.co
- Danilo Meneses-Infraestructura FDLK–Apoyo a la Supervisión del Contrato Interventoría
danilo.meneses@gobiernobogota.gov.co
- archivo