ACTA DE RECIBO PARCIAL

CONTRATO No.:	180.10.07.148-2023
OBJETO:	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SONDEO DE REDES, EVACUACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS CON EQUIPO VACTOR PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO – VALLE DEL CAUCA"
VALOR INICIAL:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE M/CTE ($44.230.829°°) IVA incluido
CONTRATISTA:	PACIFIC TRADING GROUP S.A NIT: 800.125.352-7 R.L JOSÉ MUNERA POSADA CC: 19.272.923 DE BOGOTÁ
SUPERVISION:	CARLOS EDUARDO BRION MOLINA – PROFESIONAL DE APOYO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACION	15 DE NOVIEMBRE DE 2023

En el Municipio de Yumbo, a los 25 SEP 2023 , se reunieron en la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, el Ing. JORGE HERNAN SOLANO DELGADO, Jefe de Despacho de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos, CARLOS EDUARDO BRION en calidad de Supervisor de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos, y el señor JOSÉ MUNERA POSADA con cedula de ciudadanía 19.272.923 de Bogotá en calidad de representante legal de la empresa PACIFIC TRADING GROUP S.A NIT: 800.125.352-7 con el fin de establecer el estado el acta de recibo parcial del presente contrato. de mínima cuantía 180.10.07.148-2023 cuyo objeto es: LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SONDEO DE REDES, EVACUACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS CON EQUIPO VACTOR PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO – VALLE DEL CAUCA" Revisadas detalladamente los compromisos de las partes, se comprobó que estos se encuentran realizados, de acuerdo con el siguiente informe. Con la presente acta se tiene un avance del 85,1% de las actividades planteadas las cuales se resumen a continuación:

Se realizo el servicio de sondeo de redes de la siguiente manera:

FECHA	REPORTE	VEREDA/CORREGIMIENTO	HORAS
28/08/2023	3400	Corregimiento el Pedregal (Vía Golondrinas-Pedregal)	4
29/08/2023	4201	Corregimiento de San Marcos (Iglesia San Marcos de León)	4

29/08/2023	4201	Corregimiento de Mulalo (entre la Carrera 60N Vía el Placer y Callejón Los Cangrejos)	4
30/08/2023	4202	Corregimiento de Mulalo (entre la Carrera 60N Vía el Placer y Callejón Los Cangrejos)	7
01/09/2023	4204	Corregimiento de Mulalo (Carrera 57N con Calle 3)	7
04/09/2023	4206	Corregimiento de Mulalo (Carrera 57N con Calle 3)	6
05/09/2023	4205	Corregimiento de Mulalo (Carrera 58N con Calle 3)	8
07/09/2023	4208	Corregimiento de Mulalo (Calle 3 con Carrera 60N-Puente Quebrada)	7
10/09/2023	4210	Corregimiento el Pedregal (Vía Golondrinas-Pedregal)	5
11/09/2023	4359	Corregimiento de Dapa.	3
		TOTAL HORAS LABORADAS	**55**

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1) CORREGIMIENTO EL PEDREGAL-VIA GOLONDRINAS [28 DE AGOSTO DEL 2023]

Inicialmente se ejecutó el mantenimiento correctivo de un tramo de alcantarillado ciego, cuyo propósito fue realizar la succión, el destaponamiento de tuberías y el retiro manual de los sedimentos contenidos en las cámaras de inspección intervenidas correspondientes a la *zona rural del corregimiento el Pedregal-Vía Golondrinas*. A continuación, se muestra el registro fotográfico de las actividades ejecutadas.

2) CORREGIMIENTO DE SAN MARCOS Y MULALO [29 AGOSTO DEL 2023]

Se llevó a cabo el mantenimiento de las redes de alcantarillado de uso sanitario, el cual consistió en realizar el sondeo y destaponamiento de tuberías entre 8 y 24 pulgadas de diámetro en PVC, con sus respectivas *cámaras o pozos de inspección cerca a la iglesia San Marcos de León del corregimiento San Marcos*. Por otra parte, se ejecutó el mantenimiento de la red alcantarillado con sus respectivas cámaras de inspección ubicadas entre la *Carrera 60N Vía el placer y el Callejón Los Cangrejos del corregimiento de Mulalo*. A continuación, se muestra el registro fotográfico de las actividades ejecutadas.

3) CORREGIMIENTO DE MULALO [30 AGOSTO DEL 2023]

Se ejecutó el mantenimiento de la red de alcantarillado de uso pluvial, con el propósito de realizar el sondeo destaponamiento de tuberías de 8" de diámetro, así como la limpieza de las cámaras o pozos de inspección ubicados entre la Carrera 60N Vía el placer y el Callejón los Cangrejos correspondientes al *Corregimiento de Mulalo*. A continuación, se muestra el registro fotográfico de las actividades ejecutadas.

4) CORREGIMIENTO DE MULALO [1 SEPTIEMBRE DEL 2023]

Se llevó a cabo el sondeo y destaponamiento de tuberías, al igual que, la limpieza y desconfinamiento de las cámaras o pozos de inspección ubicados en la *Carrera 57N con Calle 3 del corregimiento de Mulalo*. A continuación, se muestra el registro fotográfico de las actividades ejecutadas.

5) CORREGIMIENTO DE MULALO [4 SEPTIEMBRE DEL 2023]

Se realizó el mantenimiento de la red de alcantarillado principal de 8", el cual consistió en realizar el sondeo y destaponamiento de tuberías a través de la cámara de inspección ubicada en la *Carrera 57N con Calle 3 del corregimiento de Mulalo*. A continuación, se muestra el registro fotográfico de las actividades ejecutadas.

6) CORREGIMIENTO DE MULALO [5 SEPTIEMBRE DEL 2023]

Se ejecutó mantenimiento correctivo de la red de alcantarillado de 8"de diámetro, cuyo propósito es realizar el sondeo y destaponamiento de tuberías, al igual que, la limpieza de las cámaras o pozos de inspección ubicados en la Carrera 58N con Calle 3 del corregimiento de Mulalo. A continuación, se muestra el registro fotográfico de las actividades ejecutadas.

7) CORREGIMIENTO DE MULALO [7 SEPTIEMBRE DEL 2023]

Se llevó a cabo el mantenimiento de la red de alcantarillado principal, el cual consistió en realizar el sondeo y lavado de tuberías entre 8 y 10 pulgadas de diámetro, al igual que, la limpieza de las cámaras o pozos de inspección ubicados sobre la Calle 3 con Carrera 60n-Puente Quebrada del corregimiento de Mulalo. A continuación, se muestra el registro fotográfico de las actividades ejecutadas.

8) CORREGIMIENTO EL PEDREGAL-VIA GOLONDRINAS [10 SEPTIEMBRE DEL 2023]

Se ejecuto el mantenimiento según el contrato, atendiendo una emergencia el cual consistió en realizar el sondeo, destaponamiento y la limpieza de un sumidero de aguas lluvias y cámaras de inspección correspondiente al *Corregimiento el Pedregal Vía-Golondrinas*. A continuación, se muestra el registro fotográfico de las actividades ejecutadas.

9) CORREGIMIENTO DE DAPA [11 SEPTIEMBRE DEL 2023]

Se llevó a cabo el sondeo y mantenimiento de tuberías de 14 pulgadas de diámetro, al igual que, la limpieza de las cámaras o pozos de inspección correspondientes al *corregimiento de Dapa*. A continuación, se muestra el registro fotográfico de las actividades ejecutadas.

Con la presente acta se autoriza el pago parcial equivalente al 85,1% de los recursos apropiados para la ejecución del presente contrato, equivalente a VEINTICUATRO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($24.086.095°°) IVA incluido

La Supervisión hace constar que se ha cumplido con la documentación requerida. Se da por terminada la presente diligencia. Para constancia se suscribe por los intervinientes.

25 SEP 2023

ING. JORGE HERNAN SOLANO
Jefe de Despacho
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

JOSÉ MUNERA POSADA
Representante legal
PACIFIC TRADING GROUP
Contratista

CARLOS EDUARDO BRION MOLINA
Supervisor
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Alcaldía
de Yumbo

ESTADO FISCAL DEL CONTRATO MINIMA CUANTIA No. 180.10.07.148-2023 ENTRE EL MUNICIPIO DE YUMBO Y PACIFIC TRADING GROUP S.A

CONTRATO No.:	180.10.07.148-2023
OBJETO:	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SONDEO DE REDES, EVACUACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS CON EQUIPO VACTOR PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO – VALLE DEL CAUCA"
VALOR INICIAL:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE M/CTE ($44.230.829°°) IVA incluido
CONTRATISTA:	PACIFIC TRADING GROUP S.A NIT: 800.125.352-7 R.L JOSÉ MUNERA POSADA CC: 19.272.923 DE BOGOTÁ
SUPERVISION:	CARLOS EDUARDO BRION MOLINA – PROFESIONAL DE APOYO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACION	15 DE NOVIEMBRE DE 2023

En el Municipio de Yumbo, a los 25 SEP 2023, se reunieron en la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, el Ing. JORGE HERNAN SOLANO DELGADO, Jefe de Despacho de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos, CARLOS EDUARDO BRION en calidad de Supervisor de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos, y el señor JOSÉ MUNERA POSADA con cedula de ciudadanía 19.272.923 de Bogotá en calidad de representante legal de la empresa PACIFIC TRADING GROUP S.A NIT: 800.125.352-7 con el fin de establecer el estado fiscal del presente contrato. de mínima cuantía 180.10.07.148-2023 cuyo objeto es: LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SONDEO DE REDES, EVACUACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS CON EQUIPO VACTOR PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO – VALLE DEL CAUCA"

Al respecto se certifica que el avance presupuestal del contrato es del 85,1%

Alcaldía
de Yumbo

ESTADO FISCAL	
	VALOR APORTES ALCALDÍA
VALOR DEL CONTRATO	$ 44.230.829
VALOR ANTICIPO	$0
PAGA PARCIAL 1	$ 13.575.799
PAGO PARCIAL 2	$24.086.095
SALDO	$ 6.568.935

Se da por terminada la presente diligencia. Para constancia se suscribe por los intervinientes. 25 SEP 2023

ING. JORGE HERNAN SOLANO
Jefe de Despacho
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

JOSÉ MUNERA POSADA
Representante legal
PACIFIC TRADING GROUP S.A
Contratista

CARLOS EDUARDO BRION
Supervisor
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

CONTRATO DE MINIMA CUANTIA **No.**.180.10.07.148.2023	**INFORME DEL SUPERVISIÓN:** DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	
	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SONDEO DE REDES, EVACUACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS CON EQUIPO VACTOR PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO – VALLE DEL CAUCA"	
	FECHA DE INFORME:	**NUMERO DE INFORME:** (02)
	INFORME DEL DESARROLLO DEL CONTRATO	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO**

PORCENTAJE AVANCE DE CONTRATO 85,1%	
ACTA DE INICIO:	15 DE AGOSTO DEL 2023
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 44.230.829

1. ANTECEDENTES JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO

Se firma el 15 de AGOSTO de 2023, entre EL INGENEIRO JORGE HERNAN SOLANO secretario de Infraestructura y servicios públicos y el SEÑO PACIFIC TRADING GROUP S.A NIT 800.125.352-7 R.L José Munera Posada CC 19.272.923 de Bogotá en calidad de contratista" y el Doctor CARLOS EDUARDO BRION MOLINA en calidad de supervisor del contrato por parte de la secretaria de infraestructura y servicios públicos

Se proyecta con este informe las actas de recibo parcial número 2, teniendo en cuenta que se cumple con el 85,1% del producto y objeto del presente contrato de mínima cuantía

2. OBJETIVOS DEL CONTRATO

Las partes se comprometen a LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SONDEO DE REDES, EVACUACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS CON EQUIPO VACTOR PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO – VALLE DEL CAUCA

El alcance del presente contrato de mínima cuantía el contratista se compromete a entregar un informe con las siguientes características:

1.1.1. ALCANCE DEL OBJETO:

La prestación del servicio de sondeo de redes, evacuación, transporte y disposición final de residuos con equipo vactor para la zona rural del municipio de yumbo – valle del cauca" detallados así:

1. SERVICIO DE VACTOR. Vehículo especializado para el mantenimiento preventivo y correctivo de redes hidrosanitarias: Redes residenciales, municipales, industriales, plantas de tratamiento, sumideros, cárcamos, cajas de inspección etc. Pozos sépticos, trampas de grasas y tanques de almacenamiento de lodos y/o aguas. El vactor, realiza el servicio de limpieza de tubería con equipos de alta presión que permite el destaponamiento de tuberías de gran diámetro de 6 pulgadas en adelante y su respectiva limpieza permitiendo así el

flujo adecuado del agua evitando reboses u obstrucciones de la misma. El vactor realiza el servicio de evacuación, transporte y disposición de lodos y aguas residuales (domesticas, industriales y peligrosas) el equipo cuenta con un sistema de lato vacío el cual permite reducir los tiempos de operación y succionar lodos, arenas y sólidos de difícil extracción en algunas zonas.

Tipo de Proceso:

2. Succión: Para la succión se verifica y asegura el espacio de trabajo. El traslado los residuos líquidos industriales del pozo o tanque al interior de la cisterna es a través de mangueras con un sistema de succión con bomba de vacío.
3. Transporte: El transporte se realiza con modernos vehículos cisterna cuya variedad y volúmenes de carga dependen de la necesidad de transporte, las unidades vehiculares deben contar con las características técnicas y el equipamiento apropiado para efectuar el transporte en condiciones especiales y con un riguroso control desde las instalaciones solicitadas dentro del proceso hasta los destinos o disposición final.
4. Disposición Final: Los residuos líquidos según su naturaleza serán dispuestos en sitio responsabilidad del contratista
5. Documentaria: Todo el proceso es acreditado con la documentación que garantiza el cumplimiento de las normas y la correcta gestión de los residuos, los mismos que son consolidados en un informe de manejo de residuos sólidos que es presentado a la entidad contratante.

ESTADO FISCAL DEL CONTRATO

La Entidad pagará el contrato celebrado mediante la modalidad de precios unitarios, de la siguiente manera:

a) El noventa (90) por ciento del valor del contrato, mediante la presentación de actas parciales mensuales según el avance de obra, previa presentación, entrega y aprobación de las mismas a la interventoría y supervisión. La primera de las actas parciales no se podrá realizar en tanto el avance de la obra no alcance el 30%.
b) El diez (10) por ciento restantes a la liquidación del contrato, una vez se haya firmado el acta de recibo final a satisfacción.

PARÁGRAFO I: Los pagos quedan subordinados a la apropiación y disponibilidad presupuestal ajustándose al Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).
PARAGRAFO II: Los pagos se harán dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de pago, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del informe de actividades realizadas hasta completar el cien por ciento (100%) del valor total del contrato y del pleno cumplimiento de los requisitos de causación y pago, como son, entre otros, la certificación que acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al sistema general de seguridad social (salud, pensiones y riesgos laborales) y aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) cuando aplique.



Imagen 1. Esquema del procedimiento de mantenimiento de alcantarillado con equipo combinado de succión/ presión

1. EQUIPO DE INSPECCION – TIPO PERGOLA

- Equipo de CCTV tipo pérgola o poste, para filmar aleatoriamente algunos de los trabajos y dejar evidencia con el informe final del cumplimiento de objeto contractual.



2. RESULTADOS

5.1. RESUMEN DE LOS COREGIMIENTOS O BARRIOS INTERVENIDOS Y HORAS EJECUTADAS

La información de la prestación de los servicios es consignada en un respectivo **reporte de trabajo**, en el cual es un documento en donde se registran las fechas, la ubicación de los tramos o unidades intervenidas, las horas laboradas y la aprobación por parte de un funcionario de la empresa contratante.

En la Tabla 1, se relaciona la información de los servicios prestados en el periodo de tiempo evaluado en la presente acta.

Tabla 1. Descripción de las actividades de limpieza y sondeo

FECHA	REPORTE	VEREDA/CORREGIMIENTO	HORAS
28/08/2023	3400	Corregimiento el Pedregal (Vía Golondrinas-Pedregal)	4
29/08/2023	4201	Corregimiento de San Marcos (Iglesia San Marcos de León)	4
29/08/2023	4201	Corregimiento de Mulalo (entre la Carrera 60N Vía el Placer y Callejón Los Cangrejos)	4
30/08/2023	4202	Corregimiento de Mulalo (entre la Carrera 60N Vía el Placer y Callejón Los Cangrejos)	7
01/09/2023	4204	Corregimiento de Mulalo (Carrera 57N con Calle 3)	7
04/09/2023	4206	Corregimiento de Mulalo (Carrera 57N con Calle 3)	6
05/09/2023	4205	Corregimiento de Mulalo (Carrera 58N con Calle 3)	8
07/09/2023	4208	Corregimiento de Mulalo (Calle 3 con Carrera 60N-Puente Quebrada)	7
10/09/2023	4210	Corregimiento el Pedregal (Vía Golondrinas-Pedregal)	5
11/09/2023	4359	Corregimiento de Dapa.	3
		TOTAL HORAS LABORADAS	**55**

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

5.2.1. CORREGIMIENTO EL PEDREGAL-VIA GOLONDRINAS [28 DE AGOSTO DEL 2023]

Inicialmente se ejecutó el mantenimiento correctivo de un tramo de alcantarillado ciego, c propósito fue realizar la succión, el destaponamiento de tuberías y el retiro manual de los sedimer contenidos en las cámaras de inspección intervenidas correspondientes a la *zona rural corregimiento el Pedregal-Vía Golondrinas*. A continuación, se muestra el registro fotográfico de actividades ejecutadas.




Imagen 1. Ubicación de la cámara de inspección, donde se observa la apertura de la misma.




Imagen 2. Introducción del equipo combinado de presión succión e instalación de los acoples de tubo



Imagen 3. Vista inicial de la cámara de inspección, donde se observa su estado de colmatación.



Imagen 4. Vista de la succión de los lodos y sedimentos contenidos en la cámara de inspección




Imagen 5. Se observa el retiro gradual de los sedimentos contenidos en la cámara.




Imagen 6. Vista de la cámara de inspección después de lograr el destaponamiento de la red.



Imagen 7. Vista de la cámara contigua durante el proceso de mantenimiento.



Imagen 8. Se observa la cámara libre de material después de concluir la jornada de trabajo, se deja el tramo

5.2.2. CORREGIMIENTO DE SAN MARCOS Y MULALO [29 AGOSTO DEL 2023]

Se llevó a cabo el mantenimiento de las redes de alcantarillado de uso sanitario, el cual consistió realizar el sondeo y destaponamiento de tuberías entre 8 y 24 pulgadas de diámetro en PVC, con respectivas *cámaras o pozos de inspección cerca a la iglesia San Marcos de León del corregimiento Marcos*. Por otra parte, se ejecutó el mantenimiento de la red alcantarillado con sus respect cámaras de inspección ubicadas entre la *Carrera 60N Vía el placer y el Callejón Los Cangrejos corregimiento de Mulalo*. A continuación, se muestra el registro fotográfico de las activida ejecutadas.



Imagen 9. Ubicación de la cámara de inspección e introducción del equipo de presión succión *(corregimiento San*




Imagen 10. Vista de la cámara durante el sondeo y destaponamiento con agua a alta presión.



Imagen 11. Se observa los sedimentos contenidos en el interior de la cámara.




Imagen 12. Introducción del tubo para ejecutar la succión de los lodos y sedimentos contenidos.




Imagen 13. Vista de la cámara durante la succión de los lodos y sedimentos contenidos.




Imagen 14. Ubicación del tramo de alcantarillado siguiente, se observa la apertura de la cámara.




Imagen 15. Vista de la cámara durante el sondeo y destaponamiento de la red con agua a alta presión.




Imagen 16. Se observa la siguiente zona de trabajo intervenida en el corregimiento de Mulalo.

5.2.3. CORREGIMIENTO DE MULALO [30 AGOSTO DEL 2023]

Se ejecutó el mantenimiento de la red de alcantarillado de uso pluvial, con el propósito de realizar el sondeo destaponamiento de tuberías de 8" de diámetro, así como la limpieza de las cámaras o pozos de inspección ubicados entre la Carrera 60N Vía el placer y el Callejón los Cangrejos correspondientes al *Corregimiento de Mulalo*. A continuación, se muestra el registro fotográfico de las actividades ejecutadas.



Imagen 17. Se observa la zona de trabajo e introducción del equipo de presión succión y sus accesorios.




Imagen 18. Vista inicial de la cámara de inspección, donde se observa su estado de colmatación.



Imagen 19. Introducción de la manguera para ejecutar el sondeo de la red.




Imagen 20. Procedimiento de sondeo y destaponamiento en cada una de las tuberías conexas a la cámara.




Imagen 21. Introducción de herramientas para ejecutar el retiro de residuos contenidos en los conductos.




Imagen 22. Vista de la cámara de inspección libre de residuos después de ejecutar el proceso de

5.2.4. CORREGIMIENTO DE MULALO [1 SEPTIEMBRE DEL 2023]

Se llevó a cabo el sondeo y destaponamiento de tuberías, al igual que, la limpieza y desconfinamiento de las cámaras o pozos de inspección ubicados en la *Carrera 57N con Calle 3 del corregimiento de Mulalo*. A continuación, se muestra el registro fotográfico de las actividades ejecutadas.



Imagen 23. Se observa el uso de herramientas manuales para realizar la apertura de la cámara de inspección



Imagen 24. Vista del avance gradual de la apertura de la cámara.



Imagen 25. Se observa el estado inicial de la cámara después de lograr su apertura.




Imagen 26. Vista de la cámara después de realizar el retiro manual de sedimentos contenidos.




Imagen 27. Se observa la cámara durante el mantenimiento del tramo con agua a alta presión.



Imagen 28. Vista del tipo y la cantidad de material extraído del interior de la cámara de inspección.



Imagen 29. Dirección del tramo de alcantarillado siguiente.



Imagen 30. Ubicación de la unidad intervenida e introducción del equipo de presión succión.



Imagen 31. Introducción de la manguera para ejecutar el mantenimiento de la red.



Imagen 32. Procedimiento de sondeo y destaponamiento en cada una de las tuberías conexas.



Imagen 33. Vista del tipo y la cantidad de material extraído del interior de la cámara de inspección.

5.2.5. CORREGIMIENTO DE MULALO [4 SEPTIEMBRE DEL 2023]

Se realizó el mantenimiento de la red de alcantarillado principal de 8'', el cual consistió en realizar el sondeo y destaponamiento de tuberías a través de la cámara de inspección ubicada en la *Carrera 57N con Calle 3 del corregimiento de Mulalo*. A continuación, se muestra el registro fotográfico de las actividades ejecutadas.



Imagen 34. Ubicación de la cámara de inspección e introducción del equipo de presión succión y sus accesorios.



Imagen 35. Vista inicial de la unidad, donde se observa la presencia significativa de sedimentos.



Imagen 36. Se observa el personal ejecutando el mantenimiento de la cámara de inspección.



Imagen 37. Vista del tipo y la cantidad de material extraído del interior de la unidad durante la jornada de trabajo.

5.2.6. CORREGIMIENTO DE MULALO [5 SEPTIEMBRE DEL 2023]

Se ejecutó mantenimiento correctivo de la red de alcantarillado de 8''de diámetro, cuyo propósito es realizar el sondeo y destaponamiento de tuberías, al igual que, la limpieza de las cámaras o

pozos de inspección ubicados en la Carrera 58N con Calle 3 del corregimiento de Mulalo. A continuación, se muestra el registro fotográfico de las actividades ejecutadas.



Imagen 38. Se observa el uso de herramientas manuales para realizar la apertura de la cámara.



Imagen 39. Vista del avance gradual de la apertura de la cámara.



Imagen 40. Vista del equipo combinado de presión succión y sus accesorios.



Imagen 41. Introducción de la manguera de sondeo para ejecutar el mantenimiento del tramo.




Imagen 42. Vista de la cámara de inspección después de ejecutar el mantenimiento de la cámara.



Imagen 43. Se observa el uso de herramientas para realizar la apertura manual de la cámara.




Imagen 44. Vista de la cámara de inspección durante el mantenimiento de la red.



Imagen 45. Dirección del tramo de alcantarillado siguiente en la Carrera 58N con Calle 3 del corregimiento de



Imagen 46. Ubicación de la cámara de inspección e introducción del equipo combinado de presión succión.




Imagen 47. Vista inicial de la cámara de inspección, donde se observa la presencia significativa de sedimentos.



Imagen 48. Procedimiento de sondeo y destaponamiento del tramo con agua a alta presión.




Imagen 49. Vista de la cámara de inspección libre de residuos después de ejecutar el proceso de mantenimiento.




Imagen 50. Se observa el tipo y la cantidad de material extraído de la cámara de inspección intervenida.



Imagen 51. Ubicación de la siguiente cámara de inspección e introducción del equipo de presión succión.



Imagen 52. Vista de la cámara durante el sondeo y destaponamiento de la red con agua a alta presión.



Imagen 53. Ubicación del tramo de alcantarillado siguiente, donde se observa la apertura de la cámara.




Imagen 54. Vista de la cámara durante el sondeo del tramo y el lavado de las superficies.



Imagen 55. Ubicación de la siguiente cámara e introducción del equipo de presión succión y sus accesorios.




Imagen 56. Vista de la cámara durante el sondeo y destaponamiento de la red con agua a alta presión.

5.2.7. CORREGIMIENTO DE MULALO [7 SEPTIEMBRE DEL 2023]

Se llevó a cabo el mantenimiento de la red de alcantarillado principal, el cual consistió en realizar el sondeo y lavado de tuberías entre 8 y 10 pulgadas de diámetro, al igual que, la limpieza de las cámaras o pozos de inspección ubicados sobre la Calle 3 con Carrera 60n-Puente Quebrada del corregimiento de Mulalo. A continuación, se muestra el registro fotográfico de las actividades ejecutadas.




Imagen 57. Vista de la zona de trabajo e introducción del equipo combinado de presión succión.




Imagen 58. Se observa la cámara durante el sondeo y mantenimiento de las tuberías conexas.




Imagen 59. Se observa el uso de herramientas manuales para realizar la apertura de la cámara.



Imagen 60. Vista de la apertura de la cámara para ejecutar el proceso de mantenimiento.




Imagen 61. Vista de la cámara de inspección durante el mantenimiento de las tuberías desde la cámara de

5.2.8. CORREGIMIENTO EL PEDREGAL-VIA GOLONDRINAS [10 SEPTIEMBRE DEL 2023]

Se ejecuto el mantenimiento según el contrato, atendiendo una emergencia el cual consistió en realizar el sondeo, destaponamiento y la limpieza de un sumidero de aguas lluvias y cámaras de inspección correspondiente al *Corregimiento el Pedregal Vía-Golondrinas*. A continuación, se muestra el registro fotográfico de las actividades ejecutadas.




Imagen 62. Vista de la zona de trabajo e introducción del equipo de presión succión y sus accesorios.



Imagen 63. Vista inicial del sumidero de aguas lluvias, donde se observa su estado de colmatación



Imagen 64. Se observa el personal ejecutando la succión de los lodos y sedimentos contenidos



Imagen 65. Vista del uso de herramientas manuales para facilitar el proceso de succión de los materiales




Imagen 66. Se observa el ingreso del personal para realizar el retiro manual de los sedimentos.



Imagen 67. Vista del sumidero libre de residuos después de ejecutar el proceso de mantenimiento.



Imagen 68. Se observa el sumidero cerrado correctamente después de finalizar la limpieza.



Imagen 69. Ubicación de la cámara de inspección e introducción del equipo y los acoples de tubo.



Imagen 70. Procedimiento de succión de los lodos y sedimentos contenidos en la cámara de inspección.




Imagen 71. Vista de la cámara libre de residuos, después de ejecutar el proceso de mantenimiento.



Imagen 72. Vista inicial de la tubería, donde se observa la presencia de sedimentos.



Imagen 73. Se observa el personal ejecutando el proceso de sondeo y destaponamiento de la tubería.



Imagen 74. Vista de la tubería libre de sedimentos, después de concluir la jornada de trabajo.

5.2.9. CORREGIMIENTO DE DAPA [11 SEPTIEMBRE DEL 2023]

Se llevó a cabo el sondeo y mantenimiento de tuberías de 14 pulgadas de diámetro, al igual que, la limpieza de las cámaras o pozos de inspección correspondientes al *corregimiento de Dapa*. A continuación, se muestra el registro fotográfico de las actividades ejecutadas.



Imagen 75. Se observa el uso de herramientas manuales para realizar la apertura de la cámara de inspección.



Imagen 76. Vista de la zona de trabajo señalizada e introducción del equipo de presión succión y sus accesorios.




Imagen 77. Vista de la cámara durante el sondeo de la red con agua a alta presión.



Imagen 78. Se observa el uso de herramientas para realizar el retiro manual de sedimentos causantes de



Imagen 79. Vista del tipo y la cantidad de material extraído de la cámara durante la jornada de trabajo.




Imagen 80. Se observa la cámara libre de residuos después de concluir el proceso de mantenimiento.



Imagen 81. Ubicación del tramo siguiente e introducción del equipo de presión succión.



Imagen 82. Vista de la cámara durante el sondeo de la red con agua a alta presión.




Imagen 83. Vista del interior de la tubería con cámara de poste después de realizar el sondeo. Cámara ubicada en la Calle 3 con Carrera 58N Mulalo.



Imagen 84. Vista del interior de la tubería con cámara de poste después de realizar el sondeo. Cámara ubicada en la Calle 3 con Carrera 58N Mulalo.

6. CONCLUSIONES

El servicio de mantenimiento del sistema de alcantarillado compuesto por: cámaras o pozos de inspección, tramos de alcantarillado, etc., correspondientes al Municipio de Yumbo; se ejecutó en ***55 horas entre los días 28, 29, 30 de agosto y 01, 04, 05, 07, 10, 11 de septiembre del 2023,*** Atendiendo los corregimientos: **El Pedregal, San Marcos, Mulalo y Dapa.** Logrando de esta manera retirar los sólidos, las obstrucciones y los taponamientos, habilitando así estas unidades para su normal funcionamiento.

ESTADO FISCAL	
	VALOR APORTES ALCALDÍA
VALOR DEL CONTRATO	$ 44.230.829
VALOR ANTICIPO	$0
PAGA PARCIAL 1	$ 13.575.799
PAGO PARCIAL 2	$24.086.095
SALDO	$ 37.661.894

3. PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

El contratista debe entregar de manera mensual y según la ley colombiana, el comprobante de cumplimiento del pago de aportes de seguridad social.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda **realizar actividades de inspección CCTV**, en las zonas donde los tramos tienden a obstruirse o taponarse con frecuencia, lo cual podría implementarse de forma sectorizada según las necesidades del contratante.

- Se sugiere la importancia del aseo de calles con una frecuencia tal, que garantice que las vías y áreas públicas estén libres de sólidos, a fin de evitar que los residuos ingresan al sistema de alcantarillado, provocando sedimentación y taponamientos de las tuberías. Estos residuos están compuestos básicamente de: hojas, hierba, cáscaras de frutas, papeles, plásticos, latas, vidrios, palos y un alto contenido de suelo (tierra).

- Es necesario que los usuarios del sistema conozcan de la importancia de **NO verter aceites, grasas, sobras de alimentos, toallas higiénicas, pañales y demás elementos sólidos por el desagüe** que ocasionen su obstrucción. Por otra parte, es necesario realizar revisiones frecuentes a las cajas domiciliarias, lo cual puede prevenir futuros taponamientos y desbordamientos en el sistema de alcantarillado.

CARLOS EDUARDO BRION MOLINA Profesional De apoyo Supervisor del Contrato Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	**FIRMA:**

www.pacificgroup.co

Yumbo, septiembre 19 2023

Señores
MUNICIPIO DE YUMBO
Atn. CARLOS EDUARDO BRION MOLINA
Yumbo

Referencia: Radicación acta N° 02

Por medio de este documento hago entrega de los siguientes documentos:

- Rut
- Certificación bancaria
- Certificado de parafiscales
- Resumen de planilla
- Cedula de ciudadanía contadora
- Certificado junta central de contadores
- Tarjeta profesional contadora
- Acta de Entrega N° 02
- Informe técnico N° 02

Cordialmente,

PACIFIC TRADING GROUP S. A.

Camila Tabares Gomez
División Infraestructura de
Redes Subterráneas

Parque Industrial y Comercial ACEROSA. |Bodega -B4
Calle 15 No. 31-99 |Autopista Cali – Yumbo
PBX: (602) 6541848
www.pacificgroup.co - mantenimiento@pacificgroup.co

www.pacificgroup.co

Pacific®

CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES PARA PERSONAS JURÍDICAS

Yumbo 19 Septiembre 2023

Señores
MUNICIPIO DE YUMBO
Yumbo, Valle.

Respetados señores:

El Revisor Fiscal, **LILIANA LOPEZ DE ZAMORANO,** certifica que la firma **PACIFIC TRADING GROUP S.A.**, se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente a los seis (6) meses anteriores del cierre de la invitación.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

[Si la persona jurídica en virtud de lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 1828 de 2013 se encuentra exenta del pago de algún aporte, debe realizar manifestación expresa de tales efectos en la certificación. Igualmente, si entre el proponente y algunas de las entidades recaudadoras de las obligaciones mencionadas existe un acuerdo de pago, debe manifestar en la certificación la existencia de tal acuerdo con la entidad recaudadora y el cumplimiento del mismo].

Liliana Lopez

C. C. No. 31.855.244
T. P. No. 32133-T

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800125352	7	PACIFIC TRADING GROUP S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFANDI	yumbo 1 cali	CALI-VALLE	6541848	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	156336258	9456222003	E	2023/09/13	2023/09/12	BANCOLOMBIA	0	$36,997,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				40	$19,455,500	$0	$0	$19,455,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$268,300	$0	$0	$268,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	$7,650,100	$0	$0	$7,650,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$4,208,000	$0	$0	$4,208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$6,904,300	$0	$0	$6,904,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$424,800	$0	$0	$424,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$3,373,900	$0	$0	$3,373,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	43	$3,373,900	$0	$0	$3,373,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				43	$5,204,600	$0	$0	$5,204,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	3	$686,500	$0	$0	$686,500
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	$111,700	$0	$0	$111,700
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$91,100	$0	$0	$91,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	37	$4,230,500	$0	$0	$4,230,500
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$84,800	$0	$0	$84,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				47	$7,702,700	$0	$0	$7,702,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$96,800	$0	$0	$96,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$126,300	$0	$0	$126,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	19	$3,971,200	$0	$0	$3,971,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$660,200	$0	$0	$660,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	6	$374,300	$0	$0	$374,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$143,500	$0	$0	$143,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$2,330,400	$0	$0	$2,330,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$756,400	$0	$0	$756,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$756,400	$0	$0	$756,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$504,300	$0	$0	$504,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$504,300	$0	$0	$504,300
TOTAL				**45**	**$36,997,400**	**$0**	**$0**	**$36,997,400**

2023/09/12 04:00 PM

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 59.821.182
GETIAL FLORES

APELLIDOS
MARIA NIVIA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-ENE-1973
TUQUERRES
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

03-JUL-1991 PASTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-3100100-00435021-F-0059821182-20130510 0032973369A 1 1052236454

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 9 8 A B 4 B 7 E 9 4 B 9 9 6 C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA NIVIA GETIAL FLORES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 59821182 de PASTO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 110241-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES


110241-T

MARIA NIVIA
GETIAL FLORES
C.C. 59821182
RES. INSCRIPCION 46 DEL 28/04/2005
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

266439

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

119818



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Pacific®

INFORME DE SERVICIOS

MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL

Contratante

Alcaldía de Yumbo

ACTA 2

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA DEYUMBO

|Contrato No 180.10.07-148-2023|

"La prestación del servicio de sondeo de redes, evacuación, transporte y disposición final de residuos con equipo vactor para la zona rural del Municipio de Yumbo-Valle del cauca"

Del 28 de agosto al 11 de septiembre del 2023

Preparado por:
PACIFIC TRADING GROUP SA

CONTENIDO

1. OBJETIVO 3
2. ALCANCE DEL CONTRATO 3
3. METODOLOGÍA Y EQUIPOS 3
4. EQUIPO DE INSPECCION – TIPO PERGOLA 4
5. RESULTADOS 5
5.1. RESUMEN DE LOS COREGIMIENTOS O BARRIOS INTERVENIDOS Y HORAS EJECUTADAS 5
5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS: 6
5.2.1. CORREGIMIENTO EL PEDREGAL-VIA GOLONDRINAS [28 DE AGOSTO DEL 2023] 6
5.2.2. CORREGIMIENTO DE SAN MARCOS Y MULALO [29 AGOSTO DEL 2023] 7
5.2.3. CORREGIMIENTO DE MULALO [30 AGOSTO DEL 2023] 9
5.2.4. CORREGIMIENTO DE MULALO [1 SEPTIEMBRE DEL 2023] 10
5.2.5. CORREGIMIENTO DE MULALO [4 SEPTIEMBRE DEL 2023] 13
5.2.6. CORREGIMIENTO DE MULALO [5 SEPTIEMBRE DEL 2023] 13
5.2.7. CORREGIMIENTO DE MULALO [7 SEPTIEMBRE DEL 2023] 17
5.2.8. CORREGIMIENTO EL PEDREGAL-VIA GOLONDRINAS [10 SEPTIEMBRE DEL 2023] 18
5.2.9. CORREGIMIENTO DE DAPA [11 SEPTIEMBRE DEL 2023] 21
6. CONCLUSIONES 23
7. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 23

1. OBJETIVO

Realizar el **sondeo de redes, evacuación, transporte y disposición final de residuos** con equipo vactor para la Zona Rural del Municipio de Yumbo. Estos servicios fueron prestados a la **Secretaría de Infraestructura de Yumbo**., de acuerdo con el **CONTRATO No 180.10.07-148-2023.**

2. ALCANCE DEL CONTRATO

Los alcances del servicio de mantenimiento del alcantarillado de la zona rural de municipio de yumbo, ejecutados en el corregimiento de San Marcos entre los días: 28, 29, 30 de agosto y 01, 04, 05, 07, 10 y 11 de septiembre del 2023 comprenden las siguientes actividades:

- Servicio de vactor: vehículo especializado para el mantenimiento preventivo y correctivo de redes hidrosanitarias; el vactor realiza el servicio de limpieza con equipos de alta presión que permite el destaponamiento de tuberías de diámetro de 6 pulgadas en adelante, permitiendo así el flujo adecuado del agua evitando reboses y obstrucciones de la misma.
- Evacuación, transporte y disposición de lodos y aguas residuales domésticas, industriales y peligrosas; de ser necesario.
- Entrega de informe técnico con las actividades desarrolladas.

3. METODOLOGÍA Y EQUIPOS

El mantenimiento de las redes de alcantarillado, se clasifica en: Correctivo que se lleva a cabo cuando la red ha perdido la capacidad en forma total o parcial de operación, mientras que el **Preventivo** tiene como propósito que el sistema opere a su máxima eficiencia de trabajo, evitando la pérdida de capacidad parcial de funcionamiento. Los equipos usados para atender las necesidades de mantenimiento **correctivo** en el municipio de Yumbo son: el equipo combinado de **Succión Presión/CAMEL** y/o las herramientas manuales, según sea el caso. El equipo combinado de succión presión se usa cuando las redes de alcantarillado y sus componentes han perdido capacidad de transporte de las aguas de manera continua, esto debido a la presencia de sedimentos, por lo cual se requiere un chorro de agua a alta presión en el interior de la red para poder evacuar los sedimentos y recuperar el flujo continuo.



Imagen 1. Esquema del procedimiento de mantenimiento de alcantarillado con equipo combinado de succión/ presión

4. EQUIPO DE INSPECCION – TIPO PERGOLA

- Equipo de CCTV tipo pérgola o poste, para filmar aleatoriamente algunos de los trabajos y dejar evidencia con el informe final del cumplimiento de objeto contractual.



DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14919290889

(415)7707212489984(8020) 000001491929088 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 2 5 3 5 2	7	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PACIFIC TRADING GROUP S.A.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Yumbo 8 9 2

41. Dirección principal
CL 15 31 99 BG B 3 B 4 PAR INDUSTRIAL ACEROSA AUT CALI-YUMBO

42. Correo electrónico pacific@pacificgroup.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
6 4 0 5	6 0 2 6 5 4 1 8 4 8	3 1 0 4 5 8 0 0 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 9 0	1 9 9 1 0 3 0 7	7 4 9 0	2 0 1 0 0 1 0 1	7 1 1 2	4 2 2 0			2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	0	1	4	1	9	4	2	4	8	5	2	5	5								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
19- Productor de bienes y/o servicios exen
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	1	4	4
		58. CPC	5 4	9 4	8 3

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 06 - 08 / 12 : 10: 37

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MUNERA POSADA JOSE LUIS
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14919290889

(415)7707212489984(8020) 000001491929088 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 2 5 3 5 2	7	Impuestos de Cali 5	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	1 3 4 5	7 8 3
73. Fecha	1 9 9 1 0 3 0 7	2 0 2 1 0 3 2 5
74. Número de notaría	2	3
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 1 0 4 1 2	2 0 2 1 0 4 1 5
77. No. Matrícula mercantil	2 8 6 8 5 5 - 4	2 8 6 8 5 5 - 4
78. Departamento	7 6	7 6
79. Ciudad/Municipio	8	8

Vigencia

80. Desde	1 9 9 1 0 3 0 7
81. Hasta	2 0 7 1 0 4 1 5

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2	MUNERA POSADA JOSE LUIS	1 9 2 7 2 9 2 3	9

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante: MUNERA POSADA JOSE LUIS

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14919290889

(415)7707212489984(8020) 000001491929088 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 2 5 3 5 2	7	Impuestos de Cali 5	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	1 9 9 1 0 3 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 2 7 2 9 2 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MUNERA	POSADA	JOSE	LUIS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 2 0 7 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 6 4 4 9 7 2 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CORDOBA	MOTATO	CARLOS	ORLANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14919290889

(415)7707212489984(8020) 000001491929088 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 2 5 3 5 2	7	Impuestos de Cali	5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	4 1 5 9 9 0 7 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ZUÑIGA	DE MUNERA	MARIA	ELIZABETH

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 6 0 9 0 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Pasaporte 4 1	1 3 8 0 9 3 3		PANAMA 5 8 0

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CROSSAN	ROJAS	SONIA	MARIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 6 0 9 0 6	2 0 2 1 0 3 0 4

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 2 7 2 9 2 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MUNERA	POSADA	JOSE	LUIS

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 2 0 3 0 4	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	9 4 5 0 4 4 2 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MUNERA	ZUÑIGA	CARLOS	ANDRES

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 1 0 3 0 4	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14919290889

(415)7707212489984(8020) 000001491929088 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 2 5 3 5 2	7	Impuestos de Cali	5

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 1 8 5 5 2 4 4		3 2 1 3 3 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
LOPEZ	DE ZAMORANO	LILIANA	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 0 3 0 4

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 1 2 5 8 3 7 1		2 1 7 9 4 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
LOPEZ	PULIDO	LEONOR	

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 0 3 0 4

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 9 8 2 1 1 8 2		1 1 0 2 4 1 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GETIAL	FLORES	MARIA	NIVIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 4 0 1 2 2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14919290889

(415)7707212489984(8020) 000001491929088 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Cali	5

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor no especializado 4 6 9 0	

162. Nombre del establecimiento
PACIFIC TRADING GROUP S.A

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Valle del Cauca 7 6	Yumbo 8 9 2	

165. Dirección
CL 15 31 99 BG B 3 B 4 PAR INDUSTRIAL ACEROSA AUT CALI-YUMBO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 8 6 8 5 6	1 9 9 1 0 4 1 2	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
6 5 4 1 8 4 8		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Sucursal 1 0	Comercio al por mayor no especializado 4 6 9 0	

162. Nombre del establecimiento
C.I. PACIFIC TRADING GROUP S.A

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Valle del Cauca 7 6	Buenaventura 1 0 9	

165. Dirección
CR 47 C 1 SUR 41

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 1 6 1 8	1 9 9 4 0 8 2 4	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
2 4 2 7 4 0 8		

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

5. RESULTADOS

5.1. RESUMEN DE LOS COREGIMIENTOS O BARRIOS INTERVENIDOS Y HORAS EJECUTADAS

La información de la prestación de los servicios es consignada en un respectivo **reporte de trabajo**, en el cual es un documento en donde se registran las fechas, la ubicación de los tramos o unidades intervenidas, las horas laboradas y la aprobación por parte de un funcionario de la empresa contratante.

En la Tabla 1, se relaciona la información de los servicios prestados en el periodo de tiempo evaluado en la presente acta.

Tabla 1. Descripción de las actividades de limpieza y sondeo

FECHA	REPORTE	VEREDA/CORREGIMIENTO	HORAS
28/08/2023	3400	Corregimiento el Pedregal (Vía Golondrinas-Pedregal)	4
29/08/2023	4201	Corregimiento de San Marcos (Iglesia San Marcos de León)	4
29/08/2023	4201	Corregimiento de Mulalo (entre la Carrera 60N Vía el Placer y Callejón Los Cangrejos)	4
30/08/2023	4202	Corregimiento de Mulalo (entre la Carrera 60N Vía el Placer y Callejón Los Cangrejos)	7
01/09/2023	4204	Corregimiento de Mulalo (Carrera 57N con Calle 3)	7
04/09/2023	4206	Corregimiento de Mulalo (Carrera 57N con Calle 3)	6
05/09/2023	4205	Corregimiento de Mulalo (Carrera 58N con Calle 3)	8
07/09/2023	4208	Corregimiento de Mulalo (Calle 3 con Carrera 60N-Puente Quebrada)	7
10/09/2023	4210	Corregimiento el Pedregal (Vía Golondrinas-Pedregal)	5
11/09/2023	4359	Corregimiento de Dapa.	3
		TOTAL HORAS LABORADAS	55

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS:

5.2.1. CORREGIMIENTO EL PEDREGAL-VIA GOLONDRINAS [28 DE AGOSTO DEL 2023]

Inicialmente se ejecutó el mantenimiento correctivo de un tramo de alcantarillado ciego, cuyo propósito fue realizar la succión, el destaponamiento de tuberías y el retiro manual de los sedimentos contenidos en las cámaras de inspección intervenidas correspondientes a la *zona rural del corregimiento el Pedregal-Vía Golondrinas*. A continuación, se muestra el registro fotográfico de las actividades ejecutadas.



Imagen 1. Ubicación de la cámara de inspección, donde se observa la apertura de la misma.



Imagen 2. Introducción del equipo combinado de presión succión e instalación de los acoples de tubo utilizados.



Imagen 3. Vista inicial de la cámara de inspección, donde se observa su estado de colmatación.



Imagen 4. Vista de la succión de los lodos y sedimentos contenidos en la cámara de inspección



Imagen 5. Se observa el retiro gradual de los sedimentos contenidos en la cámara.



Imagen 6. Vista de la cámara de inspección después de lograr el destaponamiento de la red.



Imagen 7. Vista de la cámara contigua durante el proceso de mantenimiento.



Imagen 8. Se observa la cámara libre de material después de concluir la jornada de trabajo, se deja el tramo totalmente limpio.

5.2.2. CORREGIMIENTO DE SAN MARCOS Y MULALO [29 AGOSTO DEL 2023]

Se llevó a cabo el mantenimiento de las redes de alcantarillado de uso sanitario, el cual consistió en realizar el sondeo y destaponamiento de tuberías entre 8 y 24 pulgadas de diámetro en PVC, con sus respectivas *cámaras o pozos de inspección cerca a la iglesia San Marcos de León del corregimiento San Marcos*. Por otra parte, se ejecutó el mantenimiento de la red alcantarillado con sus respectivas cámaras de inspección ubicadas entre la *Carrera 60N Vía el placer y el Callejón Los Cangrejos del corregimiento de Mulalo*. A continuación, se muestra el registro fotográfico de las actividades ejecutadas.



Imagen 9. Ubicación de la cámara de inspección e introducción del equipo de presión succión *(corregimiento San Marcos).*




Imagen 10. Vista de la cámara durante el sondeo y destaponamiento con agua a alta presión.



Imagen 11. Se observa los sedimentos contenidos en el interior de la cámara.



Imagen 12. Introducción del tubo para ejecutar la succión de los lodos y sedimentos contenidos.



Imagen 13. Vista de la cámara durante la succión de los lodos y sedimentos contenidos.




Imagen 14. Ubicación del tramo de alcantarillado siguiente, se observa la apertura de la cámara.



Imagen 15. Vista de la cámara durante el sondeo y destaponamiento de la red con agua a alta presión.



Imagen 16. Se observa la siguiente zona de trabajo intervenida en el corregimiento de Mulalo.

5.2.3. CORREGIMIENTO DE MULALO [30 AGOSTO DEL 2023]

Se ejecutó el mantenimiento de la red de alcantarillado de uso pluvial, con el propósito de realizar el sondeo destaponamiento de tuberías de 8" de diámetro, así como la limpieza de las cámaras o pozos de inspección ubicados entre la Carrera 60N Vía el placer y el Callejón los Cangrejos correspondientes al *Corregimiento de Mulalo*. A continuación, se muestra el registro fotográfico de las actividades ejecutadas.



Imagen 17. Se observa la zona de trabajo e introducción del equipo de presión succión y sus accesorios.




Imagen 18. Vista inicial de la cámara de inspección, donde se observa su estado de colmatación.



Imagen 19. Introducción de la manguera para ejecutar el sondeo de la red.



Imagen 20. Procedimiento de sondeo y destaponamiento en cada una de las tuberías conexas a la cámara.



Imagen 21. Introducción de herramientas para ejecutar el retiro de residuos contenidos en los conductos.



Imagen 22. Vista de la cámara de inspección libre de residuos después de ejecutar el proceso de mantenimiento.

5.2.4. CORREGIMIENTO DE MULALO [1 SEPTIEMBRE DEL 2023]

Se llevó a cabo el sondeo y destaponamiento de tuberías, al igual que, la limpieza y desconfinamiento de las cámaras o pozos de inspección ubicados en la *Carrera 57N con Calle 3 del corregimiento de Mulalo*. A continuación, se muestra el registro fotográfico de las actividades ejecutadas.



Imagen 23. Se observa el uso de herramientas manuales para realizar la apertura de la cámara de inspección confinada.



Imagen 24. Vista del avance gradual de la apertura de la cámara.




Imagen 25. Se observa el estado inicial de la cámara después de lograr su apertura.



Imagen 26. Vista de la cámara después de realizar el retiro manual de sedimentos contenidos.



Imagen 27. Se observa la cámara durante el mantenimiento del tramo con agua a alta presión.



Imagen 28. Vista del tipo y la cantidad de material extraído del interior de la cámara de inspección.



Imagen 29. Dirección del tramo de alcantarillado siguiente.



Imagen 30. Ubicación de la unidad intervenida e introducción del equipo de presión succión.



Imagen 31. Introducción de la manguera para ejecutar el mantenimiento de la red.



Imagen 32. Procedimiento de sondeo y destaponamiento en cada una de las tuberías conexas.



Imagen 33. Vista del tipo y la cantidad de material extraído del interior de la cámara de inspección.

5.2.5. CORREGIMIENTO DE MULALO [4 SEPTIEMBRE DEL 2023]

Se realizó el mantenimiento de la red de alcantarillado principal de 8'', el cual consistió en realizar el sondeo y destaponamiento de tuberías a través de la cámara de inspección ubicada en la *Carrera 57N con Calle 3 del corregimiento de Mulalo*. A continuación, se muestra el registro fotográfico de las actividades ejecutadas.



Imagen 34. Ubicación de la cámara de inspección e introducción del equipo de presión succión y sus accesorios.



Imagen 35. Vista inicial de la unidad, donde se observa la presencia significativa de sedimentos.



Imagen 36. Se observa el personal ejecutando el mantenimiento de la cámara de inspección.



Imagen 37. Vista del tipo y la cantidad de material extraído del interior de la unidad durante la jornada de trabajo.

5.2.6. CORREGIMIENTO DE MULALO [5 SEPTIEMBRE DEL 2023]

Se ejecutó mantenimiento correctivo de la red de alcantarillado de 8''de diámetro, cuyo propósito es realizar el sondeo y destaponamiento de tuberías, al igual que, la limpieza de las cámaras o pozos de inspección ubicados en la Carrera 58N con Calle 3 del corregimiento de Mulalo. A continuación, se muestra el registro fotográfico de las actividades ejecutadas.



Imagen 38. Se observa el uso de herramientas manuales para realizar la apertura de la cámara.



Imagen 39. Vista del avance gradual de la apertura de la cámara.



Imagen 40. Vista del equipo combinado de presión succión y sus accesorios.



Imagen 41. Introducción de la manguera de sondeo para ejecutar el mantenimiento del tramo.



Imagen 42. Vista de la cámara de inspección después de ejecutar el mantenimiento de la cámara.



Imagen 43. Se observa el uso de herramientas para realizar la apertura manual de la cámara.



Imagen 44. Vista de la cámara de inspección durante el mantenimiento de la red.



Imagen 45. Dirección del tramo de alcantarillado siguiente en la Carrera 58N con Calle 3 del corregimiento de Mulalo.



Imagen 46. Ubicación de la cámara de inspección e introducción del equipo combinado de presión succión.



Imagen 47. Vista inicial de la cámara de inspección, donde se observa la presencia significativa de sedimentos.



Imagen 48. Procedimiento de sondeo y destaponamiento del tramo con agua a alta presión.




Imagen 49. Vista de la cámara de inspección libre de residuos después de ejecutar el proceso de mantenimiento.



Imagen 50. Se observa el tipo y la cantidad de material extraído de la cámara de inspección intervenida.



Imagen 51. Ubicación de la siguiente cámara de inspección e introducción del equipo de presión succión.



Imagen 52. Vista de la cámara durante el sondeo y destaponamiento de la red con agua a alta presión.



Imagen 53. Ubicación del tramo de alcantarillado siguiente, donde se observa la apertura de la cámara.



Imagen 54. Vista de la cámara durante el sondeo del tramo y el lavado de las superficies.



Imagen 55. Ubicación de la siguiente cámara e introducción del equipo de presión succión y sus accesorios.




Imagen 56. Vista de la cámara durante el sondeo y destaponamiento de la red con agua a alta presión.

5.2.7. CORREGIMIENTO DE MULALO [7 SEPTIEMBRE DEL 2023]

Se llevó a cabo el mantenimiento de la red de alcantarillado principal, el cual consistió en realizar el sondeo y lavado de tuberías entre 8 y 10 pulgadas de diámetro, al igual que, la limpieza de las cámaras o pozos de inspección ubicados sobre la Calle 3 con Carrera 60n-Puente Quebrada del corregimiento de Mulalo. A continuación, se muestra el registro fotográfico de las actividades ejecutadas.



Imagen 57. Vista de la zona de trabajo e introducción del equipo combinado de presión succión.



Imagen 58. Se observa la cámara durante el sondeo y mantenimiento de las tuberías conexas.




Imagen 59. Se observa el uso de herramientas manuales para realizar la apertura de la cámara.



Imagen 60. Vista de la apertura de la cámara para ejecutar el proceso de mantenimiento.




Imagen 61. Vista de la cámara de inspección durante el mantenimiento de las tuberías desde la cámara de inspección previa.

5.2.8. CORREGIMIENTO EL PEDREGAL-VIA GOLONDRINAS [10 SEPTIEMBRE DEL 2023]

Se ejecuto el mantenimiento según el contrato, atendiendo una emergencia el cual consistió en realizar el sondeo, destaponamiento y la limpieza de un sumidero de aguas lluvias y cámaras de inspección correspondiente al *Corregimiento el Pedregal Vía-Golondrinas*. A continuación, se muestra el registro fotográfico de las actividades ejecutadas.



Imagen 62. Vista de la zona de trabajo e introducción del equipo de presión succión y sus accesorios.



Imagen 63. Vista inicial del sumidero de aguas lluvias, donde se observa su estado de colmatación.



Imagen 64. Se observa el personal ejecutando la succión de los lodos y sedimentos contenidos.



Imagen 65. Vista del uso de herramientas manuales para facilitar el proceso de succión de los materiales acumulados.



Imagen 66. Se observa el ingreso del personal para realizar el retiro manual de los sedimentos.



Imagen 67. Vista del sumidero libre de residuos después de ejecutar el proceso de mantenimiento.



Imagen 68. Se observa el sumidero cerrado correctamente después de finalizar la limpieza.



Imagen 69. Ubicación de la cámara de inspección e introducción del equipo y los acoples de tubo.



Imagen 70. Procedimiento de succión de los lodos y sedimentos contenidos en la cámara de inspección.



Imagen 71. Vista de la cámara libre de residuos, después de ejecutar el proceso de mantenimiento.



Imagen 72. Vista inicial de la tubería, donde se observa la presencia de sedimentos.



Imagen 73. Se observa el personal ejecutando el proceso de sondeo y destaponamiento de la tubería.



Imagen 74. Vista de la tubería libre de sedimentos, después de concluir la jornada de trabajo.

5.2.9. CORREGIMIENTO DE DAPA [11 SEPTIEMBRE DEL 2023]

Se llevó a cabo el sondeo y mantenimiento de tuberías de 14 pulgadas de diámetro, al igual que, la limpieza de las cámaras o pozos de inspección correspondientes al *corregimiento de Dapa*. A continuación, se muestra el registro fotográfico de las actividades ejecutadas.



Imagen 75. Se observa el uso de herramientas manuales para realizar la apertura de la cámara de inspección.



Imagen 76. Vista de la zona de trabajo señalizada e introducción del equipo de presión succión y sus accesorios.



Imagen 77. Vista de la cámara durante el sondeo de la red con agua a alta presión.



Imagen 78. Se observa el uso de herramientas para realizar el retiro manual de sedimentos causantes de obstrucción.



Imagen 79. Vista del tipo y la cantidad de material extraído de la cámara durante la jornada de trabajo.



Imagen 80. Se observa la cámara libre de residuos después de concluir el proceso de mantenimiento.



Imagen 81. Ubicación del tramo siguiente e introducción del equipo de presión succión.



Imagen 82. Vista de la cámara durante el sondeo de la red con agua a alta presión.




Imagen 83. Vista del interior de la tubería con cámara de poste después de realizar el sondeo. Cámara ubicada en la Calle 3 con Carrera 58N Mulalo.



Imagen 84. Vista del interior de la tubería con cámara de poste después de realizar el sondeo. Cámara ubicada en la Calle 3 con Carrera 58N Mulalo.

6. CONCLUSIONES

El servicio de mantenimiento del sistema de alcantarillado compuesto por: cámaras o pozos de inspección, tramos de alcantarillado, etc., correspondientes al Municipio de Yumbo; se ejecutó en ***55 horas entre los días 28, 29, 30 de agosto y 01, 04, 05, 07, 10, 11 de septiembre del 2023***, Atendiendo los corregimientos: **El Pedregal, San Marcos, Mulalo y Dapa.** Logrando de esta manera retirar los sólidos, las obstrucciones y los taponamientos, habilitando así estas unidades para su normal funcionamiento.

7. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda **realizar actividades de inspección CCTV**, en las zonas donde los tramos tienden a obstruirse o taponarse con frecuencia, lo cual podría implementarse de forma sectorizada según las necesidades del contratante.

- Se sugiere la importancia del aseo de calles con una frecuencia tal, que garantice que las vías y áreas públicas estén libres de sólidos, a fin de evitar que los residuos ingresan al sistema de alcantarillado, provocando sedimentación y taponamientos de las tuberías. Estos residuos están compuestos básicamente de: hojas, hierba, cáscaras de frutas, papeles, plásticos, latas, vidrios, palos y un alto contenido de suelo (tierra).

- Es necesario que los usuarios del sistema conozcan de la importancia de **NO verter aceites, grasas, sobras de alimentos, toallas higiénicas, pañales y demás**

Certificado
Bancario

Miércoles, 13 de septiembre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PACIFIC TRADING GROUP S.A. identificado(a) con NIT 800125352, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	71058843578	2010/05/10	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.
Vigilado Superintendencia Financiera

PACIFIC TRADING GROUP SA

Factura Electrónica De Venta No

FEPG No. 11921

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764038340356 que habilita desde FEPG 9001 hasta FEPG 14000. Vence 2023-10-24

Responsable de Iva No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 201-0 7.00 X 1000 - Yumbo

Nit 800125352 7

CLIENTE	MUNICIPIO DE YUMBO
NIT	890399025 6

POR CONCEPTO DE
ACTA DE ENTREGA N° 2 CONTRATO 180,10,07-148-2023

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRONICO
CL 5 40 BRR BELALCAZAR	Yumbo	6516600	hacienda@yumbo.gov.co

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/09/2023	20/10/2023	CARLOS ORLANDO CORDOBA MOTATO	Credito

Item	Cantidad	Descripción	Código	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	55	LIMPIEZA DE DUCTOS LAVADO (IVA19%) CAMEL ACTA DE ENTREGA N° 2 CONTRATO 180,10,07-148-2023 PRESTACION DE SERVICIO DE SONDEO DE REDES, EVACUACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS CON EQUIPO TIPO VACTOR PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO - VALLE DEL CAUCA. (MULALO, PEDREGAL, SAN MARCOS Y DAPA)	0052-LMP DUCT (	Und.	368.008	19%	69.921	20.240.416

Nota:

Total Items:1

ORIGINAL

Valor en Letras

VEINTITRES MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

PAGUESE UNICAMENTE CON CHEQUE CRUZADO NO NEGOCIABLE A FAVOR DE PACIFIC TRADING GROUP S.A . CONSIGNAR CTA CTE 001-12047-6 BCO DE OCCIDENTE RECAUDO EN LINEA /BANCOLOMBIA CTA CTE 71058843578 FORMATO DE RECAUDO

SUBTOTAL	20.240.416
DESCUENTO	0
IVA	3.845.679
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	24.086.095
RETEFUENTE	809.617
RETEIVA	0
RETEICA	202.404
TOTAL MENOS RETENCIONES	23.074.074

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/09/2023 10:06:28

Después de 3 días de recibida la mercancía no se aceptan reclamos ni devoluciones

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0ddbe3cbecb91f48cf1ac5a7b37d447a23a18bedd4a8bdb68a1a5da73aa9e553982dec615fd3222809491 7a10f1bc33a --Fecha y Hora de Expedición : 20/09/2023 10:13:04 a. m.

Alcaldia de Yumbo	MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	CODIGO: GJU-GC-FO010
	PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	TRD:
	SUBPROCESO: N/A	VERSIÓN: 00
	REGISTRO: RESOLUCIÓN DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN: Diciembre 24 de 2015

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE YUMBO
SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA

RESOLUCION Nº _____

25 SEP 2023
1030 Au

El suscrito Ordenador del pago del Municipio de Yumbo, en uso de sus atribuciones legales y,

CONSIDERANDO:

A.- Que los señores PACIFIC TRADING GROUP S.A. - JOSE LUIS MUNERA
ha presentado para su reconocimiento, legalización y cancelación la factura Nº 11921
por valor de VEINTICUATRO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE 24.086.095,00

B.- Que la Factura se origina por concepto de:
CONTRATO No. 180.10.07.148-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SONDEO DE REDES, EVACUACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CON EQUIPO VACTOR PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO- VALLE DEL CAUCA.

C.- Que en razón de los considerandos anteriores,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconocer y ordenar, como en efecto se hace el siguiente pago

VALOR EN NUMEROS	A FAVOR DE	NIT o C C DEL BENEFICIARIO
24.086.095,oo	PACIFIC TRADING GROUP S.A. - JOSE LUIS MUNERA	800.125.352-7

VALOR EN LETRAS: VEINTICUATRO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE: CONTRATO No. 180.10.07.148-2023 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SONDEO DE REDES, EVACUACION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CON EQUIPO VACTOR PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO- VALLE DEL CAUCA.

				CODIFICACION CONTABLE	
				DEBITO	CREDITO
VALOR TOTAL		$	24.086.095		
BASE IVA $	3.845.679	$			
BASE LIQUIDACION $	20.240.416				
(-) RETENCION EN LA FUENTE	4 %	$	809.617		
(-) ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1 %	$	202.404		
(-) RET-IVA	15 %	$	576.852		
(-) RET-ICA	1 %	$	202.404		
(-) IMPUESTO PROADULTO MAYOR	%	$	0		
(-) PROUNIVER. PACIF	%	$	0		
(-) PRODEPORTE	2,5 %	$	506.010		
VALOR NETO		$	21.788.808		

BANCO: _____ CTA CTE Nº _____
CHEQUE Nº _____ HACER DESCUENTO EN TESORERIA COMP. EGRESO Nº _____

IMPUTACION PRESUPUESTAL
SECCION _____ SUBSECCION _____ SECTOR _____ DIVISION _____
PROGRAMA _____ SUBPROGRAMA _____ CLASIFICADOR _____
DISPONIBILIDAD Nº _____ REGISTRO Nº _____ RECURSO _____

ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en la Alcaldia del Municipio de Yumbo Valle a los

Ing. Jorge Hernan Soto
Secretario de Infraestructura
ORDENADOR DEL PAGO

Recibí (Firma y Sello)
CC. o NIT

SECRETARIO DE HACIENDA Y TESORERIA



Alcaldia Municipal de Yumbo	MACROPROCESO: GESTIÓN JURIDICA	Codigo: GJU-GC-FO009
	PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	TRD: 110,10,03, Versión: 00
	SUBPROCESO: N/A	Fecha de Emisión: Diciembre 24 de 2015
	REGISTRO: CERTIFICACIÓN Y ORDEN DE PAGO	

CERTIFICACION Y ORDEN DE PAGO No. 2 — CONSECUTIVO DE PAGOS A LA MISMA ENTIDAD.

FECHA DE ELABORACIÓN:	septiembre 25 2023		
INFORME PRESENTADO A:	Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal de Yumbo		
1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO Nº	180.10.07.148.2023		
2. DATOS DEL CONTRATO			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	PACIF TRADING SA - JOSE LUIS MUNERA		
NIT.	800125352-7		
DIRECCIÓN	CALLE 15 # 31-99		
TELEFONO			
OBJETO DEL CONTRATO	SONDEO DE REDES, EVACUACION, TRASPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CON EQUIPO VACTOR PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE YUMBO		
FECHA DE INICIO	15 DE AGOSTO 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN	15 NOVIEMBRE 2023		
PRORROGA			
BIEN O SERVICIO CONTRATADO GRAVADO CON IVA	SI	NO x	
FORMA DE PAGO (ESTABLECIDA EN EL CONTRATO)	SE CANCELARA EL VALOR DEL CONTRATOCONTRAENTREGA DEL SERVICIO DEBIDAMENTE REALIZADO, PREVIA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCION SUSCRITA POR EL SUPERVISOR Y PRESENTACION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO,.		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTRAL - CDP.	No. 20232463	Fecha: 12-07-2023	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL - CRP	No. 20232735	Fecha: 10-08-2023	

3. DESCRIPCIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO

Factura de venta No. FEPG NO. 11921 — Documento equivalente No. Para casos de CTA DE COBRO

Valor total: $24.086.095

Fecha : SEPTIEMBRE 20 2023

4. RELACION DE PAGOS		
VALOR DEL CONTRATO	$ 44.230.829,00	
VALOR OTRO SI		
	$ 44.230.829,00	
VALOR ANTICIPO (ENTREGADO)		

5. PAGO PARCIAL Y FINAL

CONCEPTO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	PAGOS AVANCE DEL CONTRATO	SALDO PENDIENTE DE EJECUCION
ACTA DE PAGO Nº 1		$ 13.575.799,00	$ 30.655.030,00
ACTA DE PAGO Nº 2		$ 24.086.095,00	$ 6.568.935,00
ACTA DE PAGO Nº 3			
ACTA DE PAGO Nº 4			
ACTA DE PAGO No 5		$ 37.661.894,00	

6. VALIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES (ART. 50 LEY 789 DE 200, art. 18 ley 1122 de 2007 y el decreto 1670 de 2007)

DESCRIPCIÓN	VERIFICACACIÓN DE APORTES	SI	NO
PERSONA JURÍDICA	Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales).	X	
PERSONA JURÍDICA	Aportes Parafiscales	X	
PERSONA NATURAL / CONTRATISTA INDEPENDIENTE	Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales).	SI	

7. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATADAS: MES - TOTAL ACUMULADO 85.1%

8. DOCUMENTOS SOPORTE PARA PAGO DEL CONTRATO QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA SECRETARIA A MI CARGO:	9. OBSERVACIONES
DOCUMENTOS SOPORTE	
Minuta del contrato	
Disponibilidad presupuestal	
Registro presupuestal	
Resolución de aprobación de póliza	
RUT	
Pago seguridad social	
Cerificación de cumplimiento	
ACTA PARCIAL 2	
Certificación de avance de obra emitida por el interventor (según sea el caso)	

NOTA: Para el tramite de pago del anticipo y primer avance del cumplimiento del contrato se debe entregar copia a la Secretaria de Hacienda de los soportes descritos en el punto No. 8

Para constancia de lo anterior se firma en Yumbo (V) a los veinticinco (25) dias del mes de septiembre de (2023).

JORGE HERNAN SOLANO DELGADO - SEC. INFRAESTRUCTURA
ORDENADOR DEL PAGO

Elaboró: Luz Yanelly G. - Secretaria	
Revisó:	
Aprobó:	