Alumbrado Público de Bucaramanga

Contrato de obra pública N° 140 del 2023 “Mantenimiento del Alumbrado Público en el municipio de Bucaramanga GRUPO 3 “

Consorcio Civing
Informe N° 1
24 de Julio al 31 de Agosto del 2023

Tabla de Contenido

1 OBJETO DEL PROYECTO 4
1.1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO 6
1.2 RELACIÓN DE ACTAS 6
1.3 DESARROLLO DEL CONTRATO 7
1.4 CONTROL DE ESTAMPILLAS 7
1.5 CONTROL DE PÓLIZAS 7
2 RESUMEN DE ACTIVIDADES 8
3 CUADRO MENSUAL DEL ESTADO DE LAS ORDENES DE TRABAJO 8
3.1 ESTADO DE ORDENES CUADRILLA 1 8
3.2 ESTADO DE ORDENES CUADRILLA 2 9
3.3 ESTADO DE ORDENES CUADRILLA 3 10
4 RELACIÓN DE MATERIALES SUMINISTRADOS POR LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO 11
4.1 RELACIÓN DE MATERIALES NUEVOS RETIRADOS 11
4.2 RELACIÓN DE MATERIALES REUTILIZADOS RETIRADOS 14
5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 16
5.1 RELACIÓN MATERIAL UTILIZADO, ESPECIFICANDO ORDEN DE TRABAJO Y REPORTE 16
5.2 RELACIÓN DE MATERIALES GASTADOS Y REINTEGRADOS 215
6 INDICADOR TIEMPO DE RESPUESTA 219
7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 220
8 MATERIAL SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA 220
9 INDICADORES DE GESTIÓN MENSUAL 220
9.1 LONGITUD DE RED REPARADA DE A.P (EN METROS) 220
9.2 CANTIDAD DE APOYOS HINCADOS Y APLOMADOS 221
9.3 REPORTES PENDIENTES 221
10 CAMBIO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN GARANTÍA 228
11 ACTIVIDADES ENFOCADAS A LA CALIDAD DEL PROYECTO 234
11.1 MUESTREO DE MATERIALES INSTALADOS POR LAS CUADRILLAS 234
12 INFORME HSEQ 234
12.1 CAPACITACIÓN TÉCNICA 234
13 ANEXOS DEL INFORME 234


Índice de Tablas

Tabla 1-1 Datos Generales del Contrato 6
Tabla 1-2 Relación actas del contrato 6
Tabla 1-3 Desarrollo del contrato 7
Tabla 1-4 Estampillas 7
Tabla 1-5 Pólizas de Legalización del Contrato 7
Tabla 1-6 Póliza Ajustada al Acta de Inicio 8
Tabla 2-1 Resumen de actividades G3 8
Tabla 3-1 Estado de las ordenes C1 9
Tabla 3-2 Estado de las ordenes C2 10
Tabla 3-3 Estado de las ordenes C3 11
Tabla 4-1 Relación material nuevo Cuadrilla 1 12
Tabla 4-2 Relación material nuevo Cuadrilla 2 13
Tabla 4-3 Relación material nuevo Cuadrilla 2 14
Tabla 4-4 Relación material reutilizado Cuadrilla 1 14
Tabla 4-5 Relación material reutilizado Cuadrilla 2 14
Tabla 4-6 Relación material reutilizado Cuadrilla 2 15
Tabla 5-1 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 88
Tabla 5-2 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 152
Tabla 5-3 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 215
Tabla 5-4 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 1 216
Tabla 5-5 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 2 216
Tabla 5-6 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 3 217
Tabla 5-7 Relación material nuevo gastado y reintegrado GRUPO 3 218
Tabla 5-8 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 1 218
Tabla 5-9 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 2 218
Tabla 5-10 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 3 218
Tabla 5-11 Relación material reutilizado gastado y reintegrado GRUPO 3 219
Tabla 6-1 Relación del tiempo atención de reportes grupo 3 219
Tabla 8-1 Relación material menor consumido 220
Tabla 9-1 Relación red reparado e instalado por el GRUPO 3 221
Tabla 9-2 Relación de reportes penientes 228
Tabla 10-1 Luminarias instaladas Cuadrilla 1 230
Tabla 10-2 Luminarias instaladas Cuadrilla 2 231
Tabla 10-3 Luminarias instaladas Cuadrilla 3 233
Tabla 11-1 Muestreo de materiales instalados por Cuadrilla 234

1 OBJETO DEL PROYECTO

“Mantenimiento del Alumbrado Público en el municipio de Bucaramanga GRUPO 3 conformado por las comunas: 2 - 3 - 6- 8 - 9 - 14- 15 y corregimiento uno.”

División Político Urbana y Rural



http://www.bucaramanga.gov.co/el-mapa/division-politico-urbana/

- **Comuna 1 Norte:**
  Barrios: El Rosal, Colorados, Café Madrid, Las Hamacas
  , Altos del Kennedy, Kennedy, Balcones del Kennedy, Las Olas, Villa Rosa (sectores I, II y III), Omagá
  (sectores I y II), Minuto de Dios, Tejar Norte (sectores I y II), Miramar, Miradores del Kennedy, El Pablón
  (Villa Lina, La Torre, Villa Patricia, Sector Don Juan, Pablón Alto y Bajo).
  Asentamientos: Barrio Nuevo, Divino Niño, 13 de Junio, Altos del Progreso, María Paz.
  Urbanizaciones: Colseguros Norte, Rosa Alta.

- **Comuna 2 Nororiental:**
  Barrios: Los Angeles, Villa Helena I y II, José María Córdoba, Esperanza I, II y III, Lizcano I y II, Regadero
  Norte, San Cristóbal, La Juventud, Transición I, II, III, IV y V, La Independencia, Villa Mercedes, Bosque Norte.
  Asentamientos: Mesetas del Santuario, Villa María, Mirador, Primaveral, Olitas, Olas II.

- **Comuna 3 San Francisco:**
  Barrios: Norte Bajo, San Rafael, El Cinal, Chapinero, Comuneros, La Universidad, Mutualidad,
  Modelo, San Francisco, Alarcón.
  Asentamientos: Puerto Rico.
  Otros: UIS

- **Comuna 4 Occidental:**
  Barrios: Gaitán, Granadas, Nariño, Girardot, La Feria, Nápoles, Pío XII, 23 de Junio, Santander, Don Bosco,
  12 de Octubre, La Gloria.
  Asentamientos: Camilo Torres, Zarabanda, Granjas de Palonegro Norte, Granjas de

Palonegro Sur, Navas.
Otros: Zona Industrial (Río de Oro).

- **Comuna 5 García Rovira**
  Barrios: Quinta Estrella, Alfonso López, La Joya, Chorreras de Don Juan, Campohermoso, La Estrella,
  Primero de Mayo.
  Asentamientos: Carlos Pizarro, Rincón de la Paz, 5 de Enero, José Antonio Galán, Pantano I, II, III.
  Urbanizaciones: La Palma, La Esmeralda, Villa Romero.

- **Comuna 6 La Concordia**
  Barrios: La Concordia, San Miguel, Candiles, Aeropuerto Gómez Niño, Ricaurte, La Ceiba, La Salle, La Victoria.

- **Comuna 7 La Ciudadela**
  Barrio: Ciudadela Real de Minas.
  Urbanizaciones: Macaregua, Ciudad Bolívar, Los Almendros, Plazuela Real, Los Naranjos, Plaza Mayor, Plazuela Real.

- **Comuna 8 Sur Occidente**
  Barrios: San Gerardo, Antiguo Colombia, Los Canelos, Bucaramanga, Cordoncillo I y II, Pablo VI, 20 de Julio, Africa,
  Juan XXIII, Los Laureles.
  Asentamientos: El Fonce, Manzana 10 del barrio Bucaramanga.
  Urbanización: La Hoyada.

- **Comuna 9 La Pedregosa**
  Barrios: Quebrada la Iglesia, Antonia Santos Sur, San Pedro Claver, San Martín, Nueva Granada, La Pedregosa,
  La Libertad, Diamante I, Villa Inés, Asturias, Las Casitas.
  Asentamiento: Los Guayacanes.
  Urbanizaciones: Torres de Alejandría, Urbanización el Sol I y II.

- **Comuna 10 Provenza**
  Barrios: Diamante II, San Luis, Provenza, El Cristal, Fontana, Granjas de Provenza.
  Urbanización: Neptuno.

- **Comuna 11 Sur**
  Barrios: Ciudad Venecia, Villa Alicia, El Rocío, Toledo Plata, Dangond, Manuela Beltrán I y II, Igzabelar, Santa María,
  Los Robles, Granjas de Julio Rincón, Jardines de Coaviconsa, El Candado, Malpaso, El Porvenir, Las Delicias.
  Urbanización: Condado de Gibraltar.

- **Comuna 12 Cabecera del llano**
  Barrios: Cabecera del Llano, Sotomayor, Antiguo Campestre, Bolarquí, Mercedes, Puerta del Sol, Conucos,
  El Jardín, Pan de Azúcar, Los Cedros, Terrazas, La Floresta.

- **Comuna 13 Oriental**
  Barrios: Los Pinos, San Alonso, Galán, La Aurora, Las Américas, El Prado, Mejoras Públicas, Antonia Santos, Bolívar,
  Alvarez.
  Otros: Estadio, Batallón.

- **Comuna 14 Morrorico**
  Barrios: Vegas de Morrorico, El Diviso, Morrorico, Albania, Miraflores, Buenos Aires, Limoncito, Los Sauces.

- **Comuna 15 Centro**
  Barrios: Centro, García Rovira.

- **Comuna 16 Lagos del Cacique**
  Barrios: Lagos del Cacique, El Tejar, San Expedito.
  Urbanizaciones: Santa Barbara, Quinta del Cacique, Palmeras del Cacique, Altos del Cacique, Altos del Lago.
  Otros: UDES.

- **Comuna 17 Mutis**
  Barrios: Mutis, Balconcitos, Monterredondo, Héroes, Estoraques I y II, Prados del Mutis.
  Urbanizaciones: Prados del Mutis.

1.1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Objeto: Mantenimiento del Alumbrado Público en el municipio de Bucaramanga Grupo 3	
Número y fecha del contrato:	COP 140 del 2023
Valor del contrato:	$ 1,124,731,209.00
Contratista:	CONSORCIO CIVING
	NIT 901719756
Representante legal:	Gabriel Acuña
	CC. 13847467
Interventor:	COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT SA
	NIT 860041968
Representante legal:	JORGE ALFARO DE LOS RIOS
	CC. 80.412.013
Supervisor inicio:	John Larotta
Fecha de inicio:	24 de Julio de 2023
Fecha de suspensión 1 :	--
Fecha de reinicio 1 :	--
Fecha de terminación 1:	23 de Febrero de 2024
Nueva fecha de terminación	--
Duración inicial contractual:	Siete (7) meses
Plazo adicional	--
Certificado de disponibilidad:	3277 del 22/03/2023
Registro presupuestal:	8744 del 24/07/2023

Tabla 1-1 Datos Generales del Contrato
Fuente: Consorcio Civing

1.2 RELACIÓN DE ACTAS

En la presente tabla se relacionan las actas elaboradas durante la ejecución del contrato incluyendo el periodo del presente informe así:

Descripción	Fecha	Valor	Observaciones
Acta de Aprobación Garantías	24/06/2023	$ -	Se realiza suscripción de Acta de aprobación de pólizas.
Acta de Inicio	24/06/2023	$ -	Se realiza suscripción de acta de inicio contrato.
Acta de Aprobación Garantías Ajustadas		$ -	En proceso de suscrición

Tabla 1-2 Relación actas del contrato

Anexo. 1 Actas

1.3 DESARROLLO DEL CONTRATO

Se refleja las actas ejecutadas hasta el presente periodo, como se evidencia en la siguiente tabla.

Descripción	Fecha	Valor	Valor	Observación
Valor total del contrato	24/07/2023	$ 1,124,731,209.00	$ -	Inicio del contrato 140 del 24 de julio de 2023
Acta de ejecución parcial No. 1		$ -	$ -	Suscripción del acta de ejecución parcial No. 1.
Valor total de obra ejecutado		0	**$ -**	
Valor total de obra pendiente por ejecutar		$ 1,124,731,209.00	**$ 1,124,731,209.00**	
Sumas iguales		**$ 1,124,731,209.00**	**$ 1,124,731,209.00**	

Tabla 1-3 Desarrollo del contrato

1.4 CONTROL DE ESTAMPILLAS

A continuación, se presenta tabla, la cual relaciona los pagos de estampillas

Estampilla	No Recibo	Fecha	Valor
PRO-HOSPITAL			
ORDENANZA 012			

Tabla 1-4 Estampillas

1.5 CONTROL DE PÓLIZAS

1.5.1 Pólizas de legalización contrato

Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. Nit. 880.524.654-6, realiza la expedición de las pólizas establecidas contractualmente, a continuación, se relacionan las pólizas del contrato.

Nº Póliza	Concepto del amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
465-47-994000007960-0	Cumplimiento de las obligaciones del contrato	$ 224,946,241.80	14/07/2023	14/06/2024
465-47-994000007960-0	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 112,473,120.90	14/07/2023	14/02/2027
465-47-994000007960-0	Estabilidad de la obra	$ 224,946,241.80	22/01/2024	22/01/2029
465-74-994000002224-0	Predios labores y operaciones	$ 232,000,000.00	14/07/2023	14/02/2024
465-74-994000002224-0	Contratistas y subcontratistas	$ 232,000,000.00	14/07/2023	14/02/2024
465-74-994000002224-0	Responsabilidad civil patronal	$ 232,000,000.00	14/07/2023	14/02/2024
465-74-994000002224-0	Vehículos propios y no propio	$ 232,000,000.00	14/07/2023	14/02/2024

Tabla 1-5 Pólizas de Legalización del Contrato

1.5.2 Pólizas ajustadas al acta de inicio del contrato

Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. Nit. 880.524.654-6, realiza la expedición de las pólizas establecidas contractualmente ajustadas al acta de inicio, a continuación, se relacionan las pólizas del contrato.

Nº Póliza	Concepto del amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
465-47-994000007960-	Cumplimiento de las obligaciones del contrato	$ 224,946,241.80		
465-47-994000007960-	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 112,473,120.90		
465-47-994000007960-	Estabilidad de la obra	$ 224,946,241.80		
465-74-994000002224-	Predios labores y operaciones	$ 232,000,000.00		
465-74-994000002224-	Contratistas y subcontratistas	$ 232,000,000.00		
465-74-994000002224-	Responsabilidad civil patronal	$ 232,000,000.00		
465-74-994000002224-	Vehículos propios y no propio	$ 232,000,000.00		

Tabla 1-6 Póliza Ajustada al Acta de Inicio

Nota: La suscripción del acta se encuentra en proceso

2 RESUMEN DE ACTIVIDADES

A continuación, se presentan las actividades realizadas en el presente periodo del informe

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL MES DE JULIO-AGOSTO G3					
DESCRIPCION		C1	C2	C3	G3
ITEM	TIPO DE MANTENIMIENTO	CANT C1	CANT C2	CANT C3	CANT G3
1	Zona sin iluminación	1.00	2.00	1.00	4.00
2	Luminaria apagada	9.00	19.00	10.00	38.00
3	Circuito apagado	2.00	1.00	1.00	4.00
4	Luminaria Intermitente	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Luminaria con baja intensidad	8.00	7.00	2.00	17.00
6	Luminaria Directa	0.00	1.00	0.00	1.00
7	Podas	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Daño infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Deterioro infraestructura	0.00	1.00	1.00	2.00
10	Riesgo eléctrico	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Robo infraestructura	0.00	1.00	0.00	1.00
12	Reposición de redes	0.00	1.00	2.00	3.00
13	Telegestión	0.00	3.00	1.00	4.00

Tabla 2-1 Resumen de actividades G3

3 CUADRO MENSUAL DEL ESTADO DE LAS ORDENES DE TRABAJO

Durante el presente periodo, se ejecutaron las ordenes de trabajo asignadas a las cuadrillas del GRUPO 3.

3.1 ESTADO DE ORDENES CUADRILLA 1

A continuación, se relaciona el estado de órdenes de trabajo.

% DE ATENCIÓN OT G3C1																	
Cuadr	Empresa y Grupo:	CONSORCIO CIVING G3						Técnico Electricista 1:	EDWING ACEVEDO								
	Ingeniero Residente:	CRISTIAN VILLALBA						Técnico Electricista 2:	HEXON DIAZ								
1	Ingeniero HSE:	JUAN CARLOS ROJAS						Supervisor:	JUAN ESQUIVA								
	Jefe de Cuadrilla:	SAMUEL VILLABONA						Placa Grua:	WOK 554								
PERIODO DEL:		25/07/2023					PERIODO AL:		31/08/2023								TOTALES
ATENCIÓN	OT	9216	9217	9218	9219	9220	9221	9222	9223	9224	9225	9226	9227	9228	9287	9359	15
	# REP. ASIGNADOS	2	1	4	3	1	3	2	5	5	8	10	7	14	8	9	82
	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	1	1	3	1	0	2	0	2	2	3	1	1	3	1	3	24
	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	1	1	3	1	0	2	0	2	2	3	1	1	3	1	3	24
	# REP REPETIDOS	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	4	3	0	0	13
	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	1	0	1	2	1	1	1	1	3	5	6	2	8	7	6	45
	% DE CUMPLIMIENTO	50%	100%	75%	33%	0%	67%	0%	67%	40%	38%	14%	33%	27%	13%	33%	35%

% DE CUMPLIMIENTO:	35%
NUMERO DE REPORTES ASIGNADOS:	82
NUMERO DE REPORTES SOLUCIONADOS:	24
NUMERO DE REPORTES NO SOLUCIONADOS	45




Tabla 3-1 Estado de las ordenes C1

3.2 ESTADO DE ORDENES CUADRILLA 2

A continuación, se relaciona el estado de órdenes de trabajo.

% DE ATENCIÓN OT G3C1																	
Cuadr	Empresa y Grupo:			CONSORCIO CIVING G3				Técnico Electricista 1:		EDWING ACEVEDO							
	Ingeniero Residente:			CRISTIAN VILLALBA				Técnico Electricista 2:		HEXON DIAZ							
1	Ingeniero HSE:			JUAN CARLOS ROJAS				Supervisor:		JUAN ESQUIVA							
	Jefe de Cuadrilla:			SAMUEL VILLABONA				Placa Grua:		WOK 554							
PERIODO DEL:		25/07/2023					PERIODO AL:		31/08/2023								TOTALES
ATENCIÓN	OT	9229	9230	9231	9232	9233	9234	9275	9276	9294	9304	9305	9316	9317	9318	9360	15
	# REP. ASIGNADOS	3	2	3	6	9	2	2	10	11	1	3	11	13	11	4	91
	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	0	1	2	4	3	2	0	6	8	0	2	4	5	0	3	40
	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	0	1	2	4	3	2	0	6	8	0	2	4	5	0	3	40
	# REP REPETIDOS	0	0	0	0	4	0	0	1	2	1	1	1	6	5	0	21
	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	3	1	1	2	2	0	2	3	1	0	0	6	2	6	1	30
	% DE CUMPLIMIENTO	0 %	50 %	67 %	67%	60 %	100%	0%	67 %	89 %	0 %	100%	40 %	71 %	0 %	75 %	57%

% DE CUMPLIMIENTO:	57 %
NUMERO DE REPORTES ASIGNADOS:	91
NUMERO DE REPORTES SOLUCIONADOS:	40
NUMERO DE REPORTES NO SOLUCIONADOS	30




Tabla 3-2 Estado de las ordenes C2

3.3 ESTADO DE ORDENES CUADRILLA 3

A continuación, se relaciona el estado de órdenes de trabajo.

% DE ATENCIÓN OT G3C1							
Cuadr	Empresa y Grupo:	CONSORCIO CIVING G3		Técnico Electricista 1:	MIGUEL SUAREZ		
	Ingeniero Residente:	CRISTIAN VILLALBA		Técnico Electricista 2:	LUIS DIAZ		
1	Ingeniero HSE:	JUAN CARLOS ROJAS		Supervisor:	HENRY FLORES		
	Jefe de Cuadrilla:	WILSON REYES		Placa Grua:	WOK 554		
PERIODO DEL:		25/07/2023	PERIODO AL:		31/08/2023		TOTALES

% DE ATENCIÓN OT G3C1																	
Cuadr	Empresa y Grupo:			CONSORCIO CIVING G3				Técnico Electricista 1:			MIGUEL SUAREZ						
	Ingeniero Residente:			CRISTIAN VILLALBA				Técnico Electricista 2:			LUIS DIAZ						
1	Ingeniero HSE:			JUAN CARLOS ROJAS				Supervisor:			HENRY FLORES						
	Jefe de Cuadrilla:			WILSON REYES				Placa Grua:			WOK 554						
ATENCIÓN	OT	9235	9236	9237	9238	9239	9240	9241	9274	9335	9336	9337	9338				12
	# REP. ASIGNADOS	5	9	11	8	4	4	8	1	9	7	6	14	0	0	0	86
	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	3	3	2	6	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	16
	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	3
	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	3	3	2	6	0	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	19
	# REP REPETIDOS	0	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	2	5	8	0	4	4	5	0	8	6	6	14	0	0	0	62
	% DE CUMPLIMIENTO	60 %	38 %	20 %	100%	0%	0%	29 %	100 %	11 %	14 %	0%	0%	0 %	0 %	0 %	23%

% DE CUMPLIMIENTO:	23 %
NUMERO DE REPORTES ASIGNADOS:	86
NUMERO DE REPORTES SOLUCIONADOS:	19
NUMERO DE REPORTES NO SOLUCIONADOS	62




Tabla 3-3 Estado de las ordenes C3

4 RELACIÓN DE MATERIALES SUMINISTRADOS POR LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO

Se relacionan los materiales nuevos y usados suministrados por la oficina de Alumbrado Público a las cuadrillas del GRUPO 3 para realizar las actividades asignadas por el supervisor del contrato, durante la ejecución del presente periodo.

4.1 RELACIÓN DE MATERIALES NUEVOS RETIRADOS

Listado de materiales nuevos suministrados a las cuadrillas, durante el presente periodo.

Anexo. 2 Salida de material nuevo y devolución material

4.1.1 Cantidad de materiales nuevos Cuadrilla 1

Relación material nuevo Cuadrilla 1													
Material	**Und**	**24/07/2023**	**25/07/2023**	**26/07/2023**	**27/07/2023**	**28/07/2023**	**31/07/2023**	**4/08/2023**	**15/08/2023**	**17/08/2023**	**18/08/2023**	**24/08/2023**	**Cantidad final**
Brazo galvanizado 1 mt	Und											2	2
Cable Aluminio # 6	Ml	100							200				300
Cable encauchetado 3*14	Ml	26											26
Collarín 6-7"	Und											2	2
Conector Ap1	Und	3											3
Conector penetración	Und	15					10					10	35
Fusible de vidrio	Und	66											66
Fusible tipo hilo 2 Amp	Und	3											3
Luminaria Deltaled 135W	Und									2			2
Luminaria Deltaled 80W	Und		2	5		1	8			10			26
Luminaria Microled 32W	Und		5										5
Luminaria Sepialed 58W M4-1	Und		5	5		4		4			5	5	28
Luminaria Sepialed 58W P2-1	Und				15	4					25	1	45
Proyector Celsa Led 150W	Und										2		2

Tabla 4-1 Relación material nuevo Cuadrilla 1

4.1.2 Cantidad de materiales nuevos Cuadrilla 2

Relación material nuevo Cuadrilla 2													
Material	**Und**	**24/07/2023**	**25/07/2023**	**28/07/2023**	**1/08/2023**	**4/08/2023**	**10/08/2023**	**12/08/2023**	**16/08/2023**	**18/08/2023**	**29/08/2023**	**25/08/2023**	**Cantidad final**
Borneras	Und								30				30
Brazo galvanizado 2 mts	Und			1									1
Cable Aluminio # 6	Ml	100		100		150			100				450

Relación material nuevo Cuadrilla 2													
Material	**Und**	**24/07/2023**	**25/07/2023**	**28/07/2023**	**1/08/2023**	**4/08/2023**	**10/08/2023**	**12/08/2023**	**16/08/2023**	**18/08/2023**	**29/08/2023**	**25/08/2023**	**Cantidad final**
Cable encauchetado 3*14	Ml	17				15			50				82
Collarín 6-7"	Und			2									2
Conector Ap1	Und	3						30	20				53
Conector penetración	Und	15				10					10		35
Fusible de vidrio	Und	66											66
Fusible tipo hilo 2 Amp	Und	3											3
Luminaria Deltaled 80W	Und		1	1	6		7					2	17
Luminaria Sepialed 58W M4-1	Und		8							5	9		22
Luminaria Sepialed 58W P2-1	Und									25			25
DPS	Und								10				10

Tabla 4-2 Relación material nuevo Cuadrilla 2

4.1.3 Cantidad de materiales nuevos Cuadrilla 3

Relación material nuevo Cuadrilla 3												
Material	**Und**	**24/07/2023**	**25/07/2023**	**28-27-2023**	**4/08/2023**	**10/08/2023**	**15/08/2023**	**18/08/2023**	**22/08/2023**	**24/08/2023**	**25/08/2023**	**Cantidad final**
Brazo galvanizado 1,5 mts	Und			3								3
Cable Aluminio # 6	Ml	100		200			200					500
Cable encauchetado 3*14	Ml	14										14
Cinta bandit	Und			30								30
Conector Ap1	Und	3										3
Conector penetración	Und	15										15
Fusible de vidrio	Und	67										67
Fusible tipo hilo 2 Amp	Und	3										3
Luminaria Deltaled 123W	Und								6			6
Luminaria Deltaled 127W	Und			3								3
Luminaria Deltaled 80W	Und		1			1			1			3
Luminaria Sepialed 58W M4-1	Und		3					10		10	18	41
Luminaria Sepialed 58W P2-1	Und		3					25		20		48
Luminaria Sepialed II 111W	Und				1							1

Tabla 4-3 Relación material nuevo Cuadrilla 2

4.2 RELACIÓN DE MATERIALES REUTILIZADOS RETIRADOS

A continuación, se relaciona las cantidades de materiales reutilizados suministrados a las cuadrillas, durante el presente periodo.

4.2.1 Cantidad de materiales reutilizados Cuadrilla 1

Relación material reutilizado Cuadrilla 1			
Material	**Und**	**24-0/-2023**	**Total Material**
Fotocelda	Und	20	20

Tabla 4-4 Relación material reutilizado Cuadrilla 1

4.2.2 Cantidad de materiales reutilizados Cuadrilla 2

Relación material reutilizado Cuadrilla 2			
Material	**Und**	**24/07/2023**	**Total Material**
Fotocelda	Und	20	20

Tabla 4-5 Relación material reutilizado Cuadrilla 2

4.2.3 Cantidad de materiales reutilizados Cuadrilla 3

Relación material reutilizado Cuadrilla 3					
Material	**Und**	**24/07/2023**	**27/07/2023**	**31/08/2023**	**Total Material**
Fotocelda	Und	20	20	0	40
Poste metálico	Und	0	0	2	2

Tabla 4-6 Relación material reutilizado Cuadrilla 2

5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

5.1 RELACIÓN MATERIAL UTILIZADO, ESPECIFICANDO ORDEN DE TRABAJO Y REPORTE

A continuación, se relacionan las ordenes de trabajo y reportes ejecutadas por las cuadrillas, donde se especifica el sitio y los materiales utilizados en la ejecución de las actividades durante el presente periodo.

5.1.1 Relación material utilizado cuadrilla 1

| OT | 9216 | | | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9216 | | | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9216 | | | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9216 | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9216 | | | | Estado reporte | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | |

| OT | 9217 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9217 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9217 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9218 | | | | Estado reporte | | | |

OT	9218				Estado reporte										Material nuevo																																										Material reutiizado o
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble salida	Base Fotocelda	Bombillo Bipin MH 150W	Bombillo Bipin MH 70W	Bombillo Na 150W	Borneras	Brazo galvanizado 1 mt	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Conector transversal	Conector tubular #2	Contactor	Cruceta 2-1/2*1/4*1.5	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Diagonal 2-1/2*1/4*0.68	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Deltaled 80W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Proyector Celsa Led 150W	Fotocelda
													xión se habilitan 8 reflectores																																													
														BA102335																															2												
														BA104930																																							1				
														BA101832																																									1		1
														BA102202																																									1		1
													revision	BA101803																																											

| OT | 9218 | | | | Estado reporte | | | |

| OT | 9218 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | | | |

| OT | 9218 | | | | Estado reporte | | | |

| OT | 9218 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | | |

| OT | 9218 | | | Estado reporte | | | | | | | Material nuevo | | | | | | |

| OT | 9218 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9219 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | | |

| OT | 9219 | | | | Estado reporte | | | |

| OT | 9219 | | | | Estado reporte | | | |

| OT | 9219 | | | | Estado reporte | | | |

| OT | 9219 | | | | Estado reporte | | | |

| OT | 9219 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | | |

| OT | 9219 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | | |

| OT | 9219 | | | Estado reporte | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9220 | | | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9220 | | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9220 | | | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9221 | | | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9221 | | | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | | |

OT	9221				Estado reporte								Estado punto luminoso		Material nuevo																																						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble salida	Base Fotocelda	Bombillo Bipin MH 150W	Bombillo Bipin MH 70W	Bombillo Na 150W	Borneras	Brazo galvanizado 1 mt	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Conector transversal	Conector tubular #2	Contactor	Cruceta 2-1/2*1/4*1.5	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Diagonal 2-1/2*1/4*0.68	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10
6	Luminaria Directa	0	0		**13**	Telegestión					0	0		**F**	Reportes no ejecutados por falta de material										Observaciones:																											
7	Podas	0	0		**14**									**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos																																					

OT	9222				Estado reporte										Material nuevo																																					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble salida	Base Fotocelda	Bombillo Bipin MH 150W	Bombillo Bipin MH 70W	Bombillo Na 150W	Borneras	Brazo galvanizado 1 mt	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Conector transversal	Conector tubular #2	Contactor	Cruceta 2-1/2*1/4*1.5	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Diagonal 2-1/2*1/4*0.68	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10
101377	VILLAS DE SAN IGNACIO_ZONA IDUS_CHIMITA_BAVARIA II	2	1	U	1		1						SE ENCUENTRA NORMAL																																							

| OT | 9222 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9222 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9223 | | | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | | |

| | | |

Tipo de falla	Descripción	Cant	Tiempo de Atención (H)	Tipo de falla	Descripción	Cant	Tiempo de Atención (H)	Estados	Descripción	Descripción	Cant	Descripción	Cant
1	Zona sin ilumina cion	0	0	**8**	Daño infraestrutura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	5	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	1
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	2	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0.3
3	Circuito apagado	1	0.01667	**10**	Riesgo electrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	2	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	0.267
5	Luminaria con baja intensidad	1	0.25	**12**	Reposicion de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	2	**% DE CUMPLIMIENTO**	**66.7 %**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

| OT | 9224 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | | |

| OT | 9224 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | | |

| OT | 9224 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | | |

| OT | 9224 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9225 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9225 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9225 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | | |

| OT | 9225 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | | |

| OT | 9225 | | | | Estado reporte | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9226 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | | |

| OT | 9226 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | | |

| OT | 9226 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | | | |

| OT | 9226 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | | |

| OT | 9226 | | | Estado reporte | | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | | |

| OT | 9227 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | | |

OT	9227				Estado reporte										Material nuevo																																						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble salida	Base Fotocelda	Bombillo Bipin MH 150W	Bombillo Bipin MH 70W	Bombillo Na 150W	Borneras	Brazo galvanizado 1 mt	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Conector transversal	Conector tubular #2	Contactor	Cruceta 2-1/2*1/4*1.5	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Diagonal 2-1/2*1/4*0.68	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Sepialed 58W M4-1
	5 # 14n-40																																																				
102946	URB. TEJAR NORTE II calle 17n 10d-27	2	0.25	U	1		1						YA SOLUCIONADO																																							
102949	KENNEDY calle 22 con carrera 12	2	0.25	U	1		1						YA SOLUCIONADO																																							
102958	CAFE MADRID ciudadela cafe madrid	2	1.067	U	1					1		1	NO REALIZADO POR FALTA DE MATERIAL																																							
Cantidades					7	1	4	0	0	1	0	1	0	Material	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

| OT | 9227 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | | |

| OT | 9227 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9228 | | | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9228 | | | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9228 | | | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9228 | | | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9228 | | | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9228 | | | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9228 | | | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9228 | | | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9228 | | | Estado reporte | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | |

| OT | 9287 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | | |

| OT | 9287 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | | |

| OT | 9287 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | | |

| OT | 9287 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | | |

| OT | 9287 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | | |

| OT | 9287 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9287 | | | Estado reporte | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | |

OT	9359				Estado reporte										Material nuevo																																						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble salida	Base Fotocelda	Bombillo Bipin MH 150W	Bombillo Bipin MH 70W	Bombillo Na 150W	Borneras	Brazo galvanizado 1 mt	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Conector transversal	Conector tubular #2	Contactor	Cruceta 2-1/2*1/4*1.5	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Diagonal 2-1/2*1/4*0.68	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Fusible de vidrio
104158	ALTOS DEL KENNEDY Y VIA ACCESO BETANIA 2	13	1	U	1	1							instalcion de cable															25																									
104167	ALTOS DEL PROGRESO BARRIO ALTOS DEL PROGRESO - K 18 16B - 15	13	0	U	1						1		no ejecutado por fin de mes																																								
104168	URB. BALCONES DE KENNEDY K 8A # 26 BIS 10	13	0	U	1						1		no ejecutado por fin de mes																																								

| OT | 9359 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | | |

| OT | 9359 | | | Estado reporte | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9359 | | | Estado reporte | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9229 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | | |

| OT | 9229 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | | |

| OT | 9229 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | | |

| OT | 9229 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9230 | | | | Estado reporte | | | |

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								**CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES**		**% DE ATENCIÓN OT #: 9230**			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	0	0	**8**	Daño infraestrutura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	2	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	1
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	1	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0.8
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	1	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	0.75
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposicion de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**50.0 %**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

| OT | 9231 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | | |

| OT | 9231 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | | |

| OT | 9231 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9232 | | | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | | |

OT	9232				Estado reporte								Estado punto luminoso		Material nuevo																														Material reutiizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble salida	Base Fotocelda	Bombillo Bipin MH 150W	Bombillo Bipin MH 70W	Bombillo Na 150W	Borneras	Brazo galvanizado 1 mt	Brazo galvanizado 1.5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2.5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Conector transversal	Conector tubular #2	Contactor	Cruceta 2-1/2*1/4*1.5	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Diagonal 2-1/2*1/4*0.68	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Deltaled 80W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Fotocelda
102226	PARTE BAJA CASA 52	2	0.5	U	1	1								BA117113																																1		
														BA111700																																1		
														BA111712																																	2	
102465	CARRERA 5OCC CON CALLE 9	2	2	U	1					1		1		ap130647 2																														2									
														BA110820																																	1	
													se realiza mantenimiento a la red subterránea se habilitan dos luminarias sin embar																																					

| OT | 9232 | | | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9232 | | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9232 | | | Estado reporte | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | |

| OT | 9233 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | | |

| OT | 9233 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | | |

| OT | 9233 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | | |

| OT | 9233 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | | |

	CONSORCIO CIVING NIT 901719756	
	INFORME N° 1	
	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 140 DE 2023 - GRUPO 3	
	24 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2023	

OT	**9233**				**Estado reporte**										**Material nuevo**																																						
Reporte	**Dirección**	**Tipo de Falla**	**Tiempo de Atención (H)**	**Urbana o Rural**	**A -asignado**	**B -solucionado**	**C -repetido**	**D -Falta de informacion**	**E -Otros entes**	**F -Falta de material**	**G -Otros motivos**	**Pendiente**	**Descripción del pendiente u Observación**	**Código BA / Apoyo**	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble salida	Base Fotocelda	Bombillo Bipin MH 150W	Bombillo Bipin MH 70W	Bombillo Na 150W	Borneras	Brazo galvanizado 1 mt	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Conector transversal	Conector tubular #2	Contactor	Cruceta 2-1/2*1/4*1.5	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Diagonal 2-1/2*1/4*0.68	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Deltaled 80W

3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	3	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	1.55
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposicion de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	4	**% DE CUMPLIMIENTO**	**60.0 %**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

| OT | 9234 | | | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9234 | | | | Estado reporte | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | |

| OT | 9275 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | | |

| OT | 9275 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | | |

| OT | 9275 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9276 | | | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9276 | | | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9276 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9276 | | | | Estado reporte | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | |

| OT | 9276 | | | | Estado reporte | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | |

| OT | 9294 | | | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9294 | | | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9294 | | | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9294 | | | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9294 | | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9294 | | | | Estado reporte | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | |

| OT | 9304 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | | |

| OT | 9304 | | | | Estado reporte | | | | | | | | | Material nuevo | | | | | | | | |

OT	9305		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																																							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble salida	Base Fotocelda	Bombillo Bipin MH 150W	Bombillo Bipin MH 70W	Bombillo Na 150W	Borneras	Brazo galvanizado 1 mt	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Conector transversal	Conector tubular #2	Contactor	Cruceta 2-1/2*1/4*1.5	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Diagonal 2-1/2*1/4*0.68	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W P2-1
103788	CAMILO TORRES ASENTAMIENTO HUMANO CAMILO TORRES	2	0.2	U	1		1						repetido y solucionado																																									
103736	BARRIO SANTANDER carrea 8 occ 27-28	1	0.3	U	1	1							se gira luminarias	BA110772																																								
96363	CAMILO TORRES TODO EL SECTOR	2	9	U	1	1								BA111326																																								1
														BA111325																																								1
														BA111264																																								1
														BA111263																																								1
														BA109504														48																	2									
														BA111265																																							1	
														BA109503																																								1

| | | |

| OT | 9316 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9316 | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9316 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9316 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9316 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9316 | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9316 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9316 | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9316 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9316 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9316 | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9316 | | Estado reporte | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | |

| OT | 9316 | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9317 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9317 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9317 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9317 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9317 | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | |

OT	9318				Estado reporte							Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
101478	GAITAN CARRERA 15 # 10-96	2	0.3	U	1					1		1	no reizado por falta de material	
101577	GIRARDOT CALLE 24 #14-02	2	0.2	U	1		1						usuario manifiest que ya fue solucionado	
101580	GIRARDOT CALLE 24 ENTRE CARRERA 15 Y14	2	0.3	U	1		1						repetido y ya solucionado	
101601	GAITAN CARRERA 9 #13-58	2	0	U	1		1						repetido y ya solucionado	

Reporte	Material nuevo																																					
	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble salida	Base Fotocelda	Bombillo Bipin MH 150W	Bombillo Bipin MH 70W	Bombillo Na 150W	Borneras	Brazo galvanizado 1 mt	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Conector transversal	Conector tubular #2	Contactor	Cruceta 2-1/2*1/4*1.5	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Diagonal 2-1/2*1/4*0.68	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10
101478																																						
101577																																						
101580																																						
101601																																						

| | | |

| | | |

2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0.0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	0	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposicion de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	5	**% DE CUMPLIMIENTO**	**0.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

| **OT** | **9360** | | **Estado reporte** | | | | | | | | **Estado punto luminoso** | | | **Material nuevo** | | | | | | | | | | | |

| OT | 9360 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9360 | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9360 | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | |

5.1.3 Relación material utilizado cuadrilla 3

| OT | 9235 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9235 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9235 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9235 | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9235 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9235 | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9235 | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9236 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9236 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9236 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9236 | | Estado reporte | | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | | | | |

| OT | 9236 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9236 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | | | |

OT	9236		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																																											Material reutiizado
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble salida	Base Fotocelda	Bombillo Bipin MH 150W	Bombillo Bipin MH 70W	Bombillo Na 150W	Borneras	Brazo galvanizado 1 mt	Brazo galvanizado 1.5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2.5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Conector transversal	Conector tubular #2	Contactor	Cruceta 2-1/2*1/4*1.5	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Diagonal 2-1/2*1/4*0.68	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	Fusible de vidrio	Luminaria Deltaled 123W	Luminaria Deltaled 80W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria Sepialed 58W P2-1	Fotocelda
														BA113261																																											1	
														BA113345																																											1	
														BA113300																																											1	
														BA114473																																											1	
														BA113262																																											1	
														BA114487																																											1	
														BA114425																																											1	
														BA114444																																											1	

| OT | 9236 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9236 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9236 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9236 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9236 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9236 | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9236 | | Estado reporte | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | |

| OT | 9237 | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9237 | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9237 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9237 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9237 | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9237 | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9238 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9238 | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9238 | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9238 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9238 | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | |

OT	9239		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																																								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble salida	Base Fotocelda	Bombillo Bipin MH 150W	Bombillo Bipin MH 70W	Bombillo Na 150W	Borneras	Brazo galvanizado 1 mt	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Conector transversal	Conector tubular #2	Contactor	Cruceta 2-1/2*1/4*1.5	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Diagonal 2-1/2*1/4*0.68	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10
100515	VEREDA LA CAPILLA BAJA VIA PRINCIPAL HACIA MATANZA	2	1	R	1					1		1	pendiente por falta de material de sodio																																							
102887	VEREDA MAGUEYES VIA LA CEMENTO EN EL RETORNO 50	2	2	R	1					1		1	pendiente por falta de material de sodio																																							
103102	VEREDA SANTOS BAJOS los santos chitota	2	0.2	R	1					1		1	pendiente por falta de material luminarias																																							

| OT | 9239 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9239 | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9240 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9240 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9240 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9240 | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9241 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9241 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9241 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9241 | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9274 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9274 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9274 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9274 | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9335 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9335 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9335 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9335 | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9336 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

OT	9336		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																																								Material reutiizado	
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble salida	Base Fotocelda	Bombillo Bipin MH 150W	Bombillo Bipin MH 70W	Bombillo Na 150W	Borneras	Brazo galvanizado 1 mt	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ap1	Conector Ap2	Conector penetración	Conector transversal	Conector tubular #2	Contactor	Cruceta 2-1/2*1/4*1.5	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Diagonal 2-1/2*1/4*0.68	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	hebilla	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Fotocelda	Poste metálico
	calle 41 esquina												o por fin de mes																																											
103520	CAMPO HERMOSO carrera 10 occ 50 95	2	0	U	1						1	1	Reporte no ejecutado por fin de mes																																											
103521	CAMPO HERMOSO calle 44 1 occ 14	2	0	U	1						1	1	Reporte no ejecutado por fin de mes																																											
103691	VEREDA BOLAR	9	16	R	1	1								BA154141														100								1																	2	1	1	1

| OT | 9336 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9336 | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | |

OT	9336		Estado reporte							Estado punto luminoso		Material nuevo																										Material reutiizado	
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de informacion	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble salida	Base Fotocelda	Bombillo Bipin MH 150W	Bombillo Bipin MH 70W	Bombillo Na 150W	Borneras	Brazo galvanizado 1 mt	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10	Cable Ecologico XLP2	Cable encauchetado 2*12	Cable encauchetado 2*14	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Capacete 2"	Cinta bandit	Cofre metalico 40x30x20	Collarín 4-5"	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Collarín 9-10"	Conector Ab1	Conector Ab2	Conector penetración	Conector transversal	Conector tubular #2	Contactor	Cruceta 2-1/2*1/4*1.5	Cruceta 2-1/2*1/4*2.5	Diagonal 2-1/2*1/4*0.68	Diagonal 2-1/2*1/4*1.10	hebilla	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Fotocelda	Poste metálico
5	Luminaria con baja intensidad	0	0		12	Reposicion de redes					0	0		E	Reportes no ejecutados por depender de otros entes										# REPORTES REPETIDOS											0	% DE CUMPLIMIENTO														14.3 %					
6	Luminaria Directa	0	0		13	Telegestión					0	0		F	Reportes no ejecutados por falta de material										Observaciones:																															
7	Podas	0	0		14									G	Reportes no ejecutados por otros motivos																																										

| OT | 9337 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9337 | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9337 | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9338 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9338 | | Estado reporte | | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | | |

| OT | 9338 | | Estado reporte | | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | | |

| OT | 9338 | | Estado reporte | | | | | | | Estado punto luminoso | | | Material nuevo | | | | | | |

Orden de trabajo		9216		9217		9218		9219		9220		9221		9222		9223		9224		9225		9226		9227		9228		9287		9359		Cantidades	
Material	Und	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R
Brazo galvanizado 1 mt	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
Cable Aluminio # 6	Ml	54.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	123.0	0.0
Cable encauchetado 3*14	Ml	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0
Collarín 6-7"	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
Conector penetración	Und	10.0	0.0	2.0	0.0	6.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	33.0	0.0
Fusible de vidrio	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	6.0	0.0
Luminaria Deltaled 135W	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
Luminaria Deltaled 80W	Und	0.0	0.0	1.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0
Luminaria Microled 32W	Und	3.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0
Luminaria Sepialed 58W M4-1	Und	3.0	0.0	1.0	0.0	4.0	0.0	8.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0
Luminaria Sepialed 58W P2-1	Und	1.0	0.0	1.0	0.0	9.0	0.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	45.0	0.0
Proyector Celsa Led 150W	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0

Tabla 5-4 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 1

5.2.2 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 2

Orden de trabajo		9229		9230		9231		9232		9233		9234		9275		9276		9294		9304		9305		9316		9317		9318		9360		Cantidades	
Material	Und	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R
Borneras	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
Cable Aluminio # 6	Ml	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.0	0.0	0.0	0.0	48.0	0.0	107.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	327.0	0.0
Cable encauchetado 3*14	Ml	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.0	0.0
Conector Ap1	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0
Conector penetración	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	6.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	0.0
DPS	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
Fusible de vidrio	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0
Luminaria Deltaled 80W	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0
Luminaria Sepialed 58W M4-1	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	14.0	0.0
Luminaria Sepialed 58W P2-1	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0

Tabla 5-5 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 2

5.2.1 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 2

Orden de trabajo		9235		9236		9237		9238		9239		9240		9241		9274		9335		9336		9337		9338		Cantidades	
Material	Und	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R
Brazo galvanizado 1,5 mts	Und	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
Cable Aluminio # 6	Ml	0.0	0.0	0.0	0.0	38.0	0.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	240.0	0.0	104.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	506.0	0.0

Orden de trabajo		9235		9236		9237		9238		9239		9240		9241		9274		9335		9336		9337		9338		Cantidades	
Material	Und	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R
Cable encauchetado 3*14	Ml	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0
Cinta bandit	Und	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0
Conector penetración	Und	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0
Fusible 5A	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0
Fusible de vidrio	Und	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0
hebilla	Und	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0
Luminaria Deltaled 123W	Und	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0
Luminaria Deltaled 127W	Und	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
Luminaria Deltaled 80W	Und	1.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
Luminaria Sepialed 58W M4-1	Und	1.0	0.0	28.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	0.0
Luminaria Sepialed 58W P2-1	Und	3.0	0.0	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.0	0.0
Luminaria Sepialed II 111W	Und	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0

Tabla 5-6 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 3

5.2.2 Consolidado material nuevo gastado y reintegrado GRUPO 3

Relación material nuevo		Cuadrilla 1					Cuadrilla 2					Cuadrilla 3					Grupo 2			
Material	Und	Inicio	Sumi	Gast	Devo	Disp	Inicio	Sumi	Gast	Devo	Disp	Inicio	Sumi	Gast	Devo	Disp	Sumi	Gast	Devo	Disp
Borneras	Und	0	0	0	0	0	0	30	3	0	27	0	0	0	0	0	30	3	0	27
Brazo galvanizado 1 mt	Und	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
Brazo galvanizado 1,5 mts	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0
Brazo galvanizado 2 mts	Und	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Cable Aluminio # 6	Ml	0	300	123	0	177	-75	450	327	0	48	75	500	506	0	69	1250	956	0	294
Cable encauchetado 3*14	Ml	0	26	5	0	21	0	82	54	0	28	0	14	9.6	0	4.4	122	68.6	0	53.4
Cinta bandit	Und	30	0	0	0	30	30	0	0	0	30	0	30	6.5	0	23.5	90	6.5	0	83.5
Collarín 6-7"	Und	0	2	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	4	2	0	2
Conector Ap1	Und	0	3	0	0	3	0	53	14	0	39	0	3	0	0	3	59	14	0	45
Conector penetración	Und	0	35	33	0	2	0	35	26	0	9	0	15	14	0	1	85	73	0	12
DPS		0	0	0	0	0	0	10	3	0	7	0	0	0	0	0	10	3	0	7
Fusible de vidrio	Und	0	66	6	0	60	0	66	14	0	52	0	67	20	0	47	199	40	0	159
Fusible tipo hilo 2 Amp	Und	0	3	0	0	3	0	3	0	0	3	0	3	0	0	3	9	0	0	9
hebilla	Und	66	0	0	0	66	66	0	0	0	66	66	0	10	0	56	198	10	0	188
Luminaria Deltaled 123W	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	2	6	4	0	2
Luminaria Deltaled 127W	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0
Luminaria Deltaled 135W	Und	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1
Luminaria Deltaled 80W	Und	0	26	21	0	5	0	17	17	0	0	0	3	3	0	0	46	41	0	5
Luminaria Microled 32W	Und	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0

Relación material nuevo		Cuadrilla 1					Cuadrilla 2					Cuadrilla 3					Grupo 2			
Material	Und	Inicio	Sumi	Gast	Devo	Disp	Inicio	Sumi	Gast	Devo	Disp	Inicio	Sumi	Gast	Devo	Disp	Sumi	Gast	Devo	Disp
Luminaria Sepialed 58W M4-1	Und	0	28	28	0	0	0	22	14	0	8	0	41	35	6	0	91	77	6	8
Luminaria Sepialed 58W P2-1	Und	0	45	45	0	0	0	25	25	0	0	0	48	44	4	0	118	114	4	0
Luminaria Sepialed II 111W	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
Proyector Celsa Led 150W	Und	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0

Tabla 5-7 Relación material nuevo gastado y reintegrado GRUPO 3

5.2.3 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 1

Orden de trabajo		9216		9217		9218		9219		9220		9221		9222		9223		9224		9225		9226		9227		9228		9287		9359		Cantidades	
Material	Und	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R
Fotocelda	Und	0	0	2	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	13	0

Tabla 5-8 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 1

5.2.4 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 2

Orden de trabajo		9229		9230		9231		9232		9233		9234		9275		9276		9294		9304		9305		9316		9317		9318		9360		Cantidades	
Material	Und	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R
Fotocelda	Und	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6	0

Tabla 5-9 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 2

5.2.5 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 3

Orden de trabajo		9235		9236		9237		9238		9239		9240		9241		9274		9335		9336		9337		9338		0		0		0		Cantidades	
Material	Und	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R
Fotocelda	Und	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
Poste metálico	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0

Tabla 5-10 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 3

5.2.6 Consolidado material reutilizado gastado y reintegrado GRUPO 3

Relación material nuevo		Cuadrilla 1					Cuadrilla 2					Cuadrilla 3					Grupo 3			
Material	Und	Inicio	Sumi	Gast	Devo	Disp	Inicio	Sumi	Gast	Devo	Disp	Inicio	Sumi	Gast	Devo	Disp	Sumi	Gast	Devo	Disp
Fotocelda	Und	0	20	13	0	7	0	20	6	0	14	0	40	7	0	33	80	26	0	54
Poste metálico	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0

Tabla 5-11 Relación material reutilizado gastado y reintegrado GRUPO 3

6 INDICADOR TIEMPO DE RESPUESTA

		INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL MES DE JULIO-AGOSTO G3							
		CANTIDAD C1	TIEMPO C1	CANTIDAD C2	TIEMPO C2	CANTIDAD C3	TIEMPO C3	CANTIDAD TOTAL	TIEMPO TOTAL (h)
1	Zona sin iluminacion	1	0.01666667	2	1.58333333	1	3	4	4.6
2	Luminaria apagada	9	20.5833333	19	24.3833333	10	27.15	10	72.1166667
3	Circuito apagado	2	0.03333333	1	0.5	1	0.75	1	1.28333333
4	Luminaria Intermitente	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Luminaria con baja intensidad	8	19.9333333	7	5.36666667	2	96	2	121.3
6	Luminaria Directa	0	0	1	0.01666667	0	0	0	0.01666667
7	Podas	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Daño infraestrutura	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Deterioro infraestructura	0	0	1	0.33333333	1	16	1	16.3333333
10	Riesgo electrico	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Robo infraestrutura	0	0	1	24	0	0	0	24
12	Reposicion de redes	0	0	1	2	2	11	2	13
13	Telegestión	0	0	3	2.31666667	1	120	1	122.316667

Tabla 6-1 Relación del tiempo atención de reportes grupo 3

7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Durante el presente periodo no se realizó mantenimiento preventivo.

8 MATERIAL SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA

En la siguiente tabla se relacionan los materiales menores que el contratista suministra para la ejecución de las actividades asignadas durante el presente periodo, así:

Suministro de material Grupo 3 - Consorcio Civing							
Material a suministrar	**Unidad**	**Cuadrilla 1**	**Cuadrilla 2**	**Cuadrilla 3**	**Total Suministrado**	**Valor unitario**	**Valor pendiente por causar**
Cinta aislante en diferentes colores	rollo	13	10	11	34	$ 3,346.00	$ 113,764.00
Cinta autofundente 3M	rollo	1	0	0.1	1.1	$ 55,317.00	$ 60,848.70
Hebilla bandit 3/4”	und	0	0	10	10	$ 923.33	$ 9,233.30
Disco de corte para metal	und	15	0	5	20	$ 5,698.50	$ 113,970.00
TOTAL							$ 297,816.00

Tabla 8-1 Relación material menor consumido

9 INDICADORES DE GESTIÓN MENSUAL

9.1 LONGITUD DE RED REPARADA DE A.P (EN METROS)

Para este periodo se instaló aluminio red suministrado por el contratista de la siguiente forma:

Cantidad de red instalada y reparada				
Ejecutado	**OT**	**Reporte**	**Cantidad (ml)**	**Observación**
Cuadrilla 1	9216	96964	54	barrio kenedy BA104786
Cuadrilla 2	9220	102853	30	maria paz ba106565
Cuadrilla 1	9225	101668	23	barrio kenedy BA103590
Cuadrilla 1	9359	104158	25	altos del kenedy
Total aluminio (ml)			**132**	
Cuadrilla 2	9232	103200	70	CARRERA 1 CON CALLE 28 ba053655
Cuadrilla 2	9294	103632	12	villa rosa BA111139
Cuadrilla 2	9305	96363	48	camilo torres BA109504
Cuadrilla 2	9316	102888	106	SANTANDER carrera 13 occidente #27-21 BA110677
Total aluminio (ml)			**236**	
Cuadrilla 3	9237	103526	38	PRIMERO DE MAYO PEATONAL 13 W CON CRA 45 BA117241
Cuadrilla 3	9238	102781	24	CAMPO HERMOSO carrera 9a occidente con calle 49 159123
Cuadrilla 3	9274	103588	20	CAFE MADRID DETRÁS DE T 6B BA105283
Cuadrilla 3	9274	103588	84	PAN DE AZUCAR K 49 # 54-220 BA129665

Cuadrilla 3	9336	103691	100	Vereda bolarquí ba154141
Cuadrilla 3	9241	102728	40	vereda los santos bajos Ba065758
Cuadrilla 3	9241	103750	200	vereda moserrate BA147804
Total aluminio (ml) Grupo 2			**506 874**	**Cantidad aluminio instalado**

Tabla 9-1 Relación red reparado e instalado por el GRUPO 3

9.2 CANTIDAD DE APOYOS HINCADOS Y APLOMADOS

Durante este periodo se realizó la hincada y aplome de 2 poste metálico de segunda en la vereda moserrate.

9.3 REPORTES PENDIENTES

A continuación, se relaciona los reportes pendientes.

OT	Número de Reporte	Estado Reporte	Reporte Técnico
09216	99887	PENDIENTE	se llama al usuario el cual manifiesta no poder realizar recorrido por estar fuera de la ciudad
09218	102744	PENDIENTE	se realiza llamada a usuario sin embargo no contesta, so se tiene claro cual es el punto nuevo que solicita el usuario
09219	102827	PENDIENTE	no realizado por falta de material luminarias de sodio
09219	102841	PENDIENTE	usuario solicita puntos nuevos los cuales no se realizan por no contar con material 58w
09220	102853	PENDIENTE	se hace revisión y se habilitan 8 luminarias y se cambia 1 . queda pendiente instalación de reflectores .postes
09221	103069	PENDIENTE	no realizado por falta de material repetido con reporte 103321
09222	101632	PENDIENTE	se hace visita se encuentran cajas de empalmes en mal estado las tapas partidas el cable se lo llevaron un tramo aprox.1.500 metros apoyo 6811235
09223	102421	PENDIENTE	reporte no solucionado por falta de material luminarias de 58 W peatonales
09224	93657	PENDIENTE	se hace la visita y se encuentran 2 luminarias agotadas de 58 p,2,1quedando pendiente el reporte hasta que se cuente con ese material
09224	101175	PENDIENTE	se hace visita y se encuentra luminarias de sodio apagadas se hace la solicitud a esperas de contar con ese material para realizar los arreglos
09225	101879	PENDIENTE	se hace visita y el usuario solicita 3 luminarias 58.p21 y 3 postes por la peatona también dice que ellos dan el permiso para instalar las luminarias a las columnas de las viviendas si no hay postes ..
09225	102290	PENDIENTE	se hace visita y se reportan varias luminaria agotadas de 70 w y 3 reflectores , se habilita 1 luminaria de 80 w,

OT	Número de Reporte	Estado Reporte	Reporte Técnico
			queda pendiente por falta de material p21
09225	102303	PENDIENTE	se hace visita y recorrido con los lideres del barrio y nos reportan 10 luminarias agotadas de sodio dentro del barrio y 6 luminarias sobre la vía a Rionegro.
09225	102549	PENDIENTE	se hace recorrido y se encuentran 15 luminarias de 55 w agotadas se solicita ese material para atender el reporte
09225	102602	PENDIENTE	se hace recorrido con el usuario y se encuentra luminaria de 58 w p21 agotada se hace la solicitud y queda pendiente hasta que sea entregado ese material.
09226	102726	PENDIENTE	se hace recorrido y se encuentran 5 luminarias de 58 m.4.1 agotadas y 4 faroles se queda pendiente a esperas de contar con ese material
09226	102802	PENDIENTE	no realizado por fin de mes y se asignaron otras taras por parte dela oficina de alumbrado publico
09226	102831	PENDIENTE	se hace llamadas repetidas y el usuario no responde
09226	102837	PENDIENTE	no realizado por fin de mes y se asignaron otras taras por parte dela oficina de alumbrado publico
09226	102843	PENDIENTE	se hace visita y el usuario reporta la falta de varias luminarias y que se le aplome un poste metálico desplomado le falta base de cemento. Solicita 2 postes nuevos con luminarias. Se le habilita una luminaria
09226	102877	PENDIENTE	no realizado por fin de mes y se asignaron otras taras por parte dela oficina de alumbrado publico
09227	102958	PENDIENTE	se hace recorrido y se encuentran 12 luminarias de 58 p,2,1 agotadas y 3 reflectores
09228	103017	PENDIENTE	no se logra hacer contacto con el usuario. y no hay información para realizar la visita
09228	103169	PENDIENTE	se llama al contacto y no se logra tener respuesta
09228	103314	PENDIENTE	se hace revisión y no se puede solucionar por falta del material. Luminarias p21
09228	103321	PENDIENTE	se hace visita y se encuentran varias luminarias apagadas 1.58 m41 dos luminarias p21
09228	102932	PENDIENTE	se hace visita y se encuentra luminaria 58 m41 agotada y no se cambia por falta del material
09228	102933	PENDIENTE	se hace visita y se encuentra luminaria de 58 w p21 agotada no se realiza el cambio por falta del material
09228	102935	PENDIENTE	se hace visita y se encuentra 2 luminarias de 58 w p21 agotadas no se realiza el cambio por falta del material
09228	102996	PENDIENTE	se hace recorrido y no se puede solucionar debido a

OT	Número de Reporte	Estado Reporte	Reporte Técnico
			que eso debe ser entregado por la empresa que está realizando la doble calzada
09224	101585	PENDIENTE	se hace visita y el usuario solicita 2 luminarias y reporta que el tiene el poste para la instalación de las luminarias
09287	96102	PENDIENTE	Se hace visita y se habilitan 3 luminarias y se revisa unas luminarias sobre la vía a la cemento y se reporta que las líneas se las llevaron y hay 8 luminarias apagadas que pendiente por falta de material
09287	98120	PENDIENTE	Se hace revisión y se encuentran 7 luminarias agotadas. Se habilitan 4 y queda pendiente 1 reflector y 3 luminarias 58w P21
09287	102431	PENDIENTE	Se hace recorrido con el líder y se encuentran 3 luminarias 58w p21 y 3 luminarias 58w m41
09302	103309	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09301	102519	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09301	103217	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09306	103450	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09306	103459	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09306	103481	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09306	103498	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09306	103499	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09306	103596	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09306	103597	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09306	103615	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09307	103689	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09307	103721	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09308	103744	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09308	101614	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09309	103480	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09309	103496	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09309	103737	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09309	96101	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09309	102186	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09309	102580	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09310	103251	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09310	103315	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09310	103330	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09310	103337	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09310	103482	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno

OT	Número de Reporte	Estado Reporte	Reporte Técnico
09310	103497	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09310	103537	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09310	103545	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09310	103581	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09310	103585	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09310	103614	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09310	103622	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09310	103669	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09310	103701	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09310	103733	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09310	103777	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09310	103785	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09287	103609	PENDIENTE	Se hace recorrido con el líder del barrio y se reportan 2 puntos nuevos faltan 2 postes y 3 luminarias. Se hace cambio y se habilitan 3 luminarias
09287	103982	PENDIENTE	Reporte repetido y no solucionado por falta de material
09287	104017	PENDIENTE	no realizado por fin de mes y se asignaron otras taras por parte dela oficina de alumbrado publico
09359	104167	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09359	104168	PENDIENTE	Se hacen pruebas se toman fotos el fotocontrol no funciona y el SLC no coincide
09359	104169	PENDIENTE	No se puede realizar con escalera ya que es un brazo de 3 mts en tubo metálico
09359	104170	PENDIENTE	Se hacen pruebas luminaria agotada y el SLC no coincide
09359	104172	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09359	104173	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09372	104061	PENDIENTE	Se hace revisión y se encuentran líneas subterránea rotas . Se hacen dos empalmes y se habilitan 12 luminarias queda pendiente el cambio de una luminaria de 23w e instalar 4 tapas para las cajas de inspección
09229	100961	PENDIENTE	SE EVIDENCIA HURTO DE REDES SE DEBE REALIZAR REPARACIÓN DE CAJAS ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN DE CABLE, PARA LA CANCHA NO SE CUENTA CON MATERIAL
09229	102437	PENDIENTE	SE REALIZA INSPECCIÓN DE PARQUE DEL BARRIO PIO 12 SE EVIDENCIA HURTO DE LUMINARIAS Y CABLE SE DEBE REPARAR LAS CAJAS PRIMERO ANTES DE INSTALAR CABLE

OT	Número de Reporte	Estado Reporte	Reporte Técnico
09229	102840	PENDIENTE	REPORTE REPETIDO CON REPORTE 102437 SE DEBE ARREGLAR LAS TAPAS DE LAS CAJAS PARA PODER SOLUCIONAR la pqr
09230	102826	PENDIENTE	no realizado por falta de luminarias peatonales p21
09231	102828	PENDIENTE	no se realiza por falta de material reflectores 200w
09232	101237	PENDIENTE	el usuario solicita instalación de dos puntos nuevo, sin embargo no se cuenta con material
09233	102679	PENDIENTE	no se realiza mantenimiento de luminaria debido a que no se cumple con distancias mínimas de seguridad
09233	102859	PENDIENTE	No se realiza debido a que no hay material luminaria 58 p21
09275	96363	PENDIENTE	usuario solicita cambio de luminarias por baja intensidad luminarias p2-158w ,12 luminarias .
09275	103232	PENDIENTE	se acude al sitio no se puede ejecutar por trafico pesado en sitio se requiere realizar actividad en horario nocturno.
09276	103401	PENDIENTE	reporte repetido con reporte numero 102840, pendiente por falta de material peatonal
09276	103548	PENDIENTE	el reporte esta repetido con reporte numero 102828
09276	103604	PENDIENTE	reporte repetido con reporte numero 102840
09294	103401	PENDIENTE	reporte repetido con numero de reporte 102840, pendiente por falta de material luminaria p21-1
09316	101791	PENDIENTE	no ejecutado por fin de mes y cambio de turno
09316	101943	PENDIENTE	no realizado por fin de mes y cambio de turno
09316	102571	PENDIENTE	no ejecutado por fin de mes y cambio de turno
09316	101453	PENDIENTE	se requiere modernización no ejecutado por no tener luminarias para modernización, se cambian 2 luminarias por garantía
09316	101556	PENDIENTE	no realizado por fin de mes y cambio de turno
09317	102040	PENDIENTE	no ejecutado por fin de mes y cambio de turno
09316	101868	PENDIENTE	no realizado por fin de mes y cambio de turno
09317	102148	PENDIENTE	no ejecutado por fin de mes y cambio de turno
09318	101900	PENDIENTE	reporte pendiente de ejecutar por cambio de tuno.
09318	101984	PENDIENTE	reporte pendiente de ejecutar por cambio de turno.
09318	102090	PENDIENTE	reporte pendiente de ejecutar por cambio de turno
09318	102161	PENDIENTE	reporte repetido se cambian 2 luminarias p2-1 quedan pendientes 5 luminarias ,las que están en el sitio están en sodio ,se solicita modernización.
09318	102361	PENDIENTE	reporte pendiente de ejecutar por cambio de turno
09318	101478	PENDIENTE	se acude al sitio se encuentra luminaria en sodio

OT	Número de Reporte	Estado Reporte	Reporte Técnico
			usuario solicita modernización ,luminaria m4-1 58w 3
09319	102362	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09319	102363	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09319	102384	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09319	102488	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09319	102489	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09319	102490	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09319	102492	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09319	102500	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09319	102502	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09318	101669	PENDIENTE	reporte pendiente de ejecutar por cambio de turno
09319	102515	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09319	102516	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09319	102536	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09319	102730	PENDIENTE	no solucionado por cambio de turno
09374	103896	PENDIENTE	se acude al sitio verifica en gabinete tención se encuentra bien se revisan reflectores se encuentran 2 en mal estado .
09374	103894	PENDIENTE	se revisan cajas de piso se encuentra red rota ,se procede a empalmar se habilitan 2 que estaban apagados y dos quedan para cambio.
09235	102799	PENDIENTE	Se visita el sector y se evidencia que postearía de fibra hurtada se debe realizar un proyecto para reemplazar la infraestructura de dicho parque
09236	103256	PENDIENTE	Se visita el sector y se habla con el usuario donde se explica que en el momento no hay reflector de 150W, se acondiciona luminarias para tratar de solucionar el inconveniente
09236	101981	PENDIENTE	se robaron toda la infraestructura del parque
09236	102829	PENDIENTE	No se cuenta con material
09236	102839	PENDIENTE	Falta de material no se realiza mantenimiento
09237	101172	PENDIENTE	Falta de material
09237	101177	PENDIENTE	Falta de material de 58 w
09237	101338	PENDIENTE	Falta de material
09237	102407	PENDIENTE	No se cuenta con material para realizar el mantenimiento
09237	102554	PENDIENTE	No se cuenta con material de 58w para realizar el cambio
09237	102696	PENDIENTE	No se cuenta con material de Led de 58w
09239	102887	PENDIENTE	Falta de material de sodio 70w
09239	103102	PENDIENTE	No se realiza mantenimiento por falta de material luminaria de 58 w Led
09239	103312	PENDIENTE	No se cuenta con material de sodio 70w

OT	Número de Reporte	Estado Reporte	Reporte Técnico
09239	100515	PENDIENTE	No se cuenta con material de sodio 70w
09240	100377	PENDIENTE	Falta de material de sodio 70w
09240	98656	PENDIENTE	No se cuenta con material de sodio de 70w
09240	101165	PENDIENTE	No se cuenta Material de sodio de 70w
09240	102864	PENDIENTE	Se cabía fotocelda por estar en mal estado red sulfatada, no se realizan mas mantenimiento por no contar con material de sodio
09241	103141	PENDIENTE	Se requiere modernización del sector luminarias de sodio 70 w
09241	101871	PENDIENTE	Luminarias de sodio de 70w se requiere modernización
09241	102173	PENDIENTE	Se requiere modernización en el sector luminarias de 70w sodio
09241	102881	PENDIENTE	Se requiere modernización en el sector luminarias de sodio de 70w
09241	103307	PENDIENTE	No se cuenta con material Led luminarias de 55w
09237	102776	PENDIENTE	reporte no estaba en la orden original
09237	103529	PENDIENTE	Falta de material
09335	103349	PENDIENTE	Reporte no ejecutado por fin de mes y otros motivos
09335	103455	PENDIENTE	Reporte no ejecutado por fin de mes y otros motivos
09335	103489	PENDIENTE	Reporte no ejecutado por fin de mes y otros motivos
09335	103592	PENDIENTE	Reporte no ejecutado por fin de mes y otros motivos
09335	103611	PENDIENTE	Reporte no ejecutado por fin de mes y otros motivos
09335	103637	PENDIENTE	Reporte no ejecutado por fin de mes y otros motivos
09335	103644	PENDIENTE	Reporte no ejecutado por fin de mes y otros motivos
09335	103494	PENDIENTE	Reporte no ejecutado por fin de mes y otros motivos
09336	101594	PENDIENTE	Reporte no ejecutado por fin de mes
09336	103372	PENDIENTE	No se ejecuta por fin de mes y otros motivos
09336	103420	PENDIENTE	No se ejecuta por fin de mes y otros motivos
09336	103520	PENDIENTE	Reporte no ejecutado por fin de mes y otros motivos
09336	103521	PENDIENTE	Reporte no ejecutado por fin de mes y otros motivos
09337	103612	PENDIENTE	Reporte no ejecutado por fin de mes y otros motivos
09337	103640	PENDIENTE	Reporte no ejecutado por fin de mes y otros motivos
09337	101646	PENDIENTE	Reporte no ejecutado por fin de mes y otros motivos
09337	103350	PENDIENTE	Reporte no ejecutado por fin de mes y otros motivos
09337	103578	PENDIENTE	Reporte no ejecutado por fin de mes y otros motivos
09337	103770	PENDIENTE	Reporte no ejecutado por fin de mes y otros motivos
09338	103784	PENDIENTE	Reporte no ejecutado por fin de mes y otros motivos
09338	103808	PENDIENTE	Reporte no ejecutado por fin de mes y otros motivos
09338	103942	PENDIENTE	Reporte no ejecutado por fin de mes y otros motivos
09338	103838	PENDIENTE	Reporte no ejecutado por fin de mes y otros motivos
09338	103841	PENDIENTE	Reporte no ejecutado por fin de mes y otros motivos

OT	Número de Reporte	Estado Reporte	Reporte Técnico
09338	103842	PENDIENTE	Reporte no ejecutado por fin de mes y otros motivos
09338	103843	PENDIENTE	Reporte no ejecutado por fin de mes y otros motivos
09338	103860	PENDIENTE	Reporte no ejecutado por fin de mes y otros motivos
09338	103756	PENDIENTE	Reporte no ejecutado por fin de mes y otros motivos
09338	102637	PENDIENTE	Reporte no ejecutado por fin de mes y otros motivos
09338	103743	PENDIENTE	Reporte no ejecutado por fin de mes y otros motivos
09338	103775	PENDIENTE	Reporte no ejecutado por fin de mes y otros motivos
09338	103776	PENDIENTE	Reporte no ejecutado por fin de mes y otros motivos
09338	103866	PENDIENTE	Reporte no ejecutado por fin de mes y otros motivos
09336	104122	PENDIENTE	Reporte no ejecutado por fin de mes y otros motivos

Tabla 9-2 Relación de reportes penientes

10 CAMBIO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN GARANTÍA

La siguiente tabla contiene la información de las luminarias de tecnología led nuevas instaladas o cambiadas por las cuadrillas del GRUPO 3 en el presente periodo.

Luminarias tecnología led cambiadas cuadrilla 1						
OT	**Reporte**	**Dirección/Barrio**	**Potencia final**	**Código**	**Cambiadas**	**Tipo de fallo/Observación**
9216	96964	URB. BALCONES DE KENNEDY	32	BA105986	1	Garantía
9216	96964	URB. BALCONES DE KENNEDY	32	BA104788	1	Garantía
9216	96964	URB. BALCONES DE KENNEDY	32	BA104653	1	Garantía
9216	96964	URB. BALCONES DE KENNEDY	58	BA104726	1	Garantía
9216	96964	URB. BALCONES DE KENNEDY	58	BA105422	1	Garantía
9216	96964	URB. BALCONES DE KENNEDY	58	BA105922	1	Garantía
9217	100813	CARRERA 20C 40N 20	80	BA103367	1	Garantía
9217	100813	CARRERA 20C 40N 20	32	BA105712	1	Garantía
9217	100813	CARRERA 20C 40N 20	32	BA105781	1	Garantía
9217	100813	CARRERA 20C 40N 20	58	BA105517	1	Garantía
9217	100813	CARRERA 20C 40N 20	58	BA105550	1	Garantía
9218	102335	CALLE 8 # 19-17 MANZANA 33	80	BA104930	1	Garantía
9218	102335	CALLE 8 # 19-17 MANZANA 33	80	BA101321	1	Garantía
9218	102664	VARIOS SECTORES	80	BA104672	1	Garantía
9218	102664	VARIOS SECTORES	80	BA105082	1	Garantía
9218	102664	VARIOS SECTORES	80	BA105008	1	Garantía
9218	102664	VARIOS SECTORES	80	BA104980	1	Garantía
9218	102335	CALLE 8 # 19-17 MANZANA 33	58	BA102257	1	Garantía
9218	102335	CALLE 8 # 19-17 MANZANA 33	58	BA102263	1	Garantía
9218	102335	CALLE 8 # 19-17 MANZANA 33	58	BA101380	1	Garantía
9218	102335	CALLE 8 # 19-17 MANZANA 33	58	BA101833	1	Garantía
9218	102335	CALLE 8 # 19-17 MANZANA 33	58	BA101832	1	Garantía
9218	102335	CALLE 8 # 19-17 MANZANA 33	58	BA102202	1	Garantía
9218	102335	CALLE 8 # 19-17 MANZANA 33	58	BA102206	1	Garantía
9218	102664	VARIOS SECTORES	58	BA105058	1	Garantía
9218	102664	VARIOS SECTORES	58	BA104812	1	Garantía
9218	102664	VARIOS SECTORES	58	BA104671	1	Garantía
9218	102664	VARIOS SECTORES	58	BA105034	1	Garantía
9218	102664	VARIOS SECTORES	58	BA104855	1	Garantía

Luminarias tecnología led cambiadas cuadrilla 1						
OT	**Reporte**	**Dirección/Barrio**	**Potencia final**	**Código**	**Cambiadas**	**Tipo de fallo/Observación**
9218	102664	VARIOS SECTORES	58	BA104935	1	Garantía
9218	102664	LA PLAYITA	150	BA148038	1	Garantía
9218	102664	LA PLAYITA	150	BA148149	1	Garantía
9219	102834	VARIOS SECTORES	58	BA103948	1	Garantía
9219	102834	VARIOS SECTORES	58	BA104587	1	Garantía
9219	102834	VARIOS SECTORES	58	BA104764	1	Garantía
9219	102834	VARIOS SECTORES	58	BA104593	1	Garantía
9219	102834	VARIOS SECTORES	58	ap2825376	1	Garantía
9219	102834	VARIOS SECTORES	58	BA104591	1	Garantía
9219	102834	VARIOS SECTORES	58	BA104734	1	Garantía
9219	102834	VARIOS SECTORES	58	BA104082	1	Garantía
9219	102834	VARIOS SECTORES	58	BA104057	1	Garantía
9219	102834	VARIOS SECTORES	58	BA104058	1	Garantía
9219	102834	VARIOS SECTORES	58	BA106165	1	Garantía
9219	102834	VARIOS SECTORES	58	BA104719	1	Garantía
9219	102834	VARIOS SECTORES	58	BA104400	1	Garantía
9219	102834	VARIOS SECTORES	58	BA106503	1	Garantía
9219	102834	VARIOS SECTORES	58	BA103956	1	Garantía
9219	102834	VARIOS SECTORES	58	BA103957	1	Garantía
9219	102834	VARIOS SECTORES	58	BA104029	1	Garantía
9219	102834	VARIOS SECTORES	58	BA105480	1	Garantía
9219	102834	VARIOS SECTORES	58	BA103784	1	Garantía
9219	102834	VARIOS SECTORES	58	BA104743	1	Garantía
9219	102834	VARIOS SECTORES	58	BA105924	1	Garantía
9219	102834	VARIOS SECTORES	58	BA103782	1	Garantía
9219	102834	VARIOS SECTORES	58	BA106174	1	Garantía
9219	102834	VARIOS SECTORES	58	BA104310	1	Garantía
9219	102834	VARIOS SECTORES	58	BA104717	1	Garantía
9219	102834	VARIOS SECTORES	58	BA106175	1	Garantía
9219	102834	VARIOS SECTORES	58	BA106177	1	Garantía
9219	102834	VARIOS SECTORES	58	BA104714	1	Garantía
9219	102834	VARIOS SECTORES	58	BA104730	1	Garantía
9219	102834	VARIOS SECTORES	58	BA104416	1	Garantía
9219	102834	VARIOS SECTORES	58	BA106178	1	Garantía
9219	102834	VARIOS SECTORES	58	BA106779	1	Garantía
9219	102834	VARIOS SECTORES	58	BA105730	1	Garantía
9219	102834	VARIOS SECTORES	58	BA104762	1	Garantía
9219	102834	VARIOS SECTORES	58	BA104729	1	Garantía
9219	102834	VARIOS SECTORES	58	BA106557	1	Garantía
9219	102834	VARIOS SECTORES	58	BA104701	1	Garantía
9219	102834	VARIOS SECTORES	58	BA106184	1	Garantía
9220	102853	MARIA PAZ	80	BA104785	1	Garantía
9220	102853	MARIA PAZ	80	BA100786	1	Garantía
9220	102853	MARIA PAZ	58	BA106565	1	Garantía
9524	9387	KENNEDY CARRERA 11 # 8N-25	58	BA154360	1	Punto nuevo
9224	9387	KENNEDY CARRERA 11 # 8N-25	58	BA159361	1	Punto nuevo
9224	101283	GRANJAS REGAN PEATONAL 9	58	BA120652	1	Garantía

Luminarias tecnología led cambiadas cuadrilla 1						
OT	**Reporte**	**Dirección/Barrio**	**Potencia final**	**Código**	**Cambiadas**	**Tipo de fallo/Observación**
9225	101667	VILLA ALEGRIA IIEN TODO EL SECTOR	135	BA104875	1	Garantía
9225	101775	COLORADOSparte alta limoncito calle 57 # 27a-15	80	BA104428	1	Garantía
9225	101775	COLORADOSparte alta limoncito calle 57 # 27a-15	80	BA104429	1	Garantía
9225	101775	COLORADOSparte alta limoncito calle 57 # 27a-15	80	BA104431	1	Garantía
9225	101775	COLORADOSparte alta limoncito calle 57 # 27a-15	80	BA104427	1	Garantía
9226	102643	CAFE MADRID CARRERA 8A #35AN -201	80	BA121231	1	Garantía
9226	102643	CAFE MADRID CARRERA 8A #35AN -201	80	BA104570	1	Garantía
9226	102643	CAFE MADRID CARRERA 8A #35AN -201	80	BA104948	1	Garantía
9227	102916	CAFE MADRID carrera 8 #35-75 sector el pla	58	BA104515	1	Garantía
9227	102916	CAFE MADRID carrera 8 #35-75 sector el pla	58	BA104516	1	Garantía
9227	102916	CAFE MADRID carrera 8 #35-75 sector el pla	58	BA104517	1	Garantía
9228	103133	VARIOS SECTORES	80	BA101634	1	Garantía
9228	103133	VARIOS SECTORES	80	BA101301	1	Garantía
9228	103133	VARIOS SECTORES	58	BA101980	1	Garantía
9228	103133	VARIOS SECTORES	58	BA101511	1	Garantía
9228	103133	VARIOS SECTORES	58	BA101598	1	Garantía
9228	103133	VARIOS SECTORES	58	BA101500	1	Garantía
9228	103133	VARIOS SECTORES	58	BA101692	1	Garantía
9287	96102	13 DE JUNIO CRA 18B PARTE SUPERIOR VíA AL MAR ESCALERAS Y CRA 18A EN FRENTE DE MáRMOLES Y GRANITOS	80	BA101312	1	Garantía
9287	96102	13 DE JUNIO CRA 18B PARTE SUPERIOR VíA AL MAR ESCALERAS Y CRA 18A EN FRENTE DE MáRMOLES Y GRANITOS	58	BA102262	1	Garantía
9287	103609	URB. OMAGA OMAGA II	58	BA104258	1	Garantía
9287	103609	URB. OMAGA OMAGA II	58	BA104197	1	Garantía
9287	103609	URB. OMAGA OMAGA II	58	BA103759	1	Garantía
Cantidad luminarias					99	97
						2

Tabla 10-1 Luminarias instaladas Cuadrilla 1

Luminarias tecnología led cambiadas cuadrilla 2						
OT	**Reporte**	**Dirección/Barrio**	**Potencia final**	**Código**	**Cambiadas**	**Tipo de fallo/Observación**
9232	101875	calle 25 con carrera 3 SECTOR VILLAS DE GIRARDOT	80	BA165493	1	Garantía
9232	102226	PARTE BAJA CASA 52	58	BA117113	1	Garantía
9232	102226	PARTE BAJA CASA 52	58	BA111700	1	Garantía
9232	102226	PARTE BAJA CASA 52	58	BA111712	1	Garantía
9232	102465	CARRERA 5OCC CON CALLE 9	58	BA110820	1	Garantía
9233	103000	carrera 7 21-70	80	BA110019	1	Garantía
9276	103334	calle 31 3-02	80	BA110984	1	Garantía
9276	103673	carrera 3 occ calle 31-00	80	BA110788	1	Garantía
9276	103140	calle 27 entre 8 y 9	58	BA110774	1	Garantía
9276	103404	carrera 9 con calle 27 y 28	58	BA110450	1	Garantía
9276	103673	carrera 3 occ calle 31-00	58	BA110789	1	Garantía
9294	103632	Cancha napoles	80	BA111138	1	Garantía
9294	103632	Cancha napoles	80	BA101313	1	Garantía
9294	103632	Cancha napoles	80	BA101332	1	Garantía
9294	103632	Cancha napoles	80	BA111139	1	Garantía

Luminarias tecnología led cambiadas cuadrilla 2						
OT	**Reporte**	**Dirección/Barrio**	**Potencia final**	**Código**	**Cambiadas**	**Tipo de fallo/Observación**
9294	103632	Cancha napoles	80	BA111140	1	Garantía
9294	103324	CARRERA 4 OCC 31-21	58	BA110885	1	Garantía
9294	103324	CARRERA 4 OCC 31-21	58	BA110884	1	Garantía
9294	103415	carrera 7 entre calle 21 y 22	58	BA109978	1	Garantía
9294	103438	K4A # 30A-15	58	BA111087	1	Garantía
9294	103439	K3A #30-23	58	BA111022	1	Garantía
9294	103641	CARRERA 10 # 29-03	58	BA110749	1	Garantía
9305	96363	CAMILO TORRES TODO EL SECTOR	58	BA111326	1	Garantía
9305	96363	CAMILO TORRES TODO EL SECTOR	58	BA111325	1	Garantía
9305	96363	CAMILO TORRES TODO EL SECTOR	58	BA111264	1	Garantía
9305	96363	CAMILO TORRES TODO EL SECTOR	58	BA111263	1	Garantía
9305	96363	CAMILO TORRES TODO EL SECTOR	58	BA111265	1	Garantía
9305	96363	CAMILO TORRES TODO EL SECTOR	58	BA109503	1	Garantía
9305	96363	CAMILO TORRES TODO EL SECTOR	58	BA111254	1	Garantía
9305	96363	CAMILO TORRES TODO EL SECTOR	58	BA111255	1	Garantía
9305	96363	CAMILO TORRES TODO EL SECTOR	58	BA111256	1	Garantía
9305	96363	CAMILO TORRES TODO EL SECTOR	58	BA111257	1	Garantía
9305	96363	CAMILO TORRES TODO EL SECTOR	58	BA111258	1	Garantía
9316	103881	Cancha napoles	80	BA064566	1	Garantía
9316	103881	Cancha napoles	80	BA064269	1	Garantía
9316	103881	Cancha napoles	80	BA064271	1	Garantía
9316	103881	Cancha napoles	80	BA064263	1	Garantía
9316	103881	Cancha napoles	80	BA064265	1	Garantía
9316	103881	Cancha napoles	80	BA064279	1	Garantía
9316	103881	Cancha napoles	80	BA064278	1	Garantía
9316	102439	Barrio santander	58	BA110635	1	Garantía
9316	102439	Barrio santander	58	BA110631	1	Garantía
9316	102439	Barrio santander	58	BA110637	1	Garantía
9316	102439	Barrio santander	58	BA110636	1	Garantía
9316	102439	Barrio santander	58	BA110638	1	Garantía
9316	102439	Barrio santander	58	BA110639	1	Garantía
9316	102439	Barrio santander	58	BA110640	1	Garantía
9316	102439	Barrio santander	58	BA110641	1	Garantía
9316	102439	Barrio santander	58	BA110642	1	Garantía
9316	101453	GAITAN CALLE 15 # 5-70 (TRES ESTRELLAS)	58	BA109498	1	Garantía
9316	101453	GAITAN CALLE 15 # 5-70 (TRES ESTRELLAS)	58	BA109499	1	Garantía
9317	102192	SANTANDER C32 #3OCC-21	80	BA110787	1	Garantía
9317	102076	GAITAN CALLE 20 # 14-67	58	BA109784	1	Garantía
9360	104176	BARRIO GIRARDOT	58	BA110380	1	Garantía
9360	104177	BARRIO GRANADA	58	BA109860	1	Garantía
Cantidad luminarias					55	55
						0

Tabla 10-2 Luminarias instaladas Cuadrilla 2

Luminarias tecnología led cambiadas cuadrilla 2						
OT	**Reporte**	**Dirección/Barrio**	**Potencia final**	**Código**	**Cambiadas**	**Tipo de fallo/Observación**
9235	9928	Urbanización La Esmeralda	58	BA112604	1	Garantía
9235	9928	Urbanización La Esmeralda	58	BA127695	1	Garantía
9235	103490	parque principal entrada por la calle 35 con carrera 10 occidente	58	BA117337	1	Garantía
9235	103490	parque principal entrada por la calle 35 con carrera 10 occidente	58	BA115370	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	123	BA117331	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	80	BA112364	1	Garantía

9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	80	BA112374	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	80	BA112373	1	Garantía
9236	102666	ALFONSO LOPEZ CARRERA 6A CON CALLE 37 Y 41 DEL B	58	BA111987	1	Garantía
9236	102666	ALFONSO LOPEZ CARRERA 6A CON CALLE 37 Y 41 DEL B	58	BA111986	1	Garantía
9236	102666	ALFONSO LOPEZ CARRERA 6A CON CALLE 37 Y 41 DEL B	58	BA111985	1	Garantía
9236	102666	ALFONSO LOPEZ CARRERA 6A CON CALLE 37 Y 41 DEL B	58	BA159362	1	Punto nuevo
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA115011	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA113219	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA112177	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA159124	1	Modernizacion
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA112168	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA103218	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA112057	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA112186	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA112046	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA113234	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA113257	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA113269	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA113240	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA113265	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA113231	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA113211	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA113249	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA114416	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA113949	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA113197	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA113405	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA113275	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA113289	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA113261	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA113345	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA113300	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA114473	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA113262	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA114487	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA114425	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA114444	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA115921	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA112179	1	Garantía

9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA112669	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA112827	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA112170	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA115431	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA115432	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA115451	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA113902	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA115467	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA115918	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA113239	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA113244	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA112152	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA113256	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA112173	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA113233	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA113207	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA113221	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA113210	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA113200	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA115019	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA114432	1	Garantía
9236	103101	JOSE A. GALAN VARIOS SECTORES	58	BA115912	1	Garantía
9236	103226	LA JOYA varias direcciones	58	BA113882	1	Garantía
9236	103226	LA JOYA varias direcciones	58	BA112921	1	Garantía
9236	103226	LA JOYA varias direcciones	58	BA113900	1	Garantía
9236	103226	LA JOYA varias direcciones	58	BA114357	1	Garantía
9236	103226	LA JOYA varias direcciones	58	BA113884	1	Garantía
9236	103226	LA JOYA varias direcciones	58	BA114366	1	Garantía
9236	103226	LA JOYA varias direcciones	58	BA113311	1	Garantía
9236	103226	LA JOYA varias direcciones	58	BA114365	1	Garantía
9236	103226	LA JOYA varias direcciones	58	BA114393	1	Garantía
9237	102722	CAMPO HERMOSO carrera 1a villa esmeralda	58	BA112644	1	Garantía
9237	103526	PRIMERO DE MAYO PEATONAL 13 W CON CRA 45	58	BA112697	1	Garantía
9238	102781	CAMPO HERMOSO carrera 9a occidente con calle 49	123	BA159123	1	Garantía
9238	102998	ALBERGE CLUB CHIMITA calle 45 desde la via palenque a la cárcel de mujeres	123	BA116994	1	Garantía
9238	102998	ALBERGE CLUB CHIMITA calle 45 desde la via palenque a la cárcel de mujeres	123	BA116411	1	Garantía
9238	103382	CAMPO HERMOSO calle 45a 10occ 62	58	BA112828	1	Garantía
9241	103750	vereda moserrate	58	BA147806	1	Garantía
9274	103588	Bucaramanga	58	BA105092	1	Garantía
9336	103691	vereda bolarquí	58	BA154141	1	Garantía
Cantidad luminarias					85	83
						2

Tabla 10-3 Luminarias instaladas Cuadrilla 3

**Las luminarias que fueron cambiadas por garantía, no se diligencia el formato F-143, ya que se utiliza el mismo código BA para identificarlas, de acuerdo a lo estipulado por la oficina de alumbrado público.*

11 ACTIVIDADES ENFOCADAS A LA CALIDAD DEL PROYECTO

11.1 MUESTREO DE MATERIALES INSTALADOS POR LAS CUADRILLAS

Para el presente periodo, se realiza verificación de materiales instalados por las cuadrillas del GRUPO 3.

Mantenimiento realizado	OT	Reporte	Barrio	Materiales utilizados	Observación
Mantenimiento	9219	102834	CAMPESTRE NORTE	luminaria	NA
	9224	9387	KENNEDY	luminaria	NA
	9232	103200	paseo la feria	cable	NA
	9287	103609	URB. OMAGA	luminaria	NA
	9294	103632	Villa rosa	cable	NA
	9316	10288	Santander	cable	NA
	9316	103831	Napoles	geles	NA
Hallazgo			**Se encuentra a satisfacción**		

Tabla 11-1 Muestreo de materiales instalados por Cuadrilla

Anexo. 3 Muestreo

12 INFORME HSEQ

El cual corresponde al presente periodo. En la ejecución de los trabajos ejecutados se están cumpliendo con las normas y requisitos establecidos por Alumbrado Público ver anexo.

Anexo. 4 Informe HSEQ

12.1 CAPACITACIÓN TÉCNICA

Para el presente periodo se realiza la capacitación técnica-seguridad y salud en el trabajo al personal de las cuadrillas 1 y 2 del GRUPO 3, referente a trabajo en alturas, rescates y primeros auxilios, lo cual se evidencia en el informe HSEQ.

13 ANEXOS DEL INFORME

Anexo. 1 Actas..... 7
Anexo. 2 Salida de material nuevo y devolución material..... 11
Anexo. 3 Muestreo 234
Anexo. 4 Informe HSEQ..... 234

En constancia del anterior informe se firma por quien lo realizo:

Cristian Villalba Lozano
Ingeniero Residente Consorcio Civing