ACTAS DE ENTREGA FÍSICA DE OBRAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA PARCIAL FÍSICA DE LA OBRA

CONTRATO	: CO1.PCCNTR.881505-2019
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	: ORLANDO FALS BORDA
DIRECCIÓN	: KR 1 A ESTE # 72 – 60 SUR
LOCALIDAD	: USME
FECHA DE ENTREGA	: 11 DE JULIO DE 2019

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA PARCIAL FÍSICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.- SONIA RODRÍGUEZ APARICIO en su calidad de apoyo a la supervisión del proyecto.

POR LA INTERVENTORIA.- LORENA DELGADO ROMAN, residente de interventoria

POR EL CONTRATISTA. CESAR TAMAYO, residente de obra

POR EL I.E.D. Javier Mauricio Ruiz Galindo Rector

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA PARCIAL FÍSICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras del I.E.D San Benito Sede A ubicado en la Localidad N° 6 Tunjuelito de la ciudad de Bogotá D.C., que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
COCINA	ADECUACIONES INTERNAS	70.0 METROS 2	MANTENIMIENTO A PISOS , CARCAMOS Y DESAGUES Y 1 PUERTA.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA PARCIAL FÍSICA DE LA OBRA

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES.-

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI [X] NO [ ]

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI [X] NO [ ]

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI [X] NO [ ]

4.- Descripción de los equipos entregados

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI [X] NO [ ]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA PARCIAL FÍSICA DE LA OBRA

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI [ ] NO [x] N/A.

IV. OBSERVACIONES GENERALES

- Emboquillado marco puerta
- Cambio cangeo puerta.
- Aseo General.

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de Julio del año dos mil diecinueve (2019), por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA

INTERVENTOR
Lorena Delgado R.

P/P
DIRECTIVO DOCENTE
Secretaria Rectoria

DCCE - SED.
Sonia Rodriguez A.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA PARCIAL FÍSICA DE LA OBRA

CONTRATO	: CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.881505-2019
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	: I.E.D INEM SANTIAGO PÉREZ
DIRECCIÓN	: Carrera 24 # 49 – 86 Sur
LOCALIDAD	: TUNJUELITO
FECHA DE ENTREGA	: 12 DE JULIO DE 2019

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. – Ing. SONIA RODRIGUEZ APARICIO en su calidad de Ingeniera de Apoyo a la supervisión Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.883109 del 29 de marzo de 2019.

POR LA INTERVENTORIA. – Arq. SANDRA MILENA HORMAZA, en su calidad de Interventoría del CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19.

POR EL CONTRATISTA. Ing. JENNIE PÉREZ en su calidad de Directora de Obra de DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.

POR EL I.E.D CIUDAD DE VILLAVICENCIO, Liney Rojas, Rectora de la Institución Educativa Distrital.

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras de la I.E.D INEM SANTIAGO PÉREZ ubicado en la localidad TUNJUELITO de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual Carrera 24 # 49 – 86 Sur

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Bloque 10	Cocina	323.52 m2	Repotenciación red eléctrica, construcción de cárcamo, cambio de piso en zona de marmitas y cuarto de refrigeración.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA PARCIAL FÍSICA DE LA OBRA

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI [X] NO [ ]

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI [X] NO [ ]

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI [X] NO [ ]

4.- Descripción de los equipos entregados

No aplica

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI [X] NO [ ]

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI [ ] NO [ ] N.A [X]

IV. OBSERVACIONES GENERALES

(Si hay observaciones el plazo máximo para ejecutar es de 20 días calendario)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA PARCIAL FÍSICA DE LA OBRA

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019), por los que en ella intervinieron.

JENNIE PEREZ
DIAROCO CONSTRUCTORES SAS
CONTRATISTA

SANDRA MILENA HORMAZA
CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS 19
INTERVENTOR

LINEY ROJAS
RECTORA I.E.D CIUDAD DE VILLAVICENCIO

SONIA RODRÍGUEZ APARICIO
APOYO A LA SUPERVISIÓN SED

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA PARCIAL FÍSICA DE LA OBRA

CONTRATO	: CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.881505-2019
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	: I.E.D CIUDAD DE VILLAVICENCIO
DIRECCIÓN	: Carrera 6h Este # 114 – 88 sur
LOCALIDAD	: USME
FECHA DE ENTREGA	: 15 DE JULIO DE 2019

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. – Ing. SONIA RODRIGUEZ APARICIO en su calidad de Ingeniera de Apoyo a la supervisión Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.883109 del 29 de marzo de 2019.

POR LA INTERVENTORIA. – Arq. SANDRA MILENA HORMAZA, en su calidad de Directora de Interventoría del CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19.

POR EL CONTRATISTA. Ing. JENNIE PÉREZ en su calidad de Directora de Obra de DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.

POR EL I.E.D CIUDAD DE VILLAVICENCIO, MAYERLY SHIRLEY PABÓN PRIETO, Rectora de la Institución Educativa Distrital.

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras de la I.E.D CIUDAD DE VILLAVICENCIO ubicado en la localidad USME de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual Carrera 6h Este # 114 – 88 sur:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Plata primer piso	Cocina	157.15 M2	Repotenciación red eléctrica, Adecuación poceta zona de marmitas

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA PARCIAL FÍSICA DE LA OBRA

SI ☒ NO ☐

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI ☒ NO ☐

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI ☒ NO ☐

4.- Descripción de los equipos entregados

No aplica

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI ☒ NO ☐

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI ☐ NO ☐ N.A ☒

IV. OBSERVACIONES GENERALES

(Si hay observaciones el plazo máximo para ejecutar es de 20 días calendario)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA PARCIAL FÍSICA DE LA OBRA

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los Quince (15) días del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019), por los que en ella intervinieron.

JENNIE PEREZ
DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
CONTRATISTA

SANDRA MILENA HORMAZA
CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS 19
INTERVENTOR

MAYERLY SHIRLEY PABON PRIETO
RECTORA I.E.D CIUDAD DE VILLAVICENCIO

SONIA RODRIGUEZ APARICIO
APOYO A LA SUPERVISIÓN SED

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA PARCIAL FÍSICA DE LA OBRA

CONTRATO	: CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.881505-2019
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	: I.E.D RURAL LA UNIÓN
DIRECCIÓN	: KM 22 VÍA USME SAN JUAN DE SUMAPAZ
LOCALIDAD	: USME
FECHA DE ENTREGA	: 15 DE AGOSTO DE 2019

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. – Ing. SONIA RODRIGUEZ APARICIO en su calidad de Ingeniera de Apoyo a la supervisión Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.883109 del 29 de marzo de 2019.

POR LA INTERVENTORIA. – ING CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO, en su calidad de Representante Legal del CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19.

POR EL CONTRATISTA. Ing. CARMEN ELISA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ en su calidad de Representante Legal de DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.

POR EL I.E.D RURAL LA UNIÓN JULIO MORENO, Rector de la Institución Educativa Distrital.

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras de la I.E.D RURAL LA UNION ubicado en la localidad USME de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual KM 22 VÍA USME SAN JUAN DE SUMAPAZ:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PLANTA PRIMER PISO BLOQUE 1	COMEDOR	20 M2	ADECUACIÓN PISOS Y PINTURA EPÓXICA MUROS
ZONA VERDE CONTIGUA A LA CANCHA	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	50 M2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA PARCIAL FÍSICA DE LA OBRA

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI ☒ NO ☐

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI ☒ NO ☐

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI ☒ NO ☐

4.- Descripción de los equipos entregados

No aplica

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI ☒ NO ☐

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI ☐ NO ☐ N.A ☒

IV. OBSERVACIONES GENERALES

(Si hay observaciones el plazo máximo para ejecutar es de 20 días calendario)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA PARCIAL FÍSICA DE LA OBRA

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de Agosto del año dos mil diecinueve (2019), por los que en ella intervinieron.

CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ
DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
REPRESENTANTE LEGAL

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO
CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS 19
REPRESENTANTE LEGAL

JULIO MORENO
RECTOR IED RURAL LA UNIÓN

SONIA RODRIGUEZ APARICIO
APOYO A LA SUPERVISIÓN SED

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

CONTRATO	: CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.881505-2019
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	: I.E.D SAN BENITO ABAD SEDE B
DIRECCIÓN	: CRA. 19 # 56ª-25 SUR
LOCALIDAD	: TUNJUELITO
FECHA DE ENTREGA	: 01 DE AGOSTO DE 2019

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. – Ing. SONIA RODRIGUEZ APARICIO en su calidad de Ingeniera de Apoyo a la supervisión Contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.883109 del 29 de marzo de 2019.

POR LA INTERVENTORIA. – Ing. CLEMENTE BUITRAGO, en su calidad de Representante Legal del CONSORCIO INTERVENTORES COLEGIOS 19.

POR EL CONTRATISTA. Ing. CARMEN ELISA RODRIGUEZ en su calidad de Representante Legal de DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.

POR EL I.E.D SAN BENITO SEDE B, HILBA DEL CARMEN GUERRERO, Rectora de la Institución Educativa Distrital.

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras de la I.E.D SAN BENITO ABAD SEDE B ubicado en la localidad TUNJUELITO de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual CRA. 19 # 56ª-25 SUR

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
ZONA INTERNA	CUARTO DE REFRIGERIOS	1.68 m2	MANTENIMIENTO DE PISOS, ENCHAPE, CAMBIO DE PUERTA Y PINTURA
ZONAS EXTERIORES	SHUT DE BASURAS	3.80 m2	MANTENIMIENTO DE PISOS Y CAMBIO DE CUBIERTA
	CARCAMO	42 m	MEJORAMIENTO DE CARCAMO Y REJILLAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI ☒ NO ☐

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI ☒ NO ☐

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI ☒ NO ☐

4.- Descripción de los equipos entregados

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI ☒ NO ☐

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI ☐ NO ☐ N.A ☒

IV. OBSERVACIONES GENERALES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., al primer día (01) del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019), por los que en ella intervinieron.

CARMEN RODRIGUEZ
DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
CONTRATISTA

CLEMENTE BUITRAGO
CONSORCIO INTERVENTORIA COLEGIOS 19
INTERVENTOR

HILBA GUERRERO
RECTORA IED FEDERICO SAN BENITO ABADA SEDE B

SONIA RODRIGUEZ APARICIO
APOYO A LA SUPERVISIÓN SED

BITÁCORAS

Quebec 33 225

07/08/2019

8:00 am. - La Obra cuenta con un personal de 4 civiles.
- Durante el dia se realiza actividades de enchape en el aula de la biblioteca - Artes, queda pendiente la instalacion del guarda escoba completo y la instalacion - y aplicacion de la boquilla, manana se realiza la entrega de los salones Tomas Carrasquilla - Jorge Isaac.

07/08/2019.

02/08/2019.

Jueves 8 de Agosto 2019
Se realizo la entrega de los dos salones del Primer Piso, segun lo acordado, sin embargo no se cumplio con la fecha de entrega de la Biblioteca, Por lo cual el Contratista adquiere el compromiso de entregar dicho espacio el dia 9 de Agosto, por otra Parte para Poder autorizar el Inicio de la Fase dos es Importante que el contratista envie toda la documentacion del Personal a laborar en la obra ya que el Personal existente en obra no cuenta con los Certificados de curso en alturas, esta documentacion debe ser enviada con dos dias de antelacion para asi Verificar y Aprobar, si no es asi el Inicio de actividades de Fase dos no sera autorizado.

Ing. Interventoria
Cons. Interventores Colegio 79.

Arq. Residente.
Diego

- Continuamos con la instalacion de el enchape en el salon de la Biblioteca.

8:30 pm. - Se termina de instalar el enchape con su guarda escoba instalado y su boquilla para su entrega acordada, en Bitacora con interventoria.

08/08/2019.

09/08/2019.

El dia de hoy se realiza la entrega de la Biblioteca ya terminada. la obra cuenta con un personal de 4 civiles.
Por otra parte se realiza el desmonte del cielo Raso en Pvc de el almacen con su respectiva estructura de igual manera el desmonte electrico de las lamparas de dichos espacios. por otra parte se realiza la instalacion de la Rampa al frente de la puerta "Boca puerta" en la Biblioteca.
- Se realiza la instalacion de otra seccion de canaleta.

09/08/2019.

Scanned by CamScanner

a la edificación existente. Para confinar el muro se debe realizar una Viga Cinta la cual debe estar anclado a la placa continua.
JARDIN: Al igual que el almacen Tampoco se evidencia estructura por lo tanto se deben instalar 3 perfiles estructurales y confinar con una Viga cinta. El contratista debe remitir el esquema con los perfiles para revisar el dia 16 de Agosto de 2019.

16/08/2019.

8:00 am. - El dia de hoy la obra cuenta con un personal de 2 civiles.
- Se realiza actividades, de levantamiento del sector, de el Almacen. y el jardin, donde evidenciamos la pendiente de 10 cm, de caida que tiene el salon del jardin y se toma decisión de subir una hilada para nivelar estos espacios. ~~[illegible]~~ 16/08/2019.

17/08/2019.

9:00 am. La Obra cuenta con un personal de 3 civiles.
- El dia de hoy se realiza aseo de la Obra y se realiza el cerramiento de el lugar donde acopiamos las tejas, y las tejas demandadas.
- Hay que tener en cuenta que estamos a la espera de la aprovación. del Sistema estructural a realizar para la instalación de la teja. ~~[illegible]~~ 17/08/2019

20/08/2019

El dia de hoy la obra cuenta con un personal de 3 civiles.
- Se realiza la entrada de material, para poder iniciar Actividades de la instalación de mamposteria, de igual manera, llega material para Actividades de Fundida de la Viga Cinta "Varillas, Tejas tipo 5, Arena ETC. ~~[illegible]~~ 20/08/2019.

Visita de Interventoria.
Se evidencia que han desarrollado actividades de demolicion en el salon de jardin y en el almacen. Es importante iniciar con las actividades de mamposteria Para asi agilizar los Procesos de obra de obra, es importante recordar que los muros deben Contar con los niveles respectivos y deben estar Perfectamente a plomo, es importante ir evacuando los escombros Para asi evitar el acumulamiento de los mismos, aun no se ha recibido la Propuesta por Parte del Contratista con la cual se Piensa mejorar la instalacion de la teja ya que esta zona no cuenta con elementos Verticales de apoyo

Cristian C.A.
Insp. Interventoria
Cons. Interventoras colegios 79.

Norma

Scanned by CamScanner



30/08/2019.

9:00 am - El día de hoy la Obra cuenta con un personal de 2 civiles.
- Continuamos con Actividades de pañeta de el salón "jardín ya para por fin culminar actividades.
- por otra parte se realiza el acopio de escombro en la zona Asignada por el colegio.

31/08/2019.

La Obra cuenta con un civil, se realiza el arreglo del pañete en un muro de el jardín ya que por lluvias en horas de la noche este se desprendió.

02 septiembre

-02 Septiembre 2019
Visita de Interventoria
se realiza Visita a la obra donde se evidencia que finalizan las actividades de Pañete, sin embargo se observaciones algunos filos realizados se encuentran despostillados y no totalmente rectos por lo cual estos deben ser corregidos es importan asear los residuos existentes en el jardín para así por iniciar con la instalación de la cubierta a igual que se recomienda asear el agua aplicada en los pisos para así evitar que esto genere daños.

Residente Diargo.

Norma

Scanned by CamScanner

La Firma Diarqco expresa que envio a la interventoria el 22 de julio, el oficio No 192 con la programacion de 5 Frentes incluido el del colegio San Benito A., donde las actividades de la cancha, la actividad de relleno en material B-400 terminan el 5 de agosto y las actividades de concreto de placa inician el 14 de agosto y termina el 02 de Septiembre, por lo que no se entienden las afirmaciones de "abandono de obra" y mucho menos "atrasos en la programacion" y menos aun "supuestos inconvenientes a la institucion educativa", Razones por las cuales, comedidamente se solicita a los señores interventores NO afirmar situaciones inexistentes y Sin ningun Fundamento.

Juan camilo pava solis
ING Residente Diarqco

8 / agosto / 2019

8:00 AM Ingreso personal: maestro y ayudante se espera a la visita de las Firmas concretera citas el dia de hoy para verificar logistica de fundida de placa.
Mientras se espera la visita y se plantea fecha para fundida, se adelantaran actividades de caja de inspeccion y mantenimiento de caja de inspeccion
Visita de Interventoria
Se realiza Visita a la obra donde se evidencia que aun no hay material Para continuar Con las laboras de la Cancha, al igual que solo se encuentran un oficial y un Ayudante, segun el contratista se encuentran en la logistica de las Concreteras, Es importante recordar que al no ejecutarse actividades en la Cancha se evidencia Abandono de la obra

Scanned by CamScanner

1 pm Se realiza visita a la obra donde se evidencia que se ha realizado solo la limpieza de caja de inspeccion al igual que solo se evidencia la presencia de dos trabajadores operativos, por otra parte y para dar respuesta a la anotacion del contratista donde justifica la ausencia de material por que la fundicion de la cancha se realizara con concretera sin embargo el proceso de fundicion no se limita solo al vertimiento de concreto ya que tambien es necesaria la malla o acero de refuerzo y los elementos necesarios para la respectiva encofrada. Dichos materiales aun no se evidencian en obra por lo cual se solicita que se adelanten dichas labores.

Cristhian C.A
Ins. P. Interventoria
Cons. Interventoras Colegiado 19

Juan Camilo Para Solis
ING. Residente Diarco

En respuesto a lo escrito por interventoria el material para la fundida como lo es madera y malla electrosoldada se transportara al frente dias antes del la fundida puesto que estos materiales estarian expuestos a la (intemperie) intemperie y a oxidarse como en el caso de la malla.

Juan camilo para solis
ING Residente Diarco

12/ agosto /2019

:00 Am Ingreso personal: oficial y 2 ayudantes
Se comienza actividad de caja de inspección

Se comenta una observación a la interventoria sobre las actividades contempladas de caja de inspección, donde en visitas realizadas desde el inicio del frente se establecio que se realizaria una caja de inspección de 1x1x1 con su respectiva tapa y esta seria la que recogeria las aguas

Scanned by CamScanner

de la cancha multiple y posteriormente la caja existente que se encuentra ubicada en el respaldo de los salones se le realizara unicamente mantenimiento; teniendo en cuenta que en el acta del 31 de mayo de 2019 se contemplo que la caja nueva llevara 2 desagües de 4", se informa que la caja que se le realizara mantenimiento no cuenta con la capacidad necesaria para requerida para el caudal que soportara ya que sus dimensiones son apenas de 50x50x50, se sohata evaluar hacer nueva tambien esta caja para agrandar su capacidad.



por otra parte se propone ampliar tuberia de desague por fuera del colegio, para garantizar que no se rebose el agua de la caja ya que esta tambien recibe el agua de las bajantes de los salones.

Juan camilo para sols
ING Residente Diurgco

Scanned by CamScanner

Federico Garcia

7-08-19 LLEGADA DE MATERIAL.
- DESMONTE DE CERCHAS, ACTIVIDAD CON ARMADA DE ANDAMIOS Y DESARMADA, YA QUE TIENEN QUE GUARDARSE EN EL AULA POR TEMA DE SEGURIDAD.
- CARGUE DE ESCOMBRO

10-08-19 REPARACION DE CERRAMIENTO
- ARMADO DE COLUMNETAS EN COCHILLA POSTERIOR.

12-08-19 * PERFORACION DE VIGAS DE AMARRE CON TALADRO PARA ANCLAJES DE COLUMNETAS, Y VIGA CINTA EN PARTE FRONTAL, COLOCANDO ACERO A DISTANCIA DE 1 METRO ENTRE CADA UNA.
- LLEGADA DE LADRILLO TOLETE PRENSADO SANTA FE.
- CORTADO DE GRAFIL PARA COCHILLAS.

13-08-19 DIA CON LLUVIA, ACTIVIDAD DE ALZADO DE COCHILLA POSTERIOR DE AULA 104 INTERMITENTE DEBIDO AL CLIMA.
INSTALACION A LA MISMA VEZ DE GRAFIL A CADA 50 CM A LO LARGO DE CADA COCHILLA.



14-08-19 7:00 AM NO SE HAN PODIDO INICIAR ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO DE COCHILLA DEBIDO A TEMA DE LLUVIA.
10:00 AM CON LLUVISNA SE INICIAN ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO DE COCHILLA EN AULA 104 ZONA POSTERIOR PARA CULMINARLA.

Norma

27-08-19 INICIA ACTIVIDAD, PARA TERMINAR CUCHILLA LATERAL IZQUIERDA DE AULA 106.
Visita de Interventoria.
Se realiza Visita a la obra donde se evidencia que continua la Construccion de las Cuchillas, por lo cual se recomienda que se realice el cambio de la unidades desportilladas ya que el ladrillo va quedar a la vista, Por otra Parte es importante que las Juntas de dilatacion o "Pegues" sean Uniformes que cuenten con la misma dimension, al igual que es importante manejar los plomos y Niveles, se recomienda al Contratista abstenerse de Pegar ladrillo desportillados e Iniciar con la fundicion de las Columnetas.
Sebastian C.A
Insp. Interventoria.
Cons. Inspectores Colegio 79.
- SE CAMBIAN UNIDADES DE LADRILLOS MEDIOS DESPORTILLADOS, Y SE PERFECCIONAN CORTES.
- SE INICIA CORTE DE VARIAS PARA FORMALE TEAR COLUMNETAS.

28-08-19 INICIA ALZADO DE CUCHILLA LATERAL DERECHA DE AULA 104, A LA MISMA VEZ LIMPIANDO Y PERFECCIONANDO DILATACIONES DE PEGUE DE LADRILLO.
- LLEGADA DE MATERIAL.

29.08-19 SIGUE ACTIVIDAD DE ALZADO DE CUCHILLA LATERAL DERECHA DE AULA 104.
- ACTIVIDAD DE ARMADO DE ACEROS PARA LAS VIGA CINTAS.
- INICIA ACTIVIDAD DE ALZADO DE CUCHILLA LATERAL IZQUIERDA DE AULA 104, CON LIMPIEZA DE LADRILLOS A LA MISMA VEZ, Y DILATACIONES.
ASEO A BANO PRESTADO.
- LLEGADA DE PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO

30-08-19 SIGUE ACTIVIDAD DE ALZADO DE CUCHILLA LATERAL IZQUIERDA DE AULA 104.

forma

Se recuerda nuevamente que estos columnetas van a ir a la
201 Arquitectura por lo cual el Vidrado de Concreto es fundamental, en
todo caso de que se evidencia una viga o columneta con
Vacios o mal Vidrada esta deberá ser demolida Para así garantizar
el acabado requerido.

Cristhian C.A
1951-Intervención
Cons. Intervenidas Colegios 19

- DISEÑO DE PIES DE AMIGO PARA ALEROS DE AULAS 104, 105 Y 106. Y DISTRIBUCION
- DETALLE DE PIE DE AMIGO.



Norma

Se realiza inspeccion SST, se evidencian 3 personas en obra, realizando actividad de trabajo en altura, se firma Permiso y se realiza charla de seguridad.

Inspector SST
Jairo Galindo

3-09-19 SE HACE ASEO A LAS 3 AGUAS 104-105 y 106.
SE FUNDE COLUMNETAS POSTERIORES DE AGUA 106 Y LATERALES DE LA MISMA.
SE FUNDEN COLUMNETAS POSTERIORES DE AGUA 104.

4-09-19 SE INICIA ALZADO DE CUCHILLAS DE AGUA 105.
A LA MISMA VEZ SE RECOGE POR FINAL ESCOMBRO DE AGUA 105.

05-09-19 SE HACE ASEO A LAS AGUAS FALTANTES Y SE ORGANIZA OBRA.
-LLEGA VISITA DE INTERVENTORIA Y SE HABLA DE LAS NUEVAS CUCHILLAS Y COLUMNETAS A CONSTRUIR, DONDE NOS PIDEN CALCULOS ESTRUCTURALES DE VIGAS DE AMARRE PARA QUE SI SON APTAS PARA LA CARGA.
-SIGUE ACTIVIDAD DE ALZADO DE CUCHILLA.

06-09-19 SE TERMINA ALZADO DE CUCHILLA LATERAL DERECHA DE AGUA 05, PERO SE DEJA PARTE FINAL A LA ESPERA DEL REMATE DE CUCHILLA PARA ESPERAR RESPUESTA DE LAS CARGAS ESTRUCTURALES Y ASI SABER LA ALTURA DE CADA CUCHILLA CON VIGA CINTA PARA DAR PENDIENTE A LA CUBIERTA.

15 / agosto / 2018

7:00 Am Ingreso personal: maestro, 2 oficiales y 3 ayudantes se continua instalación de cañuela.

8:00 Am Entrada de malla electrosoldada para fundida de cancha, se acopia en la cancha para distribución

12:00 pm Receso Almuerzo

1:00 pm Se continua instalación de cañuela

2:00 pm Entrada de formaleta y antisol para fundida

4:00 pm Visita de obra interventoria y SEO
Se plantea evaluar presupuestalmente realizar un carcamo de recolección final con rejilla para garantizar la recolección de aguas provenientes de la cancha, Recomendaron chequear bien niveles para la fundida y revisar tambien los de la cañuela.

Juan Camilo Para Solis
Ing Residente Diarco

16 / agosto / 2018

7:00 Am Ingreso personal: maestro, 2 oficiales, 4 ayudantes se continuan realizando actividades de extender malla electrosoldada y se empieza a formaletar para fundida programada el dia sabado 17 de agosto de 2019 a las 7 Am.
Visita de Interventoria.
Se hace Visita a la obra con el fin de Verificar la laboras Previas a la fundida de la Placa en la cancha multiple, se evidencia que se adelantan las labores de encofrado y amarre de malla de refuerzo. Se recomienda

Norma

Scanned by CamScanner

20 / agosto / 2019

8:00 AM Ingreso personal: oficial, maestro y 3 ayudantes se comienza desencofrado de las losas y posteriormente se formaleteo tramo restante, se continuara con la segunda etapa de fundida despues de las 5 pm. Por logistica con el personal estudiantil.

4:00 pm Ingreso bomba de concreto para fundida.

5:00 pm Ingresa primera mixer con 7 m³ par fundida

7:00 pm Ingresa segunda mixer con 7m³ para finalizar la segunda etapa de fundida, se

9:00 pm Finaliza segunda etapa de fundida, el dia de mañana se conformoto Formaleta y se continuara con la Fundida el dia jueves 22 de agosto despues de las 5 pm.

Visita de Interventoria.

Se realiza Visita a la obra y se realiza acompañamiento en el Proceso de fundicion de la Placa, es importante que el contratista haga llegar a Interventoria todos los ensayos necesarios y respectivos lo antes Posible, De igual manera se recomienda seguir con el uso de los separadores (Ponclos) Para asi garantizar que la malla se encuentre en la distancia necesaria. Ya que aun el Concreto se encuentra fresco es importante que el contratista Pula Bien las Uniones de las Placas, Para asi evitar que se Produscan grumos o saliente en cada Union que Puedan afectar a la circulacion o a la creacion de la Juntas de dilatacion, tambien es importante que Cada Vez que se termine la Fundicion de Un Cuadro se realice la limpieza del siguiente, es decir el que ya se encuentra fundido Ya que Con el trasito del Personal se generan Impurezas o residuos de Concreto que Puedan afectar al acabado final. Ya que las Formaletas seran instalados nuevamente se recomenda Pasar nuevamente los niveles Para asi Confirmar la Pendiente necesaria Ya que si alguna losa no Cumple con dichos estandares debera ser demolida.

Cristian Cubo
INGE Interventoria
Cons. Interventores Colegiado 79.

Juan camilo pava solis
ING Residente Obra

Scanned by CamScanner

21/08/19 Funcionamiento, ya que en dicho manual se aclaran las restricciones de uso y las sugerencias de uso de cada elemento o red contenida en cada area. Notoria la fecha aun el contratista no ha entregado el manual.

Cristhian C.A
Ins P. Interventoria
Cons. Interventores colegios 19.

Juan Camilo Pava Solis
ING Residente Obra

22/agosto/2019

7:00 Am Ingreso personal: maestro, 2 oficiales y 4 ayudantes se chequean niveles de formaleta para la fundida programada hoy, y se chequea nivel de cañuela a la que Interventoria se hace referencia en la anotacion del dia de ayer 21/agosto/2019, se hace toda la logistica para fundida el dia de hoy.

3:30 pm Ingreso bomba para el concreto

4:30 pm Ingreso de mixer con 8 m^3 para tercera etapa de fundida.

8:00 pm Finaliza fundida tercera etapa, se hace Aseo y se planea logistica para fundida mañana.

Visita de Interventoria.

Se realizo Visita a la obra donde se evidencia que la mayoria de la fundicion de la Concha se encuentra terminada, Por lo cual se recomienda iniciar con los mantenimientos de las arcos de microfutbol Para Poder adelantar dichas labores, es importante y se recomienda que Para realizar dicho mantenimiento se debe instalar las otras refuerzos en las Patas de la Conchas. Es importante tambien lijar la Pintura existente y Aplicar el respectivo Anticorrosivo Para garantizar la durabilidad de dicha Pintura.

Cristhian C.A
Cons. Interventoria
Cons. Interventores colegios 19.

Norma

Scanned by CamScanner

26/ Agosto /2019

8:00 Am Visita de Interventoria
se realiza Visita a la obra donde se evidencia que se adelantan las labores de movimiento de tierras para poder iniciar la intervencion de los Senderos Peatonales, de igual manera se observa que se realiza la Intervencion de la segunda caja de Inspeccion. Es Importante que el Cerramiento sea restaurado nuevamente, para asi evitar tener afectaciones con el Personal del colegio y el estudiantado. Por otra Parte se debe Iniciar la ejecucion de la juntas Para asi evitar que se presenten fisuras e Instalar Prontamente el elastomero.
Cristhian C.A
Insp. Interventoria.
Cons. Interventorias Colegios 19.

26/ agosto /2019

8:00AM Se empiezan actividades en senderos peatonales y se termina caja de inspeccion al respaldo de salones.

12:00 pm Receso hora almuerzo

1:00 pm Se continuan con las mismas actividades se espera aprobacion de material para sello de juntas.

Juan camilo pava solis
ING Residente Diarqco

27/ agosto /2019

7:00 Am Ingreso personal : maestro, oficial y 3 ayudantes se continua actividades en senderos peatonales y se Arreglo cerramiento en polisombra.

12:00 pm Receso hora almuerzo

Scanned by CamScanner

29 / agosto / 2019

7:00 AM Ingreso personal: maestro, oficial y 2 ayudantes continuan actividades en sendero peatonal y se espera visita del ing estructural de interventoria

10:00 AM Visita Ing estructural interventoria, sugiere hacer la dilatación mecanizada al tercio del ancho del elemento, en este caso 10 cm de placa, dilatación de 3cm, con respecto al segundo cuerpo de la estructura de contención recomienda anclar los pie de amigo a las mensulas de los salones con platina más un elemento en caucho que sirva como elemento de amortiguación, para que esta no aumente los huecos de perforación.
El espesor de la dilatacion de 3 a 4 mm, solo sellado con Volken

Alfredo Rodríguez Sastre
Asesor Estructural Interventoria
Alfredo Rodríguez Sastre. Cons. Interventores Colegios 79.

Cotecon C.A
Insp. Interventoria

Juan Camilo Pava S.
ING Residente Diarco

2:00 pm Ingresa volqueta 6 m³ para retirar escombro

Juan Camilo Pava S.
ING Residente Diarco

30 / agosto / 2019

7:00 AM Ingreso personal: maestro, oficial y 2 ayudantes se alista senderos para fundida, se coloca malla y formaleta, se nivelan areos y se funden queda pendiente la pintada de estos

Juan Camilo Pava Solis
ING Residente Diarco

Scanned by CamScanner

03 | septiembre | 2019

7:00 AM Ingreso personal: maestro y 2 ayudantes se aplica antisol a las placas fundidas la noche anterior.

3:00 pm se inician dilatación Mecanica en placa.

Juan Camilo Pava Solis
ING Residente Diarqco

04 | septiembre bala

7:00 AM ingreso de personal: maestro y ayudante.

Visita de Interventoria.
Se realiza Visita a la obra donde se evidencia el inicio de la instalacion de las Juntas de dilatacion, es importe que estas sean creadas en el mismo sitio donde estaba la formaleta es decir en la ubicacion de la fundida. Por otra Parte es necesario que las chaflanes en los Bordes de la Cancha queden totalmente rectos y Pulidos para asi evitar los sobresaltos en estos espacios. Nuevamente se recuerda la Importancia de Pulir las rebabas sobrantes.
Cristhian C.A
Ins. Interventoria.

3:00 pm se continua dilatacion Mecanica, se tienen en cuenta observaciones realizadas por interventoria, tambien se continua con el mantenimiento de las canchas.

Juan Camilo Pava Solis
ING Residente Diarqco

Scanned by CamScanner

07 / septiembre / 2019.

7:00 Am Ingreso personal: maestro, oficial y 2 ayudantes.

Se realiza campaña mensual de Aseo y se termina pulida de dilatación para poder aplicar vulken.

Juan Camilo Pava Solis
ING Residente Diargco

09/ septembre / 2019

7:00 Am ingreso personal: maestro
Se espera hasta las horas de la tarde para hacer Aseo en la cancha y verificar dilataciones para poder aplicar vulken.
y Se continua mantenimiento de Arcos.



Juan Camilo Pava Solis
ING Residente Diargco

10/ septiembre / 2019

7:00 Am ingreso personal: Ayudante
se esta a la espera para poder aplicar vulken y a la reunión que definan temas de desagües.



Juan Camilo Pava Solis
ING Residente Diargco

Visita de Interventoria.
Se realiza Visita de obra donde se Verifico el estado de la llave de la fuente escolar ya que a Presentado dificultades, sin embargo la encargada de la fuente no se encontraba y no fue Posible Verificar la llave de igual manera se solicita el respectivo Certificado de calidad.

Inst. Interventoria.

Scanned by CamScanner

Continuamos realizando el Aseo de toda la Obra, además pendientes que se realizarán el día de mañana para poder entregar la Obra.

14/08/2019.

- La Obra el día de hoy cuenta con una personal de 3 personas.
- Durante el día se realizarán las Actividades de la pintada de las cortinas de la tienda escolar, se da Autorización de pintar la puerta de esta manera, de igual manera se realiza la instalación de los bombillos y el cambio de la lámina de madera a metal de los angeos.

- **NOTA:** Estando en presencia del inspector Cristian Castillo y realizando el recorrido de la Obra - se da la petición de hacer la entrega de esta, se llama al señor Edwin de manera para hacer la entrega en donde este nos contesta que el no sabe eso que eso lo Sabe la señora Rectora.

19/08/2019

- Se retoman las Actividades en el INEM SANTIAGO PEREZ.
Se realiza la Visita con interventoria y parte administrativa de el colegio, en donde definimos que concha sera intervenida.
- Se decide, que concha será intervenida, de igual manera se realizará la Feha de la Visita para que el día de mañana 31/08/2019

31/08/2019.

El día de hoy la obra cuenta con una personal de 3 civiles.
- Durante el día, el personal realiza la demarcación donde van el cerramiento.
- Se realiza las perforaciones para anclar los palos para pegar la polisombra.
- Finalizamos cerramiento en la concha.

02/09/2019.

- El día de hoy la Obra cuenta con una personal de 3 civiles.
- Se inicia actividad de demolición de la concha en donde la Obra va, que el asfalto tiene un grosor de 6 cm.

09/09/2019

7:00 am ingreso personal 2 ayudantes y maestro
se continua retiro de escombro,
ingresa volqueta, retira 1 viaje de 6 m³

Juan Camilo Pavas S.
Ing Residente Obra

10/09/2019

7:00 Am ingreso personal 2 ayudantes y maestro
se inician actividades de excavación a 40 cm para sacar falla encontrado de 4.50 x 7 x 0.35 de profundidad.



Juan Camilo Pavas S
Ing Residente Obra

11/09/2019

7:00 Am ingreso personal 2 ayudantes y maestro
se realiza visita de interventoria para dejar niveles de excavación, desagües de la cancha y medida de fundida en placa
Se presentaron lluvias la noche anterior, se inspeccionaron cajas aledañas a la cancha donde se encontraron que son electricas.
Visita de Interventoria.
Se realiza Visita a la obra donde se evidencia la falla realizada sin embargo se Procede a realizar visita con el geotecnista de Interventoria Para determinar la Profundidad de la excavacion, Para Para contar que la obra se pueda se recomienda al Contratista remover material a una Profundidad de 70 cm
Cualquier duda ins Interventoria.

Scanned by CamScanner

Lunes 05 de Agost.
Personal en obra 2 ayudantes
Clima nublado
Actividades: El día de hoy se
hizo aseo en obra recogiendo
escombros en bolsas.

Ing. Mario Sot
residente de obra
Diseños y Cons. Constructores S.A.S.

Jueves 8 de agosto
Clima: nublado
Lluvioso
Personal en obra 2 ayudantes
Actividades: el día de hoy se
saco se deja asbesto cemento
para ser dispuesta en el lugar
especificado para esta actividad

Ing. Mario Sot
residente de obra
Diseños Constructores S.A.S.

Visita de Interventoria
Se realiza Visita a la obra donde se evidencia que se adelantaron las labores de demolicion y desmonte de la cubierta, quedando los muros listos para Iniciar la Construccion de los cuchillas y columnetas, las columnetas se deben Contruir y fundir a no mas de 24 horas de terminados los muros, es Importante que el Contratista adelante las Laboras de Pintura y corte de la Pantalona para asi Aprovechar al maximo el tiempo, la documentacion de Personal de la estructura debe ser enviada con anticipacion para ser verificada.

Cristian Cal
Interventoria

- El día de hoy se hace entrega al almacenista del colegio el Señor Giovanny Villamil la entrega de una cámara de vigilancia. Marca D-Tech. Con su respectiva caja de paso la camara es de color blanco, Serial N°: C3106085.
- También se informa que el día lunes 05 de agosto fueron entregados al Señor almacenista dos cámaras de vigilancia y dos routers.
los routers. Color blanco ambos.
Con Números de Serial BTO 783694
y el otro con el Serial N° BTO 783699

las camaras una marca Hikvision
Color blanca Sin número de Serial.

la otra Cámara Color blanco AHD.
Modelo TVO-DI 72036-28
ambas Cámaras fueron entregadas con su respectiva caja.

Ing. Mario Soto
residente de obra
Drilgeo Constructores S.S.I

Martes 13 de Agosto 2019
Clima: Soleado
Personal en obra. 2 ayudantes.
Actividades: El día de hoy. Continuan las actividades de demolición de muro. El Muro se va a demoler. hasta el nivel Superior de la viga existente

Norma

Scanned by CamScanner

Sifon de duchas Cuarto de duchas se encontro que en Sanitario se encontraba desprendido y el Lavo y grifo se encontraba desprendido y la tapa del Sanitario se encontraba en otro baño, además que el Sanitario estaba roto.

Ing. Mauricio Sch.

Miercoles 21 de agosto de 2019
Visita de Interventoria.
Se evidencia que Continuan labores de demolicion de las Cuchillas existentes, Sin embargo aun no se evidencia Presencia de material (Bloque, Arena, Cemento, acero) necesario Para Continuar con las actividades, de igual manera no se observa que se haya iniciado la aplicacion de Pintura sobre los Perfiles al igual que los trabajos Con las Plahnos. recomendacion de Interventoria realizada el dia 8 de agosto, Nuevamente se recomienda Iniciar dichas actividades Para asi evitar Perder tiempo y Aprovechar el Buen clima. Es Importante realizar la evacuacion de escombro lo antes Posible ya que la demolicion faltante es Poca. Es importante recordar que si se realiza el ingreso de nuevo Personal. la documentacion debe ser enviada Previamente a Interventoria.
Cristian C.A
Insp. Interventoria
Asi. Interventores Colegas Ya

Jueves 22-08-19.
Se recomienda ubicar los tomacorrientes a una altura de 1.7m esto con el fin de evitar el riesgo eléctricos a los niños de primera infancia, su recomendación se realice para todas las puntos nuevas adsequibles a los niños—

Jueves 22 de Agosto 2019.
Clima Soleado-
Personal en obra. 2 ayudantes.
El día de hoy. Continuan las actividades de demolición de Muro.

Norma

Scanned by CamScanner

Es importante evitar dejar de trabajar y adelantar labores. es importante 247
que en este frente el personal permanezca en obra.
Cristhian CA
Insp. Interventoria
Cons. Interventoras Colegios 79.
Miercoles 28 de agosto 2019
se realiza visita a la obra donde se evidencia que se adelanta con la
construccion de los cuchillas, sin embargo aun no a ingresado mas personal, por
lo cual se le solicita al contratista incluir otra cuadrilla mas para asi
dinamizar los procesos constructivos dicho solicitud tambien es expresado desde
la supervision del contrato ya que el personal educativo a expresado inconformi-
dad con el progreso de la obra. de igual manera para evitar retrasos en la
programacion es necesario agilizar la construccion de los cuchillas. y los demas procesos
Cristhian CA
Insp. Interventoria.
Cons. Interventoras Colegios 79.

jueves 29 de agosto 2019
Clima: Soleado
personal en obra. 1 oficial.
2 oyudantes.
actividades: se levantan cuchillas en el
muro posterior. se hacen los anclajes para
las columnetas y se amarran fleijes
para las mismas, tambien se colocan los
grapiles y se empiezan a fundir columnetas

ing Ivan S.A.
residente de obra
Diaz y ci Constructores S.A.S

viernes 30 de agosto 2019

Se realiza inspeccion SST, se evidencian 3
personas en obra realizando obra civil levanta
miento de muro (Trabajo en alturas), se
realiza charla de seguridad y se
firman permisos de trabajo.
Dina Galindo
Inspectora SST

Norma

Scanned by CamScanner

y se comienza a armar los cuadros para viga y se funde el primer tramo de viga.

ing Mario Sot
residente de obra
Drainge Constructores S.A.S.

Martes 3 de Septiembre 2019

Clima: Soleado
personal en obra un oficial
2 ayudantes

actividades: Continuan la actividad de levantar de muro en bloque N° 1, se siguen fundiendo Columnetas y se fundio otra seccion de viga.

ing. Mario Sot
residente de obra
Drainge constructores S.A.S.

Miercoles 4 de Septiembre 2019

Clima Soleado.
personal en obra 1 oficial
2 ayudantes.

Actividades: el dia de hoy se levantaron Cuchillas y se fundio una seccion mas de viga

ing. Mario Sot
residente de obra
Drainge constructores S.A.S.

Norma

Scanned by CamScanner

y se comienza a armar los ucis-s para viga de fondo y primer tramo de viga.

ing Mario Sot
residente de obra
Diseño Constructores S.A.S.

Martes 3 de Septiembre 2019

Clima: Soleado
personal en obra un oficial
2 ayudantes

actividades: Continuan la actividad de levantar de nuevo en bloque N° 1, se siguen fundiendo columnetas y se fundio otra seccion de viga.

ing. Mario Sot
residente de obra
Diseño constructores S.A.S.

Miercoles 4 de Septiembre 2019

clima Soleado.
personal en obra 1 oficial
2 ayudantes.

Actividades: el dia de hoy se levantaron 4 cuchillas y se fundio una seccion mas de viga

ing. Mario Sot
residente de obra
Diseño constructores S.A.S.

Norma

Scanned by CamScanner

Jueves 5 de Septiembre 2019
Clima Soleado personal media Cabeza 2 ayudantes
actividades Se siguen fundiendo vigas y columnas

[illegible]
Ing Mario Sub
residente de obra Diseño Construcciones SAS

Viernes 6 de Septiembre 2019
Clima Soleado personal media Cabeza 2 ayudantes
actividades Comienza la actividad
de pañete Sobre Muros

[illegible]
Ing Mario Sub
Residente obra Diseño Construcciones SAS

Sabado 7 de Septiembre 2019
Clima Soleado personal media Reforzando fundaciones
actividades Se Riegan las Lecandas Enchapes
en el lado oriental del Lote Se Humedece
para fundir Columnas y Vigas

Lunes 9 de Septiembre 2019
actividades: Se fundio vigas y Columnas
y se sigue pañetando Duro

[illegible]
Ing Mario Sub

Martes 10 de Septiembre 2019
Visita de Interventoria.
Se realiza Visita a la obra donde se evidencia que se adelantan labores de Pañete y fundicion de las Vigas y columnas, Es Importante agilizar dichos Procesos Para asi dar Via libre a la instalacion de la Cubierta y la respectiva estructura. Por lo Cual se recomienda al Contratista iniciar Con los labores de Pintura de los Perfiles Por otra parte se recuerda al Contratista que Para legalizar Pactual avance la documentacion debe ser entregada Primero a Interventoria Para dar el respectivo aval.

[illegible]
Ingt. Interventoria.
Nota: Es Importante recordar que segun Programacion de obra la estructura de la cubierta a la fecha ya deberia estar instalada Por lo Cual se recomienda dar celeridad a estos Procesos.

Lunes 5 de Agosto
Clima nublado.
Personal en obra 1 Maestro.
1 Oficiales. 1 ayudantes

Actividades: el día de hoy se desencofraron.
las Vigas. y se hizo aseo general en la obra

Ing. Mario Sot
residente de obra
Diagco constructores S.A.S.

Martes 6 de Agosto.
Clima nublado Personal en obra 1 Oficial,
1 ayudante.
Actividades: el día de hoy se metieron flejes
en las Columnetas. que van en las Cachillas.

Ing. Mario Sot
residente de obra
Diagco Constructores S.A.S.

Miercoles 7 de agosto.
Clima nublado. Personal en obra. 1 oficial
1 ayudante.
Se continua con la actividad de amarre de flejes
para las Columnetas.

Jueves 8 de agosto
clima nublado Personal en obra 1 oficial
1 ayudante.
Actividades: se continua con la actividad de
amarre de flejes para Columnetas.

Ing. Mario Sot
residente de obra
Diagco Constructores S.A.S

Sabado 10 de Agosto de 2019.

Personal en obra 1 oficial
4 ayudantes.

Clima: nublado, lluvioso.

actividades: se continua con la actividad de levantamiento de Muros.

Ing. Mario Sub
residente de obra
Drenaje Construcciones S.A.S.

Lunes 12 de Agosto de 2019.

Personal en obra 2 oficiales
2 ayudantes.

Clima despejado.

actividades: Se colocaron los grafiles en los Muros y se levantaron las cuchillas se decidio colocar las cuchillas a diferentes niveles ya que si se colocan al mismo nivel la cubierta no se va a ver. derecha, para que la cubierta se vea derecha es necesario techar por salones y colocar las cuchillas a diferente nivel esto se debe a que el terreno donde esta construido el colegio se encuentra desnivelado, y al construirse el Colegio no se tuvieron en cuenta las medidas necesarias para nivelar las estructuras de cimentacion.

Ing. Mario Sub
residente de obra
Drenaje Construcciones S.A.S.

Scanned by CamScanner

Cuchillas Sobre todo en el caso de los pasillos se está generando una sobre carga en los muros existentes, por esta razón es necesario hacerle un reforzamiento a los muros, se propone por parte de Supervisión e interventoría hacer columnas en los muros existentes para soportar las cuchillas en bloque las vigas y la losa. Se solicita a la interventoría que por escrito nos envíen los planos de despieces de columnas y ubicación de los mismas, en los muros a intervenir. Mientras no se cuente con estos planos no se puede seguir con las actividades en este frente, hasta no tener bien claro por parte de nosotros que muros se van a intervenir y los despieces de las columnas se paran actividades

Ing. Mario Sib
residente de obra
Diseños Constructores S.A.S.

Martes 20 de Agosto 2019

Clima: Soleado
actividades el día de hoy se Sacan cantidades de nueva demolición y fundida de columnas y zapatas para el reforzamiento estructural que hay que hacer las actividades en obra continúan paradas hasta no tener los planos de ubicación y despieces de columnas y zapatas por parte de interventoría

Ing Mario Sib
residente obra
Diseños Constructores S.A.S

Norma

Scanned by CamScanner

Jueves 22 de Agosto

Clima Soleado.
Actividades: Siguen las actividades paradas en este frente, ya que aún no se ha entregado los planos de los reforzamientos que hay que hacer en los Muros por parte de la interventoría

Ing. Mario Sot
residente de obra
Diriyeo Constructores S.A.S.

Viernes 23 de Agosto 2019

Clima: Soleado
actividades: Siguen las actividades paradas en este frente debido a que aún no se han entregado los planos de los reforzamientos que hay que hacer en los Muros existentes por las Sobrecargas que se generaron al levantar las cuchillas para la cubierta.

Ing. Mario Sot
residente de obra
Diriyeo Constructores S.A.S.

Sabado 24 de Agosto de 2019

Clima Soleado:
actividades: Siguen las actividades paradas en este frente: ya que aún no han sido entregados por la interventoría los planos donde deben ir ubicadas las Columnas y las Zapatas que van a servir como reforzamiento estructural a los Muros existentes. con sus respectivos despieces

Ing. Mario Sot
residente de obra Diriyeo constructores S.A.S.

Scanned by CamScanner

Carolina Estrada Carolina Estrada.
Alexander Diaz Tecnico electrasta

27 de Sept. 2019

Se realiza visita por parte de la interventoría, el contratista para evaluar el tema estructural de apoyo con elementos verticales, en la primera evaluación de muros por parte del ingeniero estructural de la interventoría se analiza que cumple el área mínima para muros confinados, además de contar con grafiles horizontales para el amarre de los mismos, así como las columnetas ayudan para el amarre vertical de los muros. Para la generación de los elementos verticales se deja la viga de cimentación existente, y sobre ella irá la parrilla para la zapata nueva, con 4 varillas Nº 4 en ambas sentidos, donde nacen también los bastones en 6 varillas Nº 4 para las columnas de 0.25 x 0.25 que irán ancladas a la viga de 0.15 x 0,25 (nueva), en las fases de las zapatas se rellenará con recebo compactado las espesores de las zapatas serán de 0,20 m (Se anexa esquema). Se podrán presentar variaciones en las secciones de las columnas dependiendo de los espacios y diseños arquitectónicos existentes.

Ing. Mpio. Sta. Interventor de la Obra Diseños Estructurales S.A.S

Alfredo Rodríguez Sastre
Asesor Estructural Interventoría

Carolina C.A
Apoyo Interventoría
Cont. Interventores Colegiados

Scanned by CamScanner

Lunes 2 de Septiembre 2019

Clima Soleado.
personal en obra 1 oficial
1 ayudante.

Septiembre 02 de 2019
Se realiza visita de obra donde se evidencia que realizan las actividades de demolicion para la Construccion de las Columnas sin embargo el rendimiento no es el esperado por lo cual se recomienda al contratista incorporar mas personal para asi agilizar el proceso del reforzamiento De igual manera se deja en Bitacora el Plano firmado por el ing estructural donde aparece la ubicacion de los refuerzos Verticales.
Cristhian Cal
Insp. Interventoria
Cons. Interventores Colegiados Sta.

Actividades: el dia de hoy se. implementa con la demolicion en los muros existentes para los elementos Verticales estructurales de Apoyo.

Ing. Mario Sut.
residente de obra
Diseños Constructores SAS.

Martes 3 de Septiembre 2019

Clima Soleado.
personal en obra 1 oficial
2 ayudantes

Actividades: se continua con la actividad de demolicion en los muros existentes para los elementos Verticales estructurales de apoyo.

Scanned by CamScanner

- Se inicia con la actividad de amarre de varillas para las parrillas que van a servir como refuerzo en las zapatas y para los elementos verticales estructurales de apoyo.

Ing. Mario S.L.
Residente de obra
Diseños Constructores S.A.S.

Miércoles 4 de Septiembre 2019.

Clima: Soleado
personal en obra: 1 oficial
2 ayudantes.
Actividades: Se siguen amarrando parrillas para refuerzo en zapatas y se continua con la demolición de muro en baldosa y placa para los elementos verticales de apoyo.

Ing. Mario Sotelo
Residente de obra
Diseños Constructores S.A.S.

Jueves 5 de Septiembre 2019.

Clima: Soleado.
personal en obra 1 oficial
2 ayudantes.
Actividades: Se empieza con la actividad de puesta de concreto de limpieza en los volumenes excavados para las zapatas y se continua con la actividad de demolición de muro, baldoza

Norma

Scanned by CamScanner

SABADO 07/SEPT/2019.

Visita del Ing. Estructural de DIARCO

Se hace visita tecnica, se hace un recorrido por las instalaciones las cuales se encuentran en construcción. Se sugiere dado a la altura de los muros realizar un armarre en todas las columnas e Integrarlas, para generar un mejor comportamiento a nivel del diafragma Superior. 07/09/19

Juan Carlos Henao
MAT 13202I 15541 BZV

DIARCO PRESENTARA UN BOSQUEJO DE LO EVIDENCIADO EN LA VISITA.

ING. JENNIE PEREZ
DIRECTORA OBRA - DIARCO

Insp. Interventoria.

Scanned by CamScanner