ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO SOCIAL SERVICIOS PÚBLICOS	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA PARA VIABILIZACIÓN DE OBRAS EN LA ZONA RURAL	MMDS01.08.04.P001.F002 VERSIÓN 002

TIPO DE VISITA

INICIAL [ ] VERIFICACION [X] SEGUIMIENTO [ ]

CORREGIMIENTO/VEREDA	TIPO DE OBRA							
La Castilla / Los Palmas	Acueducto	[ ]	PTAP	[X]	Alcantarillado	[ ]	PTAR	[ ]
	Otro:							

ESTADO DE LA OBRA

Sin iniciar		En ejecución	[X]	Abandonada		Terminada		Otras actividades		

OPERADOR DE LA INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.
	4182.010.26.1.506-2023

LOCALIZACIÓN		ELEMENTO	DIMENSIÓN	CAPACIDAD	FECHA (dd/mmm/aaaa)
NORTE:	ESTE:				10/10/2023

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA

BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

DIAGNOSTICO: Se realiza visita para seguimiento y supervisión del contrato de obra No. 506-2023 (mejoramiento PTAP Los Palmas) en donde el contratista ha intervenido los dos unidades de filtros lentos en donde la unidad No 2 realizaron los labores de lavado de estructura, almacenamiento, aplicación de mortero, aplicación de epoxico, aplicación de pintura, retiro de tubería drenaje existente y reemplazo de codo por tubería nueva. En el filtro No 1 se observa que ya no ha realizado las siguientes actividades: retiro de tubería existente, lavado y almacenamiento de estructuras y aplicación de mortero. Se observa un adecuado avance por parte contratista donde ya termino un filtro lento.

SOLUCIÓN PROPUESTA:

REGISTRO FOTOGRAFICO O ESQUEMAS:

RESPONSABLE DE REALIZAR LA VISITA	FIRMA
Omar Alexander Arias Trujillo	Omar Alexander Arias Trujillo
NOMBRE DE QUIEN ATENDIÓ LA INSPECCIÓN	**FIRMA**
Carlos Chimes	C.C. 10.580874

Powered by CamScanner