República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Antioquia

"PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EQUIPOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y MECÁNICOS, DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA LA LUCILA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TURBO – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) DE LA REGIONAL ANTIOQUIA"

EMPRESA:	INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS	**FECHA**	27/06/2023
CONTACTO:	Laura Daniela Yasno Giraldo	**CELULAR**	3125370297

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO

• Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.
• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Escenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y sus anexos y formular su cotización en concordancia con este, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.
• Asignar la tarifa de IVA correspondiente en la celda de la columna "Tarifa IVA"
• Asignar el precio sin incluir el IVA en la celda de la columna "Precio unitario antes de IVA"
• Los precios de la cotización deben ser expresados en PESOS COLOMBIANOS
• Los precios unitarios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano. Si la cifra no está aproximada y aparece con centavos, el ICBF aproximará al entero inferior.
• No modificar o quitar ningún ítem o sub-ítem.

ITEM	INMUEBLE	EQUIPO Y/O ELEMENTO	UBICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PERIODICIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	rbo (Antioquia)	Limpieza de Placas en Concreto (cubiertas)	Edificio 2 de enseñanza Alojamientos	M2	1.076,14	1	2.500	2.690.350
2		Mantenimiento de tanque de agua potable (73 m3)	Zona de servicios	UND	1	1	500.000	500.000
3		Mantenimiento de tanque de agua para red contra incendio (57 m2).	Zona de servicios	UND	1	1	450.000	450.000
4		Mantenimiento cubierta policarbonato	Zona Administrativa	M2	73,65	1	7.000	515.550
5		Limpieza y mantenimiento de canales en lámina galvanizada	Edificios que tengan cubierta tipo sandwich	ML	95	2	8.000	1.520.000
6		Limpieza y mantenimiento de Bajantes	Edificios que tengan cubierta tipo sandwich	UND	25	2	8.000	400.000
7		Mantenimiento Pozos y/o cajas de Inspección, Cajas de Registro de (0.60*0.60)	Toda la Infraestructura	UND	51	1	595.000	30.345.000
8		Mantenimiento de equipo de bombeo de 3.0 HP	Zona de servicios	UND	1	1	230.000	230.000
9		Mantenimiento y aplicado de pintura red contraincendios (Incluye pintura de tubería, interior, exterior, cambio de accesorios y empaques)	Todo el sistema de red contraincendios que se encuentre en la infraestructura Zona de servicios	UND	1	1	2.000.000	2.000.000

10	Carrera 28 No. 108-19 Barrio la Lucila del municipio de Tu	Mantenimiento de bomba contra incendio de 20 HP	Zona de servicios	UND	1	1	600.000	600.000
11		Mantenimiento Rack de comunicaciones	Edificio 1 de administración (primer y segundo piso) y edificio 6 de tecnología.	UND	1	1	1.400.000	1.400.000
12		Mantenimiento Planta eléctrica de 225 KVA	Zona de servicios	UND	1	1	800.000	800.000
13		Mantenimiento ascensor electrohidráulico	Zona Administrativa	UND	1	1	500.000	500.000
14		Mantenimiento tablero General de Acometidas	Toda la Infraestructura	UND	1	1	600.000	600.000
15		Mantenimiento tablero de control red contraincendios	Zona de Servicios	UND	1	1	450.000	450.000
16		Mantenimiento tablero de control ascensor	Zona administrativa	UND	1	1	500.000	500.000
17		Mantenimiento sistema de iluminación	Toda la infraestructura	UND	1	1	1.100.000	1.100.000
18		Fumigación	Toda la infraestructura	M2	2500	2	1.000	5.000.000
19		Jardinería	Áreas Verdes	M2	6000	2	1.600	19.200.000
20		Aseo general de la Infraestructura	Alojamientos, baños, cocina, talleres, zona administrativa, área de servicios zonas exteriores entre otros.	M2	2500	2	2.500	12.500.000
21		Pintura de esmalte sobre marcos y puertas en carpintería metálica	Alojamientos, área de cocina, aulas, talleres	M2	50	1	210.000	10.500.000
22		Mantenimiento de red hidrosanitario (Incluye sondeo)	Toda la infraestructura	UND	1	1	5.000.000	5.000.000
23		Pintura de esmalte sobre rejas de carpintería metálica en puertas y ventanas.	Toda la infraestructura	M2	60	1	70.000	4.200.000
BOLSA DE REPUESTOS							$	5.000.000
TOTAL							$	106.000.900

La presente cotización:

• Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la Ficha de Condiciones Técnicas, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas.
• Se remite como parte del estudio de mercado, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.
• Tiene una vigencia de 90 dias a partir de la fecha de diligenciamiento.

VALOR TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO IVA:	**EN NUMEROS:**	**106.000.900**
	EN LETRAS:	**CIENTO SEIS MILLONES NOVECIENTOS PESOS**
NOMBRE EMPRESA	**INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS**	
NIT	**901520694-0**	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:		