
Visita ID: 558

- **Fecha:** 20/6/2023
- **Organización / Entidad:** Organización de Acción Comunal (OAC)
- **Subtipo de organización:** Asociación de Juntas de Acción Comunal
- **Dirección territorial:** La Guajira
- **Departamento:** La Guajira
- **Municipio:** Hato Nuevo
- **Vereda:** Hato Nuevo
- **Código de la vía:** 44378_01
- **Nombre de la vía:** Hatonuevo - Vereda Cerro Los Bañaderos
- **Abscisa Inicial (Km + M):** 8 + 300
- **Abscisa Final (Km + M):** 10
- **Observaciones generales:** Antenas de Telecomunicaciones
Base militar Bañadero - BAADA 1
- **Usuario Survey123:** territorial.guajira

Recolector



Nombre: GEINIS NAVARRO LINDO
Cargo: Contratista

Dignatario o delegado



Nombre: Albeiro Jose Lozano Rodriguez
Cédula: 7060998
Celular: 3044810368

Inventario – Propiedades

- **Tipo Terreno:** No diligenciado
- **Tipo de superficie:** No diligenciado
- **Estado:** No diligenciado
- **Número de Carriles:** 1
- **Ancho Carriles (m):** 3
- **Ancho Berma (m):** No diligenciado
- **Ancho Cuneta (m):** No diligenciado
- **Ancho Separador (m):** No diligenciado
- **Observaciones:** Hay tramos de Placa - huella y tramos destapados

Inventario – Sitios críticos

- **Margen:** No diligenciado
- **Tipo de sitio crítico:** No diligenciado
- **Severidad del sitio crítico:** No diligenciado
- **Observaciones:** Km 8 + 400
Ancho de via de 3 m. Empalme placa huella existente.



- **Margen:** No diligenciado
- **Tipo de sitio crítico:** No diligenciado
- **Severidad del sitio crítico:** No diligenciado
- **Observaciones:** Demolicion placa huella existente



- **Margen:** No diligenciado
- **Tipo de sitio crítico:** No diligenciado
- **Severidad del sitio crítico:** No diligenciado
- **Observaciones:** Demolicion huella existente en mal estado
Km 8 + 900



- **Margen:** No diligenciado
- **Tipo de sitio crítico:** No diligenciado
- **Severidad del sitio crítico:** No diligenciado
- **Observaciones:** Zona de dificil acceso por deterioro de la via.
Km 9 + 050



- **Margen:** No diligenciado
- **Tipo de sitio crítico:** No diligenciado
- **Severidad del sitio crítico:** No diligenciado
- **Observaciones:** Km 9 + 400



- **Margen:** No diligenciado
- **Tipo de sitio crítico:** No diligenciado
- **Severidad del sitio crítico:** No diligenciado
- **Observaciones:** No diligenciado



Mantenimiento – Rocería

- **Margen de la vía:** Margen derecho en sentido definido de la vía
- **Longitud roceria derecha (m):** 2000
- **Ancho roceria derecha (m):** 5
- **Longitud roceria izquierda (m):** No diligenciado
- **Ancho roceria izquierda (m):** No diligenciado



Mejora – Placa huella

- **Longitud placa huella (m):** 80
- **Ancho placa huella (m):** 4.1



- **Longitud placa huella (m):** 120
- **Ancho placa huella (m):** 4.1



- **Longitud placa huella (m):** 35
- **Ancho placa huella (m):** 4.1



- **Longitud placa huella (m):** 150
- **Ancho placa huella (m):** 4.1



- **Longitud placa huella (m):** 150
- **Ancho placa huella (m):** 4.1



- **Longitud placa huella (m):** 100
- **Ancho placa huella (m):** 4.1



Mejora – Obras de drenaje

- **Obras:** Cuneta
- **Longitud Box Culvert (m):** No diligenciado
- **Ancho Box Culvert (m):** No diligenciado
- **Longitud Alcantarilla (m):** No diligenciado
- **Diametro Alcantarilla (m):** No diligenciado
- **Longitud Cuneta (m):** 35
- **Ancho Cuneta (m):** 0.7
- **Margen Cuneta:** Margen derecho en sentido definido de la vía
- **Longitud Filtro (m):** No diligenciado
- **Ancho Filtro (m):** No diligenciado
- **Longitud Disipador (m):** No diligenciado
- **Ancho Disipador (m):** No diligenciado

