

Foto 1- Corte de losas de pavimento existentes con equipo mecánico en la calle 19 entre carreras 13 y 13B, costado Oriental



Foto 2- Demolición de sardinel existente con equipo mecánico en calle 19 entre carreras 13 y 13B, costado Oriental (Mercaldas)



Foto 3 - Instalación de malla electrosoldada para andenes de la calle 19 entre carreras 16 y 17, costado oriental (supermercado Mercaldas)



Foto 4 - Vaciado de concreto premezclado arquitectónico color ginger para andenes de la calle 19 entre carreras 16 y 17, costado oriental (supermercado Mercaldas)



Foto 5 - Suministro, transporte, instalación y compactación de subbase granular para andenes de la calle 19 entre carreras 16 y 17, costado oriental (Mercaldas)



Foto 6 - Abujardado mecánico de andenes de la calle 19 entre carreras 15 y 16, costado occidental (People Contact)



Foto 7- Instalación de formaleta en madera para bordillo de la calle 19 entre carreras 16 y 17, costado oriental (Mercaldas)



Foto 8 - Retiro de escombros de demolición de andenes y sardineles de calle 19 entre carreras 13 y 13B, costado oriental (Mercaldas)



Foto 9- Vaciado de concreto premezclado arquitectónico para andenes de la calle 19 entre carreras 16 y 17, costado oriental (Hotel California)



Foto 10- Vaciado de concreto onix para bordillo de la calle 19 entre carreras 16 y 17, costado Oriental (Carnicería Samuel´s)



Foto 11- Demolición de andenes y bordillo de la calle 19 entre carreras 18 y 17, costado occidental (San Andresito principal)



Foto 12- Remoción de escombros con volqueta en la calle 19 entre carreras 18 y 17, costado occidental (San Andresito principal)