


Foto 1- Suministro, transporte, instalación y compactación de subbase granular en la calle 19 entre carreras 17 y 18, costado occidental (San Andresito Principal)



Foto 2- Vaciado de concreto aquitectónico color onix para bordillo en calle 19 entre carreras 15 y 16, costado Oriental (Mercaldas)



Foto 3 - Instalación de loseta táctil prefabricada en concreto, para anden de la calle 19 entre carreras 14 y 15, costado oriental (Mercaldas)



Foto 4 - Demolición de andenes y sardineles de la Calle 19 entre Carreras 17 y 18, costado Oriental (Parqueadero San Andresito)



Foto 5 - Abujardado manual de andenes de la calle 19 entre carreras 15 y 16, costado occidental (People Contact)



Foto 6 - Vaciado de concreto arquitectónico premezclado color ginger para andén de la calle 19 entre carreras 17 y 18, costado occidental (San Andresito Principal)



Foto 7- Suministro, transporte, instalación y compactación de subbase granular para acceso vehicular a parqueadero de la calle 19 entre carreras 16 y 17, costado occidental (People Contact)



Foto 8 - Vaciado de concreto arquitectónico premezclado color ginger para andén de la calle 19 entre carreras 16 y 17, costado oriental (Carnicería Samuel´s)



Foto 9- Vaciado de concreto aquitectónico color onix para bordillo en calle 19 entre carreras 17 y 18, costado Occidental (San Andresito Principal)



Foto 10 - Instalación de loseta táctil prefabricada en concreto, para anden de la calle 19 entre carreras 15 y 16, costado occidental (People Contact)



Foto 11- Conformación de lleno con arena para alistamiento de loseta podotáctil en andén de la Calle 19 entre carreras 15 y 16, costado oriental (Mercaldas)



Foto 12- Suministro, transporte, instalación y compactación de subbase granular para estructura de losa de pavimento en la calle 19 con carrera 15 (Bocacalle Mercaldas)