Reporte de Servicio
RS23-9287
Fecha : 22/09/2023

Cliente:	Servicio Nacional de Aprendizaje
Ciudad:	Bogotá
Dirección:	Calle 57 No. 8 – 69
Usuario:	Gabriela rodriguez
Div/Depto:	Biotecnologia nano Tecnologia
Teléfono:	+57-310239033
Email:	lgrodriguezg@sena.edu.co

Analítica y Redes S.A.S
NIT:830.059.956-1
Cra 70G # 79-36 Piso 3
Tels: 57-601-4555173

www.analiticayredes.com
Bogotá - Colombia

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DEL AA. SE REVIZARON COMPONENTES, ESTAN BIEN, SE INICIALIZO Y TODOS LOS PARAMETROS LOS PASA CORRECTAMENTE NO ENVIA NINGUN MENSAJE DE ERROR Y SE PROBO ENERGIA DE LAMPARA (iNIZIALIZACION).SE probo el equipo en Plomo y cadmio , revisando los picos con concentracion conocida pasando correctamnet, y energias de esas longitudes de onda, se probo en llama optimizo absorbancia,se dispuso a desarmar el equipo y a realizar el preventivo , limpieza general parte optica , electronica , camara del quemador de llama, horno de grafito, revision de mangueras aoples y conectores. limpieza de ventiladores cooler del radiador de lampara llama y Horno, limpieza de ventanas de cuarzo del equipo y del cabezal de los electrodos del Horno de Grafito , pastas exteriores, se ajustaron y reacomodaron cables electricos del compresor, coputador y mangueras que entran al equipo, revision de UPS,se Rearmo el equipo , se inicializo el Software, se revisaron parametros en llama , se volvio a probar los estandares arrojando buenos resultados de sensibilidad, estabilidad y autozero, tambien se probo en Horno de grafito, calentamiento pirolosis , camara HD y se ajusto y calibro brazo de inyeccion en correcto funcionamiento, tambien el automuestreador . Chequeo de HS-55 Componentes hidruros , el equipo en general queda funcionando en muy buenas condiciones de operacion y Calibracion

Equipo	**Serial No.**
CONTRAA 800D	10-1610D-AR126
Fabricante	AnalitikJena
Accesorios	**Serial No.**
Automuetreador GF	
Automuestreador Llama F	AS-F-XK1-0150/R
Generador Hydruros HS55	B0012

PARTES UTILIZADAS Y/O REQUERIDAS

Tanque cilindro Acetileno AA

2 Tanques Cilindro Argon UAP

Fecha	**Hora Inicio**	**Hora Fin**	**T.Tot (h)**
20/09/2023	09:00	16	07:00
21/09/2023	09:00	17	08:00
	TOTAL		15

OBSERVACIONES

Gabriela Rodriguez
Interventora del Tecnoparque
SENA Bucaramanga

¿Servicio terminado?	Si
Tipo Servicio	Preventivo Contrato
Factura	

PROFESIONAL DE SERVICIO	
Walter Orduz	

ACEPTACIÓN (FIRMA) DEL CLIENTE	
Gabriela rodriguez	
Responsable Servicios Tecnológicos	
+57-310239033	

Notas:
Si transcurridos 5 días hábiles de recibir el reporte de servicio no se ha devuelto firmado se entiende que se acepta en su totalidad