FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : aa27658ad6cf1957c610be3ef722e77614000631736d6f941d6067fc237206d1a56549f0e9143658542eb6b1cafeabe2

Número de Factura: JR-2006
Fecha de Emisión: 19/11/2023
Fecha de Vencimiento: 19/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JR IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS SAS
Nombre Comercial: JR IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS SAS
Nit del Emisor: 900590110
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4520

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 66 27 26 LC 18
Teléfono / Móvil: 6015308987
Correo: jrimportacionesymto@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SENA / CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL DEL SENA CHIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Chía
Dirección: Vereda Bojaca Carrera 11 sector El Dariel LT 1 Chia Cundinamarca
Teléfono / Móvil: 8844545
Correo: jrjimenezr@sena.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	78181507	1. Cambio de aceite cantidad de cuartos requerida Camioneta Volkswagen Amarok Confortline 2016 Placa 0JY122	94	8,00	$ 58.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 89.411,76	19.00			$ 470.588,23
2	78181507	2. Cambio de filtro de aceite Camioneta Volkswagen Amarok Confortline 2016 Placa 0JY122	94	1,00	$ 75.630,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.369,75	19.00			$ 75.630,25
3	78181507	3. Cambio de filtro de aire Camioneta Volkswagen Amarok Confortline 2016 Placa 0JY122	94	1,00	$ 79.831,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.168,07	19.00			$ 79.831,93
4	78181507	4. Cambio de filtro de ACPM Camioneta Volkswagen Amarok Confortline 2016 Placa 0JY122	94	1,00	$ 159.663,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.336,14	19.00			$ 159.663,87
5	78181507	5. Lavado de motor a vapor Camioneta Volkswagen Amarok Confortline 2016 Placa 0JY122	94	1,00	$ 75.630,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.369,75	19.00			$ 75.630,25

6	78181507	6. Lavado exterior Camioneta Volkswagen Amarok Confortline 2016 Placa 0JY122	94	1,00	$ 109.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.756,30	19.00			$ 109.243,70
7	78181507	9. Sincronizacion incluye cambio de bujias e instalacion de alta Camioneta Volkswagen Amarok Confortline 2016 Placa 0JY122	94	1,00	$ 1.386.554,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 263.445,38	19.00			$ 1.386.554,62
8	78181507	10. Revisión del sistema de frenos Llenar con el tipo de líquido apropiado y corregir fugas Camioneta Volkswagen Amarok Confortline 2016 Placa 0JY122	94	1,00	$ 113.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.554,62	19.00			$ 113.445,38
9	78181507	11. Diagnóstico y chequeo del sistema eléctrico Camioneta Volkswagen Amarok Confortline 2016 Placa 0JY122	94	1,00	$ 100.840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.159,66	19.00			$ 100.840,34
10	78181507	12. Revisión de rodamientos Camioneta Volkswagen Amarok Confortline 2016 Placa 0JY122	94	1,00	$ 100.840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.159,66	19.00			$ 100.840,34
11	78181507	14. Chequeo y cambio del líquido refrigerante Camioneta Volkswagen Amarok Confortline 2016 Placa 0JY122	94	1,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.571,43	19.00			$ 71.428,57
12	78181507	15. Alineación y balanceo de llantas Camioneta Volkswagen Amarok Confortline 2016 Placa 0JY122	94	1,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.571,43	19.00			$ 71.428,57
13	78181507	16. Graduación de frenos Camioneta Volkswagen Amarok Confortline 2016 Placa 0JY122	94	1,00	$ 79.831,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.168,07	19.00			$ 79.831,93
14	78181507	19. Cambio juego limpiabriasas Camioneta Volkswagen Amarok Confortline 2016 Placa 0JY122	94	1,00	$ 75.630,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.369,75	19.00			$ 75.630,25
15	78181507	20. Chequeo y Cambio de bombillos que esten dañados Camioneta Volkswagen Amarok Confortline 2016 Placa 0JY122	94	1,00	$ 75.630,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.369,75	19.00			$ 75.630,25
16	78181507	21. Servicio de scanner Camioneta Volkswagen Amarok Confortline 2016 Placa 0JY122	94	1,00	$ 67.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.773,11	19.00			$ 67.226,89
17	78181507	25. Revision, suministro y cambio de retenedores ejes de levas Camioneta Volkswagen Amarok Confortline 2016 Placa 0JY122	94	1,00	$ 655.462,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 124.537,82	19.00			$ 655.462,19
18	78181507	27. Cambiar correa repartición o cadena distribución Camioneta Volkswagen Amarok Confortline 2016 Placa 0JY122	94	1,00	$ 1.386.554,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 263.445,38	19.00			$ 1.386.554,62
19	78181507	30. Revision, suministro y cambio de empaque de culata Camioneta Volkswagen Amarok Confortline 2016 Placa 0JY122	94	1,00	$ 1.134.453,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 215.546,22	19.00			$ 1.134.453,78
20	78181507	31. Revision, suministro y cambio tensor correa repartición o cadena Camioneta Volkswagen Amarok Confortline 2016 Placa 0JY122	94	1,00	$ 546.218,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 103.781,51	19.00			$ 546.218,49
21	78181507	38. Revision, suministro y cambio tapa de repartición Camioneta Volkswagen Amarok Confortline 2016 Placa 0JY122	94	1,00	$ 474.789,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.210,08	19.00			$ 474.789,92

22	78181507	39. Revision, suministro y cambio guaya aceleradora Camioneta Volkswagen Amarok Confortline 2016 Placa 0JY122	94	1,00	$ 331.932,77	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.067,23	19.00			$ 331.932,77
23	78181507	40. Revision, suministro y cambio pera temperatura Camioneta Volkswagen Amarok Confortline 2016 Placa 0JY122	94	1,00	$ 294.117,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.882,35	19.00			$ 294.117,65
24	78181507	44. Revision, suministro y cambio frasco expansión y o recuperador Camioneta Volkswagen Amarok Confortline 2016 Placa 0JY122	94	1,00	$ 495.798,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 94.201,68	19.00			$ 495.798,32
25	78181507	45. Purgar sistemas de refrigeración Camioneta Volkswagen Amarok Confortline 2016 Placa 0JY122	94	1,00	$ 205.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.117,65	19.00			$ 205.882,35
26	78181507	48. Revision, suministro y cambio Fan Cloush Camioneta Volkswagen Amarok Confortline 2016 Placa 0JY122	94	1,00	$ 638.655,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.344,54	19.00			$ 638.655,46
27	78181507	129. Tensor Correa repartición Camioneta Volkswagen Amarok Confortline 2016 Placa 0JY122	94	1,00	$ 268.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.092,44	19.00			$ 268.907,56
28	78181507	133. Revision, suministro y cambio volante y cremallera motor Camioneta Volkswagen Amarok Confortline 2016 Placa 0JY122	94	1,00	$ 2.394.957,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 455.042,02	19.00			$ 2.394.957,98
29	78181507	139. Revision, suministro y cambio eléctrica de baja Camioneta Volkswagen Amarok Confortline 2016 Placa 0JY122	94	1,00	$ 752.100,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 142.899,16	19.00			$ 752.100,84
30	78181507	140. Revision, suministro y cambio de pera de aceite Camioneta Volkswagen Amarok Confortline 2016 Placa 0JY122	94	1,00	$ 268.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.092,44	19.00			$ 268.907,56
31	78181507	142. Suministro y cambio de correo de accesorios Camioneta Volkswagen Amarok Confortline 2016 Placa 0JY122	94	1,00	$ 697.478,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 132.521,01	19.00			$ 697.478,99
32	78181507	144. Sistema 4x4 cambio de repuestos Camioneta Volkswagen Amarok Confortline 2016 Placa 0JY122	94	1,00	$ 521.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.991,60	19.00			$ 521.008,40
33	78181507	1. Cambio de aceite cantidad de cuartos requerida Camioneta Chevrolet Luv Dmax 2010 Placa OSM026	94	8,00	$ 58.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 89.411,76	19.00			$ 470.588,23
34	78181507	2. Cambio de filtro de aceite Camioneta Chevrolet Luv Dmax 2010 Placa OSM026	94	1,00	$ 54.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.378,15	19.00			$ 54.621,85
35	78181507	3. Cambio de filtro de aire Camioneta Chevrolet Luv Dmax 2010 Placa OSM026	94	1,00	$ 63.025,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.974,79	19.00			$ 63.025,21
36	78181507	4. Cambio de filtro de ACPM Camioneta Chevrolet Luv Dmax 2010 Placa OSM026	94	1,00	$ 63.025,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.974,79	19.00			$ 63.025,21
37	78181507	5. Lavado de motor a vapor Camioneta Chevrolet Luv Dmax 2010 Placa OSM026	94	1,00	$ 58.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.176,47	19.00			$ 58.823,53
38	78181507	6. Lavado exterior Camioneta Chevrolet Luv Dmax 2010 Placa OSM026	94	1,00	$ 63.025,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.974,79	19.00			$ 63.025,21

39	78181507	13. Revisión y reparacion del sistema de embrague Camioneta Chevrolet Luv Dmax 2010 Placa OSM026	94	1,00	$ 1.470.588,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 279.411,77	19.00			$ 1.470.588,24
40	78181507	15. Alineación y balanceo de llantas Camioneta Chevrolet Luv Dmax 2010 Placa OSM026	94	1,00	$ 63.025,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.974,79	19.00			$ 63.025,21
41	78181507	17. Revisión y cambios de aceite caja de velocidades Camioneta Chevrolet Luv Dmax 2010 Placa OSM026	94	1,00	$ 378.151,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.848,74	19.00			$ 378.151,26
42	78181507	18. Cambio de aceite trasmisión Camioneta Chevrolet Luv Dmax 2010 Placa OSM026	94	1,00	$ 378.151,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.848,74	19.00			$ 378.151,26
43	78181507	22. Revision técnico mecánica Camioneta Chevrolet Luv Dmax 2010 Placa OSM026	94	1,00	$ 352.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.058,82	19.00			$ 352.941,18
44	78181507	33. Revision, suministro y cambio reten polea cigueñal Camioneta Chevrolet Luv Dmax 2010 Placa OSM026	94	1,00	$ 231.092,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.907,56	19.00			$ 231.092,44
45	78181507	34. Revision, suministro y cambio soportes motor Camioneta Chevrolet Luv Dmax 2010 Placa OSM026	94	1,00	$ 268.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.092,44	19.00			$ 268.907,56
46	78181507	39. Revision, suministro y cambio guaya aceleradora Camioneta Chevrolet Luv Dmax 2010 Placa OSM026	94	1,00	$ 226.890,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.109,24	19.00			$ 226.890,76
47	78181507	50. Revision, suministro y cambio pastillas frenos delanteros Camioneta Chevrolet Luv Dmax 2010 Placa OSM026	94	1,00	$ 210.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.915,97	19.00			$ 210.084,03
48	78181507	52. Revision, suministro y cambio bandas frenos traseros Camioneta Chevrolet Luv Dmax 2010 Placa OSM026	94	1,00	$ 268.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.092,44	19.00			$ 268.907,56
49	78181507	145. Reforzar auxiliares de los muelles traseros Camioneta Chevrolet Luv Dmax 2010 Placa OSM026	94	1,00	$ 546.218,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 103.781,51	19.00			$ 546.218,49
50	78181507	1. Cambio de aceite cantidad de cuartos requerida Camioneta Mazda B2600 2007 Placa OBG242	94	6,00	$ 50.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.478,99	19.00			$ 302.521,01
51	78181507	2. Cambio de filtro de aceite Buseta Chevrolet NPR 71 2010 Placa OBI031	94	1,00	$ 33.613,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.386,56	19.00			$ 33.613,45
52	78181507	3. Cambio de filtro de aire Camioneta Mazda B2600 2007 Placa OBG242	94	1,00	$ 54.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.378,15	19.00			$ 54.621,85
53	78181507	4. Cambio de filtro de ACPM Camioneta Mazda B2600 2007 Placa OBG242	94	1,00	$ 63.025,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.974,79	19.00			$ 63.025,21
54	78181507	1. Cambio de aceite cantidad de cuartos requerida Buseta Chevrolet NPR 71 2010 Placa OBI031	94	12,00	$ 58.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 134.117,65	19.00			$ 705.882,35
55	78181507	2. Cambio de filtro de aceite Buseta Chevrolet NPR 71 2010 Placa OBI031	94	1,00	$ 79.831,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.168,07	19.00			$ 79.831,93
56	78181507	3. Cambio de filtro de aire Buseta Chevrolet NPR 71 2010 Placa OBI031	94	1,00	$ 109.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.756,30	19.00			$ 109.243,70
57	78181507	4. Cambio de filtro de ACPM Buseta Chevrolet NPR 71 2010 Placa OBI031	94	2,00	$ 130.252,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.495,80	19.00			$ 260.504,20

58	78181507	5. Lavado de motor a vapor Buseta Chevrolet NPR 71 2010 Placa OBI031	94	1,00	$ 134.453,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.546,22	19.00			$ 134.453,78
59	78181507	6. Lavado exterior Buseta Chevrolet NPR 71 2010 Placa OBI031	94	1,00	$ 184.873,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.126,05	19.00			$ 184.873,95
60	78181507	10. Revision del sistema de frenos Llenar con el tipo de líquido apropiado y corregir fugas Buseta Chevrolet NPR 71 2010 Placa OBI031	94	1,00	$ 243.697,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.302,52	19.00			$ 243.697,48
61	78181507	11. Diagnóstico y chequeo del sistema eléctrico Buseta Chevrolet NPR 71 2010 Placa OBI031	94	1,00	$ 285.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.285,71	19.00			$ 285.714,29
62	78181507	15. Alineación y balanceo de llantas Buseta Chevrolet NPR 71 2010 Placa OBI031	94	1,00	$ 121.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.151,26	19.00			$ 121.848,74
63	78181507	18. Cambio de aceite trasmisión Buseta Chevrolet NPR 71 2010 Placa OBI031	94	1,00	$ 487.394,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 92.605,04	19.00			$ 487.394,96
64	78181507	20. Chequeo y Cambio de bombillos que esten dañados Buseta Chevrolet NPR 71 2010 Placa OBI031	94	1,00	$ 184.873,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.126,05	19.00			$ 184.873,95
65	78181507	22. Revision técnico mecánica Buseta Chevrolet NPR 71 2010 Placa OBI031	94	1,00	$ 453.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.218,49	19.00			$ 453.781,51
66	78181507	39. Revision, suministro y cambio guaya aceleradora Buseta Chevrolet NPR 71 2010 Placa OBI031	94	1,00	$ 268.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.092,44	19.00			$ 268.907,56
67	78181507	90. Revision, suministro y cambio rodamiento rueda delantera derecha Buseta Chevrolet NPR 71 2010 Placa OBI031	94	1,00	$ 638.655,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.344,54	19.00			$ 638.655,46
68	78181507	113. Revisión sistema de tuberías Buseta Chevrolet NPR 71 2010 Placa OBI031	94	1,00	$ 126.050,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.949,58	19.00			$ 126.050,42
69	78181507	138. Suministro e instalación de master totalizador electrico Buseta Chevrolet NPR 71 2010 Placa OBI031	94	1,00	$ 239.495,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.504,20	19.00			$ 239.495,80
70	78181507	139. Revision, suministro y cambio eléctrica de baja Buseta Chevrolet NPR 71 2010 Placa OBI031	94	1,00	$ 485.714,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 92.285,71	19.00			$ 485.714,29
71	78181507	149. Suministro y cambio de llantas referencia ancho 225 alto 70 diametro rin 17 5 tipo radial indice de carga 96 m S velocidad R Buseta Chevrolet NPR 71 2010 Placa OBI031	94	2,00	$ 705.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 268.235,29	19.00			$ 1.411.764,70
72	78181507	1. Cambio de aceite cantidad de cuartos requerida Aula Movil Confecciones Bus Hino 2008 Placa OBG943	94	16,00	$ 50.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 153.277,31	19.00			$ 806.722,69
73	78181507	2. Cambio de filtro de aceite Aula Movil Confecciones Bus Hino 2008 Placa OBG943	94	1,00	$ 138.655,46	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.344,54	19.00			$ 138.655,46
74	78181507	3. Cambio de filtro de aire Aula Movil Confecciones Bus Hino 2008 Placa OBG943	94	1,00	$ 155.462,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.537,81	19.00			$ 155.462,18
75	78181507	4. Cambio de filtro de ACPM Aula Movil Confecciones Bus Hino 2008 Placa OBG943	94	1,00	$ 159.663,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.336,13	19.00			$ 159.663,87

76	78181507	22. Revision técnico mecánica Aula Movil Confecciones Bus Hino 2008 Placa OBG943	94	1,00	$ 453.781,51	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.218,49	19.00			$ 453.781,51

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$36-02-00-025-951310;CO1.PCCNTR.5464396;jrjimenezr@sena.edu.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-19 00:48:04
Documento generado el: 2023-11-19 00:48:04
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			27.939.495,78
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			27.939.495,78
IVA			5.308.504,22
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			5.308.504,22
Total neto factura (=)			33.248.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	33.248.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764060091110 Rango desde: 2001 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2024-11-17