

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

REPORTE DE VISITA

Instituto Nacional de Vías - INVÍAS | Dirección Técnica y de Estructuración
Subdirección de Planificación de Infraestructura - SPI | Grupo SIG



CAMINOS
COMUNITARIOS
DE LA PAZ TOTAL

Visita ID: 1675



CAMINOS
COMUNITARIOS
DE LA PAZ TOTAL



- Fecha: 1/9/2023
- Organización / Entidad: Organización de Acción Comunal (OAC)
- Subtipo de organización: Juntas de Acción Comunal
- Dirección territorial: Caldas
- Departamento: Caldas
- Municipio: La Dorada
- Vereda: El Japon
- Código de la vía: 17380_001
- Nombre de la vía: El Japon - Buenavista
- Abscisa Inicial (Km + M): 0 + 0
- Abscisa Final (Km + M): 330
- Observaciones generales:
- Usuario Survey123: territorial.caldas

Recolector

Nombre: Laura Buitrago Ardila
Cargo: Ingeniera Civil - DT Caldas

Dignatario o delegado

Nombre: Robinson Escobar Triana
Cédula: 10180693
Celular: 3207557286

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

REPORTE DE VISITA

Instituto Nacional de Vías - INVÍAS | Dirección Técnica y de Estructuración
Subdirección de Planificación de Infraestructura - SPI | Grupo SIG



CAMINOS
COMUNITARIOS
DE LA PAZ TOTAL

Inventario – Propiedades

- **Tipo Terreno:** No diligenciado
- **Tipo de superficie:** No diligenciado
- **Estado:** No diligenciado
- **Número de Carriles:** 2
- **Ancho Carriles (m):** 2
- **Ancho Berma (m):** No diligenciado
- **Ancho Cuneta (m):** No diligenciado
- **Ancho Separador (m):** No diligenciado
- **Observaciones:** No diligenciado



CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

REPORTE DE VISITA

Instituto Nacional de Vías - INVÍAS | Dirección Técnica y de Estructuración
Subdirección de Planificación de Infraestructura - SPI | Grupo SIG



CAMINOS
COMUNITARIOS
DE LA PAZ TOTAL

Inventario – Puentes

- **Longitud:** 10
- **Nombre:** N/A
- **Ancho Tablero:** 4
- **Número de Luces:** 4
- **Estado Superficie:** No diligenciado
- **Estado Estructura:** No diligenciado
- **Observaciones:** Pontón con 2 tuberías de 36 pulgadas y 2 tuberías de 24 pulgadas. En invierno se colmantan las tuberías y crece el agua, impidiendo el paso de los habitantes.



CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

REPORTE DE VISITA

Instituto Nacional de Vías - INVÍAS | Dirección Técnica y de Estructuración
Subdirección de Planificación de Infraestructura - SPI | Grupo SIG



CAMINOS
COMUNITARIOS
DE LA PAZ TOTAL

Mejora – Placa huella

- Longitud placa huella (m): 200
- Ancho placa huella (m): 4.5





Mejora – Obras de drenaje

- **Obras:** Box Culvert
- **Longitud Box Culvert (m):** 10
- **Ancho Box Culvert (m):** 4
- **Longitud Alcantarilla (m):** No diligenciado
- **Diametro Alcantarilla (m):** No diligenciado
- **Longitud Cuneta (m):** No diligenciado
- **Ancho Cuneta (m):** No diligenciado
- **Margen Cuneta:** No diligenciado
- **Longitud Filtro (m):** No diligenciado
- **Ancho Filtro (m):** No diligenciado
- **Longitud Disipador (m):** No diligenciado
- **Ancho Disipador (m):** No diligenciado

