ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE	LOGISTICA	Versión: 01	F-GL-02-01-03
	RECURSOS FISICOS - MANTENIMIENTO	Fecha de aprobación: 07/02/2022	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1 de 1	

Fecha de solicitud de mantenimiento	26 de septiembre de 2023

Ips sardinata	ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE - TIBU

IDENTIFICACION			
Marca	FORD RANGER		
Modelo	2019	**Placa**	OES106
Conductor	JULIO ISAAC PETIT		

MOTIVO DE LA SOLICITUD
Se solicita
2 llantas traseras 265 / 70 R16 112T
2 llantas delanteras 265 / 70 R16 112T

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES

SOLICITADO POR		**AUTORIZADO POR**	
Nombre	JULIO ISAAC PETIT	**Nombre**	
Firma	J.C.I.P	**Firma**	Ricardo Celis

ELABORÓ:	*REVISÓ:*	*APROBÓ:*
Gilberto Estupiñán/Coordinador de automotor	*Ingrid Cañizares/ Planeacion*	*Madelyn Mendoza / Coordinadora de Calidad*

ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE	LOGISTICA	Versión: 01	F-GL-02-01-03
	RECURSOS FISICOS - MANTENIMIENTO	Fecha de aprobación: 07/02/2022	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1 de 1	

Fecha de solicitud de mantenimiento	29 de septiembre de 2023

Ips sardinata	ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE - SARDINATA

IDENTIFICACION			
Marca	MAZDA BT 50		
Modelo	2010	**Placa**	OES064
Conductor	JOSE DEL CARMEN ACUÑA ESTEVEZ		

MOTIVO DE LA SOLICITUD
Se solicita
2 LLANTAS TRASERAS 235/75/R15

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES

SOLICITADO POR		**AUTORIZADO POR**	
Nombre	JOSE DEL CARMEN ACUÑA ESTEVEZ	**Nombre**	Ricardo Calis
Firma	Jose del Carmen Acuña E 1094851291	**Firma**	

ELABORÓ: *Gilberto Estupiñán/Coordinador de automotor*	***REVISÓ:*** *Ingrid Cañizares/ Planeacion*	***APROBÓ:*** *Madelyn Mendoza / Coordinadora de Calidad*

ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE	LOGISTICA	Versión: 01	F-GL-02-01-03
	RECURSOS FISICOS - MANTENIMIENTO	Fecha de aprobación: 07/02/2022	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1 de 1	

Fecha de solicitud de mantenimiento	29 de septiembre de 2023
Ips	ESE Hospital Regional Norte – PACCELLI

IDENTIFICACION			
Marca	TOYOTA		
Modelo	2019	**Placa**	OES107
Conductor	HERMINSO CARREÑO NIÑO		

MOTIVO DE LA SOLICITUD
Se solicita:
2 Llantas delanteras 7.50 / R16

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES

SOLICITADO POR		**AUTORIZADO POR**	
Nombre	HERMINSO CARREÑO NIÑO	**Nombre**	Ricardo Peña
Firma	Herminso Carreño niño 1093760238	**Firma**	

ELABORÓ: *Gilberto Estupiñán/Coordinador de automotor*	***REVISÓ:*** *Ingrid Cañizares/ Planeacion*	***APROBÓ:*** *Madelyn Mendoza / Coordinadora de Calidad*

ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE	LOGISTICA	Versión: 01	F-GL-02-01-03
	RECURSOS FISICOS - MANTENIMIENTO	Fecha de aprobación: 07/02/2022	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1 de 1	

Fecha de solicitud de mantenimiento	29 de septiembre de 2023
Ips	ESE Hospital Regional Norte – TARRA

IDENTIFICACION			
Marca	TOYOTA LAND CRUISER		
Modelo	2015	**Placa**	OES079
Conductor	HERMINSO CARREÑO NIÑO		

MOTIVO DE LA SOLICITUD
Se solicita:
2 Llantas traseras 7.50 R16LT M+S

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES

SOLICITADO POR		**AUTORIZADO POR**	
Nombre	HERMINSO CARREÑO NIÑO	**Nombre**	Ricardo Ortiz
Firma	Herminso Carreño niño 1093760238	**Firma**	

ELABORÓ: *Gilberto Estupiñán/Coordinador de automotor*	***REVISÓ:*** *Ingrid Cañizares/ Planeacion*	***APROBÓ:*** *Madelyn Mendoza / Coordinadora de Calic*

ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE	LOGISTICA	Versión: 01	F-GL-02-01-03
	RECURSOS FISICOS - MANTENIMIENTO	Fecha de aprobación: 07/02/2022	
	FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1 de 1	

Fecha de solicitud de mantenimiento	05 de octubre de 2023
Ips	ESE Hospital Regional Norte – IPS CAMPODOS

IDENTIFICACION			
Marca	NISSAN		
Modelo	2021	**Placa**	OES114
Conductor	BREYNER JHONDREY PEDROZA RINCON		

MOTIVO DE LA SOLICITUD
Se solicita:
Llantas Delanteras (2)
REFERENCIA 696 255/70T16 111H M+S D696DZ

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES

SOLICITADO POR		**AUTORIZADO POR**	
Nombre	BREYNER JHONDREY PEDROZA RINCON	**Nombre**	Ricardo Ortiz
Firma	Breyner Pedroza	**Firma**	

ELABORÓ: *Gilberto Estupiñán/Coordinador de automotor*	***REVISÓ:*** *Ingrid Cañizares/ Planeación*	***APROBÓ:*** *Madelyn Mendoza / Coordinadora de Calidad*