J.R.
ERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

VEHÍCULOS MIGRACION COLOMBIA SECCIONAL MONTERÍA

RENAULT mazda TOYOTA Ford MITSUBISHI MOTORS CHEVROLET

Servicios principales: Mecánica Automotriz - Lamina y Pintura - Express Service - Repuestos y Accesorios

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

17 de octubre de 2023

Señores
Secretaría de Gobierno del Municipio de Montería

Asunto: Solicitud de mantenimiento Correctivos.

Teniendo en cuenta el Contrato de Suministro SI-SGOB-015-2023 suscrito a **JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT**, Identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.067.872.051 de Montería, en calidad de propietario del establecimiento de comercio **SERVICIO TOYOTA JR,** identificada con el NIT N° 1067872051-1, se informa al supervisor respectivo, conforme lo indica la obligación 2 del contrato suscrito, la necesidad de realizar mantenimiento correctivo a los siguientes vehículos propiedad de **MIGRACION COLOMBIA SECCIONAL MONTERÍA**, indicando para estos efectos, los bienes necesarios para llevar a cabo esta actividad:

DESCRIPCIÓN		UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
ITEM	**MARCA: RENAULT MASTER PLACA: OQE-290**				0	
1	Correa única accesorios	paquetex1	1	$ 270.400	270.400,00	$ 321.776,00
2	Patin tensor correa accesorios	paquetex1	1	$ 249.600	249.600,00	$ 297.024,00
3	Empaquetadura completa caja dirección	paquetex12	1	$ 1.037.920	1.037.920,00	$ 1.235.124,80
4	Cruceta cardan	paquetex1	2	$ 260.000	520.000,00	$ 618.800,00
5	pastillas delanteras	paquetex4	1	$ 436.800	436.800,00	$ 519.792,00
6	campanas de freno traseras	paquetex1	2	$ 364.000	728.000,00	$ 866.320,00
7	interiores de caliper	paquetex1	2	$ 124.800	249.600,00	$ 297.024,00
8	Batería	paquetex1	1	$ 887.120	887.120,00	$ 1.055.672,80
9	Plumillas limpia brisas	paquetex1	2	$ 124.800	249.600,00	$ 297.024,00
10	Alineacion	servicio	1	$ 208.000	208.000,00	$ 247.520,00
11	Balanceo	servicio	4	$ 124.800	499.200,00	$ 594.048,00

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

12	mantenimiento suspension delantera	servicio	1	$ 436.800	436.800,00	$ 519.792,00
13	D/m tanque combustible	servicio	1	$ 260.000	260.000,00	$ 309.400,00

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente

JUAN ÁLVARO RESTREPO PRETELT
propietario del Establecimiento de Comercio SERVITOYOTA JR

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

17 de octubre de 2023

Señores
Secretaría de Gobierno del Municipio de Montería

Asunto: Solicitud de mantenimiento Correctivos.

Teniendo en cuenta el Contrato de Suministro SI-SGOB-015-2023 suscrito a **JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT**, Identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.067.872.051 de Montería, en calidad de propietario del establecimiento de comercio **SERVICIO TOYOTA JR,** identificada con el NIT N° 1067872051-1, se informa al supervisor respectivo, conforme lo indica la obligación 2 del contrato suscrito, la necesidad de realizar mantenimiento correctivo a los siguientes vehículos propiedad de **MIGRACION COLOMBIA SECCIONAL MONTERÍA**, indicando para estos efectos, los bienes necesarios para llevar a cabo esta actividad:

DESCRIPCIÓN		UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
ITEM	**MARCA: TOYOTA HILUX PLACA:KGH025**				0	
1	Inyector	paquetex1	1	$ 1.716.000	1.716.000,00	$ 2.042.040,00
2	Kit embrague(disco, prensa y balinera)	paquetex3	1	$ 2.964.000	2.964.000,00	$ 3.527.160,00
3	pastillas delanteras	paquetex4	1	$ 364.000	364.000,00	$ 433.160,00
4	bandas traseras	paquetex4	1	$ 332.800	332.800,00	$ 396.032,00
5	discos delanteros	paquetex1	2	$ 509.600	1.019.200,00	$ 1.212.848,00
6	mantenimiento suspension delantera	servicio	1	$ 676.000	676.000,00	$ 804.440,00
7	mantenimiento suspension trasera	servicio	1	$ 624.000	624.000,00	$ 742.560,00
8	D/m diferencial (caja)	servicio	1	$ 884.000	884.000,00	$ 1.051.960,00
9	D/m fusilera principal	servicio	1	$ 780.000	780.000,00	$ 928.200,00
10	Mantenimiento general de frenos	servicio	1	$ 572.000	572.000,00	$ 680.680,00

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

11	Mantenimiento y carga a/a	servicio	1	$ 925.600	925.600,00	$ 1.101.464,00

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente

JUAN ÁLVARO RESTREPO PRETELT
propietario del Establecimiento de Comercio SERVITOYOTA JR

SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

17 de octubre de 2023

Señores
Secretaría de Gobierno del Municipio de Montería

Asunto: Solicitud de mantenimiento Correctivos.

Teniendo en cuenta el Contrato de Suministro SI-SGOB-015-2023 suscrito a **JUAN ALVARO RESTREPO PRETELT**, Identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.067.872.051 de Montería, en calidad de propietario del establecimiento de comercio **SERVICIO TOYOTA JR,** identificada con el NIT N° 1067872051-1, se informa al supervisor respectivo, conforme lo indica la obligación 2 del contrato suscrito, la necesidad de realizar mantenimiento correctivo a los siguientes vehículos propiedad de **MIGRACION COLOMBIA SECCIONAL MONTERÍA**, indicando para estos efectos, los bienes necesarios para llevar a cabo esta actividad:

DESCRIPCIÓN		UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
ITEM	**MARCA: MOTOCICLETA SUZUKI DR-200 PLACA: NDF-16B**				0	
4	automático arranque	pieza	1	$ 338.000	338.000,00	$ 402.220,00
6	balancin admision	pieza	1	$ 88.400	88.400,00	$ 105.196,00
7	balancin escape	pieza	1	$ 88.400	88.400,00	$ 105.196,00
8	bandas freno	juego	1	$ 124.800	124.800,00	$ 148.512,00
9	batería	pieza	1	$ 281.424	281.424,00	$ 334.894,56
10	cunas dirección	kit	1	$ 213.000	213.000,32	$ 253.470,38
11	diafragma carburador	pieza	1	$ 266.240	266.240,00	$ 316.825,60
12	guaya embrague	pieza	1	$ 101.014	101.014,16	$ 120.206,85

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

13	Correa compresor	paquetex1	1	$ 145.600	145.600,00	$ 173.264,00
14	llanta delantera	pieza	1	$ 332.800	332.800,00	$ 396.032,00
15	mantenimiento general motocicleta, engrase, cambio de aceites y filtros, revision sistema electrico, y ajuste general.	servicio	1	$ 676.000	676.000,00	$ 804.440,00

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente

JUAN ÁLVARO RESTREPO PRETELT
propietario del Establecimiento de Comercio SERVITOYOTA JR

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

ANEXO TRES

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

314 284 9370-313 770 5590
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

VEHÍCULOS POLICÍA METROPOL ITANA DE MONTERÍA

RENAULT mazda TOYOTA Ford MITSUBISHI MOTORS CHEVROLET

Servicios principales: Mecánica Automotriz - Lamina y Pintura - Express Service - Repuestos y Accesorios

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

1. VEHICULO: CAMIONETA CHERVOLET D MAX 2.5 SIGLA: 68-0676

Durante la revisión al vehículo CHERVOLET D MAX 2.5 SIGLA: 68-0676 se encontraron algunas fallas mecánicas como, pastillas de frenos, campanas traseras, discos delanteros, a partir de ello se le realizaron las reparaciones pertinentes e inclusión de repuestos de alta calidad y se realizó mantenimiento general de frenos para garantizar el satisfactorio funcionamiento de este. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:

ITEM	MARCA: CAMIONETA CHERVOLET D MAX 2.5 SIGLA: 68-0676	UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
					0	
1	pastillas delanteras	paquetex4	1	$ 301.600	301.600,00	$ 358.904,00
2	bandas traseras	paquetex4	1	$ 332.800	332.800,00	$ 396.032,00
3	campanas traseras	paquetex1	2	$ 301.600	603.200,00	$ 717.808,00
4	Limpiador partes de freno	paquetex1	2	$ 20.800	41.600,00	$ 49.504,00
5	interiores de caliper	paquetex1	2	$ 124.800	249.600,00	$ 297.024,00
6	discos delanteros	paquetex1	2	$ 509.600	1.019.200,00	$ 1.212.848,00
7	Perno con tuerca	paquetex1	8	$ 20.800	166.400,00	$ 198.016,00
8	Mantenimiento general de frenos	servicio	1	$ 509.600	509.600,00	$ 606.424,00

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

EVIDENCIA FOTOGRAFICAS

MARCA: CAMIONETA CHERVOLET D MAX 2.5 SIGLA: 68-0676



1. Cambio de pastillas delanteras



2. Cambio de bandas traseras



3. Cambio de campanas traseras



4. limpiador partes de freno

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com



6. Cambio de interiores de caliper



5. Cambio de discos delanteros



7. Cambio de pernos con tuerca

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com



8. Mantenimiento general de frenos

SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

4. VEHICULO: CAMIONETA RENAULT MASTER SIGLA: 68-0642

Durante la revisión al vehículo CAMIONETA RENAULT MASTER SIGLA: 68-0642 se encontraron algunas fallas mecánicas como, pastillas de frenos, bobina de encendido, discos delanteros, alternador, caja de dirección, arranque, a partir de ello se le realizaron las reparaciones pertinentes, se realizó mantenimiento de suspensión delantera y trasera, además de servicio de scaner e inclusión de repuestos de alta calidad para garantizar el satisfactorio funcionamiento de este. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
	MARCA: CAMIONETA RENAULT MASTER SIGLA: 68-0642				0	$ -
1	Bobina de encendido	paquetex1	1	$ 676.000	$ 676.000,00	$ 804.440,00
2	pastillas delanteras	paquetex4	1	$ 436.800	$ 436.800,00	$ 519.792,00
3	pastillas traseras	paquetex4	1	$ 301.600	$ 301.600,00	$ 358.904,00
4	interiores de caliper	paquetex1	2	$ 124.800	$ 249.600,00	$ 297.024,00
5	discos delanteros	paquetex1	2	$ 509.600	$ 1.019.200,00	$ 1.212.848,00
6	Alternador	paquetex1	1	$ 3.005.600	$ 3.005.600,00	$ 3.576.664,00
7	Caja de dirección	paquetex1	1	$ 2.454.400	$ 2.454.400,00	$ 2.920.736,00
8	Arranque	paquetex1	1	$ 1.024.400	$ 1.024.400,00	$ 1.219.036,00
9	mantenimiento suspensión delantera	servicio	1	$ 436.800	$ 436.800,00	$ 519.792,00
10	mantenimiento suspensión trasera	servicio	1	$ 468.000	$ 468.000,00	$ 556.920,00
11	D/m diferencial (caja)	servicio	1	$ 572.000	$ 572.000,00	$ 680.680,00
12	Mantenimiento y carga a/a	servicio	1	$ 925.600	$ 925.600,00	$ 1.101.464,00
13	D/m fusilera principal	servicio	1	$ 572.000	$ 572.000,00	$ 680.680,00
14	Servicio scanner	servicio	1	$ 83.200	$ 83.200,00	$ 99.008,00

SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar


3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

EVIDENCIA FOTOGRAFICAS

MARCA: CAMIONETA RENAULT MASTER SIGLA: 68-0642



1.. Cambio de Bobina de encendido



2.. Cambio de pastillas delanteras



3.. Cambio de pastillas traseras



4.. Cambio de interiores de caliper

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com



5.. Cambio de discos delanteros



6.. Cambio de alternador



7.. Cambio de Caja de dirección

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com



9.. mantenimiento suspensión delantera
10.. mantenimiento suspensión trasera
11.. D/m diferencial (caja)
12.. Mantenimiento y carga a/a
13.. D/m fusilera principal
14.. Servicio scanner

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

5. CAMIONETA NISSAN URVAN SIGLA: 68-0433

Durante la revisión al vehículo CAMIONETA NISSAN URVAN SIGLA: 68-0433 se encontraron algunas fallas mecánicas como, correa única de accesorios, patín tensor, bomba auxiliar de embrague, kit embrague, amortiguador delantero, bombas de agua e hidráulicas, varazo axial, cruceta cardan, a partir de ello se le realizaron las reparaciones pertinentes, se realizó mantenimiento de suspensión delantera y trasera e inclusión de repuestos de alta calidad para garantizar el satisfactorio funcionamiento de este. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:

DESCRIPCIÓN		UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
ITEM	MARCA: CAMIONETA NISSAN URVAN SIGLA: 68-0433				$ -	$ -
1	Correa única accesorios	paquetex1	1	$ 270.400	$ 270.400,00	$ 321.776,00
2	Patín tensor correa accesorios	paquetex1	1	$ 582.400	$ 582.400,00	$ 693.056,00
3	Manguera superior radiador	paquetex1	1	$ 124.800	$ 124.800,00	$ 148.512,00
4	Bomba auxiliar de embrague	paquetex1	1	$ 332.800	$ 332.800,00	$ 396.032,00
5	Radiador	paquetex1	1	$ 2.138.240	$ 2.138.240,00	$ 2.544.505,60
6	Kit embrague(disco, prensa y balinera)	paquetex3	1	$ 3.005.600	$ 3.005.600,00	$ 3.576.664,00
7	Cruceta cardan	paquetex1	2	$ 260.000	$ 520.000,00	$ 618.800,00
8	Amortiguador delantero	paquetex1	2	$ 612.560	$ 1.225.120,00	$ 1.457.892,80
9	Brazo axial	paquetex1	2	$ 468.000	$ 936.000,00	$ 1.113.840,00
10	Terminal dirección	paquetex1	2	$ 520.000	$ 1.040.000,00	$ 1.237.600,00
11	Bomba de agua	paquetex1	1	$ 613.600	$ 613.600,00	$ 730.184,00
12	Bomba hidráulica	paquetex1	1	$ 2.588.560	$ 2.588.560,00	$ 3.080.386,40
13	Guaya control cambios	paquetex1	1	$ 1.019.200	$ 1.019.200,00	$ 1.212.848,00
14	mantenimiento suspensión delantera	servicio	1	$ 832.000	$ 832.000,00	$ 990.080,00
15	mantenimiento suspensión trasera	servicio	1	$ 676.000	$ 676.000,00	$ 804.440,00

SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar


3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

EVIDENCIA FOTOGRAFICAS

MARCA: CAMIONETA NISSAN URVAN SIGLA: 68-0433



1. Cambio de Correa única



2.. Cambio de Patín tensor correa accesorios




3.. Cambio de manguera superior




4.. Cambio de Bomba auxiliar de embrague

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com



5.. Cambio de radiador



6.. Cambio de kit embrague (disco, prensa, balinera)



7.. Cambio de Cruceta cardan



8.. Cambio de Amortiguador delantero

SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com




9.. Cambio de Brazo axial



10.. Cambio de Terminal dirección




11.. Cambio de bomba de agua



12.. Cambio de Bomba hidráulica

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com



13. cambio de guaya control cambio



14. mantenimiento suspensión delantera
15. Mantenimiento suspensión trasera

SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

7. CARRO TANQUE CHERVOLET SIGLA: 68-0270

Durante la revisión al vehículo CARRO TANQUE CHERVOLET SIGLA: 68-0270 se encontraron algunas fallas mecánicas como, radiador, selector de cambios, soporte cardan, reparación de compresor, a partir de ello se le realizaron las reparaciones pertinentes, se realizó mantenimiento de suspensión delantera y trasera e inclusión de repuestos de alta calidad para garantizar el satisfactorio funcionamiento de este. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:

DESCRIPCIÓN		UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
ITEM	MARCA: CARRO TANQUE CHERVOLET SIGLA: 68-0270				$ -	$ -
1	Radiador	paquetex1	1	$ 3.380.000	$ 3.380.000,00	$ 4.022.200,00
2	Selector cambios	paquetex1	1	$ 561.600	$ 561.600,00	$ 668.304,00
3	Soporte cardan	paquetex1	1	$ 930.800	$ 930.800,00	$ 1.107.652,00
4	Buje muelle parte fija	paquetex3	10	$ 52.000	$ 520.000,00	$ 618.800,00
5	Perno con tuerca	paquetex1	1	$ 41.600	$ 41.600,00	$ 49.504,00
6	Fisible maxi de 20 a 50 amper	paquetex1	15	$ 520	$ 7.800,00	$ 9.282,00
7	Reparación compresor a/a (incluye D/m)	servicio	1	$ 1.414.400	$ 1.414.400,00	$ 1.683.136,00
8	D/m diferencial (caja)	servicio	1	$ 572.000	$ 572.000,00	$ 680.680,00
9	mantenimiento suspensión delantera	servicio	1	$ 676.000	$ 676.000,00	$ 804.440,00
10	mantenimiento suspensión trasera	servicio	1	$ 676.000	$ 676.000,00	$ 804.440,00
11	D/m fusilera principal	servicio	1	$ 1.021.280	$ 1.021.280,00	$ 1.215.323,20

SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

EVIDENCIA FOTOGRAFICAS

MARCA: CARRO TANQUE CHERVOLET SIGLA: 68-0270



1.. Cambio de radiador



2.. Cambio de Selector cambios



3.. Cambio de soporte cardán




4.. Cambio de buje muelle parte fija

SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com



5.. Cambio de perno con tuerca



6.. Cambio de Fisible maxi de 20 a 50 amper



7.. Reparación compresor a/a (incluye D/m)

8.. D/m diferencial (caja)

9.. mantenimiento suspensión delantera

10.. mantenimiento suspensión trasera

11.. D/m fusilera principal

3218341636
Calle 42 N° 1C - 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

8. GRUA CHERVOLET SIGLA: 68-0243

Durante la revisión al vehículo GRUA CHERVOLET SIGLA: 68-024 se encontraron algunas fallas mecánicas como, campanas de freno, selector de cambios, soporte cardan, caucho y balinera cardan, a partir de ello se le realizaron las reparaciones pertinentes, se realizó mantenimiento de suspensión delantera e inclusión de repuestos de alta calidad para garantizar el satisfactorio funcionamiento de este. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:

DESCRIPCIÓN		UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
ITEM	MARCA: GRUA CHERVOLET SIGLA: 68-0243				$ -	$ -
1	Caucho y Balinera cardan	paquetex1	1	$ 676.000	$ 676.000,00	$ 804.440,00
2	Selector cambios	paquetex1	2	$ 561.600	$ 1.123.200,00	$ 1.336.608,00
3	Soporte cardan	paquetex1	1	$ 930.800	$ 930.800,00	$ 1.107.652,00
4	campanas de frenos	paquetex1	2	$ 890.240	$ 1.780.480,00	$ 2.118.771,20
5	mantenimiento suspensión delantera	servicio	1	$ 676.000	$ 676.000,00	$ 804.440,00
6	D/m diferencial (caja)	servicio	1	$ 572.000	$ 572.000,00	$ 680.680,00
7	D/m fusilera principal	servicio	1	$ 1.021.280	$ 1.021.280,00	$ 1.215.323,20

SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

EVIDENCIA FOTOGRAFICAS

MARCA: GRUA CHERVOLET SIGLA: 68-0243



1.. Cambio de caucho y balinera cardán



2.. Cambio de selector cambios



3.. Cambio de soporte cardán



4.. Cambio de campanas de freno

SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

02



5.. Mantenimiento suspensión delantera
6.. D/m diferencial (caja)
7.. D/m fusilera principal

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

9. TOYOTA FORTUNER SIGLA: 68-0001

Durante la revisión al vehículo TOYOTA FORTUNER SIGLA: 68-0001 se encontraron algunas fallas mecánicas como, sensor OPS y balineras alternador, a partir de ello se le realizaron las reparaciones pertinentes e inclusión de repuestos de alta calidad para garantizar el satisfactorio funcionamiento de este. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:

DESCRIPCIÓN		UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
ITEM	MARCA: TOYOTA FORTUNER SIGLA: 68-0001				$ -	$ -
1	Sensor ops (presión de aceite)	paquetex1	1	$ 887.120	$ 887.120,00	$ 1.055.672,80
2	Balinera alternador	paquetex1	2	$ 124.800	$ 249.600,00	$ 297.024,00

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

EVIDENCIA FOTOGRAFICAS

MARCA: TOYOTA FORTUNER SIGLA: 68-0001



1.. Cambio de Sensor ops (presión de



2.. Cambio de Balinera alternador



3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

10. TOYOTA SAHARA DIESEL SIGLA: 68-0517

Durante la revisión al vehículo TOYOTA PRADO TX SIGLA: 68-1032 se encontraron algunas fallas mecánicas como, pastillas delanteras y traseras, discos delanteros, radiador, amortiguadores delantero y trasero, terminal dirección, campanas de freno, cruceta cardan, brazo axial barra estabilizadora, a partir de ello se le realizaron las reparaciones pertinentes, se realizó mantenimiento de suspensión delantera, trasera y de frenos e inclusión de repuestos de alta calidad para garantizar el satisfactorio funcionamiento de este. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:

ITEM	DESCRIPCIÓN MARCA: 10. TOYOTA SAHARA DIESEL SIGLA: 68-0517	UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
					$ -	$ -
1	pastillas delanteras	paquetex4	1	$ 364.000	$ 364.000,00	$ 433.160,00
2	bandas traseras	paquetex4	1	$ 332.800	$ 332.800,00	$ 396.032,00
3	discos delanteros	paquetex1	2	$ 509.600	$ 1.019.200,00	$ 1.212.848,00
4	Radiador	paquetex1	1	$ 1.248.000	$ 1.248.000,00	$ 1.485.120,00
5	Amortiguador delantero	paquetex1	2	$ 780.000	$ 1.560.000,00	$ 1.856.400,00
6	Amortiguador trasero	paquetex1	2	$ 364.000	$ 728.000,00	$ 866.320,00
7	Barra estabilizadora	paquetex1	1	$ 447.200	$ 447.200,00	$ 532.168,00
8	Brazo axial	paquetex1	2	$ 312.000	$ 624.000,00	$ 742.560,00
9	Terminal dirección	paquetex1	2	$ 260.000	$ 520.000,00	$ 618.800,00
10	Rodamiento rueda delantero interno	paquetex1	2	$ 676.000	$ 1.352.000,00	$ 1.608.880,00
11	Rotula	paquetex1	4	$ 291.200	$ 1.164.800,00	$ 1.386.112,00
12	Guaya freno de mano	paquetex1	2	$ 156.000	$ 312.000,00	$ 371.280,00
13	campanas traseras	paquetex1	2	$ 260.000	$ 520.000,00	$ 618.800,00
14	Cruceta cardan	paquetex1	3	$ 187.200	$ 561.600,00	$ 668.304,00
15	Caucho y Balinera cardan	paquetex1	1	$ 364.000	$ 364.000,00	$ 433.160,00
16	interiores de caliper	paquetex1	2	$ 124.800	$ 249.600,00	$ 297.024,00
17	Rodamiento rueda trasero interno	paquetex1	2	$ 582.400	$ 1.164.800,00	$ 1.386.112,00
18	Reparación compresor a/a (incluye D/m)	servicio	1	$ 1.414.400	$ 1.414.400,00	$ 1.683.136,00
19	mantenimiento suspensión delantera	servicio	1	$ 676.000	$ 676.000,00	$ 804.440,00
20	mantenimiento suspensión trasera	servicio	1	$ 624.000	$ 624.000,00	$ 742.560,00
21	D/m diferencial (caja)	servicio	1	$ 884.000	$ 884.000,00	$ 1.051.960,00
22	Mantenimiento general de frenos	servicio	1	$ 572.000	$ 572.000,00	$ 680.680,00

SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar


3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

EVIDENCIA FOTOGRAFICAS

MARCA: TOYOTA SAHARA DIESEL SIGLA: 68-0517



1.. pastillas delanteras



2.. pastillas traseras



3.. Discos delanteros



4.. radiador

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com



5...Cambio de Amortiguador delantero



6.. Cambio de Amortiguador trasero



7.. Cambio de barra estabilizadora



8.. cambio de brazo axial

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com




9. Cambio de Terminal dirección



10.. Cambio de Rodamiento rueda delantero interno



11.. Cambio de Rotula



12.. Cambio de guaya freno

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com



13.. Cambio de campanas traseras



14.. Cambio de cruceta cardán



13.. Cambio de caucho y balinera cardan



14.. Cambio de interiores de caliper

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com



15.. Cambio de Rodamiento rueda trasero



18.. Reparación compresor a/a (incluye D/m)
19.. mantenimiento suspensión delantera
20.. mantenimiento suspensión trasera
21.. D/m diferencial (caja)
22.. mantenimiento general de frenos

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

13.CAMIONETA RENAULT TRAFIC SIGLA: 68-0582

Durante la revisión al vehículo CAMIONETA RENAULT TRAFIC SIGLA: 68-0582 se encontraron algunas fallas mecánicas como, partes del motor (correa, tensor y patín), polea cigüeñal, bomba hidráulica, además se utilizó servicio de sacner e inclusión de repuestos de alta calidad para garantizar el satisfactorio funcionamiento de este. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:

DESCRIPCIÓN		UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
ITEM	**MARCA: CAMIONETA RENAULT TRAFIC SIGLA: 68-0582**				$ -	$ -
1	Kit repartición motor completa (correa, tensor y patín)	paquetex3	1	$ 821.600	$ 821.600,00	$ 977.704,00
2	Polea cigüeñal	paquetex1	1	$ 717.600	$ 717.600,00	$ 853.944,00
3	Reparación bomba hidráulica (incluye D/m)	servicio	1	$ 1.144.000	$ 1.144.000,00	$ 1.361.360,00
4	Servicio prensa hidráulica	servicio	1	$ 124.800	$ 124.800,00	$ 148.512,00
5	Servicio scanner	servicio	1	$ 83.200	$ 83.200,00	$ 99.008,00
6	D/m fusilera principal	servicio	1	$ 572.000	$ 572.000,00	$ 680.680,00

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

EVIDENCIA FOTOGRAFICAS

MARCA: CAMIONETA RENAULT TRAFIC SIGLA: 68-0582



1.. Cambio de Kit repartición motor completa (correa, tensor y patín)



2.. Cambio de Polea cigüeñal



3.. Reparación bomba hidráulica (incluye D/m)
4.. Servicio prensa hidráulica
5.. Servicio scanner
6.. D/m fusilera principal

SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

15.CAMION FOTON SIGLA: 68-0643

Durante la revisión al vehículo CAMION FOTON SIGLA: 68-0643 se encontraron algunas fallas mecánicas como, correas, bandas de freno, retenedores y mangueras de freno además se incluyeron repuestos de alta calidad para garantizar el satisfactorio funcionamiento de este. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:

DESCRIPCIÓN		UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
ITEM	MARCA: CAMION FOTON SIGLA: 68-0643				$ -	$ -
1	Correa única accesorios	paquetex1	1	$ 270.400	$ 270.400,00	$ 321.776,00
2	bandas de los frenos	paquetex2	4	$ 301.600	$ 1.206.400,00	$ 1.435.616,00
3	Manguera freno delantero	paquetex1	2	$ 20.800	$ 41.600,00	$ 49.504,00
4	Retenedor externo rueda	paquetex1	2	$ 52.000	$ 104.000,00	$ 123.760,00
5	ajuste general suspensión	servicio	1	$ 364.000	$ 364.000,00	$ 433.160,00
6	Mantenimiento general de frenos	servicio	1	$ 613.600	$ 613.600,00	$ 730.184,00

SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

EVIDENCIA FOTOGRAFICAS


MARCA: CAMION FOTON SIGLA: 68-0643



1.. Cambio de correa única accesorios



2.. Cambio de bandas de los frenos



3.. Cambio de manguera freno delantero



4..Cambio de Retenedor externo rueda

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com



5.. Ajuste general suspensión
6.. Mantenimiento general de frenos

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

18. TOYOTA HILUX DIESEL SIGLA: 68-0390

Durante la revisión al vehículo TOYOTA HILUX DIESEL SIGLA: 68-0390 se encontraron algunas fallas mecánicas como, cremallera de vidrio puerta, además se utilizó el servicio de scaner y se incluyeron repuestos de alta calidad para garantizar el satisfactorio funcionamiento de este. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:

DESCRIPCIÓN		UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
ITEM	MARCA: TOYOTA HILUX DIESEL SIGLA: 68-0390				$ -	$ -
1	Cremallera vidrio puerta	paquetex1	1	$ 364.000	$ 364.000,00	$ 433.160,00
2	Servicio scanner	servicio	1	$ 83.200	$ 83.200,00	$ 99.008,00

EVIDENCIA FOTOGRAFICAS


SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

MARCA: TOYOTA HILUX DIESEL SIGLA: 68-0390



1.. Cambio de Cremallera vidrio puerta



2.. servicio de scaner

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

20. CAMIONETA NISSANNP-300 SIGLA: 68-0584

Durante la revisión al vehículo CAMIONETA NISSANNP-300 SIGLA: 68-0584 se encontraron algunas fallas mecánicas como, amortiguador trasero, además se realizó mantenimiento de suspensión delantera y se incluyeron repuestos de alta calidad para garantizar el satisfactorio funcionamiento de este. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:

ITEM	MARCA: CAMIONETA NISSANNP-300 SIGLA: 68-0584				$ -	$ -
1	Amortiguador delantero	paquetex1	2	$ 612.560	$ 1.225.120,00	$ 1.457.892,80
2	Mantenimiento suspensión delantera	servicio	1	$ 832.000	$ 832.000,00	$ 990.080,00

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

EVIDENCIA FOTOGRAFICAS

MARCA: CAMIONETA NISSANNP-300 SIGLA: 68-0584



1.. Cambio de Amortiguador delantero



2.. mantenimiento suspensión delantera

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

23.CAMIONETA RENAULT TRAFIC SIGLA: 68-0626

Durante la revisión al vehículo CAMIONETA RENAULT TRAFIC SIGLA: 68-0626 se encontraron algunas fallas mecánicas como, pastillas delanteras, amortiguador delantero, brazo axial, terminal dirección, entre otras, además se realizó mantenimiento de suspensión trasera y delantera y se incluyeron repuestos de alta calidad para garantizar el satisfactorio funcionamiento de este. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:


DESCRIPCIÓN		UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
ITEM	MARCA: CAMIONETA RENAULT TRAFIC SIGLA: 68-0626				$ -	$ -
1	pastillas delanteras	paquetex4	1	$ 436.800	$ 436.800,00	$ 519.792,00
2	Amortiguador delantero	paquetex1	2	$ 468.000	$ 936.000,00	$ 1.113.840,00
3	Barra estabilizadora muñecos	paquetex1	2	$ 270.400	$ 540.800,00	$ 643.552,00
4	Brazo axial	paquetex1	2	$ 260.000	$ 520.000,00	$ 618.800,00
5	soporte intermedio	paquetex1	1	$ 400.400	$ 400.400,00	$ 476.476,00
6	Rotula	paquetex1	2	$ 187.200	$ 374.400,00	$ 445.536,00
7	soporte motor grande	paquetex1	1	$ 509.600	$ 509.600,00	$ 606.424,00
8	Terminal dirección	paquetex1	2	$ 260.000	$ 520.000,00	$ 618.800,00
9	mantenimiento suspensión delantera	servicio	1	$ 436.800	$ 436.800,00	$ 519.792,00
10	mantenimiento suspensión trasera	servicio	1	$ 468.000	$ 468.000,00	$ 556.920,00

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

EVIDENCIA FOTOGRAFICAS

MARCA: CAMIONETA RENAULT TRAFIC SIGLA: 68-0626



1.. Cambio de pastillas delanteras



2.. Cambio de Amortiguador delantero



1.. Cambio de barra estabilizadora muñecos




4.. Cambio de brazo axial


3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com



5.. Cambio de soporte intermedio



6.. Cambio de rotula



7.. Cambio de soporte de motor grande



2. Cambio de Terminal dirección

SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com



9.. mantenimiento suspensión delantera

10..Mantenimiento suspensión trasera

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

24.CAMIONETA NISSAN NP 300 SIGLA: 68-0585

Durante la revisión al vehículo CAMIONETA NISSAN NP 300 SIGLA: 68-0585 se encontraron algunas fallas mecánicas, se calibraron inyectores y se utilizó servicio de scaner para garantizar el satisfactorio funcionamiento de este. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:


DESCRIPCIÓN		UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
ITEM	MARCA: CAMIONETA NISSAN NP 300 SIGLA: 68-0585				$ -	$ -
1	Inyector	paquetex1	2	$ 1.965.600	$ 3.931.200,00	$ 4.678.128,00
2	Calibración de inyectores	servicio	1	$ 208.000	$ 208.000,00	$ 247.520,00
3	D/m fusilera principal	servicio	1	$ 572.000	$ 572.000,00	$ 680.680,00
4	D/m riel de inyectores e inyectores	servicio	1	$ 208.000	$ 208.000,00	$ 247.520,00
5	Servicio scanner	servicio	1	$ 83.200	$ 83.200,00	$ 99.008,00

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Monteria
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

EVIDENCIA FOTOGRAFICAS

MARCA: CAMIONETA NISSAN NP 300 SIGLA: 68-0585



1.. Cambio de inyector



2.. Calibración de inyectores
3.. D/m fusilera principal
4.. D/m riel de inyectores e inyectores
5.. Servicio scanner

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

26.CHERVOLET NPR BUSETA SIGLA: 68-0256

Durante la revisión al vehículo CHERVOLET NPR BUSETA SIGLA: 68-0256 se encontraron algunas fallas mecánicas como, kit de embrague, bobinado de arranque, bomba principal embrague, impulsor, entre otros, además se realizó mantenimiento general de frenos, reparación del arranque y se incluyeron repuestos de alta calidad para garantizar el satisfactorio funcionamiento de éste. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:

DESCRIPCIÓN		UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
ITEM	**MARCA: CHERVOLET NPR BUSETA SIGLA: 68-0256**				$ -	$ -
1	Kit embrague(disco, prensa y balinera)	paquetex3	1	$ 4.110.080	$ 4.110.080,00	$ 4.890.995,20
2	Bomba principal embrague	paquetex1	1	$ 301.600	$ 301.600,00	$ 358.904,00
3	Bobinado arranque	paquetex1	1	$ 676.000	$ 676.000,00	$ 804.440,00
4	Impulsor o bendix	paquetex1	1	$ 270.400	$ 270.400,00	$ 321.776,00
5	Mantenimiento general de frenos	servicio	1	$ 613.600	$ 613.600,00	$ 730.184,00
6	Reparación arranque (incluye D/m)	servicio	1	$ 405.600	$ 405.600,00	$ 482.664,00
7	D/m diferencial (caja)	servicio	1	$ 572.000	$ 572.000,00	$ 680.680,00

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

EVIDENCIA FOTOGRAFICAS


MARCA: CHERVOLET NPR BUSETA SIGLA: 68-0256



1.. Cambio de Kit embrague(disco, prensa y balinera)



2.. Cambio de Bomba principal de embrague



3.. Cambio de Bobinado arranque



4.. Cambio de impulsor o bendix

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com



5.. Mantenimiento general de frenos

6.. Reparación arranque (incluye D/m)

7.. D/m diferencial (caja)

SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

27.CAMIONETA RENAULT TRAFIC SIGLA: 68-0499

Durante la revisión al vehículo CAMIONETA RENAULT TRAFIC SIGLA: 68-0500 se encontraron algunas fallas mecánicas como, soporte intermedio, terminal dirección, además se realizó mantenimiento de suspensión delantera y se utilizó servicio de scaner y prensa hidráulica, se incluyeron repuestos de alta calidad para garantizar el satisfactorio funcionamiento de éste. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:

DESCRIPCIÓN		UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
ITEM	MARCA: 27.CAMIONETA RENAULT TRAFIC SIGLA: 68-0499				$ -	$ -
1	soporte intermedio	paquetex1	2	$ 400.400	$ 800.800,00	$ 952.952,00
2	Terminal dirección	paquetex1	2	$ 260.000	$ 520.000,00	$ 618.800,00
3	Servicio prensa hidráulica	servicio	1	$ 124.800	$ 124.800,00	$ 148.512,00
4	Servicio scanner	servicio	1	$ 83.200	$ 83.200,00	$ 99.008,00
5	mantenimiento suspension delantera	servicio	1	$ 436.800	$ 436.800,00	$ 519.792,00

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

EVIDENCIA FOTOGRAFICAS

MARCA: CAMIONETA RENAULT TRAFIC SIGLA: 68-0499



1.. Cambio de Soporte intermedio



2.. Cambio de Terminal dirección



3.. Servicio prensa hidráulica
4.. Servicio scanner
5.. mantenimiento suspensión delantera

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

32. CAMIONETA NISSANNP-300 SIGLA: 68-0402

Durante la revisión al vehículo CAMIONETA NISSANNP-300 SIGLA: 68-0402 se encontraron algunas fallas mecánicas como, correas de aire acondicionado y de alternador, soportes de motor inferior y superior, bobinas de campo, termostato, kit de reparación motor, guayas de acelerador, entre otros, además se realizó reparación de alternador y se utilizó servicio de scaner y prensa hidráulica, también se incluyeron repuestos de alta calidad para garantizar el satisfactorio funcionamiento de éste. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:

DESCRIPCIÓN		UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
ITEM	MARCA: CAMIONETA NISSANNP-300 SIGLA: 68-0402				$ -	$ -
1	Bujia pre-	paquetex4	4	$ 83.200	$ 332.800,00	$ 396.032,00
2	Correa aire acondicionado	paquetex1	2	$ 156.000	$ 312.000,00	$ 371.280,00
3	Correa alternador	paquetex1	1	$ 156.000	$ 156.000,00	$ 185.640,00
4	Empaquetadura motor completa	paquetex1	1	$ 676.000	$ 676.000,00	$ 804.440,00
5	Kit repartición motor completa (correa, tensor y patín)	paquetex3	1	$ 1.300.000	$ 1.300.000,00	$ 1.547.000,00
6	Silicona alta temperatura	paquetex1	2	$ 46.800	$ 93.600,00	$ 111.384,00
7	Soporte motor inferior	paquetex1	1	$ 260.000	$ 260.000,00	$ 309.400,00
8	Soporte motor superior	paquetex1	1	$ 260.000	$ 260.000,00	$ 309.400,00
9	Termostato	paquetex1	1	$ 150.800	$ 150.800,00	$ 179.452,00
10	Guaya acelerador	paquetex1	1	$ 124.800	$ 124.800,00	$ 148.512,00
11	Pila bomba de combustible	paquetex1	1	$ 468.000	$ 468.000,00	$ 556.920,00
12	Bobinas de campo	paquetex1	1	$ 468.000	$ 468.000,00	$ 556.920,00
13	Carcaza alternador	paquetex1	1	$ 260.000	$ 260.000,00	$ 309.400,00
14	Reparación alternador (incluye D/m)	servicio	1	$ 405.600	$ 405.600,00	$ 482.664,00
15	D/m fusilera principal	servicio	1	$ 572.000	$ 572.000,00	$ 680.680,00
16	D/m riel de inyectores e inyectores	servicio	1	$ 208.000	$ 208.000,00	$ 247.520,00
17	D/m tanque combustible	servicio	1	$ 509.600	$ 509.600,00	$ 606.424,00
18	Servicio prensa hidráulica	servicio	1	$ 124.800	$ 124.800,00	$ 148.512,00
19	Servicio scanner	servicio	1	$ 83.200	$ 83.200,00	$ 99.008,00

SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

EVIDENCIA FOTOGRAFICAS

MARCA: CAMIONETA NISSANNP-300 SIGLA: 68-0402



1.. Cambio de bujía pre-



2.. Cambio de Correa aire acondicionado



3.. Cambio de Correa alternador



8. Cambio de Empaquetadura motor completa

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com



5.. Cambio de Kit repartición motor



6.. Cambio de Silicona alta temperatura



7.. Cambio de de Soporte motor inferior



8..Cambio de Soporte motor superior


3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com



9.. Cambio de termostato



10.. Guaya acelerador



11.. Cambio de pila de combustible



12.. Cambio de Bobinas de campo

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com



13.. Cambio de Carcaza alternador



14.. Reparación alternador (incluye D/m)
15.. D/m fusilera principal
16.. D/m riel de inyectores e inyectores
17.. D/m tanque combustible
18.. Servicio prensa hidráulica
19.. Servicio scanner

SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

33.AUTOMOVIL RENAULT LOGAN SIGLA: 68-0634

Durante la revisión al vehículo AUTOMOVIL RENAULT LOGAN SIGLA: 68-0634 se encontraron algunas fallas mecánicas como, moto-ventilador y el kit de embrague, se incluyeron repuestos de alta calidad para garantizar el satisfactorio funcionamiento de éste. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:

DESCRIPCIÓN		UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
ITEM	**MARCA: AUTOMOVIL RENAULT LOGAN SIGLA: 68-0634**				$ -	$ -
1	Moto-ventilador	paquetex1	1	$ 717.600	$ 717.600,00	$ 853.944,00
2	Kit embrague(disco, prensa y balinera)	paquetex3	1	$ 1.965.600	$ 1.965.600,00	$ 2.339.064,00
3	D/m diferencial (caja)	servicio	1	$ 572.000	$ 572.000,00	$ 680.680,00
4	D/m fusilera principal	servicio	1	$ 572.000	$ 572.000,00	$ 680.680,00

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

EVIDENCIA FOTOGRAFICAS


MARCA: AUTOMOVIL RENAULT LOGAN SIGLA: 68-0634



1.. Cambio de moto ventilador



2.. Cambio de kit embrague (disco prensa y balinera)



3.. D/m diferencial (caja)

4.. D/m fusilera principal

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

36. CHERVOLET NPR SIGLA: 68-0242

Durante la revisión al vehículo CHERVOLET NPR SIGLA: 68-0242 se encontraron algunas fallas mecánicas como, campanas de freno, bandas de frenos, rodamientos y retenedores, entre otros, además se incluyeron repuestos de alta calidad para garantizar el satisfactorio funcionamiento de éste. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:

DESCRIPCIÓN		UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
ITEM	MARCA: CHERVOLET NPR SIGLA: 68-0242				$ -	$ -
1	campanas de frenos	paquetex1	2	$ 890.240	$ 1.780.480,00	$ 2.118.771,20
2	bandas de los frenos	paquetex2	2	$ 301.600	$ 603.200,00	$ 717.808,00
3	Rodamiento rueda delantero interno	paquetex1	2	$ 260.000	$ 520.000,00	$ 618.800,00
4	Retenedor externo rueda	paquetex1	2	$ 52.000	$ 104.000,00	$ 123.760,00
5	Empaquetadura bomba freno	paquetex1	1	$ 124.800	$ 124.800,00	$ 148.512,00
6	Mantenimiento general de frenos	servicio	1	$ 613.600	$ 613.600,00	$ 730.184,00

EVIDENCIA FOTOGRAFICAS

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

MARCA: AUTOMOVIL RENAULT LOGAN SIGLA: 68-0634



1.. Cambio de campanas de freno



2.. Cambio de bandas de freno



3.. Cambio de Rodamiento rueda delantero interno



4.. Cambio de retenedor externo rueda

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com



5.. Cambio de Empaquetadura bomba freno



6.. Mantenimiento general de frenos

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

37.CAMIONETA NISSANNP-300 SIGLA: 68-0624

Durante la revisión al vehículo CAMIONETA NISSANNP-300 SIGLA: 68-0624 se encontraron algunas fallas mecánicas como, patín tensor y correa de accesorios, alternador, además se incluyeron repuestos de alta calidad para garantizar el satisfactorio funcionamiento de éste. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
	MARCA: CAMIONETA NISSANNP-300 SIGLA: 68-0624				$ -	$ -
1	Patín tensor correa accesorios	paquetex1	1	$ 582.400	$ 582.400,00	$ 693.056,00
2	Alternador	paquetex1	1	$ 1.856.400	$ 1.856.400,00	$ 2.209.116,00

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar


3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

EVIDENCIA FOTOGRAFICAS

MARCA: CAMIONETA NISSANNP-300 SIGLA: 68-0624



1.. Cambio de Patín tensor correa accesorios



2.. Cambio de alternador



3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

41.CAMIONETA NISSANNP-300 SIGLA: 68-0606

Durante la revisión al vehículo CAMIONETA NISSANNP-300 SIGLA: 68-0606, se encontraron algunas fallas mecánicas en alternador, se incluyó repuestos de alta calidad para garantizar el satisfactorio funcionamiento de éste. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:


DESCRIPCIÓN		UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
ITEM	**MARCA: CAMIONETA NISSANNP-300 SIGLA: 68-0606**				$ -	$ -
1	Alternador	paquetex1	1	$ 1.856.400	$ 1.856.400,00	$ 2.209.116,00

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

EVIDENCIA FOTOGRAFICAS

MARCA: CAMIONETA NISSANNP-300 SIGLA: 68-0606



1.. Cambio de alternador



J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

46.AUTOMOVIL CHERVOLET SAIL SIGLA: 68-0547

Durante la revisión al vehículo AUTOMOVIL CHERVOLET SAIL SIGLA: 68-0547, se hizo reparación de la caja de dirección y se cambió su empaquetadura, se incluyó repuestos de alta calidad para garantizar el satisfactorio funcionamiento de éste. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:

DESCRIPCIÓN		UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
ITEM	MARCA: AUTOMOVIL CHERVOLET SAIL SIGLA: 68-0547				$ -	$ -
1	Empaquetadura completa caja dirección	paquetex12	1	$ 676.000	$ 676.000,00	$ 804.440,00
2	Reparación caja dirección (incluye D/m)	servicio	1	$ 1.747.200	$ 1.747.200,00	$ 2.079.168,00

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

EVIDENCIA FOTOGRAFICAS

MARCA: AUTOMOVIL CHERVOLET SAIL SIGLA: 68-0547



1.. Cambio de Empaquetadura completa caja dirección



2.. Reparación caja dirección (incluye D/m)

SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

48.AUTOMOVIL CHERVOLET SAIL SIGLA: 68-0531

Durante la revisión al vehículo AUTOMOVIL CHERVOLET SAIL SIGLA: 68-0530, se encontraron algunas fallas como, radiador, amortiguadores trasero y delantero, terminal dirección, rodamientos y bocines, brazo axial, entre otros, se realizó mantenimiento de suspensión delantera y de frenos, se incluyó repuestos de alta calidad para garantizar el satisfactorio funcionamiento de éste. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:


DESCRIPCIÓN		UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
ITEM	MARCA: AUTOMOVIL CHERVOLET SAIL SIGLA: 68-0530				$ -	$ -
1	Radiador	paquetex1	1	$ 2.132.000	$ 2.132.000,00	$ 2.537.080,00
2	Amortiguador delantero	paquetex1	2	$ 540.800	$ 1.081.600,00	$ 1.287.104,00
3	Amortiguador trasero	paquetex1	2	$ 442.000	$ 884.000,00	$ 1.051.960,00
4	Bocín rueda completo	paquetex1	2	$ 364.000	$ 728.000,00	$ 866.320,00
5	Brazo axial	paquetex1	2	$ 468.000	$ 936.000,00	$ 1.113.840,00
6	Terminal dirección	paquetex1	2	$ 520.000	$ 1.040.000,00	$ 1.237.600,00
7	Rodamiento rueda trasero interno	paquetex1	2	$ 260.000	$ 520.000,00	$ 618.800,00
8	Rotula	paquetex1	2	$ 291.200	$ 582.400,00	$ 693.056,00
9	pastillas delanteras	paquetex4	1	$ 301.600	$ 301.600,00	$ 358.904,00
10	Retenedor interno rueda	paquetex1	2	$ 52.000	$ 104.000,00	$ 123.760,00
11	interiores de caliper	paquetex1	1	$ 124.800	$ 124.800,00	$ 148.512,00
12	mantenimiento suspensión delantera	servicio	1	$ 676.000	$ 676.000,00	$ 804.440,00
13	Mantenimiento general de frenos	servicio	1	$ 509.600	$ 509.600,00	$ 606.424,00

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

EVIDENCIA FOTOGRAFICAS

MARCA: AUTOMOVIL CHERVOLET SAIL SIGLA: 68-0531



1.. Cambio de radiador



2.. Cambio de Amortiguador delantero



3.. Cambio de Amortiguador trasero



4.. Cambio de Bocín rueda completo


3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com



5.. Cambio de Brazo axial



6.. Cambio de Terminal dirección



7..Cambio de Rodamiento rueda trasero interno



8.. Cambio de Rotula

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com



9.. Cambio de pastillas delanteras



10.. Cambio de retenedor interno rueda



12.. Cambio de interiores de caliper

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com



12.. Mantenimiento suspensión delantera
13.. Mantenimiento general de frenos

SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

49.CAMIONETA RENAULT DUSTER SIGLA: 68-0450

Durante la revisión al vehículo CAMIONETA RENAULT DUSTER SIGLA: 68-0450, se encontraron algunas fallas mecánicas en moto-ventilador, se incluyó repuestos de alta calidad para garantizar el satisfactorio funcionamiento de éste. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:

DESCRIPCIÓN		UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
ITEM	MARCA: CAMIONETA RENAULT DUSTER SIGLA: 68-0450				$ -	$ -
1	Moto-ventilador	paquetex1	1	$ 717.600	$ 717.600,00	$ 853.944,00

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

EVIDENCIA FOTOGRAFICAS

MARCA: CAMIONETA RENAULT DUSTER SIGLA: 68-0450



1.. Cambio de Moto-ventilador



J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

52. CAMIONETA RENAULT MASTER SIGLA: 68-0493

Durante la revisión al vehículo CAMIONETA RENAULT MASTER SIGLA: 68-0493, se encontraron algunas fallas mecánicas en polea cigüeñal se hizo ajuste general de suspensión y se utilizó servicio de prensa para garantizar el satisfactorio funcionamiento de éste. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:

DESCRIPCIÓN		UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
ITEM	MARCA: CAMIONETA RENAULT MASTER SIGLA: 68-0493				$ -	$ -
1	Polea cigüeñal	paquetex1	1	$ 717.600	$ 717.600,00	$ 853.944,00
2	Servicio prensa hidráulica	servicio	1	$ 124.800	$ 124.800,00	$ 148.512,00
3	ajuste general suspension	servicio	1	$ 364.000	$ 364.000,00	$ 433.160,00

SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

EVIDENCIA FOTOGRAFICAS

MARCA: CAMIONETA RENAULT MASTER SIGLA: 68-0493



1.. Cambio de Polea cigüeñal



2.. Servicio prensa hidráulica
3.. Ajuste general suspensión

SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

53.CAMIONETA RENAULT DUSTER SIGLA: 68-0473

Durante la revisión al vehículo CAMIONETA RENAULT DUSTER SIGLA: 68-0473, se encontraron algunas fallas mecánicas como, amortiguador delantero, brazo axial, soporte motor, barra estabilizadora, entre otros, además se realizó mantenimiento de suspensión delantera y se usó el servicio de prensa hidráulica, también se incluyeron repuestos de alta calidad para garantizar el satisfactorio funcionamiento de éste. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:

DESCRIPCIÓN		UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
ITEM	MARCA: CAMIONETA RENAULT DUSTER SIGLA: 68-0473				$ -	$ -
1	Refrigerante aire acondicionado	paquetex1	2	$ 52.000	$ 104.000,00	$ 123.760,00
2	Barra estabilizadora muñecos	paquetex1	2	$ 270.400	$ 540.800,00	$ 643.552,00
3	Amortiguador delantero	paquetex1	2	$ 468.000	$ 936.000,00	$ 1.113.840,00
4	Bocín rueda completo	paquetex1	2	$ 301.600	$ 603.200,00	$ 717.808,00
5	Brazo axial	paquetex1	2	$ 260.000	$ 520.000,00	$ 618.800,00
6	Soporte motor inferior	paquetex1	1	$ 260.000	$ 260.000,00	$ 309.400,00
7	ajuste general suspension	servicio	1	$ 364.000	$ 364.000,00	$ 433.160,00
8	Mantenimiento y carga a/a	servicio	1	$ 925.600	$ 925.600,00	$ 1.101.464,00
9	mantenimiento suspension delantera	servicio	1	$ 436.800	$ 436.800,00	$ 519.792,00
10	Servicio prensa hidráulica	servicio	1	$ 124.800	$ 124.800,00	$ 148.512,00

SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

EVIDENCIA FOTOGRAFICAS

MARCA: CAMIONETA RENAULT DUSTER SIGLA: 68-0473



1.. Cambio de refrigerante aire acondicionado



2.. Cambio de Barra estabilizadora muñecos



3.. Cambio de Amortiguador delantero



4.. Cambio de Bocín rueda completo

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com



5..Cambio de Brazo axial



6..Cambio de Soporte motor superior



7.. ajuste general suspensión
8.. Mantenimiento y carga a/a
9.. mantenimiento suspensión delantera
10.. Servicio prensa hidráulica

SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

54.CHERVOLET FTR SIGLA: 68-0217

Durante la revisión al vehículo CHERVOLET FTR SIGLA: 68-0217, se encontraron algunas fallas mecánicas como, bomba hidráulica, bandas y campanas de freno, buje muelle parte fija, entre otros, se incluyeron repuestos de alta calidad para garantizar el satisfactorio funcionamiento de éste. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:

DESCRIPCIÓN		UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
ITEM	MARCA: CHERVOLET FTR SIGLA: 68-0217				$ -	$ -
1	Silicona alta temperatura	paquetex1	1	$ 46.800	$ 46.800,00	$ 55.692,00
2	Bomba hidráulica	paquetex1	1	$ 2.548.000	$ 2.548.000,00	$ 3.032.120,00
3	bandas de los frenos	paquetex2	4	$ 301.600	$ 1.206.400,00	$ 1.435.616,00
4	campanas de frenos	paquetex1	4	$ 890.240	$ 3.560.960,00	$ 4.237.542,40
5	Buje muelle parte fija	paquetex3	12	$ 52.000	$ 624.000,00	$ 742.560,00
6	Terminal dirección	paquetex1	2	$ 364.000	$ 728.000,00	$ 866.320,00
7	Pasador muelle	paquetex1	4	$ 12.480	$ 49.920,00	$ 59.404,80
8	Tornillo central muelle	paquetex1	4	$ 26.000	$ 104.000,00	$ 123.760,00
9	Cruceta cardan	paquetex1	3	$ 187.200	$ 561.600,00	$ 668.304,00
10	mantenimiento suspensión delantera	servicio	1	$ 676.000	$ 676.000,00	$ 804.440,00
11	Reparación caja de cambios (incluye D/m)	servicio	1	$ 1.757.600	$ 1.757.600,00	$ 2.091.544,00
12	Reparación caja dirección (incluye D/m)	servicio	1	$ 1.747.200	$ 1.747.200,00	$ 2.079.168,00
13	D/m fusilera principal	servicio	1	$ 1.021.280	$ 1.021.280,00	$ 1.215.323,20

SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar


3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

EVIDENCIA FOTOGRAFICAS

MARCA: CHERVOLET FTR SIGLA: 68-0217



1.. Cambio de silicona alta temperatura



2.. Cambio de Bomba hidráulica



3.. Cambio de bandas de freno



4.. Cambio de campana de frenos

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com



5.. Cambio de buje muelle parte fija



6.. Cambio de Terminal dirección



7.. Cambio de pasador muelle



8.. Cambio de tornillo central muelle

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com



9.. Cambio de cruceta cardán



10.. mantenimiento suspensión delantera
11.. Reparación caja de cambios (incluye D/m)
12.. Reparación caja dirección (incluye D/m)
13.. D/m fusilera principal

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

55.CAMIONETA NISSAN NP-300 SIGLA: 68-0548

Durante la revisión al vehículo CAMIONETA NISSAN NP-300 SIGLA: 68-0548, se encontraron algunas fallas en el inyector y el turbo, se incluyeron repuestos de alta calidad para garantizar el satisfactorio funcionamiento de éste. A continuación, se le anexa la lista de las modificaciones realizadas con las cuales se entregó el vehículo a entera satisfacción:

	DESCRIPCIÓN	UNID. DE MED	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
ITEM	**MARCA: CAMIONETA NISSAN NP-300 SIGLA: 68-0548**				$ -	$ -
1	Inyector	paquetex1	1	$ 1.965.600	$ 1.965.600,00	$ 2.339.064,00
2	Turbo	paquetex1	1	$ 7.165.600	$ 7.165.600,00	$ 8.527.064,00
3	D/m fusilera principal	servicio	1	$ 572.000	$ 572.000,00	$ 680.680,00
4	D/m cuerpo acelerador (mantenimiento)	servicio	1	$ 260.000	$ 260.000,00	$ 309.400,00

J.R.
SERVICIO TOYOTA
Hacemos seguro tu andar

3218341636
Calle 42 N° 1C – 70 Montería
juan_alvarorestrepo@hotmail.com

EVIDENCIA FOTOGRAFICAS

MARCA: CAMIONETA NISSAN NP-300 SIGLA: 68-0548



1.. Cambio de inyector



2.. Cambio de turbo



3.. D/m fusilera principal

4.. D/m cuerpo acelerador