En las instalaciones de las oficinas el **Consorcio Tauri 2** cuenta con los elementos necesarios para la atención de emergencias tales como camilla, extintores y botiquines los cuales se encuentran en condiciones adecuadas, y los baños; para el periodo de reporte se contó con los elementos básicos de emergencia.

Tabla 12. Relación elementos de emergencia

ITEM	Punto de hidratación	Punto ecológico	Zona SST	Baños	Elementos de emergencia (Botiquín Camillas, Extintor
Oficina	1 unidad	1 unidad	1 oficina	1 unidades fija	1 botiquín 1 Camillas fell con su inmovilizador 1 Extintor ABC ubicado en el PAC 1 extintor ABC camioneta

Fuente: El Autor

REGISTRO FOTOGRAFICO ELEMENTOS DE EMERGENCIA

