Bogotá D.C. Diciembre 01 de 2023 **TAW23- 233**

Señores
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Calle 55 No 10-32,

Ciudad

Atención: Ing.


Referencia: Informe de acción correctiva Equipos DATA 1 – 2 Defensoría Del Pueblo.

Apreciados señores:

De la manera más atenta nos dirigimos a ustedes con el fin de presentarles el informe bajo registro fotográfico sobre la ejecución de las acciones correctivas, como cambio de filtros MERV, instalación de módulo de control. adecuación de luces LED, Y cambio de contactores en unidad condensadora 1 – 2. Correspondiente a los equipos de precisión ubicados en el Centro de Cómputo de la Defensoría del Pueblo calle 55 No 10-32. De acuerdo al cronograma de actividades.

CAMBIO MODULO DE CONTROL ZN551
Se realiza configuracion e istalacion de modulo de control en DATA 2 ,y se deja operando en condiciones normales.





CAMBIO DE FILTROS MERV.

Se realiza cambio de filtros merv, los cuales quedan en condiciones mormales de operación














ADECUACION DE LUCES LED DATA 1 – 2

Se realizadecuacion de iluminacion led en DATA 1 – 2 ,donde se dejaron operando en condiciones normales.



CAMBIO DE CONTACTORES UNIDAD CONDENSADORA 1 - 2

Se realiza cambio de contactores ya que los anteriores estaban defectuosos, donde se dejaron trabajando en condiciones normales.



De acuerdo a lo anterior las aciones correctivas realizadas en los equipos del aire acondicionado DATA 1 – 2 bajo los repuestos sumisitrados se dejan trabajando en

condiciones normales.

Una vez más quedamos a su entera disposición, atentos a aclarar cualquier inquietud que pueda presentárseles al respecto.

Cordialmente.

AIREFLEX DE COLOMBIA SAS.



ALADINO TORRES VEGA.
Coordinador de Mantenimiento.