	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOGAMOSO I.R.D.S **CONTRATACIÓN**	
NIT:826000058-3		**FECHA** **2021/10**

INFORMACIÓN FINANCIERA

Revisión de soportes de la cuenta: El suscrito supervisor hace constar que ha revisado y en consecuencia aprueba los documentos que forman parte integral de la cuenta

PORCENTAJE:	100%	**No. FACTURA O SOPORTE:**	A 18

APORTE A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	No. PLANILLA DE APORTES	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD	APORTES ARL	TOTAL (=)
sep-23	*71980384*	$ 374.000,00	$ 93.500,00	$ 12.300,00	**$ 479.800**
oct-23	*720117391*	$ 371.200,00	$ 92.800,00	$ 12.200,00	**$ 476.200**

En caso de **Personas Juridicas**, no es necesaria la revisión de planillas de pago de Seguridad Social y parafiscales, para lo cual se adjunta Certificación de estar al día, emitida por el Revisor Fiscal o Representante Legal según lo dispuesto por la Ley 789/2002 Art. 50 y Ley 1150/2007 Art. 23. (Anexar documento de identidad, tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la J.C.C. de quien Certifica)

No. CUENTA PRESUPUESTAL	NOMBRE CUENTA PRESUPUESTAL	VALOR PRESUPUESTAL
2.3.43.02.3.430.1.4301004.D002.2.3.2.02.02.008.1.2.4.3.01	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA TODOS, MUNICIPIO DE SOGAMOSO- FUENTE: 1.2.4.3.01-SGPPROPOSITO GENERAL. DEPORTE Y RECREACION	$ 31.600.100,00
2.3.43.02.3.430 1.4301004.D00 2.2.3.2.02.02.008.1.3.3.3.1.9	ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA TODOS, MUNICIPIO DE SOGAMOSO- FUENTE: 1.3.3.3.19- RECURSOS DEL BALANCE TASA PRO DEPORTE	$ 15.798.240,00

No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	TOTAL
2023000205	2023000266	**$ 31.600.100,00**
2022000260	2023000302	**$ 15.798.240,00**

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 31.600.100,00	
(+) Valor adiciones	$ 15.798.240,00	
(=) Valor total contrato	$ 47.398.340,00	
(-) Anticipo		$ -
(-) Valor pagos parciales		
(-)Valor a pagar		**$ 47.398.340,00**
(-) Valor pendiente de ejecución		
SUMAS IGUALES	**$ 47.398.340,00**	**$ 47.398.340,00**

Habiéndose cumplido las obligaciones descritas dentro del periodo mencionado el suscrito supervisor autoriza el pago de la suma de:

Valor a pagar:	Valor en letras:	CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M.L.

Para constancia suscribimos:

VICTOR MANUEL PRECIADO MORENO
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

PABLO ALEJANDRO GODOY HILLÓN
CONTRATISTA

	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOGAMOSO I.R.D.S CONTRATACIÓN	
NIT:826000058-3	**INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**	**FECHA** **2021/10**

FECHA:	30 de noviembre de 2023	**INFORME No.:**	**1**

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

No. DE PROCESO	IMC-015-2023	**No. CONTRATO:**	2023135	**TIPO DE CONTRATO:**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:	VÍCTOR MANUEL PRECIADO MORENO			**CARGO:**	Auxiliar Administrativo
				No. DE TELÉFONO:	3114473354
CONTRATISTA:	A&E ARQUITECTURA INGENIERÍA Y MEDIO			**C.C. O NIT:**	901317288-4
E-MAIL:	acotaryescalar@gmail.com			**No. DE TELÉFONO:**	321 9473204
REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)	PABLO ALEJANDRO GODOY HILLÓN			**C.C.:**	1.057.597.606
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE BOMBEO Y CALEFACCIÓN DE CUARTO DE BOMBAS PRINCIPAL, REPARACIÓN ZONA HUMEDA DE SERVICIO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERINES DE GAS Y REPARACIÓN DE ESCAPE DE AGUA EN LOS BAÑOS DE LA PISCINA DEL IRDS DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO				

PLAZO		**PERIODO DE PAGO ANTERIOR**		**PERIODO DE PAGO ACTUAL**	
INICIA:	07-sep-2023	**DESDE:**		**DESDE:**	07-sep-2023
TERMINA:	22-oct-2023	**HASTA:**		**HASTA:**	22-oct-2023

INFORMACIÓN TÉCNICA

Declaración	El suscrito supervisor del contrato hace constar que el INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOGAMOSO I.R.D.S., de Sogamoso ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios a que se refiere el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, que corresponden al siguiente detalle:

a. Para prestación de Servicios:

	RELACIÓN DE OBLIGACIONES	**FUENTE DE VERIFICACIÓN**	**OBSERVACIONES**
1	Reparación y mantenimiento Bomba 1. localizada en el sotano. Marca Altamira de 3HP 3450 R.P.M. Envía agua a la zona humeda. Incluye desinstalación, instalación, revisión, reparación y mantenimiento. (Suministro e instalación de Presostato, Desensamble y montaje Bomba 3HP y Reparación y mantenimiento Bomba de 3 HP	ANEXO INFORME FINAL, FÍSICO Y DIGITAL	Se realizó la Reparación y mantenimiento de una Bomba Marca Altamira de 3HP 3450 R.P.M., la cual bombea agua a la zona humeda, se revisaron las instalaciones hidraulicas y electricas para el correcto suministro de agua a los Jacuzzi, se entregó funcionando correctamente
2	Reparación y mantenimiento Bomba 2. localizada en el sotano. Marca Altamira de 3HP 3450 R.P.M. Envía agua a la zona humeda. Incluye desinstalación, instalación, revisión, reparación y mantenimiento. (Desensamble y montaje Bomba 3HP,Reparación y mantenimiento Bomba de 3 HP, incluyendo Rebobinado)	ANEXO INFORME FINAL, FÍSICO Y DIGITAL	Se realizó la Reparación y mantenimiento de una Bomba Marca Altamira de 3HP 3450 R.P.M., la cual bombea el agua del sotano a la zona humeda, el bobinado del motor de la bomba estaba quemado, por lo cual se realizó el respectivo cambio, se revisaron las instalaciones hidraulicas y electricas para el correcto suministro de agua a los Jacuzzi, se entregó funcionando correctamente
3	Reparación y mantenimiento Jacizzi 1. Incluye desinstalación, instalación, revisión, reparación y mantenimiento Bomba 1 Jacuzzi 1 e Implementación de Panel de ControlSuministro e instalación Riel Omega 60 cm. (Suministro e instalación Cable vehicular #20, Suministro e instalación cable encuchetado 3 x 12, Suministro e instalación de Blower, Suministro e instalación de Termostato, Suministro e instalación Breaker 20 A, Revisión, reparación y mantenimiento de Bomba de 1 HP	ANEXO INFORME FINAL, FÍSICO Y DIGITAL	Se realizó la Reparación y mantenimiento Jacuzzi 1. El cual estaba fuera de funcionamiento, se realizó desinstalación, instalación, revisión, reparación y mantenimiento Bomba de 1 Hp, se hizo necesario la Implementación de Panel de Control al cual se le suministro e instaló, Riel Omega 60 cm. , suministro e instalación Cable vehicular #20, Suministro e instalación cable encuchetado 3 x 12, Suministro e instalación de Blower, Suministro e instalación de Termostato, Suministro e instalación Breaker 20 A, se entregó funcionando correctamente de tal forma que con el panel implementado se detecten más facilmente las fallas y el mantenimiento se pueda realizar eficientemente

4	Reparación y mantenimiento Jacizzi 2. Incluye desinstalación, instalación, revisión, reparación y mantenimiento Bomba 2 Jacuzzi 2 e Implementación de Panel de ControlSuministro e instalación Riel Omega 60 cm. (Suministro e instalación Cable vehicular #20, Suministro e instalación cable encuchetado 3 x 12, Suministro e instalación de Blower, Suministro e instalación de Termostato, Suministro e instalación Breaker 20 A, Revisión reparación y mantenimiento de Bomba de 1 HP	ANEXO INFORME FINAL, FÍSICO Y DIGITAL	Se realizó la Reparación y mantenimiento Jacuzzi 2. El cual estaba fuera de funcionamiento, se realizó desinstalación, instalación, revisión, reparación y mantenimiento Bomba de 1 Hp, se hizo necesario la Implementación de Panel de Control al cual se le suministro e instaló, Riel Omega 60 cm. , suministro e instalación Cable vehicular #20, Suministro e instalación cable encuchetado 3 x 12, Suministro e instalación de Blower, Suministro e instalación de Termostato, Suministro e instalación Breaker 20 A, se entregó funcionando correctamente de tal forma que con el panel implementado se detecten más facilmente las fallas y el mantenimiento se pueda realizar eficientemente
5	Reparación y mantenimiento Turco 1. Incluye: Revisión, reparación y mantenimiento de calderines y tubería Revisión, reparación y mantenimiento Calderin 1 y verificación estado tubería	ANEXO INFORME FINAL, FÍSICO Y DIGITAL	Se realizó la Reparación y mantenimiento del baño Turco 1. el mencionado baño turco se encontraba fuera de funcionamiento, se revisó la tubería y las conexiones eléctricas en el cuarto, se reparó el calderín, igualmente se realizó mantenimiento del calderin y de la tuberia de gas en el panel de control. Se entregó funcionando correctamente
6	Reparación y mantenimiento Turco 2. Incluye: Revisión, reparación y mantenimiento de calderines y tubería Revisión, reparación y mantenimiento Calderín 2 y verificación estado tubería	ANEXO INFORME FINAL, FÍSICO Y DIGITAL	Se realizó la Reparación y mantenimiento del baño Turco 2. el mencionado baño turco se encontraba fuera de funcionamiento, se revisó la tubería y las conexiones eléctricas en el cuarto, se reparó el calderín, igualmente se realizó mantenimiento del calderin y de la tuberia de gas en el panel de control. Se entregó funcionando correctamente
7	Revisión, mantenimiento y Reparación baños generales, damas y caballeros. Suministro e instalación Push descargue inodoros	ANEXO INFORME FINAL, FÍSICO Y DIGITAL	En los baños de damas y caballeros de la Piscina, se evidenciaron fugas producto del mal funcionamiento de los Push de descarga, por lo cual se Revisó y realizó mantenimiento y cambio de Push. Todos los baños se entregaron sin ningun tipo de fugas.
8	Reparación y mantenimiento Caldera 1. Incluye: Revisión componentes, Reparación, mantenimiento y puesta en marcha. Revisión y reparación controles y paneles eléctricos, busqueda de fallas electrónicas y eléctricas. (Desensamble, reparación, mantenimiento y montaje de sistema 1, Desensamble, reparación, mantenimiento y montaje de sistema 2, Calibración temperatura del sistema 2, Calibración temperatura del sistema 1, Revisión y reparación motor compresor 1, Revisión y reparación motor compresor 2, Suministro y Carga de 2.600 g Gas R410A Sistema 1, Suministro y Carga de 2.600 g Gas R410A Sistema 2)	ANEXO INFORME FINAL, FÍSICO Y DIGITAL	La Caldera No 1 se encontró fuera de servico, por lo cual se procedió a realizar la revisión de cada uno de sus componentes, la Caldera esta compuesta por dos sistemas, cada sistema cuenta con un motor ventilador, intercambiadores de calor, paneles de aire, motor compresor, panel electrónico, redes eléctricas. Por lo cual se realizó la reparación, mantenimiento de cada uno de los componentes, se realizó busqueda de fallas electrónicas y eléctricas. Se ejecutó desensamble, reparación, mantenimiento y montaje de sistema 1, desensamble, reparación, mantenimiento y montaje de sistema 2, Calibración temperatura del sistema 2, Calibración temperatura del sistema 1, Revisión y reparación motor compresor 1, Revisión y reparación motor compresor 2, Suministro y Carga de 2.600 g Gas R410A Sistema 1, Suministro y Carga de 2.600 g Gas R410A Sistema 2. De lo anterior se logró la puesta en marcha de la Caldera 1.
9	Reparación y Mantenimiento panel de control y red eléctrica cuarto de bombas. (Revisión y reparación control de Arranque, Revisión y reparación controladores de voltaje, Revisión y reparación red eléctrica, Revisión y reparación control de temperatura, Revisión y reparación sistema eléctrico panel de control, incluye bobinas, resistencias, circuitos y cableado)	ANEXO INFORME FINAL, FÍSICO Y DIGITAL	El panel de control se encontró en malas condiciones debido a un corto circuito, por lo anteior se reparó y realizó mantenimiento panel de control y red eléctrica cuarto de bombas, incluyendo la revisión y reparación control de arranque, revisión y reparación controladores de voltaje, revisión y reparación red eléctrica, revisión y reparación control de temperatura, revisión y reparación sistema eléctrico panel de control. El panel de control se entrega en excelentes condiciones
10	Desensamble, reparación, mantenimiento y montaje de sistema 7 (Unidad sellada, paneles de gas, paneles de aire, motor ventilador, intercambiador de calor, controles electrónicos)	ANEXO INFORME FINAL, FÍSICO Y DIGITAL	El sistema 7. se encontró fuera de servicio, por lo cual se realizó el desensamble, reparación, mantenimiento de la Unidad sellada, se limpiaron los paneles de gas y los paneles de aire debido a la cantidad de residuos que afectan su funcionamiento, se desarmo y reparó el motor ventilador, se realizó mantenimiento a los intercambiadores de calor, se revisarón los controles electrónicos y la programación del sistema. Se logró la puesta en marcha del Sistema 7 de la Caldera No 4
11	Desensamble, reparación, mantenimiento y montaje de sistema 8 (Unidad sellada, paneles de gas, paneles de aire, motor ventilador, intercambiador de calor, controles electrónicos)	ANEXO INFORME FINAL, FÍSICO Y DIGITAL	El sistema 8. se encontró fuera de servicio, por lo anterior, se realizó el desensamble, reparación, mantenimiento de la Unidad sellada, se limpiaron los paneles de gas y los paneles de aire debido a la cantidad de residuos que afectan su funcionamiento, se desarmo y reparó el motor ventilador, se realizó mantenimiento a los intercambiadores de calor, se revisarón los controles electrónicos y la programación del sistema. Se logró la puesta en marcha del Sistema 7 de la Caldera No 4

12	Calibración temperatura del sistema 7 (sacar gas con bomba de vacio a intercambiadores de calor e inyectar gas acorde a la temperatura necesaria)	ANEXO INFORME FINAL, FÍSICO Y DIGITAL	Para lograr la calibración de temperatura del sistema 7, se procedió a sacar el gas y los residuos de agua de los intercambiadores de calor, se realizó mantenimiento, se verificarón conecciones eléctricas, por último se inyectó gas verificando con relojes de presión la carga acorde a la temperatura. Logrando la calibración requerida
13	Calibración temperatura del sistema 8 (sacar gas con bomba de vacio a intercambiadores de calor e inyectar gas acorde a la temperatura necesaria)	ANEXO INFORME FINAL, FÍSICO Y DIGITAL	Para lograr la calibración de temperatura del sistema 8, se procedió a sacar el gas y los residuos de agua de los intercambiadores de calor, se realizó mantenimiento, se verificarón conecciones eléctricas, por último se inyectó gas verificando con relojes de presión la carga acorde a la temperatura. Logrando la calibración requerida
14	Revisión y reparación motor compresor 7 (sacar gas y agua con bomba de vacio e inyectar gas al compresor)	ANEXO INFORME FINAL, FÍSICO Y DIGITAL	El motor compresor 7 no estaba en funcionamiento, se revisó la tuberia de gas para evidenciar fugas, las conecciones eléctricas, se procedió a sacar gas y residuos de agua del compresor con una bomba de vacio, se cargo de gas y se puso en marcha.
15	Revisión y reparación motor compresor 8 (sacar gas y agua con bomba de vacio e inyectar gas al compresor)	ANEXO INFORME FINAL, FÍSICO Y DIGITAL	El motor compresor 7 no estaba en funcionamiento, se revisó la tuberia de gas para evidenciar fugas, las conecciones eléctricas, se procedió a sacar gas y residuos de agua del compresor con una bomba de vacio, se cargo de gas y se puso en marcha.
16	Suministro y Carga de 2.600 g Gas R410A Sistema 7	ANEXO INFORME FINAL, FÍSICO Y DIGITAL	Los intercambiadores de calor del sistema 7 se encontraban fuera de funcionamiento, por lo anteior se revisó que no existieran fugas, que las conexiones eléctricas se encontraran correctamente instaladas, se procedió a sacar el gas del sistema con una bomba de vacio y se procedió a cargar con gas R410A
17	Suministro y Carga de 2.600 g Gas R410A Sistema 8	ANEXO INFORME FINAL, FÍSICO Y DIGITAL	Los intercambiadores de calor del sistema 8 se encontraban fuera de funcionamiento, por lo anteior se revisó que no existieran fugas, que las conexiones eléctricas se encontraran correctamente instaladas, se procedió a sacar el gas del sistema con una bomba de vacio y se procedió a cargar con gas R410A
18	Revisión y Reparación Red eléctrica (Protección térmica de 40 amperios para panel de control principal)	ANEXO INFORME FINAL, FÍSICO Y DIGITAL	Debido a un corto circuito que se presento en la bomba principal del cuarto de bombas, la cual ocasionó daños en el panel de control principal, se realizó una revisión total de la red eléctrica y sus componentes, se cambió la protección térmica existente de 20 Amperios, por una de 40 Amperios, para garantizar altas cargas
Otras Observaciones:			
b. Para los demas contratos:			
El cumplimiento de las obligaciones consta por ejemplo de: Bitácora o registro fotográfico, Sábana de Obra, Entrada de Almacén, Listados, Conceptos, etc.			
Pruebas subidas a plataforma: documentos que evidencian la ejecución de las Obligaciones Contractuales			

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901317288-4	AE ARQUITECTURA INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS	TV 4 46 12 BRR LAS QUINTAS	3219473204	acotaryescalar@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	D – Ley 1429		BOYACÁ	TUNJA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	30/10/2023	71980384	$573.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	92.800	0		0		0	7	700	0	93.500	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	185.600	0	0	0	0	7	1.400	0	187.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	7	1.400	0	187.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	12.200				12.200	7	100	12.300			122	12.300	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	92.800	7	700	93.500	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	92.800	93.500
Pensión	2	371.200	374.000
Riesgos Laborales	1	12.200	12.300
CCF	1	92.800	93.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	569.000	573.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901317288-4	AE ARQUITECTURA INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS	TV 4 46 12 BRR LAS QUINTAS	3219473204	acotaryescalar@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	D – Ley 1429		BOYACÁ	TUNJA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 2 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-10	2023-09	E	30/10/2023	71980384	$573.300

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1057597809	GODOY HILLON PABLO ALEJANDRO	1	0			S																	23100	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF10	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	4179319	HILLON GONZALEZ RICARDO ANTONIO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF10	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901317288-4	AE ARQUITECTURA INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS	TV 4 46 12 BRR LAS QUINTAS	3219473204	acotaryescalar@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	D – Ley 1429		BOYACÁ	TUNJA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E		72017391	$569.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	92.800	0		0		0	0	0	0	92.800	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.800	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	12.200				12.200	0	0	12.200			122	12.200	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	92.800	0	0	92.800	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	92.800	92.800
Pensión	2	371.200	371.200
Riesgos Laborales	1	12.200	12.200
CCF	1	92.800	92.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	569.000	569.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901317288-4	AE ARQUITECTURA INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS	TV 4 46 12 BRR LAS QUINTAS	3219473204	acotaryescalar@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D – Ley 1429			BOYACÁ	TUNJA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E		72017391	$569.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. en/Ext	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AFP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1057597606	GODOY HILLON PABLO ALEJANDRO	1	0			S																	23100 1	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	8.100	CCF10	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	4179319	HILLON GONZALEZ RICARDO ANTONIO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	8.100	CCF10	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información