					JOTALLANO		NVERCOM SAS		PROVEEDOR		CENTRAL DI
ITEM	CLASIFICACION UNSPSC	VEHICULO	NECESIDADES DE MNTO	CANTIDAD	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL	V/R UNITARIO	VALOR TOTAL	V/R UNITARIO
1		AULA MÓVIL SOLDADURA Marca: CHEVROLET FRR. Placa: OCK770	Desmonte, reparación, ajuste e instlación de compuerta trasera de carroceria. (Previa revisión por parte del oferente)	1	590000	590000	592000	592000	593000	593000	595000
			Construcción de base para el gancho de cierre de la compuerta trasera de carroceria. (Previa revisión por parte del oferente)	1	534000	534000	535000	535000	536000	536000	297500
			Inspección y reparación de filtraciones en techo de carrocería. (Previa revisión por parte del oferente)	1	775000	775000	777000	777000	778000	778000	297500
			Suministro de aceite de motor según referencia, marca y cantidad solicitados en el manual del propietario del vehiculo.	1	710000	710000	715000	715000	716000	716000	280000
			Suministro de filtro(s) de aceite de motor según referencia, marca y cantidad solicitados en el manual del propietario del vehiculo.	1	240000	240000	245000	245000	246000	246000	333200
			Suministro de filtro(s) de combustible según referencia, marca y cantidad solicitados en el manual del propietario del vehiculo.	1	300000	300000	297000	297000	298000	298000	107100
			Suministro de filtro(s) de aire de motor según referencia, marca y cantidad solicitados en el manual del propietario del vehiculo.	2	420000	840000	415000	830000	416000	832000	130900
			suministro de baterias	2	910000	1820000	912000	1824000	913000	1826000	773500
			Lavado del tanque de combustible	1	200000	200000	198000	198000	199000	199000	297500
			Cambio de aceite de motor y filtros	1	117000	117000	115000	115000	116000	116000	119000
			Gestión, preparación y realización de Revisión Técnico Mecánica.	1	560000	560000	550000	550000	551000	551000	714000
2		AULA MÓVIL PECUARIA Marca: Hyundai, Línea: HD72. Modelo: 2009 Placa: OBH177	Suministro e instalación de moldura (goma) para puerta de conductor y del copiloto.	1	860000	860000	857000	857000	858000	858000	297500
			Suministro e instalación de moldura (goma) para carrocería de las puertas del conductor y copiloto. (Previa revisión por parte del oferente)	1	655000	655000	652000	652000	653000	653000	297500
			Reparación de puerta de acceso a baterías.	1	380000	380000	377000	377000	378000	378000	142800
			Suministro e instlación de base para dos baterías.	1	450000	450000	455000	455000	456000	456000	83300
			Suministro, instalación de válvula (sellomatic) y calibración de rueda.	6	10000	60000	12000	72000	13000	78000	142800
			Suministro de aceite de motor según referencia, marca y cantidad solicitados en el manual del propietario del vehiculo.	1	123000	123000	121000	121000	122000	122000	280000
			Suministro de filtro(s) de aceite de motor según referencia, marca y cantidad solicitados en el manual del propietario del vehiculo.	1	347000	347000	345000	345000	346000	346000	333200
			Suministro de filtro(s) de combustible según referencia, marca y cantidad solicitados en el manual del propietario del vehiculo.	1	320000	320000	315000	315000	316000	316000	107100
			Suministro de filtro(s) de aire de motor según referencia, marca y cantidad solicitados en el manual del propietario del vehiculo.	1	165000	165000	163000	163000	164000	164000	130900
			Suministro de baterias	2	920000	1840000	925000	1850000	926000	1852000	892500
			Reparacion de puertas laterales de la carroceria	1	460000	460000	462000	462000	463000	463000	476000
			Lavado del tanque de combustible	1	160000	160000	162000	162000	163000	163000	297500
			inspeccion, suministro, instalacion y reparacion del flotador del combustible (Previa revisión por parte del oferente)	1	782000	782000	780000	780000	781000	781000	714000
			Reparacion y cambio de partes del piso de la carroceria (Previa revisión por parte del oferente)	1	1150000	1150000	1154000	1154000	1135000	1135000	535500
			Reparacion de pisos plegables de la carroceria (Previa revisión por parte del oferente)	1	971000	971000	970000	970000	965000	965000	416500
			Anclar en el piso del furgon la maquina de secado (Previa revisión por parte del oferente)	1	1172000	1172000	1170000	1170000	1165000	1165000	178500
			inspeccion, suministro, instalacion y reparacion portacriba y tolva de picadora/moledora (Previa revisión por parte del oferente)	1	1615000	1615000	1620000	1620000	1615000	1615000	714000
			inspeccion, suministro, instalacion y reparacion Interruptor del molino (Previa revisión por parte del oferente)	1	1287000	1287000	1290000	1290000	1285000	1285000	261800
			Suministro e instlación de manivela del vidrio de la puerta del conductor	1	780000	780000	785000	785000	780000	780000	107100
			Gestión, preparación y realización de Revisión Técnico Mecánica.	1	545000	545000	548000	548000	535000	535000	714000
			Cambio de aceite de motor y filtros	1	115000	115000	117000	117000	120000	120000	119000
3		AULA MÓVIL GASTRONOMIA Marca: Hyundai, Línea: HD72. Modelo: 2009. Placa: OKL208	Suministro e instalación de luces de posición (cocuyos). (Previa revisión por parte del oferente)	1	588000	588000	590000	590000	587000	587000	476000
			Suministro de aceite de motor según referencia, marca y cantidad solicitados en el manual del propietario del vehiculo.	1	630000	630000	635000	635000	636000	636000	280000
			Suministro de filtro(s) de aceite de motor según referencia, marca y cantidad solicitados en el manual del propietario del vehiculo.	1	137000	137000	134000	134000	135000	135000	107100
			Suministro de filtro(s) de combustible según referencia, marca y cantidad solicitados en el manual del propietario del vehiculo.	1	330000	330000	327000	327000	328000	328000	107100
			Suministro de filtro(s) de aire de motor según referencia, marca y cantidad solicitados en el manual del propietario del vehiculo.	1	175000	175000	174000	174000	175000	175000	130900
			Cambio de aceite de motor y filtros	1	117000	117000	115000	115000	116000	116000	119000
			Inspección, suministro de elementos, reparación y mantenimiento del sistema de frenos delanteros. (Previa revisión por parte del oferente)	1	595000	595000	590000	590000	591000	591000	333200
			Inspección, suministro de elementos, reparación y mantenimiento del sistema de frenos traseros. (Previa revisión por parte del oferente)	1	597000	597000	594000	594000	595000	595000	333200
			Suministro de baterias	1	915000	915000	912000	912000	913000	913000	892500
			Lavado del tanque de combustible	1	200000	200000	197000	197000	198000	198000	297500
			Reparacion de puertas laterales de la carroceria y suministro de partes dañadas	1	785000	785000	782000	782000	783000	783000	595000
			Ajuste de los motores de las compuertas laterales y cambio de guayas	1	767000	767000	764000	764000	765000	765000	416500
			Desmonte, desarme, reparación e instlación de puertas laterales de carrocería. (Previa revisión por parte del oferente)	2	680000	1360000	675000	1350000	676000	1352000	595000
			Reparacion y cambio de partes del piso de la carroceria	2	698000	1396000	695000	1390000	696000	1392000	416500
			Gestión, preparación y realización de Revisión Técnico Mecánica.	1	548000	548000	550000	550000	551000	551000	714000
			Suminitros e instalación de cerraduras para puerta del conductor y copiloto.	1	637000	637000	635000	635000	636000	636000	773500
4	78181500	Chevrolet, Línea: Vitara Básico. Modelo: 2007. Placa: OBG625	Suministro e instalacion de dos (2) amortiguadores delanteros. (Previa revisión por parte del oferente)	1	687000	687000	690000	690000	691000	691000	571200
			Suministro e instalacion de dos (2) amortiguadores traseros. (Previa revisión por parte del oferente)	1	700000	700000	705000	705000	706000	706000	2618000
			Revisión y correcion de fallas del sistema de aire acondicionado (no enfría). (Previa revisión por parte del oferente)	1	858000	858000	860000	860000	861000	861000	142800
			Suministro e instalacion de plumilla limpia parabrisas.	2	85000	170000	87000	174000	88000	176000	535500
			Suministro, instalación y adecuación de indicador digital de nivel de combustible.	1	725000	725000	730000	730000	731000	731000	354620

		Placa: OBG029	Suminstro de servicio de alineación tren delantero.	1	65000	65000	67000	67000	68000	68000	41650
			Suministro de servicio de balanceo de rueda.	4	33000	132000	35000	140000	36000	144000	23800
5		JAC Modelo 2022. Placa: JQU990	Suministro e instalación de amortiguador delantero incluyendo la bas superior y buje inferior.	2	530000	1060000	535000	1070000	536000	1072000	1606500
			Suministro de servicio de alineación tren delantero.	1	65000	65000	67000	67000	68000	68000	47600
			Suministro de servicio de balanceo de rueda.	1	37000	37000	35000	35000	36000	36000	83300
			Suministro e instalación de plumilla de limpia parabrisas delantero.	2	90000	180000	87000	174000	88000	176000	107100
			Suministro e instalación de plumilla de limpia parabrisas trasero.	1	90000	90000	87000	87000	88000	88000	178500
			Suministro e instalacion de bombillos para luces altas, bajas y exploradoras de mayor intensidad luminica. (Previa revisión por parte del oferente)	1	555000	555000	550000	550000	551000	551000	261800
6		BUS Chevrolet, Línea: FRR. Modelo: 2015. Placa: OJZ194	Diagnóstico, suministro de elementos, instalación y correción de falla del indicador de temperatura del motor. (Previa revisión por parte del oferente)	1	1300000	1300000	1250000	1250000	1240000	1240000	416500
			Diagnóstico, suministro de elementos, instalación y corrección de fuga de agua del sistema de aire acondicionado. (Previa revisión por parte del oferente)	1	865000	865000	860000	860000	855000	855000	476000
			Revisión, suministro de elementos, instalación y remachado de paneles externos de carrocería y cabina. (Previa revisión por parte del oferente)	1	818000	818000	820000	820000	821000	821000	773500
			Tomar medidas, crear molde, suministro e instalación de vidrio panorámico frontal. (Previa revisión por parte del oferente)	1	1555000	1555000	1560000	1560000	1540000	1540000	595000
			Suministro e instalacion de plumilla limpia parabrisas.	2	275000	550000	280000	560000	281000	562000	107100
			Suministro e instalación de sistema de aspersión de agua (ranas) para panorámico frontal.	1	320000	320000	325000	325000	326000	326000	119000
			Revisión, suministro de elementos y reparación de STOP trasero izquierdo. (Previa revisión por parte del oferente)	1	715000	715000	720000	720000	721000	721000	476000
			Revisión, suministro de elementos y reparación de STOP trasero derecho. (Previa revisión por parte del oferente)	1	715000	715000	720000	720000	721000	721000	119000
			Diagnóstico, suministro de elementos, instalación y reparacion de sistema de frenos delanteros. (Previa revisión por parte del oferente)	1	790000	790000	782000	782000	783000	783000	333200
			Diagnóstico, suministro de elementos, instalación y reparacion de sistema de frenos traseros. (Previa revisión por parte del oferente)	1	790000	790000	782000	782000	783000	783000	333200
			Suministro e instalación de soportes para el motor.	1	1605000	1605000	1600000	1600000	1590000	1590000	535500
			Suministro e instalación de gomas para la barra estabilizadora.	1	305000	305000	300000	300000	301000	301000	142800
			Suministro e instalación de amortiguadores delanteros.	1	1250000	1250000	1300000	1300000	1301000	1301000	535500
			Suministro e instalación de amortiguadores traseros.	1	1250000	1250000	1300000	1300000	1301000	1301000	535500
			Suminstro del servicio de engrase general del vehículo.	1	320000	320000	325000	325000	326000	326000	71400
			Suministro e instalación de gomas y bujes del sistema de suspension delantero. (Previa revisión por parte del oferente)	1	780000	780000	782000	782000	783000	783000	535500
			Suministro e instalación de gomas y bujes del sistema de suspension trasero. (Previa revisión por parte del oferente)	1	780000	780000	782000	782000	783000	783000	535500
			Suministro e instalación de bateria de capacidad mínima de 1200A.	2	1030000	2060000	1035000	2070000	1036000	2072000	892500
			Suministro e instalación de elementos para correción de fuga de aire para accionar la puerta lateral derecha.	1	460000	460000	465000	465000	466000	466000	178500
			Diagnóstico, suministro de elementos, instalación para la reparación de falla en el sistema de aire acondicionado (bajo enfriamiento). (Previa revisión por parte del oferente)	1	1320000	1320000	1350000	1350000	1351000	1351000	178500
			Suminstro de servicio de reparacion de la puerta del baño.	1	775000	775000	780000	780000	781000	781000	214200
			Suministro de servicio de alineación del tren delantero.	1	65000	65000	67000	67000	68000	68000	71400
			Suministro de servicio de balanceo de llanta.	6	82000	492000	80000	480000	81000	486000	23800
7		CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK ANDINA Modelo: 2015. Placa: OJX747	Suministro e instalación de bujes superiores de tijera. (Previa revisión por parte del oferente)	2	192000	384000	190000	380000	191000	382000	542640
			Suministro e instalación de bujes inferiores de tijera. (Previa revisión por parte del oferente)	2	205000	410000	200000	400000	201000	402000	416500
			Suministro e instalación de amortiguador delantero. (Previa revisión por parte del oferente)	2	400000	800000	395000	790000	396000	792000	357000
			Suministro e instalación de amortiguador trasero. (Previa revisión por parte del oferente)	2	375000	750000	365000	730000	366000	732000	2023000
			Suministro e instalación de guardapolvo de punta de eje delantero. (Incluido engrase)	2	302000	604000	300000	600000	301000	602000	2023000
			Revisión, suministro de elementos y corrección de fuga de valvulina en punta de eje en llanta trasera. (Previa revisión por parte del oferente)	2	325000	650000	320000	640000	321000	642000	238000
			Suministro e instalación de gomas de la barra estabilizadora.	2	130000	260000	127000	254000	128000	256000	476000
			Suministro e instalación de colgante (muñeco).	2	500000	1000000	495000	990000	496000	992000	226100
			Suministro e instalación de soportes para el cardán.	1	385000	385000	384000	384000	385000	385000	47600
			Suministro e instalación de crucetas del cardán.	1	645000	645000	650000	650000	651000	651000	166600
			Suministro e instalación de soportes para el motor. (Previa revisión por parte del oferente)	1	855000	855000	860000	860000	861000	861000	214200
			Suministro e instalación de soporte de caja de cambios. (Previa revisión por parte del oferente)	1	645000	645000	640000	640000	641000	641000	833000
			Revisión, suministro de elementos y correccion de falla del sistema de aire acondicionado (se apaga en marcha). (Previa revisión por parte del oferente)	1	860000	860000	865000	865000	866000	866000	535500
			Suministro de elementos, instalación y correción de fuga de aceite de motor. (Previa inspección por parte del oferente)	1	1280000	1280000	1287000	1287000	1285000	1285000	2618000
			Ajustar la tensión del freno de mano. (Previa revisión por parte del oferente)	1	1025000	1025000	1030000	1030000	1025000	1025000	833000
			Revisón, diagnóstico, suministro de elementos y corrección de falla en el sistema de refrigeración del motor (testigo de temperatura encendido). (Previa inspección por parte del oferente)	1	1150000	1150000	1170000	1170000	1145000	1145000	142800
			Suministro e instalación de brazo axial.	2	380000	760000	384000	768000	385000	770000	416500
			Suministro e instalación de terminales de dirección.	2	350000	700000	345000	690000	346000	692000	476000
			Suministro en instalación de interruptor vidrio eléctrico izquierdo trasero.	1	610000	610000	605000	605000	606000	606000	535500
			Suministro e instalacin de plumilla limpia parabrisas.	2	80000	160000	85000	170000	86000	172000	142800
			Cambio de llave de encendido y control de alarma.	1	1150000	1150000	1144000	1144000	1160000	1160000	107100
			Alineación tren delantero.	1	75000	75000	73000	73000	74000	74000	1190000
			Gestión, preparación y realización de Revisión Técnico Mecánica.	1	550000	550000	546000	546000	547000	547000	714000
			Balanceo de rueda.	4	40000	160000	33000	132000	34000	136000	23800
						71772000		71809000		71819000	

E ALARMAS	PROMEDIOS	
VALOR TOTAL	VALOR PROMEDIO UNITARIO	VALOR TOTAL PROMEDIO
595000	592500	592500
297500	475625	475625
297500	656875	656875
280000	605250	605250
333200	266050	266050
107100	250525	250525
261800	345475	690950
1547000	877125	1754250
297500	223625	223625
119000	116750	116750
714000	593750	593750
297500	718125	718125
297500	564375	564375
142800	319450	319450
83300	361075	361075
856800	44450	266700
280000	161500	161500
333200	342800	342800
107100	264525	264525
130900	155725	155725
1785000	915875	1831750
476000	465250	465250
297500	195625	195625
714000	764250	764250
535500	993625	993625
416500	830625	830625
178500	921375	921375
714000	1391000	1391000
261800	1030950	1030950
107100	613025	613025
714000	585500	585500
119000	117750	117750
476000	560250	560250
280000	545250	545250
107100	128275	128275
107100	273025	273025
130900	163725	163725
119000	116750	116750
333200	527300	527300
333200	529800	529800
892500	908125	908125
297500	223125	223125
595000	736250	736250
416500	678125	678125
1190000	656500	1313000
833000	626375	1252750
714000	590750	590750
773500	670375	670375
571200	659800	659800
2618000	1182250	1182250
142800	680450	680450
1071000	198875	397750
354620	635155	635155

41650	60413	60413
95200	31950	127800
3213000	801875	1603750
47600	61900	61900
83300	47825	47825
214200	93025	186050
178500	110875	110875
261800	479450	479450
416500	1051625	1051625
476000	764000	764000
773500	808125	808125
595000	1312500	1312500
214200	235775	471550
119000	272500	272500
476000	658000	658000
119000	568750	568750
333200	672050	672050
333200	672050	672050
535500	1332625	1332625
142800	262200	262200
535500	1096625	1096625
535500	1096625	1096625
71400	260600	260600
535500	720125	720125
535500	720125	720125
1785000	998375	1996750
178500	392375	392375
178500	1049875	1049875
214200	637550	637550
71400	67850	67850
142800	66700	400200
1085280	278910	557820
833000	255625	511250
714000	387000	774000
4046000	782250	1564500
4046000	731500	1463000
476000	301000	602000
952000	215250	430500
452200	429275	858550
47600	300400	300400
166600	528150	528150
214200	697550	697550
833000	689750	689750
535500	781625	781625
2618000	1617500	1617500
833000	978250	978250
142800	901950	901950
833000	391375	782750
952000	379250	758500
535500	589125	589125
285600	98450	196900
107100	890275	890275
1190000	353000	353000
714000	589250	589250
95200	32700	130800
62214250		69403563