FORMATO SEGUIMIENTO AL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA												
CÓDIGO FO-AC-21	**GESTIÓN AMBIENTAL**									**VERSIÓN** 1.0		
N° del Contrato Obra:	621 DEL 2022					**Contratista:**	XIE S.A					
Objeto del Contrato:	CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY. GRUPO 1.					**N° del Contrato de Interventoría:**	CIN -717-22					
Pin del Contrato:	22246					**Interventoría**	CONSORCIO SCLV					

CORREDOR INTERVENIDO (NOMENCLATURA)	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)	CÓDIGO DEL ELEMENTO	PERÍODO DE INSTALACIÓN	SITIO DE DONDE PROVIENE EL MATERIAL INSTALADO (Según resolución 1115-2012 o la que modifique)		ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA	VOLUMEN SUELTO DE MATERIAL INSTALADO - APROVECHADO				SUMATORIA (m3)	VOLUMEN TOTAL DE MATERIAL INSTALADO (m3)
				Centro de Aprovechamiento	Reutilizado		Patio de fresado IDU- UNV (m3)	Centro de Aprovechamiento (m3)	Reutilizado mismo Contrato (m3)	Reutilizado otros Contratos (m3)		
KR 97A ENTRE CL 41 SUR HASTA CL 40A SUR	8000957	3	Agosto	1	N/A	Para la estructura del pavimento	0,00				0,00	0,00
KR 96A ENTRE CL 41 SUR HASTA CL 40B SUR	8001069	4	Agosto	1,2	N/A	Para la estructura del pavimento	0,00				0,00	0,00
KR 97 D ENTRE CL 42A SUR HASTA CL 42 SUR	800977	6	Agosto	1	N/A	Para la estructura del pavimento	129,81				129,81	129,81
KR 91C ENTRE CL 42F SUR HASTA CL 42G SUR	8002417	8	Agosto	1	N/A	Para la estructura del pavimento	75,50				75,50	75,50
KR 91C ENTRE CL 42G SUR HASTA CL 43 SUR	8002500	9	Agosto	1	N/A	Para la estructura del pavimento	113,78				113,78	113,78
KR 98B ENTRE CL 42 SUR HASTA CL 42A SUR	8000849	12	Agosto	1	N/A	Para la estructura del pavimento	0,00				0,00	0,00
KR 98 ENTRE CL 40 SUR HASTA CL 40A SUR	8000772	13	Agosto	1,2	N/A	Para la estructura del pavimento	0,00				0,00	0,00
KR 98 ENTRE CL 40A SUR HASTA CL 41 SUR	8000814	14	Agosto	1,2	N/A	Para la estructura del pavimento	0,00				0,00	0,00

KR 98 ENTRE CL 41 SUR HASTA CL 42 SUR	8000856	15	Agosto	1,2	N/A	Para la estructura del pavimento	0,00				0,00	0,00
KR 98 ENTRE CL 42 SUR HASTA CL 42A SUR	8000907	16	Agosto	1	N/A	Para la estructura del pavimento	104,55				104,55	104,55
KR 97F ENTRE CL 40 SUR HASTA CL 40A SUR	8000794	17	Agosto	1	N/A	Para la estructura del pavimento	0,00				0,00	0,00
KR 97F ENTRE CL 40A SUR HASTA CL 41 SUR	8000839	18	Agosto	1	N/A	Para la estructura del pavimento	0,00				0,00	0,00
KR 97F ENTRE CL 42 SUR HASTA CL 42A SUR	8000938	20	Agosto	1	N/A	Para la estructura del pavimento	133,90				133,90	133,90
KR 97D ENTRE CL 40 SUR HASTA CL40A SUR	8000821	21	Agosto	1	N/A	Para la estructura del pavimento	0,00				0,00	0,00
KR 97D ENTRE 40A SUR HASTA 41 SUR	8000864	22	Agosto	1	N/A	Para la estructura del pavimento	0,00				0,00	0,00
KR 97D ENTRE CL 41 SUR HASTA CL 42 SUR	8000916	23	Agosto	1	N/A	Para la estructura del pavimento	127,95				127,95	127,95
KR 97B ENTRE CL 40 SUR HASTA 40A SUR	8000871	24	Agosto	1	N/A	Para la estructura del pavimento	0,00				0,00	0,00
KR 97B ENTRE 40A SUR HASTA 41 SUR	8000923	25	Agosto	1	N/A	Para la estructura del pavimento	0,00				0,00	0,00
KR 97B ENTRE CL 41 SUR HASTA CL 42 SUR	8000988	26	Agosto	1,2	N/A	Para la estructura del pavimento	0,00				0,00	0,00
KR 97B ENTRE CL 42 SUR HASTA CL 42A SUR	8001052	27	Agosto	1,2	N/A	Para la estructura del pavimento	0,00				0,00	0,00
KR 97 ENTRE CL 40 SUR HASTA CL 40ASUR	8000929	28	Agosto	1	N/A	Para la estructura del pavimento	0,00				0,00	0,00
KR 97 ENTRE CL40A SUR HASTA CL 41 SUR	8000996	29	Agosto	1,2	N/A	Para la estructura del pavimento	0,00				0,00	0,00
KR 97 ENTRE CL 41 SUR HASTA CL 42 SUR	8001058	30	Agosto	1	N/A	Para la estructura del pavimento	0,00				0,00	0,00
KR 97 ENTRE CL 42 SUR HASTA CL 42A SUR	8001125	31	Agosto	1,2	N/A	Para la estructura del pavimento	0,00				0,00	0,00
KR 96A ENTRE CL 40 SUR HASTA CL 40BIS SUR	8000979	32	Agosto	1,2	N/A	Para la estructura del pavimento	0,00				0,00	0,00
KR 96 A ENTRE CL 40A SUR HASTA CL 40B SUR	8001041	33	Agosto	1	N/A	Para la estructura del pavimento	0,00				0,00	0,00
CL 42A BIS SUR ENTRE KR 94A HASTA KR 95	8011974	37	Agosto	1	N/A	Para la estructura del pavimento	0,00				0,00	0,00

CL 42A BIS SUR ENTRE KR 93C HASTA KR 94A	8011973	38	Agosto	1	N/A	Para la estructura del pavimento	0,00				0,00	0,00
CL 42B SUR ENTRE KR 91 HASTA KR 90A BIS	8002595	43	Agosto	1	N/A	Para la estructura del pavimento	80,99				80,99	80,99
										TOTAL	766,48	766,48

Volumen total de material a utilizar en el proyecto (Proyectado) m3: 12636,52

Volumen total de material instalado a la fecha m3: 5385,77

Porcentaje de cumplimiento según pliegos : 25%

Porcentaje de cumplimiento a la fecha : 42,62%

Firma Director de Obra: Manuel Alejandro Mazabuel Garcia

Firma Director de Interventoría: Juan Manuel Alba Rojas