Folio No. _____

Miercoles 26 Julio 2023
P-28 CIV 8000959
Tiempo: Seco Llovi Ligera.
Actividad: Instalación de monoblock costado oriente.
del Kot005 al Kot035 30ML.
personal: 3 oficiales, 3 ayudantes.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo
Interventoria.

Jueves 27 Julio 2023
P-28 CIV 8000959
Tiempo: Seco.
Actividad: Instalación de monoblock. costado oriente
del Kot035 al Kot046 11 ML.
personal: 2 oficiales, 3 ayudantes.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo Lopez
Interventoria

Viernes 28 Julio 2023
P-28 CIV 8000959
Tiempo: Seco.
Actividad: Instalación bordillo A-80 costado oriente.
del Kot046 al Kot051 5.25 ML, costado occidente
del Kot046 al Kot051 5,25ML.
personal: 2 oficiales, 1 ayudante
ROSA LIDA MONGUA
Resid - Técnico.
Lucas Restrepo Lopez
Interventoria

Sabado 29 Julio 2023
P-28 CIV 8000959
Tiempo: Seco
Actividad: Corte para conformación de monoblock.
costado oriente 39ML, costado occidente 39ML.

Folio No. _____

personal. 2 oficiales, 2 ayudantes.
ROSA LIDA MONQUA.
Resid. Técnico.
Interventoría.

Luner 31 Julio 2023
P-28 CIV 8000959
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA L. MONQUA
Resid. Técnico
Interventoría.

Marter 01 Agosto 2023
P-28 CIV 8000959
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: No se observan actividades de obra.
Nury Albarracín Durán
Residente SST Interventoría
Resid. SST Interv.
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.
Interventoría

Miercoles 02 Agosto 2023
P-28 CIV 8000959
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.
Interventoría.

Jueves 03 Agosto 2023
P-28 CIV 8000959
Tiempo: Seco
No hay actividades en esta prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.
Interventoría.

Folio No. _____

Viernes 04 Agosto 2023

P-28 CIV 8000 959

Kr 97 CL 40Sur - CL 40ASur

PK-ID 29886 Sur/oriente

PK-ID 29887 nor/occidente

Tiempo: Seco

Actividad: No hay actividad en esta prioridad

J. Alfonso Díaz M
C.C. 79 158 171
INGENIERO RESIDENTE

Sabado 05 Agosto 2023

P-28 CIV 8000959

Kr 97 CL 40sur - CL 40As

PK-ID 29886 Sur/oriente

PK-ID 29887 nor/occidente

Tiempo: Seco

Actividad: No hay actividad en esta prioridad

J. Alfonso Díaz M
C.C. 79 158 171
INGENIERO RESIDENTE

Martes 08 Agosto 2023

P-28 CIV 8000959

KR 97 CL 40SUR - CL 40 ASUR

AL-ID 29886 sur/oriente

PK-ID 29887 nor/occidente

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: No se observan trabajos en este CIV, Sendero peatonal definido, espacio Publico terminado.

Wilmer Albarracin Daza
Residente SST Interventoria

Dos. Auxiliar interv.

J. Alfonso Díaz M
C.C. 79 158 171
INGENIERO RESIDENTE

Folio No. _____

Actividad: No hay actividad en esta prioridad

J. Alfonso Díaz M
CC 79.[illegible]
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepol
Interventoría

Miercoles 09 Agosto 2023
P-28 CZV 8000959
Kr 97 CL40sur - CL40Asur
PK-ID 29886 Sur/oriental
PK-ID 29887 nor/occidental
Tiempo: AM, lluvia de 8:00 a 9:00, Suelo saturado
PM, Suelo seco
Actividad: No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico

Lucas Restrepol
Interventoría.

Jueves 10 Agosto 2023
P-28 CZV 8000959
Kr 97 CL40sur - CL40Asur
PK-ID 29886 Sur/oriental
PK-ID 29887 nor/occidental
Tiempo: Seco
Actividad: No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnica.

Lucas Restrepol
Interventoría

Viernes 11 Agosto 2023
P-28 CZV 8000959
Kr 97 CL40sur - CL40Asur
PK-ID 29886 Sur/oriente
PK-ID 29887 nor/occidente
Tiempo: AM, Nublado Suelo saturado, PM, Nublado Suelo seco
Actividad: Demolición ~~de concreto~~ de concreto para restablecimiento y nivelación con monoblock

Folio No. _____

equipo: 2 rotomartillo
Personal: 2 Oficial, 2 Ayudante.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Sábado 12 Agosto 2023
P-28 CZV 8000959
Km 97 CL40s - CL40As
PK-2D 29886 Suroriente
PK-ID 29887 nor/occidente
tiempo: seco
Actividad: No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lunes 14 Agosto 2023
P-28 CZV 8000959
Km 97 CL40s - CL40As
PK-2D 29886 Suroriente
PK-2D 29887 nor/occidente
tiempo: seco
Actividad: No hay actividad en la prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico.
Martes 15 Agosto 2023
P-28 CZV 8000959
Km 97 CL40s - CL40As
PK-2D 29886 Suroriente
PK-ID 29887 nor/occidente.
tiempo, Seco
Ambiental - SST: No hay trabajos en este CIV, RCD para retirar
Yeison Alberto Diaz
Residente SST Interventoria

Folio No. _____

No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Interventoría.

Miercoles 16 Agosto 2023
P-28 CIV 8000959
KR97 CL40SUR – CL40ASUR.
PK-ID 29886 suroriente.
PK-ID 29887 noroccidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Interventoría

Jueves 17 Agosto 2023
P-28 CIV 8000959
KR97 CL40SUR – CL40ASUR.
PK-ID 29886 suroriente
PK-ID 29887 noroccidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Interventoría.

Viernes 18 Agosto 2023
P-28 CIV 8000959
KR97 CL40SUR - CL40ASUR.
PK-ID 29886 suroriente.
PK-ID 29887 noroccidente
Tiempo: Seco. 2:45pm – 3:30pm (se detiene avance)
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Interventoría

Folio No. _____

Sabado 19 Agosto 2023.
P-28 CIV 8000 959
KR97 CL40SUR - CL 40A SUR.
PK-ID 29886 surloriente.
PK-ID 29887 norloccidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico

Martes 22 Agosto 2023
P-28 CIV 8000959
KR97 CL40SUR- CL40ASUR
PK-ID 29886 surloriente
PK-ID 29887. norloccidente.
Tiempo: Seco
Ambiental-SST: No hay actividades de obra, se solicita la recoleccion de material RCD que esta en la via. producto de la nivelacion de base estabilizada.
Nayl Albeiro Daza
Residente SST Interventoria.
Actividad: No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico

Miercoles 23 Agosto 2023
P-28 CIV 8000959
K.97 CL40S - CL40As
PK-ID 29886 Sur/oriente
PK-ID 29887 nor/occidente
tiempo: seco
Actividad: No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico

Folio No. _____

Jueves 24 Agosto 2023
P-28 CZV 8000959
K.97 CL40S - CL40AS
PK-20 29886 Suroriente
PK-20 29887 noroccidente
tiempo: Seco
No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico

Lucas Restrepo
Interventoría

Viernes 25 Agosto 2023
P-28 CZV 8000959
K.97 CL40S - CL40AS
PK-20 29886 Suroriente
PK-20 29887 noroccidente
tiempo: seco
No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico

Lucas Restrepo
Interventoría

Sabado 26 Agosto 2023
P-28 CZV 8000959
K.97 CL40S - CL40SA
PK-20 29886 Suroriente
PK-20 29887 noroccidente
tiempo: Seco
No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico

Lucas Restrepo
Interventoría

Lunes 28 Agosto 2023
P-28 CZV 800959

Folio No. _____

Kr 97 CL40s - CL40sA
PK-2D 29886 Suroriente
PK-2D 29887 noroccidente
tiempo: Seco
Actividad: Instalación de base estabilizada en Vía.
$9 \times 3,5 \times 0,15 = 4,725\ m^3$
$3 \times 3,5 \times 0,2 = 2,10 m^3$
$2(3,9 \times 0,2 \times 1,3) = 2,03 m^3$, $4,75 m^3 + 2,10 m^2 + 2,03 m^3 = 8,855 m^3$
Descuentos: Sumidero: $(1,2 \times 0,60 \times 0,15) = 0,11 m^3$, Pozo: $(2,22 \times 0,20) = 0,44 m^3$
total estabilizado: ~~8,30 - 0,44 = 8,30 m³~~ $8,855 - (0,11 + 0,44) = 8,30 m^3$
Equipo: 1 Canguro, 1 Rana
Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Auxiliar
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo
Interventoría
Martes 29 Agosto 2023
P-28 CZV800959
Kr 97 CL40s - CL40As
PK-2D 29886 Suroriente
PK-2D 29887 noroccidente
tiempo: Seco
Ambiental-SST: Se observan 2 trabajadores realizando adecuación de Cajas de inspección, Se Solicita retirar los pequeños acopios de material que hay en obra y los bordillos sobrantes de estos.
Nelly Albarracín Soto.
Residente SST Interventoría.
Actividad: Remate de cajas de inspección
Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo
Interventoría

Folio No. _____

Miercoles 30 Agosto 2023
P-28 CIV 8000959
PK-10 29886 Sur/oriente
PK-10 29887 nor/occidente
Tiempos Seco
Actividad: Instalación de base estabilizada. del Km052 al Km063.40.
9,40 x 3.5 x 0,10 = 3.29m3 − 0,11m3 pozo = 3.18m3.
personal: 2oficiales, 1bocd, 1aux trafico, 2 ayudantes.
equipo: 1 minicargador 1 rana
ROSA CIDA MONQUA
Resid. Técnico

Jueves 31 Agosto 2023
P-28 CIV 8000959
PK-20 29886 Sur/oriente
PK-20 29887 nor/occidente
tiempo: Seco
No hay actividad en la progresiva.
ROSA CIDA MONQUA
Resid. Técnico

Viernes 01 Septiembre 2023
P-28 CIV 8000959
PK-10 29886 Sur/oriente
PK-10 29887 nor/occidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en la prioridad
ROSA CIDA MONQUA
Resid. Técnico

Sabado 02 Septiembre 2023
P-28 CIV 8000959