Folio No. _____

Lunes 31 Julio 2023
P-4 CIV 8001069
KR96A CL41SUR - CL40BSUR
Tiempo: Seco.
Actividad: Instalación de monobloque occidental del Km005 al Km023 costado occidente. ~~es~~ 18ML.
personal: 1 oficial, 1 ayudante.
Rosa Lida Monqua
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo
Interventor

Martes 01 Agosto 2023
P-4 CIV 8001069
KR96A CL41SUR - CL40BSUR
Tiempo: Seco.
TRÁNSITO:
SE REALIZÓ RECORRIDO EN GRUPO 1 POR PARTE DEL ESPECIALISTA DE TRÁNSITO DE INTERVENTORÍA SIN EL ACOMPAÑAMIENTO DEL ESPECIALISTA DE TRÁNSITO DEL CONTRATISTA, SEGÚN LO INDICADO EN EL COMITÉ DEL PASADO 27 DE JULIO DE 2023.
PARA REVISIÓN DE PROPUESTA DE PMT 26 (PRIORIDADES 13-14-17-18-28-29) SE REVISARON ANCHOS PROMEDIO ENTRE PARAMENTOS.
ING. ARTURO ZARATE
ESPECIALISTA TRÁNSITO
Ambiental - SST: No se observan actividades de obra.
Nury Alba Díaz.
Residente SST Interventoría
RES. AMBIENTAL INTERV.

Folio No. _____

Actividad: Instalación monobloc costado oriente. PD200 del Km 0+05 al Km 0+218 ML.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Inteventoría
Miercoles 02 Agosto 2023
P-4 CIV 8001069
KR96A CL41-Sur - CL40BSur
Tiempo: Seco
Actividad: No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Inteventoría.
Jueves 03 Agosto 2023
P-4 CIV 8001069
KR96A CL41-Sur - CL40BSur
Tiempo: Seco
Actividad: No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Inteventoría.
Viernes 04 Agosto 2023
P-4 CIV 8001069
KR96A CL41-Sur - CL40BSur
PK-ID 29872 Sur/oriental
PK-ID 29873 nor/occidental
Tiempo: Seco
Actividad: No hay actividad en esta prioridad
J. Alfonso Diaz M
C.C. 79 158 171
INGENIERO RESIDENTE
Inteventoría
Sabado 05 Agosto 2023
P-4 CIV 8001069
KR 96A CL41-Sur - CL40BSur

Folio No. _____

PK - ID 29872 Sur/oriental

PK - ID 29873 nor/occidental

Tiempo: Seco

Actividad: No hay actividad en esta prioridad

Alfonso Diaz M
C.C. 3.258.771
INGENIERO RESIDENTE
Cortes 08 Agosto 2023

P-4 CW 8001069

KR 96A CL 41BSUR - CL 40B8SUR

PK - ID 29872 sur/oriental

PK - ID 29873 nor/occidente

Tiempo: Seco.

Se hizo recorrido por parte del especialista de transito con componente de obra para verificacion de los tramos de los PMTS 27, 28 y 29, con lo cual se remitiro via correo electronico las fotos de los tramos para verificación de la interventoria.

Daniel Cruz - Esp transito.

Ambiental - SST: No se evidencian actividades de obra, Senderero peatonal definido, espacio publico terminado, acopio de RCD en bascalle para retiro

Noel Abacon Lozada
Residente SST Interventoria

Res. Amb. Interv.

J. Alfonso Diaz M
C.C. 19.258.771
INGENIERO RESIDENTE

Interventoria

Actividad: No hay actividad en esta prioridad

INGENIERO RESIDENTE
J. Alfonso Diaz M

Interventoria

Folio No. _____

Miercoles 09 Agosto 2023
P-4 CIV 8001069
Kr 96A Cl 41sur - Cl 40bsur
PK-ID 29872 Sur/oriental
PK-ID 29873 nor/occidental
tiempo: AM, lluvia de 8:00 a 900 am, Suelo Saturado
PM, Suelo Seco
Actividad: Sin actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico
Luis Restrepo Lopez
Interventoria

Jueves 10 Agosto 2023
P-4 CIV 8001069
Kr 96A Cl 41sur - Cl 40bsur
PK-ID 29872 Sur/oriental
PK-ID 29873 nor/occidental
tiempo: Seco
Actividad: Sin actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico
Luis Restrepo
Interventoria

Viernes 11 Agosto 2023
P-4 CIV 8001069
Kr 96A Cl 41sur - Cl 40bsur
PK-ID 29872 Sur/oriental
PK-ID 29873 nor/occidental
tiempo: AM, Nublado y Suelo Saturado, PM, Nublado y Suelo seco
Actividad: Demolición de concreto para restablecimiento y Nivelación con monoblock
Personal: 2 Oficial, 2 Ayudante
equipo: 2 rotomartillo.
ROSA LIDA M
Resid. Técnico
Luis Restrepo
Interventoria

Folio No. _____

Sabado 12 Agosto 2023
P-4 CZV 8001069
Kr 96A CL41sur - CL40bsur
PK-2D 29872 Surloriental
PK-1D 29873 norloccidental
tiempo: Seco
Actividad: Se realiza ataque para monobloek.
Personal: 2 Oficial, 2 Agendante
ROSA LIDA MONCADA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo
Interventoría

Lunes 14 Agosto 2023
P-4 CZV 8001069
K. 96A CL41s - CL40bsur
PK-2D 29872 Surloriental
PK-1D 29873 norloccidental
tiempo: Seco
Actividad: No hay actividad en la Propiedad

~~Martes 15 Agosto 2023~~
~~P-4 CZV 8001069~~
~~K. 96A CL41s - CL40bsur~~

Martes 15 Agosto 2023
P-4 CIV 8001069
K. 96A CL41s - CL40bs
PK-2D 29872 Surloriente
PK-1D 29873 norloccidente
tiempo: Seco
Ambiental - SST: No hay trabajos en este CIV, acopio de RCD para retiro, Sendero peatonal definido.
Yeny Albeiro Daza
Residente SST Interventoría
Ros. Auxiliar Interv.

Folio No. _____

Actividad: No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Interventor.

Miercoles 16 Agosto 2023
P-4 CIV 8001069
KF96A CL41SUR - CL40BSUR.
PK-1D 29872 sur/oriente.
PK-1D 29873 nor/occidente.
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico.
Interventor

Jueves 17 Agosto 2023
P-4 CZV 8001069
KF96A CL41SUR - CL40BSUR
PK-2D 29872 Sur/oriente
PK-1D 29873 Nor/occidente
tiempo: seco
Actividad: Labores de limpieza y nivelación de estabilizado en Vía.
equipo: 2 rotomartillo.
Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico.
Interventor

Viernes 18 Agosto 2023
P-4 CZV 8001069
KF96A CL41S - CL40BS
PK-2D 29872 Sur/oriente
PK-1D 29873 nor/occidente
tiempo: seco 2:45pm - 3:30pm (se detiene carrusel)

Folio No. _____

Actividad: No hay actividad en la prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Luis Restrepo
Interventoría

Sabado 19 Agosto 2023
P-4 CZV 8001069
Km 96A CL41s - CL40Bs
PK-ID 29872 Suroriente
PK-ID 29873 nor/occidente
tiempo: seco
Actividad: No hay actividad en la prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Luis Restrepo
Interventoría

Martes 22 Agosto 2023
P-4 CIV 8001069
Km 96A CL41s - CL40Bs
PK-ID 29872 Suroriente
PK-ID 29873 nor/occidente
tiempo: seco
Actividad: No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONGUA Res. Tecnico
Luis Restrepo
Interventoría

Componente de transito del contratista:
Se genera recorrido a los puntos solicitados para radicacion 6-20-23, con lo cual se toma registro fotografico del estado del cerramiento y señalizacion. Con ello se recomienda al area de obra generar el mantenimiento oportuno a cierres que por el fin de semana quedaron en mal estado, con lo que en el transcurso de la mañana se dejara lista la actividad. Daniel Cruz - Esp transito

Ambiental-SST: No hay actividades de obra, se solicita recolectar RCD.
Nayi Albarracin Daza
Residente SST Interventoría

Folio No. _____

COMPONENTE TRÁNSITO INTERVENTORÍA
SE EFECTUÓ RECORRIDO EN PRIORIDADES DE GRUPO 1 : 30-31-26-27-6-23-20-15-16-12-13-14-17-18-21-22-24-25-3-28-29-32-33-4. CON ESTE RECORRIDO SE REVISAN LAS PRIORIDADES 6-20-23 REMITIDAS CON EL PMT 30. EN GENERAL SE OBSERVA FALTA DE BARRICADAS EN LAS VÍAS PERPENDICULARES A LAS PRIORIDADES DOBLES EN EL CRUCE POR LA MITAD DE LAS MISMAS.

ARTURO ZARATE M.
ESP. TRÁNSITO

Actividad: No hay actividad en la prioridad.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico

Interventoría

Miercoles 23 de Agosto 2023
P-4 CIV 8001069
Kr 96A CL41S - CL40BS
PK-ZD 24872 Suroriente
PK-ID 24873 nor/occidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.

Interventoría

Jueves 24 de Agosto 2023
P-4 CIV 8001069
Kr 96A CL41S - CL40BS
PK-ZD 24872 Suroriente

Folio No. _____

PK-ZD 24873 nor/occidente
tiempo: Seco
Actividad: Se realiza Demolición y nivelación de estabilizado en Vía. y Se realiza instalación de Sumidero sobre costado oriental. (1 unidad)
Equipo: Minicargador
Personal: 2 Oficial, 3 Ayudante.
ROSA GIDA MONQUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo Lopez
Interventoría
Viernes 25 Agosto 2023
P-4 CZV 8001069
Km 96A CL41s - CL40Ds
PK-ZD 24872 Sur/oriente
PK-ZD 24873 nor/occidente
tiempo: Seco
No hay actividad en la prioridad
ROSA GIDA MONQUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo Lopez
Interventoría.
Sabado 26 Agosto 2023
P-4 CZV 8001069
Km 96A CL41s - CL40Ds
PK-ZD 24872 Sur/oriente
PK-ZD 24873 nor/occidente
tiempo: Seco
No hay actividad en la prioridad
ROSA GIDA MONQUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo Lopez
Interventoría
Lunes 28 Agosto 2023
P-4 CZV 8001069
Km 96A CL41s - CL40Ds

Folio No. _____

PK-2D 29872 Suroriente
PK-2D 29873 noroccidente
tiempo: Seco
No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Tecnico

Martes 29 Agosto 2023
P-4 CIV 8001069
Kr 96A Cl41s - Cl40Bs
PK-2D 29872 Suroriente
PK-2D 29873 noroccidente
tiempo: Seco
Ambiental-SST: No hay actividades de obra.
Nuvia Albarracin Daza
Residente SST Interventoria
No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Tecnico

Miercoles 30 Agosto 2023
P-4 CIV 8001069
KR 96A Cl41SUR - Cl40BSUR.
PK-1D 29872 Suroriente
PK-1D 29873 noroccidente.
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad.
Observación: Se realiza demolición y reposición de tapa de pozo el dia 25 de Agosto 2023 P-41, por el estado que se encuentra en el momento.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Tecnico

Folio No. _____

Jueves 31 Agosto 2023
P-4 CZV 8001069
k 96A CL41S - CL40Bs
PK-ZD 29872 Surlaviente
PK-ZD 29873 norloccidente
tiempo: Seco
No hay actividad en la propiedad
ROSA GIOA MONGUA
Resid. Técnico.

Viernes 01 Septiembre 2023
P-4 CIV 800 1069
PK-ID 29872 Surlaviente
PK-ID 29873 norloccidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA GIOA MONGUA
Resid. Técnico.

Sabado 02 Septiembre 2023
P-4 CZV 8001069
PK-ID 29872 SurCoriente
PK-ID 29873 norCoccidente
tiempo: Seco
Actividad: Demolición sumideros para instalación cabezal.
personal: 3 ayudantes
equipo: 2 motomartillos
ROSA GIOA MONGUA
Resid. Técnico.

Lunes 04 Septiembre 2023
P-4 CIV 8001069

Folio No. _____

PK-1D 29872 suroriente

PK-1D 29873 noroccidente.

Tiempo: Seco.

Actividad: Se realiza instalación emulsión en calzada del Kotoo al Kotoo.

30.00 x 3.50 = +105 m².

(3.85 - 3.50) x 4.90 = + 1,72 m².

2.22 m² (Pozo) = - 2.22 m².

2(1.20 x 0,35 (sumidero) = - 0,84 m².

Total emulsión = 105 + 1.72 - 2.22 - 0,84 = 103,66 m²

instalación grano-caucho del Kotoo al Kotoo.

103,66 m² x 0,07 = 7.26 m³ x 1.25 = 9,08 m³.

instalación asfalto del Kotoo al Kotoo.

103,66 m² x 0,05 = 5,18 m³ x 1.25 = 6.48 m3.

personal: 1 boal, 1 cuadrilla asfalto.

equipo: 1 finisher, 1 vibrocompactador, 1 rodillo martillo

ROSA LIDA MONQUA

Resid. Técnico

Martes 05 septiembre 2023

P-1 CIV 8001069.

PK-1D 29872 suroriente.

PK-1D 29873 noroccidente

Tiempo: Seco.

CIV. Asfaltado. se requiere barrido de espacio público.

RL