1

Apertura Prioridad 9

Lunes 31 Julio 2023

P-9 CIV 8002500

KR 91C CL426SUR - CL435UR.

PK - ID 29450 costado sur/oriente

PK - ID 29451 costado nor/occidente

Tiempo: Seco

Actividad: Se realiza apertura prioridad, se inicia excavación mecanica parcial sobre vid.

personal: 2 ayudantes, 2 aux trafico, 1 boc, 1 operadores

ROSA LIDA MONCUA
Resid. Técnico.

Luis Castrejon
Interventoria.

Martes 01 Agosto 2023

P-9 CIV 8002500

KR 91C CL426 SUR - CL435UR.

PK - ID 29450 costado sur/oriente

PK - ID 29451 costado nor/oriente

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: Se observa excavación mecanica en via, Kit de emergencias (Botiquin, camilla, extintor), Punto ecologico, personal hace uso de sus EPP's, Señalización SST Instalada.

Nelly Alvarez Diaz
Residente SST Interventoria.

Nel. Alvarez Diaz.

Se Solicita al Contratista disponer en obra del Cronograma de Ejecución aprobado, así como los diseños Constructivos.

Actividad: Se realiza subterranización 6 unidades en predios, excavación mecanica en via del K0+035 al K0+070,57 35,57 x 3.30 x 0,70 = 82.14 m³, nivelación subrasante. 35,57 x 3.30 = 117.38m2

personal: 2 ayudantes, 2 operadores, 2 aux trafico.
equipo: 1 retroexcavadora, 1 vibrocompactador
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Tecnico.
Interventoría.

Miercoles 02 Agosto 2023.
P-9 CIV 8002500
KR91C. CL426 SUR - CL438UR
PK-1D 29450 nor/occidente
PK-1D 29451 sur/oriente.
Tiempo: Seco.
Actividad: Excavación mecanica en via. de K0+020 al K0+035 15x 3.30 x 0.7 = 67.13m³, nivelación subrasante. 15 x 3.30 = 49.5m² del K0+020 al K0+035. instalación de geotex t:1 del K0+041 al K0+070,57, 29.06 x 3.30 = 95.9m², instalación de geo-celda. 95.9m². instalación de fresado para lleno de geo-celda. excavación manual. Fallo 0,3 x 0,45 x 1 = 0,18m3, instalación fresado Fallo 0,3x0,45 x1 = 0,13 m³.
personal: 2 ayudante, 1 oficial, 2 aux trafico, 1 bod, 3 operadores maq.
equipo: 1 minicargador, 1 vibrocompactador, 1 retroexcavadora.
Observación: Comparten personal y maquinaria con prioridad 8.
se encuentra fallo en sub-rasante. costado oriente del K0+020 al K0+02L. Con una dimensión de 0,30 x0,45x1=0,13m³ se realiza relleno con fresado 0,13m³
Observación Topografia Interventoria: Se recibio por niveles la sub-rasante del K0+020 al K0+070,40
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Interventoría.

Jueves 03 Agosto 2023
P-9 CIV 8002500
KR91C CL426 SUR - CL438UR

Folio No. _____

PK - ID. 29450 nor/occidente

PK - ID 29451 sur/oriente

Tiempo: Seco.

Actividad: Se realiza excavación mecanica en via del Kotooo al Kotazo. 20 x 3.3 x 0,70. - 1,27m³ pozo = 44.93 m³, nivelación subrasante del Kotooo al Kota20 20x3.3 - pozo = 63,73m². instalación geotextil del Kota27 al Kota41 14x3,3 46.2m², instalación geo-celda. 46,2m², instalación de fresado para lleno geo-celda 14 x 3,3 x 0,18 = 8,31m³.

personal: 2 ayudantes, 1 boal, 2 aux trafico, 3 operarios maquinaria.

equipo: 1 retroexcavadora, 1 Vibrocompactador, 1 minicargador.

ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.

Viernes 04 Agosto 2023

P-9 CIV 8002500

RP91C CL426 SUR - CL436UR.

PK-ID 29450 nor/occidente

PK-ID 29451 sur/oriente

Tiempo: Seco

Actividad: Instalación de geotextil del Kotooo al Kota27 27x 3.3 - 2.26 m² pozo = 86, 84m², instalación geocelda 86,84m², instalación fresado 86,84 x 0,18 = 15.63m³.

personal: 4 ayudantes, 1 oficial

equipo: 1 minicargador, 1 vibrocompactador.

Observación: Se realiza recorrido con especialista de interventoria., Se realiza 2 subterranizaciónes en los predios 42A-60UR y 42B69UR.

J. Alfonso Diaz M
C.C. 79158171
INGENIERO RESIDENTE

Folio No. _____

Sabado 05 Agosto 2023

P-9 CIV 8002417

KR 91C CL 142Fsur - CL 142G sur.

PK-ID 29450 sur/oriente.

PK-ID 29451 nor/occidente

Tiempo: Seco.

Actividad: Instalación fresado estabilizado Kotoso al Kotoso 05. 4,98m3.

J. Alfonso Diaz M
C.C 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepo
Interventoría

Martes 08 Agosto 2023

P-9 CIV 8002417

KR 91C CL 142Fsur - CL 142G sur.

PK-ID 29450 sur/oriente.

PK-ID 29451 nor/occidente

Tiempo: Seco.

Ambiental-SST: No se observan trabajos en este CIV, al momento de la visita, se solicita arreglar los sectores donde la polisombra se encuentra deterrorada.

Nelly Albarracin
Residente SST Interventoría

Ders Ariel V. Interv.

Actividad: Se realiza instalación de base estabilizada. del Kotoso al Kotoso 60 x 3,3 x 0,15 - pozo 0,34m3 = 29,36 m3

Personal: 1 oficial, 2 operadores, 2 aux x trafico, 1 boal.

equipo: 1 vibrocompactador.

J. Alfonso Diaz M
C.C 79.158.171
INGENIERO RESIDENTE

Lucas Restrepo
Interventoría

Miercoles 09 Agosto 2023

P-9 CIV 8002417

Kr 91C CL 142G sur - CL 143 sur

Folio No. _____

PK-ID 29450 Sur/oriental
PK-ID 29451 nor/occidental
tiempo: AM, lluvia de 8:00 a 9:00 am, Suelo saturado
PM, Suelo seco
Actividad: No hay actividad en esta prioridad
Rosa Lida Monroy
Resid. Técnico
Lucas Restrepo Lopez
Interventoría

Jueves 10 Agosto 2023
P-9 CIV 8002417
Kr 91c Cl42Gsur - Cl43sur
PK-ZD 29450 Sur/oriental
PK-ZD 29451 nor/occidental
tiempo: Seco
Actividad: No hay actividad en esta prioridad.
Rosa Lida Monroy
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo Lopez
Interventoría

Viernes 11 Agosto 2023
P-9 CIV 8002417
Kr 91c Cl42Gsur - Cl43 sur
PK-ID 29450 Sur/oriental
PK-ID 29451 nor/occidental
tiempo: Nublado, AM Suelo Saturado, PM Suelo seco
Actividad: No hay actividad en esta prioridad
Rosa Lida Monroy
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo Lopez
Interventoría

Sabado 12 Agosto 2023
P-9 CIV 8002417
Kr 91c Cl42Gs - Cl43s
PK-ID 29450 Sur/oriente
PK-ZD 29451 nor/occidente

Folio No. _____

tiempo: Seco
Actividad: No hay actividad en la prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lunes 14 Agosto 2023
P-9 CIV 8002417
Kr 91C CL42F$_s$ - CL43$_s$
PK-ID 29450 Suroriente
PK-ID 29451 noroccidente
tiempo: Seco
Actividad: No hay actividad en la prioridad.
Resid. Tecnico.
Resid. Tecnico.
Martes 15 Agosto 2023
P-9 CIV 8002417
Kr 91C CL42F$_s$ - CL43$_s$
PK-ID 29450 Suroriente
PK-ID 29451 nor/occidente
tiempo: Seco
Ambiental-SST: No hay trabajos en este CIV, falta completar
Cerramiento al inicio del CIV, Senderos peatonales defundos.
Residente SST Interventoría
No hay actividad en esta prioridad
Resid. Tecnico.
Resid LIDA MONGUA.
Miercoles 16 Agosto 2023
P9 CIV 8002417
KR91C CL42F - CL43SUR.

Folio No. _____

PK-ID 29450 sur/oriente
PK-ID 29451 nor/occidente
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo
Inter Ventoría

Jueves 17 Agosto 2023.
PQ CIV 8002417
KR91C CL42F - CL43SUR.
PK-ID 29450 sur/oriente
PK-ID 29451 nor/occidente.
Tiempo: Seco
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo
Inter Ventoría

Viernes 18 Agosto 2023
P-Q CIV 8002417
KR91C CL42F - CL43SUR
PK-ID 29450 sur/oriente.
PK-ID 29451 nor/occidente.
Tiempo: Seco Invid. 2:45pm - 3:30pm (se detiene avance)
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo
Inter Ventoría

Sabado 19 Agosto 2023
P-Q CIV 8002417
KR91C CL42F - CL43SUR.
PK-ID 29450 sur/oriente
PK-ID 29451 nor/occidente.

Folio No. _____

Tiempo: Seco

No hay actividad en esta prioridad

ROSA LIDA MONQUA

Resid. Técnico

Lucas Restrepo L.
Interventoría

Martes 22 Agosto 2023

PQ CIV 800 2417.

KR91C CL42F -CL43SUR.

PK-1D 29450 sur/oriente.

PK-1D 29451 nor/occidente.

Tiempo: Seco

Ambiental-SST: No hay actividades de obra.

Nelly Albarracín D.

Residente SST Interventoría

Actividad: Sin actividad en la prioridad.

ROSA LIDA MONQUA

Resid. Técnico.

Lucas Restrepo L.
Interventoría

Miercoles 23 Agosto 2023

P-9 CIV 800 2417

Kr 91C CL42 Gs - CL43s

PK-2D 29450 Suroriente

PK-2D 29451 nor/occidente

tiempo: Seco

No hay actividad en la prioridad.

ROSA LIDA MONQUA

Resid. Técnico

Lucas Restrepo
Interventoría

Jueves 24 Agosto 2023

P-9 CIV 8002417

Kr 91C CL42Gs - CL43s

PK-2D 29450 Suroriente

PK-2D 29451 nor/occidente

Folio No. _____

tiempo: Seco
No hay actividad en la propiedad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico.
Lucas Restrepo Lopez
Inte Ventanas

Viernes 25 Agosto 2023
P-9 CZV 8002417
K, 91C CCL42Gs - CL43s
PK-2D 29450 Suroriente
PK-2D 29451 noroccidente
tiempo: Seco
No hay actividad en la propiedad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo Lopez
Inte Ventanas

Sabado 26 Agosto 2023
P-9 CZV 8002417
K, 91C CL42Gs - CL43s
PK-2D 29450 Suroriente
PK-JD 29451 noroccidente
tiempo: Seco
No hay actividad en la propiedad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo Lopez
Inte Ventanas

Lunes 28 Agosto 2023
P-9 CZV 8002417
K, 91C CL42G, - CL43s
PK-2D 29450 Suroriente
PK-2D 29451 noroccidente
tiempo: Seco
No hay actividad en la prioridad
ROSA LIDA MONGUA
Resid. Técnico
Lucas Restrepo Lopez
Inte Ventanas

Folio No. _____

Martes 29 Agosto 2023
P-9 CZV 8002417
Kr 91C CL42Gs - CL43s
Pk-2D 29450 Suroriente
PK-2D 29451 noroccidente
tiempo: Seco
Ambiental-SST: No hay actividades de obra.
Nayi Albarracín
Residente SST Interventoría
No hay actividad en la prioridad
ROSA CIDA MONQUA
Resid. Técnico

Miercoles 30 Agosto 2023
P-9 CIV 8002417
KR 91C CL42F - CL43SUR.
PK-1D 29450 sur/oriente
PK-1D 29451 noroccidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad
ROSA CIDA MONQUA
Resid. Técnico

Jueves 31 Agosto 2023
P-9CZV 8002417
Kr 91C CL42F - CL43s
PK-2D 29450 Suroriente
PK-2D 29451 noroccidente
tiempo: Seco
Actividad: Se realiza Demolición de pisos en concreto y excavación manual de ~~cocados~~ cunetas para los siguientes predios

Folio No. _____

Demolición pisos en concreto. total = 27.58m².
Predio 91C-05 12.10 x 1 = 12.10m².
Predio 42G-15 SUR. 6.05x1 -2 cajillas -1caja = 5.21m².
predio 42G-17 SUR. 5.93x1 - 3cajillas -1caja = 4.91m²
predio 42G-29 SUR 6.02x 1 - 1caja -1 cajilla = 5.36m².
Excavación manual en andenes total = 18,31 m3.
predio 91C-05 12.10 x 1. x0,5 = 7.87m3.
predio 42G-15 SUR. (6.05 x 1.3 -2cajillas -1caja) x0,5 = 3.51m3
predio 42G-17 SUR. (5.93 x 1.3 - 3 cajillas -1caja) x0,5 = 3,35m3
predio 42G-29 SUR. (6,02 x 1.3 - 1cajilla -1caja) x0,5 = 3.58m3
personal: 1oficial 3ayudantes, 1bod, 2aux trafico.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico

Viernes 1 Septiembre 2023
P-9 CIV 8002417
PK-ID 29450 Suroriente
PK-ID 29451 norloccidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico.

Sabado 02 Septiembre 2023
P-9 CIV 8002417
PK-ID 29450 Suroriente
PK-ID 29451 norloccidente
Tiempo: Seco.
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONQUA
Resid. Técnico

Folio No. _____

Lunes 04 Septiembre 2023
P-4 CZV8002417
PK-ID 29450 Suroriente
PK-ID 29451 Noroccidente
tiempo: seco
No hay actividad en esta prioridad.
ROSA LIDA MONCADA fhm
Resid. Técnico.

Martes 05 Septiembre 2023
P-4 CZV 8002417
PK-ID 29450 Suroriente
PK-ID 29451 Noroccidente
tiempo: seco
Trabajos de excavación manual en apoyo pilotes realizar retiro de acopio de Ocd. se deja saturado.
Res. Aux. Interv.