|INFORME PERICIAL

INVENTARIO Y AVALÚO DE VEHÍCULOS DE FLORENCIA

CONTRATO No. 20230422

DIRIGIDO A:

ALCALDIA DEL MINICIPIO DE FLORENCA
NIT 800095728

CONTRATISTA:

GRUPO EMPRESARIAL ECOLOGICO AMBIENTAL Y ESTRUCTURAL DE COLOMBIA SAS
NIT 901031113-5

MAYO DE 2023

IDENTIFICACION PROCESO

ENTIDAD: ALCALDIA DE FLORENCIA

CONTRATO: 20230422

DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE CONSULTORIA

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA REALIZAR EL INVENTARIO Y AVALÚO DEL PARQUE AUTOMOTOR EXISTENTE EN LOS PARQUEADEROS OFICIALES DEL MUNICIPIO Y QUE SON OBJETO DE APLICACIÓN DE LA LEY 1730 DE 2014**.**

CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL ECOLOGICO AMBIENTAL Y ESTRUCTURAL DE COLOMBIA SAS

DESIGNACION COMO CONTRATISTA

ACTA DE INICIO: 29 DE MARZO DE 2023


PLAZO SESENTA (60) DIAS CALENDARIO

OBJETO DEL INFORME

El fin primordial del presente informe, es identificar los vehículos que se encuentran en los patios de la entidad, se requiere realizar el inventario de los vehículos susceptibles de aplicación de la figura administrativa de abandono, de conformidad con lo señalado en la Ley 1730 de 2014, presentando el inventario y avalúo para obtener el valor comercial acertado considerando el estado de conservación y mantenimiento del activo. Considerando diferentes variables, como la depreciación, la vida útil, el valor, entre otros factores que nos dan el valor real del vehículo.

PRESENTACION

INFORMACIÓN BÁSICA

DIRECCIÓN DE UBICACIÓN DE LOS VEHICULOS:	Cra. 12A, Florencia, Caquetá
CLASE DE AVALUO:	Peritazgo Comercial Automotriz
TIPO	Particular.
LOCALIZACIÓN DE LOS VEHICULOS: 	FLORENCIA: Florencia está situada en una zona de transición entre la Región Andina y la Región Amazónica de Colombia. Cerca del 40% de su territorio se localiza en el paisaje de cordillera por encima de los 900 m s. n. m., perteneciente a la Reserva Forestal de la Amazonia creada por la Ley 2 de 1959, en tanto que una porción del área restante hace parte del Distrito de Conservación de Suelos y Aguas del Caquetá. • Extensión total:2.292 km2 Km2 • Extensión área urbana:14.56 km2 Km2 • Extensión área rural:2.277 Km2 • Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 242 msnm • Temperatura media: 27º C • Distancia de referencia: 563 Km • Poblacion aproximada de 176.706 habitantes
SOLICITANTE:	Alcaldia de Florencia

FECHA DE INSPECCION:	03 de Abril 2023
FECHA DEL AVALÚO:	06 de Abril 2023
IMAGEN GENERAL DE LOS VEHICULOS:	

RELACION DE INVENTARIO VEHICULAR

MOTOCICLETAS

N°	PLACA	N° CHASIS	N° MOTOR
1	ULO19E	MD625MF59K1A18557	CF5AK1064217
2	KYR69B	KC09E5006261	KC09E-5006261
3	GJI11D	9FLA37C7CZ6EAD52003	JEZWDB12156
4		9FKKE048X51423655	5AV-423655
5	MYO69B	LZXXCJL3581000026	153FMI07Z12122
6	XKP14C	9FMHA112XDF006374	HA11EDC9D03984
7	CXY79C	9FKKE1394B2008185	E3F4E-008185
8	IAP10C	9FMJC4724CF006169	JC47E-4006537
9	ZPS17D	9G5HA11A8GV002064	HA11EJF9G35382
10	PCZ23A	9FK2P611G82729632	5AV-729632
11	PCM06A	9FK2P611B61524976	5AV-524976
12	SSQ37	9FNCXKHE495080333	JP1P50FMH0903200329
13	AKN64E	9FLA57AZ3GDL22595	PAZWFD89307
14		9FSBE11A47C200348	1E50FMG-S0044762
15	CYO42B		1E50FMG-XJ122181
16	PAI60A	BE11A-SC55273	E103-888273
17	CQG18B	HAO7E35622882	HAO7E35622882
18	KQL70E	9FMJC4722HF019131	JC47E-7-6089148
19	KNK78B	MD2DUB4Z07CL02269	DUEBNL25543
20	VCQ28	3NX052774	3NX-052774
21	ZOR07C	9FMHA1123DF016406	HA11EDC9F06298
22	ZPR49D	9FMPCJ028GF000214	SDH152FMI-3E3501657
23	AFR03E	9FLU62016HCD44156	KN25SY1023704
24	BDR13A	9FMJC4722CF011703	JC47E-4009412

25	YDX22	MD2DJB4Z07VH02221	DJGBNJ88048
26	BUU51D	9FMHA1225DF008368	HA12EFB9M08155
27	FYV53A	LJCXCHLB461002289	JC152FMHRD61001931
28	VCT69A	9FKKE098J82010587	5C92010587
29	AZC21A	BE11A-SC90800	E103-1240458
30	OJI72A	LLCJXN3A27B559722	152FMHFJ032389
31	PAE64A	3TL049848	3TL-049848
32	PFE92A	9FKKE1379C2018520	E3H4E018520
33	LBA75E	9FLA18AZ6KDB25367	DUZWHC28040
34	FYG67A	LLCJXN3A46B904697	152FMHXJ032967
35	FXQ76A	9FK5GE11751847501	4ST-847501
36	FZM60A	9FK2P611172703198	5AV-703198
37	PFS08A	9FSNE43B7CC105989	E467-A2E01895
38	LAT88E	9FLXCHTC1JCA10970	1P50FMH-HJ1009226
39	MYE71B	9FK2P611992832859	5AV-832859
40	BUM62D	9FLB80002DCH10458	KB201744378
41	EXS22C	9FKKE1367A2005236	57C1005236
42	BIF03C	9FSNF41JOAC125389	157FMI-2A1P30702
43	YTM71	BE11A-SC24712	E103-539830
44	FAR10E	9F2A61109H5001961	152FMHPQ136426
45	GKA98D	9FLB21000ECH03047	KB25H4105050
46	BBS05E	9FSNF41B7GC274755	157FMI-3B2X56408
47	TMG62D	9FLA57AZ6GBE16775	PAZWFK44346
48	PBS95A	483706	HA07E-Y483706
49	KJP78C	9FKKE137982012117	E3H4E-012117
50	EJE29D	9F2B51503EAC21365	162FMJLQ196563
51	BBU41A	9FMHA1122AF022399	HA11EBA9C06733
52	BCN42A	9FMKC0924BF010397	KC09E-3020192
53	AKX70E	9FLAB4CZ7GAB18749	JFZWFM41599
54	AKV33E	9FLA76AZ9GCB06408	PFZWFG13805

55	PWR18C	9F2A41252E5021031	ZS154FMI-35C109518
56	AZZ82A	9FSBE11A94C119969	1E50FMG-423229
57	RJY77D	9F2C11502F5015798	ZS157FMJ-28F106059
58	PDP94A		JNGBSA16575
59	AYK49A	BE11A-SC48312	E103-812077
60	KKR79C	9F2A11150D0001031	JS1P51FMH13G00065
61	ZPE32D	MBLHA11ASG9U00450	HA11EJF9G21216
62	UIH02E	9FMJC4725KF016689	JC47E-7-6137469
63	FLX46	LAEKEZ1007B931121	1E50FMG39806105
64	LEF31D	9FSNF41J9FC165669	157FMI-3B2Y24188
65	KNB81D	9FMHA1128EF022011	HA11EDD9B03447
66	XJK18E	9FMJC4721KF017930	JC47E-76137053
67	LEM73	BE11A-SC46535	
68	PFJ30A	9FMHA1123CF011320	HA11EDB9G26476
69	LPK46E		DF5AH1623609
70	BDE39A	9FLB80002CCC07477	KB20X1741450
71	BDP95A		JEGBVA93701
72	QSP47E	9FLA18AZ3JDA21062	DUZWHE44004
73	FZZ74A	MB4HA11EA69J01718	06J27E01495
74	HLA29A	3600580	HA07E33600580
75	OWF63C	9F2B21259CE201228	157FMIJE072646
76	KNU49D	9FMPCHK29FF003336	SDH1P50FMH-2E5804716
77	GJZ29D	9FMHA1124EF009370	HA11EDC9L01782
78	EZY70E		JC47E-7-6087597
79	LPN97E	9FMJC4729JF015826	JC47E-E-6114759
80	BDC43A	9F2B31250CE208632	157FMIJE225476
81	FWR33A	03G27F00607	03G27E09105
82	BHY87C	9FSNF41J1AC124185	157FMI-2A1P26868
83	MJT20E	MD625MF57H1A05475	DF5AH1476951
84	KNH98D	9FMHA1223FF001969	HA12EFD9F00627

85	ZPV78D	9F2B91256G5005131	157FMINQ348186
86		ADX-98026724	DX125AE026724
87	TGU90C	9FLJDC1Z0DCJ62978	JEGBVB02589
88	ZBA65C	9FMPCJJ24DF001385	SDH157FMI-5C3201085
89	RWZ59B	9FMHA1121AF001009	HA11EA99D12131
90	FAR72D	9FLE10007ECG08169	KB222027057
91	AZU99A	4ST271335	4ST271335
92	GFF63D	9F2A41255E5038148	ZS154FMI-38E101586
93	HPO85	HA07E53401169	HA07E53401169
94	PKD85A	9FSBE11A29C290764	
95	VBY39	5523066	L125SE-5523066
96	FUQ32A	BE14A-SC104714	E119-104752
97	ZKY28E	MD625MF50K1A27244	CF5AK1103346
98	QKE44B	LC2B8000691802171	KB201721054
99	TTB13D	9FMJC6226GF000891	JC62E-8-4003784
100	TSW31D	9F2C11254G5001662	ZS154FMI-38G100568
101		200693	JD17E-W200693
102	KYF58C	9F2B11252CE203583	157FMIJE143306
103	BUR65D	9FLDUC4Z5DAC85098	DUZWCH58006
104	IFV12B	29C1-007648	29C1007648
105	AYR60A	1024758	JD08E-1024758
106	LPN12E	MD625MF51H1A78342	DF5AJ1030379
107	IFQ74B	9FKKE087K82006921	
108	BII34		RN157FMI060500018
109	HSS53	BE11A-SC35468	E103-687777
110	IST20D	9FLE10004ECM13207	KB222044965
111	AYR20A	3NX059907	3NX-059907
112	PDL63A		SDH157FMI-583203024
113	BBP38A	9FKKE098Y92018606	5C92018606
114	ISV67E	9G5JA06A4HV000236	JA06EJF6J02942

115		3TL-078048	3TL-078048
116	NBG72B	9FMPCJH269F000865	SDH157FMI-583202948
117	KXF23B	MD2JNB1Z28VA01032	JNGBRA93735
118	FVX10A	LAAXKHAB910002754	JL1P50FMH2001005520
119	AZZ39A	9FSBE4CA54C101421	E441-TH101384
120	UXL02C	9FLDUC4Z9DAJ65723	DUZWCD53178
121	BDT39A	9FLE10006DCK01505	
122	QSP26E	9FLE10002HCG42590	KB222059356
123	BIH12C		SDH150FMG-295822720
124	HOT17	95M11E00921	95M10E10769
125	FAE58E	MD625MF57H1A85814	DF5AH1261519
126	FXC35A	9FKKE048641725272	4ST-725272
127		SDH150FMG265814421	SHD150FMG-265814421
128	FYO99A	9FSBE11A56C188015	1E50FMG-S0020492
129	BCO46A	9FLJDC1Z1CCJ26134	JEGBUB10738
130	FAP92E		JF16EFGGC01682
131	FKL13C	9FK2P6113B2A01445	5AV10A01445
132	HOW84	3NX103775	3NX-103775
133	GMF54C	9FK2P6116B2924533	5AV-924533
134	FUU10A	3NX110045	3NX-110045
135	AMG57	LP5PAGLU930000114	
136	ITH15E	9FMJC6226HF002433	JC62E-8-4010128
137		9FMJC4020AF003154	JC40E-6002890
138	FVZ90A	9FK5GE11M21460564	4ST-460564
139	KGQ60D	9FLE10008ECC16835	KB222055218
140	PCL51A	LC2B8000061800620	KB201700438
141	KYW78B	9FK2P611C82748104	5AV-748104
142	RCV61D	9FLA57AZ6FCH06149	PAZWEM34464
143	KZA60B	SDH150FMG275807294	SDH150FMG-275807294
144	FYG66	3NX-050647	3NX-050647

145	PDH52A	9F0LXN3A991C01833	LC152FMHFD319148
146	EYA47B	9FSBE11A87C212907	1E50FMG-S0079929
147		BE11A-SC88839	E103-1237571
148	UEJ95C	9FMPCG624CF010159	SDH150FMG-2AB5816263
149	OZN58D	9FSNF41JXFC167012	157FMI-3B2Y25530
150	YTI22	2127405	C70E-2127405
151	PCA01A	9FSBF44P95C104260	F453-TH604209
152	IFP81B	9FK2P611G82734403	5AV-734403
153	LPA49E	9FMJC4728JF007751	JC47E-7-6108398
154	OLT23A	9F2B31502CE201102	162FMJJE083925
155	RBM18C	9FMKC0924CF008389	KC09E-5108970
156	BBH77A	9FK2P611G82816904	5AV-816904
157	ISO53D	9FLE10009ECL12485	KN22-2043393
158	FWQ12A	HA07E43400299	HA07E43400299
159	BBY43A	9FNAXKHC9B2100169	150FM-32011000166
160	WAE37D	9FLA64CZ1GBK12066	JEZWEJ80133
161	PDN68D	9FLA57AZXFAG05174	PAZWEM29139
162	BIC12C	9FMPCGB2XAF004711	SDH150FMG-205818866
163	JPR20B	LXYBCJL0B80M41195	158FMI-28A082021
164	PCR71A	9FSBE44P97C125791	F453-TH626160
165		9F2AK20059BCO3032	163FML-VA086287
166	MYD73B	9FSNF41J59C102444	157FMI-2P0027099
167	XNB07D	9FLA64CZXGBG07379	JEZWFL09122
168	ISY58E	9G5HA11A0HV005137	HA11EJG9E16873
169	KGN41D	9FLA37CZ4EAB44667	JEZWDH53502
170	LPL86B	LC6PCJK6X80800874	157FMI-2P0013894
171	YCI70C	9FSNF41J6DC151614	157FMI-3B2Y09603
172	AZW33A	4ST403488	4ST-403488
173	QMU94D	9FKKG0341F2080492	45D3080492
174	PCU39A	9FKKB006672721347	B116E-721347

175	FVE03A	BE14A-SC126367	E119-126415
176	BID02C	9FKKG0342A2016468	45D1016468
177	GJH74D	9FKKE1393E2075493	E3F4E-075493
178	FMN74D	9FLJDC1Z6ECF81342	JEZWDL54514
179	NWN65A	BE11A-SC72316	E103-1133163
180	DRY41B	9FKKE098S71012388	SC91012388
181	UYN36D	9FLA57AZ7GDE16563	PAZWEC03164
182	PDM26D	9FLJDC1Z5FAG98598	JEZWEL25798
183	FZW32A	9FK2P611172712788	5AV-712788
184	BDH73A	9FLJDC1Z8CAE50647	JEGBUL69253
185	UXZ27D	9FLA18AZ3FDC85597	DUZWEG02020
186	GLA54D	9FMHA1129FF000116	HA11EDD9B05119
187	BUW96D	9FMJC4029DF004596	JC40E-71015795
188	FZT32A	9FSNF41A67C133845	157FMI-3P0037541
189	VFJ65C	9FMPCJJ24DF000754	SDH157FMI-5C3200692
190	KDU76D	9FLE10009ECD17088	KB222054770
191	MLS66	9FKKEB006R51508528	B116E-508528
192	UYG69D	9FLA57AZ7GDF17148	PAZWEM35545
193	IFP99B	29C1-005856	29C1005856
194	KAB23B	9FSBBDS2Z8VH00639	DSGBPH67930
195	GNF57C	9F2A41251B5C70455	ZS154FMI-35B106632
196		9FMHA1222EF006112	HA12EFC9K00019
197	BBK92A	9FSF41J090102996	157FMI-2P0026858
198	YTQ19	SF11A-SC44963	F103-160972
199	PAD63D	9FLA18AZ4FDK67042	DUZWED61206
200	BCE66A	9FMHA1124BF023250	HA11EDA9L16049
201	BAU04A	9FSBF44PX7C128103	F453-TH627309
202	HPD91A	29C1-007947	29C1007947
203	MYV93B	LJCXCHLZX81001521	JC152FMHRDB1002372
204	KJB44C	9FLDZC4Z1CAD16895	DZMBUL15603

205	AYH47A	SF11A-SC54050	F103-170966
206	KTH34B	9FKKB006N82725132	B116E-725132
207	YCL21C	9F2A6110XDAC15253	152FMHKQ244237
208	BCD89A	MD2JDB1Z9BVH02743	JEGBTH05777
209	RCU61D	9FLA18AZ2FDB83286	DUZWEG04718
210	PBX22A	9FSBE11A33C103751	1E50FMG-326802
211	PCC38A	9FKKE048X51424300	5AV-424300
212	NAW90B	9F2AK11058BC03913	152FMHFJ212977
213	KAS73A	9FSBE11A74C106525	1E50FMG-335277
214	KAW71A	HA07E43400493	HA07E43400493
215	HCK23C	LALPCJF87A3000105	SDH157FMI-L93035637
216	BAH19A	9FK2P611X51429127	5AV-429127
217	LFQ96	BE11A-SC75232	E103---1220268
218	BAL31A	9FSBE11A26C149057	1E50FMG-544672
219	BUW66D	9FMHA11200F023023	HA11EDC9F41810
220	AYK56A	BE11A-SC25937	E103-559523
221	FVV68A	4ST427632	4ST-427632
222	PDL45A	9FMHA12219F004308	HA12EC99C02210
223	BDJ22A	9FLJDC1Z8CAE50597	JEGBUL68985
224		3NX102521	3NX-102521
225	BRD80B	LLCJPG60961002910	
226	PEX50A	9FKKE1397C2017741	E3F4E-017741
227	PCQ21A	LLCJPG6026B514924	
228		9FSBE11A36C16538	1E50FMG594148
229	GKF09D	9FMPCJ728EF000586	SDH152FMI-AD3301643
230	XHT43A	9FSBE11A76C163763	1E50FMF-585427
231	IFQ04B	29C1-005461	29C1005461
232	GJK21D	9FLA37CZ8EAB46504	JEZWDH65823
233	YTX62	FR80-SC180363	FR80-893424
234	ZNO13A	RFBSF20AF4900701	KY-SF204907761

235	FVF79A	4JF028698	4JF-028698
236		9FKKB004T51213819	5VA213819
237	BCH04A	9FMPCJJ23BF007658	SDH157FMI-5B3200075
238	KZF41B	9FSBE11A68C271990	1E50FMG-S0287937
239	NAY41B	9FK2P611092853923	5AV-855923
240	YTW19	3NX070551	3NX-070551
241		9F2AK12569E011729	157FMIVE128500
242	KNN21D	9FMHA1227FF001537	HA12EFD9E00359
243	PDR77A	9FNAAKJP180021630	JL158FMI-20803337
244	FYM06A	9FKKE098261004518	5C91004518
245	FZG14A	9FKKE098P72012259	5C91012259
246	NBG45B	9FMHA11229G003363	HA11EA89J38561
247	AZS60B	9FSBE4CA35C109521	E441-TH10952
248	NNL99D	9FLA57AZXFAH06795	PAZWEM51375
249	DNW05B	HA07E44600238	HA07E44600238
250	NBA75B	9FSNF41J79C114076	A1P14425
251	FWM86A	02K46C01844	02K41M00755
252	KNI71D	9FMHA1227EF008728	HA12EFD9C02073
253	VBT37	FR80-SC109709	FR80-872759
254	SIV01C	9FKKG0347B2049435	45D1049435
255	PEE80A	9FSNF41J8BC134049	157FMI-3B1Y00049
256	GKW81D	9FMHA1129EF015715	HA11EDC9M00164
257	MYU62B	LLJCPGLN981001002	JC150FMG-2PF74000949
258	BCS43A	9FLJDC1Z7CCL34017	JEGBUE70211
259	BAP87A	9FSBE11A46C167285	1E50FMG-600212
260	RCM86D	9FMPCJ729FF000663	SDH152FMI-AD3302945
261	DHP40B	LLCJPG6057B618905	
262	NBL56B	9FSNF41J3AC123331	A1P25671
263	DNB10C		162FMJIE122390
264	AKX18E	9FLB21006GCK05211	KB25H4107924

265		AKV-106838	G4E-106838
266	AKV44E	9FLA18AZ1GDB29740	DUZWFC32536
267	DLN97D	9FMJD4727DF0211855	JC47E-7-4037871
268	GIY59D	9FLJDC1Z1EAA90933	JEZWDF30715
269	FVN51A	4ST368057	4ST-368057
270	YBP47C	9FLDUC4Z2DAM77852	DUZWCE31828
271	PFK76A	9FKKE1398C202288	E3F4E-022088
272	GNA83C	9FNAXKGE3B0000483	JL1P50FMG-211A007390
273	ZDW98C	9FMHA12290F003223	HA12EFC9C02406
274	BCB33A	9FMHA1127BF015255	HA11EDA9J11712
275	PDI95A	MBLHA11EE89B21323	HA11EA89B35980
276	BDN70A	9FLJZC1Z4DAH13154	JZMBUH50627
277	BDT94A	9FMJC4723DF007578	JC47E-4023534
278	MYA64B	SDH157FMI573507475	SDH157FMI--573507475
279	IAS11C	9FMHA1225CF009356	HA12EFB9G04512
280	IFT07B		JC1E50FMGPB42012705
281	CIY95B	MBLHA11ED89D05205	HA11EA89D15476
282	DNZ83C	MD2DJB575AVL01637	DJGBSL54104
283	BDJ19A	9FLDJG5Z2DCE15091	DJGBUH39401
284	UYR56D	9FLA57AZ1GCH20316	PAZWFK47146
285	KZA12B	9FSCE41A88C005540	CG22606601
286	BAY73A	LC2B8000871809331	KB201712179
287	FYO32A	MB3HA10EE6GDC00834	06D15M03209
288	GMF69C	9FMHA1126AF020316	HA11EBA9C01623
289	HDG19D	9FMKC1922EF000171	KC19E-7-2000237
290	FVQ17A	483976	HA07E-Y483976
291	KGK61B	9FSBE11AX8C265027	1E50FMG-SO249245
292	FZV02A	9FSBE11A77C221792	1E50FMGSAO105291
293	AOZ91B	MB3HA10EF5GE00082	05E15M13697
294	PEG69A	LC2B8000XB1803166	KB201731917

295	FWV334A	9FSBE11A14C112188	1E50FMG-413888
296	FZS87A	9FNAAKJC370008194	156FM-32007001463
297	BCC32A	MD2PAB1Z1DFF03599	JBMBTF64849
298	WLN85	BE11A-SC12616AR	E103374484AR
299	KTI88B	LLCJXN3A48B508577	152FMHFJ159891
300	FWP53A	9FSBE11A23C103370	1E50FMG-326265
301	BBJ92A	LJGPCLKL028A000133	162FMK80000042
302	NAS04B	9FLA18AZ2KDB26046	DUZWHD479933
303	FWD88A	2600810	HA07E42600810
304	GJH42D	9FLJDC1ZXECD94170	JEZWDJ70177
305	YTU35	3NX069652	3NX-069652
306	GJP06D	9FLE10008FCE18401	KB222057292
307	GJJ53D	9FLE10005ECB14229	KB222047614
308	MJQ26	LZSPAGLF751000002	ZS1E50FMG-A85100017
309	SMK85C	9FKKE1369C2017763	57C1017763
310	PCA35A	9FKKE048551872346	4ST-872346
311	XEK58A	9SBE42C92CC12130	E409-TH417648
312	NAZ22B	9F2AK125X9E011846	157FMIVE128605
313	VMQ46	AKE-009074	AKE175DE009074
314	RUZ47	FR80-SC126779	FR80-890147
315	FZY62A	SDH150FMG275802507	SDH150FMG-275802507
316	SJP20C	9FMHA1126DF023141	HA11EDC9G11412
317	SIW12C	9F2B31503DE200087	162FMJJE363050
318	FYH98A	SDH150FMG265803388	SDH150FMG-265803388
319	BBB13A	LLCJXN3A97B562133	152FMHFJ039891
320	AZE97A	9SF11A-SC76760	F103-203904
321	FKH92C	MD2JBB2Z0BFA00986	JAMBSK79343
322	PFA47A	9FSNE43B1CC113042	E467-A1E05308
323	PBP88A	482235	HA07E-Y482235
324		9FMJC4729FF024565	JC47E-7-6032215

325		NF11A-SC13371	F102-208903
326	FWV33A	9FKKE048441621455	4ST-621455
327	BIF65C	LJCACKLT091000393	JC162FMJ-2AVM91007288
328	FZP20A	9FKKE098C72015024	5C91015024
329		LJX9PCKD046D000675	161FMJ61177846
330	NFV17A	9FKKE087K71002998	3S8-002998
331	FAP27D	9FMHA1127EF001618	HA11EDC9J00896
332	NBA56B	9FK5YY11M92002660	22P2002660
333	PDG29A	9FKKG0485C2052465	45D1052465
334		9FSBE11A68C270208	1E50FMG-S00285491
335		9FSBE11A37C210661	1E50FMG-S0073221
336	FXO44A	9FK2P611X51432109	5AV-432109
337	BCE10A	9FMHA1124BF018470	HA11EDA9K12715
338	PCG41A	LLJCPACLH05SA00114	JC1E50FMG-PB52104588
339	KYR15B	9FSBE11A18C258757	1E50FMG-S0219052
340	MIV65	2177021	C90E-2177021
341	GRO06A	9FSBE11A48C270833	E103-283797
342	OJY38A	9F2AK20009BC03570	163FMLKVA060496
343	AYX97A	3NX-106110	3NX-106110
344	GMM62C	9FMPG0629BF001777	SDH150FMG-2AA5802050
345		3NX-028380	3NX-028380
346	PEP21A	9F7XCHL10B1000183	JC1P52FMHRJA1043179
347	ZHA77	3TK-008988	
348	KZH08B	29C1-013201	29C1013201
349		9FLDUC4Z5DAH80698	DUMBVA35382
350	KGM80D	9FLJDC1ZXEAB91632	JEZWDG50552
351	KND47D	9FMJC472XEF015663	JC47E-7-601674
352		9FMJC472XDF019436	JC47E-4032676
353	FYV89A	LLCJPG6027B515606	
354	OPH17A	BE11A-SC836343	E103-1231196

355	BAQ61A	LLCJPG6086B501076	
356	PCW32A	9FK2P611HB2724078	5AV-724078
357	HEK10B	SDH150FMG265816098	SDH150FMG-265816098
358	PDT46A	9FMHA1222BF001312	HA12EDA9E00929
359	KYX62B	LLCJXN3A78B515006	152FMHFJ179668
360	IFL03B	9FMAXKFH170011836	147FM-42007005720
361	SJT24C	9FMHA11220FG25606	HA11EDC9G41965
362	BDK44A	9FLJDC1Z0DCF53888	JEGBUM77640
363	BCD84A	9FNAXKHG1B2100263	150FM-32011000296
364	BBQ92A	9F2A11257AF203636	157FMIHE122250
365	PDD63A	9FSNF41J99C106559	157FMI-2A1P02406
366	BCL65A	9FMHA1220CF002055	HA12EFB0B01307
367	GKY96D	9FMHA1224EF007617	HA12EED9B00717
368	FYF32A	MB3KC06ED5GL00491	05L47M00553
369	TAW94C		JC40E-1001096
370	AYN48A	FR80-SC130584	FR80-893650
371	FUG34A	3NX-092940	3NX-092940
372	BCL10A	9F2A41258E5014729	ZS154FMI-35C103082
373	FVA25A	BE11A-SC86678	E103-1234327
374	PCX10A	9FSBE11A98C235890	1E50FMG-S0178924
375	NFJ89A	9FKKE098N72012510	5C91012510
376	DHW90A	BF14A-SC011518	F128-111600
377	NTR54A	99J11F00176	99J10E04971
378		1V1-57648K	1V1-57648K
379	ZOR67C	9FLPAC1Z0DAK19369	JBMBVA53375
380	VBN84	59L012628	59L-012628
381		BE11A-SC17174	E103-403235
382	PAD30A	3NX-070690	3NX-070690
383	FYN61A	LLCJPG6076B517057	
384	CKG90C	MD2JBB2Z2AFD01063	JAMBSD56280

385	IFQ18B	LLXYXCHL0671003931	1P52FMH7B053732
386		9FKKB004V51213837	5VA213837
387	BUR92D	9FMHA1121DF018781	HA11EDC9F12318
388	PEU17A	9FMHA1124BF028030	HA11EDB9C16249
389	FWJ53A	2601970	HA07E42601970
390	MBU85	GP125-115134	GP125-137796
391	YTJ55	SF11A-SC37783	F103-152599
392	IFL14B	9FNAJKKV680003587	161FM-22008000322
393	FWZ54A	03K47C00157	03K47M00123
394	PFO91A	9FLANPB14BPJ01040	AN130BEP82351
395		4JF-019095	
396	BAK31A		JC1E50FMGPB52105627
397		9FMHA1125DF016343	HA11EDC9E41083
398	IFU81B	LLJCPCJLS885000168	JC156FMITM71025924
399	PDA87A	LJCPCGLN481000467	JC150FMG-2PF74000072
400	PAY82A	3NX-120703	3NX-120703
401	BUU04D	9FMHA1128DF019978	HA11EDC9F17492
402	GNB79C	9F7XCHL10B1000036	JC1P52FMHPJA1013529
403		1020765	JD08E-020766
404		1V1-K04666	1V1-K04666
405	XUP35A	9FNAAKGJ440008979	150FM-02004001218
406	BAR31A	LC2B8000061801741	KB201701092
407	FXZ99A	LJCXCHLB061000992	JC152FMHRD52002426
408	AYH38A	FR80-898142	FR80-898142
409	VLM75A	BF14A-SC024118	F128-132096
410	AZN35A	3NX123002	3NX-123002
411	PCS23A	9FSBF44P37C132994	453-TH633395
412		BE14A-SC018320	F128-120066
413	FWD32A	1480800	HA07E-1480800
414		BF14A-SC005165	F128-105263

415	PCV13A	9FSNF41BB19134997	157FMI-3P0042010
416	SOH19	9FKKE098N71010835	5C91010835
417	PBV16A	9FSBE42C62C009668	E409-TH415186
418	NDW02A	9FNAAKGJ060007797	150FM-02006000574
419	QGJ37B	MD2JBB1Z99FJ01789	JAMBRJ10384
420	FUA78A	BE11A-SC48134	E103-811901
421	HXQ33B	9FKKD006L02757041	B116E-757041
422	FYX43A	LLCJXN3A77B519538	E409-TH415186
423	MYK30B	9FK2P611992857282	5AV-857282
424		BE11A-SC59816	E103-1000228
425	GIY61D	9FLJDC1Z3EAA90982	JEGBVB08700
426	NYI16A		
427		9FSBE11A88C270758	
428	FYI95A	LJCXCHLB661001841	JC152FMHRD61000770
429	ZNO73A	9FKKC00690151786	B116E-517833
430	ALM75B	9FKKB006661515253	B116E-515253
431	VCF41	FR80-844313	FR80-SC81494
432	AZI41A	3NX121907	3NX-121907
433	FWX62A		B116E-206993
434	AYJ32A	2120302	C90E-2120302
435	PBM47A	BE14A-SC131511	E119-131580
436	NXQ83A	BE14A-SC120122	E119-120235
437	NXP16A	95C1L1501036	1L150103
438		3NX07227	3NX-075887
439	FYQ70A	LLCJPG6017B509991	
440	FUQ30A	3NX107607	3NX-107607
441	BAF46A	9FSBF4CAX5C106020	E441-TH106156
442	KJZ06A	LLCJXN3A461900218	152PMHDJ245538
443	HOI50	6586077	C70E-6586077
444	BAG55A		147FM-02005000198

445	WMN02A	9FLJCKL0160011356	9F161FMJ-B26300370
446	FYH85A	9FSBE11A66C18354	1E50FMG-S0007231
447	FXX06	9FKKB006241207885	B116E-207885
448	FUE44A	3NX087716	3NX-087716
449	FUT29A	BE14A-SC111950	E119-111986
450	PBD44A	BE14A-SC125691	E119-125739
451	FXD78A	9FKKB004Y41211055	EVA211055
452	VQD82A	04E27F28298	04E27E02511
453	AZS62A	BF14A-SC0045287	F128-143947
454		BE11A-SC71402	E103-1183065
455	FVN30A	200702	JC30E4Y200702
456	PCY19A	LLCJPP2027E02518	157FMIFJ071720
457		AH110G2A36299	AH110AEA36299
458	PDH98A	9F0LXN3A691001840	LC152FMHFD319155
459		9FSBE42C62C009668	LC2B8000671803754X
460	AYF97A	BE11A-SC35089	E103-671066
461	FYF80A		
462	PDP28A	9FMHA11289F007594	HA11EA89M02893
463	BAW13A	9FSBE11A67C211823	1E50FMG-S0076438
464	AZV35A	4ST349543	4ST-349543
465	PDB47A	LLCJXN3A58B514033	152FMHFJ174640
466	AZQ84A	4ST234724	4ST-234727
467	FZB61A	9FKKE098971009275	5C91009275
468	FXR54A	9FK2P611161515177	5AV-515177
469	EXQ74C	LD2JBB2Z36FM00442	JAMBSM84812
470	PCC40A	9FMJC4721EF010965	JC47E-7-6006199
471	LQR58A	9FKKB006L31201600	B116E-201600
472	FWX85A	9FNAXKHE830005534	150FM-32003003005
473	ZCR76A	9FSBE11A260150645	1E50FMG-546251
474		SF11A-SC48698	F103-165303

475	RBQ55A		1E50FMG-165205
476	KZE96B	SDH157FMI573504508	SDH157FMI-573504508
477	BAI09A	9FSBE11A45C141248	1E50FMG-470298
478	FWS11A	9FSBE11AX4C107491	1E50FMG-337023
479	SIX79C	9F2A11108CBC14738	152FMHJA141430
480	FUS87A	3NX109205	3NX-109205
481	MLB56A		3NX-095263
482		9FLPAC1Z6CAC14050	JBMBUG32233
483	FWH40A	9FKKE048121491861	4ST-491861
484	RXC84B	9FSBE11A69C298931	1E50FMG-A2D59267
485	AKG30	SF11A-SC43023	F103-159879
486	FVU78A	4ST419967	4ST-419967
487	PCN53A	LLCJXNA3A56B904045	152FMHXJ006524
488	FZF18A	9FNAAKJC470000542	156FMI-3200700835
489	PAS58A	JD9097000743	147FM-496046769
490	YTF40	FR80-SC98206	FR80-861291
491	MFU10	3NX039883	3NX-069883
492	PCT21A	LLCJXN3A07B552803	152FMHFJ008593
493	PAK07A	FR80-SC131163	FR80-894213
494	IFN12B	LXYXLJL0X75C001719	1P52FMI7B053561
495	BBV14A	9FMHA1129BF008511	HA11EBA9C01369
496	FXA88A	04A27F02204	04A27E02883
497	MLE28	04B27F34494	04B27E20488
498		SF11ASC44259	F103-160263
499	BBE02A	9FKKE087N82007161	3S8-007161
500	VCU53	BE11A-SC06948	E103-278191
501		3NX008455	3NX-008455
502	KZA15B	9FSBE11A38C258758	1E50FMG-S0219107
503	PAM45A		147FMJ5088232
504	BDT59A	9FLJDC1Z3DAK65825	JEZCCD16018

505	FZE83A	LJCPAGLH06SA76394	JC1E50FMGPB61A67530
506	YSL39	02E46C00319	02E41M00312
507	MYK99B	9FLANPB158PJ00813	ANI30BEP74005
508	PCV08A	29C1-001741	29C1001741
509	ZNO80A		JC1E50FMG-PB67A67530
510		9FSBE11A83C095484	1E50FMG-289623
511	PCT54A	9FSBE11A47C211138	1E50FMG-S0073665
512	HCA44A	SDH150FMG265812238	SDH150FMG-65812238
513	BDZ90A	9FLJDC1Z3DCL71101	JEZCCF40983
514	BBJ03A		LC157FMIFD318467
515	AZS82A		147FMI-498008000
516	SIV12C	9F2A11106CBC09344	152FMHJA088652
517	FXQ19A	LJCXCHLB351001357	
518	PFM68A	9FMHA1120CF003238	HA11EDA9M19796
519	PDE41A	9F2AK11008BC03852	152FMHFJ213008
520	DXD13	SJ41A-10S562	J401-111944
521	KNV52	3NX-009663	3NX-009663
522	PBE01A	BE14A.SC122281	E119-122339
523	NAS80B	MBLHA11ED89B07272	HA11EA89B33147
524	KTC57B	9F2AK12589E013370	157FMIVE145313
525	ZOS44C	9FMHA122XDF006034	HA12EFC9F00581
526	FVY69A	9FK5GE11D11433501	4ST-433501
527	CIU06C	LC2B80002A1804018	KB201726008
528	VBO98	59L-010224	59L-010224
529	BIB86C	9F2A11101ABC08194	152FMHHA085531
530	BHW60C	LWAPCJL329B000093	YH156FMI9B700042
531		BE14A-SC013969	F128-114880
532	OKF95	9FSBF44P15C102096	F453-TH602083
533	KZI61B	9F0LXN3A991CO1752	LC152FMHFD319067
534	BCO57A	LC2B21004B3101811	KB25H4101849

535	BAH12A	9FSBE11A35C13951	1E50FMG-468996
536	QTM35B	9F2A11106ABC00348	152FMHHA019813
537	SJX94C	9FMHA1129EF000602	HA11EDC9H24203
538	DOY76C	LC2B8000XA1804039	KB201726017
539	PFB31A	9FLB8000XCCJ03736	KB201737724
540	VYP28C	9FMTCJN27DF001857	SDH1P520MI-BC3502667
541	BDD64A	9FLPFC2Z4CAC00843	PFMBUG34894
542		9F2A11253BE215218	157FMITE300848
543	FZN13A	SDH157FMI563503806	SDH157FMI-563503806
544	IAA31C	9FMHA1126CF008900	HA11EDB9E23281
545	JJE43		B116E-213746
546	FAZ24C	9FMJC4023AF005643	JC40E-6005598
547	AYW15A	BE11A-SC73116	E103-1206485
548		4GC-025181	4GC-025127
549	BDZ92A	9FLDUC4Z9DAM7484	DUZWCE44550
550	AZQ42A	BE14A-SC0173	E128-119852
551	KSK30B	9FK2P611E82745515	5AV-745515
552	GIZ61D	9FHPCJ013DF000754	SDH152FMI-3D3450764
553	BAB58A	LZSXCHLS151000039	ZS150FMH15100149
554	ZNP03A		JC156FMITM52049556
555	ESW48B	LC2B8000X71805006	KB201707801
556	PCZ43A	LLCJXN3A27B562071	152FMHFJ039906
557	BVZ10C	LFFWJ9209A1000455	152GMI091104061
558	RXH81B	9F0XCJL06A1C00088	1P52FMIAA010346
559	EXR54C	9FMHA1126AE02139	HA11EBA9C03735
560		9FKKE098A72021295	5C91021295
561		9FSBE11A17C222176	1E50FMG-SO112560
562	EHC23C	9FMHA1427AF02312	HA11EBA9D00306
563	GKP66D	9FMHA1126EF016238	HA11EDD9A01963
564	BUT54D	9FLE10007DCC05159	KB222019664

565	OZQ39D	9FLU62012FCH96845	KN25SY1014367
566	MEB44	FR80-SC81288	FR80-844105
567	AZY74A	BE14A-SC020960	F128-125967
568	BBR64A	9FMHA1227AF002325	HA12ED99F00613
569	FAD28A	4ST359888	4ST-359888
570	TZM68D	9FLA18AZ3FDL72817	DUZWEE01207
571	NCD03B	9FSBE11A59C284375	1E50FMG-SO335892
572	AST69	LLCJPC608510C56682	
573	AZI16A	3NX121980	3NX-121980
574		3TL072905	3TL-072905
575	KZD86B	9FK2P611E82753535	5AV-753535
576	HTA18	AH11UJ2A36461	AH110AEA36461
577	FXR36A	9FSBE11A96C153123	1E50FMG-551996
578	FYD62A	9FNAAKJC960094990	156FM-32006000447
579	FXC29A	9FSBE4CA94C101261	E441-TH101320
580	FYO30A	L5DXCHDT36ZL01496	152FMH06L01414
581	AVU75	LJCFCJLW36100049	JC157FMI-2TC61000344
582	FVD41A	201200	HA07E-X201200
583	NDF17D	9FLJDC1Z6FAE94960	JEZWDH52916
584	IFM06B	9FK2P611H82733563	5AV-733563
585	JEV33	3TL072434	3TL-072343
586		BE14ASC003979	F128-104004
587	MKN63	DFFBHM71937	DFMBHM02716
588	BCL34A	9FMHA1125CF004613	HA11EDB9C11456
589	BBI21A	9F2AK11078BC03167	152FMHFJ209573
590	AKS02E	9FLA64CZ9GBM18956	JEZWFL24990
591	KNB86D	9FMHA1129EF023261	HA11EDD9B04457
592	FZG66A	LB411P1046C077259	1P52FMH06107612
593	FYV86A	LLCJPG6057B567821	
594	BDS45A		E467-101955

595	BCM55A	9FLJDC1Z5CCJ24841	EGBUC17163
596	NBM61B	9FMHAJ222AF004077	HA12ED99H00704
597	FKL32C	9FNAAKJS995080160	JL1158FMI-20809040103
598	FWD15A	9FSBE11A52C094422	E128-136794
599		LLCJPG6037B521785	1E50FMG-XJJ74292
600	SJM84C	9FLJDC1ZXDAA73840	JEZCCF49276
601	PEP41A	9FMHA1122BF027264	HA11EDB9C10887
602	UZA15D	9FLE10004GCL37586	KB222091625
603	GMM02C	9FSNF41JXBC131086	157FMI-2A1P38887
604		9FLA18AZXKDD33154	DUZWHE29405
605	BDV79A	9FLJDC1Z3DCL69240	JEZCCD22720
606	FYA23A	9FNAAKCJ750007987	150FM-02005001971
607	LEI59B	MD2DUB4Z68FH00735	
608	BAB44A	9FSBF44P45C103730	F453-TH603836
609	TSZ01D	9FSNF41J9GC174616	157FMI-3B2Y33447
610	BBO17A	9FMHA12249F005212	HA12EC99D01283
611	PFK10A	9FKKE1364C2046598	57C1016589
612	FZQ50A	9FSBE11A77C223073	1E50FMG-S0111958
613	FAU54C	9FSNF41J2BC129459	157FMI-2A1P37082
614	VCT06	BE11A-SC21489	E103-497400
615	FIR59C	MD2JBB2Z8BFA01299	JAMBTA87745
616	SJY50C	9F2B71502E2003614	
617		BF14ASC019070	F128-122620
618	BDN71A	9FLJDC1Z2DCH59195	JEGBUM74601
619		AH11013A36746	
620	FZY92A	SDH150FMG275800140	SDH150FMG-275800140
621	PBD83A	BE14A-SC015985	F128-118340
622	BCY22A		HA11ED59L05674
623	BDA74A	9FLU62019CCM11774	KN25SR2125661
624	FYV88A	LLCJPG6097B515683	1E50FMGXJ153205

625	IFL95B	9FOLXN3A981C01359	LC152FMHFD198074
626	IFK63B	LLCJPG6057B530634	1E50FMGXJ209468
627	BBK05A	MD2JNB1Z38VA01556	JNGBRA96483
628	BIE90C	LJCPCGLNXA1000110	JC150FMG-2PFA4000328
629	GJD06D	9FLDUC4Z2EAA27414	DUZWDF82377
630	KZC35B	LC2B8000281803669	KB201715889
631	NBD57B	9FK5YY11W92000527	22P3000527
632		9FSBE42C54C023371	E409-TH428888
633	VTA15A	4ST359729	4ST-359729
634	PBD31A	9FK2P611D82757225	5AV-757225
635	GJL15D	9FKKE1394E2073641	E3F4E-073641
636	RCQ72D	9FLA37CZ0FDB74646	JEZWEE89656
637	IFK15B	MD2DJB4ZX8VB03215	DJGBPB43085
638	BBL17A	9FNAAKGC580011364	150FM-02008001008
639	PTS10C	9F2B31250CE210607	157FMIJF293709
640	AYC99A	BE11A-SC38200	E103-712412
641		9FKKB004D31203423	5VA203423
642	NBB41B	9FKKE098Y92016822	5G92016822
643	BHZ06C		JC1P52FMHRJ91013109
644	LZG51D	9F2B91254FAC19629	157FMIMQ062551
645	PFS93A	9FMHA1124CF010788	HA11EDB9G21949
646	ZNN52A	9FK2P611061519625	5AV-519625
647	KSQ69D	9FLJDC1Z5FAG98486	JEZWEL25157
648	FWC86A	9FK5GE11K21482831	4ST-482831
649		LLCJPG6046B516223	
650	OZZ51D	9FMHA1224FF006714	HA12EFD9G03024
651	OZX73D	9FLE10008FCJ23120	KB222065707
652	RAJ56B	9FMPCGB28AF002068	SDH150FMG-295807505
653	WGN76D	9FLE10000GCD29200	
654	PCO79A		05V15M19231

655	JEG84E	9FLA18AZ2HCL72266	DUZWGE39153
656	FXX50A	9FK2P611B61525731	5AV-525731
657	KTZ16E	9F2B91254J5000409	
658	ORB77B	9FK2P611A92849156	5AV-849158
659	FVH32A	4ST266200	4ST-266200
660	BDI44A	9FLDKC2ZXDAE07852	DKGBUJ94080
661	UIA15E	9G5HAH020KVJD1360	HA11EN89A06847
662	EZQ92E	9F2GH1254H5001688	ZS154FMI-38G200578
663	BDO42A	9FLDJC5Z8DCH18165	DJZCCC01393
664	BCM47A	9F2A4125EC5014902	ZS154FMI-35C102948
665	AZC08A	JD9097000774	147FM-496046831
666	EEF64D	9FLA37CZ0EAH31156	JEZWDC34013
667	NDH48D	9FLE10004FCF19614	KB222058677
668	FZZ85A	SDH150FMG265816677	SDH150FMG-265616677
669	FWN95A	9FKKE048L31539800	4ST-539800
670	GKJ42D		HA11EDC9H20898
671	LAJ26E	9FLA18AZ2JAE96400	DUZWGF34465
672	NAT29B	9FSNF41J19C101033	157FMI-21P0024302
673	NAY66B	9FSBF44HX9C159167	F453-TH659778
674	FAB33E		HA11EJG9C42475
675	FUK61A		
676	LBA62E	9FLA14AZ4JAL05016	JBZWHB55724
677	AZC51A	BE11A-SC8870	E103-1237468
678	BDT16A	9FLU62017DCF24725	KN25SR2137177
679	INH75D	9FLU62018ECD85531	KN25ST1005369
680	FXY40A	LJCFJLWZX61000181	JC157FMI-2TC61000174
681	BDP17A	9FLB21006DCH00927	KB25H41013567
682	GIY44B	9FMHA112XEF016925	HA11EDD9A02201
683	KLG11C		ZS157FMI-28CB00012
684		9FK5JV11V31311401	3HB-311401

685		BF14ASC011932	E128-112040
686	GMM82C	9FKKG0340B2028801	45D1028801
687	KGN52D	9FLA37CZ7ECA44373	JEZWDH54181
688	KGP60D	9FMHA1126EF022041	HA11EDD9B03594
689	FXI76A	9FKKE0448451812286	4ST-812286
690	CJK50D	MD625MF53C1C36219	DF5CC1148414
691	LDR53A	5JV101479	5JV-101479
692	DNM68E	9G5HA12E5GV00008	HA12EJF9F00258
693	SJC88C	9FLU62017DCK37821	KN25SR2151083
694	GLA33D	9FMHA1127EF022128	HA11EDD9B03905
695	JVP35B	SDH150FMG285816771	SDH150FMG-285816771
696	FYO20A	LLCJXN3A47B501336	152FMHXJ086209
697	BCK56A	9FMPCJJ20BF008558	SDH157FMI-5B32019997
698	TTE53D	MBLHA11ADF9V01083	HA11EJF9K45331
699	BDG54A	9FLJDC1Z7CAD48109	JEGBUH26587
700	FYL79A	MB4HA11EA69D01615	06D27E03618
701	MJQ93E	9FLA18AZ1JDE95398	DUZWGH41622
702	BAW83A	SDHI157FMI563501055	SDH157FMI-563501055
703	BDP90A	9FLB80008DCG10056	KB201744010
704	EXS16C	9FO0XCHL08A1C00117	1P52FMHAA011877
705	IFS98B	29C1-006941	29C1006941
706	BIB31C	9FKKG0347A2013470	45D1013470
707	UYM16D	9FLB21007GCG04955	KB25H4107844
708	LYX78C	9F2A5125XDXG00883	XS1P52QMI-3A12004020
709	CFE42F	9FLA18AZ6LDC87498	DUZEKK49724
710	ITX93E	9G5HAH01XJVHE0013	HA11EJG9M19131
711	GMT80C		E3F4E-009514
712	FWY62A	AN090DZA63826	AN090GEA63826
713	YJE26A	9FK2P611H61513077	5AV-513077
714	PCP13A	9FK2P611K61544080	5AV-544080

715	RCP20D	LBMM7010000011454	M701M2011520
716	TCC50A	4ST232130	4ST-232130
717	WGC19A	SDH150FMG255800761	SDH150FMG-255800761
718	NOS97	9FSF14A32C029934	F128-141057
719		04E27F32214	04E27E24344
720	BWP75A	MB3HA10EE5GJ00127	05J15M33006
721	KDZ43D	9FLDUC4Z7FAF52082	DUZWEM11045
722	BCQ59A	9FLJKC2Z2CAK01116	JKMBUC45656
723	UID36E	9F2C11257K5005519	ZS154FMI-38J401070
724	ATH31E	9F2C11257H5000605	ZS154FMI-38G108276
725		97E19F08705	97E17E08385
726		FR80-SC112256	FR80-875287
727		Z15063	SZ157FMJ-28G106256
728	VFN21C	9FMHA1126DF011636	HA11EDC9E05042
729	KZC60B	9FKKE098N82008045	5C92008045
730	AKV25E	9FLA76AZ4GCA05812	PFZWFF10063
731	LAV02E	9FLA14AZ8JAL05200	JBZWHB55850
732		9FLA18AZ2LDL26102	DUZEWKE54360
733	RXK62B	9FK2P611A2912384	5AV-912384
734	PEA78A	9FKKG0342B2033546	45D1033546
735	BIE56C		XS1P52QMI-309500360
736	OZX63D	9FMHA122SFF005246	HA12EFD9G03385
737	GNC08C	9FKKE1390B2011519	E3F4E-011519
738	NTX95A	4ST358943	45ST-358943
739	BCB92A	MD2DKB1Z5BVB01249	DKGBTB53655
740	LDJ69C	9FSBF45G8BC182751	F453-TH685232
741	AZN10A	BF14A-SC014032	F128-114942
742		9FMJC4725JF004547	JC47E-7-6101750
743	KDU85C	LAEMXZ458BE000187	QS157FMJ-B1005002279
744	MJS06E	9FLA18AZ7JDD93164	DUZEGJ48824

745	NYO95A	FDCBLL72819	FDEBLL73678
746	LAS73E	9FLXCHTC4JCK09525	1P50FMH-HH1377817
747	NBI71B	9FMHA11239F008748	HA11EA99C30078
748	TSQ18D	9FLE10009GCD29227	KB222077406
749	MPJ83C	9FKKE1395C202481	E3F4E-024817
750	GDN19E	9FSNF41B4HC280496	157FMI-3B2X62275
751	FYW33A	SDH150FMG265806372	SDH150FMG-265806372
752	PEZ07A	9FSNE43B2CC101025	E467-A1E02857
753	FZC90A	9FSBE11A07C206115	1E50FMG-S0058456
754		9FLA17CZ2FCJ01258	JEZWEB51037
755		9F0XCHL08B1C00443	1P52FMHBA081918
756	BCW31A	9FLJDC1Z7CAM35487	JEGBUE66688
757	AYS85A	2113245	C90E-2113245
758		9FLPÁC1Z8CCH05496	JBMBUB94541
759	HEJ36B		1E50FMG-FJ018831
760	UPX22C	MH8BE4DUADJ101340	E470-1D905304
761	FSB83E	9FMJC4722HF020862	JC47E-7-6006065
762		MPG25MF56K1A14143	CF5AK1203736
763	QPX48E	9FMJC7816KF000631	JC78E-81002016
764	FYN28C	9F2A11252BE210348	157FMIIE239641
765	SPT28D	9FKKE2005G2060377	E3M2E-060377
766	BAT78A	9FK2P611871604513	5AV-604513
767	VCV65	3NX-056220	3NX-056220
768	FYB59A	9FSSBE11A86C173301	1E50FMG-320809
769	FZK31A	9FK2P611172625607	5AV-625607
770		BE11A-SC85129	E103-1233044
771		LLCUPG60061001029	1E50FMG-DJ252717
772	AZC13A	3NX115076	3NX-115076
773	XUJ01A		JC152FMHRD42006288
774	GIY29D	9FLA37CZ1ECM41963	JEZEDG35431

775	VPR81	FR80-SC66355	FR80-821600
776	GMP71C	LJCACKLA4A6000290	JC162FMJ-2AVMA6F00933
777	AYE38A	3NX068417	3NX-068417
778	PAV85A		E103-1236719
779		SF11A-SC82810	F4103-211405
780	GJQ57D	9FLA37CZ9FAE55674	JEZWDG35401
781	NBB08B	LFEPCH38071000292	152FMHG-21E700005
782	FUA74A	2117692	C90E-2117692
783	NXG11A	BE11A-SC90783	E103-1240415
784		FR80SC140606	FR80-903649
785		9E8BE11A36D161	
786	HSQ05	BE14A-SC001101	F128-101120
787	SVN36D	9FMHA1224FF001351	HA12EED9D00323
788	FXP93A	9FNAXKDA250001537	147FM-02005000244
789	SFA67	BE11A-SC03938	E103-203013
790	FZM39A		1O52FMH06109024
791	BAB20A	9FSBF44P25C103080	F453-TH603096
792	FVW54A	BE42C-SC006427	E409-TH411945
793		9FLA15BZ1JDH76532	JZZWHL22613
794	AYH69A	3NX072507	3NX-072507
795	BAL17A	9FSBE11AX6C147881	1E50FMG-541120
796	PCI41A	9FNAXKDA850005717	147FH-02005000869
797	IFL18B		JC152FMHRD71001538
798	FZR42A	LC206200X72702706	KN252703189
799	OIV57B	9F2AK11059BC12967	152FMHVA192704
800	PBW62A	9FSBE11A52C092602	1E50FMG-268955
801	QWS73C	LV7LK5402CA900120	157FMI1106600254
802		9FSBE11A58C279515	1E50FMG-S0301626
803		BE11A-SC90297	E103-1239843
804	GDM30E	9FSNF41J6HC179967	157FMI-3B2Y38475

805	FZH32A	9FNAXKHG607000892	150FM-32007007211
806	ZLB39E	9FLA18AZ1KDM74577	DUZWJF13998
807	FWF39A	4ST418603	4ST-418603
808	PCI13A	9FKKB006761513123	B116E-513123
809	GJL99B	L5DPCJF1077L00715	157FMI07L01884
810		9FK2P611B61519843	5AV-519843
811	IFT76B	MD2DJB4Z18VB05712	DJGBPB47524
812	BBQ31A		JC1P52FMHR181017006
813	FWW75A	HA07E43602540	HA07E43602540
814	GNA43C	MD2PAB1Z2BFF02297	JBMBTF59657
815	FZW43A	9FK2P611172716679	5AV-716679
816	DMR24C	LAELK54019B930774	157FMI36009135
817	TLW69	9FKKB006761512119	B116E-512119
818	MYU44B	9FL0LXN3A891C09180	LC152FMHVA103490
819	FVZ98A	9FK5GE11M21461199	4ST-461199
820	PTB24A	3NX124721	3NX-124721
821	PCM27A	L5DXCJVE35ZLA1027	1P52FMI05L71016
822	AYW31A	BE14A-SC102236	E119-102325
823	RKN20B	9FMHA11269F008792	HA11EA99C29836
824	SJT32C	9FMPCG629DF012443	SDH150FMG-2AC5802351
825	FWE07A	1431193	HA07E-1431193
826		9FSBE11A77CW00201	1E50FMGXJ219287
827	FUT11A	3NX110500	3NX-110500
828		9FK5YY11N92003598	22P2003598
829	DLN65D	9FMHA1220DF011842	HA12EFC9M00002
830	CBE77A	BE14A-SC006612	F128-106397
831		9FMHA1128DF011203	HA11EDC9D36200
832	GJO70D	FLE10005FCE18467	KB222057327
833	DZD26D	9FKKE110XC2214665	33BE6E214665
834	ZOV15D	9FLA76AZ9GAJ01699	PFZWFC09290

835	FAB97E	9FLE11062HCF02318	KB222103900
836	MYJ63B	LJCPCHS586000144	JC156FMITM71025935
837	BIK55C	9F2P6114A2922360	5AV-922360
838	ARS12E	9F2C11252G5005841ZS177	ZS154FMI8G103972
839	RXK12B	9FMJC4020AF003817	JC40E-C004117
840	RXH38B	9FMPCGB289F004797	SDH150FMG-295801452
841	AQN28	9FKKB006661513210	B116E-513210
842	BUX53D	9FLU62015ECE54952	KN259R2167781
843	XXU43D	9FLA57AZXGDM23312	PAZWFF91645
844	AVM66D	9F2B31259DE209540	157FMIKE195288
845		9FSBE11A45C121839	1E50FMG427916
846	FXT17A	9FKKE048251013501	4ST-1013501
847	AYV43A	BE11A-SC74290	E103-1218835
848		9FMJC4721FF011180	JC47E-76025653
849	FYP99A	LLCJXN3AX7B524412	152FMHXJ181518
850		9FSBE11A29C284236	1E50FMGS0336116
851	FYV60A	LLCJ2B8000X7180199	KB201704774
852	MJS78E	9FLA76AZ9JDD17500	PFZWGG55410
853	BDF44A	9FLJZC1Z0CAC08534	JZMBUH61526
854		LC2B8000061801517	KB201700864
855	TOY63A	9FSBE11A06C185605	1E50FMG-S0016343
856	IFQ73B	29C1-004966	29C1004966
857	PCM97A	9FKKE87Z61000476	3S8-000476
858	PCY18A	LLCJXN3A47B557275	152FMHFJ023856
859	FVO29A	BE42C-SC001947	E409-TH407465
860	DDU90C	LXYXCHL0800282156	1P52FMH9A060006
861	FUN03A	3NX100150	3NX-100150
862	FZX74A	LJCXCHLB771000733	JC152FMHRD71000680
863	FYB45A	MB4HA11EA59K00632	05K27E04790
864	PDD95A	9FMPCGB289F003880	SDH150FMG-295800245

865	BVL95B		KB201703473
866	FUA75A	SC100659	FR80-863674
867	PCB81A	9FNAXKDA140008459	147FM-02004001681
868	GRY61A	BE11A-SC76280	E103-122932
869	BBI67A	LJCXCHLZ281000699	JC152FMHRD81001288
870	VCT99A	BE14A-SC027166	F128-137439
871	YTD03	3NX-027398	3NX-027398
872	BBU73A	9FMHA1220BE000708	HA12E009E00453
873	FZS40A	9FNAAKGJ560013689	150FM-02006001170
874		3NX-130732	3NX-130732
875	AZH27A	3NX120794	3NX-120794
876	ACE66D	9FLE10009DCA03231	KB222018154
877	OZG33C	9F2B31253CE203455	157FMIJE157712
878	GML27C	9FSNF41J9B3130530	A1P38655
879	PAE62A	3NX069603	3NX-069603
880	OYI96D	9FLE10005GCF32535	KB222083946
881	FWX09A	9FKKE048541670420	4ST-670420
882	PFZ58A	9FMHA1125CF019113	HA11EDB9K16027
883	EXV04B	9FSBE4CA67C134268	E441-TH134328
884	PCU63A	LLCLPP7087E007202	LC157FMIXE181785
885	KYR97B		KB201711654
886	ITM44E	9G5HA11A0HV007566	HA11EJG9F07227
887	AIE59	1V176659K	1V176659K
888	FTY86C	9F2A41254E5006156	2Z154FMI5B10222
889	BNY55B	SDH150FMG255800442	SDH150FMG-255800442
890	FZI42A	FNAXKHG670009011	150FM-32007097206
891			E119-113980
892	DFQ98C	9FMHA1220AF003610	HA12ED99G05273
893		2168353	C90E-2168353
894		9FKKE087V82008374	

895	HJE69	BF14A-SC018694	F128-122221
896	XYA20A	4ST216630	4ST-216630
897	CVT16B	9FSBE11A170196422	1E50FMG-30037643
898	ZOR99C	9FMJC4728DF012985	JC47E-4027078
899	FZZ98A	9FK2P611G82724025	5AV-724028
900	ZVG67	4ST224475	4ST-224475
901	BCF64A	9FMHA1121BF022170	HA11EDA9L00962
902	CC56A		SDH150FMG265802374
903	DNH08B	LLCJXN3A77B512248	152FMHXJ130444
904	FYL03A	LLCJPC6057B501859	1E50FMGXJ078419
905	XXU25D	9FLA37CZ1GDM86205	JEZWFD78194
906	BWU05	MB4HA11ED79G03687	
907		9F2B11255GE005649	157FMINE024616
908	PCP47A	MB4HA11EA59J01316	05J27E08496
909	NBE92B	MD2JCB1Z49VH00797	JCGBRH50643
910	PCZ07A	LLCLPM60561802061	LC1E50FMGDD24067
911	AZE01A	BE11A-SC90352	E103-1239898
912	XXU45D	9FLA76AZ5GDL03633	PEZWFC79481
913	NGK04A	LLCJPP2077E020533	157FMIXJ259607
914	FYB33A	SDH150FMG255804277	SDH150FMG-255804277
915	PCC42A	9FKKE048Y51424242	5AV-424242
916	ZOX35D	9F2A61107GA003458	152FMH00196488
917	ZEN15	BE11A-SC11222	E103-368038
918	YTA27	3NX-022347	3NX-022347
919	BBZ30A	9FMHA1227BE00671	HA12EEA9J09882
920		AH110AEA35095	AH110AEA35095
921	KYV25B	LJCPCJLS076001958	JC156FMITM71024110
922	FXX61A	9FKKB004061306993	5VA306988
923	FWU88A	JC30E53400352	JC30E53400352
924	SJC01C	9F2A11106DBC02542	152FMHJQ296698

925	GJF94D	9F2B11259FE201611	157FMILE183237
926	FUE64A	2120081	C90E-2120081
927	DVX46B	SDH150FMG265803282	SDH150FMG-265803282
928	GNF59C	9F2A41253B5009646	ZS154FMI-35B105985
929	EXW43C	9FMHA1120AF021736	HA11EBA9C03626
930	BDO09A	9FSNF41J4DC148159	157FMI-3B2Y06307
931	PCS80D	MD625MF58E1F68806	DF5FE1029013
932	NYV39	3NX075318	3NX-075318
933		LLCJXN3A68B507088	152FMHFJ56526
934	BBU98A	9F0XCHL00A1C00161	1P52FMHAA011921
935	GNB21C	9FMJC4028BF003145	JC40E-1000894
936	PFJ78A	9FSNE43B4CC103097	E467-A1E05361
937	KHV65B	LC2B8000081804030	KB201716141
938	BAR72A	MB4HA11EA69C00409	06C02569
939	IGG04C	9F2A11254BE203448	157FMIIE124830
940	RXF93B	9F0XCJL05A1C00034	1P52FMIAA010292
941	BAF93A	HA07E44600090	HA07E44600090
942	LAU97E	9FLAH18AZ2KDB26369	DUZWHD52539
943	LOO98E	9FMJC4727JF001438	JC47E-76097206
944		9FLJDC1Z7CCB43233	JEGBUG02771
945		LKXXCH12980A00079	1P52FMH07000129
946	RXC94B		SDH150FMG-295801649
947	FUE27A	2119995	C90E-2119995
948	GOI44	FR80-SC13465	FR80-897816
949	BBB01A	9F2P611G82729091	5AV-729091
950	NAM54B	9F0LPP70391000164	LC157FMIFE181509
951	KZG66B	CMCXCHL098T004099	1P52FMH7C065042
952	BCP23A	9FLDUC4ZXCAJ2XXXXX	DUMBUC09570
953	XXW30D	9FLA18AZ2GDC34514	DUZWFJ49928
954	UYO38D	9FLA57AZXGDH19658	PAZWEJ09507

955	TBN52C	9FKKE1110XC2238688	E3B6E-238688
956	PEZ89A	9F7PAKL40C1000075	JC156FMITMB6F00857
957	MYJ90B	9G5HA11A4HV007795	HA11EJG9F03669
958	BAK92A	9FSBE44P56C110834	F453-TH610692
959	KND02D	9FMHA1220EF008361	HA12EFD9C01902
960	ACF94D	9FMHA122XDF004039	HA12EFC9E00358
961	MLH67C	9F2B1125XCE200012	157FMIJE071850
962	ZNO79A	LJCXCHLB251001706	JC152FMHRD52004792
963	EZR50B	LX8XCJ0G46A001081	1P52FMI61003210
964	SJM86C	9FLB21006DCC02212	KB25H4106156
965	IFW86B	MB4HA11EA69J03015	06J27E06672
966	FXU88A	HA07E35622508	HA07E35622508
967	YTF51	FR80-SC102328	FR80-865260
968	XXS73D	9FMJC4727GF009287	JC47E-7-6056121
969	FYR83A	LJCXCHLB961001705	JC152FMHRD61000804
970	ZPV47D	9F2B9125XH5000330	157FMIPQ017833
971	BBT68A	9FMHA112X9F000617	HA11EA99C33605
972	BIA79C	MD2JBB1Z7AFA02508	JAMBSA34711
973	SJS66C	9FLPAC2Z7ECE04977	JBZWCG08158
974	BDY21A	9FMHA1124DF011442	HA11EDC9F06712
975	WHN57A	9FK5GE11521500335	4ST-500335
976	FZZ41A	LLCLPM60471700322	C1E50FMGXD336022
977	FYE87A	9FNAAKGJ950009045	150FM-02005002508
978	RCN15D	9FLE10004FCM24942	KB222070552
979	PDP35D	9FMHA1128FF000379	HA11EDD9A00641
980	BBD07A	9FSBE11A08C258748	1E50FMG-SO219560
981		9FKKB004061307085	5VA307085
982	ZBB23C	9FLU6201XDCL39467	KN25SR2153520
983	FYL40A	2B8000061803145	KB201702482
984	BJD97B	LXSPCJLY461030420	SG156FMI51137860

985	VCL58	3NX021874	3NX-021874
986	PBK78A	BF14A-SC022342	F128-127270
987	UYE14D	9FLE10008GCE31148	KB222080439
988	BCH67A	9FMHA1227BF012452	HA12EFB9C09914
989	FVK31A	4ST327392	4ST-327392
990	VEU04C	9FMHA1221CF011671	HA12EFB9L06326
991	JWC48B	SDH150FMG275801094	SD150FMG-275801094
992	KZC85B	MB4HA11ED79J00801	07J22E46504
993	ZNN67A	9FK2P611J61519411	5AV-519411
994		BE11ASC75027	E103-1220082
995	AYV71	LLCJPP2096E011041	157FMIXJ050199
996	FUW25A	3NX108219AR02004	FUW25AAR012004
997	EHK27B	LLCJPP2087E014692	157FMIXJ204923
998	DXA30C	MD2DUB4Z4AFL01888	DUMBSL97036
999	HPW67	9FSBF44PX5G106521	F453-TH605587
1000	AQC76	9FKKB004R51300612	5VA300612
1001	BBB21A	L5DXCH01267D1103	JC1P52FMHRJA1000122
1002	KGC91A	BE14A-SC112732	E119-112741
1003	KNW32D	9FLDUC4Z8FDG56188	DUZWEB00293
1004	PFD91A	9FMHA1129CD009622	HA11EDB9F00691
1005	NVA53C	9FLPFC2Z6DAG03692	PFMBVB20024
1006	PCT11A	9FK2P611172710757	5AV-710757
1007	FZX05A	9FKKE098C72018009	5C91018009
1008	BBS49A	9FNAAKGC990000448	150FM-02009000208
1009	NBY10B	9FK2P611M82017655	5AV-817655
1010	KMW78	9FLJCKL0460012730	9F161FMJ-B26400393
1011	ZZS43	3NX011233	3NX-011233
1012	GIY40D	9FLE10003ECA13576	KNB222049058
1013	FYN86A	LJCPCJLS366000673	JC156FMITM61025435
1014	BCN17A	LC2B21003B3101573	KB25H101466

1015	PCO25D	MD625MF59F1A95614	DF5AF1055449
1016	NVH69A	3NX-064482	3NX064482
1017	PCN57A	LLCJXN3A56B903848	152FMHXJ006421
1018	PBY38A	9FKKB004Y41210995	5VA210995
1019	UYK98D	BE14A-SC13150	E119-131500
1020		BE11A-SC80644	E103-1687857
1021		TS100-SC00272	E101-105963
1022	BAF59A	HA07E45620369	HA07E45620369
1023	AL69	TS125-SC00335	TS125-404359
1024	ZAZ82C	9FMHA112XDF013485	HA11EDC9E11003
1025	EXW07C	LJCACKLT391000436	JC162FMJ-2AVM91007382
1026	FVQ50A	4ST405090	4ST-405090
1027	FUS81A	3NX110496	3NX-110496
1028	FYZ17A	LJCXCHLB061002208	JC152FMHRD6100188
1029	YTW07	FR80-SC123502	FR80-892350
1030	FUX78A		
1031	FYF13A	9FNAXKDAX60002500	147FM-02006000715
1032	IFU65B	9FSBE11A67C194097	1E50FMG-S0027356
1033	PFH96A	9FSBF46G1CC186285	F453-TH688719
1034	TME61D	9FLE10007GCE30542	KB222078562
1035	BIF45C	9FMHA1229AF00799	HA12ED99M00787
1036	BAL76A	MB3KC06ED5GD00239	05D47M00642
1037		4ST392051	4ST-392051
1038	ISP24D	JL1P50FMG212A252353	JL1P50FMG-212A252353
1039	MLP60	9FK2P611Y51504336	5AV-504336
1040	NBH82B	L3J1CCJB88C7C0053	
1041	LXT94C	9FLDMC2Z4CCK04384	
1042	BUN84D	9FMPCJ014DF000486	SDH152FMI-3D3450197
1043	ZPT85D	9FLA76AZ1GAB07211	PFZWFG16940
1044	KYQ14B	29C1-013136	29C1013136

1045	ERS88B	LJCPAGLH06SB41345	JC1E50FMGPB61B34523
1046	OEZ70C	9FLJDC1Z5DAL68986	JEZCCD22648
1047	BAE19A	9FKK2P611051421195	5AV-421195
1048	BCZ78A	9FMHA112XCF020578	HA11EDB9L04714
1049	TKI78A	FR11A-SC14709	E103-415102
1050	AZV16A	481787	HA07E-Y481787
1051	HTC47	MD2FDC2Z43CD51988	FDEBKE54106
1052	FWT85A	HA07E33601585	HA07E33601585
1053	PDS26A	9F2A11101BBC00470	152FMHIA026296
1054	RCQ38D	9FLA37CZ3FAB74342	JEZWEF29066
1055	KZF80B	LXYXCHL0280M45057	1P52FMH-8A063960
1056	YTP05	SF11A-SC42380	F103-158388
1057	ZOS79C		JL158FMI-211A007522
1058	GNC27C	9FKKE1396B2012402	E3F4E-012402
1059	AZR31A	BE14A-SC019508	F128-123033
1060	BUV68D	9FPAC2Z9DAD04714	JBZWCH57912
1061	FAJ94A	9FK2P611J61509921	5AV-509821
1062	UYG64D	9FLA18AZ2GDE95741	DUZWFK28475
1063	FZN28A	9FSCF48K27C101027	F477-TH901490
1064	GNB32C	LLCJPCGLN8A6000061	JC150FMG-2PFA6000169
1065	IAX86C	9FMHA1223CF010926	HA12EFB9109038
1066	WON23A	SDH150FMG255803970	SDH150FMG-255803976
1067	GMQ01C	9F2A11258BE208351	9F2A11258BE208351
1068	GKW16D	9FMJC4729EF010941	JC47E-76006654
1069	NBG01B	MD2JBB1Z99FG01518	JAMBRG54545
1070	PDB38A	9FK2P611082757261	5AV-757261
1071		SF11A-SC12003	F103-120745
1072	BIK86C	LJCFCJLVX91001827	
1073	USP40A		1P52FMH76010517
1074	FYB81A	MB3KC06ED5GL00295	05L47M00356

1075	PCM77A	MB3KC06ED5GK00286	05K47M00125
1076	GJP24B	LLCJXN3A97B561161	152FMH63038962
1077	PFX76A	9FMHA1120CF017804	HA11EDB9K01254
1078	BKS83B	MB4HA11EA69C00290	06C27E01425
1079	KXS55C	9F2A41259B5610378	
1080	PAJ36A	3NX073322	3NX-073322
1081	EXW16B	LLCJXN3A67B525363	152FMHXJ194248
1082	BBI75A	29C1010447	29C1-010447
1083		SDH150FMG265806246	SDH150FMG-265806246
1084		3NX116766	3NX-116766
1085	TWX87	3NX010220	3NX-010220
1086		3TK007261	3TK-007261
1087	RWS05	59L-001447	59L-001447
1088	GJT64D	9FLU62017FCH95822	KN25SR2198726
1089	KZE43B	LLCJPP4088B512701	156FMIFJ168105
1090	FXL82A	LZSXCHLF631004586	ZS150FMH13058430
1091	UZA21D	9FLA57AZZ2GDK22147	PAZWFD68030
1092	PEZ83A	LBBXEH901CB736866	KW150FMH11038054
1093	FES25C	MD2DZB4Z3AFM00882	DUMBSM55292-R
1094	TSG52D	9FSNF41B3FC268952	157FMI-3B2X51627
1095	OQN43D	9FLJDC1Z2CCK31264	DEGBUE59366
1096	FZS24A	LC2B8G00X71805300	KB201707905
1097	BBZ83A	9FNAXKCL4B0000508	JL1P50FMG-211A007415
1098	BCZ06A	9FMHA1128CF020689	HA11EDB9L06699
1099	AAI14A	3NX065904	3NX-065904
1100	HAA30A	LLCJXN3A17B511046	152FMHXJ133287
1101	AZO53A	4ST232400	4ST-232400
1102	KYZ46B	9FKKE098M82008692	5C92008692
1103	FWF88A	01C20F10632	01B18E25507
1104	PBC57A	4ST216874	4ST-216874

1105	PBR48A	00E20F07888	00E18E-10620
1106	QUU97B	9F2A4125291000275	
1107	MAD72	3W005520K	3W0-05520K
1108		9F2C11254F5004348	ZS154FMI-38F104150
1109	RCQ71D	9F2A61108FAC23196	152FMHMQ146566
1110	FZQ26A	JC30E95622370	JC30E95622870
1111	XGA73A	9FKKB006K51501965	B116E-501965
1112	FYE85A	LC2B8000061803	JC152FMHRD52003762
1113	TSY28D	MBLHA12EWF9U00751	HA12EJE9G00517
1114	LYE35A	9FSBE11A96C178863	1E50FMG-635818
1115	HOT65		96A10E03379
1116	FUZ46A	97M19F1087	97M17E05165
1117	YTU07	3NX066525	3NX-066525
1118	KNU31D	9FMJC472XFF005975	JC47E-7-6020327
1119	YMX64	QJ1509731202	
1120	BAR18A	LLCJXN3A26B904584	152FMHXJ024270
1121	PBT08A	483920	HA07E-Y483920
1122	KND21D	9F2B11257F5000791	ZS154FMI-38F100774
1123	TTD15D	9FMJC6224GF001036	JC62E-84003289
1124	FZX32A	9FKKE098072018108	5G91018108
1125	AZK63A	3NX124257	3NX-124257
1126	VCE06	6593540	C70E-6593540
1127	FUQ71A	BE11A-SC76001	E103-1221026
1128	UEF12	4ST234663	4ST-234663
1129	NDI30D	9FLJDC1Z1FAG98047	JEZWEL18452
1130	FUQ55A	3NX107687	3NX-107687
1131	GVS41D	LXYPCJL05D0388015	156FMI-2DA059683
1132	FVZ76A	1480764	HA07E-1480764
1133	YTB21	3NX024534	3NX-024584
1134		9FSBF14A13C034437	F128-145542

1135	ZLF12	3NX065760	3NX-065760
1136	GKR82D	9FMHA1124EF014925	HA11EDC9M02860
1137	FYU41A	LNKPCG0986J098102	157QMJ50100092
1138	BAG02A	HA07E45621010	HA07E45621010
1139	GUA78A	DUFBLK84134	DUMBLK37440
1140	QAP67B	L6DPCL2859A000202	162FMK09X00210
1141	SJY49C	9F2B31254FF2C3095	157FMIL6079177
1142	NWG16A	BE11ASC64956	E103-1069955
1143	YTP38	1019614	1019614
1144	SMK50C	9FSNF41J4CC146328	157FMI-3B2Y04554
1145	KZC43B	9FSNF41B08C159044	157FMI-3P0090652
1146	FYY25A	LLCJPC6067B517830	1E50FMGXJ1576954
1147	FUZ98A	SF11A-SC79543	E103-207090
1148	CYQ64B	9FSBE4CA771127040	E441-TH127382
1149	AHN69D	MD625MF5661D65448	DF5AD124596
1150	GIY56D	9FLJZC1Z5EAN32447	JZZWDF19912
1151	RJO39B	MD2DZB2Z9AFA00170	DUMBSA40437
1152	RMB40A	9FSNF41A56C114931	157FMI-3D074587
1153	KYC18C	9F2B11258CE200039	157FMIJE071914
1154	FWQ45A	JC30E53488111	JC30E53400111
1155	FZJ18A	JA04E26650077	JA04E26650077
1156	ITX89E	9G5JA06A2HV000834	JA06EJFGL01526
1157	FYE01A		150FM-02005002374
1158	PCS55A	LLCJPG6007B519315	1E50FMGXJ165072
1159	LBD07E	MD625MF52K1A15080	CF5AK1563313
1160	PFO67A	9FMHA1121CF014491	HA11EDB9J05641
1161	PAP26A	BE11A-SC101213	E119-101224
1162	FYZ09A	LLCJPP2097E009503	157FMIXJ154491
1163	BBB14A	LLCJXN3A57B562114	152FMHFJ03987
1164	AZR72A	BE11A-SC018036	F128-121805

1165	AKP84E	9F2C11254G5004934	ZS154FMI-36G104244
1166	GMT93C	9FSNF41BXBC207043	157FMI-3A1T95021
1167	PWD85A	9FKKB004U21001463	5VA001463
1168	YTB76	3NX025673	3NX-025673
1169	KQQ02D	9F2B91250FAC08725	
1170	FYW36A	MB3HA10EE6GF00317	06E15M66833
1171	MYJ23B	9FSNF41J39C109778	157FMI-2A1P05719
1172	MYN05B	9FCLPP70291000248	LC157FMIVE093140
1173	ENX51B	LLCJPP4005B509479	
1174	VOX57	KH-009864	KH125DF009864
1175	BUS48D	9FMFCJJ25DF002335	SDH157FMI-5B3207914
1176	BCJ59A	9F2B11257CE200114	157FMIJE071977
1177	IFM55B	9F2B8000781801691	KB201214018
1178	BCB48A	9FMHA112XBF018564	HA11EDA9J12189
1179	FYR95A	MB3HA10EE6GD00484	06D15M02128
1180	AYG45A	3NX-073958	3NX-073958
1181	BBU56A	9FMHA112XAF0265784	HA11EBA9C06537
1182	BDC83A	9FLB80006CCC07546	KB201741734
1183	GNE39C	9FMHA1123BF01638	HA11EDA9K06227
1184		9FLA18AZ8KDE41627	DUZWHJ06482
1185		9FSBE11AX5C121764	1E50FMG-428176
1186	YLW45	BE11A-SC49932	E103-831599
1187	FWO04A	HA07E43601360	HA07E43601360
1188		BE11A-SC61985	E103-1037557
1189	KMX68D	9FMHHA1126EF019978	HA11EDD9B01090
1190	FZF70A	1E50FMGXJJ65184	LLCJPC6087B519112
1191	PEO33A	LJCFCJLV6A1000145	JC156FMITMA1000073
1192	BDC22A	9FSNF41J0CC143247	157FMI-3B2Y01074
1193	PCN27A	LLCJXN3A06B904034	152FMHXJ00615
1194	PCN43A	LLCJPG60X6B504647	1E50FMGXJ009369

1195	ISP01D	9F2A61101EAC02702	152FMHLQ003040
1196	PDA41A	LC2B8000381804152	KB201716562
1197	KYI80C	9F2A41254C5017157	ZS154FMI-35C105432
1198	BRT22B	9FSBE11A26C183614	1E50FMGS00O8152
1199	TSQ81D	9FLA57AZ1GBE16828	PAZWFK44866
1200	FXJ22A	C90E2206956	C90E-206956
1201	PCI21A	FDCBMA77488	DEBLM76562
1202	FVE84A	4ST237650	4ST-237650
1203	BCG68A	9FMPCJJ29BF008359	SDH157FMI-5B3201865
1204	FZQ05A	LLCJXN3A47B544722	152FMHXJ248653
1205	FZA82A	9FK2PC11771604597	5AV-604597
1206	MYE94B	9F0LXN3A091C01624	LC152FMHFD318939
1207	OPD80A	SF11A-SC71609	F103-195994
1208	FZS65A	SDH150FMG265814072	SDH150FMG-265814072
1209	BQA16B	LLCJPC6048B315234	1E50FMGXJ058850
1210	PSF78B	9FMKC0S229F001623	KC09E-5018750
1211		SF11A-SC77562	F103-205077
1212	IFX52B	9FSBE11A28C256855	1E50FMG-S0218016
1213	HOD99	3NX009338	3NX-009338
1214	PYN15B	MD2JBB1Z89FE05411	JAMBRE63434
1215		9FLA37CZ1EAL37825	JEZWDE00834
1216	AZU06C	9F2B11255CE202752	157FMIJE126729
1217	PCY77A	SDH150FMG265815737	SDH150FMG-265815739
1218	GMS33C	9FMHA1221BF004847	HA12EDA9H0058
1219	RXB43B	9FMHA112X9F007600	HA11EA8M05604
1220	FAU98E	9G5HA11A6GV005478	HA11FJF9K43404
1221	FVW41A	1480170	HA07E-1480170
1222	ZXJ62C	9FSNF41B7AC199417	157FMI-3A1T72899
1223	MAH01C	9F2A41258C5012186	ZS154FMI-35C100508
1224	UXZ28D	9FLU62016FCB12508	KN25SR2205662

1225		MD2JBB1ZXAFA02938	JAMBSA35317
1226	BBH01A	SDH1P52QMIB73401336	SDH1P52QMI-B73401336
1227	LPB87E	MD625MF57H1A46558	DF5AH1X23177
1228	KGN48D	9FLE10005ECA14101	KB222020439
1229	GMV30C	9F2A11252BE219275	157FMIIE312553
1230	PCV35A	LLCLXN3A571C02553	LC152FMHXD357063
1231	VAP41	AKV-109590	G4E109590
1232	FWB91A	9FK5GE11M21469626	4ST-469626
1233	KYQ96	3NX118891	3NX-118891
1234	MYX58B	9F2AK11039BC12448	152FMHVA189344
1235	PAP28D	9FLA57AZ5FDL10303	PAZWEM29345
1236	QWK04D	9F2B51500FA000188	
1237		SF11A-SC20081	F103-131461
1238	JFA94	961L1-570559	1L1570559
1239	TBE39C	9FMHA1123CF019661	HA11EDB9K18529
1240	BER80	LLCJPP2037E009142	157FMIXJ154554
1241	CCW70B	9FSBE11A36C177594	1E50FMG-633472
1242	ISY51E	9G5HA11A2HV004779	HA11EJG9E39936
1243	PDL79A	9FKKE098Y92018847	5C92018847
1244	DSO96B	MB4HA11EA69G01917	06G27E03973
1245	ZPU23D	9G5HA11A16V003547	HA11EJF9K67856
1246	KYT28B	LLCJXN3A38B507887	152FMHFJ160257
1247	GNE05C	9F2A11257B5009245	ZS154FMI-35B105400
1248	PDT23A	9FMJC4024AF008406	JC40E-6007214
1249	AHM34D	9FMPCJ72DF000490	SDH152FMI-AD3300889
1250	DXK24B	9FK2P611971612642	5AV-612642
1251	FZF16A		KN252701262
1252	BHW17C		HA11EA99J31507
1253	KXK23B	LF3YCK50X8D00009	162FMJ-M82002869
1254	GJG62D	9FLU62010ECA77561	KN25SY1001480

1255	VVG64	3NX060975	3NX-060975
1256	BAG45A	9FKKE048151960418	4ST-960418
1257	BHX01C	9FK2P6114A2919524	5AV-919524
1258	JDB16A	BF14A-SC002121	F128-102145
1259	BBR67A	9FMHA122XAF002808	HA12ED99G01453
1260	LHI97C	9F2A51503CE200983	162FMJJE049726
1261	FWX02A	9FSBF14AX4C036155	F128-147307
1262	PEW57A	9FKKE1393B2012373	E3F4E-012373
1263	KZE47B	LLCJXN3A98B516836	152FMHFJ183791
1264	KGM13D	9FMHA1121EF017393	HA11EDC9K03303
1265	BAT09A	9FK2P611M61540636	5AV-540636
1266	PEY78A	9FMPCJJ2XBF007897	SDH157FMI-5B3200881
1267	PCL54A	LC2B8000061800649	KB201700378
1268	ISN80D	9FMHA1124EF015136	HA11EDD9A01216
1269	YFU21C	9FKKG0484D2027426	45D3027428
1270		HA07E45621610	HA07E45621610
1271	LZZ11C	9FLDMC2Z5BCE00514	DUMBTM26394
1272	PVK99C	9F2B31258CE210029	157FMIJE236677
1273	PCM45A	9FKKE087Y61000372	3S8-000372
1274	ZOS57C	9FLDUC4Z0DAM74048	DUZWCE46416
1275	BBM22A	9FK2P611092849710	5AV-848710
1276	AYK68A	4JF003561	4JF-008561
1277	BCT21A	9F2B31502CE203870	162FMJJE142410
1278	NO	9FLPAC2Z6EAC08315	JBZWDG72083
1279	NO	9FMHA1128CF008414	HA11EDB9E02284
1280	AZP11A	BF14A-SC00512	F128-105256
1281	BAX89A	9FK2P611771612825	5AV-612825
1282	BCK72A	9FLJDC1Z2CCH21111	JEGBUB04910
1283	BIP74C	9FMKC0S33AF0023	NO SE IDENTIFICA
1284	BID53C	9FMPCGB21AF002300	SDH150FMG-295807881

1285	BIP73C	9FMHA1123AF016529	HA11EBA9B07722
1286	CBR34B	NO SE IDENTIFICA	152FMH-DJ295794
1287	FCW02A	C90E2209976	C90E-2209976
1288	FYM88A	MB3HA10EE6GD00601	06D15M02727
1289	FYO18A	LLCJPG6017B502703	1E50FMG-XJ082198
1290	FZB47A	9FSBE4CA07C120233	E441-TH131150
1291	FZG06A	SDH157FMI563501276	SDH157FMI-563501276
1292	GDA47B	MB4HA11ED79H004	07H22E25658
1293	GJE76D	9FLE10007ECE17819	KB222056053
1294	GJZ82D	9FMHA1124EF009577	HA11EDC9L01030
1295	ICK02B	NO SE IDENTIFICA	DJGBNJ87674
1296	JNB70B	9FSBE44P96C12023	F453-TH619758
1297	NO	LC2B8000471807334	KB201710043
1298	MYU61B	LJCPCGLN581001028	JC150FMG-2PF74000946
1299	NAT33B	9FSNF41J59C100188	157FMI-2P0024851
1300	NBQ77B	9FSNE43B4CC103004	E467-A1E05226
1301	PDM04D	9FLA57AZJFAH05437	PAZWEM38062
1302	THP01C	9F2A11106DBC02508	152FMHJQ296630
1303	TSW51D	9FMJC6222GF000838	NO
1304	UIG60E	9F2A1100K5007742	152FMH-RQ279743
1305	UYY14D	9FLA35AZ1GCH21007	PFZWFA44025
1306	NO	9F2091258AX001082	XS1P52QMI-3A12004759
1307	NO	9FSBE11A67C228572	1E50FMG-S0137140
1308	NO	1017731	JD08E-01773
1309	AHL41D	9F2A41259C5024539	ZS154FMI-38C100021
1310	APE84C	9FKEE1369A2004928	57C1004928
1311	AQT14C	9FLB80005BCD01416	KB201735951
1312	AZF29A	3NX112816	3NX-112816
1313	BAB91A	LZSXCHLSX51000024	ZS150FMH15100011
1314	BAD43A	04K27F00016	04J27E40615

1315	BAR76A	9FKKE098561002350	5C91002350
1316	BBV92A	MD2JNB1Z8BFD02048	JNMBTD74031
1317	BCI10A	9FMHA1223BF012741	HA12EFB9D00723
1318	BDB10A	9FLJZC1Z7CCB06491	JZMBUF99216
1319	BDD24A	9FLB8000XCCC07212	KB201737095
1320	BDI19A	9FLDUC4ZXCAB39228	DUMBCH55568
1321	BDS90A	9FMHA1228DF000595	HA12EFC9A04979
1322	BHW03C	9F2A11104ABC04264	152FMHHA039110
1323	BOM56	MD2DUB4Z77CL04668	DUEBNL29368
1324	EIT51B	LLCJPP2017E015568	157FMIXJ211426
1325	FAL82E	NO SE IDENTIFICA	DUZWGM26191
1326	ZKB09	9FKKE1104A315515	E3B6E-115515
1327	IFQ40B	NO	SDH157FMI73503981
1328	JFB72B	9FSBE11AX8C260040	1E50FMG-S0230012
1329	JWC80B	KC09E5006607	KC09E-5006607
1330	KND58D	9FMHA1125EF024539	HA11EDD9C03450
1331	KZB42B	29C1-012276	29C1012276
1332	NO	9FSBE11A79C238228	1E50FMG-A2D58219
1333	MYE83B	9FSNF41J29C103972	157FMI-2P0027930
1334	MYF65B	9FSNF41J29C105236	157FMI-2P0030223
1335	MYT68B	9FMKC0S219F001886	KC09E-6019053
1336	NBI53B	NO SE IDENTIFICA	HA11EA99C30722
1337	NBR95B	9FSNF41J5CC141204	157FMI-3B1Y07613
1338	NDF17D	NO SE IDENTIFICA	JEZWDH52963
1339	NDG38D	9FLJDC1Z2FCF96213	JEZWDJ77032
1340	NDK18D	9FLA37CZ5F059613	JEZWEL25607
1341	PBI73A	NO SE IDENTIFICA	F103-710523
1342	PBQ89A	4ST333936	4ST-333936
1343	PCM52A	SDH150FMG255803753	SDH150FMG-255803753
1344	PDO65A	9FMKC0S239F002313	KC09E-5019583

1345	PEB88A	9FKKE1394B2009031	E3F4E-009031
1346	PEL89A	9FMHA112XBF022359	HA11EDA9L09461
1347	PVU86C	9F2A11100CBC11137	152FMHJA115194
1348	PWK18B	9F2AK20069BC10992	165FMLVA121496
1349	RCN75D	9F2A61106FAC44655	152FMHMQ246576
1350	RDI69A	BE42C-TH402231	E406-TH402231
1351	RJY80D	9FMHA1123FF071600	HA11EDD9E03469
1352	RKU26B	9FMHA1227AF000384	HA12ED99E03320
1353	NO	SDH150FMG265812712	SDH150FMG265812712
1354	SJS98C	9FMHA1227DF310039	HA12EFC9G01215
1355	STG90C	9FMJC4725CF012666	J017E-4011447
1356	YCL12C	9F2B11255DE205863	157FMIKE156344
1357	FUQ38A	3NX107682	3NX-107682
1358	FWD37A	9FK5GE11M21483543	4ST-423543
1359	FXJ74A	HA07E44600793	HA07E44600793
1360	NO	SF11A-SC50340	F103-167080
1361	FYJ13A	SDH150FMG265800923	SDH150FMG-265800923
1362	FYO27A	MB3KC06ED5GM00765	05M47M00341
1363	FZI19A	LJCPAGLH06SA76373	NO SE IDENTIFICA
1364	FZL94A	SDH157FMI561503741	SDH157FMI-561503741
1365	GDP53B	9FSBE11A87C229965	1E50FMG-S0149650
1366	GMK27C	MD2DAB173BFD00956	JBMBTD71289
1367	GMR06C	9F2A11106BBC02411	152FMHIA048497
1368	HZH97C	9FMJC402XBF003891	JC40E-1000631
1369	IFL53B	LLCLXN3A771C02697	JC152FMHXD357207
1370	NO	9FSBE11A66C162619	1E50FMG-578881
1371	AHP23D	9F2B11251FE204910	157FMIME027780
1372	AYY40A	AMX-96180297	AXE180297
1373	BAB27A	LFFSJT6C661012623	152QMI050602033
1374	BBH30A	LC2B8000981800901	KB201712939

1375	BBM82A	9FKKE098092013726	5C92013726
1376	BBO74A	9FMHA12249D00540	HA12EC99D02419
1377	BBQ16A	NO SE IDENTIFICA	ZS154FMI-389100402
1378	BCC53A	9FMPCJJ27BF004861	SDH157FMI-A3205435
1379	BDB03A	9FLB80006CCB06846	KB201741003
1380	BDH97A	9FMPCJJ24CF005334	SDH157FMI-5B3206243
1381	BDJ49A	9FLB80001DCF09103	KB1743083
1382	CJN73D	9FMHA1129DF024476	HA11EDC9H26359
1383	EEB15D	9FLJDC1Z0EAF81204	JEZWDL51066
1384	FAM48E	9G5HA12E1HV000742	HA12EMF9G19940
1385	FAP73E	9G5HA12E4HV061059	HA12EMF9J15599
1386	MEE12B	MD2DJB4Z58VF00136	DJGBPF93139
1387	MYJ97B	KC09E3001077	KC09E-3001077
1388	NGQ65A	MD2DJB4Z27VE02349	DJGBNL10130
1389	OOP69	SF11A-SC31185	F103-145733
1390	OQH89	BE11A-SC15310	E103-415699
1391	PAB45D	NO	HA11EDD9E01321
1392	PAY83A	BF14A-SC001422	F128-101436
1393	PCA91A	LZSXCHLS3610001729	ZS150FMH15101797
1394	PDR22A	9FK2P6114A2910841	5AV-910841
1395	PDW23A	MD2JDB1Z7BVD02079	JEGBTD35366
1396	PZO91B	9F2AK11069BC12816	152FMHVA192880
1397	RVQ44C	NO SE IDENTIFICA	ZS154FMI-35C110524
1398	NO	SDH150FMG285807812	SDH150FMG285807812
1399	NO	SF11ASC055010	F103-110574
1400	SIV16C	NO SE IDENTIFICA	157FMIJE228189
1401	SIX95C	9F2PFC2Z8DCG03472	PFMBVB20776
1402	STL05C	9FMHA1122DF000486	HA11EDC9B08348
1403	TKN45B	9FMHA1221FF005681	HA12EFD9G00697
1404	TSS12D	NO SE IDENTIFICA	HA11EFE9K00886

1405	VUI93A	NO SE IDENTIFICA	1E50FMG-455945
1406	ZBA61C	9FMHA122XDF006051	HA12EFC9F00345
1407	ZNM66A	NO SE IDENTIFICA	1E50FMG-DJ191974
1408	ZPC52A	9FKKB006N51507183	B116E-5071
1409	FUL45A	1L1585568	96G1L1-585568
1410	FUV48A	3NX-112929	3NX-112929
1411	FVE64A	4ST-238923	4ST-238923
1412	FXA68A	9FSBE11A14C118198	1E50FMG-481517
1413	FXV33A	MB3KC06ED5GG00136	05G47M00222
1414	FXY71A	9FSBE4CA06C115472	E441-TH115838
1415	FYB68A	SDH150FMG255804242	SDH150FMG255804242
1416	FYN44A	9FSBE11A97C191078	1E50FMG-S0024396
1417	FYS87A	484001	HA07E-Y484001
1418	FZQ74A	MB4HA11EA69K03479	06F27E04519
1419	GDS94B	9FNAAKJC770008134	156FMI-32007001403
1420	GIZ60B	9FLDUC4ZXEAE96993	DUZWCH63383
1421	GMV40C	9F2A41256B5010404	ZS154FMI-35B106468
1422	GMX75C	9FKKE1367B2010017	57C1010017
1423	IBO15A	9FKKB00686151855	B116E-518556
1424	IFS03B	9FSBE11A68C247673	1E50FMG-S0205385
1425	IFZ09B	KC09E5005129	KC09E5005129
1426	ISV69E	9G5HA12E1HV001762	HA12EMF9J05353
1427	ITR52E	9FSNF41J69C114084	157FMI-2A1P14110
1428	KMZ82D	9FSNF4JC9FC100600	F4E6-217872
1429	KZF62B	9FNAXKHG28001051	150FM-32008004023
1430	NO	9FLJPC1Z5CCM35850	JEGBUE68139
1431	NO	9FNCXKHE0A5080	JP150FMH0910206044
1432	AKO49C	9FKKE1361A2001005	57C1001005
1433	ALX40	MD2013DF62F004108	DFMBJG28078
1434	AWZ45B	SDH150FMG255802777	SDH150FMG255802777

1435	BAV11A	9FSBE11A47C211852	1E50FMG-S0076582
1436	BCU22A	9FLJDC1Z0CCM35688	JFGBUF75262
1437	BDN73A	9FLJZC1Z5DCH13362	JZMBVA12537
1438	BII28C	9FMHA1227AF010280	HA12EDA9B01324
1439	BMP38	MD2DUB4Z97CL01332	DUEBNL23219
1440	JAA58B	9FKK006L82756160	B116E-756160
1441	JHZ58B	SDH150FMG-275805196	SDH150FMG-275805196
1442	KYU39B	9FSBE11A68C251321	1E50FMG-S0212744
1443	YTO67	BE11A-SC11383	E103-368201
1444	XEE86A	3FBSF20AF49001085	KY-SF204901232
1445	VBW99	FR80-SC71234	FR80-830387
1446	UEJ18C	9FMPCJJ29CF003518	SDH157FMI-5B3205735
1447	KZE49B	LJCPCGLN5810004761	JC150FMG-2PF74000340
1448	LOX17E	9G5HA12E0HV003146	HA12EMF9K01254
1449	NBA04B	9FSNF41J99C113348	A1P12939
1450	NDK43D	9FLA57AZ0FAG04356	PAZWEL20438
1451	OMX80B	LLCJXN3A57B514712	152FMHXJ141571
1452	PAF42D	9FLA57AZ5FDK09701	PAZWEM32099
1453	PBB39A	200739	JD17E-W200739
1454	PDL71A		
1455	QPK30B	SDH1P52QMIB73400984	SDH1P52QMI-B73400984
1456	RAG17A	3NX118084	3NX-118084
1457	RXF20B	9FMHA1127AF002746	HA11EA99E21961
1458	SIN29A	MD2DZB2Z38FC02142	DUMBPC56874
1459	TSL22D	9FLA57AZXGCD15328	PAZWEB93186
1460	TXL60C	9FMHA1123CF029946	HA11EDC9B00191
1461	TSS51D	9FMJC6229FF000009	JC62E-84001205
1462	BPV75	MD2DJB4Z18VA05254	DJGBPA38261
1463	BUO59C	MD2JCB1Z0AVG00507	DJGBSG79436
1464	BUW77D	9FLE10008DCD06209	KB222024505

1465	BVS85	9FKKB006N82756750	B116E-756750
1466	EEG80D	9FMJC4722EF001904	JC47E-4040817
1467	ESH43B	9FSBE11A67C207849	1E50FMG-S0064951
1468	FAN59E	9FLA18AZ5HAJ60201	DUZWGB59029
1469	FAO47E	9G5HA12E7HV067507	HA12EMF9M5582
1470	FAX67C	LJCXCHL13A1000033	JC1P52FMHRJ91013147
1471	FOL75A	96C11F00419	96C10E08940
1472	FWY21A	04A27F10443	04A27E09175
1473	FXD23A	04D27F32604	04D27E08776
1474	FXV07A	MB4HA11EA59H01986	05H27E15618
1475	FZC59A	NO SE IDENTIFICA	1E50FMG-S0058348
1476	FZK65A	LB411P10X6C077475	1P52FMHD6199605
1477	GDT11B	29C1-001320	29C1-001320
1478	GIU19D	9FLU62014DCC51419	KN25SR2163788
1479	GJC41D	9F2B11256EE208868	157FMILE085976
1480	GMO17C	9FKKE0982B2007397	5C93007397
1481	HPY69	FDCBMA77577	FDEBMA78650
1482	HWY78B	LC2B8000X81802043	KB201714255
1483	INX70B	JA04E27650090	JA04E27650090
1484	ISR43D	9FLU62018ECM76487	KN25SR2187179
1485	NO	9FSBE11AX6C156239	1E50FMG-559774
1486	AKQ84E	9FLA57AZ0GAH20304	PAZWFK48465
1487	AZR40A	4ST-237646	4ST237646
1488	AZR67A	5JV100563	5JV-100563
1489	BAR90A	MB3HA10EE5GM00245	05M15M10888
1490	BDP77A	9FLJZC1Z3DCH13313	JZMBVA51349
1491	BDS49A	9FSNF41J9DC150568	157FMI-3B2Y08904
1492	BDX39A	9FLB21006DCL01397	KB25H4104226
1493	BDY86A	9FLJZC1Z0DCL17692	JZZWCD24254
1494	NO	BE11ASC02934	E103-201806

1495	BHZ99C	MD2DJBB2Z4AFF00261	JAMBSF62820
1496	BIA56C	9FNGXKHL595080521	JP150FMH0903200357
1497	SJN60C	MH8BE4DUADJ107029	E4ZO-JD911007
1498	UYV45D	9FLA76AZ0GAJ00487	PFZWFC06732
1499	VFL79C	9FMJC472XDF008839	JC47E-4022583
1500	VQB78A	2602247	HA07E42602247
1501	WPB01A	4ST227342	4ST-227342
1502	XIZ60C	9FLJDC1Z8DCE53229	JEGBUH20874
1503	XNN90D	9FLA37CZ6GDH81299	JEZWFB55180
1504	ZPV28D	9G5HA12E7GV001571	HA12EM9L11314
1505	IFQ66B	LC2B8000581801754	KB201713994
1506	JIB32	01F20E08931	01E18E30437
1507	NO	LJCHCCLN281000337	JC150FMG-2PF74000284
1508	MJV21E	9FLA15BZ9JAG75479	JZZWGJ99261
1509	MPP94C	9FLB80000CCB06972	KB201740833
1510	MYP35B	9FNAAKJTX80021848	JL158FMI-20803593
1511	NAU82B	HA11EA89E22852	HA11EA89E22852
1512	DKQ01A	9FKKB006241206589	B116E-206589
1513	EEC79D	9FLPAC2Z4ECE05195	JBZWCH11191
1514	FUR67A	BE11A-SC80834	E103-1228369
1515	FVJ05A	4ST279219	4ST-279219
1516	FVM48A	3NX130263	3NX-130263
1517	FVW51A	1430262	HA07E-1430262
1518	FWG04A	9FKKE048221492028	4ST-492028
1519	FXG06A	9FSBE11A45C123638	1E50FMG-429322
1520	FXG57A	9FSBE4CAY5C1029	E111-TH102139
1521	FXR08A	MB3KC06ED5GD00225	05D47M00695
1522	FZA40A	9FSBE11AC7C203537	1E50FMG-S0056396
1523	FZA56A	NO SE IDENTIFICA	JEMXJ059207
1524	GJF28D	9FLDUC4Z9FAF31963	DUZWEL58783

1525	NBC36B	9FK5YY11R92003980	22P2003980
1526	NBI91B	MD2JCB1Z2AFA00164	JAMBSA33417
1527	PBM82A	E4C9-TH402480	E4C9-TH402480
1528	PBP62A	4ST349656	4ST-349656
1529	PCZ13A	LC2B8000381800439	KB201712628
1530	RXF80B	LJCXCHLZ09S000337	JC152FMHRD81007048
1531	SIV41C	9F2B21252CE210417	157FMIJE319063
1532	SJE91C	9F2B3150XDE200569	162FMJJE371177
1533	NO	1V1K36054	1V1-K36054
1534	NO	3HB278745	3HB-278745
1535	NO	9F2A41258B5009223	ZS154FMI-35B105388
1536	NO	9FSBE11A97C205013	1E50FMG-S0056129
1537	DCK40B	9FSNF41A37C122642	157FMI-3P0013530
1538	EEF53D	NO SE IDENTIFICA	JEGBVB04234
1539	EZP36B	LLCJXN3A07B516755	152FMHXJ154101
1540	FUP42A	SF11A-SC67494	F103-189956
1541	FVB37A	4ST216695	4ST-216695
1542	FVJ28A	3NX129336	3NX-129336
1543	FVS04A	483692	HA07E-Y483692
1544	FVZ82A	1431331	HA07E-1431331
1545	FWE87A	BE14A-SC135025	E119-135085
1546	FWL09A	9FKKE048L31508556	4ST-508556
1547	FWW94A	9FSBE11A84C112256	NO SE IDENTIFICA
1548	FXO03A	9FK2P611Y51432046	NO SE IDENTIFICA
1549	FXZ74A	SDH150FMG255802776	SDH150FMG-255802776
1550	FYA85A	SDH150FMG255803936	SDH150FMG-255803936
1551	FYI62A	9FKKE087Z61002549	3S8-002549
1552	FYO88A	SDLH150FMG265804201	1E50FMG-265304201
1553	FZT62A	9FSBE11A47C227419	1E50FMG-S0131978
1554	AZB88A	3NX-113995	3NX-113995

1555	BAF88A	9FSBE4CA35C106862	E441-TH107137
1556	BAJ69A	LLCJXN3A161901486	152FMHDJ256980
1557	BAO32A	MB3HA10EE5G00512	05J15M28396
1558	BAS27A	LLCJPP20C8E913471	157FMIXJ060288
1559	BBR13A	9FSNF41B496180884	157FMI-3A1T15644
1560	BBR81A	9FSNF41J3AC121658	157FMI-2A1P23924
1561	BCC02A	9FMPC0629BF006078	SDH150FMG-2AA5807374
1562	BCG30A	NO SE IDENTIFICA	JC47E-1006098
1563	BCS47A	9FMHA1127CF009876	HA11EDB9E01585
1564	BDB79A	9FMHA122XCF008980	HA12EFB9L07901
1565	BIL35C	9FMHA1225AF010469	HA12EDA9A05902
1566	BIM65C	NO SE IDENTIFICA	HA11EA99M15660
1567	BSH07C	9F2A5125DAX000385	XS1P52QMI-309500873
1568	BUQ36D	9FMHA1121DF021524	HA11EDC9F40786
1569	BUQ70D	9FMHA11128DF021746	HA11EDC9G02887
1570	BUU87D	9FLE10005DCK01518	KB222010314
1571	BUW15D	9FMHA1222DF009204	HA12EFC9J00529
1572	NO	G7-527649	G7E641139
1573	GFB12D	9FMHA1121EF004482	HA11EDC9J02777
1574	GFB57D	9FLJDC1Z5EAJ86013	JEZWDD52177
1575	GJP09D	9FLJDC1Z7ECK87199	JEZWDD66030
1576	NO	HA07E43601361	HA07E43601361
1577	ZNM23A	LJCXCHLB051001655	NO SE IDENTIFICA
1578	ZBB91C	9FMHA1227DF005732	HA12EFB9M07735
1579	YTL09	BE11A-SC21496	E103-497407
1580	XJK52C	9FLPFC275DAL07186	PFZWCD32152
1581	XDS34A	9FSBE11A35C125591	1E50FMG433178
1582	VIP66A	9FSBE11A460146547	NO SE IDENTIFICA
1583	VEU22C	9FMJC4729CF010886	JC47E-1009273
1584	VBS45	59L01139A	59L-041696

1585	UZA28D	9FLE10000GCL37701	KB222091864
1586	TXO93C	9FMHA1124DF005009	HA11EDC9C03777
1587	TSI60C	9FLJDC1Z8DCH60741	JEGBUM79391
1588	SKK69A	9FK5GE11851837604	4ST-837604
1589	HYT26C	9FMHA11259F005513	HA11EA89K40904
1590	IFL71B	LLCLXN3A771C01467	LC152FMHXD328372
1591	IFU69B	MB4HA11ED79D01520	07D22E74728
1592	IRJ16B	NO SE IDENTIFICA	NO
1593	JCF74C	MD2JKB2Z0BFD00317	JKMBTD90667
1594	JGL28	BE11A-SC84717	E103-1232640
1595	KMX04C	NO SE IDENTIFICA	NO SE IDENTIFICA
1596	KNU26D	9FMHA112XFF004062	HA11EDD9D01033
1597	KZH67B	MB4HA11ED79K01712	07K22E34922
1598	LON73B	LC6PCJK6880810223	157FMI-2P0021175
1599	LZB37C	9FSNE43BXDC112999	E467-110599
1600	NO	NO SE IDENTIFICA	KB201714079
1601	MYH78B	LAEKX34049B920063	M152FMH31D49181
1602	NBC72B	9F2AK12529E007600	157FMIVE112487
1603	OHG69D	9FKKG0348F2079906	45D3D79906
1604	PAP93D	9FLA18AZ2FDL73261	DUZWEE28498
1605	PBC31A	NF41A-SC000806	F401-459810
1606	PBL08A	202627	HA07EX202627
1607	PCW64A	07A5YY8-042994	5YY8042994
1608	PCZ80A	9FKKE09807202835	5C91020835
1609	PDE42A	NO SE IDENTIFICA	152FMHFJ207314
1610	PTD22B	9F2A4125291000406	ZS157FMI-3B9100271
1611	RCL97D	9FLE10009FCL25464	KB222071492
1612	MYO38B	9FNAXKHG790000180	150FM-32009000206
1613	NAV47B	NO SE IDENTIFICA	161FMJ-M82006849
1614	NO	3NX116350	3NX-116350

1615	AKX34E	9FLE10006GCB40888	KB222097258
1616	AYZ44A	9625545	HD150FM9619287
1617	BBL08A	LLJCPCJLW46100067	JC157FMI-21C81000231
1618	BCE23A	9FMHA112XBF024404	HA11EDA9M02116
1619	BDN79A	9FLB80006DCE08865	KB201742848
1620	BUU40D	9FMPCJ013DF000480	SDH152FMI-3D3450191
1621	CVS58B	9FSBE11A27C196347	1E50FMG-S0037665
1622	DOM41A	3TL103421	3TL-103421
1623	EEW01C	9FSBE11A43C279988	NO
1624	FZZ40A	LLCLXN3A371C02504	LC152FMH035701
1625	GJM85D	9FLUC4Z3EAC40402	DUZWEK79490
1626	HGX67B	9FK2P611T72629792	5AV-629792
1627	HSF07	3NX-061834	3NX-061834
1628	IAH24C	9FMHA1126CF009853	HA11EDB9E01588
1629	IJL19B	9FNAAKGJ270019306	150FMH-007001235
1630	KGM46B	LLCJPP4028B511981	156FMIFJ167592
1631	KNT78D	NO SE IDENTIFICA	157FMIMF037486
1632	KYV64B	NO	JC1E50FMGPB71A28591
1633	KZG32B	LBFXCHDJ17FE01051	1E50FMG-07000819
1634	GMP11C	LJCACKLT791000570	NO SE IDENTIFICA
1635	STI93C	9FMHA112XDF003295	HA11EDC9034279
1636	TBP60C	9FKKE1394C2031287	E3F4E-031287
1637	UNA04	23A00380K	23A-00380K
1638	UYA30D	9F2C11507F5021497	NO SE IDENTIFICA
1639	UYX99D	9FLA18AZ3GAH47868	DZZWFC00457
1640	YTA96	3NX023231	3NX-023231
1641	YTR20	3NX-049570	3NX049570
1642	ZPT11D	NO SE IDENTIFICA	HA12EJF9F00349
1643	NO	LJOPAOLA085000191	JC1E50FMGPB71A20625
1644	MGE18	3NX077295	3NX-077295

1645	MYT47B	9FMPCGB368F001694	SDH150FMG-285853081
1646	MZS01A	NO	BE42C-SC005064
1647	NAW15B	HA11EA89F23494	HA11EA89F23494
1648	OSG29A	NO SE IDENTIFICA	DMMBLB74079
1649	OZX26D	9FLE10006FCJ23021	KB222066652
1650	PBD26A	SF11A-81423	F103-209673
1651	PCA49D	9FLA57AZ6FBK09480	PAZWEM25882
1652	PCP22A	LC2B8000061802910	KB20-1701906
1653	PDC53A	LLJCPAGLH08S001027	NO SE IDENTIFICA
1654	PDM09D	9FLA27CZ4FCG61070	JEZWDE75355
1655	PDO55A	9FMHA11269F006783	HA11EA89K17746
1656	RDW19B	D2DUB4Z79FM01057	DUMBRN86311
1657	EXW66C	9FMHA1187AF023018	HA11EBA9D00680
1658	FAB39E	9G5HA11A4HV002144	HA11EJG9C42436
1659	FAZ21C	9FSNF41J8BC129935	A1P31240
1660	FUW84A	3NX114393	3NX-114393
1661	FVB56A	4ST216761	4ST-216761
1662	FVQ21A	4ST410845	4ST-410845
1663	FWJ22A	9FKKE048221504005	4ST-504005
1664	FYL28A	9FSBE11A66C187861	1E50FMG-S0020528
1665	FZR19A	9FSBE4CA37C135614	E44A-TH135236
1666	FZT91A	9FSBE11A17C2295	1E50FMG-S0119096
1667	UXY12D	9FLUCC014FCA07806	
1668	BJH16C	9F0XTR080A1C00256	150FMG09020904
1669	ETK95B	9FKKE087L71004632	3S8-004632
1670		LJCXCHLZ181000757	JC152FMHRD81001330
1671	PKP84C	9FLDUC4Z2CAB40182	DUMBBUH91895
1672	FZC89A	LJCPAGLH06SB41421	JC1E50FMGPB61B34705
1673	XKR60C	9FMJC472XDF007089	JC47E-4023421
1674	PDB95A	29C1-015673	29C1015707

1675	FZY15A	9FK2P611272716121	5AV716121
1676	ZBA74C	9FMJC4722DF011704	JC47E-4028319
1677	GNI28C	9FLB80001BCG00406	KB201734335
1678	BDQ63A	9FLJDC1Z7DAJ62150	JEGBVA96469
1679	BAP28A	SDH50FMG255802740	SDH150FMG-255802740
1680	PCP99A		1E50FMG-S0027983
1681	UJC42C	9F2A41250D032465	ZS154FMI-35D109011
1682	BCT92A	LC2B2100XB3102428	KB25H4102479
1683	FYC92A	MD2DHDJZZMCK05939	DJGBMK04691
1684	UDY02	BE14A-SC001111	F128-101159
1685	PCL98A	9FKKE083761000481	3S8-000481
1686	AYO74A	FR80-SC135715	FR80-899341
1687	DPV37C	9F2A11105BBC06018	152FMHIA019927
1688		LJCXCHLZ281000721	JC152FMHRD81001428
1689	RXK86B	9F0XCJL08A1C00139	1P52FMIAA010397
1690	FXC57A	HA07E44600034	HA07E44600034
1691	QEX57B	MD2JNB2Z49VG03110	JNGBR617482
1692	AZL65A	BF14A-SC011693	F128-111796
1693	FVJ89A	4ST274825	4ST274825
1694	VBP78	FR80-SC843	FR80-815497
1695	PAD99A	3NX070617	3NX070617
1696	FXB06A	9FSBE14A44C036815	F128-148025
1697	VCC13	3NX-011578	3NX-011578
1698		LJCXCHLB671000772	JC152FMHRD71000659
1699	MKX36	AH1108A36601	AH110AEA36601
1700	AZF83A	3NX-118970	3NX-118970
1701	YSO53	MB4HA11EA59F02707	05F06E02424
1702	BUQ49D	9FMHA1124DF019718	HA11EDC9033163
1703	RKB64B	9FMHA1220AP000857	HA12ED99F00578
1704	LDT42	3NX-017233	3NX-017233

1705		9FLJDC1Z8DAL70036	JEGBUM79842
1706	XKS76C	9FLJDC1Z3DCK67370	JEZCCC09022
1707		9F2A61106EAC02940	152FMHLQ007725
1708	PDT44A	9FMKC0S23AF003093	KC09E-5024285
1709	PBP78A	200359	JC30E4Y200359
1710	VCV93	BE11A-SC24713	E103-539832
1711	ZCS84D	MBLHA11ADF9A00112	HA11EFE9K01049
1712	EBQ50A	2173384	C90E-2173384
1713	RJE41B	9FKKE1101A2116184	E3B6E-116184
1714		9FMPCJH2X9F001274	SDH157FMI-583203405
1715	BDC46	LLCJPP2027E005745	157FMIXJ127945
1716	YTB99	3NX-024924	3NX-024924
1717		MD2DJB4Z87VA03953	DJGBPA33247
1718	BAM19A	9FSBE11A36C151643	1E50FMG-547592
1719	KAA39A	1660095	MD28E-1660095
1720		9F2AK12509BC10134	156FMIVA111079
1721	BIJ85C	9FMHA1126AF02	HA11EBA9B17658
1722	FWR29A	03H47C000104	03G47M00477
1723	EQJ06E	9FLA66DZ9HBD04251	JEZCFF50859
1724	AN27A	DFFBKH34854	DFFBKH23831
1725	LPN10E	LXCJ25ML57H1A78278	DF5AJ1130332
1726		3NX112857	3NX-112857
1727		3NX-093738	3NX-093738
1728	PBL64A	BE14A-SC127797	E119-127876
1729	PBX43A	BE14A-SC102979	E119-102977
1730	VCK29	3NX-022375	3NX-022375
1731	LBA26E	9FLA14AZXJAA05533	JBZWHB56071
1732	UZA01D	9FLA57AZ5GDL22288	PAZWFF90241
1733	PCP68A	9FSBE11A26C187856	1E50FMG-S0020550
1734	BBQ96A	9FSNF41J7A0121517	157FMI-241P22858

1735	GKA10D	9FLJDC1Z5EAJ85959	JEZWDD50050
1736	NO	BE14A-SC111151	E119-111180
1737	YTI73	3NX-050277	3NX-050277
1738	PDE32A		LC152FMHFD241423
1739	BBN35A	MD2JNB1Z39VD00756	JNGBRD96278
1740	PDJ69A	9FK2P611992843360	5AV-843360
1741	NO	3NX-073262	3NX-073262
1742	FXR59A	3NX-054703	3NX-054703
1743	TLI23A	2139369	C90E-2139369
1744	FYP68A	MD2DJB3307VB01859	DJGBNB28931
1745	BIC42C	9FLANPB158PJ01699	ANI30BEP76640
1746	YCA31	9FKKB004C31203573	5VA-203573
1747	VCI86	3NX019276	3NX-019276
1748	GMN12C	LJCFCJLVX91001939	JC150FMHTM1020266
1749	FYK65A	LLCJPG60468517016	NO SE IDENTIFICA
1750	NO	4JF01247	4JF01247
1751	NO	9FSBE11A08C234725	1E50FMF-SO273584
1752	AYZ10A	BE14A-SC107852	E119-107861
1753	AZK70A	3NX-121019	3NX-121019
1754	BBF37A	9FSBF44H68C149914	F453-TH650367
1755	BBG24A	LC2B8000781803666	KB201715861
1756	BCE85A	9FMHA1127BF023503	HA11EDA9L00092
1757	BCM09A	9FMJC472XCF002571	JC47E-4001265
1758	BCP42A	NO SE IDENTIFICA	ZS164FMI-350107418
1759	SIW07C	9F2A41259C5023570	ZS154FMI-35C111848
1760	NO	BE14ASC128895	E119-128943
1761	BIX34C	9F2A11256AE205845	157FMI-HE136206
1762	CBN19B	9FK3B211M61003716	F371E-002716
1763	CIL88A	BE11A-SC68557	E103-1119107
1764	FUF03A	2123224	C90E-2123224

1765	FXB55A	04A17C00076	03M47M00164
1766	FXI31A	HA07E53400913	HA07E5S400913
1767	FZE86A	LJCXCHLB47100014	JC152FMHRD71000096
1768	FZW93A	9FNAAKJCX70008094	156FM-32007001363
1769	GFE34D	9FLDUC4Z4EBK19898	DUZWDL38246
1770	HXC42B	LLCJXN3A28B500235	152FMHFJ122141
1771	ITQ76E	9FMJC4724HF022242	JC47E-76092823
1772	KGM59B	9FSNF41B78C154410	157FMI-3P0083767
1773	KYZ62B	9F0LPS2E291C00610	LC157FMIFD242630
1774	LLM74	KC09E5017794	KC09E-5017794
1775	MYP78B	LGVSGP3038Z101061	1E50FMG-030101094
1776	MYX18B	9FNAAKJ880021248	156FM-32008002780
1777	NAV69B	9F2AK12559E014394	157FMIVE166067
1778	NEC33A	LLCJPGB046B510115	NO
1779	OGG13D	9FSME43B0FC140037	E467-213829
1780	PBL27A	BE42C-TH400071	E409-TH400071
1781	PEH52A	9F7XCHL10B1000078	JC1P52FMHRJA1020997
1782	QEU63C	9F2B34259CE205955	157FMIJE206407
1783	QPC49E	9FLA18AZ3JCK13812	DUZWGH34538
1784	QPO65B	9FKKE098N82009711	5C92009711
1785	BAZ33A	LLCJPG6027B519199	1E50FMGXJ165139
1786	BDM90A	9FMJC4722DF002227	JC47E4008400
1787	BDD45A	9FLJDC1Z4CCB41598	JEGBUG97779
1788		LLCJXN3AX8B507112	152FMH1J156559
1789	NBC77B	9FK5YY11N92003307	22P2003307
1790	UUU42C	9FLU62018DCH32421	KN25SR2145013
1791	TPX55	3NX030867	3NX-030867
1792	NXL84C		DUMBUF45780
1793	FWL91A	9FSBE42C02C00993	E409TH415505
1794	SIV10C	9F2A11257BE220146	157FMIIE316507

1795	FUV16A	3NX111590	3NX111590
1796	HOK94	BE11ASC06873	E103278123
1797	GKQ89D	9F2B81254EAC16408	157FMILQ178020
1798	NVU09A	2123232	C90E2123232
1799	OAY70B		5CS2012434
1800	PDC10A	9FKKE098M8201001	5C92010011
1801		LC2B80003B1800688	KB201729510
1802	LRB86A	JC30E53400419	JC30E53400419
1803	UYO23D	9FLA57AZ0GDH20060	PAZWEJ09483
1804	ACG22F	9G5JAS024LVKJ0034	JA06EHJ9J24451
1805		LLCJPP2015E013803	157FMIDJ182769
1806	BCG50A	9FNAAKJS4A5080054	JL158FMI220801000043
1807	VCZ75	3NX061230	3NX061230
1808		9FSBE11A75C132012	1E50FMG453151
1809		9FSBE11A96C187904	1E50FMGS0020152
1810	GNL85	FR80SC92451	FR80855482
1811	PDT12A	BE14ASC020543	F128124698
1812	FZN37A	LLCJPG6017B523597	1E50FMGXJ170305
1813	YTM61	3NX052780	3NX052780
1814	EZO76E	9FMPCHK23GF003835	SDH1P50FMHE5829597
1815	FVW91A	1480706	HA07E1480706
1816	GKJ40D	9FMHA1228EF005112	HA12EED9F01163
1817	AZZ99A	04E27F33869	04E27E34537
1818	VAM34	G706261662	C70E6495974
1819		9F0LXN3A391C00841	LC152FMHFD241616
1820	FZA15A	LLCJPG6077B509994	1E50FMGXJ122416
1821	AYS06A	3NX088329	3NX088329
1822	GJX95D	9FSNF41J8EC159649	157FMI3B2Y18111
1823	BEI31		1E50FMGXJ428916
1824	PEJ35A	9FSNF41J1BC135687	157FMI3B1Y01454

1825	IUT79	FR80SC98803	FR80861854
1826	GKM38D	9FKKE1995E2051025	E3F4E051025
1827	PCI43A	9FNAXKDAX50005735	147FM02005000880
1828	BBI52A	9F0LP82E891C01096	LC157FMIFD242636
1829	GJW08D	9FLE10002FCJ22383	KB222064261
1830	ZAZ92C	9FMHA1128DF01364	HA11EDC9E37923
1831	MYP90B	9FL0PP70X91000212	LC157FMIVE093133
1832		NF11ASC12066	F102106228
1833	FYE75A		DUMBML75464
1834	TSL09D	9FLKBGMB3FCJ00025	KB25M1003583
1835	ZOZ65		PB61B345002
1836	FYJ89A	LJCXCHLB661001712	JC152FMHRD61000806
1837		LLCJXN3A06B904602	152FMHXJ024194
1838	PBQ39A	BF14ASC025135	F128133840
1839		BF14ASC006847	F128106881
1840	KCF45A	SDH150FMG26580248	SDH150FMG265802488
1841	MYS18B	LC2U6200882702110	KN252706839
1842	RXB45B	MD2JNB2Z38VK00795	JNGBPK08132
1843	PVF30C	9FLU62011CCB16087	KN25SR2131707
1844	PAW76A	SF11ASC74039	F103200002
1845	AYE68A	2117134	C90E211713
1846	FYI09	SF11ASC36448	F103152288
1847	BBW63A	9FMJC4021BF00214	JC40E6011065
1848	PEL71A	9FSNF41J6BC135667	157FMI-3B1Y01525
1849	KET16A	SF11A-SC561841	F103-173474
1850	FXH21	9FK5GE11M21488237	4ST-488237
1851	FUG26A	3NX090234	3NX-090234
1852	FUP07A	3NX104046	3NX-104046
1853	NDF31D	9FLA57AZ9FAF03199	PAZWEM32823
1854	QPN31E	M1625MF51J1A01623	CF5AJ1457732

1855	LJO18	LLCLXN3A971C02779	LC152FMHXD357289
1856	FXS15A	MB4HA11EA59C01893	05C27E39814
1857	CCN50B	MD2DDDUZZMWL98646	DUMBML91191
1858	ZNO08A	9FNAAKGJ950006839	150FMI-2005001184
1859	PAJ29A	3NX076943	3NX-076943
1860	AYF64B	9FKKB006E6152137	B116E-621370
1861	VQC17A	03G47C001347	03G47M00093
1862	ICF05A	SDH1P52QMIB73400097	SHD1P52QMI-G73400097
1863	BDY83A	9FLB21007DCL01375	KB25H4104205
1864	KZD95B	LXYXCHL0580M13022	1P52FMH8A063963
1865	OZZ47D	9FMJC4720FF014880	JC47E-76C29124
1866	PDQ75A	9FSNF41B99C186972	157FMI-3A1T31697
1867	KMX33D	9FMHA122XEF004690	HA12EFD9F01035
1868	IMV23B		BDSGBPE56181
1869	MYW58B	LJCPCGLN981001100	JC150FMG-2PF74000756
1870	PBF18A	98R11F00099	98B10E01296
1871	AYY08A	BEE11A-SC76048	E103-1221073
1872	FYC86A	9FSBF44P56C117640	453-TH61833
1873	BBY28A	9FNAXKGE5B0000257	JL1P50FMG-211A002547
1874	BVM50B		SDH150FMG-265802948
1875	BDR91A	9FMHA1127DF003559	HA11EDC9B02016
1876	FUE14A	3NX087598	3NX-087598
1877	FXP77A	L5DPCJF35ZL00004	157FMI05L00359
1878	YTS33	2106523	C90E-2106523
1879	MYA73B	9FKKE098N82008120	5C92009120
1880	AYW20A	3NX099612	3NX-099612
1881	FZH74A	9FK2P611D71616254	5AV-516254
1882	LSE01	SF11A-SC23753	F103-136860
1883	FYA53	FR80-SC90998	FR80-860051
1884		SDH150FMG265804999	SH150FMG-285804332

1885		9FSBF14A14C036884	F128-147931
1886	BNB66B	MD2DHDJZZMCL10347	DJGBML07703
1887	VLI82A	2165824	C90E-2165824
1888	NBE98B	9FSNF41J89C114779	157FMI-2A1P16352
1889	YTT39	3NX062692	3NX-062692
1890	FDN61B	LLCLPM60071C01100	
1891		SF11A-SC44740	F103-160748
1892		9FMJC4722HF000997	JC47E-76071763
1893	FXD31A	04D27F33708	04D27F02359
1894	FZA70A	MB4HA11EA69G00061	06F27E10302
1895	PCZ30A	9FSBE11A58C238740	1E50FMG-S0183204
1896	VBV49	FR80-SC68160	FR80-886753
1897	AYU31A	3NX094466	3NX-094466
1898	JSH42C	9F2A11252BE216909	157FMI-IE303388
1899	ITP68E	9FKKE1995H2120235	E3F4E-120235
1900		SDH150FMG265808038	SDH150FMG-265803033
1901	FXJ79A	LZSXCHLS951000015	ZS150FMH15100019
1902	KYX10B	29C1-013074	29C1013074
1903	IFS94B	9FK2P611082723379	5AV-723379
1904	ZAW21C	9FKKG0623D2003548	15V1003548
1905	NDG45D	9FLA57AZ5FAE00703	PAZWEL17666
1906		9FLA18AZ5KAB26494	DUZWHC09530
1907	EIS10C	LXYXCHL0099282121	1P52FMH9A059966
1908	BIG19C	9FLANPB198PJ01575	ANL30BEP76295
1909	KYP54B	9FK2P611G82748844	5AV-748844
1910	BAJ09A	HA07E45621358	HA07E45621358
1911	VCA63	6586959	C70E-6586959
1912	FVE25A	NF41A-SC001961	F40L-465157
1913	FVR39A	3NX124412	3NX-124412
1914		AH110-0135171	AH110AEA35171

1915		9FNAAKJC280019365	156FM-32008002397
1916	PEQ05A	LBBXEH901BB687904	QJ150FMH00090871
1917	PCL50A	LLCJPC6076B504857	1R50FMGXJ009318
1918	KYZ61B	9F0LXN3A791C01409	LC152FMHFD229954
1919	BAG76A		JC30E53401690
1920	KYW09B	9FSNF41BX8C154319	157FMI-3P0083561
1921	BAY61A	MD2DZB2ZX7FL00158	DUMBNK25681
1922	AYJ25A	3NX074615	3NX-074615
1923	BCW97A	9FLJZC1ZXCAA04260	JZMBU531869
1924	FUG28A	FR80-SC137464	FR80-900499
1925	IFL08B		
1926	YTX67	3NX074740	3NX-074740
1927	PAY87A	BE14A-SC11987	E119-119927
1928		BE14A-SC105758	E119-105800
1929	BCR96A	9FLJDC1Z0CCL31721	JEGBUE58234
1930	NAK06A	9FKKB004V51243459	5VA243459
1931	KTL22B	9F2AK11068BC026113	152FMHFJ207897
1932	PCJ26A	9FSBE11A56C157038	1E50FMG-561124
1933		AH110-0135449	AH110AEA35449
1934	IER66B	SDH150FMG265815341	SDH150FMG-265815341
1935	WPD63A	3NX127875	3NX-127875
1936	AYE02A	FR80-SC123452	FR80-831033
1937		SF11A-SC45897	F103-162838
1938	FWZ97A	HA07E53400949	HA07E53400949
1939	FYC96A	LJCXCHL0561001135	JC152FMHD52003729
1940	MYR92B		
1941	UAF57		G7E669252
1942	PBL54A	BE42C-TH400286	E409-TH400286
1943	PAN45A	BE11A-SC64442	E103-1062471
1944	PAP45A	BE11A-SC72567	E103-1185436

1945	PBC53A	3NX124529	3NX-124529
1946	PBY79A	9FNAXKDA140003164	157FM-02004000498
1947	PCA79A	NO	ZS150FMH13101780
1948	PCG19A	9FNAXKDA050001505	147FM-02005000218
1949	PCL62A	NO	NO
1950	PDD87A	LC2B8000381805432	KB201717706
1951	PDR02A	9F2A4125291000888	ZS154FMI-389101097
1952	PDR81A	9FNAXKFBX80019595	147FM-42008000905
1953	RXJ94B	9FMJC4022AF003155	JC90E-6002682
1954	SIY61C	9F2AA1252D5651281	ZS154FMI-35D107772
1955	SLE90	LJCXCHLB951001606	JC152FMHRD52004740
1956	YTP86	FR80-SC118281	FR80-881293
1957	YTT08	3NX066543	3NX-066543
1958	YTU85	AD60-SC06906	B101-114282
1959	YTX12	3NX-072551	3NX-072551
1960	YTX31	FR80-SC126990	FR80-889675
1961	VBT97	59L012076	59L-012076
1962	VCE29	FR80-SC86577	FR80-849367
1963	VCF96	2100541	C70E-2100541
1964	VCR49	FR80-SC102416	FR80-865460
1965	VCX41	FR80-SC144725	FR80-877762
1966	VUY79	3NX005818	3NX-005818
1967	VVA91	2119704	C90E-2119704
1968	WND62A	LJCXHLB721000708	JC152FMHRD22003694
1969	XKB22C	9FLPFC2ZXEAG12378	PFZWCG68970
1970	FUY81A	3NX120061	3NX-120061
1971	FUY87A	3NX120696	3NX-120696
1972	FWF03A	01H21C24730	01H21M26210
1973	FWI91A	LJCXCHLB121000722	JC152FMHRD22003707
1974	FYD83A	MB3KC06ED6GK00923	05K47M01276

1975	FYH42A	LJCXCHLBZ61001542	JC152FMHRD61000487
1976	FYY31A	9FK2P611C71607150	5AV-607150
1977	FZZ45A	LLCLXN3AX71C03200	LC152FMHXD378369
1978	NO	GP1250103012	NO SE IDENTIFICA
1979	ISR96D	9FLDUC4Z7EAL19134	DUZWDF80022
1980	JWC41B	SDH150FMG275807450	SDH150FMG275807450
1981	KGR38D	9FMHA1122EF02281	HA11EDD9B00303
1982	KYZ34B	LC2B8000281804157	KB201716597
1983	NO	LLCJXN3AX7B51964	152FMH-XJ163914
1984	MYI19B	HA11EA89F27285	HA11EA89F27285
1985	MYO89B	LJCXCHLZ881001498	JC152FMHRD81002319
1986	MYX73B	NO	JC152FMHRD81006855
1987	NAY60A	9FK5GE11951779985	4ST-779085
1988	PAM11A	3NX091584	3NX-091584
1989	MYE29B	MBLHA11ED89007049	HA11EA89C26194
1990	MYE21B	LKXXCHL2980A00230	1P52FMH07000050
1991	MXY46A	3NX-109943	3NX-109943
1992	MOS03	FR80-SC0326342	FR80-856299
1993	MCK58	6525243	C70E-6525243
1994	NO	9F2A11104CBC14820	152FMHJA159565
1995	NO	9F2B21256CE206600	NO
1996	NO	970109774	150FM-199002986
1997	ACJ52D	9FMHA1121DF016551	HA11EDC9F06677
1998	AYK53A	FR80-SC133659	FR80-89666
1999	AYQ35A	3NX090745	3NX-090745
2000	AZR99A	NO	NO
2001	BAE58A	9FK5GE11751779975	4ST-779975
2002	BAG35A	9FKKE048251960394	4ST-960394
2003	BCP34A	9FMJC4720CF004345	JC47E-4002688
2004	NO	BE11ASC17952	E103-450965

2005	BEF65A	3NX106127	3NX-106127
2006	DCI35	G7E644228	G7E583728
2007	ETM63B	SDH150FMG265812191	SDH150FMG265812191
2008	EXC29A	FR80-SC126567	FR80-890036
2009	EZA79A	159296	C90E-2159296
2010	FUO29A	3NX103296	3NX-103296
2011	FUR22A	3NX108220	3NX-108220
2012	NO	2E805387K	2E8-05387K
2013	NO	03H27F227321	03G27E36680
2014	NO	04C27F37645	04C27E14953
2015	NO	9FKKB004721200074	5VA200074
2016	NO	9FNAXKHE440003801	150FM-32004005522
2017	NO	NO	163FML82006948
2018	NO	1019845	JD08E101164
2019	APZ93	9FSBE11A26C150094	1E50FMG-544786
2020	AZU39A	3NX129580	3NX-129580
2021	BAF41A	LJCXCHLB041002152	152FMH-200946
2022	BAF65A	NO	150FM-15101790
2023	BAH70A	9FSBE11A25C13961	1E50FMG-458641
2024	BAN85A	MB3KC06ED5GG00380	05G47M00094
2025	BAR17A	LLCJPC0006B510137	1E150FMGXJ046004
2026	BCI04A	9FMJC4725BC005201	JC47E-109650
2027	NO	BE11ASC51909	E103-848919
2028	TZQ53	5517199	L125SE-5517199
2029	VBT24	NO	FR80-8823445
2030	VCA81	6585861	C70E-6585861
2031	VCK53	2112499	C70E-2112499
2032	VMU18	3NX015654	3NX-015654
2033	YTB89	3NX024519	3NX -024519
2034	YTK76	FR80-SC110418	FR80-873476

2035	NO	LSRPCA1107TO1855	NO SE IDENTIFICA
2036	MEV08	3NX023784	3NX-023784
2037	MKB09	BE14A-SC134320	E119-134378
2038	MYF56B	LLCJXN3A58B521337	152FMHFJ202573
2039	MYL99B	9F2AK110X8BC17211	152FMHVA030767
2040	NAB74A	9FKKB004821201922	5VA201922
2041	NGS82A	LLCJPP2027E018317	157FMIXJ218261
2042	PBV40A	10000126	150FM-12001000118
2043	PCM88A	NO SE IDENTIFICA	152FMHD5AF1024
2044	PDO78A	9FSNF41B1BC204015	157FMI-3A1T79811
2045	PDP60A	9FMHA11229F004917	HA11EA89K28811
2046	PRC77B	LJCPCGLN28100143	JC150FMG-2PF84000064
2047	QEU44	3NX059496	3NX-059496
2048	FXE11A	NO SE IDENTIFICA	HA07E34600274
2049	FXE66A	9ENAXKHEX40002300	150FM-200100026
2050	FXP76A	L5DPCJF195ZL00001	157FMI05L00353
2051	GDN91B	LC2B80002718070561	KB201709642
2052	GJK23D	9FLPAC2Z3ECB08189	JBZWDF60283
2053	IKE69B	L5DXCHDT47ZL00147	152FMH07L02617
2054	IMV50	SF11A-SC59750	E103-177051
2055	NO	NO	JC152FMHRD81000441
2056	KHP67	FR80-SC87356	FR80-850148
2057	KRS89B	LLCJXN3D46B515424	152FMH-XJ057664
2058	NO	LB411P1095C077028	152FMH05107064
2059	NO	LJCXCHLB36100024	JC152FMHRD61000278
2060	NO	LLCJXN3A98B510616	152FMHFJ164371
2061	NO	BE14ASC120172	E119-120236
2062	BKG07	LLJPCM00X6B006982	163FML62051391
2063	DHN91B	B3277VE01138	DJGBNE51743
2064	EYS37A	BE14A-SC106287	E119-106289

2065	FUE91A	3NX077604	3NX077604
2066	FUR10A	BE14A-SC107850	E119-107857
2067	FVA53A	BE14A-SC121871	E119-121848
2068	FVJ41A	4ST321764	4ST-321764
2069	FVN29A	BE14A-SC133124	E119-133165
2070	PBN56A	BF14A-SC024144	F128-132116
2071			JC47E-74036735
2072	FVE29A	FR80-SC1284	FR80-891522
2073	VCH17	BE11A-SC05938	E103-261739
2074	NBS09B	9FSNF41J0CC141577	B1Y07097
2075		9FKKE098561001169	5G91001169
2076		9FMHA1226B011276	HA12EFB9801667
2077	FUW04A	BE11A-SC112881	E119-112914
2078	OKO50B	LX8XCH0078F001730	1P52FMH88400558
2079		9FNAXKDA650001363	147FM-02005000114
2080	MYF53B	LGVSGP3018Z101012	1E50FMG080101024
2081	KYU13B	MB4HA11ED79H04325	07H22E63091
2082	FZY02A	LJCPAGLH07S072100	
2083		9FSBE11A960157043	1E50FMG-561121
2084	PBM73A	BF14A-SC022912	F128-128558
2085	BAJ49A		1E50FMG-475392
2086	BAC81A		ZS150FMH15100141
2087	AZK91	LLCJPP2086E009765	152FMIXJD48656
2088	BAH92A	LZSXCHLS651C05020	ZS150FMH15B03022
2089	EXR17C	9FSF41J5AC128238	157FMI-2A1P35598
2090	QKH04C		DUMBUE81669
2091	AYO82A	3NX087689	3NX-087689
2092	PCC24A	LZSPAGLF451003035	
2093	FXE21A	04C27F37581	04C27E04034
2094		2124059	C70E-2124059

2095	NYQ31A	9FSBE11A760147854	1E50FMG541185
2096	HOL17	3NX021129	3NX-021129
2097	FYF49A		JC152FMHRD52001348
2098	MII39	3NX113499	3NX-113499
2199		9FSBE14002C030684	F128-141805
2100	GJY52D	9FMHA1120EF000178	HA11LDC9E36710
2101	NEO36A	LLCJPG037B616426	1E50FMGXJ045034
2102	OUG49	3NX018550	3NX-018550
2103	PRX57B	LC2B8000791804088	KB201723279
2104	KNG76C	9FMHA122XCF003181	HA12EFB9E06756
2105	PCN42A	LLCJXN3A76B904029	
2106	POH64A	9F2A11259BE209942	157FMI41E2306861
2107	PBL71A	BE14A-SC130179	E119-130253
2108	FUS49A	3NX091603	3NX-091603
2109	DVZ01B	LP6XCH2PX60600396	1P52FMH66025119
2110	NEM76A	LLCJXN3A77B512007	152FMHXJ130840
2111	BAH87A	05B15C00160	05A15M34865
2112	VMJ65A	LLCJXN3A27B546100	152FMHXJ255890
2113	FXR02A		1E50FMG-546554
2114	PAV34A	3NX-114391	3NX-114391
2115	FXD99A	HA07E44600069	HA07E44600069
2116	OJP75	9FK5GE11421489792	4ST-489792
2117	BAK65A	HA07E45622874	HA07E45622874
2118	VCR10	BE11A-SC13129	E103-367545
2119	MEG93	3NX-016821	3NX016821
2120	GMQ17C	9F2A110XBBC12679	152FMHIA131073
2121	PCI32A	9FKKB004A61304716	5VA304716
2122	QKK93B	9FKKE0870A2010239	3S8-010239
2123	BDY79A	9FLB21005DCL01570	KB25H4104388
2124	NO	3NX116307	3NX116307

2125	NO	9F2A11103ABC06091	152FMHHA057535
2126	BAL64A		05C4700406
2127	BAT48A	MB4HA11EA69D00763	06D27E01586
2128	BBS82A	9FMPCCB27AF001720	SDH150FMG-295807223
2129	BCG11A	9FMPCG623BF009082	
2130	NO	BE11ASC3266C	E103-643285
2131	BHX54C	LJCPCGLN5A1000094	JC150FMG-2PFA4000292
2132	EBX60E	9FLA18AZ9HDE43590	DUZWFJ33599
2133	FUN36A	3NX099499	3NX-099499
2134	FVD76A	LLCJPP028B004287	157FMIFJ1199103
2135	FWE89A	2601389	HA07E42601389
2136	GKH04D	9FMHA1125EF010690	HA11EDD9F01298
2137	GMV70C	9F2A11259BE206071	157FMIIE165719
2138	HTG33	9FSBE4CA35C102746	
2139		LLCJPG6097B510046	1E50FMGXJ122362
2140		LLCJPP2087E107273	157FMIXJ428222
2141		LLCJPP2088E100682	157FMIFE214378
2142	LLD95B	LAFKX6H56B920435	N152FMH31022897
2143		MD625MF53F1A95303	DF5AF1054362
2144		BE24CSC00462	E409-TH410147
2145	NYS51A	LLJCPAGLH05S068019	
2146	PBE38A	98J19F04201	16J13L03629
2147	PCA08A	9FSBF14A75C037751	
2148	PCL61A	MD200DUZZMWJ93605	DUMBMJ08660
2149	RBF40A	BE42C-SC001715	E409-TH407233
2150	RCR14D	9FLA17CZ2FAL03027	JEZWED81957
2151		SF11ASC72153	F103-196802
2152	VCL07	3NX019294	3NX-019294
2153	RXC46B	9FSBF45G6AC167648	F153-TH667916

MOTOCARROS			
1	KZH04B	9F0LH210X81000007	LC163FMIF0010246
2	NO	LLJZHKZ159G100334	163FML09001778
3	MYJ19B	LXYHCMZ0180000717	NO SE IDENTIFICA

BUSETAS			
1	TBL192	9GNC01AK37B002789	9GNC01AK37B002789
AUTOMOVILES			
1	BBL254	VF10135300	R1350372248
2	SFB018	003-0533750	NO SE IDENTIFICA
3	XYC339	DL145281	M872748
4	HJH770	626NB02812	F8192044
5	XYC392	CL283286	M361549
6	FBE128	NO SE IDENTIFICA	NO SE IDENTIFICA
7	CGY737	323MB20646	E5705908
8	PEQ378	9FCGF42S010103468	FS831597
9	ASB916	5P655830	18TA31002991
10	XYD382	MALAB51GP8M136175	K7187038039
11	JWJ939	323000768	E3154749
12	ASD634	60207443	M806694
13	XYD435	9FBLB0LCD8M002442	A712Q041317
14	AOE069	510039396	NO SE IDENTIFICA
15	AHI407	235152184	132AC10009151930

RESUMEN DE CANTIDADES DE UNIDADES VEHICULARES	
MOTOCICLETAS	**2.153 UNIDADES**
MOTOCARROS	**3 UNIDADES**
BUSETAS	**1 UNIDAD**
AUTOMOVILES	**15 UNIDADES**

Nota: Los espacios en blanco son ítems sin identificar, debido al estado del cuerpo del vehículo o en su defecto, no cuentan con su respectiva placa de identificación.

ETAPAS DE INVENTARIO Y AVALUO DE VEHICULOS

Obligaciones Específicas:

Además de los deberes señalados en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, cumplimos durante la ejecución del contrato, con las siguientes obligaciones:

1. Realizar visita de inspección y reconocimiento de los vehículos en los parqueaderos oficiales del Municipio de Florencia.
2. Realizar alistamiento y/o desarrume de los vehículos objeto de la caracterización. En caso de que los vehículos a avaluar se encuentran acumulados con otros, el contratista tendrá la obligación de individualizarlo por sus propios medios y recursos.
3. Realizar el inventario de los vehículos objeto de la caracterización, teniendo en cuenta la información requerida para la posterior valuación.
4. Practicar el avalúo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1673 de 2013, de los vehículos inmovilizados en los parqueaderos oficiales de la secretaria de Transporte y movilidad que indique el supervisor del contrato.
5. Disponer mínimo de tres (3) personas de tipo operativo o funcional para la realización del respectivo peritaje en los parqueaderos.

6. Elaborar caracterización del vehículo, identificando (improntas del chasís y motor), Placas, marca, modelo, color, línea, cilindraje.
7. Realizar el registro fotográfico por unidad de vehículo, el cual debe ser entregado en medio físico y digital.
8. Deberá consultar en el RUNT, si los vehículos peritados o avaluar cuentan con alguna limitación o alerta vigente a la fecha de consulta. Esta consulta debe anexarse a los informes que presentara el contratista.

9. Entregar por medio de documento pdf, la certificación del avalúo al supervisor del contrato en los términos, cantidades y especificaciones estipulados en el contrato.
10. Disponer, por cuenta propia, de los medios y recursos necesarios para el manejo, movilización y traslado de los vehículos dentro de los parqueaderos.
11. Aportar, con cargo a los recursos propios, los insumos para caracterizar el vehículo: cinta, papel carbón, cepillos bayetillas, marcadores, lapiceros y los demás que requiera para la correcta ejecución del contrato.
12. Cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social (Pago de aportes a salud, pensión, ARL y parafiscales cuando a ello haya lugar) y el respectivo Equipo de Protección Personal (EPP).
13. Informar oportunamente al supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar la ejecución del contrato.

Nota Aclaratoria de las obligaciones específicas, número 8:

Consultas ante el RUNT - Resolución 12379 de 2012

La Verificación de la existencia de decisiones judiciales u otras medidas que afecten la propiedad del vehículo. *El organismo de tránsito procederá a verificar que no existen órdenes judiciales u otras medidas administrativas expedidas por autoridad competente que imponga limitaciones a la propiedad del vehículo. Si el vehículo presenta limitación o gravamen a la propiedad, deberá adjuntarse el documento en el que conste su levantamiento o la autorización otorgada por el beneficiario del gravamen o limitación.*

Por lo tanto, los organismos de transito al contar con usuario RUNT son los encargados de verificar las limitaciones a la propiedad, órdenes judiciales u otras medidas que contengan los vehículos.

Actividades realizadas:

como objetivo principal, el identificar los vehículos que se encuentran en los patios de la entidad, se requiere realizar el inventario de los vehículos susceptibles de aplicación de la figura administrativa de abandono, de conformidad con lo señalado en la Ley 1730 de 2014, a fin de determinar que los sistemas de identificación de los mismos sean originales.

Inicialmente, para un correcto inventario de los vehículos se verifican los siguientes puntos:

- Exterior del vehículo
- Revisión de partes y accesorios
- Frente superior
- Costado Izquierdo
- Costado derecho
- Costado trasero
- Interior del vehículo
- Interior del motor

Se realizó peritazgo bajo las siguientes normas que reglamentan y complementan la metodología para la realización de los avalúos:

- Decreto Ley 2150 de 1.995
- Ley 388 de 1.997
- Decreto 1420 de 1.998
- Resolución del I.G.A.C No.620 de septiembre 23 de 2008
- Decreto 2474 de julio 7 de 2008
- La resolución del IGAC No. 0620de 23 de septiembre de 2008
- Ley 1274 de 2009 y decreto 3019 de 1.989.

Se realizaron labores específicas de peritaje de los vehículos susceptibles de aplicación de la figura administrativa de abandono, de conformidad con lo señalado en la Ley 1730 de 2014.

En tal sentido los peritajes emitidos garantizan que se lleven a cabo todas las acciones requeridas y exigidas en la ley aplicable, respecto de la inspección, verificación, análisis, registro y entrega de los resultados que correspondan, por lo que el perito responderá solidariamente por el contenido de los mismos y deberá sustentar su concepto ante la autoridad judicial y/o administrativa que lo requiera.

Se analizaron los sistemas de identificación de los vehículos inmovilizados en patios, teniendo en cuenta morfología y superficie, para emitir el concepto documental destinado a la autoridad competente.

Se validaron mediante los sistemas de identificación o guarismos, la plena identidad de los vehículos que se encuentran inmovilizados en los patios administrados directamente por el organismo de tránsito de Florencia, susceptibles de declaratoria de abandono.

Se atenderá las citaciones y diligencias ordenadas por autoridades judiciales y/o administrativas ordenadas en virtud de la generación de procesos originados en sus conceptos técnicos.

PRODUCTO FINAL: Certificado de avalúo individual por cada vehículo, el cual contiene la firma del avaluador con certificado del Registro Abierto de Avaluadores vigente, el cual debe contener la siguiente información:

1. ASPECTOS GENERALES

a) Solicitante del encargo valuatorio
b) Objeto o finalidad del avalúo. Ejemplo: Determinar el estado actual del bien al momento de la inspección y así mismo determinar el valor comercial.
c) Tipo de bien
d) Localización del bien
e) Fechas de inspección e informe.

2. DESCRIPCIÓN DEL BIEN

a) Identificación del bien (tipo de vehículo, modelo, color, capacidad, Kilometraje, clase de servicio, placa, No. Motor, No Chasis, entre otros)
b) Estado del bien (diagnostico general del vehículo, comentar hallazgos de fichas técnicas, hojas de vida y demás que puedan servir para determinar el estado real del vehículo)
c) Ficha de inspección (anexo: ejemplo formato de inspección. El avaluador debe ajustar el formato al tipo de vehículo, también puede adicionar o eliminar ítems dependiendo la necesidad).

3. CONSIDERACIONES DEL AVALÚO

a) Consideraciones generales de avalúo
b) La identificación de los bienes (por ejemplo, se realizó mediante visita técnica, a partir de fotografías y/o información suministrada por el contratante).
c) Limitaciones o posibles fuentes de error (en la inspección, en la verificación de funcionamiento, en la consecución de documentación técnica y/o de valores, errores en la información suministrada y como se corrigieron)
d) Una vez estimados los costos de reparaciones y puesta en funcionamiento (si aplica), se da el concepto de valor. Si el valor comercial es cero, y si se recomienda la desintegración física del vehículo (chatarrización), se debe justificar su diagnóstico de chatarrización. En este caso Se realizarán labores específicas de peritaje de los vehículos susceptibles de aplicación de la figura administrativa de abandono, de conformidad con lo señalado en la Ley 1730 de 2014.

4. VIGENCIA DEL AVALÚO

De acuerdo con el numeral 7 del Art. 2 del Decreto 422 del 08/03/2000 y con el Art. 19 del Decreto 1420 del 24/06/1998, expedidos por el Ministerios de Desarrollo Económico, el presente avalúo tiene vigencia de un (1) año partir de la fecha de expedición de este informe, siempre que las condiciones extrínsecas e intrínsecas quepuedan afectar el valor se conserven


5 . ANEXOS

a) Registros fotográficos
b) Soportes de valores (valor de referencia, valor de reparaciones y los que apliquen)
c) Certificaciones de Avaluo vehicular
d) Certificación matricula avaluador (RAA)

Nota: De acuerdo a lo anterior, toda la información esta contemplada en los certificados de avalúo vehicular.


AVALUADOR (RAA)

NOMBRE:	**ANDRES FELIPE VELASCO SANCHEZ**
INSCRIPCION PROFESIONAL No.	**T115382022-14466220**
AVALUADOR PROFESIONAL	**R.N.A./C 02-8) 57**
R.A.A. AVAL	**14466220**



FIRMA PROFESIONAL O PERSONAL.
NOMBRE: ANDRES FELIPE VELASCO SANCHEZ
AVALUADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL :



Firma	
Nombre del proponente	GRUPECOL S.A.S
Nombre del Representante Legal	DAIVER QUINTANA DURAN
C. C. No.	1.091.659.060
Dirección de correo	CL 139 NO 4-90 SEC ARHUACO
Correo electrónico	info.grupecolsas@gmail.com
Teléfono celular	3005934578
Ciudad	Santa Marta, Magdalena