INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

Fecha:			

CONTRATO No.	408 DE 2022
OBJETO	Objeto Del Contrato: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar la revisión, verificación y mantenimiento preventivo y correctivo al equipo menor a carga de la Subdirección Logística SBL.
PROCESO No.	UAECOB-CONTRATO 408-2022
PLAZO DE EJECUCIÓN:	11 (ONCE) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	31 DE ENERO 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 DE ENERO 2023
VALOR DEL CONTRATO:	35.090.000
CONTRATISTA:	HENRY WILSON SANCHEZ HERRERA
NIT.	80438478
REPRESENTANTE LEGAL:	HENRY WILSON SANCHEZ HERRERA
SUPERVISOR:	PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR SUBDIRECTORA LOGISTICA NORMA CECILIA SANCHEZ SANDINO SUBDIRECTORA LOGISTICA

1.0 EXISTENCIA DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRÓRROGAS	:	*Mencion de las prorrogas efectuadas por fecha*
ADICIONES	:	*Mencion de las adiciones efectuadas por fecha junto con su valor*
OTROSÍES	:	*Mención de los otrosies por fecha*
SUSPENSIONES	:	03 de mayo 2022 AL 25 de mayo 2022

R3DkODE-39

R4D1C4D0_1
R4D1C4D0_2
R4D1C4D0_3
R4D1C4D0_4
R4D1C4D0_5

	de recate. Se recomienda mantener las cadenas de las motosierras a punto//afilado y limpieza). VISITA A ESTACION DE B 9Se da inicio a la revisión de equipo menor de la estación• Motosierra 11128,31910,17624, a las cuales se les realiza afilado de cadenas revisión de mezcla. • Moto tronzadora placa 2343131860 re realiza revisión de filtro revisión de aceite, prueba de carga, limpieza general. • Motobomba placas 12408se le realizo mantenimiento preventivo hace menos de un mes se hace limpieza general. Equipo de rescate vehicular placas 23479, mandíbula gato RAM 23511, corta pedal 23493 se les realizo prueba de carga, limpieza general. VISITA A LA ESTACION DE B 10 Se procede al alistamiento de los equipos del almacén y de la maquina• Motosierras de placas 17628,17621,31874,31871,31873• Tronzadora placa 36328,31851. • Motobombas placas 6114,1987,17305.19924,19925,17309,1972, 36745.Fuente de poder 13143 se efectúa revisión de válvulas verificando su funcionamiento, se realiza limpieza y se efectúa pruebas de encendido a las motobombas y prueba se succión al mini strike. Limpieza de espadas y cadenas de las motosierras • La motosierra de placa 17628 se retira de la estación para realizar cambio de cordel y suministro de cadena. • VISITA ESTACION B 11 Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo de motosierras con placas 31951.31902,27938 a las cuales se les realiza limpieza general, afilado, puesta a punto y prueba de encendido y operatividad. • Motobombas de placas 31827,31878, se les realiza pruebas de succión revisión de fluidos, puntos eléctricos estado general.• Moto tronzadora con placas 27882, realizando ajuste de manija de carga limpieza

135

R3DkODE-39

R4D1C4D0_1
R4D1C4D0_2
R4D1C4D0_3
R4D1C4D0_4
R4D1C4D0_5

	placa5143, mandíbula de mixta 13150, carretel Lukas 23522, ajuste del tanque combustible. Limpieza general, se realiza pruebas de corte. • Motobombas placas 2875,2488,31838,31837 se efectúa mantenimiento general, limpieza, revisión de fluidos revisión de funcionamiento de la bomba, revisión de puntos eléctricos, revisión de filtros.• Motosierras placas 31925,2007,31923,9547,31926 se efectúa limpieza general, verificación de fluidos, revisión de bomba, lubricación, afilado y mantenimiento de cadenas, revisión de freno y encendido.• Extractor placa 16761: limpieza general y revisión de puntos eléctricos.• Compresor Bauer de cascada con placa 34769 se hace inspección general con el cabo Ovalle el equipo se halla operativo sin ninguna novedad. Se retiran los siguientes equipos de la estación para su respectiva reparación motobomba 31838,2488, motosierra 31925. VISITA ESTACION B 15 Se inicia a revisión de equipo menor se realiza alistamiento de los equipos dejándolos operativos: • Ventiladores placas 19841,35233 se realiza limpieza, prueba de carga, revisión de puntos eléctricos. • Equipo de rescate: Holmatro placa 34812, ventilador, RAM, mandíbula expansiva y mandíbula de corte, a las cuales se res realiza prueba de carga, limpieza general• Generador placa 423 revisión de fluidos prueba de carga, limpieza general, Revisión de encendido. 17306,17317 realizando revisión de bombas, revisión de sistema de encendido, verificación de fluidos, revisión de sistema eléctrico, inspección de combustión. Ventiladores, se realiza prueba de carga, revisión general, revisión de sistema eléctrico, inspección de aspas, revisión sistema de encendido.

R3DkODE-39

R4D1C4D0_1
R4D1C4D0_2
R4D1C4D0_3
R4D1C4D0_4
R4D1C4D0_5

	fluidos, revisión de sistema de encendido, revisión de sistema eléctrico. VISITAESTACION DE B 2 USAR Motosierrasplacas37432,37436,13211,27897,13210,37429,13213,25175,25173,12212,37430,37437,27896,37435,37433 se realiza limpieza de cadenas, ajuste3 de cadena sincronización, revisión de encendido. Moto tronzadora placas13215,73209,37422,37424,18152,37427, 37426,37425,37423,37421,13214, Mantenimiento general, revisión de encendido. Generadores Eléctricos 12506,31897,31985,12704,13242,31997, Mantenimiento general, revisión de encendido y Prueba de carga VISITA A ESTACION DE KENNNEDY ACUATICO Se realiza revisión preventiva a los equipos let sky de placas 13446 14122 13447 realizando prueba de carga de baterias, revisión de sistema de inyección, revisión de encendido , fluidos y filtros .Se realiza entrega de bote de placa 12870 se realiza pruebas en la estación de logistica de 48 horas se deja en la estación de B 5 y se realiza la respectiva prueba para la entrega.VISITA A ESTACION Revisión de equipo menor Motosierras placas 31949.22563,3193931945,27892,31946, Husqvarna 3732 27889 ,27892 se realiza limpieza, ajuste y afilado de cadena, revisión de fluidos, limpieza de filtros, prueba de carga, revisión de encendido y revisión bomba lubricación. Generador Electrico:27902,32001,31970 marca Kipor 31988 31989 marca Ducati. Se realizó prueba de carga verificación de fluidos, revisión en el sistema eléctrico limpieza en general. Motobombas 31847,31994,31846,31850 marca Honda, se realizó revisión de bomba revisión de Fluidos,

	Generador Eléctrico: 31961 se realiza prueba de carga Motobomba 31828,31827,33843,36814, revisión de bomba, revisión de fluidos, limpieza de filtros, revisión de encendido, drenado de bomba. Mototronzadoreas:27882 revisión y ajuste de disco, revisión de fluidos, limpieza de filtro prueba de carga y encendido revisión de correa, limpieza. Fuente de poder 23504,18751, accesorios, mandíbula de expansión 25352, mandíbula de corte placa 23492 34800 gato RAM 18751,18763, se realiza prueba de carga revisión de nivel de fluidos, limpieza de filtro, revisión de encendido. Ventilador 18918,16757B 15 Mantenimiento Equipo Menor Motosierras placa 19986,19982,31887,31888,31889 se realiza Limpieza revisión de fluidos, tensionado y ajuste de cadena. Moto tronzadora placa 31856revisin de disco de corte revisión filtro, Prueba de operación. VISITA ESTACION B6 MANTENIMIENTO MENSUAL 03/06/2022 Se realiza alistamiento equipo menor en estación B 6 y se dejan operativos los siguientes equipos: Motobombas 31831:18874:31832: 5133.Motosierras 31895:523:23459:31897:18119, Mototronzadoras1953;37924; Fuente de Poder 2349;23503; Accesorios 23474; Generador eléctrico 00421; Ventilador 35225; Guadañadora 17638, se hace prueba de operatividad de los equipos en mención realizando mantenimiento general, limpieza. VISITA ESTACION B 17 - 06 DE JUNIO Visita a estación B 17 alistamiento de equipo Motosierras 31877:31878;27888; se realiza limpieza equipo, revisión fluidos prueba operatividad, se suministra tornillos en la tapa superior del equipo placa 31878.Motobomba 36943;Generador eléctrico

R3DkODE-39

R4D1C4D0_1
R4D1C4D0_2
R4D1C4D0_3
R4D1C4D0_4
R4D1C4D0_5

	de fluidos, drenado de bombas; VISITA ESTACION B 4 JUNIO 22Se realiza visita a la Estación, alistamiento de equipo menor: Equipo de placa 31881 aparece con doble número de placa y distintos seriales. VISITA ESTACION B 3 RESTREPO 23 JUNIO Motosierras placas 31885,31884; motobombas 31820;2576; Generador eléctrica placa 1068,13141,31957; Extractor de Humo placa 13628,13627,18729; Ventilador placa 19240; Hidrolavadora placa 35828 Se realiza limpieza; afilado y cambio de cadena a las motosierras, mantenimiento general. Se retira moto tronzadora placa 31855 por fallas de muelle y cambio de disco. FUENTE DE PODER PLA CA 19990 B 2 01 JULIO 2022 Se e le realiza cambio de base 3 pistones hidráulicos ajuste de bomba Hidráulica, cambio de base soporte mantenimiento general, MANDÍBULA 19940 estación B 14Cambio de manga asidero, mantenimiento en el control ,VISITA A ESTACION B 5 B JULIO 5 2022 MANTENIMIENTO DE EQUIPO Se realiza visita de alistamiento según cronograma realizando revisión de los siguientes equipos: Motosierra 17625 motobombas 27905,3183631835; ventilador 16763, generador electrico13157 se deja operativos los equipos anteriormente mencionados en las que se realiza verificación de encendido, pruebas de operatividad, drenado de bombas, verificación de fluidos y limpieza de equipos. Se realiza revisión de equipos acuáticos placas 13 446,13447,14122 se realiza revisión de carga de bateria, revisión de sistema de encendido y limpieza. VISITA ESTACION B 8 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 08 JULIO 2022 Visita a estación de acuerdo al cronograma revisando los siguientes equipos 16 equipos:

137

R3DkODE-39

R4D1C4D0_1
R4D1C4D0_2
R4D1C4D0_3
R4D1C4D0_4
R4D1C4D0_5

	VISITA ESTACION DE B 9 AGOSTO 03 mantenimiento general a equipos, limpieza, revisión de encendido, prueba de operatividad Moto tronzadora placa 2343131860 re realiza revisión de filtro revisión de aceite, prueba de carga, limpieza general. Motobomba placas 12408se le realizo mantenimiento preventivo hace menos de un mes se hace limpieza general. Equipo de rescate vehicular placas 23479, mandíbula gato RAM 23511, corta pedal 23493 se les realizo prueba de carga, limpieza general. VISITA ESTACION USAR AGOSTO 05 Motosierras placas 37432,37436,13211,27897,13210,37429,13213, 25175,25173,12212,37430,37437,27896,37435, 37433 se realiza limpieza de cadenas, ajuste3 de cadena sincronización, revisión de encendido. Mototronzadorasplacas13215,73209,37422,374 24,18152,37427,37426,37425,37423,37421,132 14, Mantenimiento general, revisión de encendido. Generadores Eléctricos 12506,31897,31985,12704,13242,31997, Mantenimiento general, revisión de encendido y Prueba de carga. VISITA ESTACION B 15 AGOSTO 11 Ventiladores placas 19841,35233 se realiza limpieza, prueba de carga, revisión de puntos eléctricos. • Equipo de rescate: Holómetro placa 34812, ventilador, RAM, mandíbula expansiva y mandíbula de corte, a las cuales se res realiza prueba de carga, limpieza general• Generador placa 423 revisión de fluidos prueba de carga, limpieza general, Revisión de encendido. Motobombas 31821,31822,1988,1989 se realiza prueba de bomba, limpieza general, revisión de fluidos, limpieza de filtro, prueba de carga.

R3DkODE-39

R4D1C4D0_1
R4D1C4D0_2
R4D1C4D0_3
R4D1C4D0_4
R4D1C4D0_5

	fluidos, revisión de sistema de encendido, revisión de sistema eléctrico. ACUATICO SEPTIEMBRE 12 Se realiza Limpieza, revisión de fluidos, revisión operatividad. ESTACIÓN B 7 SEPTIEMBRE 19 Visita a la estación con los siguientes equipos intervenidos: Motosierras placas 31940,31942,27890,31947,18145,13233; limpieza cadena, revisión de fluidos, limpieza de filtros, prueba de carga, revisión de encendido y revisión de bomba de lubricación cadenol. Motobombas placas 1984,19952 revisión de bomba centrifuga, revisión de fluidos, limpieza de filtro, revisión de encendido, drenado de bomba, limpieza general. Moto tronzadora 27887,31865 se realiza la revisión y ajuste de disco, revisión de fluidos, limpieza de filtro. Generador Eléctrico 27887,31865 se realiza prueba de carga, limpieza general, revisión de sistema eléctrico, inspección de combustión, revisión de sistema de encendido. ESTACION B 8 14 SEPTIEMBRE Se realiza revisión de los equipos y se procede a realizar limpieza Motosierras placas 2136/31935/31933/31932/37937.Moto tronzadora placa 31870Equipo de rescate 34797/Motobomba placa 31840/31841Fuente de Poder 25360Generador 31969 Se procede a realizar el encendido de los equipos, evidenciando Que la motosierra placa 37937 solamente contaba con gasolina y no tenía correcta mezcla con aceite (no estaba en servicio) Fuente de poder se realiza verificación de las 4 válvulas sin novedad, herramientas de rescate intervenidas Mandibula de expansión 18760, afilado de cadenas y limpieza de espadas 31933, Gato

	5137,23497,2350, se realiza prueba de carga, revisión de nivel de fluidos, limpieza de filtro, revisión de encendido limpieza y mantenimiento general. Accesorios, Mandíbula pico loro placa 23486, corta pedal placa 18774, Mandíbula de expansión placa 23474, se realiza revisión de encendido, limpieza general del equipo. Ventilador/extractor 35227,13648, se realiza revisión de motor eléctrico, limpieza general del equipo, prueba de carga. Generador eléctrico placa 000421 se realiza prueba de carga, limpieza general, revisión del sistema eléctrico, inspección de combustión y sistema de encendido, prueba de carga. Caladora placa 35204, revisión de encendido, limpieza general. Guadañadora placa 17638, revisión de encendido, limpieza general. GENERADOR ELECTERICO 05 DE OCTUBRE Cambio de arranque manual cambio de aceite motor, cambio filtro de combustible, lavado de tanque combustible y suministro de ACPM.ESTACION B 10 07 DE OCTUBRE Se procede al alistamiento de los equipos del almacén y de la maquina Motosierras de placas 17628,17621,31874,31871,31873 Tronzadora placa 36328,31851. Motobombas placas 6114,1987,17305.19924,19925,17309,1972,367 45. Fuente de poder 13143 se efectúa revisión de válvulas verificando su funcionamiento, se realiza limpieza y se efectúa pruebas de encendido a las motobombas y prueba se succión a los ministriles. Limpieza de espadas y cadenas de las motosierras. MOTOSIERRAS 07 DE OCTUBRE Placas 7546,31937,31892 estación b 13 se realiza afilado de cadenas a los tres equipos. Ajuste general de tornillos. AFILADO DE CADENAS 10 DE OCTUBRE Se

R3DkODE-39

R4D1C4D0_1
R4D1C4D0_2
R4D1C4D0_3
R4D1C4D0_4
R4D1C4D0_5

	revisión de sistema eléctrico inspección de combustión, revisión encendido. VISITA ESTACION B 2 _NOVIEMBRE 01 Se realiza vista de alistamiento de equipo menor, se intervienen los siguientes equipos. MOTOSIERRAS PLACAS 31929,31930,1322913227,13226,31927,13230 Se realiza limpieza de cadenas, revisión de fluidos, limpieza de filtro, prueba de carga revisión de encendido y revisión de bomba de lubricación cadena. MOTOBOMBAS PLACAS 12098,31839,1067: Se realiza revisión de bomba centrifuga, revisión de fluidos, limpieza de filtro, revisión de encendido, drenado de bomba, limpieza general. MOTOTRONZADORAPLACAS: 18152,27885: S e realiza la revisión y ajuste de disco, revisión de fluidos limpieza de filtro. MANDIBULA DE EXPANSION Y GATO RAM PLACAS 34803: S e realiza revisión de encendido, limpieza general. GENERADOR ELECTRICO 31968: Se realiza limpieza de equipo, revisión de encendido. VISITA ESTACION B 17 NOVIEMBRE 03 Se intervienen los siguientes equipos: MOTOSIERRAS PLACAS 27888,31877: se realiza limpieza de cadena, revisión de fluidos, limpieza de filtros, prueba de carga, revisión de encendido y revisión bomba de lubricación cadena. MOTOBOMBAS PLACAS 1967,34943,36942,34760, se realiza revisión de bomba centrifuga, revisión de fluidos, limpieza de filtros revisión de encendido, drenado de bomba, limpieza general. MOTOTRONZADORA 31852: revisión de ajuste de disco, revisión de fluidos, limpieza de filtros. GATO RAM PLACA 25361,13148, MANDIBULA PICO LORO PLACA 25356, MANDIBULA DE EXPANSION 25351, CARRETELES

	Motosierras placas 31912,31938;31904;12449,23458 Se realiza limpieza de cadenas, revisión de fluidos, limpieza de filtros, prueba de carga, revisión encendido y revisión bomba, lubricación de cadena. Motobombas placas 17306,17317: se realiza revisión de bomba centrifuga, revisión de fluidos, limpieza de filtro; revisión de encendido, drenado de bomba, limpieza general. Moto tronzadoras placas 27650,18155, se realiza revisión y ajuste de fluidos limpieza de filtro, limpieza general. Novedad: retiro de motobomba placa31825 tanque de combustible contaminado, se retira para lavado y mantenimiento.
2. Apoyar la revisión de equipo menor cuando sea remitido por las estaciones o en las visitas de acompañamiento, generando un pre diagnóstico para su remisión al taller contratista.	Se brindó la respectiva revisión de equipo menor generando un pre diagnóstico para la respectiva remisión a los talleres de los contratistas durante la ejecución del contrato 408/2022 como se describe a continuación: Para el mes de febrero se retira de estación de B 14 2 equipos, una motobomba de placa 31838 se mezcló con agua y aceite lo que requiere un cambio de sello mecánico y motosierra placa 31925 se encuentra para cambio de cadena y un amortiguador. Estación b 15 se retira un equipo Bauer junior, requiere cambio de filtro purificador de aire y cambio de aceite de la unidad compresora. se da apoyo en la entrega de equipos Intervenidas por los contratistas externos para su respectiva intervención realizando desplazamiento a las estaciones, realizando pruebas y entregando a la persona a cargo del turno de la siguiente manera: ENTREGA DE GATO RAM A LA ESTACION DE B 11 CANDELARIA PLACA 18763LUKAS CONTRATISTA CIMCA Se realiza entrega a la estación de b 11 del equipo intervenido por el contratista realizando

R3DkODE-39

R4D1C4D0_1
R4D1C4D0_2
R4D1C4D0_3
R4D1C4D0_4
R4D1C4D0_5

	efectúan pruebas de operatividad para proceder a entrega a las estaciones. ENTREGA DE MOTOSIERRA B 15 Se realiza las pruebas pertinentes para la verificación de funcionamiento de los equipos para su operatividad en la estación. SE REALIZA ENTREGA DE EQUIPO MOTOSIERRA A ESTACIÓN B 9 Se realiza las pruebas pertinentes para la verificación de funcionamiento de los equipos para su operatividad en la estación. ENTREGA DE GENERADOR ESTACION B 13 Se realiza las pruebas pertinentes para la verificación de funcionamiento de los equipos para su operatividad en la estación. ENTREGA MOTOSIERRA ESTACION B 1 Se realiza las pruebas pertinentes para la verificación de funcionamiento de los equipos para su operatividad en las estaciones. ENTREGA DE MOTOSIERRAS A B 1 Y B 14 Se realiza las pruebas pertinentes para la verificación de funcionamiento de los equipos para su operatividad en las estaciones Se recibe 2 motosierras de la estación B 13 Posible afectación con material solido (alambre o roca) se procede a cambiar espada y cadena. Entrega de generador a estación b 5ACOMPAÑAMIENTO CONTRATISTA NAUTICENTER 05 JUNIO Estación B 5 revisión de válvula de purga. ACOMPAÑAMIENTO NAUTICENTER 05 DE JUNIO Acompañamiento ingenieros de Nauticenter estación B 14 para cambio de acoples correspondientes al llenado de botellas RECEPCIÓN EQUIPOS ANDIEQUIP 17 JUNIO Se reciben equipos de la empresa contratista Andiequip se efectúa pruebas de carga y encendido. RECEPCIÓN DE EQUIPOS ANDIEQUIPO AGOSTO 22 Andiequip hace entrega de tres botes un motor fuera de borda y

	en la que se realiza mantenimiento y afilado de cuchillas al equipo para su operatividad en la emergencia se realiza activación a emergencias desde el 14 de marzo al 20 En la que se brinda apoyo el 14 de marzo a las estaciones B 12, B 13, B 14 desde las 8 pm a las 4 am del 15 de marzo, en la que se realiza mantenimiento a las herramientas utilizadas en las emergencias por caída de árbol dando apoyo logístico con las mismas quedando operativas para la continuidad de atención de la emergencia. 17 de marzo apoyo a emergencia en la Cra 15 con 153 desde las 6 hasta las 10 pm realiza mantenimiento a las herramientas utilizadas en las emergencias por caída de árbol dando apoyo logístico con las mismas Del 4 al 10 de abril y del 25 de abril al 01 de mayo se Estuvo activo para cualquier apoyo requerido para la misma. Para el mes de junio se estuvo programado a emergencia del 01 de junio al 05 de junio y del 11 al 17 de junio, sin embargo, no se requirió Apoyo por actividades de logística en emergencias. Para el mes de julio se estuvo programado a emergencia del 11 de julio al 17 de julio sin embargo no se requirió Apoyo por actividades de logística en emergencias. Para el mes de agosto se estuvo programado a emergencia del 22 de julio al 28 de agosto sin embargo no se requirió Apoyo por actividades de logística en emergencias. Para el mes de septiembre se estuvo 12 al 16 se estuvo atento ante cualquier eventualidad. Se atiende llamado de activación de emergencia Estación B1 haciendo entrega de cinco motosierras a las cuales se les realizo cambio de cadenas, entregándolas encendidas y con prueba de operatividad. Llamado a emergencia el día 19 de octubre B 17 calle 40 con cara 30 por inundaciones.11 de noviembre apoyo emergencia caída de árbol calera

R3DkODE-39

R4D1C4D0_1
R4D1C4D0_2
R4D1C4D0_3
R4D1C4D0_4
R4D1C4D0_5

	a la obligación durante la ejecución del contrato 408/2022.
6. Disponer de los elementos y equipos necesarios y/o requeridos, para el desarrollo y cumplimiento del objeto Contractual.	En la ejecución del contrato 408/2022, se dio disposición a los elementos del área logística para prestar el alistamiento del equipo utilizando las herramientas adecuadas para garantizar y dar cumplimiento al objeto del contrato.
7. Cumplir en todas sus actividades con las disposiciones contenidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión que rige para la entidad.	Se realizaron los respectivos cursos de función pública en modelo Integrado de planeación y Gestión, durante la vigencia del contrato 408/2022
8. Dar cumplimiento a las obligaciones contempladas en los estudios previos y los demás documentos que soportan la contratación.	Se da el respectivo cumplimiento a la obligación contractual.
9. Las demás actividades complementarias que se requieran en desarrollo del objeto contractual	Durante la ejecución del contrato 408 /2022 Se da el respectivo cumplimiento a la obligación contractual. SOCIALIZACION PROCEDIMIENTO EQUIPO MENOR 23 JUNIO Se asiste al edificio comando para la socialización de procedimiento de Equipo menor formatos vigentes. Adecuación de espacio de archivo de logistica. Se realiza junto al equipo de logística alistamiento de PPT y Listado de elementos de apoyo para la realización de capacitación proyectada para las estaciones programadas encueto manejo adecuado de equipos en las estaciones.

(41)

R3DkODE-39

R4D1C4D0_1
R4D1C4D0_2
R4D1C4D0_3
R4D1C4D0_4
R4D1C4D0_5

Si durante la ejecución del contrato se impusieron multas, incumplimientos y/o sanciones contractuales, en este numeral se debe dejar constancia de éstas. Así mismo, en el caso de haberse ejecutado obligaciones de manera deficiente, o si existen obligaciones a las que se les aplicó plan de mejoramiento durante la ejecución del Contrato/Convenio, las mismas se deben señalar aquí indicando claramente si la obligación respectiva se cumplió o no y cómo se subsanó esta situación, según aplique.

FRENTE AL BALANCE FINANCIERO:

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Atentamente,

PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR
Subdirector(a)-Supervisor del Contrato

NORMA CECILIA SANCHEZ SANDINO
Subdirector(a)-Supervisor del Contrato

HENRY WILSON SANCHEZ
Contrato 408 -2022

Revisó: Paola Lombana

(NOTA: Tener en cuenta al diligenciar suprimir las XXXX del formato)