

CONTRATO No:	084 DE 25 ABRIL DE 2023	**FECHA:**	12 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO:			


SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION A LOS SISTEMA DE INFORMACION GEOGRÁFICA "GoCMS". SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE REDES “SIIDAR”. SISTEMA DE GESTIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO “GESTION-EME”. SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL "SCADO". PÁGINA WEB. UTILIZADOS POR LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BUCARAMANGA.




OBSERVACIONES Listado principal de Atributos.



OBSERVACIONES: Opciones para crear nuevo atributo



OBSERVACIONES Opciones de edicion de registros de Atributos.



OBSERVACIONES: Opciones de Eliminacion de Atributos.

Reportes a Atender

Normal	Número: 90493	Fecha: 2021-10-29 11:18:00.0	Asunto: carrera 33#35-05 esquina- luminaria 101 w se entrego arley pez vela para cambio
	Nombre: LUIS CARLOS BUITRAGO	Fecha Operación	
	Teléfono: 3167503720	Fecha Fin Operación	
Sitio: carrera 33#35-05 esquina [ALTOS DE CABECERA]		Tipo Problema: Instalacion De Luminarias	
Infraestructura		Actividades de Mantenimiento	
Material Utilizado			

OBSERVACIONES Ampliacion de campo de asusto.

Normal	Número: 92606	Fecha: 2022-01-28 18:40:00.0	Asunto: LA FLORESTA - 12 - COMUNA CABECERA DEL LLANO CRR 33 # 68-70 CARRETERA ANTIGUA Y DE ENTRADA A LA FLORESTA INTERSECCION HACIA LA FLORESTA LUMINARIA BA122339 APOYO # 1964 CONCRETO PODA DE ARBOL QUE CUB ... [Ver Anexo]
	Nombre: EDUARD PALMA HCR	Fecha Operación	
	Teléfono: 3158789205	Fecha Fin Operación	
Sitio: CRR 33 # 68-70 CARRETERA ANTIGUA Y DE ENTRADA A LA FLORESTA [LA FLORESTA]		~~Tipo Problema: Podas~~	
Infraestructura LUA BA122339		Actividades de Mantenimiento	
Material Utilizado			

OBSERVACIONES: Ampliacion de campo de asusto.

Normal	Número: 91281	Fecha: 2021-12-03 15:06:00.0	Asunto: LUMINARIA APAGADA BA130801, SE RECIBIÓ EL MANTENIMIENTO PERO SE VOLVIERON A APAGAR, ESTÁN UBICADAS EN UN PARQUE Y SON APROXIMADAMENTE 5 LUMINARIAS
	Nombre: RODRIGO VILLAMIZAR	Fecha Operación	
	Teléfono: 3118103806	Fecha Fin Operación	
Sitio: CRA 38A #48-17 FRENTE AL EDIFICIO ALTACERRA [ALTOS DE CABECERA]		Tipo Problema: Sector Apagado	
Infraestructura		Actividades de Mantenimiento	
Material Utilizado			


OBSERVACIONES Ampliacion de campo de asusto.

Asunto Reporte: 92606
LA FLORESTA - 12 - COMUNA CABECERA DEL LLANO CRR 33 # 68-70 CARRETERA ANTIGUA Y DE ENTRADA A LA FLORESTA INTERSECCION HACIA LA FLORESTA LUMINARIA BA122339 APOYO # 1964 CONCRETO PODA DE ARBOL QUE CUBRE LA LUMINARIA EN SU TOTALIDAD
Asunto Reporte: 92758
ANTIGUO CAMPESTRE - 12 - COMUNA CABECERA DEL LLANO CARRERA 31 CALLE 54 #31-18 ANTIGUO CAMPESTRE LUMINARIA LED BA130277 APOYO CONCRETO # 1927990 PODA DE ARBOLES QUE CUBREN LA LUMINARIA EN SU TOTALIDAD
Asunto Reporte: 92054
EL SEÑOR MANIFIESTA QUE LLEVA MAS DE UN MES CRA 38A Y 39 CON CALLE 48 PEATONAL PARQUECITO SECTOR APAGADO....ADICIONALMENTE SE REQUIERE UNA LUMINARIA QUE SE CAYÓ POR DETERIORO UBICADA CALLE 48 ENTRE CRA 38 Y 38A..
Asunto Reporte: 90727
CALLE 63 CRA 32 -- calle 63 cra 32 apoyo 9049037 paralela al colegio san pedrito -cra 33 calle 63 esquina -apoyo 2014599 esquina cra 33 -calle 63 No 32-89 poste 2007763 la boratorio clinico coican reflector NAsodio 400w caido y apagado no da la luminaria -5) agradeoe la modernización y solución provisional - no funciona la luminaria


OBSERVACIONES: Anexo de los Asuntos de las OT

CONTRATO No:	084 DE 25 ABRIL DE 2023	FECHA:	12 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO:			


SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION A LOS SISTEMA DE INFORMACION GEOGRÁFICA "GoCMS". SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE REDES "SIIDAR". SISTEMA DE GESTIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO "GESTION-EME". SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL "SCADO". PÁGINA WEB. UTILIZADOS POR LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BUCARAMANGA.




OBSERVACIONES Calendario de Operaciones.



OBSERVACIONES: Listado de perfiles activos en el sistema.



OBSERVACIONES Creacion de nuevo perfil.




OBSERVACIONES: Edicion de atributos del perfil.




OBSERVACIONES Asiganción de permisos en el perfil.



OBSERVACIONES: Asiganción de permisos en el perfil.



OBSERVACIONES Gestion de Archivos publicos.




OBSERVACIONES: Tipo de documento incluido.

CONTRATO No:	084 DE 25 ABRIL 2023	FECHA:	12 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO:			


SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION A LOS SISTEMA DE INFORMACION GEOGRÁFICA "GoCMS". SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE REDES “SIIDAR”. SISTEMA DE GESTIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO “GESTION-EME”. SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL "SCADO". PÁGINA WEB. UTILIZADOS POR LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BUCARAMANGA.



OBSERVACIONES Vinculación de documento.



OBSERVACIONES: Documento vinculado a la pagina




OBSERVACIONES Listado de materiales



OBSERVACIONES: Atributos del Material.



OBSERVACIONES Digitalización de parque la concordia.



OBSERVACIONES: Capacitación SIIDAR.

OBSERVACIONES _____ **OBSERVACIONES:** _____

CONTRATO No:	84	**FECHA:**	12 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO:			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION A LOS SISTEMA DE INFORMACION GEOGRÁFICA "GoCMS". SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE REDES “SIIDAR”. SISTEMA DE GESTIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO “GESTION-EME”. SISTEMA

OBSERVACIONES	**OBSERVACIONES:**

OBSERVACIONES	**OBSERVACIONES:**

OBSERVACIONES	**OBSERVACIONES:**

OBSERVACIONES	**OBSERVACIONES:**