INFORME.
SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO DEL 10 DE OCT AL 14 DE OCT DEL 20023

CERRAMIENTO DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ESAP.
SANTA MARTA, MAGDALENA
AVENIDA DEL LIBERTADOR
CARRERA # 24-65

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
DAIRO DE LA HOZ		

1. OBJETIVO

Informar todos los acontecimientos y/o eventos tales como incidentes, accidentes y el seguimiento de los diferentes programas del sistema de gestión de Seguridad, Salud en el trabajo con el propósito de alcanzar la mejora continua.

2. TRABAJOS EJECUTADOS

TABLA N° 01 – RELACION DE TRABAJOS EJECUTADOS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN	CONTRATISTA	TRABAJOS DE ALTO RIESGO IMPLICADOS
EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE PERFILES	PRIMER NIVEL		TRABAJOS EN FRIO
FUNDIDA DE PERFILES	PRIMER NIVEL		TRABAJOS EN FRIO
INSTALACION DE DRYWALL PARA CERRAMIENTO	PRIMER NIVEL		TRABAJOS EN FRIO
LIJADO Y MASILLADO Y PINTADO DE DRYWALL	PRIMER NIVEL		TRABAJOS EN FRIO
LIMPIEZA DEL PREDIO	PRIMER NIVEL		TRABAJOS EN FRIO

3. PROGRAMAS DE CAPACITACION

TABLA N° 2 – CHARLAS DIARIAS

CHARLAS DE 10 MINUTOS			
FECHA	**TEMA**	**NUMERO DE PARTICIPANTES**	**EXPOSITOR**
10/09/23	PELIGROS NATURALES	5	DAIRO DE LA HOZ
11/09/23	RUTAS DE EVACUACION EN CASOS DE EMERGENCIA	5	DAIRO DE LA HOZ
12/09/23	CALENTAMIENTO GLOBAL	5	DAIRO DE LA HOZ
13/09/23	FENOMENO DEL NIÑO Y LA NIÑA	5	DAIRO DE LA HOZ
18/09/15	EQUIPOS Y MAQUINA DE PODER	5	DAIRO DE LA HOZ

TABLA N° 3 – CHARLA SEMANAL

CAPACITACIONES DE 30 MINUTOS			
FECHA	**TEMA**	**NUMERO DE PARTICIPANTES**	**EXPOSITOR**
11/09/23	IMPORTANCIA Y USO CORRECTO DE EPP´S	05	PROYECTA

TABLA N° 4 – CHARLA ESPECIFICAS (PROGRAMADAS)

CHARLA DE INDUCCION			
FECHA	**TEMA**	**NUMERO DE PARTICIPANTES**	**EXPOSITOR**
0	0	0	0

TABLA N° 5 – INGRESO DE NUEVO PERSONAL

CHARLA DE INDUCCION			
FECHA	**EXPOSITOR**	**DURACION H/H CAPACITADOS**	**NUMERO DE PARTICIPANTES**
0	0	0	0

4. RESUMEN DEL PROGRAMA DE CAPACITACION

- H/H TRABAJADAS : 200 horas hombre (dos semanas)
- H/H CAPACITADOS : 1.30 horas hombre

5. ACCIONES Y AUDITORIAS

TABLA N° 6 INGRESO NUEVO PERSONAL

INSPECCIONES Y AUDITORIAS					
FECHA	**NOMBRE**	**CARGO**	**INSPECCIONES**	**AUDITORIAS**	**CUMPLIMIENTO**
-	-	JEFE DE OBRA	0		
-	-	MAESTRO	0		
14/09/23	YERLIN GONZALES	SUPERVISOR O JEFE DE GRUPO	0		0
-	-	REPRESENTANTE DE LA OFICINA PRINCIPAL		0	

Se realizó demarcación con cinta de peligro en la parte superior de la obra para evitar el pase de personal por el área de urbanismo del edificio ESAP, inspección general de los equipos y herramientas de trabajo, tales como: cables de extensión, polidoras, taladro, y otros.

Cabe señalar que nuestros equipos de herramientas, son nuevas y certificadas.

6. ADMINISTRACION DE RIESGOS

No se ha tomado ninguna medida de control en específico, salvo que algunas recomendaciones con respecto al uso de las escaleras de acceso, uso de cascos a la hora de ingreso y salida, así como la disposición de los residuos en lugares o puntos de acopio adecuados o destinados para tal fin.

ELABORADO POR:	**REVISADO POR:**	**APROBADO POR:**
DAIRO DE LA HOZ		

7. REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES

TABLA N° 7 – EVENTOS

	ACCIDENTES FATALES	ACCIDENTES CON TIEMPO PERDIDO	ACCIDENTES SIN TIEMPO PERDIDO	INCIDENTES SIN DAÑO A LA SALUD
SEMANA 1	0	0	0	0
TOTAL ACUMULADO	0	0	0	0

TABLA N° 8 – CONTEO DE EVENTOS

ACTOS	SEMANAL	MENSUAL
INCIDENTES	0	-
ACCIDENTES	0	-
INSPECCIONES PLANEADAS	0	-
INSPECCIONES INOPINADAS	0	-
CHECK LIST DE MAQUINARIA	0	-
CHARLAS DIARIAS	5	-

8. GESTION AMBIENTAL

8.1 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

- PELIGROSOS
  No se genera residuos peligrosos
- NO PELIGROSO
  Se genera residuos de metal, pero es mínima o insignificante

8.2 CONTROL DE EMISION DE PARTICULAS
No se genera partículas.

9. CONCLUSIONES

Se concluye que fue una semana sin mayores contratiempos y eventos no deseados,

10. RECOMENDACIONES

Se recomienda estar muy atentos durante la salida y entrada y respetar las señalizaciones, ya que en la puerta de ingreso (vigilancia) siempre hay maquinarias y camiones descargando.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
DAIRO DE LA HOZ		

11. ANEXO. SEÑALIZACIÓN DE SENDERO PEATONAL





ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
DAIRO DE LA HOZ		

DEMARCACIÓN DE ÁREA DE TRABAJO



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
DAIRO DE LA HOZ		

SUPERVISIÓN DEL COORDINADOR SISO



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
DAIRO DE LA HOZ		

USO ADECUADO DE EPP PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE DRYWALL



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
DAIRO DE LA HOZ		





ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
DAIRO DE LA HOZ		

LIMPIEZA DE RESIDUO EN LA PARTE INTERNA DE LA OBRA





ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
DAIRO DE LA HOZ		