Didier Figueroa Sterling.
C.C. No. 12.236.250 de Pitalito
EMAIL: figueroa71@outlook.com
Dirección: Cll 10 a sur No. 3 – 20 Pitalito Huila
Mobile: 3202598412

Pitalito – Huila, 22 de noviembre de 2023.

Señores
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL NEIVA
Oficina 104 Palacio de Justicia
Neiva

Referencia: Proceso de Contratación: **MC-33 DE 2023**


OBJETO: **CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN INSTALADO EN EL PALACIO DE JUSTICIA "RODRIGO LARA BONILLA" DE NEIVA, PALACIO DE JUSTICIA DE PITALITO, GARZÓN, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO A LA PLANTA TELEFÓNICA INSTALADA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DESAJ NEIVA.**

NEIVA









Didier Figueroa Sterling.

C.C. No. 12.236.250 de Pitalito
EMAIL: figueroa71@outlook.com
Dirección: Cll 10 a sur No. 3 – 20 Pitalito Huila
Mobile: 3202598412










Didier Figueroa Sterling.

C.C. No. 12.236.250 de Pitalito
EMAIL: figueroa71@outlook.com
Dirección: Cll 10 a sur No. 3 – 20 Pitalito Huila
Mobile: 3202598412









Didier Figueroa Sterling.
C.C. No. 12.236.250 de Pitalito
EMAIL: figueroa71@outlook.com
Dirección: Cll 10 a sur No. 3 – 20 Pitalito Huila
Mobile: 3202598412










Didier Figueroa Sterling.

C.C. No. 12.236.250 de Pitalito
EMAIL: figueroa71@outlook.com
Dirección: Cll 10 a sur No. 3 – 20 Pitalito Huila
Mobile: 3202598412











Didier Figueroa Sterling.
C.C. No. 12.236.250 de Pitalito
EMAIL: figueroa71@outlook.com
Dirección: Cll 10 a sur No. 3 – 20 Pitalito Huila
Mobile: 3202598412

NOTA: En la sede **NEIVA** se realizó el manteamiento a 7 cámaras ya existentes que no se encontraban dando imagen en el monitor principal a causa de su cableado y a que no tenían una fuente de corriente constante, por tal motivo se procedió a resetear cada cámara y instalar cableado nuevo con lo cual quedaron en estado optimo y dando señal de imagen en el monitor principal, al igual que se instalaron 8 cámaras nuevas las cuales de instalaron el las escaleras internas de los pisos 10, 9, 8 y 7 al igual que en los pisos 6 y 5 donde se encontraban las instalaciones de la fiscalía, la igual que en la entrada principal y el la entrada por la calle 6.








Didier Figueroa Sterling.
C.C. No. 12.236.250 de Pitalito
EMAIL: figueroa71@outlook.com
Dirección: Cll 10 a sur No. 3 – 20 Pitalito Huila
Mobile: 3202598412









Didier Figueroa Sterling.


C.C. No. 12.236.250 de Pitalito
EMAIL: figueroa71@outlook.com
Dirección: Cll 10 a sur No. 3 – 20 Pitalito Huila
Mobile: 3202598412

NOTA: En las instalaciones de la sede **GARZON** se realizó la limpieza de los domos para una mayor visualización ya se encontraban sucios y empañados al igual que una cámara la cual se evidencia en las fotos sufrió un daño permanente al haber sido afectada por agua que le ingreso a la caja de paso lo cual hizo que se quemara tanto la cámara como su cableado, al igual que un problema con sus monitores ya que al conectar varios el **SWITCH** esta dañado ocasionando que su alarma se dispare ya que sus puertos estan dañados lo cual es necesario realizar un cambio del mismo switch para evitar estos problemas ya que como se evidencia el indicador led alumbra en puertos donde hay ningun cable conectado lo cual hace que se dispare la alarma

Didier Figueroa Sterling.
C.C. No. 12.236.250 de Pitalito
EMAIL: figueroa71@outlook.com
Dirección: Cll 10 a sur No. 3 – 20 Pitalito Huila
Mobile: 3202598412

PITALITO






Didier Figueroa Sterling.
C.C. No. 12.236.250 de Pitalito
EMAIL: figueroa71@outlook.com
Dirección: Cll 10 a sur No. 3 – 20 Pitalito Huila
Mobile: 3202598412









Didier Figueroa Sterling.

C.C. No. 12.236.250 de Pitalito
EMAIL: figueroa71@outlook.com
Dirección: Cll 10 a sur No. 3 – 20 Pitalito Huila
Mobile: 3202598412

NOTA: en la sede **PITALITO** se le realizo la revisión a una cámara la cual era la que no daba señal, se desmonto y al reinstalar la se dejó dando imagen en el monitor, al igual que una limpieza tanto a las cámaras como al RAR principal el cual estaba con polvo, dando el reporte se da de que 2 monitores están fuera de funcionamiento por daño, en el cual se procedió a trasladas 1 monitor de la ciudad de Neiva a Pitalito, por tal motivo dando por finalizada la visita a la sede Pitalito el funcionario que acompaño la visita quedo satisfecho con la labor realizada.

Atentamente,

Didier F. Figueroa Sterling
12236250 pto.

DIDIER FRANQUIL FIGUEROA STERLING
C.C. No. 12.236.250