
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA E INSTALACIÓN DE LA COMPAÑÍA ZIJIN CONTINENTAL GOLD

Imagen 1. Panorámica general del complejo minero Zijin - Continental Gold



Fuente. Google Earth

Imagen 2. Aulas de clases complejo minero Zijin - Continental Gold




Fuente. Google Earth

Imagen 3. Vía a edificio de Emergencia



Fuente. Elaboración propia

Imagen 4. Panorámica del edificio de emergencia a 40m de distancia



Fuente. Elaboración propia

Imagen 5. Edificio de emergencia que consta de 2 aulas académicas



Fuente. Elaboración propia