1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***VANESSA MEJÍA VARELA***
Informe de Actividades Nº	***3 de 3***
Periodo	*14/10/2023 al 13/11/2023*
Número del Contrato	*553 de 2023 ADICIÓN*
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO TECNICO EN EMERGENCIAS Y DESASTRES CON ATENCIÓN INTEGRAL PRESTADA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA REDUCCION DEL RIESGO, EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
Plazo	3 meses
Valor Total del Contrato	$14.088.000
Valor del Periodo del Informe	$ 4.696.000
Fecha de Inicio	14/02/2023
Fecha de Terminación	13/11/2023
Proyecto	Fortalecimiento institucional de la gestión del riesgo de desastres en el municipio de Pereira.
Supervisor	ALEXANDER GALINDO LOPEZ
Dependencia	Dirección Gestión del Riesgo

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1. Realizar el seguimiento continuo a los sistemas de alertas tempranas de inundación, inestabilidad y sequía en el municipio de Pereira.	Se está realizando socialización con operador de la red de monitoreo de laderas y taludes, red de acelerógrafos. Se está realizando apoyo al operador de la red de monitoreo de laderas y taludes y red de acelerógrafos y convenio con la UTP.	Carpeta Alcance 1. Ver el link de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1qF97G23kCGGPpMyMsfmqS1vvRyRLsTqQ	Se hizo socialización al operador de la información relevante de los sistemas de monitoreo incluidos en el convenio. El operador está realizando programación constante para poner en funcionamiento la red de monitoreo de laderas y taludes y red de acelerógrafos.
2. Implementar y/o actualizar los protocolos de alertas tempranas de inundación, inestabilidad y sequía en el municipio de Pereira, así como la formulación de umbrales de alerta tempranas de inundación, inestabilidad y sequía en el municipio de Pereira.	Se participó en capacitación de Sistemas de Alertas Tempranas y Sistema de Información Geográfica en la Universidad Tecnológica de Pereira.	Asistencia a taller SAT comunitario. Carpeta Alcance 2. Ver el link de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1qHhVaHeFCeHu7A5C_Xq4t3I8Xoo_zcnU	NA
3. Realizar el seguimiento a los taludes y laderas inestables priorizadas por la DIGER y elaborar informes periódicos de seguimiento y evaluación al subproceso de Reducción del Riesgo.	Teniendo en cuenta convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira, se ha puesto en funcionamiento la red de monitoreo de laderas y taludes y red de acelerógrafos. Se tiene un consolidado de las alertas presentadas desde el inicio de operación de la red de monitoreo, el cual se gestiono con la UTP.	Informe semanal Carpeta Alcance 3. Ver el link de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1qIb729rbljSNMlHeiqaeHTLfZEOdk7Sy	
4. Apoyar las actividades que involucren a la Dirección de	Se realiza seguimiento al mantenimiento realizado a las	Informe semanal	Se informa al Coordinador de Conocimiento de la DIGER

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
Gestión del Riesgo en los procesos de gestión interinstitucional, en las acciones de programas gestión del riesgo del municipio.	casetas de la red de acelerógrafos del municipio de Pereira. Se asiste a turno de oficina para atención de usuarios todas las semanas, teniendo en cuenta cronograma.	Registro Fotográfico Carpeta Alcance 4. Ver el link de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1pMFiM5qABei7t0G38dO08l6-hpBZH-s5	gestión sobre las actividades realizadas.
5. Apoyar a la Dirección de la Gestión del riesgo en la atención integral de emergencias y desastres, y demás actividades relacionadas con el objeto contractual	En el presente periodo no se realizó turno de emergencias. Se realiza entrega de informes finales del turno de emergencia del 18 al 25 de agosto de 2023.	Programación de turno de emergencia y evidencia de atención de emergencias. Carpeta Alcance 5. Ver el link de consulta: https://drive.google.com/drive/folders/1qM-jto36o6g3o1K3k-JVJ8V6j1m-rCmC	Se presentaron los diferentes informes y remisiones al personal competente dentro de la Administración para verificación de la información.

VANESSA MEJÍA VARELA
Contratista
C.C. 1.108.275.312

Vo.Bo.
ALEXANDER GALINDO LOPEZ
Supervisor

AGALINDO-02460295210650-3351119-007286601-A
KMMORENOH-02460296133238-3351119-007290051-A
AGALINDO-02460297202003-3351119-007297063-A
KMMORENOH-02460297225301-3351119-007297493-A
AGALINDO-02460299164708-3351119-007305049-A

ALCALDÍA DE PEREIRA

EVIDENCIAS INFORME DE ACTIVIDADES

Contratista		Vanessa Mejía Varela	
Informe de Actividades N.º		3 de 3	
Periodo		*14/10/2023*	*13/11/2023*
Número del Contrato		*553 de 2023 ADICIÓN*	
Alcance	**Fecha de la actividad**	**Descripción de la Actividad**	**Evidencia**
1 y 3	14/10/2023	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ **Se identificaron las siguientes alertas SMS:** 14/10/2023 21:57:23 Pital de Combia (217) SN00058 Naranja 14/10/2023 21:26:59 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00063_2 Naranja 14/10/2023 21:25:58 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00063_2 Naranja	Ver listado de alertas y seguimiento UTP

		14/10/2023 9:06:09 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00022_1 Rojo 14/10/2023 8:43:12 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00022_1 Rojo 14/10/2023 7:57:10 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00022_1 Naranja 14/10/2023 6:18:33 Pinares del Café 221 (218) SN00065_4 Naranja 14/10/2023 6:17:31 Pinares del Café 221 (218) SN00065_4 Naranja	
1 y 3	15/10/2023	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ **Se identificaron las siguientes alertas SMS:** 15/10/2023 11:26:15 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00022_1 Rojo 15/10/2023 10:16:43 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00022_1 Rojo 15/10/2023 9:53:42	

		Ladera Norte Otún 222 (219) SN00022_1 Naranja	
1 y 3	16/10/2023	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ Se realiza atención a usuario en oficina según programación del Subproceso de Conocimiento. **Se identificaron las siguientes alertas SMS:** 16/10/2023 14:00:44 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00022_1 Rojo 16/10/2023 13:38:32 Pital de Combia (217) SN00058 Naranja 16/10/2023 13:37:50 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00063_2 Naranja 16/10/2023 13:37:50 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00022_1 Naranja 16/10/2023 13:37:31 Pital de Combia (217) SN00058 Naranja	Registro fotográfico como evidencia

		16/10/2023 13:36:52 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00063_2 Naranja 16/10/2023 13:36:52 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00022_1 Naranja 16/10/2023 13:29:57 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00022_1 Naranja	
1 y 3	17/10/2023	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ **Se identificaron las siguientes alertas SMS:** 17/10/2023 22:11:15 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00063_2 Naranja 17/10/2023 20:31:27 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00063_2 Naranja 17/10/2023 17:39:14 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00063_2 Naranja 17/10/2023 14:46:05 Ladera Norte Otún 222 (219) SN00022_1 Rojo 17/10/2023 14:22:54	Registro fotográfico como evidencia

		Ladera Norte Otún 222 (219) SN00022_1 Rojo Se envía al Coordinador de Conocimiento la revisión del informe del mes de Agosto 2023 de la Universidad Tecnológica de Pereira con todas las observaciones y seguimiento a los alcances.	
1 y 3	18/10/2023	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ Se solicita al Coordinador de Conocimiento la verificación del informe firmado remitido previamente para revisión y firma (6/10/2023).	Registro fotográfico como evidencia
1 y 3	19/10/2023	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/	Registro fotográfico como evidencia

1 y 3	20/10/2023	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ **Se identificaron las siguientes alertas SMS:** 20/10/2023 16:28:06 Pital de Combia (217) SN00058 Naranja	Registro fotográfico como evidencia
1 y 3	21/10/2023	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ **Se identificaron las siguientes alertas SMS:** 21/10/2023 2:12:58 AERO 5_PI 215 SN00047 Naranja 21/10/2023 0:41:45 Pital de Combia (217) SN00058 Naranja 21/10/2023 0:39:51 Pital de Combia (217) SN00058 Naranja	
1 y 3	23/10/2023	Verificación de la plataforma	Registro fotográfico como

		Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ **Se identificaron las siguientes alertas SMS:** 23/10/2023 15:50:19 AERO 5_PI 215 SN00047 Naranja 23/10/2023 14:42:30 Altagracia_Cañaveral SN00034_3 Naranja 23/10/2023 12:29:38 Altagracia_Cañaveral SN00033_2 Naranja	evidencia
1 y 3	24/10/2023	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ **Se identificaron las siguientes alertas SMS:** 24/10/2023 0:28:45 Pital de Combia (217) SN00058 Naranja 24/10/2023 0:26:04 Pital de Combia (217)	Registro fotográfico como evidencia

		SN00058 Naranja Solicita al Coordinador de Conocimiento las observaciones para el pago de la UTP enviado previamente. Se realiza solicitud a la UTP de los ajustes relacionados con envío de información.	
1 y 3	25/10/2023	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/	Registro fotográfico como evidencia
1 y 3	26/10/2023	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/	Registro fotográfico como evidencia
1 y 3	27/10/2023	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ **Se identificaron las siguientes alertas SMS:** 27/10/2023 6:52:04	Registro fotográfico como evidencia

		Bosques de Cantabria 202 SN00008 (N002_2) Naranja	
1 y 3	30/10/2023	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ **Se identificaron las siguientes alertas SMS:** 30/10/2023 23:05:44 Pital de Combia (217) SN00058 Naranja 30/10/2023 22:47:28 Pital de Combia (217) SN00058 Naranja	Se evidencia registro fotográfico Ver comunicado del SAIA.
1 y 3	31/10/2023	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ **Se identificaron las siguientes alertas SMS:** 31/10/2023 14:05:00 AERO 6_PI 216 SN00051 Naranja 31/10/2023 14:03:31	Se evidencia registro fotográfico

		AERO 6_PI 216 SN00051 Naranja 31/10/2023 13:12:50 AERO 5_PI 215 SN00048 Naranja 31/10/2023 12:47:38 AERO 5_PI 215 SN00062 Naranja	
1 y 3	01/11/2023	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ **Se identificaron las siguientes alertas SMS:** 1/11/2023 21:18:36 AERO 5_PI 215 SN00062 Naranja 1/11/2023 14:48:20 Pital de Combia (217) SN00058 Naranja 1/11/2023 14:46:30 Pital de Combia (217) SN00058 Naranja	Ver listado de alertas y seguimiento UTP
1 y 3	02/11/2023	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/	Se evidencia registro fotográfico

		Se identificaron las siguientes alertas SMS: 2/11/2023 22:23:22 Pital de Combia (217) SN00058 Naranja 2/11/2023 22:04:41 Pital de Combia (217) SN00058 Naranja	
1, 3 y 4	03/11/2023	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ **Se identificaron las siguientes alertas SMS:** 3/11/2023 14:26:42 AERO 5_PI 215 SN00062 Naranja Se realiza envio en SAIA de autorización para el retiro del computador por parte de la UTP (red de acelerógrafos). Se remite información para solicitud de información DIGER Dosquebradas sobre gestión y manejo de ladera norte al Coordinador de Conocimiento	Ver listado de alertas y seguimiento UTP Se evidencia registro fotográfico

		para revisión. Se asiste a reunión general para cierre de contrato 2023 en el Estadio Hernán Ramírez Villegas	
1 y 3	05/11/2023	5/11/2023 23:52:33 Pital de Combia (217) SN00058 Naranja 5/11/2023 16:15:34 AERO 5_PI 215 SN00062 Naranja 5/11/2023 13:46:57 AERO 5_PI 215 SN00062 Naranja Se relacionan al Coordinador de Conocimiento los últimos movimientos de AERO 5, en donde se evidencian asentamientos y mucha humedad en el sitio, adicionalmente viviendas subnormales construidas de material liviano en la parte de abajo. No se observan arboles torcidos o con signos de movimiento.	
3 - 4	06/11/2023	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/	Se evidencia registro fotográfico Ver listado de alertas y seguimiento UTP

		Se identificaron las siguientes alertas SMS: 6/11/2023 19:33:07 AERO 5_PI 215 SN00047 Naranja 6/11/2023 19:31:28 AERO 5_PI 215 SN00047 Naranja 6/11/2023 1:56:04 Pital de Combia (217) SN00058 Naranja 6/11/2023 0:35:24 AERO 5_PI 215 SN00048 Naranja 6/11/2023 0:33:41 AERO 5_PI 215 SN00048 Naranja 6/11/2023 0:29:08 AERO 5_PI 215 SN00047 Naranja 6/11/2023 0:01:59 Pital de Combia (217) SN00058 Naranja Se identifica en la asíncrona un leve movimiento, pero vuelve a su posición inicial. Se recomendó al Coordinador de Conocimiento emitir un concepto de evacuación a las casas debajo del talud (AERO 5). Se relaciona también el talud de Pital de Combia, que aún continua activo.	

1 - 3	07/11/2023	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/ Se envía reporte de SMS sin enviar al proveedor UTP para ajuste. Se remite al Coordinador de Conocimiento informe No. 8. No se había remitido previamente debido a que la planilla de pago de seguridad social (ARL) la cual es pagada por la Alcaldía del mes de octubre aún no ha sido pagada y no se tiene planilla definitiva. Se informa a supervisor. Se realiza apoyo a Coordinador de Conocimiento para ubicación de MoMos de AERO 5. Se solicita información de borrador – Ladera Norte – Diger Dosquebradas para remitir información por SAIA al Coordinador de Conocimiento.	Ver listado de alertas y seguimiento UTP Se evidencia registro fotográfico

		Teniendo en cuenta que el SAIA tuvo una transición, no fue posible disponer del permiso para el retiro del computador de la red de acelerógrafos del municipio de Pereira. Se le informó al líder del proceso en la UTP Juan Camilo Berrío por medio de WhatsApp. Se realiza reprogramación para el día jueves 9 de noviembre de 2023 en horas de la tarde. Se realiza nuevamente SAIA para la solicitud. **Se identifica la siguiente alerta SMS:** 7/11/2023 10:08:01 AERO 5_PI 215 SN00048 Naranja	
1, 3 y 5	08/11/2023	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/	Se evidencia registro fotográfico. Ver listado de alertas y seguimiento UTP Programación monitoreo de laderas y taludes
1, 3 y 5	09/11/2023	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/di	Se evidencia registro fotográfico. Ver listado de alertas y seguimiento UTP

		ger_per/	
1, 3 y 5	10/11/2023	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/	Ver listado de alertas y seguimiento UTP
1, 3, 4 y 5	11/11/2023	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/	Se evidencia registro fotográfico.
1, 2, 3, 4 y 5	12/11/2023	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/	Ver listado de alertas y seguimiento UTP Se evidencia registro fotográfico.
4 y 5	13/11/2023	Verificación de la plataforma Sistema de Alerta Temprana ALBATROS https://slidetrack.ayving.com/diger_per/	Ver listado de alertas y seguimiento UTP

RELACIÓN DE ALERTAS DEL PERIODO Y VERIFICACIÓN DE ENVIO DE SMS.

Fecha	Hora	NODO	MoMo	Alerta	Mensaje SMS

AGALINDO-02460295210650-3351119-007286601-A
KMMORENOH-02460296133238-3351119-007290051-A
AGALINDO-02460297202003-3351119-007297063-A
KMMORENOH-02460297225301-3351119-007297493-A
AGALINDO-02460299164708-3351119-007305049-A

7/11/2023	10:08:01	AERO 5_PI 215	SN00048	Naranja	NO
6/11/2023	19:33:07	AERO 5_PI 215	SN00047	Naranja	NO
6/11/2023	19:31:28	AERO 5_PI 215	SN00047	Naranja	SI
6/11/2023	1:56:04	Pital de Combia (217)	SN00058	Naranja	SI
6/11/2023	0:35:24	AERO 5_PI 215	SN00048	Naranja	NO
6/11/2023	0:33:41	AERO 5_PI 215	SN00048	Naranja	SI
6/11/2023	0:29:08	AERO 5_PI 215	SN00047	Naranja	SI
6/11/2023	0:01:59	Pital de Combia (217)	SN00058	Naranja	NO
5/11/2023	23:52:33	Pital de Combia (217)	SN00058	Naranja	SI
5/11/2023	16:15:34	AERO 5_PI 215	SN00062	Naranja	SI
5/11/2023	13:46:57	AERO 5_PI 215	SN00062	Naranja	SI
3/11/2023	14:26:42	AERO 5_PI 215	SN00062	Naranja	SI
2/11/2023	22:23:22	Pital de Combia (217)	SN00058	Naranja	NO
2/11/2023	22:04:41	Pital de Combia (217)	SN00058	Naranja	SI
1/11/2023	21:18:36	AERO 5_PI 215	SN00062	Naranja	SI
1/11/2023	14:48:20	Pital de Combia (217)	SN00058	Naranja	NO
1/11/2023	14:46:30	Pital de Combia (217)	SN00058	Naranja	SI
31/10/2023	14:05:00	AERO 6_PI 216	SN00051	Naranja	SI
31/10/2023	14:03:31	AERO 6_PI 216	SN00051	Naranja	NO
31/10/2023	13:12:50	AERO 5_PI 215	SN00048	Naranja	SI
31/10/2023	12:47:38	AERO 5_PI 215	SN00062	Naranja	SI
30/10/2023	23:05:44	Pital de Combia (217)	SN00058	Naranja	SI
30/10/2023	22:47:28	Pital de Combia (217)	SN00058	Naranja	SI
27/10/2023	6:52:04	Bosques de Cantabria 202	SN00008 (N002_2)	Naranja	NO
24/10/2023	0:28:45	Pital de Combia (217)	SN00058	Naranja	NO
24/10/2023	0:26:04	Pital de Combia (217)	SN00058	Naranja	SI
23/10/2023	15:50:19	AERO 5_PI 215	SN00047	Naranja	NO
23/10/2023	14:42:30	Altagracia_Cañaveral	SN00034_3	Naranja	SI
23/10/2023	12:29:38	Altagracia_Cañaveral	SN00033_2	Naranja	SI
21/10/2023	2:12:58	AERO 5_PI 215	SN00047	Naranja	SI

AGALINDO-02460295210650-3351119-007286601-A
KMMORENOH-02460296133238-3351119-007290051-A
AGALINDO-02460297202003-3351119-007297063-A
KMMORENOH-02460297225301-3351119-007297493-A
AGALINDO-02460299164708-3351119-007305049-A

21/10/2023	0:41:45	Pital de Combia (217)	SN00058	Naranja	NO
21/10/2023	0:39:51	Pital de Combia (217)	SN00058	Naranja	SI
20/10/2023	16:28:06	Pital de Combia (217)	SN00058	Naranja	SI
17/10/2023	22:11:15	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00063_2	Naranja	SI
17/10/2023	20:31:27	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00063_2	Naranja	SI
17/10/2023	17:39:14	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00063_2	Naranja	SI
17/10/2023	14:46:05	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00022_1	Rojo	SI
17/10/2023	14:22:54	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00022_1	Rojo	SI
16/10/2023	14:00:44	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00022_1	Rojo	SI
16/10/2023	13:38:32	Pital de Combia (217)	SN00058	Naranja	NO
16/10/2023	13:37:50	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00063_2	Naranja	NO
16/10/2023	13:37:50	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00022_1	Naranja	NO
16/10/2023	13:37:31	Pital de Combia (217)	SN00058	Naranja	SI
16/10/2023	13:36:52	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00063_2	Naranja	SI
16/10/2023	13:36:52	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00022_1	Naranja	NO
16/10/2023	13:29:57	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00022_1	Naranja	NO
15/10/2023	11:26:15	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00022_1	Rojo	SI
15/10/2023	10:16:43	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00022_1	Rojo	NO
15/10/2023	9:53:42	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00022_1	Naranja	NO
14/10/2023	21:57:23	Pital de Combia (217)	SN00058	Naranja	SI
14/10/2023	21:26:59	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00063_2	Naranja	NO
14/10/2023	21:25:58	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00063_2	Naranja	SI
14/10/2023	9:06:09	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00022_1	Rojo	SI

14/10/2023	8:43:12	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00022_1	Rojo	SI
14/10/2023	7:57:10	Ladera Norte Otún 222 (219)	SN00022_1	Naranja	SI
14/10/2023	6:18:33	Pinares del Café 221 (218)	SN00065_4	Naranja	NO
14/10/2023	6:17:31	Pinares del Café 221 (218)	SN00065_4	Naranja	SI

Fuete: propia