ontinua con labores de demolición
ga y Columnas en el area de
terra en muro colindante alas
nas. y corte de piso.

material ala obra como Cemento
nto, arena, Sika 1, baldes y
co polietileno.

licita al Contratista el detalle
ctoral del muro a construir ya
ia dicho plano no se puede
zar actividades, que ha la fecha
entregado, y como conocimiento
Solicitud ya fue solicitada por
interventoria y Parte como
de obra.

(5) Se realiza revision de documentos Faltantes de los trabajadores con la acompañamiento de la sisa de la interventoria el cual se encuentra en aprobadas, Se recalca nuevamente que los trabajadores deben tener curso de altura y carnetizacion

(6) Falta colocar Señalizacion en la obra, como medio informativo de precaucion, utilizacion de los elementos de proteccion, Punto de acopio de escombros etc.

(7) Se realizo actividad de levantamiento de muro antepecho por el vecino de la casa N°3 el cual se colocan 5 hiladas de bloque N°5

Jueves 16 de Mayo - 2019

(1)- Se termina la demolicion de viga y columna en area de Cafeteria y se procede a colocar guias maestras de pañete y armada de andamio a un solo nivel, se le comunica al maestro tener encuenta de que a chafarear con cemento debe proteger la huerta del colegio ya que se puede dañar las matas y proteger el piso.

(2) Se continua con excavacion de la zanja perimetral para la colocacion de la cimentacion (viga corrida) para el muro perimetral. y Demolicion de garita de ladrillo con placa para el cubrimiento de los tubos de ventilacion del tanque de agua.

(3) Se solicita al contr
en la excavacion el
con la presencia de
y Suministro del cuarto
de bombeo, ya que
colocar muro perim
notar que no se
por el contratista, in
se encontrara este t
que causa atraso
momento de ejecuta
calculados, se debe
para presentar a la S
presentadas.

(4) Falta de señalizacio
como medio inform
utilizacion de elemen
y punto de acopio

S 16 de Mayo - 2019

rmina la demolicion de viga y
za en area de Cafeteria y se
de a colocar guias maestras
rete y armada de andamio
Sala nivel, se le comunica al
-o tener encuenta de que a
rear con cemento debe proteger
orte del colegio ya que se
dañar las matas y proteger
so.

Juan Pye.

tinua con excavacion de la
perimetral para la colocacion
mentacion (viga corrida) para el
erimetral. y Demolicion de
de ladrillo con placa para el
nto de los tubos de ventilacion
rgo de agua.

(3) Se solicita al contratista evaluar en la excavacion el tema relacionado con la presencia de tubera electrica y Suministro del cuarto de maquinas de bombeo, ya que es el area a colocar muro perimetral, es de notar que no se tenia encuenta por el contratista, interventoria que se encontrara este tipo de elementos que causa atraso de tiempo al momento de ejecutar con las dimensiones calculadas, se debe replantear nuevamente para presentar a la SED las alternativas presentadas.

Juan Pye.

(4) Falta de Señalizacion en la obra. como medio informativo de precaucion utilizacion de elementos de proteccion, y punto de acopio

Juan Pye.

Viernes 17 de Mayo - 2019.

1. Se realiza el cubrimiento con polisombra en zona de la huerta paro proteger del cemento (pañete) muro
2. Se realiza la entrega de carnetizacion al personal
3. Se realiza actividades del pañete en muro cerca a capeteria y muro en la parte alta cerca a salones.

Sabado 16 de Mayo - 2019

1. Se continuan con pañete impermeable en muro colindante del colegio y area de caseta de capeteria: debe mejorar las dilataciones y colocar niveles

2. Se le solicita al contrat el inspector y residente revisando trabajos que se presente anorma dilataciones, tener las h necesarias para su in

3. Se le comunica al resi que debe revisar y la instalacion de los que se evidencia que no son de las dimen - Tener encuenta los tablas o planchones, que no se encuentra a

4. se debe proteger las in colegio como ventanas, co a plastica ya que s de mortero o pañete.

es 17 de Mayo -2019.

realiza el cubrimiento con
mbra en zona de la huerto
proteger del cemento (pañete)
o

realiza la entrega de
etizacion al personal
realiza adividades del
re en muro cerca a
teria y muro en la
: alta cerca a aalones.

16 de Mayo -2019

nuen con pañete impermeable en
ndante del colegio. y area
de cafeteria: debe mejorar
aciones y colocar niveles

(2) Se le solicita al contratista como el inspector y residente de obra estar revisando trabajos avanzados, ya que se presenta anomalias en las dilataciones, tener las herramientas necesarias para su intervencion

(3) Se le comunica al residente de obra que debe revisar y al inspector la instalacion de los andamios ya que se evidencia que algunas crucetas no son de las dimenciones correctas - Tener encuenta los amarre de las tablas o planchones, ya que se evidencia que no se encuentra amarradas.

(4) se debe proteger las intalaciones del colegio como ventanas, puertas y, losas con plastico ya que se observa gramos de mortero o pañete.

(5) se recalca nuevamente los permisos de altura y los certificados de los trabajadores.

(6) Pendiente entrega de diseño estructural muro Perimetral por el contratista tener en cuenta los cambios presentado por la tubería en entrada de agua y electrica del tanque y cuarto de bombas.

Lunes 20 de Mayo 2019.

1- Avance de obra es muy lento debido a las constantes lluvias. — Interventoria

2- Se le solicita nuevamente al personal contratista el uso del arnes y planchones debidamente anclados — Interventoria

3- Se solicita nuevamente al altura y los certificados trabajos de altura debería de SG-SST en obra.

Martes 21 de Mayo 2

(1) - Se solicita al contr los estudios del muro para su aprobación, en la escavación pre de la red de suministre y la red electrica del el cual se debe conser - distancia con el muro

(2) - Se solicita a la resi sandra reyes revisar la andamios y nivelar

ia nuevamente los permisos
, y los certificados de los
res.

entrega de diseño estructural
netal por el contratista tener
los cambios presentado por
a encontrada de agua y
del tanque y cuarto de
.

o 2019.

e obra es muy lento debido a las
s lluvias. Interventoria.
olicita nuevamente al personal contratista
l arnes y planchones debidamente amarrados
Interventoría

3- Se solicita nuevamente al contratista permisos de altura y los certificados de los trabajadores, en trabajos de altura debería estar presente personal de SG-SST en obra. Interventoria.

Martes 21 de Mayo 2019

(1) -Se solicita al contratista Baler Dueña los estudios del muro estructural con Fines para su aprobación, ya que se detecta en la excavación presencia de tubería de la red de suministro de agua tanque y la red electrica del cuarto de maquinas el cual se debe correr o ampliar la distancia con el muro perimetral.

(2) -Se solicita a la residente de obra Sandra reyes revisar la instalación de los andamios y nivelar

(3) el contratista manifiesta que el día Viernes 24 de mayo hace entrega de la propuesta de Diseño estructural de muro colindante. Jan24.

(4) Se solicita el certificado de altura de los trabajadores. Jan24.

Miercoles 22 de mayo. 2019

(1) Se continua con trabajos de pañete en muros colindantes. Jan24.

(2) el residente de obra manifiesta que se debe paralizar dichas trabajos por tema de lluvia, en hora de la tarde. Jan24.

(3) Pendiente por parte del contratista el certificado de altura de sus trabajadores. Jan24.

Jueves 23 de mayo. 2

(1) Se continua con las act
en hora de la tarde.,
presenta lluvia al inicio
laboral., a la espera de

(2) se debe corregir dila-
en muro. y ventana

Viernes 24 de mayo. 2

(1) avanza actividades de
inicia en cafeteria.

(2) Se Comunica al contrati
fecha no se ha entreg
del muro perimetral
Compromisos generado
dia el 21 de mayo.

223

...ista manifiesta que el día
...4 de mayo hace entrega de
...sta de Diseño estructural del
...indante.

...ita el certificado de altura
...rabajadores.

...s 22 de mayo 2019

...inua con trabajos de pañete.
...s colindantes.

...te de obra manifiesta que
...paralizar dichos trabajos
...na de lluvia, en hora de la

...por parte del contratista el
...o de altura de sus
...res.

Jueves 23 de mayo. 2019

(1) Se continua con las actividades de pañete. en hora de la tarde., ya que se presenta lluvia al inicio de la jornada laboral., a la espera de reiniciar actividad.

(2) se debe corregir dilataciones y filos en muro y ventana

Viernes 24 de mayo. 2019

(1) avanza actividades de pañete y se inicia en cafeteria.

(2) Se Comunica al contratista que a la fecha no se ha entregado los diseños del muro perimetral de acuerdo a compromisos generado en comited del dia 20 21 de mayo,

Sabado 25 de mayo 2019

(1) Se continua con trabajos de pañetes en muro perimetral de Vecinos, se solicita al residente de obra tener en cuenta en remates de ventana los filos y las escuadra. Sigue pendiente la realizacion de las dilataciones. verticales y Horizontales

(2) Se recibe informe de diseño estructural el dia viernes en hora de la tarde por medio de Wasap para su valoracion, mientras llega el oficio Fisico. Se recuerda que dicha revision se realizara evaluo durante 3 dias habiles.

Lunes 27 de mayo 201

(1) Se realiza cimbra en la escavación y la con la regata o corte de

(2) Se continua con ajuste ventanas muro fachado

Miercoles 29 de mayo

(1) Se realiza aclaración realizado por el estructural para la realizacion y Con perimetral, donde el cont. entrega el 30 de mayo ! donde se identifique la tuberia existente. Frente la separación de 30 cm

25 de mayo 2019

iva con trabajos de pañetes
perimetral d Vecinos, se
al residente d obra tener
ta en remates d ventana
y la escuadra. Sigue
te la realizacion de las
siones. verticales y Horizontales

xe informe de diseño estructural
uernes en hora d la tarde
lio d wasap para su
on, mientras llega el oficio
se recuerda que dicha
se realizara evaluo obrante
labiles.

Lunes 27 de mayo 2019

(1) Se realiza cimbra en muro para la escavación y la continuación de la regata o corte de placa.

(2) Se continua con ajuste de Filos en ventanas muro fachada.

Miercoles 29 de mayo 2019

(1) Se realiza aclaración de las observaciones realizado por el estructural d la interventoria para la realizacion y construccion del muro perimetral, donde d contratista se compromete entrega el 30 de mayo los diseños ajustado donde se identifique la ubicación de la tuberia existente. Frente ala viga indicando la separación de 30cm. al muro colindante.

(2) el contratista manifiesta que no se hara entrega de estudio de suelos debido a que es un muro d cerramiento y que sera Soportado sobre una Urga d cimentación de 25x30cm en una primera Sección y la Segunda Seccion Sera d 25 x 40 debida al ajuste en campo por la ubicacion de la tubería.

(3) Se continua con excavación de la Zanja para muro perimetral.

(4) el contratista debe arreglar los daños ocasionados end corte del Cable d la puesta atierra, ya que al realizar las actividades d corte, se se tubo en cuenta dicho elemento.

Jueves 30 de mayo 201

(1) Se inicia la realizacion
en muro al lado d

(2) Se continua con excava
muro d cerramiento ha

Viernes 31 de mayo 2

(1) Se continua con el cort
dilataciones d muro en
Se observa que las d
estan rectas, esto es ca
d picar y coster con
mejorar los cortes

(2) Se continua con excavac
cerramiento, se debe tene
existente ya que se obs

224

...tista manifiesta que no se ...ntrega de estudio de suelos ...que es un muro d cerramiento ...ra Soportado sobre una ... Cimentación de 25 x 30cm ... primera Sección y la Segunda ...Sera de 25 x 40 debido al ...n Campos por la ubicacion de la ...

Jan M.

...nua Con excavación de la ...ura muro Perimetral.

Jan M.

...tista debe arreglar los ...casionados end corte del ...h la puesta atierra, ya que ...er las actividades de corte. ...bo en Cuenta dicho elemento.

Jan M.

Jueves 30 de mayo 2019

(1) Se inicia la realización de dilataciones en muro al lado de cafeteria.

Jan M.

(2) Se continua con excavación para el muro de cerramiento hasta 80 cm.

Jan M. Jan M.

Viernes 31 de mayo 2019

(1) Se continua con el corte para las dilataciones de muro en area de cafeteria Se observa que las dilataciones no estan rectas, esto es causado al momento de picar y cortar con disco; Se debe mejorar los cortes

Jan M.

(2) Se continua con excavación para muro de cerramiento, Se debe tener en cuenta los tubos existente ya que se observa los tubos


228

eléctricas dañadas causado al momento de excavación, el contratista debe cambiar la tubería dañada

MIERCOLES 6 DE JUNIO

SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA TRAZAR UNA PERPENDICULAR O ESCUADRA CON RESPECTO AL MURO DEL COLEGIO PARTIENDO DEL BORDE DEL MARCO DE LA VENTANA PARA PODER TRAZAR EL MURO A CONSTRUIR. SE SOLICITA MEJORAR EL ACABADO DEL PAÑETE EXTERIOR DONDE HAY QUIEBRES Y FISURAS. Y NO HAY UNIFORMIDAD TIENE DIFICULTAD CON EL CRUCE DE LOS TUBOS Y LA POSIBLE LOCALIZACIÓN DEL MURO DE SOLICITA INSTALAR UNOS SEMICODOS PARA INGLESAR LAS AGUAS LLUVIAS A LA CAJA DE INSPECCIÓN.

JUEVES 6 DE JUNIO




ESQUEMA 1

dañado causado al momento
ucion el contratista debe
la tubería dañada


ES 6 DE JUNIO

SOLICITA AL CONTRATISTA TRAZAR
PENDICULAR O ESCUADRA CON RESPECTO
DEL COLEGIO PARTIENDO DEL BORDE
DE LA VENTANA PARA PODER TRAZAR
A CONTINUAR, SE SOLICITA MEJORAR
NDO DEL PAÑETE EXTERIOR DONDE HAY
Y FISURAS. Y NO HAY ONITORIAC
DIFICULTAD CON EL CRUCE DE
O Y LA POSIBLE LOCALIZACIÓN DEL
SOLICITA INSTALAR UNOS SEMICODOS
ELIAR LAS AGUAS LLUVIAS A LA
E INSPECCIÓN.

JUEVES 6 DE JUNIO .21



ESQUEMA 1 PLANTA DE LOCALIZACION




ESQUEMA 2 DETALLE EXCAVACIÓN

AL TRAZAR LA ESCUADRA SE E
LINEA PERPENDICULAR PROYECCIÓN DE
CON LA EXCAVACIÓN REALIZADA Y PO
TRAZAR Y CONSTRUIR EL MURO RESP
SE ENCUENTRAN EN EL MOMEN
MATERIAL AL SITIO DE TRABAJO
AL COLEGIO, EN EL MOMENTO
LLUVIDO MODELADO.

SABADO 8 DE JUNIO

AL VOLVER A VISUALIZA QUE
LINEA PERPENDICULAR DIFIERE MU
DONDE SE DESEA CONSTRUIR EL
LOS TUBOS VERDES QUE SE ENCUE
MURO CONSTRUIDO Y LA CAJA DE IN
SE DESIDE QUITAR ESOS 2 TUBOS
ENCUENTRA LA EXCAVACIÓN.

AL QUITAR LOS TUBOS VERDES
CONSTRUIDO, SE SUGIERE TRAZAR



AL TRAZAR LA ESCUADRA SE EVIDENCIA QUE LA LINEA PERPENDICULAR PROYECCIÓN DEL MURO DIFIERE MUCHO CON LA EXCAVACIÓN REALIZADA Y POR DONDE SE DESEA TRAZAR Y CONSTRUIR EL MURO RESPECTO AL MURO EXISTENTE. SE ENCUENTRAN EN EL MOMENTO EN INGRESO DE MATERIAL AL SITIO DE TRABAJO DESDE LA ENTRADA AL COLEGIO, EN EL MOMENTO HAY UN CLIMA LLUVIOSO MODERADO.

SABADO 8 DE JUNIO

AL VOLVER A VISUALIZAR QUE LA ESCUADRA O LINEA PERPENDICULAR DIFIERE MUCHO CON EL LUGAR DONDE SE DESEA CONSTRUIR EL MURO, SE INSPECCIONA LOS TUBOS VERDES QUE SE ENCUENTRAN PARALELOS AL MURO CONSTRUIDO Y LA CAJA DE INSPECCIÓN ELECTRICA SE DESIDE QUITAR ESOS 2 TUBOS HASTA DONDE SE ENCUENTRA LA EXCAVACIÓN.

AL QUITAR LOS TUBOS VERDES PARALELOS AL MURO CONSTRUIDO, SE SUGIERE TRAZAR O LOCALIZAR EL MURO

DESDE LA PARTE EXTERIOR DEL TUBO BLANCO PARALELO AL MURO CONSTRUIDO HASTA DONDE SE ME PERMITA CONSTRUIR EL ANCHO DEL CICLOPEO SOLICITADO CON RESPECTO AL TUBO VERDE QUE SE ENCUENTRA SESGADO Y SALE DE LA CAJA DE INSPECCIÓN. DESDE ESE PUNTO TRAZAR UNA LINEA RECTA PARALELA AL MURO CONSTRUIDO PARA QUE EL MURO QUE DESEA CONSTRUIR ESTE PARALELO AL ANTERIORMENTE MENCIONADO.

NOTA1: EL MURO QUE SE DESEA CONSTRUIR NO VA A TENER LA LONGITUD DESEADA YA QUE DONDE TERMINA EL MURO HAY UNA CAJA DE INSPECCIÓN ELECTRICA QUE ME IMPIDE DESPLAZAR PARA CAMBIAR LA LINEA DE TUBERIA ELECTRICA Y EL ESPACIO QUE HAY ENTRE EL MURO EXISTENTE Y LA REJA DEL POZO POSITIVO, EN LA PARTE QUE SE CONCLUYE NO CONSTRUIR MURO SE INDICA REALIZAR UN TERMINADO ACORDE AL LADRILLO A LA VISTA QUE SE ENCUENTRA EN

INDICAN REALIZAR LOS CAMBIOS DE AGUA LLUVIAS Y A LA TU POTABLE PARA QUE ME PERMI LINEA DE CONSTRUCCIÓN DEL M

NOTA2 LA INTERVENTORIA SOLICITA AL ENTREGAR Y/O OFICIALIZAR LOS C PARA SU REVISIÓN POR INTERV

HASTA EL 11 DE JUNIO SE DA EL AVAL PARA REALIZAR MIENTO QUE CONTIENE MAMPOSTE SISTEMA ESTRUCTURAL EN CICLOPE CON REMATE DE UNA VIGA 0.12 MURO DE REMATE DE CONCRETO DE 3 DOBELAS Y UNA EN LA ESQU SE ELIMINA LA TUBERIA VEL ENCONTRADA EN USO, AVALADO ELECTRICO DE LA INTERVENTORIA. AL CONTRATISTA NUEVAMENTE AL

PARTE EXTERIOR DEL TUBO BLANCO
L MURO CONSTRUIDO HASTA DONDE
MITA CONSTRUIR EL ANCHO DEL CICLOPEO
O CON RESPECTO AL TUBO VERDE QUE
ENTRA SESGADO Y SALE DE LA CAJA
CIÓN. DESDE ESE PUNTO
NA LINEA RECTA PARALELA AL
LUIDO PARA QUE EL MURO QUE
NSTRUIR ESTE PARALELO AL
ENTE MENCIONADO.

QUE SE DESEA CONSTRUIR NO YA
LA LONGITUD RESEADA Y A
E TERMINA EL MURO HAY UNA
INSPECCIÓN ELECTRICA QUE ME IMPIDE
PARA CAMBIAR LA LINEA DE TUBERIA
Y EL ESPACIO QUE HAY ENTRE
EXISTENTE Y LA REJA DEL POZO
EN LA PARTE QUE SE CONCLUYE
RUIR MURO SE INDICA REALIZAR
NADO ACORDE AL DISEÑO A LA

VISTA QUE SE ENCUENTRES EN ESE SITIO. SE
INDICAN REALIZAR LOS CAMBIOS A LA TUBERÍA
DE AGUA LLUVIAS Y A LA TUBERÍA DE AGUA
POTABLE PARA QUE ME PERMITA PASAR CON LA
LINEA DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO PROYECTADO

NOTA 2
LA INTERVENTORIA SOLICITA AL CONTRATISTA DE
ENTREGAR Y/O OFICIALIZAR LOS DISEÑOS DEL MURO
PARA SU REVISIÓN POR INTERVENTORIA.

MARTES 11 DE JUNIO
SE DA EL AVAL PARA REALIZAR EL MURO DE CERRA-
MIENTO QUE CONTIENE MAMPOSTERIA A LA VISTA
SISTEMA ESTRUCTURAL EN CICLOPEO, VIGAS Y DOBELAS
CON REMATE DE UNA VIGA 0.12 x 0.20, SE REALIZARA
MURO DE REMATE DE CONCRETO DE BOMBA EL CUAL TIENE
3 DOBELAS Y UNA EN LA ESQUINA PARA AMARRAR
SE ELIMINA LA TUBERIA VERDE YA QUE NO SE
ENCUENTRA EN USO. AVALADO POR EL ASESOR
ELECTRICO DE LA INTERVENTORIA. SE LE SOLICITA
AL CONTRATISTA NUEVAMENTE AL CONTRATISTA MEJORAR

NOTA 3 EL TERMINADO DEL PANETE (SUELO) DE DEBEN ARREGLARSE LAS DILATACIONES YA QUE SE ENCUENTRAN FISURADAS

JUEVES 13 DE JUNIO
SE INICIAN ACTIVIDADES DE FUNDIDA DEL CONCRETO POBRE O DE LIMPIEZA DONDE POSTERIORMENTE SE DA INICIO AL ARMADO Y ENCOFRADO DE LA PIEDRA PARA REALIZAR EL CONCRETO CICLOPEO SE LE RECALCA AL CONTRATISTA QUE EL MURO TIENE QUE SER UN SOLO ALINEAMIENTO Y ESTE NO DEBE TENER QUIEBRES. SE PRESENTAN LLUVIAS FUERTES EN LA TARDE.

VIERNES 14 DE JUNIO
SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE ARMADO Y FUNDIDA DEL CONCRETO CICLOPEO, SE REALIZA ACTIVIDADES DE EXCAVACION Y LIMPIEZA DEL MATERIAL DE ESCOMBRO

SABADO 15 DE JUNIO

NOTA 4 INDICAN UNA POSIBLE SI ARMADE DE ACERO EN LO DEL MURO SE INDICAN SUPERIOR EN ESCUADRA ESCUADRA TAMBIEN CON DO

NOTA 5 SE LE SOLICITA AL CONTRA TUBO QUE INGRESA A U LLUVIAS PARA PODER REALI ARMADE DEL ACERO DE LA

LADO DEL PANTEÓN (SUROESTE) SE OBSERVA QUE LAS DILATACIONES SE ENCUENTRAN FISURADAS

13 DE JUNIO

AN ACTIVIDADES DE FUNDIDA RETO POBRE O DE LIMPIEZA DONDE MENTE SE DA INICIO AL Y ENCOFRADO DE LA PIEDRA IZAR EL CONCRETO CICLOPEO. NCIA AL CONTRATISTA QUE EL E QUE SEA UN SOLO ALINEAMIENTO O DEBE TENER QUIEBRES. SE LLUVIAS FUERTES EN LA TARDE.

14 DE JUNIO

NUA CON LA ACTIVIDAD DE ARMADO A DEL CONCRETO CICLOPEO,
- ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN
- DEL MATERIAL DE DESMONTE

SABADO 15 DE JUNIO

NOTA 4 INDICAN UNA POSIBLE SOLUCIÓN PARA EL ANCLAJE DE ACERO EN LOS CAMBIOS DE NIVEL DEL MURO SE INDICAN QUE LA VARILLA SUPERIOR EN ESCUADRA Y LA INFERIOR EN ESCUADRA TAMBIEN CON DOS ESTRIBOS



ESQUEMA DE ACERO

NOTA 5 SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA REUBICAR EL TUBO QUE INGRESA A LA CAJA DE H2O LLUVIAS PARA PODER REALIZAR EL ARMADO DE ANCLAJE DEL ACERO DE LA VIGA.

LUNES 17 DE JUNIO
SE DA INICIO AL ALMADA DE LA VIGA QUE SE ENCUENTRA POR ENCIMA DEL CONCRETO CICLOPEO, SE PRESENTAN LLUVIAS AISLADAS, LOS FLEJES DE LA VIGA LLEGAN SOBRE HORAS DE LA TARDE. Juan P. Ing Martha Pinzon - Residente Interv

JUEVES 20 DE JUNIO
VISITA TECNICA REVISIÓN ACTIVIDAD DE VIGA DE AMARRE.
SE REALIZA EL REPLANTEO DE LA LINEA DE MURO, SE DETERMINA REALIZAR EL MURO DESDE EL CUARTO DE MAQUINAS HACIA LOS SALONES DEL COLEGIO.
SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA PRESENTAR EL PRESUPUESTO CON ACTIVIDADES Y CANTIDADES DEFINIDAS (PAÑETE Y SI HAY PINTURA Y COLAZA DEFINIDA)
UNIFICAR EL PAÑETE YA INSTALADO E ARREGLAR LAS FISURAS DE LAS DILATACIONES ... Juan P.

NOTAS

EL CONTRATISTA INDICA FUE RADICADO SOBRE INTERVENTORÍA.
DEFINIR SI HAY QUE BAJANTE O REUBICAR EL CUARTO DE BOMBAS (
Ing Alejandra Pinzon - Residente I
Se actualizara el con actividades a como: ciclopeo, t prolongacion. tub se maneja por para manejo d

Martes 18 - Miercoles
Se realiza armad hierros y formal viga de cimentacio
Ing Alejandra Pinzon
Residente Interventoria

7 DE JUNIO
INICIO AL ALHADA DE LA VIGA
ENCUENTRA POR ENCIMA DEL
CICLOPEO, SE PRESENTAN
AISLADAS, LOS FLEJES DE
LLEGAN SOBRE HORAS DE LA
Ing. Ing. Martha Pinto - Residente Interv
20 DE JUNIO
TECNICA REVISIÓN ACTIVIDAD DE
: AHARRE.
- EL REPLANTEO DE LA LINEA DE
RETENIDA REALIZAL EL MURO
CUARTO DE MAQUINAS HACIA LOS
DEL COLEGIO.
OLICITA AL CONTRATISTA PRESENTAR
PUESTO CON ACTIVIDADES Y
) DEFINIDAS (PANETE Y SI HAY
& CORAZA DEFINIDA)
EL PANETE YA INSTALADO
AR LAS FISURAS DE LAS OLASTA.
...

NOTAS

EL CONTRATISTA INDICA QUE EL PRESUPUESTO FUE RADICADO SOBRE LA OFICINA DE INTERVENTORÍA.
DEFINIR SI HAY QUE INSTALAR UNA BAJANTE O REUBICAR EL MANGUERO DEL CUARTO DE BOMBAS (CUBIERTA)
Ing. Alejandra Pinto - Residente Interventoría
Se actualizara el presupuesto con actividades adicionales como: ciclopeo, bajantes, prolongacion. tubos ventilacion se maneja por correo para manejo de obra

Arq. Residente

Martes 18 - Miercoles 19 - Junio.
Se realiza armada, figurada de hierros y formaleta para viga de cimentacion

Ing. Alejandra Pinto
Residente Interventoría

30

VIERNES 21 DE JUNIO

SE REALIZA ACTIVIDADES DE ASEO A LA VIGA Y AL ACERO QUE LA COMPONEN PARA LUEGO PROCEDER AL PROCESO DE FUNDIDA DE LA VIGA DONDE SE PROCEDE A REALIZAR EN SITIO UN CONCRETO DE 3000 PSI, SE TIENE LOS ELEMENTOS PARA LA TOMA DE LA MUESTRAS DE ESTE CONCRETO, SE UTILIZA UN VIBRADOR EN LA FUNDIDA DE LA VIGA, EL CLIMA ES SOLEADO - LLUVIOSO, HAY 3 OPERARIOS REALIZANDO ESTE PROCESO.

Ing Alejandro Pinzón - Residente Interventoría

SABADO 22 DE JUNIO

SE CURA LA VIGA FUNDIDA EL DÍA ANTERIOR, SE PROCEDE A REPLANTEAR LA LINEA DE LA CARA EXTERNA DEL MURO EN MAMPOSTERÍA. LUEGO SE PROCEDE A MODULAR EL MURO PARA UBICAR LAS SOBELAS.

YA DESPUES DE HABER MURO SE PROCEDE AL VARILLAS ACERO DE LA SE INSTALAN LOS 2 TI VAN A HACER LAS VE SE INICIA LA ACTIVI RÍA Y SE INSTALAN 3

Ing Martha Pinzón
Residente Interventoría

MARTES 25 DE JUNI

SE CONTINUA CON MAMPOSTERÍA, EN EL INSPECCIÓN EL CLIMA MODERADO, EL PERSON 2 OBREROS. EL MURO DICANZA UN APROXIMADO

Ing Martha Pinzón
Residente Interventoría

239

21 DE JUNIO

...ZA ACTIVIDADES DE ALEO A LA
AL ACERO QUE LA COMPONEN
EGO PROCEDER AL PROCESO DE
. DE LA VIGA DONDE SE PROCEDE
AR EN SITIO UN CONCRETO DE
i, SE TIENE LOS ELEMENTOS PARA
. DE LA MUESTRAS DE ESTE
, SE UTILIZA UN VIBRADOR EN LA
DE LA VIGA, EL CLIMA ES
LLUVIOSO, HAY 3 OPERARIOS REALIZANDO
EO.

Pinzón - Residente Interventoría

22 DE JUNIO

> LA VIGA FUNDIDA EL DÍA
, SE PROCEDE A REPLANTEAR LA
E LA CARA EXTERNA DEL MURO
POSTERÍA. LUEGO SE PROCEDE
AR EL MURO PARA UBICAR LAS
.

YA DESPUES DE HABER MOLDEADO EL MURO SE PROCEDE AL ANCLADO DE LAS VARILLAS ACERO DE LAS DOBELAS, Y SE INSTALAN LOS 2 TUBOS NARANJAS QUE VAN A HACER LAS VENTILAS DEL TANQUE. SE INICIA LA ACTIVIDAD DE MAMPOSTERÍA Y SE INSTALAN 3 HILADAS DE LADRILLO

Pr Martha Pinzón
Residente Interventoría

MARTES 25 DE JUNIO

SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE MAMPOSTERÍA, EN EL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN EL CLIMA ES UN POCO LLUVIOSO MODERADO, EL PERSONAL EN OBRA SON 2 OBREROS. EL MURO DE MAMPOSTERÍA ALCANZA UN APROXIMADO DE 1m DE ALTURA

Pr Martha Pinzón
Residente Interventoría

VIERNES 28 DE JUNIO
AL IGUAL QUE TOS DÍAS 26 Y 27 SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO EN MAMPOSTERÍA EN EL MOMENTO SE ENCUENTRAN DOS OBREROS EN EL FRENTE DE OBRA, CLIMA SE HA MANTENIDO CON LLUVIAS MODERADAS.

Ing Alejandro Pinzón
Residente Interventoría

MARTES 2 DE JULIO
EN EL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN SE ENCUENTRAN 2 OBREROS LLEVANDO ACABO LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN EN MAMPOSTERÍA DEL MURO DE CERRAMIENTO SE OBSERVA QUE UNA PARTE DEL MURO YA SE ENCUENTRA A LA ALTURA DE LOS 2.35 m QUE ES LA ALTURA NECESARIA PARA FUNDIR LA VIGA CABEZAL, LAS OTRAS SECCIONES DEL MURO SE ENCUENTRAN A UNA ALTURA PROMEDIO DE 1.75 m DE ALTURA.

NOTA 7: SE LE RECOMIENDA Y SE
QUE ANTES DE ALTAR L
SE REVISEN LOS PLOMO
MAMPOSTERIA QUE SE ES

Ing Martha
Residente

Miercoles 3 de Ju
Se continua las act
elaboracion de mam
ladrillo a la vista, f

Ing C
Arq Contratista. R

Jueves 4 de Julio
Se continuan trabajos
en ladrillo a la vist
continua con el rem
Muro en bodega de c
bombas

Ing
Arq. Contratista

28 DE JUNIO
UAL QUE TOS DÍAS 26 Y 27 SE
A CON LA ACTIVIDAD DE CONSTRU-
E) MURO EN MAMPOSTERÍA EN
NTO SE ENCUENTRAN DOS OBREROS
FRENTE DE OBRA, CLIMA SE
ENTIDO CON LLUVIAS MODERADAS.
Ing Alejandra Pinzón
Residente Interventoría

, 2 DE JULIO
MOMENTO DE LA INSPECCIÓN SE
IRAN 2 OBREROS LLENANDO ACABO
IDAD DE CONSTRUCCIÓN EN MAMPOS-
L MURO DE CERRAMIENTO SE OBSERV
A PARTE DEL MURO YA SE ENCUENTR
ALTURA DE LOS 2,35 m QUE ES
RA NECESARIA PARA FUNDIR LA VIGA
, LAS OTRAS SECCIONES DEL
E ENCUENTRAN A UNA ALTURA
DE 1.75 m DE ALTURA.

NOTA 7: SE LE RECOMIENDA Y SUGIERE AL CONTRATISTA QUE ANTES DE ALTAR LA VIGA CABEZAL SE REVISEN LOS PLOMOS DEL MURO EN MAMPOSTERIA QUE SE ESTA CONSTRUYENDO.
Ing Martha Pinzón
Residente Interventoría

Miercoles 3 de Julio - 2019
Se continua las actividades de elaboracion de mampostería en ladrillo a la vista, personal en obra 2 oficiales
Arq. Contratista.
Ing Alejandra Pinzón
Residente Interventoría

Jueves 4 de Julio - 2019.
Se continuan trabajos de mampostería en ladrillo a la vista y se continua con el remate en muro en bodega de cuarto de bombas
Arq. Contratista
Ing Martha Alejandra P
Residente Interventoría

Viernes 5 de Julio - 2019
Se remata el muro a la altura de 2.35 mts para rematar con viga corona
en horas de la tarde llegan los fierros para viga corona.
personal en obra 2 oficiales y herramienta menor.
Ing. Residente
Arq. Residente
Ing. Martha Alejandra Pinzón
Residente Interventoria

Sabado 6 de Julio - 2019
Se inicia el armado de fierros.
para la viga corona personal en obra, herramienta menor
Ing. Residente
Arq. Residente
Ing. Martha Alejandra Pinzón
Residente Interventor

Lunes 8 de Julio
SE CONTINUA CON EL
CON EL CUAL SE CONT
EL ARMADO DE LA
Ing Martha Alejandra Pinzón
Residente Interventoria
MARTES 9 JULIO - 201

SE CONTINUA CON E
FIGURADO DEL ACERO,
SE ESTA ARMANDO
PARA POSTERIORMENTE
SOLICITA AL CONTRATIS
LOS RECUBRIMIENTOS PA
VIGA CABEZAL
Ing Martha Pinzón
Residente Interventoria
MIERCOLES 10 DE JUL

SE CONCLUYE CON LA
FIGURADO Y ARMADO

5 de Julio - 2019

sta el muro a la altura
: mts para rematar
a corona
15 de la tarde llegan los
para una corona,
el en obra 2 oficiales
amienta menor.
Atte. Ing. Martha Alejandra Pinzón
dente Residente Interventoria

6 de Julio - 2019

a el armado de pilares.
a una corona personal
, herramienta menor
Atte. Ing. Martha Alejandra Pinzón
dente. Residente Interventor

/ / /

Lunes 8 de Julio - 2019.

SE CONTINUA CON EL ARMADO Y FIGURADO CON EL CUAL SE CONTINUA CON EL ARMADO DE LA VIGA CABEZAL

Ing. Martha Alejandra Pinzón
Residente Interventoria

Arq. Contratista

MARTES 9 Julio - 2019

SE CONTINUA CON EL ARMADO Y FIGURADO DEL ACERO, CON EL CUAL SE ESTA ARMANDO LA VIGA CABEZAL PARA POSTERIORMENTE FUNDIR, SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA TENER ENCUENTA LOS RECOMENDACIONES PARA FUNDIR LA VIGA CABEZAL

Ing. Martha Pinzón
Residente Interventoria

Arq. Contratista

MIERCOLES 10 DE JULIO 2019

SE CONCLUYE CON LA ACTIVIDAD DE FIGURADO Y ARMADO DE LA VIGA

CABEZAL SE PROCEDE LUEGO A ENCOFRAR Y REALIZAR LA LIMPIEZA DEL ACERO PARA CONTINUAR CON LA FUNDIDA.

NOTA 8 EN ESTE DÍA SE DEFINE CON LAS DIRECTIVAS DEL COLEGIO EL COLOR A UTILIZAR EN EL AREA DONDE SE APLICO EL CONCRETO O PAÑETE A LA VISTA.

Ing Martha Pinto - Residente Interventoria
JUEVES 11 DE JULIO 2019

Arq. Constructora

SE PROCEDE A REALIZAR LA FUNDIDA DE LA VIGA CABEZAL, LA CUAL SE FUNDE CON CONCRETO HECHO IN SITU DE APROXIMADAMENTE 3000psi EN LA OBRA SE ENCUENTRAN DOS OBREROS EN EL FRENTE.

Ing Martha Pinto
Residente Interventoria

SABADO 13 DE JULIO

EN DIA ANTERIOR SE CABEZAL Y SE PROCEDE LA VIGA. SE PROCEDE ACTIVIDAD DE PINTU DONDE SE PAÑETO EL PRIMERA CAPA EN UNA 2 OBREROS

Ing Martha Pinto - Residente Interven
LUNES 15 DE JULIO

SE CONTINUA CON L SE ESTA APLICANDO DE PINTURA CORAZA DONDE SE PAÑETO COLINDANCIA, EN EL OBRA SE ENCUENTRAN

Ing Martha Pinto
Residente Interventoria

...l SE PROCEDE LUEGO A
...AR Y REALIZAR LA LIMPIEZA
...EVO PARA CONTINUAR CON LA
...

...TE DÍA SE DEFINE CON LA
...AD DEL COLEGIO EL COLOR A
... EN EL AREA DONDE SE
EL CONCRETO O PAÑETE A
...

...ntén- Residente Interventoría
1 DE JULIO 2019

Arq. Contratista

...EDE A REALIZAR LA FUNDIDA
VIGA CABEZAL, LA CUAL SE
...ON CONCRETO HECHO IN SITU
...OXIMADAMENTE 3000psi EN LA
ENCUENTRAN DOS OBREROS EN
E.

...ntén
...erventoría

SABADO 13 DE JULIO

EN DÍA ANTERIOR SE FUNDIO LA VIGA CABEZAL Y SE PROCEDE A DESENCOFRAR LA VIGA. SE PROCEDE A INICIAR LA ACTIVIDAD DE PINTURA EN LA ZONA DONDE SE PAÑETO EL MURO SE APLICA PRIMERA CAPA EN UNA ZONA DEL MURO
2 OBREROS

Arq. Residente.

Luis Martha Pintén - Residente Interventoría

LUNES 15 DE JULIO

SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DONDE SE ESTA APLICANDO LA PRIMERA CAPA DE PINTURA COLAZA EN LA ZONA DONDE SE PAÑETO EL MURO DE COLINDANCIA, EN EL FRENTE DE OBRA SE ENCUENTRAN DOS OBREROS

Luis Martha Pintén
Residente Interventoría

Arq. Residente.

JUEVES 18 DE JULIO

SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE APLICAR 2.ª CAPA DE LA PINTURA COLOR AMARILLO, EN EL FRENTE DE OBRA SE ENCUENTRAN DOS OBREROS

NOTA9 SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA REALIZAR LIMPIEZA Y ASEO, EVACUAR EL MATERIAL DE ESCOMBRO Y SOBRANTE QUE HAY EN OBRA.

Arq. Ruth Pinto
Residente de Interventoria

Arq. Contratista

JUEVES 25 DE JULIO

NOTA10 SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA CALATA-CION DE VIGA CORONA, LIMPIAR SELLADO DE SIKA FLEX, RESANAR BIEN EL BORDE DE LA VIGA CORONA, REALIZAR LA REJILLA DE

- DONDE SE ENCUENTRA FI
DE LA VIGA CORONA. P
DONDE NO SE ENCU
UNIFORME.

SE SOLICITA RESANAR
- SOBRE EL CONTACTO DE

- SE SOLICITA SACAR A
- SE ENCUENTRA PENDI
DEL MURO DEL CON ACUE

LO ANTERIOR SE HACE P
VIDA REALIZAR LA E

Arq. Ruth Pinto
Residente Interventoria

274

) 18 DE JULIO

:TINUA CON LA ACTIVIDAD DE
2ª CAPA DE LA PINTURA COLOR
L AMARILLO, EN EL FRENTE
A SE ENCUENTRAN DOS OBREROS

SOLICITA AL CONTRATISTA REALIZAR
. Y ASEO, EVACUAR EL MATERIAL
BRO Y SOBRANTE QUE HAY
..

ATIA
· Interventoria

Jaun Z. Rc
Arq-Contratista

5 DE JULIO

SOLICITA AL CONTRATISTA PINTA-
VIGA CORONA, LIMPIAR SELLADO
. PLEX, RESANAR BIEN EL BOLDE
A CORONA, REALIZAR LA MEJORA DE

- DONDE SE ENCUENTRA FISURADO EL ANTETE DE LA VIGA CORONA. REVISAR LAS ZONAS DONDE NO SE ENCUENTRA LA SUPERFICIE UNIFORME.

SE SOLICITA RESANAR MEJOR EL PLANCHE
- SOBRE EL CUARTO DE BOMBAS

- SE SOLICITA SACAR ANDAMIOS Y

- SE ENCUENTRA PENDIENTE EL LAVADO DEL MURO DEL CON ACIDO. . . .

LO ANTERIOR SE HACE PARA EN PROXIMOS DÍAS REALIZAR LA ENTREGA DEL PROYECTO

Wilfrido Pinto
Residente Interventoria

Jaun Z. Rc
Arq. Contratista

218

CONTRATO - CO1.PCCNTR.881165

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

CONTRATISTA - CONSORCIO BALER AVELLA

DIRECTOR DE OBRA: ING. RAFAEL MORA

RESIDENTE DE OBRA: ARQ. SANDRA REYES

INTERVENTORIA – CONSORCIO INTERDESARROLLO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA: ARQ. LUIS ALBARRACIN

RESIDENTE INTERVENTORIA: ARQ. ALEX BETES

SUPERVICION SECRETARIA DE EDUCACION

SUPERVISOR: ARQ. ENRIQUE OCAMPO

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Código		Fecha	3-4-19	Inicio	11:30	Fin	1:30	Lugar	IED Antonio VAN UDEN.
Proyecto	Secretaría obras de mejoramiento					Asunto	Obras mejoramto BAÑOS.		
Asistentes	Rector Aristobulo Sanchez Espejo. Arq. Enrique Campos – Ap. Supervisión - DCCE.					Asistentes Externos	Arq. Alex Betes.. interventoria Arq. Sandra Reyes - contratista Arq. Harley Rincon - contratista		
Fecha de Elaboración	3-4-19	Elaborado por	Arq. Enrique Campos					Próxima Reunión	

En visita al colegio IED Antonio VAN AUDEN, SEDE B, para verificación con los contratistas del contrato de obras e interventoria, grupo No. 6 de mejoramiento, se realiza inspección de las zonas de intervención cuyo alcance es el mejoramiento de 2 Baterías sanitarias, se realiza inspección de los baños se evidencia físicamente en muro de fachada, se debera revisar estado estructural. se realizara la revisión presupuestal para verificar hasta donde se puede realizar obras de reforzamiento, se definirá en comité de obra las especificaciones a los acabados de los baños.

Aristobulo Sanchez Espejo
NOMBRE
CARGO Rector

NOMBRE Arq Enrique Campos
CARGO Apoyo Supervisión
D. DCCE - SED

Juan R. Rge.
Arq Salvador Reyes R.
NOMBRE CONTRATISTA.
CARGO

Arq Alex Betes
Interventor Residente

SIG-F-005
V.1

(1)

contratista
vedilla de
para las
enchape piso
, cambio de
ser externo
struccion de
iento de los
sería el
ecto.

Juan R.

os directivos
la SED, contratista
municar el
bra proyectada
orrido a los
strar su alcance.

Juan R.

Lunes 13 Mayo - 2019

(1) Se inicia la obra con el contratista Baler Avella con una cuadrilla de un maestro y 3 oficiales para las actividades de Demolicion enchape piso y muro, Demolición muro, cambio de cubierta pintura exterior e interno Cambio de iluminación, construccion de un nuevo muro, mejoramiento de los tanque de agua. el cual sería el alcance general del proyecto.

(2) Se realiza reunión con los directivos del colegio, Supervisor de la SED, contratista y la interventoría, para comunicar el inicio y la duración de la obra proyectada a 30 días, se realiza recorrido a las areas a intervenir para mostrar su alcance.

Martes 14 de Mayo – 2019

① Se inicia cerramiento con lonar Verdes, madera para limitar el espacio a intervenir.

② Se inicia las actividades de demonte Sanitarios, orinales y lavamanos Demonte de puertas metalicas y Demolicion de muro y enchape muro

③ Se le comunica al contratista y se le solicita el detalle estructural del muro, ya que pod generar atraso en la programacion de la obra, este detalle debe ser aprobado por la interventoria.

Mierades 15 de Mayo –

① Se inicia actividades d seguridad industrial y los trabajadores, donde riesgos de la obra a c Si soma, se le solicita los cursos de altura de

② Se continua con los t demolicion de enchap de niños. y pared de

③ Se recomienda al resp por parte del contratist cerramiento, ya que n. alumnos puedan entra

14 de Mayo – 2019

a cerramiento con lonar
madera para limitar el
a intervenir.

. las actividades de demoli
os, orinales y lavamanos
e de puertas metálicas y
son de muro y enchape muro

nunica al contratista y se le
el detalle estructural del
ya que pod generar atraso
ejecución de la obra, este
debe ser aprobado por la
oría.

Miercoles 15 de Mayo – 2019

(1) Se inicia actividades con reunión de seguridad industrial y capacitación a los trabajadores, donde se le explica los riesgos de la obra a cargo del profesional SISOMA, se le solicita al contratista los cursos de altura de sus trabajadores.

(2) Se continua con los trabajos de demolición de enchape muro en baños de niños. y poceta de aseo.

(3) Se recomienda al residente de obra por parte del contratista mejorar el cerramiento, ya que no es seguro y los alumnos pueden entrar al proyecto.

Jueves 16 de Mayo -2019

① Se continua con demolicion piso y finaliza demolicion muro en baños de niños.

② Se le solicita al contratista la revision de la tuberia existente de desague para se identifiacen y estado para los cambios y limpieza del drenaje hasta la caja de inspeccion

③ Se ajusta el cerramiento en buen estado, se deba tener en cuenta la protección de la tuberia del suministro d agua potable del colegio red que es principal.

④ Se notifica nuevament por medio del residente detalles constructivo es muro fisurado, esto criterio en la obra aprobados por la in

⑤ Se solicita los cursos trabajadores para sus

Viernes 17 de Mayo -20

① Se inicia demolicion encl baños de las niñas, desma metalicas, y retiro sanitario

② Se debe realizar inventario d tanque, lavamanos para entr

6 de Mayo -2019

...nua con demolición piso
...liza demolición muro en
...le niños.

...dicta al contratista la
...de la tubería existente de
...para se identifiquen y
...para los cambios y limpieza
...fe hasta la caja de inspección

...ta el cerramiento en buen
...se debe tener en cuenta la
...ón de la tubería del suministro
...potable del colegio red que es
...).

(4) Se notifica nuevamente al contratista por medio del residente de obra los detalles constructivo estructural del muro fisurado, esto puede generar cambio en la obra y debe ser aprobados por la interventoría.

(5) Se solicita las cursos de altura de los trabajadores para sus labores pertinentes

Viernes 17 de Mayo -2019

(1) Se inicia demolición enchape y muro en baños de las niñas, desmonte de puertas metálicas y retiro sanitarios.

(2) Se debe realizar inventario de los elementos del tanque, lavamanos para entrega al colegio


③ Se identifica el rebasamiento de descarga de aguas negras en los baños, el cual se devuelve, se solicita al contratista sondear y revisar la ruta y la caja de inspeccion, esto no es causa por los trabajos que se estan realizando.

④ Falta de señalizacion en la obra como medio informativo de precaucion, utilizacion de elementos de proteccion y punto de acopio Pendiente cursos de altura.

Sabado 18 de Mayo - 2019

①. Se continua demolicion de piso en baterias sanitaria de niños, donde se evidencia caja de inspeccion de aguas negras, se debe replantear la distribucion de tuberia sanitaria y presentar para por interventoria.

②. Se evidencia que el baño de niñas, el muro posterior y fisurado y suelto, demolicion.



③. En la zona de lo recomienda pañete en sus 3 caras y o


tipica el rebasamiento de desagüe
negras en los baños, el cual
lue, se solicita al contratista
y revisar la ruta y la
inspeccion, esto no es causa
trabajos que se estan realizando.

señalizacion en la obra como
nformativa de precaucion, utilizacion
tos de proteccion y punto de acopio
curso de ejecucion.

18 de Mayo - 2019

ontinua demolicion de piso
erias sanitaria de niños,
se evidencia caja de
cion de aguas negras,
se replantear la
ucion de tuberia sanitaria
y presentar para su aprobacion.
por interventoria.

②. Se evidencia que el pañete en el baño de niñas, ubicado en el muro posterior y lateral, fisurado y suelto, se autoriza demolicion.



③. En la zona de lavatraperos se recomienda pañete impermeabilizado. en sus 3 caras y antepecho.

Lunes 20 de Mayo de 2019

1- Se autoriza demolicion de 1 m² de muro ya que encuentra suelto en baño de niñas.
2- Se verifica y se inicia replanteo de puntos hidraulicos y sanitarios para instalacion de sanitarios en baño de niñas.
3- Se le solicita al contratista compra de materiales de tuberia hidraulica y sanitaria para completar muñeco en baño niños.
4- Avance de obra en total normalidad.

Martes 21 de mayo 2019

(1) Se autoriza demolición de alistado de piso por la supervisión de la SED.
(2) Se solicita revisión de caja inspeccion, electrica. y tuberia.

(3) Se solicita informe de la red Hidrosanitari y ubicación o identif Caja de inspección.

(4) Se autoriza instalación en muro baño niños en el area de la cub

Miercoles 22 de Mayo

(1) Se continua con demol de piso. en baños de n

(2) Se continua con pañ de ninos y niñas

(3) Se autoriza demolicion baño de niñas por

) de Mayo de 2019

ea demolicion de 1 m² de muro ya que encuentra
en baño de niñas.
icca y se inicia replanteo de puntos
y sanitarios para instalacion de sanitarios
de niñas.
solicito al contratista compra de materiales
ia hidraulica y sanitaria para completar
en baño niños.
le obra en total normalidad.

21 de mayo 2019

oriza demolición de alistado
por la supervisión de la SED
ita revisión de caja inspección,
. y tubería.

(3) Se solicita informe de la inspección de la red Hidrosanitaria existente y ubicación o identificación de las Cajas de inspección.

(4) Se autoriza instalación de Super board en muro baño niños y poceta de aseo en el area de la cubierta.

Miercoles 22 de Mayo-2019

(1) Se continua con demolicion de alistado de piso en baños de niños y niñas

(2) Se continua con pañetes en baños de niños y niñas

(3) Se autoriza demolicion de meson en baño de niñas por la SED

Jueves 23 de mayo-2019

(1) Se realiza inspección de trabajos y se identifica areas que no tiene escuadra en pañetes, se debe revisar niveles en muro.

(2) Se solicita al contratista avanzar en temas preliminares como relleno y cargue de piso. pkrca, en los baños de los niños. y niñas.

(3) Se solicito al contratista desde el jueves 16 de mayo la presentacion de la tuberia sanitaria para su evaluación y aprobación, que a la fecha no se ha realizado.

(4) Se debe realizar retiro de escombros y entrega por un oficio al colegio de los sanitarios, lavamanos, orinales.

Viernes 24 de mayo-20

(1) Se manifiesta al contra residente de obra que atraso de actividades que los tiempos de entr cumpla, como cargue d muro fisurado, instalaci de agua, excavación ma

(2) Se continua con pañet d red sanitaria para

Sabado 25 de maye

(1) Se continua con Rema Pendiente terminar en las

(2) Se aprueba instalación Sanitaria (Ducha), se

23 de mayo-2019

za inspección de trabajos y
tipica áreas que no tiene
on pañetes, se debe realizar
en muro.

ita al contratista avanzar
s preliminares como relleno
de piso. placa, en los baños
niños. y niñas.

ito al contratista desde el
o de mayo la presentacion de
ra sanitaria para su evaluación
oación, que a la fecha no se ha
ido.

: realizar retiro de escombros
ega por un oficio al colegio
anitario, lavamanos, orinales.

Viernes 24 de mayo-2019

(1) Se manifiesta al contratista y al residente de obra que se identifica atraso de actividades el cual genera que los tiempos de entrega no se cumpla, como cargue de piso, Demolición muro fisurado, instalacion de suministro de agua, excavación manual.

(2) Se continua con pañete y armado de red sanitaria para su aprobación

Sabado 25 de mayo-2019

(1) Se continua con Remates de pañete Pendiente terminar en las aulatas

(2) Se aprueba instalación de tuberia Sanitaria (Cocina), se debe tener

en cuenta que debe realizar el relleno o cama para la tubería con Recebo grava., de acuerdo con el proceso tecnico NTC. de fontanería.

(3) Se debe tener en cuenta niveles de tubería punto de suministro a eje.

(4) Se solicita colocar por baño 2 Registro de corte para area de lavamanos y orinales y Sanitario a partes.

(5) Se debe tener en cuenta el ajuste de tubería en caja de inspección y la subida de la misma, teniendo en cuenta los resanes y acabados el cual debe estar impermeabilizado. y media cañas internamente.

(6) Se informa al contratis media cañas son en gr con dimensiones de 10c 10cm de ancho.

(7) Se supervisa cronogram al residente de obra qu en actividades de dem Fisurado, Recuson de tang excavación manual muro en Recebo de cargue pis acero en muro fisurad medidas de contingencia el punto de equilibrio d

Lunes 27 de mayo 201

(1) Se continua con paredes niñas y niñas en la parte

ta que debe realizar el relleno para la tubería con Recebo de acuerdo con el proceso tecnto tanería.

tener en cuenta niveles di punto di suministro a eje.

ta colocar por baño 2 Registro para area di lavamano y y Sanitario a partes.

tener en cuenta el ajuste a en caja di inspección y la di la misma, teniendo en las resanes y acabados el estar impermeabilizado. y ñas internamente.

(6) Se informa al contratista que las media cañas son en granito fundido con dimenaciones di 10cm de alto por 10cm di ancho.

(7) Se supervisa cronograma y se comunica al residente di obra que existe atraso en actividades de demolición muro Fisurado, Recuson de tanque existente excavación manual muro fisurado relleno en Recebo di cargue piso. concreto y acero en muro fisurado, se debe tener medidas de contingencia para alcanzar el punto di equilibrio di tiempo.

Lunes 27 di mayo 2019

(1) Se continua con pañetes en baños de niñas y niños en la parte superior di viga

(2) Se realiza la instalación de tubería Sanitaria en baños de niños y niñas de 4" y 2"

(3) se debe ajustar o arreglar cajas de inspección pañetado impermeable con media Cañas, realizar levantamiento de mampostería para nivelar con la placa. de piso

Martes 28 de mayo 2019

(1) Se continua con los ajuste de caja de inspección en los baños de los niños y niñas, se recalca impermeabilizar con mortero, sus caras internas.

(2) Se coloco recebo B 200 ; arena para tapar tubería ; se aplana, se saca nivel para tubería. Sanitaria

(5) Se le comunica al resi
que los trabajos de pa
dipinidos no han sido
se detecta atraso y r
baños por sus trabaja
ha iniciado trabajos
divisorios, se solicita
actividades

Miercoles 29 de mayo 2

(1) Se continua con aplano
cargue de placa, se le
residente de obra colo
15x15 para el momento

(2) Se da referencia de
Corona - laguna., lavam
inoxidable, orinal tipo
push. metálico. de una a

:aliza la instalación de tubería
ría en baños de niños y niñas
y 2"

Jan R.

:be ajustar o arreglar cajas de
ción pañetado impermeable con
, Cañas, realizar levantamiento
mposteria para nivelar con la
de piso

Jan R.

28 de mayo 2019

:tinua con los ajuste de caja
ección en los baños de los
y niñas, se recalca impermeabilizar
ntero sus caras internas.

Jan R.

:co recebo B 200 ; arena
ra par tubería ; se aplana,
:a nivel para tubería. Sanitaria

Jan R.

(5) Se le comunica al residente de obra
que los trabajos de pañetes ya
dichos no han sido terminados
se detecta atraso y rendimiento
bajos por sus trabajadores, no se
ha iniciado trabajos de muro demolicion
divisorios, se solicita urgente iniciar
actividades

Jan R.

Miercoles 29 de mayo 2019

(1) Se continua con aplanar piso para
cargue de placa, se le recomienda al
residente de obra colocar malla de
15x15 para el momento de fundir piso

Jan R.


(2) Se da referencia de santario de
Corona - laguna, lavamanos en acero
inoxidable, orinal tipo mediano con
push metalico de una altura de 50cm

Jan R.

(3) Se informa al residente de obra que la altura para mesas lavamanos es de 70 cm de piso acabado, y Grifería de llave lavamanos tipo push.


(4) la modulación de enchape muro vea ser vertical con remate de cenefa, el enchape es de 35x25 corona jaya de una altura de cenefa es determinado por la linea inferior del vano de la ventana.

(5) Se comunica al contratista que las divisiones en acero inoxidable deb tener en su remate de soporte pato o pie continuo y no paralas o otro lementes que se añade o se instala. independiente



(6) Se define pañete ext de baños niños y divisa impermeabilización

(7) Se debe colocar en bañ ventanera de aluminio Vidrio Rfo.




(8) Se recalca nuevamente en niños y niñas deben te Fundida en Granito de c ancho con dilatacion, de color blanco,

(9) Se debe colocar bald alfa. 33x33 o 30x30.

irma al residente de obra que la
para meson humanos es de
de piso acabado y Grepería
lavamanos tipo push.


ulación de enchape muro
vertical con remate de cenefa,
pe es de 35x25 corona, la ya
altura de cenefa es determinado
línea inferior del vano de la
a.

nica al contratista que las
es en acero inoxidable deb
su remate de soporte pato
tinuo y no paralelo a otro
que se añade o se instala
ente



(6) Se debe pañete exterior en muros de baños niños y duisera, con impermeabilización

(7) Se debe colocar en baños de niños ventanería de aluminio con persiana y vidrio fijo.



(8) Se recalca nuevamente que los baños en niños y niñas deben tener media caña fundida en Granito de alto 10cm x 10 de ancho con dilatación plastica de 5mm de color blanco,

(9) Se debe colocar baldosa BHS de alfa. 33x33 o 30x30.

(10) el contratista aclara el proceso de construcción de muro afectado por fisuras, se hara demoliendo y muro apuntalando viga Superior, el contratista se hace responsable del proceso constructivo que genere o represente, esta interventoria solo hara el respecto seguimiento a la actividad bajo los diseños presentado por el estructural del contratista., la Supervisión avala el proceso constructivo para dar avance y dar avance de obra

jueves 30 d mayo 2019

(1) Se realiza trabajos de pendida de placa de piso y la terminacion de adecuación de cuja inspección se continua con pañete exterior

Viernes 31 de mayo 2

(1) Se continua con pañet baños de niños Se c pañete en parte superi existente. Se recalca Son lentes en la ma

(2) No se ha iniciado la excavacion y demolici disuasoria, como el apu la viga Superior.

(3) Se solicita retiro de el dia Sabado. y limp

tratista aclara el proceso
trucción de muro afectado por
, se hara demoliendo y ~~[illegible]~~ muro
lando viga superior, el
nsta se hace responsable del
constructivo que genere o
te, esta interventoria solo hara
cto seguimiento a la actividad
s diseños presentado por el
oral del contratista., la
isión avala el proceso
tivo para dar apiro y dar
di obra

30 d mayo 2019

a trabajos de pandeta de
de piso y la terminacion
cuacion de cada inspeccion
nua con pañete exterior

Viernes 31 de mayo 2019

(1) Se continua con pañete exterior muro baños de niños. Se continua con pañete en parte superior de la viga existente. Se recalca que los rendimientos son lentos en la mano de obra.

(2) No se ha iniciado la actividad de excavacion y demolicion di muro divisorio, como el apuntalamiento a la viga superior.

(3) Se solicita retiro de escombro para el dia Sabado. y limpieza del area

MARTES 4 DE JUNIO

SE REALIZAN TRABAJOS DE PAÑETE EL LAS PAREDES DE BAÑO DE NIÑOS UBICAN LAS TUBERIAS SANITARIAS EN BAÑO DE NIÑOS, SE INGRESAN MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN DE LA OBRA.

MIERCOLES 5 DE JUNIO

SE REUBICAN LOS PUNTOS HIDROSANITARIOS DE TUBERIAS DE LAVA MANOS, REALIZAN ACTIVIDADE DE PAÑETE EN MURO DE BAÑO DE NIÑOS Y NIÑAS. INGRESO DE MATERIALES.

JUEVES 6 DE JUNIO

SE REALIZAN ACTIVIDAD DE PAÑETE EN PARED EXTERIOR DE BAÑOS Y PARED EXTERIOR DEBAJO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, INGRE
CLIMA MODERADAMENTE LLUVIOSO

VIERNES 7 DE JUNIO.

SE INICIA ACTIVIDADES D
PARED INTERIOR DEL BAÑO DE
REALIZA LA EXCAVACIÓN DE L
EXCAVAR SE ENCUENTRA UNA
CUAL TOCA DEMOLER PARA POS
ADICIÓN DE ACERO DE LA ZAPA
LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE
EN EL BAÑO DE NIÑAS

SABADO 8 DE JUNIO

SE INICIA LA EXCAVACIÓN
SE ENCUENTRA A LA ENTR
DE NIÑAS SE ENCUENTRA
INSPECCIÓN DE AGUAS, SE
CONTRATISTA REALIZAR LA IN

4 DE JUNIO

IZAN TRABAJOS DE PAÑETE EL
LEDES DE BAÑO DE NIÑOS
LAS TUBERIAS SANITARIAS EN
E NIÑOS, SE INGRESAN
IES PARA LA DECOLACIÓN DE
EA.

ÉS 5 DE JUNIO
UBICAN LOS PUNTOS HIDROSANITARIO
UBERIAS DE LAVA MANOS, REALIZAN
ADE DE PAÑETE EN MURO DE BAÑO
OS Y NIÑAS. INGRESO DE
LES.

6 DE JUNIO
LIZAN ACTIVIDAD DE PAÑETE
LED EXTERIOR DE BAÑOS Y
EXTERIOR DEBAJO DEL TANQUE
DE ALMACENAMIENTO. INGRESO DE ARENA
CLIMA MODERADAMENTE LLUVIOSO

VIERNES 7 DE JUNIO

SE INICIA ACTIVIDADES DE ENCHAPE EN
PARED INTERIOR DEL BAÑO DE NIÑAS SE
REALIZA LA EXCAVACIÓN DE LA ZAPATA, AL
EXCAVAR SE ENCUENTRA UNA VIGA, LA
CUAL TOCA DEMOLER PARA PODER HACER EL
ANCLAJE DE ACERO DE LA ZAPATA, SE REALIZA
LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE
EN EL BAÑO DE NIÑAS

SABADO 8 DE JUNIO
SE INICIA LA EXCAVACIÓN DE LA ZAPATA QUE
SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DEL BAÑO
DE NIÑAS SE ENCUENTRA UNA CAJA DE
INSPECCIÓN DE AGUAS, SE SOLICITA AL
CONTRATISTA REALIZAR LA INSPECCIÓN PERTI

SABADO 8 DE JUNIO
SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN DE LAS ZAPATAS, EN LA ZAPATA QUE NIENTE PARA DETERMINAR QUE TIPO DE CAJA DOMICILIARIA PARA PODER REALIZAR EL ARMADO DE LA ZAPATA SIN INTERFERIR CON LA CAJA

MARTES 11 DE JUNIO

AL REALIZAR LA INSPECCIÓN DE LA CAJA DE DESDE CONECTARSE DIRECTAMENTE Y AL TUBO INSTALARLO PROTEGERLO PARA PODER REALIZAR EL ARMADO Y AMARRE DEL ACERO DE LA ZAPATA EN EL BAÑO DE NIÑAS HAY QUE PICAR EL SOBRE PISO DEBIDO A QUE NO SE CUMPLE CON LA ALTURA MINIMA PARA INSTALAR EL MORTERO Y LA TABLETA.
SE DEBE CORREGIR EL ENCHAPE INSTALADO DEBIDO A QUE LAS TABLETAS NO SE ENCUENTRAN ALINEADAS LAS JUNTAS.

JUEVES 13 DE JUNIO
CONTINUAN CON LA ACTIVIDAD DE ENCHAPE, SE LES RECO JUNTAS DE LAS TABLETAS DEB DAS, REALIZAN EL ARMADO DE ZAPATA Y COLUMNAS SE REV SE INDICAN ARREGLAR LOS FI PARA QUE ESTEN A 0.20m EN EL DISEÑO ESTRUCTURAL PA LA ZAPATA.

SABADO 15 DE JUNIO NOTA 1
EN EL BAÑO DE LOS NIÑOS HAY CORRECCIONES DE LOS ALINEAMIENT DEL ENCHAPE YA QUE NO SE EN NO UTILIZAN LOS SEPARADORES, SUENAN HUECAS AL PARECER NO INSTALADAS, EL BAÑO DE LOS N LEVANTAR TODAS LAS TABLETAS Q

JONIO
CON LA EXCAVACIÓN DE LAS
LA ZAPATA QUE
DETERMINAR QUE TIPO
ILIADA PARA PODER REALIZAR
E LA ZAPATA SIN INTERFE-
NCIA

JONIO

INSPECCIÓN DE LA CAJA DE
RSE DIRECTAMENTE Y AL TUBO
OTEGELO PARA PODER REALIZAR
HARE DEL ACERO DE LA ZAPATA
E NIÑAS HAY QUE PICAR EL
SIDO A QUE NO SE COMPLE CON
IMA PARA INSTALAR EL MORTERO

AR EL ENCHAPE INSTALADO
LAS TABLETAS NO SE ENCUEN-
LAS JUNTAS.

JUEVES 13 DE JONIO
CONTINUAN CON LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN
DE ENCHAPE, SE LES RECUERDA QUE LAS
JUNTAS DE LAS TABLETAS DEBEN ESTAR ALINEA-
DAS, REALIZAN EL ALMADO DE ACERO DE LA
ZAPATA Y COLUMNAS SE REVISAN LOS ACEROS
SE INDICAN ABRIGAR LOS FLEJES DE LA ZAPATA
PARA QUE ESTEN A 0.20m COMO INDICAN
EN EL DISEÑO ESTRUCTURAL PARA PODER FUNDIR
LA ZAPATA.

SABADO 15 DE JUNIO NOTA
EN EL BAÑO DE LOS NIÑOS HAY QUE REALIZAR LAS
CORRECCIONES DE LOS ALINEAMIENTOS DE LAS TABLETAS
DEL ENCHAPE YA QUE NO SE ENCUENTRAN ALINEADAS
NO UTILIZAN LOS SEPARADORES, ALGUNAS TABLETAS
SUENAN HUECAS AL PARECER NO QUEDARON BIEN
INSTALADAS, EL BAÑO DE LOS NIÑOS HAY QUE
LEVANTAR TODAS LAS TABLETAS QUE ESTAN INSTALADAS

LO QUE HAN EJECUTADO EN ESTE BAÑO NO SE ACEPTA.

LUNES 16 JUNIO
SE REALIZA LA INSPECCIÓN DONDE EMPIEZAN A ARMAR EL MURO DONDE SE ENCUENTRAN LAS COLUMNAS Y SE PAÑETAN.
Ing Yuritho Pinto
Residente Interventoria

JUEVES 20 DE JUNIO
AL REALIZAR LA VISITA DE INSPECCIÓN EL CONTRATISTA NO HA REALIZADO ACABADO LAS CORRECCIONES SOLICITADAS EL DÍA 15 DE JUNIO DONDE HOY SE ENCUENTRAN OTRA VEZ TABLETAS DEL ENCHAPE DESALINEADAS, TABLETAS HUECAS, LA SENEFA NO SE ENCUENTRAN UNIFORME SE ENCUENTRAN HUNDIDAS DESALINEADAS. LA ZONA DE ENCHAPE DE LOS DOS BAÑOS NO SE ACEPTAN YA QUE EL ENCHAPE ES INSTALADO. ACP. Ing

Debido a las ob
realizados por "
se para la activi
enchape, para r
el arreglo necesa
enchape, tam

VIERNES 21
EL PROCESO SUJETADO P
DE LA ESTRUCTURA NE
ES USADO GENERAL DE
ELIMINANDO EL OXIDO
APLICAR LUEGO EL AN
ESMALTE O LACA SEG
POR LA ENTIDAD.
Ing Yuritho Pinto
Residente Interventoria

HAN EJECUTADO EN ESTE BAÑO
CEPTA.

16 JUNIO
SITA LA INSPECCIÓN DONDE
N A ARMAR EL MURO DONDE
UENTRAN LAS COLUMNAS Y
NETAS.
INTO
Interventoria
20 DE JUNIO
ALIZAR LA VISITA DE INSPECCIÓN
NTRATISTA NO HA REALIZADO ACABA-
AS CORRECCIONES SOLICITADAS EL
5 DE JUNIO DONDE HOY SE
TRAN OTRA VEZ TABLETAS DEL
E DESALINEADAS, TABLETAS
S, LA SENEFA NO SE ENCUENTRAN
ME SE ENCUENTRAN HUNDIDA-
EADAS. LA ZONA DE ENCHAPE
DOS BAÑOS NO SE ACEPTAN YA

QUE EL ENCHAPE ESTA MUY IRREGULAR
INSTALADO. ACP.
Edwin Muñoz Pinzón
Residente Interventoria

Debido a las observaciones
realizadas por interventoria
se para la actividad de
enchape, para realizar
el arreglo necesario en el
enchape, ~~tom~~

Arq. Residente

VIERNES 21
EL PROCESO SUJETADO PARA EL ACABADO
DE LA ESTRUCTURA METALICA DE LA CUBIERTA
ES LIJADO GENERAL DE LA SUPERFICIE
ELIMINANDO EL OXIDO QUE SE ENCUENTRE
APLICAR LUEGO EL ANTICORROSIVO Y EL
ESMALTE O LACA SEGUN APU APROBADO
POR LA ENTIDAD.
Edwin Muñoz Pinzón
Residente Interventoria

(27)

MARTES 25 DE JUNIO
AL MOMENTO DE REALIZAR LA INSPECCIÓN SE ENCUENTRAN 2 OBREROS, DE EVIDENCIA LO MISMO DEL DÍA JUEVES 20 DE JUNIO DONDE SE REALIZAN Y SOLICITAN SE HAGAN LAS CORRECCIONES PERTINENTES AL ENCHAPE DE LOS DOS BAÑOS. (TABLETAS HUECAS, DESALINEADAS)
EN EL MOMENTO SE ENCUENTRAN REALIZANDO ACTIVIDADES DE LIJADO DE LOS PERFILES QUE SOSTIENEN LA CUBIERTA, LOS OBREROS INDICAN QUE EN EL MOMENTO NO TIENEN ANTICORROSIVO PARA APLICARLE A LOS PERFILES Y QUE TAMPOCO EN EL MOMENTO TAMPOCO TIENEN PEGACOR.

Ing. R. R.

Ing. Martha Pinto
Residente Interventoría

Miercoles 26 de Ju
- Se inicia alos me
los mesones en
niñas, en mamp
- Se inicia alistado
para meson. Ileya
Ing. R. R. Ing. Martha
Residen
Jueves 27 de Jun
- Se inicia armado
para meson, con h
soporte donde se
lavamanos en ac
Ing. R. R. Ing. Martha
Reside
Viernes 28 de J
- Se da inicio a fu
meson en baño n
se continua con e
zoco de lavatrape
ingreso de baño n

276

25 DE JUNIO

ENTO DE REALIZAR LA INSPECCIÓN
CUENTRAN 2 OBREROS, DE EVIDEN-
MISMO DEL DÍA JUEVES 20
O DONDE SE REALIZAN Y SOLICITAN
SAN LAS CORRECCIONES PERTINENTES
HAPE DE LOS DOS BAÑOS.
S HUECAS, DESALINEADAS)
MOMENTO SE ENCUENTRAN REALIZANDO
AÑES DE PEGADO DE LOS PERFILES
TIENEN LA CORRECTA, LOS OBREROS
QUE EN EL MOMENTO NO TIENEN
SOLO PARA APLICARLE A LOS
S Y QUE TAMPOCO EN EL MOMEN-
POCO TIENEN PEGACOR.:

Ing Martha Pinzón
Residente Interventoría

Miercoles 26 de Junio - 2019.

- Se inicia elos muros bajos para los mesones en el baño de niñas, en mamposteria con bloque.
- Se inicia alistado de formaleta para meson. Llega material de pegacor.

Ing M. P.

Ing Martha Pinzón
Residente Interventoría

Jueves 27 de Junio - 2019.

- Se inicia armado de formaleta para meson, con hierros para soporte donde se ubicaran 5 lavamanos en acero inoxidable.

Ing M. P.

Ing Martha Pinzón
Residente Interventoría

Viernes 28 de Junio - 2019.

- Se da inicio a fundida de meson en baño niñas. y se continua con enchape en zona de lavatraperos al ingreso de baño niños.

Ing Martha Pinzón
Residente Interventoría

Sabado 29 de Junio 2019
-Se inicia trabajos de acabados piso en baño niño, de tablete alfa, se remata zanca de enchape faltantes en poceta aseo, y se pañeta muros bajos de meson en baño niñas.

Lil Martha Pinzón
Residente Interventoria

Julio 2 del 2019 - Martes
-Se continuan trabajos de acabado de piso en baño niñas remates de poceta aseo y remates pañete muros bajos en baño niñas.

Lil Martha Pinzón
Residente Interventoria

VIERNES 5 DE JULIO DE

SE REALIZA VISITA DE IN
CUCIÓN DE ACTIVIDADES. D
DOS OFICIOS EN EL FU
DE APTECHO QUE REALIZA
DE FUNDIR MESONES
LOS DOS BAÑOS, TAMBIEN
DE NUEVO ACABO LA IN
EN TABLETA ALFA FALTA
MEDIA CAÑA EN EL GRANITO
ACABADOS DE PISO.

NOTAS: SE LE SOLICITA AL CO
LA EVACUACIÓN DE ESCO
DE LAS AREAS. DE TRA

Lil Martha Alejandra P
Residente Interventoria

278

o 29 de Junio 2019
rcia trabajos de acabados
:n baño niño, de tablete
se remata zocalos de
ape faltantes en
a aseo, y se pareta.
s bajos de meson en
niñas.

Fe. Lil Martha Pinzón
Residente Interventoria

2 del 2019 - Martes
ntinuan trabajos de
do de piso en baño niñas
es de poceta aseo y
es pareta muros bajos.
año niñas.

Lil Martha Pinzón
Residente Interventoria

VIERNES 5 DE JULIO DE 2019

SE REALIZA VISITA DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES, DONDE SE ENCUENTRAN DOS OPERIOS EN EL FRENTE LOS CUALES SE APRECIA QUE REALIZACIÓN LAS ACTIVIDADES DE FUNDIR MESONES DE LAVAMANOS DE LOS DOS BAÑOS, TAMBIEN SE APRECIA QUE DE NUEVO ACABO LA INSTALACIÓN DEL PISO EN TABLETA ALFA FALTANDO DEL FUNDIR MEDIA CASA EN EL GIMNASIO. PARA TERMINAR LOS ACABADOS DE PISO.

NOTAS: SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA REALIZAR LA EVACUACIÓN DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA DE LAS AREAS DE TRABAJO

Lil Martha Alejandra P
Resident Interventoria

Residente Contratista

(3-1)

VIERNES 12 DE JULIO

SE REALIZA VISITA DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE AVANCE DE OBRA DONDE SE APRECIA QUE EN EL FRENTE DE OBRA HAY 2 OBREROS LOS CUALES REALIZAN ACTIVIDADES DE APLICAR PINTURA BLANCA EN MUROS EXTERIORES PARA LUEGO APLICAR PINTURA COMARA. EL OTRO SE ENCONTRABA REALIZANDO EL ENCHAPE DE LA PARTE DE LOS MEZONES.

Ing. Martha Pinto
Residente Interventoría

Arq. Contratista

MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2019

SE REALIZA VISITA DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN POR PARTE DE SST.

NOTA 7 SE SOLICITA RETIRAR ESCOMBROS YA QUE LA ZONA DE TRABAJO LES HACE ESTORBO PARA MENTE LAS ACTIVIDADES

NOTA 8 ESTA REALIZANDO ACTI EN ANDAMIO DONDE DEBE EN SU TOTALIDA DEL ANDAMIO. Y ADE PARTES.

- USAR EQUIPO Y HERRA PARA CADA UNA DE LAS DE ENCUENTRAN UTILI HECHIZOS PARA ALCANZA
- REVISAR HERRAMIENTA NO CUENTAN CON TODO REVISAR CABLEADO Y

Ing. Martha Pinto
Residente Interventoría

280

...ES 12. DE Julio

...ALIZA VISITA DE INSPECCIÓN Y VERIFICA-
...E AVANCE DE OBRA DONDE SE
... QUE EN EL FRENTE DE OBRA HAY
...ROS LOS CUALES REALIZAN ACTIVIDADES
...CAR PINTURA BLANCA EN MUROS
...ES PARA LUEGO APLICAR PINTURA
... EL OTRO SE ENCONTRABA REALIZAN-
... ENCHAPE DE LA PARTE DE LOS
...O.

...INTER
Interventoría

Arq. Contratista

...ES 17 DE Julio DE 2019

...LIZA VISITA DE INSPECCIÓN Y VERI-
...ÓN POR PARTE DE SST.

...ICITA RETIRAR ESCOMBRO YA QUE
LA ZONA DE TRABAJO ES REDUCIDA Y LES HACE ESTORBO PARA REALIZAR NORMALMENTE LAS ACTIVIDADES

NOTA: ESTA REALIZANDO ACTIVIDADES EN ANDAMIO DONDE SE LES SOLICITA ARMAR EN SU TOTALIDAD LA SECCIÓN DEL ANDAMIO. Y ASEGURAR TODAS SUS PARTES.

- USAR EQUIPO Y HERRAMIENTA ADECUADAS PARA CADA UNA DE LAS LABORES, YA QUE SE ENCUENTRAN UTILIZANDO ESTRUCTURAS HECHIZAS PARA ALCANZAR ZONAS ALTAS
- REVISAR HERRAMIENTA ELECTRICA YA QUE NO CUENTAN CON TODOS SUS ACCESORIOS REVISAR CABLEADO Y EXTENSIONES

Residente Interventoría

(33)

VIERNES 19 DE JULIO

SE REALIZA VISITA DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DONDE SE ENCUENTRAN DOS OBREROS EN OBRA DONDE UNO REALIZA ACTIVIDAD DE APLICAR LA 1ª CAPA DE PINTURA COLAZA VERDE, EL OTRO SE ENCUENTRA REALIZANDO EL LAVADO DEL LADRILLO CON ACIDO, EL CUAL CAE SOBRE LO QUE YA SE ENCUENTRA PINTADO Y SOBRE LA TABLETA DE ENCHAPE YA INSTALADA, EL OBRERO NO SE ENCUENTRA CON LOS EPPS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD EL RESIDENTE DE OBRA DEL CONTRATISTA PARA ESTA ACTIVIDAD PORQUE NO HAY SEGURIDAD PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD

NOTA9 SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA LIMPIAR Y REPARAR LAS ZONAS AFECTADAS POR EL LAVADO CON ACIDO.

MIERCOLES 24 DE JU

SE REALIZA VISITA DE
SE ENCUENTRA UN OBRE
DE OBRA REALIZANDO
FUNDIDA DE MEDIA C
DE NIVEL.
Lp Martha Pinto
Residente Interventoria

SABADO 26 DE JULIO DE

SE REALIZA VISITA DE
CION DEL FRENTE DE C
APRECIA QUE EN DIA
LA FUNDIDA DE MED
GRANITO Y POSTE
MEDIDAS SE APRECIA
OBRERO EN OBRA. E
REALIZAR ACTIVIDAD

) 19 DE JULIO

IZA VISITA DE INSPECCIÓN Y VERIFICA-
E ACTIVIDADES DONDE SE ENCUEN-
OS OBREROS EN OBRA DONDE
A/IZA ACTIVIDAD DE APLICAR LA 1ª
E PINTURA COLUZA VERDE, EL OTRO
ENTRA REALIZANDO EL LAVADO
DELLO CON ACIDO, EL CUAL
BRE LO QUE YA SE ENCUENTRA
) Y SOBRE LA TABLETA DE ENCHAPE
TALADA, EL OBRERO NO DE ENCUEN-
↓. LOS EPPS NECESARIOS PARA LA
SO EL RESIDENTE DE OBRA DEL
STA PARA ESTA ACTIVIDAD PORQUE
(SEGURIDAD PARA EJECUTAR LA
D

SOLICITA AL CONTRATISTA LIMPIAR
AL LAS ZONAS AFECTADAS POR
O CON ACIDO.

MIERCOLES 24 DE JULIO

SE REALIZA VISITA DE INSPECCIÓN DONDE SE ENCUENTRA UN OBRERO EN EL FRENTE DE OBRA REALIZANDO LA ACTIVIDAD DE FUNDIDA DE MEDIA CAÑA EN EL BAÑO DE NIÑOS.

Liz Martha Pinto
Residente Interventoria

Arq. Residente

SABADO 26 DE JULIO DE 2019

SE REALIZA VISITA DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL FRENTE DE OBRA DONDE SE APRECIA QUE EN DIAS ANTERIORES REALIZO LA FUNDIDA DE MEDIA CAÑA EN GRANITO Y PARTE SUPERIOR DE LOS MUROS SE APRECIA QUE HAY UN OBRERO EN OBRA, EL CUAL VA A DESARROLLAR ACTIVIDAD DE TERMINADO

FUNDIR EL GRANITO SOBRE EL MEJÓN DEL BAÑO DE NIÑAS, LUEGO SE PROCEDE A PULIR EL GRANITO SOLO DE LA MEDIA CAÑA.

Lic Martha Pinzón
Residente Interventoría

Arq. Residente

MIERCOLES 31 DE JULIO 2019

SE REALIZA VISITA DE INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS AVANCES REALIZADOS EN ESTE FRENTE SE APRECIAN QUE SE ENCUENTRAN DOS OBREROS UNO QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO ACTIVIDADES DE MEDICIÓN PARA CUANTIFICAR FUNDIR A INSTALAR EN CUBIERTA, LUEGO PROCEDE A REALIZAR ACTIVIDADES DEL DESMONTE DE CUBIERTA, ESTA REALIZANDO LABORES EN ALTURAS, NO SE APRECIA QUE TENGAN LOS EPP'S PARA TRABAJAR EN ALTURAS

SE ESTAN INCUMPLIENDO
SST SEGÚN DE NO

- NO SE TIENE DISPONI
PARA ACCEDER A LA
LAS INSTALACIONES. PAR
NO ESTA UTILIZANDO
INADECUADOS UNA FLAC

NOTA/O SE REQUIERE QUE E
DISPONIBLE TODOS LOS
TAS NECESARIAS Y EN
PODER ADELANTAR TU

- SE SOLICITA USAR EQ
DISPONER DE UN AYU
TRABAJE EN ALTURAS Y
RECIBIR Y PASAR LAS
TAS Y MATERIALES QUE
ACTIVIDAD

e el GRANITO SOBRE EL MEJÓN
NTO DE NIVEL, LUEGO DE
E A PULIR EL GRANITO SOLO
MEDIA CARA.

PINEÓN
Interventoría

Arq. Residente

ES 31 DE JULIO 2019

IZA VISITA DE INSPECCIÓN DE VERIFI-
Y CONTROL DE LOS AVANCES REALIZADOS
E FRENTE SE APRECIAN QUE SE EN-
N DOS OBREROS UNO QUE SE
TRA REALIZANDO ACTIVIDADES DE
A PARA CUANTIFICAR FUNDIDO A
E EN CUBIERTA, LUEGO PROCEDE
AS ACTIVIDADES DEL DESMONTE
ERIA, ESTA REALIZANDO LABORES
UAS, NO SE APRECIA QUE TENGAN
PP'S PARA TRABAJAR EN ALTURAS

SE ESTAN INCUMPLIENDO LAS NORMAS
SST SEGÚN SE NOMBRAN

- NO SE TIENE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO PARA ACCEDER A LA CUBIERTA (TECHOS) DE LAS INSTALACIONES. PARA ESTE FIN EL PERSONAL ESTA UTILIZANDO DE FORMA INSEGURA E INADECUADA UNA FRACCIÓN DE ANDAMIO.


NOTA/O SE REQUIERE QUE EL CONTRATISTA TENGA DISPONIBLE TODOS LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS Y EN BUEN ESTADO PARA PODER ADELANTAR TRABAJO EN ALTURA

- SE SOLICITA USAR ESCALERAS RECTIFICADAS DISPONER DE UN AYUDANTE PARA QUE TRABAJE EN ALTURAS Y SE ENCARGE DE RECIBIR Y PASAR LAS DIFERENTE, HERRAMIENTAS Y MATERIALES QUE SE NECESITE EN LA ACTIVIDAD

- EL AUXILIAR EN ALTURAS DEBE TENER UN PERMISO DE TRABAJO FIRMADO POR EL PROFESIONAL PERTINENTE.
- TENER UN VIGIA PERMANENTE. POR LO ANTERIORMENTE MENCIONADO SE SUSPENDE LA ACTIVIDAD QUE SE ESTA EJECUTANDO HASTA TENER TODOS LOS REQUERIMIENTO SOLICITADOS.

Ing Martha Pinzón-Residente Interventoria
Agosto 1 - 2019 - Jueves

Por parte del contratista se realiza la subsanacion de las observaciones, con el personal de la actividad, haga a obra escalera certificada. se realiza retiro de escombro del retiro de la cubierta, se realiza aseo. se realiza capacitacion del personal en tema de alturas, se el tema de instalac En el remate de ent bateria sanitaria, se tabletas q se retiraro excavacion de los gravilla lavada y cenefa en el remat se construya el muro.



Ing Martha Pinzón
Residente Interventoria

COLEGIO
PORFIRIO BARBA JACOB
SEDE A

CONTRATO - CO1. PCC NTE 881165


CONSORCIO INTERDESARROLLO
INTERVENTORIA

CONSORCIO BALEK AVELLA
CONTRATISTA CONSTRUCTOR

ITIAL EN ALTURAS DEBE TENER UN
DE TRABAJO FIRMADO POR EL PROFE-
PERTINENTE.
UN VIGIA PERMANENTE. POR LO
MENTE MENCIONADO SE SUSPENDE
VIDAD QUE SE ESTA EJECUTANDO
TENER TODOS LOS REQUERIMIENTOS
ADOS.
Pinzón-Residente Interventoria
9 1 - 2019 - Jueves

arte del contratista se
la subsanacion de las
saciones, con el personal
actividad, Hega a obra
a certificada. se
a retiro de escombro
iro de la cubierta,
liza aseo. se realiza
acion del personal en

tema de alturas, se continua
el tema de instalacio de cubierta,
En el remate de entrada de la
bateria sanitaria, se remplaza las
tabletas q se retiraron para la
excavacion de las zapatas, por
gravilla lavada y hacer una
cenefa en el remate del piso donde
se construya el muro.



Martha Pinzón
Residente Interventoria

Arq. Contratista

18 de Junio - 2019 - Martes.

Se realiza entrega por parte del establecimiento educativo el are de la cocina, para realizar trabajos de repotensiacion electrica y adecuaciones de obra civil, se realiza recorrido con el Arq. Enrique Ocampo supervisor de secretaria de educacion, residente de interventoria, contratista almacenista y personal de compensar. se entregan areas libres para iniciar intervenciones locativas.

Ing Martha Pinzon
Residente Interventoria

Arq. Residente contratista

19 de Junio - 2019 - Miercoles.

Se realiza revision de medidas para sistema electrico y compra de material.

Arq. Residente.

Ing Martha Pinzon
Residente Interventoria

20 - Junio - 2019 - Jueves

Jueves 27 de Junio

Se realiza visita de inspección al frente Colegio Porfirio Barbajacob Sede A para verificar los avances realizados en el proceso constructivo, Electrico e Hidraulico de la repotenciación de la cocina. Se aprecia e indica por el celador que en el momento de la inspección no hay personal en el frente de obra.

NOTA 1 Se le solicita al contratista presentar un plan de contingencia para no retrasar los avances para entregar en la fecha estimada.

Ing Alejandra Pinzón
Residente Interventoría

Arq. Residente

Viernes 28 de Junio

Se realiza inspección al frente encuentran 2 obreros, se enc actividades de corte, demolicion confolma el calcano y regata puntos hidraulicos.

NOTA 2 Se evidencia falta p/o uso de
Ing Martha Alejandra Pinzón - Residente Interven
Sabado 29 Domingo 30 - Julio

Se realizan trabajos por parte en la instalación y montaje de tomas y circuitos electricos cumplimiento al alcance elect los oficiales electricos.

Ing Martha Pinzón
Residente Interventoria

Arq

Norma

nio - 2019 - Jueves

, 27 DE JUNIO
alizo Visita de Inspección al frente
o Porfirio Bajabajos Jefe a para
e los avances realizados en el
Constructivo, Electrico e Hidraulico
Repotenciación de la Cocina: Se
e indica por el celador que en
nto de la Inspección no hay
en el frente de obra.

solicita al Contratista presentar
de contingencia para no retrasar
nces para entregar en la fecha
s.

tha Pinzón
nterventoria

Arq. Residente

VIERNES 28 DE JUNIO

Se realizo Inspección al frente donde se encuentran 2 obreros, se encuentran en actividades de golpe, demolicion para confinar el calcado y regata para instalar puntos hidraulicos.

NOTA 2 Se evidencia falta y/o uso de los EPP's
Pl Martha Alejandra Pinzón - Residente Interventoria

SABADO 29 DOMINGO 30 - JULIO 1

Se realizan trabajos por parte del contratista en la instalación y montaje de tubería, cables tomas y circuitos electricos para dar cumplimiento al alcance electrico.
Los oficiales electricos.

Pl Martha Pinzón
Residente Interventoria

Arq. Residente.

Norma

291

4.

MIERCOLES 3 DE JULIO

SE REALIZA VISITA DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN Y SE OBSERVA QUE HAY UN OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN Y UNO ELECTRICO, EL ELECTRICO SE ENCUENTRA TERMINANDO DE INSTALAR EL CABLE DESDE LAS TERMINALES AL TABLERO GENERAL Y EL CIVIL REALIZANDO ACTIVIDAD DE DEMOLICIÓN DE PLACA PARA REUBICAR DRENAJE DENTRO DEL CALCAÑO.

Lic Martha Pinto
Residente Interventoria

Arq. Residente

VIERNES 5 DE JULIO

SE REALIZA VISITA DE INSPECCIÓN Y VERIFICACION CON EL SUPERVISOR DE LA SED, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA DONDE SE APRECIA Y SE INDICA, UBICAR LOS 3 PUNTOS HIDRAULICOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA TUBERIA ELECTRICA REVISAR SI LAS TOMAS POR NORMA DEBEN QUEDAR A 1.50 m DEL PISO A LA PARTE INFERIOR DE LA TOMA, RESANAR LA PARED POR DONDE SE INSTALÓ LA TUBERÍA ELECTRICA..

Norma

2 OBREROS DE CONSTRUCCIÓN.

Lic Alejandra Pinto
Residente Interventoria

SABADO 6 DE JULIO

SE REALIZA MANIOBRA DE CORTE DE ENERGÍA PARA REALIZAR LA ACOMETIDA DESDE EL TABLERO E LA SUBESTACIÓN Y DAR ENERGÍ ELECTRICO NUEVO Y CONECTAR TE, POR OFICIALES ELECTRICOS

Lic Alejandra Pinto
Residente Interventoria

JUEVES 11 DE JULIO

SE ENCUENTRA UN OFICIAL EN TANDO LABORES DE INSTALACI DE H2O POTABLE PARA LA UBICA PUNTOS ELECTRICOS, LUEGO SE A RESANAR LA PARED Y ENCHAS MISMA.

JUEVES 3 DE JULIO

IZA VISITA DE INSPECCIÓN Y VERIFICA-
SE OBSERVA QUE HAY UN OFICIAL
NSTRUCCIÓN Y UNO ELECTRICO, el ELECTRICO
DENTRO TERMINANDO DE INSTALAR EL CABLE
AS TERMINALES AL TABLERO GENERAL
REALIZANDO ACTIVIDAD DE DEMOLICIÓN DE
LA RECHAPAR DRENAJE DENTRO DEL CALCAÑO.
Pinto
Interventoria
5 DE JULIO

Arq. Residente

IZA VISITA DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN
SUPERVISOR DE LA SED, CONTRATISTA
VENTORÍA DONDE SE APRECIA Y
ICA, UBICAR LOS 3 PUNTOS HIDRAULICOS
ACTE INFERIOR DE LA TUBERIA ELECTRICA
SI LAS TOMAS POR NORMA DEBEN
A 1.50 m DEL PISO NA LA PARTE
DE LA TOMA, RESANAR LA PARED
DE SE INSTALÓ LA TUBERÍA ELECTRICA..

2 OBJETOS DE CONSTRUCCIÓN.
Ing Alejandra Pinto
Residente Interventoria
SABADO 6 DE JULIO

SE REALIZA MANIOBRA DE CORTE GENERAL
DE ENERGÍA PARA REALIZAR LA CONEXIÓN
ACOMETIDA DESDE EL TABLERO GENERAL DE
LA SUBESTACIÓN Y DAR ENERGÍA AL SISTEMA
ELECTRICO NUEVO Y CONECTAR CON EL EXISTEN-
TE, POR OFICIALES ELECTRICOS

Ing Alejandra Pinto
Residente Interventoria.

Arq. Residente.

JUEVES 11 DE JULIO

SE ENCUENTRA UN OFICIAL EN OBRA ADELAN-
TANDO LABORES DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA
DE H2O POTABLE PARA LA UBICACIÓN DE LOS
PUNTOS ELECTRICOS, LUEGO SE PROCEDE
A RESANAR LA PARED Y ENCHAPAR ESTA
MISMA.

Norma

6.

NOTA 2 SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA REALIZAR LA EVACUACIÓN DEL MATERIAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.

Ing Alejandro Pinzón
Residente Interventoría
VIERNES 12 JULIO

Arq. Residente

SE REALIZA VISITA DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE AVANCE DE OBRA CON PRESENCIA DEL SUPERVISOR DE LA SED, CONTRATISTA E INTERVENTORIA DONDE HAY 2 OBREROS DE CONSTRUCCIÓN, UNO ADELANTA LA INSTALACIÓN Y REZPLAZAMIENTO DEL PUNTO DE DESAGÜE Y EL OTRO VA A REALIZAR LA FUNDIDA EN GRANITO DEL CALCAÑO.

NOTA 3 SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA DEZPLAZAMIENTO DE PUNTO HIDRAULICO EXISTENTE

NOTA 4 SELLAR EL VIDRIOS Y PUNTOS EN EL TECHO POR DONDE SE INSTALO LA TUBERÍA ELECTRICA

NOTA 5 TAPONAR PUNTO HIDRAULICO Y SI SE DESMONTA EL MUEBLE DE LAVA

Ing Alejandro Pinzón
Residente Interventoría
LUNES 15 DE JULIO

SE REALIZA VISITA DE INSPECCIÓ DE LA COCINA SE EVIDENCIA QUE SUBSANO LAS OBSERVACIONES DEL SE ENCUENTRA QUE EL CALCAÑO ENCUENTRA ALINEADO Y LA PE ENCAJA UNIFORMEMENTE.

NOTA 6 SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA EN EL BORDES DEL CALCAÑO UN TE EN GRANITO COMO EL DEL CALC CUANTO FUÓ. PARA QUE LA PE Y TENGA UN MEJOR ASPECTO

Ing Alejandro Pinzón
Residente

Norma

SOLICITA AL CONTRATISTA REALIZAR LA
ION DEL MATERIAL DE ESCOMBROS Y
ES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.
lio Pinzón
Interventoría
12 JULIO

Arq. Residente

IZA VISITA DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN
NCE DE OBRA CON PRESENCIA DEL SUPER-
E LA SED, CONTRATISTA E INTERVENTORIA
TA Y 2 OBREROS DE CONSTRUCCIÓN.
ELANTA LA INSTALACIÓN Y DEZPLAZA-
DEL PUNTO DE DESAGÜE Y EL OTRO
ELIZAR LA FUNDIDA EN GRANITO
AMO.
OLICITA AL CONTRATISTA DEZPLAZAMIENTO
O HIDRAULICO EXISTENTE

EL VIDRIOS Y PUNTOS EN EL TECHO POR
E INSTALO LA TUBERIA ELECTRICA

NOTAS

TAPONAR PUNTO HIDRAULICO Y SANITARIO DONDE
SE DESMONTA EL MUEBLE DE LAVAMANOS
Alejandro Pinzón
Residente Interventoría
LUNES 15 DE JULIO

Arq. Residente

SE REALIZA VISITA DE INSPECCIÓN PARA ENTREGA
DE LA OBRA SE EVIDENCIA QUE EL CONTRATISTA
SUBSANO LAS OBSERVACIONES DEL DÍA 12 PERO
SE ENCUENTRA QUE EL CALCAMO NO SE
ENCUENTRA ALINEADO Y LA REJILLA NO
ENCAJA UNIFORMEMENTE.

NOTA 6

SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA REALIZAR
EN EL BORDES DEL CALCAMO UN TERMINADO
EN GRANITO COMO EL DEL CALCAMO DEL
CUARTO FIJO. PARA QUE LA REJILLA ENCAJE
Y TENGA UN MEJOR ASPECTO
Alejandro Pinzón
Residente

Arq. Residente

8.

JULIO 18 DE 2019 (Jueves)

Se realiza entrega zona de cocina y repotenciación de red eléctrica. En revisión x compensar solicita unas actividades no contempladas inicialmente y son las siguiente:

- Arreglar chapa tablero externo existente
- Arreglar filo de piso cuarto frío
- Instalar media caña vertical y muro superior horizontal (esto es reutilizable) en toma de cobres térmicos
- Cambio de rejilla existente - Revisar babinet

Arq. Residente.

Ing Alejandra Pinto
Residente Interventoria

Julio 25 de 2019 (Jueves)

En visita realizada por parte de Interventoría para verificación de compromisos pendientes se evidencia que la relación del día Julio 18 de 2019 sigue pendiente la instalación de la media caña en zona de cobres térmicos por lo anterior se solicita subsanar y ejecutar la actividad de manera inmediata.

Ing Martha Alejandra Pinto
Residente de Interventoría

Firma

Dí 2019 (Jueves)

, entrego zona de cocina y repotenciación
eléctrica. En revisión x compensar
nos actividades no contempladas
nte y son las siguiente:
chapa tablero externo existente
filo de piso cuarto frío
media caña vertical y muro superior
(esto es reutilizable) en toma de cables
os.
de rejilla existente - Revisar babinete.

Atte. Ing. Martha Alejandra Pinzón
esidente. Residente Interventoría

de 2019 (Jueves)

) realizado por parte de Interventoría
ificación de compromisos pendientes
encia que la relación del día Julio 18
sigue pendiente la instalación de
o caña en zona de cables eléctricos
anterior se solicita subsanar y ejecutar
la actividad de manera inmediata.
Atte. Martha Alejandra Pinzón
Residente de Interventoría

Firma

Proyecto:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/OMEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES.		
Contratista:	BALER AVELLA	Interventoria:	INTERDESARROLLO
Contrato:	CO1.PCCNTR.881165	Contrato:	CO1.PCCNTR.883206
Informe No.:	3	Periodo:	10 JULIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2019

FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN SST DE LA INTERVENTORÍA

INFORME SST

REQUERIMIENTO SST	ÍTEM	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE 100%	NO CUMPLE 0%	N/A	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS Y SOPORTES
1. GESTIÓN DOCUMENTAL	1.1.	La Interventoria presenta el informe mensual de gestión SST. Éste es entregado oportunamente a la Interventoria en la fecha acordada con la supervisión del proyecto.	X				*El contratista entrego el informe pero se le realizaron observacionees*
	1.2.	La documentación del SGSST, tanto del Contratista como de la Interventoria, original y actualizada reposa en el campamento de obra.	X				*Lista de chequeo de la documentación encontrada en el campamento de la obra*
	1.3.	El informe mensual de gestión SST de la Interventoria se estructura y presenta de acuerdo a los lineamientos dados por la SED en el formato "Lista de chequeo de la gestión SST de la Interventoria".	X				*El informe mensual de gestión SST de la Interventoria se estructura y presenta de acuerdo a la presente Lista de Chequeo*
	1.4.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		-
2. INGRESO DE PERSONAL	2.1.	Todo el personal que labora en la obra (administrativo y operativo, contratado o subcontratado) se encuentra afiliado a una ARL, EPS Y AFP desde antes de su ingreso.	X				
	2.2.	Se realiza el debido registro de ingreso del personal nuevo y se suministra la documentación obligatoria de cada trabajador. Se actualiza semana a semana el formato de control y seguimiento del personal que labora en la obra.	X				
	2.3.	Se efectúa examen médico de ingreso y egreso por cargo, de acuerdo con el protocolo de examenes médicos ocupacionales, y su validez es verificada por el profesional encargado. Se mantiene actualizado el diagnóstico de condiciones de salud del personal.	X				
	2.4.	Se cuenta con el paz y salvo de retiro de cada trabajador vinculado al proyecto. En el caso de las empresas subcontratadas, presentan certificación de paz y salvo, discriminando el personal que fue vinculado al proyecto.			X		No aplica para el perirodo del informe
	2.5.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
3. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES	3.1.	Se da cumplimiento y cobertura al cronograma de inducción, capacitación y entrenamiento, incluido en el SGSST.	X				*Cuenta con cronogrma SST*
	3.2.	Todos los trabajadores son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar, esta notificación se hace antes de iniciar las labores propias del cargo y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	X				
	3.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
4. SEÑALIZACIÓN	4.1.	Se cumple con la señalización del campamento, de acuerdo con lo establecido en el SGSST.		X		Se radico el comunicado 649-107-SED-SSTMA - SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPONENTE SSTMA EN OBRA	*Ver registro fotografico*
	4.2.	Se cumple con la señalización y demarcación de maquinaria, de acuerdo con lo establecido en el SGSST.			X		
	4.3.	Se cumple con la señalización del plan de emergencia de acuerdo con lo establecido en el SGSST.	X				
	4.4.	Se cumple con la señalización prohibitiva, de obligación y de salvamento y la demarcación para los frentes de obra incluida en el SGSST y aprobada por interventoria.	X				
	4.5.	Las áreas destinadas para la movilidad, se encuentran libres de obstáculos de tal manera que no se impida o dificulte el paso o la circulación requerida.		X		Se radico el comunicado 649-107-SED-SSTMA - SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPONENTE SSTMA EN OBRA	
	4.6.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	5.1.	Todo el personal cuenta con los Elementos de Protección Personal y hace uso permanente de los mismos al interior de la obra. Los EPP son los adecuados para la actividad y están normalizados. El Contratista garantiza el recambio oportuno y lleva un registro formal de entrega.	X				Se evidencia registro del uso de eep dentro del informe
	5.2.	Todo el personal cuenta con el uniforme requerido debidamente contramarcado y con el documento de identificación personal visible dado por el empleador. Se hace uso permanente tanto del uniforme como del documento al interior de la obra.	X				

	5.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		Cuando aplique
6. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS	6.1.	El contratista mantiene actualizado el Panorama de Factores de Riesgo por cada proceso constructivo e interviene mensualmente los riesgos priorizados de acuerdo al diagnostico inicial de la Matriz de Riesgos, cumpliendo los planes de acción derivados.	X				Se presenta matriz de riegos en el informe 3
	6.2.	El Contratista tiene documentados los procedimientos y estándares de trabajo seguro por cada proceso constructivo los socializa, actualiza y se ejecutan según lo establecido.			X		
	6.3.	El contratista implementa los permisos de trabajo para las labores de alto riesgo y cumple los estándares de seguridad definidos en el SGSST.			X		-
	6.4.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		-
7. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS	7.1.	Antes del ingreso de vehículos a la obra el Contratista cuenta con la siguiente documentación: revisión técnico mecánica, SOAT, y constancia del último mantenimiento efectuado. Para la maquinaria, cuenta con la constancia del último mantenimiento efectuado y un documento expedido por personal idóneo en el que certifica que se encuentra en optimas condiciones, de acuerdo con los parámetros exigidos por el fabricante, para garantizar una operación adecuada y segura.	X				La interventoria no realiza obras. No requiere maquinaria o equipos. No se utilizo vehiculos en el periodo. La operación del contratista no requiere uso de maquinaria a zonas de obra.
	7.2.	Se cumple con el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos.	X				
	7.3.	Se realiza diariamente el control preoperacional a la maquinaria, equipos y vehículos, y se reportan las observaciones encontradas por escrito. El Contratista establece, ejecuta y controla las deficiencias encontradas, e informa a la Interventoria oportunamente.			X		
	7.4.	Se cumplen los horarios de trabajo establecidos de acuerdo a la actividad y tipo de maquinaria.			X		
	7.5.	Toda la maquinaria de la obra cuenta con su horómetro en perfecto funcionamiento y se lleva un control diario de horas trabajadas para realizar el mantenimiento preventivo.			X		
	7.6.	El Contratista informa a la Interventoria con minimo dos horas de anticipación la entrada y salida de maquinaria, equipos y vehículos.			X		
	7.7.	El Contratista implementa mecanismos de control que permitan establecer la idoneidad de los operadores de la maquinaria para desarrollar las actividades.			X		
	7.8.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
8. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	8.1.	Todo el personal que labora en la obra (administrativo y operativo, contratado o subcontratado) se encuentra al dia en los pagos de Seguridad Social y se lleva registro semanal en el formato correspondiente.	X				Se presenta pago de seguridad social de personal
	8.2.	El Contratista realiza seguimiento al estado de las afiliaciones de ARP, EPS y AFP de todo el personal que labora en la obra.	X				
	8.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
9. EMERGECIAS	9.1.	Se cuenta con todos los recursos definidos en el plan de emergencias y contingencias incluido en el SGSST.			X	No se ha realizado esta inspección en este periodo.	
	9.2.	Se han conformado las Brigadas de emergencia, están activas, entrenadas e identificadas, tienen un plan de capacitación y entrenamiento según lo ofertado, se ejecuta y existen los soportes.			X	No se ha realizado esta inspección en este periodo.	
	9.3.	Se realizan simulacros de emergencias, se revisa su resultado, se establecen planes de acción y se cumplen las acciones derivadas y se cuenta con los soportes respectivos.			X	No aplica este periodo	
	9.4.	Se tienen registradas y analizadas las emergencias ocurridas en la obra y se notifican a Interventoria en forma inmediata.			X	No se han presentado	
	9.5.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
10. BIENESTAR	10.1.	Las instalaciones provisionales cuentan con vistieres, donde los espacios cumplen con lo establecido en la Resolución 2400/79 para el manejo de ropas, implementos personales y Elementos de Protección Personal.			X	Se utilizan las instalaciones (baños) de los colegios	
	10.2.	Se posee un baño por cada 15 trabajadores y el baño recibe mantenimiento y limpieza periódica.			X	Se utilizan los baños de los colegios	
	10.3.	Se cuenta con un sistema de hidratación para el personal que labora en cada uno de los frentes de obra			X	La hidratación se realiza en zona externa de comercio durante los descansos	
	10.4.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		

11. ORDEN Y ASEO	11.1.	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados, limpios y debidamente señalizado.		X		Se radico el comunicado 649-107-SED-SSTMA - SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPONENTE SSTMA EN OBRA	*Ver registro fotografica*
	11.2.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
12. DIVULGACIÓN	12.1.	El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y la Política en Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentran publicados en un lugar visible de la obra, están socializados y se cuenta con los soportes respectivos.	X				
	12.2.	Se realizan las actividades de promoción y prevención establecidas en el SGSST.			X	No se hace inspección en este periodo	
	12.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
13. COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	13.1.	El COPASST cumple con el cronograma de reuniones mensuales y su plan de trabajo general, de acuerdo a sus funciones. Se cumple con el plan de acción derivado del comite.	X				*Se presenta acta de reunión*
	13.2.	El Comité de Convivencia Laboral cumple con el cronograma de reuniones trimestrales y su plan de trabajo general, de acuerdo a sus funciones. Se cumple con el plan de acción derivado del comité.	X				*No se presenta acta de reunión*
	13.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
14. INDICADORES DE SST	14.1.	Se cuenta con indicadores de gestión: cobertura, cumplimiento e impacto, de acuerdo con el SGSST. Se generan las acciones de mejoramiento y se mide su efectividad.	X				*Se presenta cuadro de indicadores*
	14.2.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
15. REPORTE Y ESTADÍSTICA DE ACCIDENTALIDAD	15.1.	Se tiene registro estadístico, caracterización e investigación de incidentes y accidentes de trabajo, tanto del personal como de terceros.	X			No se han presentado accidentes de trabajo	*Se presenta tabla con indicadores de accidentalidad del periodo*
	15.2.	Se implementa el procedimiento de reporte e investigación de los accidentes e incidentes de trabajo incluido en el SGSST. Se establece plan de acción, se mide la efectividad de éste y se realizan los ajustes necesarios.			X	No se han presentado accidentes de trabajo	
	15.3.	Se cumplen los planes de acción derivados de las investigaciones de accidentes e incidentes. Se mide su efectividad y se realizan los ajustes necesario.			X	No se han presentado accidentes de trabajo	
	15.4.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		

NOTA: el informe mensual de gestion SST de la Interventoria debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por el profesional SST de la Interventoria. El documento debe contener únicamente la descripción pertinente para cada requerimiento SST y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE CHEQUEO.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Por parte de INTERVENTORÍA se radico el comunicado 649-107-SED-SSTMA - SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPONENTE SSTMA EN OBRA al Contratista de obra para dar cumplimiento a los componetes SST-MA

RADICACIÓN:

ELABORÓ:

NOMBRE: ING. ERIKA ZUÑIGA PARADA.
CARGO: PROFESIONAL SSTMA
EMPRESA: INTEREDESARROLLO
FECHA: 18 OCTUBRE DEL 2019

OFICIO DE RADICACIÓN SED: _____

FECHA:

Proyecto:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/OMEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES.		
Contratista:	BALER AVELLA	Interventoria:	INTERDESARROLLO
Contrato:	CO1.PCCNTR.881165	Contrato:	CO1.PCCNTR.883206
Informe No.:	3	Periodo:	10 JULIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2019

FORMATO 002. LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA

INFORME AMBIENTAL

REQUERIMIENTO AMBIENTAL	ÍTEM	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE 100%	NO CUMPLE 0%	N/A	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS Y SOPORTES
1. GESTIÓN DOCUMENTAL	1.1.	Se aprueba el informe mensual de gestión ambiental del Contratista, atendiendo los lineamientos dados por la SED y dentro del plazo acordado con el supervisor del proyecto.	X				*El contratista entrego el informe pero se le realizaron observacionees*
	1.2.	La documentación ambiental original y actualizada del proyecto reposa en el campamento de obra.	X				*En campo el contratista mantiene en medio magnetico el PMA*
	1.3.	Se hace un adecuado y efectivo seguimiento y cumplimiento a los permisos y licencias (otorgadas o en tramite) requeridos para el proyecto.	X			se revisa la vigencia de permiso ambiental del proveedor de gestion de residuos reportado por el contratista.	*Se presenta listado de proveedores para gestion de residuos de contruccion y demolicion en donde se encuentra el proveedor CEMEX con quien el contratista indica se realiza la disposicion final de residuos. Esta infomracion se revisa en el link: https://www.idu.gov.co/page/siipvi ales/ambiental/portafolio*
	1.4.	El informe mensual de gestion ambiental de la Interventoria se estructura y presenta de acuerdo a los lineamientos dados por la SED en el formato "Lista de chequeo de la gestión ambiental de la Interventoria"	X				*Se presenta la lista de chequeo de informes ambientales*
	1.5.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto			X		
2. MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS	2.1.	Los materiales de construcción ubicados en el frente de obra, se encuentran protegidos y demarcados de acuerdo con lo establecido en el PMA.			X	Se radico el comunicado 649-107-SED-SSTMA - SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPONENTE SSTMA EN OBRA	
	2.2.	La mezcla de concreto se hace en una batea metálica y/o sobre plástico y no se contamina el suelo.	X				
	2.3.	La madera utilizada fue aprobada por la Interventoria y cuenta con certificación de registro en el libro de operaciones.			X	no se ha observado utilizacion de madera en el desarrollo de obras	
	2.4.	Las zonas verdes se encuentran libres de almacenamiento de materiales de construcción, escombros o de residuos generados por los tratamientos a la vegetación.			X	no hay presencia de zonas verdes en los frentes de obra	
	2.5.	Se utilizan materiales provenientes únicamente de proveedores que cuentan con los permisos ambientales y mineros requeridos.	X				*Se utiliza proveedor ARGOS*
	2.6.	Otros parámetros relevantes e innerentes al proyecto			X		
3. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES	3.1.	El campamento y zonas comunes cuentan con equipamiento adecuado y suficiente para la recolección y clasificación en la fuente de residuos sólidos convencionales generados, de acuerdo con lo establecido en el PMA.		X		Se radico el comunicado 649-107-SED-SSTMA - SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPONENTE SSTMA EN OBRA	
	3.2.	Los residuos sólidos convencionales se disponen adecuadamente con gestores autorizados.		X		Se radico el comunicado 649-107-SED-SSTMA - SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPONENTE SSTMA EN OBRA	

	3.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto			X		
4. MANEJO DE RCD	4.1.	El proyecto cuenta con PIN para el manejo del aplicativo web de la SDA, asignado por la SED. Los reportes mensuales de RCD están debidamente diligenciados a la fecha y se encuentra actualizado el aplicativo web de la SDA.	X			Se cuenta con el PIN AMBIENTAL USUARIO: 899999061-9_112 asignao por la SED area ambiental.	
	4.2.	Los RCD son acopiados y clasificados correctamente de acuerdo al PGRCD al interior de la obra.	X				
	4.3.	Durante su permanencia en obra, los RCD son protegidos y demarcados de acuerdo al PMA.	X				
	4.4.	Se realiza reutilización temporal o permantente de los RCD generados en la obra, de acuerdo con lo exigido en la normatividad vigente.					*Información diligenciada y registro fotográfico reportado en el Anexo 3 del PIN.*
	4.5.	Los RCD que deben ser dispuestos con gestores autorizados son retirados dentro de las 24 horas siguientes a su generación en el frente de obra.		X		Se radico el comunicado 649-107-SED-SSTMA - SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPONENTE SSTMA EN OBRA	
	4.6.	Las volquetas destinadas al transporte de escombros cumplen con las disposiciones de la SDA, cuentan con PIN y no se excede la capacidad de la volqueta en volumen o peso ni el borde superior mas bajo del platón.			X	Durante visitas de campo no se pudo evidencia rla presencia de vehicuos retirando residuos de contruccion.	
	4.7.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto			X		*Cuando aplique*
5. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES	5.1.	Los residuos se clasifican y acopian en lugares seguros de acuerdo a lo establecido en el PMA.		X		Se radico el comunicado 649-107-SED-SSTMA - SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPONENTE SSTMA EN OBRA	
	5.2.	Los residuos se disponen en su totalidad con gestores autorizados por la SDA y se presenta la certificación correspondiente.	X				*Las cantidades generadas y los certificados de disposición se incluyeron correctamente en el reporte mensual de RCD del PIN ambiental y están disponibles en el aplicativo web de la SDA*
	5.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto			X		
6. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	6.1.	Las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con prácticas seguras de manipulación, almacenamiento y transporte, con las hojas de seguridad en español y se cumplen las medidas incluidas en ellas.			X		
	6.2.	Se cuenta con un lugar de acopio seguro, correctamente señalizado y dotado con kit de derrames.			X		

	6.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto			X		*Cuando aplique*
7. MANEJO EFICIENTE DEL AGUA	7.1.	Previo al inicio de actividades constructivas, se cuenta con un inventario de sumideros del área de influencia debidamente numerados y caracterizados de acuerdo el área de influencia indirecta del proyecto.			X		*Garantizar que el documento permanezca en la obra y que el Contratista reporte su seguimiento en todos los informes mensuales*
	7.2.	Los sumideros definidos permanecen limpios, en mejores condiciones a las iniciales y cuentan con proteccion permanente.			X		*Lista de chequeo y registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoria del estado de cada uno de los sumideros inventariados. Relación de hallazgos realizados por Interventoría y seguimiento a la respuesta oportuna del Contratista.*
	7.3.	Se garantiza el manejo adecuado de las aguas residuales domesticas generadas, evitando contaminar cuerpos de agua cercanos y descargas no autorizadas.			X	No se generan vertimientos	
	7.4.	Se efectúa tratamiento al agua procedente de la actividad de corte de materiales y del sistema de limpieza de llantas de vehiculos y maquinaria utilizados.			X		
	7.5.	No se realizan actividades de obra que afecten y/o alteren las condiciones de las fuentes hidricas y sus zonas de ronda.			X	No existen fuentes hidricas en la zona de obras	
	7.6.	Los acopios de materiales pétreos y granulares se encuentran alejados de los sumideros y cuerpos de agua.			X	No existen cuerpos de agua en la zona de obras	
	7.7.	Los granulares finos se mantienen confinados para evitar acción de arrastre por lluvia.					*Cuando aplique*
	7.8.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
8. MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS	8.1.	La obra cuenta con cerramiento en perfecto estado en todo el perimetro del proyecto y en las áreas puntuales que se requiera.		X		Se radico el comunicado 649-107-SED-SSTMA - SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPONENTE SSTMA EN OBRA	
	8.2.	Se realiza la humectación de superficies desprovistas de acabados en los momentos requeridos.		X		Se radico el comunicado 649-107-SED-SSTMA - SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPONENTE SSTMA EN OBRA	
	8.3.	Se realiza el cubrimiento adecuado de materiales granulares y RCD de forma permanente, para evitar su dispersión.		X		Se radico el comunicado 649-107-SED-SSTMA - SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPONENTE SSTMA EN OBRA	
	8.4.	Si se realizan cortes a ladrillos, tabletas o adoquines, se tienen adecuados sistemas para evitar emisiones y ruido (casetas de corte).			X		
	8.5.	El Contratista limpia permanentemente las vias de acceso a los frentes de trabajo para evitar dispersión de material particulado.		X		Se radico el comunicado 649-107-SED-SSTMA - SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPONENTE SSTMA EN OBRA	
	8.6.	Se cuenta con un sistema de limpieza de llantas para evitar el arrastre de material adherido a las mismas desde la zona del proyecto hacia las vias aledañas.			X		

	8.7.	Los vehículos y maquinaria utilizados cuentan con la documentación obligatoria vigente que garantiza su buen funcionamiento, para evitar la emisión irregular de gases y material particulado.	X				*Lista de chequeo de la documentación encontrada en el campamento de la obra*
	8.9.	Las volquetas que transportan materiales o RCD desde y hacia la obra cuentan con el cubrimiento total y adecuado de la carga.	X				
	8.10.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
9. MANEJO DE FAUNA, FLORA Y PAISAJE	9.1.	El Contratista cumple con la protección de los individuos vegetales (en el área de influencia del proyecto y relacionados en el inventario forestal).		X		Se radico el comunicado 649-107-SED-SSTMA - SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPONENTE SSTMA EN OBRA	
	9.2.	Se presenta y cumple la programación para la ejecución de los tratamientos a la vegetación aprobada por la Interventoria.		X			
	9.3.	Previo a la ejecución de los tratamientos se implementa y se cumple el procedimiento para el manejo de la Avifauna aprobado por la Interventoria.			X		
	9.4.	El Contratista cumple con el procedimiento de tala incluido en el PMA y aprobado por la Interventoria.		X			
	9.5.	El Contratista cumple con el procedimiento de bloqueo - traslado, incluido en el PMA y aprobado por la Interventoria.	X				
	9.6.	El Contratista cumple con el procedimiento de empradización y manejo de zonas verdes incluido en el PMA y aprobado por la Interventoria.		X			
	9.7.	El Contratista cumple con la disposición de los residuos de tratamientos a la vegetación según lo aprobado por la Interventoria y presenta la certificación correspondiente.	X				
	9.8.	Se implementa en su totalidad el diseño paisajístico aprobado por la Interventoria y propuesto para el proyecto.			X		
	9.9.	El Contratista actualiza y/o genera el código único de identificación del SIGAU de los individuos arbóreos objeto de tratamiento de las actividades de tala, bloqueo y traslado, aprobados en los Actos Administrativos emitidos por la SDA y para los individuos arbóreos resultantes de la implementación del Diseño Paisajístico, cuando se requiera el uso de zonas de espacio público.			X		

	9.10.	Se realiza el mantenimiento de los árboles trasladados de acuerdo con cronograma presentado en el PMA.		X			
	9.11.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		
10. MANEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL	10.1.	El contratista radica en interventoria la documentación requerida para el trámite de valla de obra, 10 días después de firmada el acta de inicio	X				*Radicado de la documentación en interventoría*
	10.2	Una vez recibido el registro de la valla por parte de la SDA, el contratista instala la valla dentro del plazo establecido en el mismo	X				*Registro fotográfico rotulado y fechado de la Interventoría.*
	10.3	El contratista realiza el pago por servicio de evaluación del aviso en fachada del colegio, y presenta la documentación para el trámite de registro, a la Interventoría 10 días después de finalizadas las fachadas donde será instalado	X				*Radicado de la documentación en interventoría*
	10.4	El aviso en fachada se ajusta a los criterios establecidos en el Manual de Publicidad Exterior Visual de la SDA y a la normatividad vigente	X				*Montaje del aviso*
	10.5.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
11. CAPACITACIONES AMBIENTALES	11.1.	El Contratista cumple con las actividades de capacitación programadas en el mes y lleva el control de asistencia del personal capacitado.	X				*Seguimiento de la ejecución de las capacitaciones programadas por el Contratista, acompañada de registro fotográfico. Cuentan con cronograma ambiental*
	11.2.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
12. ORDEN Y ASEO	12.1.	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y se cumple con los progamas de manejo de los diferentes residuos segun lo define el PMA.		X		Se radico el comunicado 649-107-SED-SSTMA - SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPONENTE SSTMA EN OBRA	
	12.2.	El campamento de la obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado.		X			
	12.3.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		*Cuando aplique*
13. RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y SED	13.1.	La Interventoria realiza seguimiento a la subsanación de las observaciones realizadas por la SED en su totalidad y de manera oportuna. Se reporta la gestión realizada en el informe mensual de gestión ambiental de la Interventoria.			X	No se han presentado observaciones ni requerimientos de lautoridades ambientales	
	13.2.	El Contratista, en cabeza del profesional ambiental, atiende las visitas de la autoridad ambiental y presenta, de manera oportuna, el informe de subsanación atendiendo todas observaciones realizadas. El informe de subsanación radicado en la SDA cuenta con la aprobación de la Interventoria.			X		
	13.3.	Se presenta toda la documentación relacionada con las visitas de la SDA al proyecto y los respectivos informes de subsanación en el informe mensual de gestión ambiental del Contratista.			X		
	13.4.	Otros parámetros relevantes e inherentes al proyecto.			X		

NOTA: el informe mensual de gestión ambiental de la Interventoría debe radicarse en la SED adjuntando la presente Lista de Chequeo, firmada por el profesional ambiental de la Interventoría. El documento debe contener únicamente la descripción pertinente para cada requerimiento ambiental y TODAS LAS EVIDENCIAS DEBEN PRESENTARSE EN FORMATO DIGITAL Y ESTAR DEBIDAMENTE RELACIONADAS EN LA LISTA DE CHEQUEO.
OBSERVACIONES ADICIONALES:
Por parte de INTERVENTORÍA se radico el comunicado 649-107-SED-SSTMA - SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPONENTE SSTMA EN OBRA al Contratista de obra para dar cumplimiento a los componetes SST-MA
RADICACIÓN:

ELABORÓ: ERIKA ZUÑIGA

NOMBRE: ING. ERIKA ZUÑIGA PARADA.
CARGO: PROFESIONAL SSTMA
EMPRESA: INTEREDESARROLLO
FECHA: 18 OCTUBRE DEL 2019

OFICIO DE RADICACIÓN SED: _____

FECHA: