CEIINC S.A.S.
Analítica e instrumentación, su mejor opción !

INFORME DE MANTENIMIENTO

Fecha de Mtto: 19 de Diciembre de 2023
Empresa: Empresa de Servicios Públicos de La Virginia ESP **Número de Reg:**
Responsable: Jair López Taborda **IM-8234-2023**
Teléfono: 3185321798
E-mail profesionaluniversitario@esp-lavirginia-risaralda.gov.co **Activo Fijo:**
Dependencia: Laboratorio Microbiología **21001841017**

Instrumento

Tipo	Marca	Modelo	Número de Serie
Bomba de Vacío	Rocker	Rocker 400	167400-11-AGCN091

Procedimiento de Servicio

Componentes Externos

Descripción	Acción	**Pasa**
Switch On/Off	Revisión y Limpieza	Si
Silenciador (salida de aire)	Revisión y Limpieza	Si
Entrada de aire	Revisión y Limpieza	Si
Indicador de vacío	Cambio por Nuevo	Si
Cartucho de filtro ProteTM	Cambio por Nuevo	Si
Trampa de humedad	Cambio por Nuevo	Si
Válvula de drenaje (regulador)	Cambio por Nuevo	Si

Componentes Internos

Descripción	Acción	**Pasa**
Sellos de Pulmones	Revisión y Limpieza	Si
O'rings	Revisión y Limpieza	Si
Ventilador	Revisión y Limpieza	Si

Sistema Eléctrico

Descripción	Acción	**Pasa**
Red eléctrica	F-N= 111,8Vac	Si
	F-T= 111,7Vac N-T= 0,1Vac	

Número de Reg:
IM-8234-2023

Observaciones:

* Se realiza limpieza de componentes electrónicos y carcasas o encerramiento
* Se realiza limpieza de los pulmones y pistones de la bomba
* Se realiza limpieza del ventilador de la bomba.
* Se realiza reemplazo del sistema de filtro de condensados el cual incluye el filtro prote TM, la válvula de alivio, la trampa de condensados y el vacuómetro,
* El equipo queda operando dentro de especificaciones de fabrica

Realizado Por:

Téc: Sergio Ricardo Muñoz

CEIINC S.A.S.
Nit. 800.200.388-2
SERVICIO TECNICO